

## ნახაზები

### განმარტვებითი გარამი

#### უფყოსები

ს/ბზის საპორტფო ბანიზი პროცესის ელემენტები

მიზის სამუშაოების მოცულობების პიკეტური უფყოსი

რკინაგეტონის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობის  
სამუშაოთა მოცულობების უფყოსი, კკ 0+33 - კკ 0+66, L=33.0 მ.

გეტონის ქვედა საყრდენი კედლის შეკვეთების  
სამუშაოთა მოცულობების უფყოსი, კკ 0+66 - კკ 0+82, L=16.0 მ.

საბზაო სამოსის მოწყობის უფყოსი

ძირითადი სამუშაოების დანადგარები, მექანიზები და  
სატრანსპორტო საშუალებები

ძირითადი სამუშაოების კონსტრუქციების, ნაკვირგების,  
ნახევარზაბრიგატებისა და მასალების საჭირო რაოდენობის უფყოსი

სამუშაოთა მოცულობების კრებსითი უფყოსი

#### ნახაზები

გება	1
რკინაგეტონის ქვედა საყრდენი კედლი კკ 0+33 – კკ 0+82, L=49.0 მ.	2
რკინაგეტონის ქვედა საყრდენი კედლის არმირება	3
საბზაო სამოსის კონსტრუქცია	4
საბზაო სამუშაოების ჩასატარებლად მოძრაობის რეგულირების სქემა	5
ბანიზი პროცესი	6

**განმარტებითი ბარათი**

## ბანდარტებითი ბარათი

შიდასახელმწიფო გადასახლის მიზნების ქუთაისი-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტები-ლასდილის სავტომობილო გზის მე-77 კმ-ზე დაზიანებული ქვედა საყრდენი კედლის აღდგენის საპროექტო დოკუმენტაცია შედგენილია შ.კ.ს. “პროექტმშენკომპანი”-ს მიერ საქართველოს სავტომობილო გზების დეპარტამენტის 2013 წლის 19 ივნისს გაცემული დავალების საფუძველზე.

გზის საპროექტო მონაკვეთი მდებარეობს ლენტების რაიონის ტერიტორიაზე. რომელიც აკავშირებს ცაგერისა და ლენტების რაიონებს ქალაქ ქუთაისთან.

აღნიშნული დავალების საფუძველზე შ.კ.ს. “პროექტმშენკომპანი”-მ ჩატარა სათანადო საკვლევაძიებო სამუშაოები და დაამუშავა წინამდებარე პროექტი. სამუშაო პროექტში გათვალისწინებულია ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები დავალების თანახმად:

მიწის ვაკისის სიგანე – არსებული პარამეტრების მიხედვით;

სავალი ნაწილის სიგანე – არსებული პარამეტრების მიხედვით;

მოძრაობის უსაფრთხოების პირობები – სამშენებლო ნორმებისა და წესების მიხედვით.

საპროექტო ორგანიზაციის მიერ საველუ-საკვლევაძიებო სამუშაოების ჩატარების პერიოდში მოძიებული და შერჩეულია რაიონში მოქმედი უახლოესი კარიერები და სამშენებლო მასალების ზიდვის სავარაუდო მანძილები.

სამუშაო პროექტის დამუშავებისას გამოყენებულია საქართველოში მოქმედი ტექნიკური დოკუმენტაცია ს.ნ. და წ., აგრეთვე კ.ს.ნ. და გოსტ-ები, ტექნიკური ლიტერატურა და წინა წლების საპროექტო მასალები. სავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთი განთავსებულია მდინარე ცხენისწყლის მარჯვენა ნაპირზე, მდინარე წყალუხვი და ჩქარია, რომელიც მიედინება რამოდენიმე ათეული წლის წინათ აშენებული გზის ქვედა საყრდენი კედლის გასწვრივ. საპროექტო მონაკვეთზე არსებული კედლის სიგრძეა 51მ. პეტ+54-დან პეტ+66-მდე არსებული კედლის ფუნდამენტი და ტანი მთლიანად დანგრეულია, ხოლო პეტ+33-დან პეტ+54-მდე დაბზარულია და ფუნდამენტი გამორეცხილია, ყოველ წესის მოსალოდნელია მისი ჩამონაგრევა.

### საპროექტო გადაწყვეტილება

პროექტით გათვლისწინებულია არსებული კედლის აღდგენა 2 მონაკვეთზე. ორ მონაკვეთზე პეტ+33 – პეტ+54 არსებული დაბზარული და ფუნდამენტგამორეცხილი კედლის დაშლა და მასთან ერთად პეტ+54-დან პეტ+66-მდე უკეთ დანგრეულ კედლის აღგილზე ახალი რკინაბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობა, საერთო სიგრძით

33მ, სიმაღლით 1,3-5,2 მ-დე, რისთვისაც საჭიროა დაიშალოს არსებული დაზიანებული კედელი ხელით, სანგრევი ჩაქუჩების გამოყენებით, ასევე დაიშალოს მოძველებლი რკინაბეტონის ძელყორე ამწით, დამუშავდეს ქვაბული ექსკავატორით-მისი კლოდვანი ნაწილი ხელით, კლდოვან გრუნტში მოეწყოს არმატურის ანკერები და შემდეგ რკინაბეტონის საყრდენი კედელი. კედლის დარჩენილი ნაწილის პკ0+66-დან პკ0+82-მდე მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და მისი შემდგომი ჩამოშლის მოსალოდნელი საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით მის გასწვრივ ეწყობა მონოლითური ბეტონის კბილი და ხდება არსებული კედლის ამაღლება, სამუშაოების დამთარების შემდეგ მოხდეს კედლის უკან ქვაბულის შევსება გათვალისწინებულია ხრეშოვანი გრუნტის ჩაყრით ფენებად და დატკეპნა ვიბროსატკეპნებით, აღდგენილი იქნება საგზაო სამოსი და გზის სავალი ნაწილის მონიშვნა.

დეტალურად დამუშავებული ნახაზები და სამუშაოთა მოცულობების უწყისები პროექტს თან ერთვის.

### **შსაფრთხოების ფაქტიკა მშენებლობაში**

მშენებლობის წარმოებაში უსაფრთხო მეთოდების და სანიტარული ნორმების დაცვა სავალდებულოა. ტექნიკური უსაფრთხოების წესების ნორმები (II-4-89) განხილულია ყველა ის საკითხი, რომელთა ცოდნა სავალდებულოა მშენებლობის პერსონალისათვის.

მშენებლობაზე შეიძლება დაშვებული იქნენ ის პირები, რომელთაც ჩაუტარდებათ ტექნიკის უსაფრთხოების და სანიტარულ წესებზე სპეციალური ინსტრუქტაჟი. შემდგომში მუშა-მოსამსახურეებს განმეორებითი ინსტრუქტაჟი უტარდებათ ყოველ სამ თვეში. განმეორებით 3 თვეში, ან სამუშაო ხასიათის, ან ადგილის შეცვლასთან დაკავშირებით.

მშენებლობის დაწყებამდე საჭიროა არსებული გზის მოწესრიგება, რათა უზრუნველყოთ თავისუფალ სამშენებლო ტრანსპორტის ობიექტზე მანევრირება.

მოძრაობისათვის სახიფათო ზონები საჭიროა დაიდგას სპეცილიზირებული გამაფრთხილებელი ნიშნები.

სამუშაო ადგილები უნდა იქნას უზრუნველყოფილი სამუშაოს წარმოებისათვის საჭირო უსაფრთხო ინვენტარით.

სამუშაოს დაწყების წინ მუშები უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ დამცველი ჩაჩქანებით, სპეციალური ტანსაცმლით და ფეხსაცმლით.

მშენებლობის ყველა ქვებანაყოფი უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ პირველადი დახმარების მედიკამენტებით.

მუშებისათვის, რომელთა სამუშაო დაკავშირებულია ტოქსიკურ მასალებთან, საჭიროა მუდმივი მედპერსონალის ზედამხედველობა.

ამწე-მექანიზმების მაშაობა ტკირთის გადაადგილების დროს უნდა მოხდეს თანდათანობით, ბიძგების გარეშე.

ამწეების მოქმედების ზონაში ხალხის ყოფნა დაშვებული არ არის.

ხანძარსააწინააღმდეგო უსაფრთხოების წესების შესრულება მშენებლობაზე უნდა დაეთმოს განსაკუთრებული ყურადღება.

ობიექტზე უნდა არსებობდეს სპეციალური ურნალი, სადაც დაფიქსირდება უსაფრთხოების ტექნიკის დარღვევის ყველა შემთხვევა.

მშენებელი ვალდებულია შესრულოს ზემოთ აღნიშნული ყველა მოთხოვნა და ის მოთხოვნებიც, რომლებიც მითითებულია ზემოხსენებულ სამშენებლო ნორმებსა და წესებში.

## გარემოს დაცვითი ღონისძიებები, გულების დაცვა და რეგულიზაცია

მიწის რესურსების დაცვა და მისი რაციონალური გამოყენება

მიწის რესურსების რაციონალური გამოყენების მიზნით მიწის მუდმივი გამოყოფა საპროექტო გზიდან არ სცდება ნორმებით დასაშვებ ზღვარს და გამოიყოფა მხოლოდ იმდენი, რამდენიც საჭიროა მიწის ვაკისის მოსაწყობად.

მინიმუმამდე არის დაყვანილი მიწების გამოყენება დროებითი გზებისა და სხვა დროებითი საჭიროებისათვის.

სამშენებლო ბაზა და მოედანი, როგორც წესი, ეწყობა მოუსავლიან მიწაზე.

პროექტით გათვალისწინებულია სამშენებლო მოედნების, საგზაო სამშენებლო მასალების, კარიერის და ზედმეტი გრუნტის ნაყარის ადგილების მოშანდაკება.

ყველა ის დანახარჯები, რომლებიც გამოიყენება მიწის დაგეგმარებისათვის, ანაზღაურდება გზებისა და სხვა ობიექტების სამშენებლო ღირებულებებიდან, რომელიც ჩართულია გზის მშენებლობის ხარჯთადრიცხვაში.

საავტომობილო გზის მშენებლობისა, ხელოვნური ნაგებობებისა და ხიდების, აგრეთვე საგზაო-სარემონტო სამუშაოების პროცესში წარმოიქმნა რიგი ფაქტორები, რომლებიც მოქმედებენ წყლის ფაუნის მდგომარეობის შეცვლაზე:

– წყლის ამღვრევა მიწის სამუშაოების წარმოებისას მდინარის კალაპოტში, ან გრუნტის ჩაყრა მდინარეში.

– საესმური რყევა აფეთქებითი სამუშაოების წყალსაცავში, ან მის ახლოს.

– წყლის აღება წყალსატევებიდან ტექნიკური, ან სხვა საჭიროებისათვის.

ძირითადად გათვალისწინებული უნდა იყოს ის ღონისძიებები, რომლებიც გამორიცხავენ სატრანსპორტო საშეალებათა, საპოხი ზეთებითა და სხვა ნავთობპროდუქტებით გაჭუჭყიანებული წყლების ჩადინებას წყალსაცავებში.

მოსამზადებელი სამუშაოებისა და უშუალოდ სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოთა წარმოებისას მშენებელი ვალდებულია დაიცვას ქვემოთ ჩამოთვლილი და სხვა შესაბამისი სამშენებლო ნორმებით და წესებით განსაზღვრული ღონისძიებები:

– განალაგოს სამშენებლო მოედანი და დროებითი შენობა-ნაგებობები საავტომობილო გზის განვისების ზოლში, თუ ამის შესაძლებლობა არსებობს;

– სამუშაოთა დამთავრების შემდეგ მშენებლობის ადგილი და სამშენებლო მოედანი უნდა გასუფთავდეს ყოველგვარი სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო ნაგვისაგან, მათი გატანა უნდა მოხდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან შეთანხმებულ ადგილზე;

- აკრძალულია ნამუშევარი ნავთობპროდუქტების ჩაღვრა და სხვა ნაგვის ჩაყრა მდინარის კალაპოტში;
- აკრძალულია მანქანა-მექანიზმების რეცხვა მდინარის ნაპირზე, მათ გასარეცხად უნდა მოეწყოს სპეციალური აღჭურვილი ადგილები;
- უნდა მოხდეს დაზიანებული მიწის მცენარეული ფენის აღდგენა;
- ტექნოლოგიურ დანადგარებთან, საიდანაც შესაძლებელია მტვრისა და სხვა მავნე ნივთიერებათა გამოყრქვევა, უნდა მოეწყოს სპეციალური მტვრისდამჭერი ფილტრები და დანადგარები.
- ტერიტორიის მომზადების მწვანე ნარგავების გაჩეხვა უნდა მოხდეს მხოლოდ პროექტით განსაზღვრულ ტერიტორიაზე.

## გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური პირობები

საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს მდებარეობს ლენტების რაიონში ქუთაისი-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტები-ლასდილის საავტომობილო გზის მე-77 კმ-ზე.

აღნიშნული ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა ჩატარებული იქნა 2013 წლის ივნისის თვეში.

მოსამზადებელ პერიოდში მოძიებული იქნა გეოლოგიური დეპარტამენტის მიერ ადრე შესრულებული საძიებო სამუშაოების მონაცემები, რომლებიც გამოყენებული იქნა წინამდებარე პროექტის შედგენის დროს.

საინჟინრო-გეოლოგიური გამოკვლევების პროგრამაში შედიოდა:

1. საფონდო მასალების მოძიება და დამუშავება,
2. გამოსაძიებელი კედლისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების ვიზუალური შესწავლა.

გეომორფოლოგიური რეგიონი მიეკუთვნება დასავლეთ საქართველოს, მდ.ცხენის წყლის ზემო აუზში.

პაგა რაიონში მთიანი რელიეფის გამო ადგილი აქვს პავის ზონალურობას.

ტერიტორიის დაბალ ნაწილში ნოტიო პაგაა, იცის ცივი ზამთარი, ხანგრძლივი გრილი ზაფხული, მთის ტყის ზონაში, რომელიც აქ 1900-2000 მ-მდე აღწევს, საშუალო წლიური ტემპერატურაა  $3,2\text{--}9,4^{\circ}\text{C}$  ფარგლებშია. ყორულდაში ( $\text{ზ.დ}1943\text{მ}$ )  $3,2^{\circ}\text{C}$  ლენტებში ( $\text{ზ.დ}760\text{მ}$ )  $9,4^{\circ}\text{C}$ . შესაბამისად იანვარში  $-6,9\text{--}1,8^{\circ}\text{C}$ , ივლისში  $12,9\text{--}20^{\circ}\text{C}$ , აბსოლიტური მინიმუმი  $-33^{\circ}\text{--}26^{\circ}\text{C}$ , აბსოლიტური მაქსიმუმი  $32\text{--}39^{\circ}\text{C}$ . ნალექები 1255 მმ-დან 1390 მმ-მდე წელიწადში ტყის ზონის ზემოთ მაღალი მთის ნოტიო პაგაა. იცის ცივი ზამთარი და ხანმოკლე ზაფხული, მუდმივი უხვი თოვლია და მყინვარები.

ჰიდროლოგიურად ლენტების რაიონის მთავარი მდინარეა ცხენისწყალი, რომელსაც სათავე აქვს კავკასიონის მთავარ წყალგამყოფ ქედზე 2707 მ-ზე, მნიშვნელოვანი შენაკადებია: მარჯვნიდან ხელადურა, ლასკადურა და ზესხო, მარცხნიდან: გობიშური, ლეუშერი, ხოფური და სხვა. მდინარეები იკვებებიან წვიმის, მიწისქვეშა წყლების, მარადი თოვლის გამო წყალდიდობა იცის ზაფხულში, წყალმცირობა შემოდგომასა და ზამთარში.

გეოლოგია რაიონის ტერიტორია მთიანია, რისთვისაც დამახასიათებელია მთა ხეობათა სტრუქტურებით, გამოირჩევა მყინვარული რელიეფით და აგებულია პალეოზოური გრანიტოდებით. აქვე გამოირჩევა მწვერვალი ლვადარაში 3550 მ რომელიც აგებულია ზედა პალეოზოური და ტრიასული თიხაფიქალებით,

ქვიშაქვებითა და კვარციტებით. ლიასური თიხაფიქალებითა და ქვიშაქვებით. რაიონის სამხრეთ ნაწილში ეგრისის ქედი, რომელიც აგებულია ბაიოსური ვულკანოგენური წყებებით. რაიონის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში გავრცელებულია ზედა იურული ფლიშური ნალექებით: მერგელები, კირქვები, ქვიშაქვები, გვხვდება აგრეთვე პორფირიტული ინტრუზივები. ძირითადი ქანები ზოგან დაფარულია პლეისტოცენური, ალუვიური, მყინვარული და გრავიტაციული ნალექებით. სასარგებლო წიაღისეულიდან მთავარია დარიშხანი (ცანის საბადო) მარამილო და კვარციტები.

**გამოკვლევის მიზანია საყრენი კედლების დეფორმაცია, რომლებიც უნდა გაფართოვდეს მარჯვენა მხარეს, ვინაიდან ფერდობი მთლიანად გაშიშვლებულია. გამოკვლევა ჩატარდა მთლიანად ვიზუალურად. ეს გრუნტები წარმოდგენილია საშუალო სიმტკიცის ფიქლებით 313 ჯგVI ქან 1:0.75**

რომლის ფიზიკურ მექანიკური თვისებებია:

1. ქვაბულის ქანობი – 1:0.75
2. გრუნტის სიმკვრივე  $\rho$   $\text{გ/სმ}^3$  – 2,8
3. ფორიანობის კოეფიციენტი  $n$  – 5,0.
4. შინაგანი ხახუნის კუთხე  $\phi$  – 31°
5. შეჭიდულობა  $c$   $10^5$  პა ( $\text{კგ/სმ}^2$ ) – 50.0
6. საანგარიშო წინადობა  $R_0$   $10^5$  პა ( $\text{კგ/სმ}^2$ ) – 50.0
7. დეფორმაციის მოდული  $E_0$   $10^5$  პა ( $\text{კგ/სმ}^2$ ) – 3.0
8. დრეკადობის მოდული  $E_0$   $10^5$  პა ( $\text{კგ/სმ}^2$ ) – 7.0
9. სიმაგრის კოეფიციენტი  $f$  – 4.0







ნახაზები

ს/გზის საპროექტო განვითარების ელემენტები

№	პირი	მარცხენა დაზიანება					დაზიანება			მარჯვენა დაზიანება					შენიშვნა
		60გველი	Y	X	განვითარების მარკეტი	%	60გველი	Y	X	განვითარების მარკეტი	%	60გველი	Y	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0+00	603,47	4733154,638	316662,197	-3,00	38	603,58	4733154,244	316665,171	3,00	-34	603,68	4733153,851	316668,145	
2	0+10	603,94	4733163,412	316663,309	-3,00	16	603,99	4733163,173	316666,299	3,00	-12	604,03	4733162,933	316669,290	
3	0+19	604,40	4733171,715	316663,039	-3,00	13	604,43	4733172,149	316666,007	3,00	-11	604,47	4733172,582	316668,976	
4	0+20	604,44	4733172,629	316662,894	-3,00	11	604,47	4733173,137	316665,850	3,00	-10	604,50	4733173,644	316668,807	
5	0+27	604,74	4733178,882	316661,247	-3,00	0	604,74	4733179,897	316664,070	3,00	-1	604,74	4733180,912	316666,893	
6	0+30	604,88	4733181,456	316660,211	-3,00	-10	604,85	4733182,680	316662,950	3,00	9	604,82	4733183,903	316665,689	
7	0+33	605,01	4733183,945	316658,985	-3,00	-19	604,95	4733185,370	316661,625	3,00	19	604,89	4733186,796	316664,265	
8	0+36	605,09	4733186,355	316657,566	-3,00	-20	605,03	4733187,955	316660,104	3,00	20	604,97	4733189,555	316662,641	
9	0+40	605,18	4733189,739	316655,433	-3,00	-20	605,12	4733191,339	316657,970	3,00	20	605,06	4733192,939	316660,508	
10	0+44	605,24	4733193,123	316653,300	-3,00	-20	605,18	4733194,723	316655,837	3,00	20	605,12	4733196,322	316658,375	
11	0+45	605,25	4733193,920	316652,787	-3,00	-20	605,19	4733195,563	316655,296	3,00	20	605,13	4733197,207	316657,806	
12	0+50	605,29	4733198,102	316650,047	-3,00	-20	605,23	4733199,746	316652,557	3,00	20	605,17	4733201,390	316655,066	
13	0+52	605,31	4733199,775	316648,951	-3,00	-20	605,25	4733201,419	316651,461	3,00	20	605,19	4733203,063	316653,970	
14	0+54	605,32	4733201,448	316647,855	-3,00	-20	605,26	4733203,092	316650,365	3,00	20	605,20	4733204,736	316652,874	
15	0+57	605,34	4733203,958	316646,211	-3,00	-20	605,28	4733205,602	316648,721	3,00	20	605,22	4733207,245	316651,231	
16	0+59	605,36	4733205,631	316645,116	-3,00	-20	605,30	4733207,275	316647,625	3,00	20	605,24	4733208,919	316650,135	
17	0+60	605,37	4733206,530	316644,535	-3,00	-20	605,31	4733208,114	316647,082	3,00	20	605,25	4733209,699	316649,630	
18	0+61	605,37	4733207,379	316644,007	-3,00	-20	605,31	4733208,964	316646,554	3,00	20	605,25	4733210,548	316649,102	
19	0+65	605,40	4733210,776	316641,894	-3,00	-20	605,34	4733212,360	316644,442	3,00	20	605,28	4733213,945	316646,989	
20	0+66	605,41	4733211,575	316641,391	-3,00	-20	605,35	4733213,206	316643,908	3,00	20	605,29	4733214,837	316646,426	
21	0+70	605,44	4733214,932	316639,216	-3,00	-19	605,38	4733216,563	316641,733	3,00	19	605,32	4733218,194	316644,251	
22	0+73	605,46	4733217,450	316637,584	-3,00	-18	605,40	4733219,081	316640,102	3,00	18	605,35	4733220,712	316642,620	
23	0+75	605,47	4733219,128	316636,497	-3,00	-17	605,42	4733220,759	316639,014	3,00	17	605,37	4733222,391	316641,532	
24	0+80	605,50	4733223,324	316633,778	-3,00	-15	605,46	4733224,956	316636,296	3,00	16	605,41	4733226,587	316638,813	
25	0+82	605,51	4733225,003	316632,690	-3,00	-15	605,47	4733226,634	316635,208	3,00	15	605,43	4733228,265	316637,726	
26	0+90	605,55	4733232,036	316628,528	-3,00	-21	605,48	4733233,517	316631,136	3,00	41	605,36	4733234,998	316633,745	
27	1+00						605,50	4733242,213	316626,198						

## მიწის სამუშაოების მოცულობების პიგეტური უფასისი

ზოდასახლმდებრები მნიშვნელობის ქათაისი-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტები-ლასდილის საავტომობილო გზის 77-ე კმ-ზე არსებული დაზიანებული საყრდენი კედლის  
აღდგენის სამუშაოები

პგ+	მანძილი მ.	საშუალო მანძილი მ.	ვარიოგა გ <sup>2</sup>					მოცულობა გ <sup>3</sup>					პენაშვილი	
			ჭრილი	კედლის დაჭვა	ჭრილი კლეინგანი ბრუნტი (ბევრული გორგონი)	ჭრილი კლეინგანი ბრუნტი (კლეინ გორგონი)	ჭრილი	კედლი	ჭრილი კლეინგანი ბრუნტი (ბევრული გორგონი)	ჭრილი კლეინგანი ბრუნტი (ბევრული გორგონი)	ჭრილი კლეინგანი ბრუნტი (კლეინ გორგონი)	ჭრილი კლეინგანი ბრუნტი (კლეინ გორგონი)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0+00		5,5			2,6			0	0	14	0	0		
0+11	11	9,5			4,3			0	0	41	0	0		
0+19	8	8,0			7,7			0	0	62	0	0		
0+27	8	7,0			13,6			0	0	95	0	0		
0+33	6	5,0	1,3		5,0	2,0	1,6	7	0	25	10	8		
0+37	4	3,5	4,4	1,5	2,5	5,6	7,0	15	5	9	20	25		
0+40	3	3,5	12,7	2,6	1,7	8,7	14,6	45	9	6	30	51		
0+44	4	2,5	13,3	3,4	1,7	8,0	14,1	33	9	4	20	35		
0+45	1	4,0	13,2	3,4	1,8	8,3	14,5	53	14	7	33	58		
0+52	7	4,5	15,0	4,1	1,8	8,0	14,6	68	18	8	36	66		
0+54	2	2,5	15,5	4,5	1,8	8,0	14,6	39	11	5	20	37		
0+57	3	2,5	13,4		2,2	8,0	15,4	34	0	6	20	39		
0+59	2	2,0	13,5		3,4	9,6	14,7	27	0	7	19	29		
0+61	2	3,0	20,3		3,3	8,4	15,2	61	0	10	25	46		
0+65	4	2,5	20,5	2,6	2,7	11,6	14,7	51	7	7	29	37		
0+66	1	2,5	19,3		2,7	11,5	14,6	48	0	7	29	37		
0+70	4	4,0	1,5		2,2	0,8		6	0	9	3	0		
0+74	4	5,0	1,2		1,7	1,3		6	0	9	7	0		
0+80	6	4,0	2,0		1,3	1,6		8	0	5	6	0		
0+82	2	1,0	5,0		1,1	1,6		5	0	1	2	0		
<b>ჯამი</b>		<b>82</b>						<b>505</b>	<b>73</b>	<b>335</b>	<b>309</b>	<b>466</b>		

**რენაბეტონის შვედა სამრდენი პედლის მოწყობის სამულობრივი მოცულობების უფასისი, პ 0+33 - პ 0+66, L=33.0 მ.**

შიდასახლმოვალებრივი მნიშვნელობის შუთაის-ზუალტუბრ-ცაბერი-ლენტების საავტომობილო გზის 77-ე პ-ზე არსებული დაზიანებული საყრდენი კედლის აღდგენის სამულობრივი

სექციის №	აღმართებარებული პტდან - პტმდე	სექციის ნოვრები საშუალო სამდლო																		შენიშვნა						
		მ	მ	მ	მ <sup>3</sup>																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	0+33 - 0+40	3,2	7,0	-	-	-	-	-	15	-	35/24,5	0,02	35/146	31,1	101	24,4	44,3	135,5	14,7	34	3	4	2,8	-		
2	0+40 - 0+48	5,2	8,0	-	-	-	-	-	28	-	39/27,3	0,02	39/163	31,4	106,5	45,1	81,6	249,3	32,3	54	3	5	4,8	-		
3	0+48 - 0+56	5,2	8,0	-	-	-	-	-	28	-	39/27,3	0,02	39/163	31,4	106,5	45,1	81,6	249,3	32,3	54	3	5	4,8	-		
4	0+56 - 0+66	5,2	10,0	-	-	-	-	-	42	-	49/34,3	0,03	49/204	39,3	133,1	56,4	102	311,6	40,4	68	4	6	-			
<b>ჯამი</b>		<b>33</b>	<b>73</b>	<b>0,8</b>	<b>480</b>	<b>276</b>	<b>15</b>	<b>113</b>	<b>160</b>	<b>162/11</b>	<b>3</b>	<b>0,1</b>	<b>162/67</b>	<b>6</b>	<b>133</b>	<b>447</b>	<b>171,0</b>	<b>310</b>	<b>946</b>	<b>119,7</b>	<b>210</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>466</b>	

გეტონის ქვედა საყრდენი კედლის შეპეთების სამუშაოთა მოცულობების უფლისი,  
პა 0+66 - პა 0+82, L=16.0 მ.

შიდასახელმოვალეობის მინისტრის მიერაცხვის-მუნიციპალური-ცაგერი-ლენტები-ლასდილის  
საავტომობილო გზის 77-ე კმ-ზე არსებული დაზიანებული საყრდენი კედლის აღდენის სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	შენიშვნა
1	2	3	4	5
	არსებული კედლის წინ მონოლითური ბეტონის კბილის მოწყობა			
1	ქვაბულის დამუშავება ექსკავატორით V-0,5მ <sup>3</sup> , დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ <sup>3</sup>	25	63 ჯგIII
2	კლდოვანი გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ხელით, სანგრევი ჩაქუჩების გამოყენებით, გვერდზე დაყრით	მ <sup>3</sup>	18	313 ჯგVI
3	კლდოვან გრუნტში არმატურის ანკერების მოწყობა:  კლდოვან გრუნტში d-30მმ ბურდილების მოწყობა, L-0.7 მ.  ბურდილებში ცემენტის ხსნარის ჩაჭირხვა  არმატურის ანკერების ჩაყენება ბურდილებში d-22მმ A-III, L-1.4 მ.	ც/გრძ.მ	79/55	
4	არსებული ბეტონის კედლის საძირკველში არმატურის ანკერების მოწყობა:  ბეტონის კედელში d-18მმ ბურდილების მოწყობა, L-0.3 მ.  ბურდილებში ცემენტის ხსნარის ჩაჭირხვა  არმატურის ანკერების ჩაყენება ბურდილებში d-14მმ A-III, L-0.6 მ.	ც/გრძ.მ	100/30	
5	მონოლითური ბეტონის კბილის მოწყობა, ბეტონი B22.5 F200 W6, მიწოდება ბადიებით	მ <sup>3</sup>	32	
6	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია (2 ჯერად)	მ <sup>2</sup>	32	
7	ადრედამუშავებული კლდოვნი გრუნტის მიყრა კბილის წინ ხელით	მ <sup>3</sup>	12	313 ჯგVI
	არსებული კედლის ამაღლება			
8	არსებული ბეტონის კედლის თავზე არმატურის ანკერების მოწყობა:  ბეტონის კედელში d-18მმ ბურდილების მოწყობა, L-0.3 მ.  ბურდილებში ცემენტის ხსნარის ჩაჭირხვა  არმატურის ანკერების ჩაყენება ბურდილებში d-14მმ A-III, L-0.6 მ.	ც/გრძ.მ	79/24	
9	კედლის თავის ამაღლება მონოლითური ბეტონით B22.5 F200 W6	მ <sup>3</sup>	6,4	
10	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია (2 ჯერად)	მ <sup>2</sup>	13	
11	არსებული კედლის ფასადის ზედაპირის გაწმენდა სილაჭავლერი აპარატით	მ <sup>2</sup>	48	
12	გაწმენდილი უბნების დაფარვა ტორკერებებებით, სისქით 3სმ	მ <sup>2</sup>	48	

## საგზაო სამოსის მოწყობის უფლის

შიდასახელმოიფრენის მნიშვნელობის ქათაისი-ტყალტუბო-ცაგერი-ლენტენი-ლასდილის საავტომობილო გზის 77-ე კმ-ზე  
არსებული დაზიანებული საყრდენი კედლის აღდგენის სამუშაოები

მდგრადი		მოწყობის სივრცი	საგზაო სამოსის გიგანტი	საფარი			საფუძვლი		შპსაბეჭი ზენა		მისამართი ბგერდულები	შენიშვნა	
პ	პ+დ			პ	პ <sup>2</sup>	პ <sup>2</sup>	პ	პ <sup>2</sup>	პ	პ <sup>3</sup>	პ <sup>3</sup>		
პ+დან	პ+მდე	პ	წერილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტ-ბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი B, მარტა II, h-4სმ.	წერილმარცვლოვანი ფოროვანი ღორღოვანი ასფალტ-ბეტონის ცხელი ნარევი მარტა II, h-6სმ.	პ	ფრაქციული ღორღი (0-40მმ), h-16სმ.	პ	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი (0-70)მმ, h-20სმ.	პ	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი, h-25სმ.	შენიშვნა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0+33	0+82	49	II	6,00		294	294	6,78	332	9,08	109	43	
<b>ჯამი</b>		<b>49</b>				<b>294</b>	<b>294</b>		<b>332</b>		<b>109</b>	<b>43</b>	

**პირითაღი სამშენებლო დაცაღარები, მექანიზმები და  
სატრანსპორტო საშუალებები**

<b>№</b>	<b>დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა</b>	<b>განზომილება</b>	<b>რაოდენობა</b>	<b>შენიშვნა</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	ასფალტდამგები	ცალი	1	
2	ექსკავატორი ჩამჩის მოც. 0.5 მ <sup>3</sup>	ცალი	1	
3	ექსკავატორი ჩამჩის მოც. 1.0 მ <sup>3</sup>	ცალი	1	
4	ბულდოზერი	ცალი	1	
5	ამწე ტვირთამწეობით 16 ტ	ცალი	1	
6	ავტოგრეიდერი 79 პვტ	ცალი	1	
7	ავტოგუდრონატორი 10000 ლ	ცალი	1	
8	სანგრევი ჩაქუჩები	ცალი	3	
9	ავტობეტონმრევი 7-10 მ <sup>3</sup>	ცალი	3	
10	ელექტროვიბრატორი	ცალი	2	
11	სატაქქინი კომბინირებული ვიბრაციული 8.5 ტ	ცალი	1	
12	სატაქქინი ვიბრაციული 6-12 ტ	ცალი	1	
13	სატაქქინი გლუვვალციანი 18 ტ	ცალი	1	
14	სარწყავ-სარეცხი მანქანა	ცალი	1	
15	ნიშანსადები მანქანა	ცალი	1	
16	ავტოდამტვირთველი	ცალი	1	
17	ავტოვიოთმცლელი	ცალი	5	
18	ბორტიანი მანქანა ტვირთამწეობით 10 ტ	ცალი	1	

**პირითადი სამშენებლო კონსტრუქციების, ნაკუთრებების, ნახევარზაგრიგატებისა და  
მასალების საჭირო რაოდენობის უმრისი**

შიდასახალმზიფრებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-ზეალტუბო-ცაბერი-ლენტები-ლასდილის  
საავტომობილო გზის 77-ე კმ-ზე არსებული დაზიანებული საყრდენი კედლის აღდგენის სამუშაოები

Nº	დასახელება	განზომილება	რაოდენობა
1	2	3	4
1	ბეტონი B-22.5; F-200; W-6	მ³	38,4
2	ბეტონი B-30; F-200; W-6	მ³	290,7
3	არმატურა	ტ	3,0
4	ასფალტგეტონი ფირილგარცვლოვანი	ტ	28,7
5	ასფალტგეტონი მსხვილგარცვლოვანი	ტ	41,0
6	თხევადი პიტუმი	ტ	0,32
7	ხრეშოვანი ბრუნეტი	მ³	466
8	ძვირა-ხრეშოვანი ნარევი	მ³	152
9	ფრაქციული ღორდი	მ³	67
10	ძვირი ღორდების $V_{b,j}=0.8$ მ³	მ³	160

# სამუშაოთა მოცულობების პრეგსითი უფრისი

შიდასახელმრვივი მნიშვნელობის ქუთაისი-ტყალტყალ-ცაგერი-ლენტები-ლასდილის  
საავტომობილო გზის 77-ე კმ-ზე არსებული დაზიანებული სამრდენი კედლის აღდგენის სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	შენიშვნა
1	2	3	4	5
<b>1. მოსამზადებელი სამუშაოები</b>				
1,1	ტრასის ადგენა დამაგრება კოორდინატთა სისტემაში	მ <sup>3</sup>	0,1	
1,2	ბუჩქნარის გაჩეხვა და ამოძირება	მ <sup>2</sup>	80	
1,3	არსებული სპეციალური ბეტონის პარაპეტების დემონტაჟი და მონტაჟი 16ტ ამწით	მ <sup>3</sup> /მ <sup>3</sup>	14/10.8	2 ჯერად
1,4	არსებული საგზაო ნიშნების დემონტაჟი და მონტაჟი ბეტონის საძირკველზე, B22.5 F200 W6	მ <sup>3</sup> /მ <sup>3</sup>	2/0.7	
1,5	მდინარის კალაპოტში ჩასასვლელი დროებითი გზის მოწყობა ბულდოზერით, 25 მ-დე გადაადგილებით	მ <sup>3</sup>	60	6ბ ჯგIII
1,6	სამუშაოთა წარმოებისთვის სამშენებლო მოედნის წინ დროებითი ჯებირის მოწყობა			
1.6.1	კლდოვანი გრუნტის გაფხვიერება აფეთქებით	მ <sup>3</sup>	160	
1.6.2	ქვის ლოდების V <sub>საჭ</sub> =0.8 მ <sup>3</sup> დატვირთვა ა/დამტვირთველით, ტრანპორტირება ა/თვითმცლელებით და დროებითი ჯებირის მოწყობა ბულდოზერით გადაადგილებით 25 მ-დე	მ <sup>3</sup>	160	
1.7	მშენებლობის პერიოდში გზის ინვენტარული ნიშნებით აღჭურვა			
1.7.1	ინვენტარული სტანდარტული შუქამრეცვალი საგზაო ნიშნები, ბრტყელი III ტიპიური ზომის ГОСТ 10807-78 მიხედვით:			2 ჯერადი გამოყენებით
	მართკუთხა	1000x1000 მმ	ც	16
		500x1000 მმ	ც	4
	სულ საგზაო ნიშნები	ც	20	კომპლ. 10
1.7.2	ინვენტარული საგზაო ნიშნების დაყენება ლითონის დგარებზე, გამაფრთხილებელი, პრიორიტეტის, ამკრძალავი, მიმთითებელი, საინფორმაციო ერთ საყრდენზე:			
	ლდ-5/2.5	70 მმ	ც/ტ	2/0.04
	ლდ-5/3.5	70 მმ	ც/ტ	6/0.15
	ლდ-5/4.0	70 მმ	ც/ტ	2/0.06
	სულ ლითონის დგარები	ც/ტ	10/0.25	
	ბეტონის ქვესადგამი	ც/მ <sup>3</sup>	10/1,0	
1.7.3	ინვენტარული შესაღობი მოწყობილობა:			2 ჯერადი გამოყენებით
	შესაღობი მოწყობილობა ტიპი-1 სასიგნალო ფანარით	ც/კგ	1/33.8	
	შესაღობი მოწყობილობა ტიპი-2	ც/კგ	5/135	

1	2	3	4	5
	შესაღობი მოწყობილობა ტიპი-3	გ/კგ	17/459	
	სასიგნალო ფანარი შესაღობ მოწყობილობაზე	გ/კგ	12/14.3	
	ინვენტარული კონუსების დაყენება	გ/კგ	6/36	
	სასიგნალო ფანარი კონუსებზე	გ/კგ	3/2.7	
1.7.4	სასიგნალო ფანარი მონიშვნის ხაზზე	გ/კგ	60/14.4	
1.7.5	სავალი ნაწილის დროებითი მონიშვნა ასაძრობი ბაჟთით 3M™ Ctamark™ N-145:			
	უწყვეტი ხაზები სიგანით 100 მმ (1.1)	გრძ.მ/მ <sup>2</sup>	100/10.0	
	ორმაგი ხაზი, წყვეტილი-უწყვეტი სიგანით 100-100 მმ (1.11)	გრძ.მ/მ <sup>2</sup>	60/10,5	
	სულ პორიზონტალური მონიშვნა	მ <sup>2</sup>	20,5	

## 2. მოწის გაპისი

2.1	არსებული ა/ბ საფარის ჩახერხვა h-10სმ მოტოხერხით ახალ საფართან მიერთების ადგილებში	გრძ.მ	12	
2.2	არსებული საფარის და საფუძვლის დაშლა მექანიზირებული მეორდით, დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ <sup>3</sup>	147	
2.3	კლდოვანი გრუნტის გაფხვიერება ექსკავატორის ბაზაზე დამონტაჟებული ჰიდროჩაქუჩებით, დატვირთვა ექსკავატორით V-0,5მ <sup>3</sup> და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ <sup>3</sup>	318	313 ჯგVI
2.4	კლდოვანი გრუნტის დამუშავება ხელით, სანგრევი ჩაქუჩების გამოყენებით, დატვირთვა ექსკავატორით V-0,5მ <sup>3</sup> და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ <sup>3</sup>	17	313 ჯგVI

## 3. ქვედა საყრდენი კედლის აღდგენა, პპ 0+33 - პპ 0+82, L=49.0 მ.

3.1	რკინაბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობა, პპ 0+33 - პპ 0+66, L=33.0 მ			
3.1.1	არსებული დაზიანებული ბეტონის კედლის დაშლა ხელით, სანგრევი ჩაქუჩების გამოყენებით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ <sup>3</sup>	73	
3.1.2	არსებული დაზიანებული რკინის მელიერის დემონტაჟი 16ტ ამწით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ <sup>3</sup>	0,8	
3.1.3	ქვაბულის დამუშავება ექსკავატორით V-0,5მ <sup>3</sup> , დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ <sup>3</sup>	480	68 ჯგIII
3.1.4	კლდოვანი გრუნტის გაფხვიერება ექსკავატორის ბაზაზე დამონტაჟებული ჰიდროჩაქუჩებით, დატვირთვა ექსკავატორით V-0,5მ <sup>3</sup> და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ <sup>3</sup>	276	313 ჯგVI
3.1.5	კლდოვანი გრუნტის დამუშავება ხელით, სანგრევი ჩაქუჩების გამოყენებით, დატვირთვა ექსკავატორით V-0,5მ <sup>3</sup> და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ <sup>3</sup>	15	313 ჯგVI
3.1.6	ჭრილის ფერდოს დროებითი გამაგრება ხის მასალით	მ <sup>2</sup>	113	
3.1.7	წყლის ამოტუმბვა ორი 60 მ <sup>3</sup> /სთ წარმადობის ტუმბოთი	მანქ/საათი	160	


1	2	3	4	5
3.1.8	კლდოვან გრუნტში არმატურის ანკერების მოწყობა:			
	კლდოვან გრუნტში d-30მმ ბურდილების მოწყობა, L-0.7 მ.	გ/გრძ.მ	162/113	
	ბურდილებში ცემენტის ხსნარის ჩაჭირხენა	გ <sup>3</sup>	0,1	
	არმატურის ანკერების ჩაყენება ბურდილებში d-22მმ A-III, L-1.4 მ.	გ/კბ	162/676	
3.1.9	მონოლითური რკინაბეტონის კედლის საძირკვლის მოწყობა:			
	არმატურა A-I	კბ	133	
	არმატურა A-III	კბ	447	
	ბეტონი B30 F200 W6, მიწოდება ბადიებით	გ <sup>3</sup>	171	
3.1.10	მონოლითური რკინაბეტონის კედლის ტანის მოწყობა:			
	არმატურა A-I	კბ	310	
	არმატურა A-III	კბ	946	
	ბეტონი B30 F200 W6, მიწოდება ბადიებით	გ <sup>3</sup>	119,7	
3.1.11	კედლის უკან პიდროიზოლაციის და დრენაჟის მოწყობა:			
	წასაცხები პიდროიზოლაცია (2 ჯერად)	გ <sup>2</sup>	210	
	მსუე თიხის ეკრანი	გ <sup>3</sup>	13	
	რიფის ქვა d=20-30 სმ	გ <sup>3</sup>	20	
	პლასტმასის მილი d-150 მმ	გრძ.მ	18	
3.1.12	კარიერიდან მოზიდული ხრეშოვანი გრუნტის ჩაყრა კედლის უკან ექსკავატორით V-0,5მ <sup>3</sup> , ფენებად დატკეპნა ვიბროსატკეპნით	გ <sup>3</sup>	466	6ბ ჯგIII
3.2	ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის შეკეთება, პკ 0+66 - პკ 0+82, L=16.0 მ			
	არსებული კედლის წინ მონოლითური ბეტონის კბილის მოწყობა			
3.2.1	ქვაბულის დამუშავება ექსკავატორით V-0,5მ <sup>3</sup> , დატკირთვა ა/თვითმცლელებზე და ტრანსპორტირება ნაფარში	გ <sup>3</sup>	25	6ბ ჯგIII
3.2.2	კლდოვანი გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ხელით, სანგრევი ჩაქუჩების გამოყენებით, გვერდზე დაყრით	გ <sup>3</sup>	18	313 ჯგVI
3.2.3	კლდოვან გრუნტში არმატურის ანკერების მოწყობა:			
	კლდოვან გრუნტში d-30მმ ბურდილების მოწყობა, L-0.7 მ.	გ/გრძ.მ	79/55	
	ბურდილებში ცემენტის ხსნარის ჩაჭირხენა	გ <sup>3</sup>	0,1	
	არმატურის ანკერების ჩაყენება ბურდილებში d-22მმ A-III, L-1.4 მ.	გ/კბ	79/330	
3.2.4	არსებული ბეტონის კედლის საძირკველში არმატურის ანკერების მოწყობა:			
	ბეტონის კედელში d-18მმ ბურდილების მოწყობა, L-0.3 მ.	გ/გრძ.მ	100/30	



1	2	3	4	5
	ბურდილებში ცემენტის ხსნარის ჩაჭირხვნა	გ <sup>3</sup>	0,1	
	არმატურის ანკერების ჩაყენება ბურდილებში d-14მმ A-III, L-0.6 მ.	გ/გბ	100/73	
3.2.5	მონოლითური ბეტონის კბილის მოწყობა, ბეტონი B22.5 F200 W6, მიწოდება ბადიებით	გ <sup>3</sup>	32	
3.2.6	წასაცხები პიდროიზოლაცია (2 ჯერად)	გ <sup>2</sup>	32	
3.2.7	ადრედამუშავებული კლდოვნი გრუნტის მიერა კბილის წინ ხელით	გ <sup>3</sup>	12	313 ჯგVI
	<b>არსებული კედლის ამაღლება</b>			
3.2.8	არსებული ბეტონის კედლის თავზე არმატურის ანკერების მოწყობა:			
	ბეტონის კედლებში d-18მმ ბურდილების მოწყობა, L-0.3 მ.	გ/გრძ.მ	79/24	
	ბურდილებში ცემენტის ხსნარის ჩაჭირხვნა	გ <sup>3</sup>	0,1	
	არმატურის ანკერების ჩაყენება ბურდილებში d-14მმ A-III, L-0.6 მ.	გ/გბ	79/57	
3.2.9	კედლის თავის ამაღლება მონოლითური ბეტონით B22.5 F200 W6	გ <sup>3</sup>	6,4	
3.2.10	წასაცხები პიდროიზოლაცია (2 ჯერად)	გ <sup>2</sup>	13	
3.2.11	არსებული კედლის ფასადის ზედაპირის გაწმენდა სილაჭავლური აპარატით	გ <sup>2</sup>	48	
3.2.12	გაწმენდილი უბნების დაფარვა ტორკრეტბეტონით, სისქით 3სმ	გ <sup>2</sup>	48	
<b>4. საბზაო სამოსის აღდგენა</b>				
4.1	ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით (0-70მმ), h-20სმ.	გ <sup>3</sup>	109	
4.2	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორლით (0-40მმ), h-16სმ.	გ <sup>2</sup>	332	
4.3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,8კგ/მ <sup>2</sup>	გ	0,23	
4.4	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფორმები ღორლოვანი ასფალტ-ბეტონის ცხელი ნარევით მარკა II, h-6სმ.	გ <sup>2</sup>	294	
4.5	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,3კგ/მ <sup>2</sup>	გ	0,09	
4.6	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორლოვანი ასფალტ-ბეტონის ცხელი ნარევით ტიპი B, მარკა II, h-4სმ.	გ <sup>2</sup>	294	
4.7	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, h <sub>ნარ</sub> -25სმ.	გ <sup>3</sup>	43	
<b>5. საბზაო მონიშვნა</b>				

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
5,1	სავალი ნაწილის პორიზონტალური მონიშვნა ერთკომპონენტიანი (თეთრი) საგზაო ნიშანსადები საღებავით დამზადებული მეთილმეთაკრილატის საფუძველზე, გაუმჯობესებული დამის ხილვადობის შუქდამაბრუნებელი მინის ბურთულაკებით ზომით 100-600 მკმ:			
	უწყვეტი ხაზები სიგანით 100 მმ (1.1)	$\text{გრძ.მ/მ}^2$	147/14.7	
	სულ პორიზონტალური მონიშვნა	$\text{მ}^2$	14,7	

‘უმარისები

რეპორტის აღგილდებულებები				რეპორტის კორდინატები			შენიშვნა
N	პ.პ.	მარცხნივ გ	მარჯვნივ გ	X	Y	Z	
რპ-1	0+30	-	42.5	316700.334	4733202.998	605.208	დამაგრებულია დიოთინის ხიდის ჭანჭიქებზე
რპ-2	0+30	-	10.80	316672.510	4733187.836	605.202	დამაგრებულია დიოთინის ხიდის ჭანჭიქებზე






არსებული გედლის 0+30ს 60-წელი გ.		604.77	604.59	604.40	604.28	604.35	604.80	604.87	605.14	605.16	605.18	605.20	605.22	605.25	605.25	605.29	605.33	604.53	604.47	604.45
საპროექტო მონაცემები	გედლის 0+30ს 60-წელი გ.	604.85	604.94	605.02	605.08	605.09														
არსებული მონაცემები	მიზანის 60-წელი გ.	603.59	601.68	599.73	599.40	599.51														
	მანძილი გ.	0+33	3	4	4	1	7													
		0+36.5			0+40			0+44		0+45										


საწყისი ვერტიკალის P-1 კოორდინატები				P-1.1 ლოგი	P-2 ლოგ	გედლის სიმაღლე (მ)
გზის პრ+	აღმოსავალი	ჩრდილოეთი	60-წელი			
0+33	316666.093	4733188.039	604.85	603.55	602.55	1.30
0+40	316662.434	4733194.008	605.02	599.88	597.99	5.17
0+40	316662.434	4733194.008	605.02	599.88	597.91	5.14
0+48	316658.118	4733200.744	605.11	599.88	597.91	5.23
0+48	316658.118	4733200.744	605.11	599.94	598.14	5.17
0+56	316653.735	4733207.436	605.17	599.94	598.14	5.23
0+56	316653.735	4733207.436	605.17	600.01	598.21	5.16
0+66	316648.222	4733216.194	605.25	600.01	598.21	5.24
0+66	316648.222	4733216.194	605.25	601.55	599.55	3.70
0+82	316639.461	4733229.857	605.39	601.55	599.55	3.84

გეოლოგია:

(1) — საბუალო სიმაღლის ზოდალი, 31a. კბ VI. ქანონი 1:0.75,  
ρ=2.80 გ/მ³, e=5.0, φ=31°, c=50 კბ/მ², R=50 კბ/მ², E=3 კბ/მ²



არმატურის ანგერება  
Ø22 A-III, @200მ ჭადრ.





ხელშეკრუნვის მარტინი

რიყის გვა (d=200-300) h=300 მმ

გელის გვა (d=200-300) h=200 მმ

33000 3-3, 4-4, 5-5, 6-6



გასტაბი 1:50



შედასახელმოვარეო მიწვევლობის ძალასი ღამა-გაბერილებები-ლასილის სააპტომოგილო გზის 77-ე აგ-ზე ამსახული დაზიანებული სამრეცი კედელის აღდენების სამუშაოები	შესახულა:	თარიღი:
ლევან კაჭათაშვილი	03ლისი, 2013.	
შეამოწა:	ნახაზი:	
ვაჟა გოგირიშვილი	№2 - 01	

რკინის ეპონის ქვედა სამრდენი კედელი კა 0+33 – კა 0+82,  
 $L=49.0$  მ.

რპინაგეტონის ქვედა საყრდენი კედლის არმირება,  
hსაჭ=3.2 მ, L=7.0 მ.




ლილონის საეცვლილო ერთ სტრუქტურა, L=7.0 მ.

	კონფიგურაცია	დღის	სიბრძე	რაოდენობა	საერთო სიბრძე
1	1	3	4	5	6
2	14 A-III	3200	35	112.0	
3	8 A-I	3520	18	63.4	
4	14 A-III	920	35	32.2	
5	8 A-I	7870	3	23.6	
6	14 A-III	1300	40	52.0	
7	8 A-I	7870	7	55.1	

ლილონის ამოკრება ერთ სტრუქტურა, გბ

არმატურის ნაკვეთობაზე	არმატურის ფოდენტი
არმატურის ნაკვეთობაზე	არმატურის ფოდენტი
კლასი A-I Ø 88	კლასი A-III Ø 88
8	14
75.4	237.4



გეტრინის გორგელობა ერთ სტრუქტურა  
B30 F200 W6  
 $V=37.9 \text{ მ}^3$



შენიშვნა:  
რპინაგეტონის კედლის კონსტრუქცია მიღებულია  
3.503.1-67 ტექნიკური პრიექტის მიხედვით

შიდასახლების მიმღებელის მიმღებელობის ძალას დამტკიცებულების სამსახურის განვითარებული კედლის აღდენის აღდენის სამსახური	შესარჩევა:	თარიღი:
	ლევან კაჭათაშვილი	03 დეკემბერი, 2013.
რპინაგეტონის კედლის კონსტრუქცია მიღებულია hსაჭ=3.2 მ, L=7.0 მ.		ნახაზი:
		ვაჟა გოგორიშვილი

რპინაგეტონის ქვედა საყრდენი კედლის არმირება,  
 $h=5.2$  მ,  $L=8.0$  მ.



ლიტერის სპეციფიკაცია ერთ სტანდარტი,  $L=8.0$  მ.

	კონკრეტის კონსისტენცია	დიამეტრი	სიმძლე	რაოდენობა	საერთო სიმძლე
1	2	3	4	5	6
გადე №1 (1 გადე)	1	14 A-III	5150	40	206.0
	4	8 A-I	7950	26	206.7
გადე №2 (1 გადე)	2	14 A-III	920	40	36.8
	4	8 A-I	7950	3	23.9
გადე №3 (1 გადე)	3	14 A-III	1300	40	52.0
	4	8 A-I	7950	7	55.7

ლიტერის ამოკრება ერთ სტანდარტი, გბ


არმატურის ნაკრიტიკა	არმატურის ფოდერაცია
გლასი A-I $\varnothing 88$	გლასი A-III $\varnothing 88$
8	14
113.1	356.7

გეტრის მოცულობა ერთ სტანდარტი  
**B30 F200 W6**  
 $V=77.4 \text{ მ}^3$

შენიშვნა:  
 რპინაგეტონის კედლის კონსტრუქცია მიღებულია  
 3.503.1-67 ტექნიკური არმატის მიხედვით

შიდა სახლის მიზნის კონსტრუქცია სამუშაო მიზნის კონსტრუქცია სამუშაო მიზნის კონსტრუქცია	შესახულის ლიტერის კონსტრუქცია	თარიღი: 03 დეკემბერი, 2013.
რპინაგეტონის ქვედა საყრდენი კედლის არმირება, $h=5.2$ მ, $L=8.0$ მ.	შესახულის ლიტერის კონსტრუქცია	ნახატი: №3 - 02

## საგზაო სამოსის კონსტრუქცია



მასალების ხარჯი საგზაო სამოსის  $1000 \text{ } \text{მ}^2 - \text{ტ} \cdot \text{გ}.$

№	მასალების დასახელება					
		ტ(მნა)	ტ(მნა)	მ³	მ³	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7
1	საფარი - წვრილმარცვლოვანი მკერივი დორდოვანი ასფალტ-ბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი B, მარტა II, h-4სმ.	97.6				გონი 9128-84
2	საფარის ქვედა ფენა - მსხვილმარცვლოვანი ფორმოვანი დორდოვანი ასფალტ-ბეტონის ცხელი ნარევი მარტა II, h-6სმ.		139.5			გონი 9128-84
3	საფუძვლი - ფრაქციული დორდი (0-40მმ), h-16სმ.			201.6		გონი 8267-82
4	ქვესაგები ფენა - ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი (0-70მმ), h-20სმ.			244.0	გონი 23735-79	



**შ.ქ.ს. "პროექტგრენკომპანი"**  
საპროექტო, საკონსულტაციო და სახსამელებლო კომპანია.  
**"PROEQTMSHENKOMPANI" L.T.D.**  
DESIGN, CONSULTING AND SUPERVISING COMPANY.

მისამართი: 01300, გორის გორი № 44 ა, თბილისი, საქართველო. 0194.

ADDRESS: № 44A IKHALTO GORA, TBILISI, GEORGIA. 0194.

TEL: (+995 590) 33-39-49; (+995 32) 236-53-82. E-mail: Rauli-razmadze@mail.ru

შიდასახლმოვალეების მიზანების  
შემთანიშვნის დაგენერილების დასდილის საპორტო მომენტი გაის 77-ე პრ-ზე  
არსებული დაზიანებული საყრდენი კედლის აღდგენის სამუშაოები

შეასრულა: \_\_\_\_\_  
ლეგან კუატაშვილი 03ლისი, 2013.

საგზაო სამოსის კონსტრუქცია


1:50





თარიღი: \_\_\_\_\_  
დახაზული: \_\_\_\_\_

შეამომა: \_\_\_\_\_  
ნახაზი: \_\_\_\_\_

აღმასი როგორი: \_\_\_\_\_  
№4 - 01

საგზაო სამუშაოების ჩასატარებლად მოძრაობის რეგულირების სქემა  
როდენაც სამუშაოები გიგანტურობის საგალი ნაწილის ნახევარზე





გეოლოგია:

- ① — საშეალო სიმტკიცის ფიქალი, 313. ჯ 6 VI. ქანიძი 1:0.75,  
 $\rho=2.80 \text{ g/cm}^3$ ,  $n=5.0$ ,  $\varphi=31^\circ$ ,  $c=50 \text{ kN/cm}^2$ ,  $R=50 \text{ kN/cm}^2$ ,  $E=3 \text{ GPa}$ ,  $E_0=7$

ზღვასახელმთივრების მნიშვნელობის  
 გამოსახულის 77-ე კმ-ზე არსებული დაარიცხული საყრდენი კედლის აღდგენის  
 სამუშაოები

თარიღი:  
 აგვისტო, 2013.


განვითარებული აროვილი

ნახატის ნომერი:

კვ 0+00 - კვ 0+19

№6 - 01


მასშტაბი 1 : 200



გეოლოგია:

- ① — საშეადო სიმტკიცის ფიქალი, 313-ჯერ VI. ქანები 1:0.75,  
 $\rho=2.80 \text{ g/cm}^3$ ,  $n=5.0$ ,  $\varphi=31^\circ$ ,  $c=50 \text{ kN/m}^2$ ,  $R_0=50 \text{ kN/m}^2$ ,  $E_0=3 \text{ GPa}$ ,  $E_0=7$

შედასახელმოწვევების მნიშვნელობის გუთა 010-წყალტუმ-ცაბერი-ლენტეხნიკასთან დაკავშირდება 77-ე პზ-ზე არსებული დაზიანებული საყრდენი კედლის აღდგენის სამუშაოები	თარიღი: აგვისტო, 2013.
განვითარების მინისტრი განვითარების მინისტრი ნახატის ნომერი: №6 - 02	ნახატის ნომერი: №6 - 02



გეოლოგია:


① — საშეალო სიმტკიცის ფიქალი, 31გ ჯგ VI. ქნიგი 1:0.75,  
 $\rho=2.80 \text{ g/cm}^3$ ,  $n=5.0$ ,  $\varphi=31^\circ$ ,  $c=50 \text{ kN/m}^2$ ,  $R_0=50 \text{ kN/m}^2$ ,  $E_0=3 \text{ MN/m}^2$   $E_0=7$

შედასახელმთიშოვებრივი მნიშვნელობის გუმაისი-წყალტუარ-ცაგერი-ლენტეხი-ლასღილის საავტომობილო გზის 77-ე კმ-ზე არსებული დაზიანებული საყრდენი კედლის აღდგენის სამუშაოები	თარიღი:
	აგვისტო, 2013.
განვითარებული კულტურული მემკვიდრეობის და კულტურული მემკვიდრეობის მდგრადი განვითარების მინიცენტი	ნახაზის ნომერი:
განვითარებული კულტურული მემკვიდრეობის და კულტურული მემკვიდრეობის მდგრადი განვითარების მინიცენტი	№6 - 03

განვითარებული კულტურული მემკვიდრეობის  
და კულტურული მემკვიდრეობის მდგრადი განვითარების  
მინიცენტი

კკ 0+36.5

გასშტაბი 1 : 200



გეოლოგია:


① — საშეადო ხიმური ფიქადი, 31გ კვ VI. ქანობი 1:0.75,  
 $\rho=2.80 \text{ g/cm}^3$ ,  $n=5.0$ ,  $\varphi=31^\circ$ ,  $c=50 \text{ kN/m}^2$ ,  $R_o=50 \text{ kN/m}^2$ ,  $E_o=3 \text{ GPa}$ ,  $E_o=7$

შედასახელმიზოვნები მნიშვნელობის  
შეთაისი-წყალტუარ-ცაბერი-ლენტეხი-ლასლილის საავტომობილო გზის  
77-ე კმ-ზე არსებული დაზიანებული საყრდენი კედლის აღდგენის  
სამუშაოები

თარიღი:  
აგვისტო, 2013.

განვითარების მინისტრი  
გვ 0+40  
მასშტაბი 1 : 200

ნახაზის ნომერი:  
№6- 04




გეოლოგია:

- ① — საშეალო სიმტკიცის ფიქსი, 313-ჯერ VI. ქნობი 1:0.75,  
 $p=2.80 \text{ kN/m}^3$ ,  $n=5.0$ ,  $\phi=31^\circ$ ,  $c=50 \text{ kPa}$ ,  $R_0=50 \text{ kPa}$ ,  $E_0=3 \text{ GPa}$ ,  $E_0=7$

შემთხვევული მნიშვნელობის გამოსის-წყალტუმ-ცაბერი-დენტების საკმომლო გზის 77-ე კმ-ზე არსებული დაზიანებული საყრდენი კედლის აღდგენის სამუშაოები	01 არისტი:
განვითარებული დაზიანებული საყრდენი კედლის აღდგენის სამუშაოები	აგვისტო, 2013.
განვითარებული დაზიანებული საყრდენი კედლის აღდგენის სამუშაოები	ნახაზის ნომერი:
განვითარებული დაზიანებული საყრდენი კედლის აღდგენის სამუშაოები	№6 - 05

განვითარებული დაზიანებული საყრდენი კედლის აღდგენის  
სამუშაოები  
გვ. 0+44  
მასშტაბი 1 : 200



გეოლოგია:

① — საშეალო სიმტკიცის ფიქალი, 31გ ჯგ VI. ქნობი 1:0.75,  
 $\rho=2.80 \text{ g/cm}^3$ ,  $n=5.0$ ,  $\varphi=31^\circ$ ,  $c=50 \text{ kN/m}^2$ ,  $R_o=50 \text{ kN/m}^2$ ,  $E_o=3 \text{ GPa}$ ,  $E_o=7$

შიდასახლები მნიშვნელობის  
 გუთაის-წყალტუგო-ცაგერი-ლენტეხი-ლასლილის საავტომობილო გზის  
 77-ე კმ-ზე არსებული დაზიანებული საყრდენი კედლის აღდგენის  
 სამუშაოები

თარიღი:

აგვისტო, 2013.


განვითარებული აროვილი

ნახატის ნომერი:

გვ 0+45

№6 - 06



მასშტაბი 1 : 200



გეოლოგია:

- ① — საშეალო სიმტკიცის ფიქალი, 313. ჯგ VI. ქანობი 10.75,  
 $\rho=2.80 \text{ g/cm}^3$ ,  $n=5.0$ ,  $\phi=31^\circ$ ,  $c=50 \text{ kN/m}^2$ ,  $R_0=50 \text{ kN/m}^2$ ,  $E_0=3 \text{ GPa}$ ,  $E_r=7$

შედასახელმთივრობის მნიშვნელობის გუთაის-წყალტუარ-ცაბერი-ლენტეხი-ლასლილის სააგრძოლო გზის 77-ე კმ-ზე არსებული დაზიანებული საყრდენი კედლის აღდგენის სამუშაოები	01რ050:
აგვისტო, 2013.	
განვითარების მინისტრი:	ნახატის ნომერი:
განვითარების მინისტრი:	№6 - 07



გეოლოგია:

- ① — საშუალო ხილტკის ფინალი, 31გ. ჯგ. VI. ქანიძი 10.75,  
 $\rho=2.80 \text{ g/l}\theta^3$ ,  $n=5.0$ ,  $\varphi=31^\circ$ ,  $c=50 \text{ kN/m}^2$ ,  $R_o=50 \text{ kN/m}^2$ ,  $E_o=3 \text{ GPa}$ ,  $E_o=7$

შიდასახლები მნიშვნელობის  
 განასახლების დაგენერირების სამართლოს განასახლების  
 77-ე პრ-ზე არსებული დაზიანებული საყრდენი კედლის აღდგენის  
 სამუშაოები

01რიცხვი:

აგვისტო, 2013.

განვითარების მინისტრი

ნახაზის ნომერი:

განვითარების მინისტრი



ნახაზის ნომერი:

განვითარების მინისტრი

ნახაზის ნომერი:

№6 - 08

მასშტაბი 1 : 200



გეოლოგია:



① — საშვალო სიმტკიცის ფიქალი, 31- ჯ გვ VI, ქანობი 10.75,  
 $\rho=2.80 \text{ g/cm}^3$ ,  $n=5.0$ ,  $\varphi=31^\circ$ ,  $c=50 \text{ kN/m}^2$ ,  $R_o=50 \text{ kN/m}^2$ ,  $E_o=3 \text{ GPa}$ ,  $E=7$

შიდასახლმიზოვნების მნიშვნელობის  
 გუთაისი-წყალტუარ-ცაბერი-ლენტეხი-ლასლილის სააგტომობილო გზის  
 77-ე კმ-ზე არსებული დაზიანებული საყრდენი კედლის აღდგენის  
 სამუშაოები

თარიღი:  
 აგვისტო, 2013.

განვითარების  
 აგენტობის მიერ  
 აკ 0+59 - აკ 0+61  
 მასშტაბი 1 : 200

ნახაზის ნომერი:  
 №6 - 09



გეოლოგია:

- ① — სამულო სიმტკიცის ფიქალი, 31გ. ჯგ VI. ქანთი 10.75,  
 $p=2.80 \text{ გ/მ}^3$ ,  $n=5.0$ ,  $\varphi=31^\circ$ ,  $c=50 \text{ გვ/მ}^2$ ,  $R_0=50 \text{ გვ/მ}^2$ ,  $E_0=3 \text{ გვ/მ}^2$   $E_0=7$

შედასახელმიზოვნები მნიშვნლობის  
 გუთაისი-წყალტუარ-ცაბერი-ლენტეხნიკური სამსახურის გუის  
 77-ე კმ-ზე არსებული დაზიანებული საყრდენი კედლის აღდგენის  
 სამუშაოები



თარიღი:

აგვისტო, 2013.

განვითარების მინისტრი  
 განვითარების მინისტრი  
 განვითარების მინისტრი  
 განვითარების მინისტრი  
 განვითარების მინისტრი

ნახაზის ნომერი:

№6 - 10



გეოლოგია:

① — საზოგადო სიმტკიცის ფიქსაცია, 31 კვ კვ VI. ქანიძი 10.75,  
 $\rho=2.80 \text{ g/cm}^3$ ,  $n=5.0$ ,  $\varphi=31^\circ$ ,  $c=50 \text{ kPa}$ ,  $R_0=50 \text{ kPa}$ ,  $E_0=3 \text{ GPa}$ ,  $E_0=7$




შიდასახელმიზოვნების მცირებელობის  
 გუთაისი-წყალტუარ-ცაბერი-ლენტეხნიკური სამუშაოების განვითარების  
 77-ე კმ-ზე არსებული დაზიანებული საყრდენი კედლის აღდგენის  
 სამუშაოები

თარიღი:  
 აგვისტო, 2013.

განვითარების მინისტრის  
 განვითარების მინისტრის  
 განვითარების მინისტრის  
 განვითარების მინისტრის

ნახაზის ნომერი:

№6 - 11



გეოლოგია:

- ① — საშუალო ხიმურიცის ფიქალი, 31გ. ჯგ VI. ქნიდი 1:0.75,  
 $\rho=2.80 \text{ g/lb}^3$ ,  $n=5.0$ ,  $\varphi=31^\circ$ ,  $c=50 \text{ lb/in}^2$ ,  $R_0=50 \text{ lb/in}^2$ ,  $E_0=3 \text{ lb/in}^2$   $E_0=7$