

პროექტი

სს "საქართველოს რკინიგზა"-ს ფილიალ " მგზავრთა გადაყვანა"-ს ტექნიკური
დაპარტამენტის ქუთაისის სალოკომოტივო დაპოს ერთ შენობაში მდებარე
მექანიკური, თბომავლის და ელმავლის შემკეთებელი სამქროების და დეპოს
ტერიტორიაზე მდებარე სილის საშრობი შენობის რეაბილიტაციის პროექტისათვის

ელმავალშემკეთებელი სამქროს ტექნიკური მდგომარეობის კვლევა და გადახურვის
ფილების გამაგრების მოწყობის პროექტი


შპს "არტბერი"

პროექტი

სს "საქართველოს რკინიგზა"-ს ფილიალ "მგზავრთა გადაყვანა"-ს ტექნიკური
დაპარტამენტის ქუთაისის სალოკომოტივო დაპოს ერთ შენობაში მდებარე
მექანიკური, თბომავლის და ელმავლის შემკეთებელი სამქროების და დეპოს
ტერიტორიაზე მდებარე სილის საშრობი შენობის რეაბილიტაციის პროექტისათვის

ელმავალშემკეთებელი საამქროს ტექნიკური მდგომარეობის კვლევა და გადახურვის
ფილების გამაგრების მოწყობის პროექტი

დირექტორი:



მ. ბერიძეშვილი


თბილისი - 2014წ

განვითარებას დამოუკიდებელი კონკრეტული მიზანია

ჩატვირთვის ფორმა

ატარებული ნაღვებისგან შედგინად სკოლი ფილები

33000 2-2




მასალების სეციურიკაცია 1 ელემენტზე


№ №	პირი	დასახულება			ტერმუნიტა	ერთეული	სიგრ
		სიმძიმე	სიმძიმე	სიმძიმე			
1	ორტექსები № 24 H=240 მმ.	გოსТ-8239-89	6X2 მ	12.0 კ	27.3 კგ	327.6 კგ	
2	ლითონის ზოლოვანა 50X1000	გოსТ-103-76	50X50X10 მმ	0.5 კ	3.93 კგ	1.96 კგ	
3	ლითონის ზოლოვანა 50X1000	გოსТ-103-76	120X50X10 მმ	0.96 კ	3.93 კგ	3.8 კგ	
4	ლითონის ზოლოვანა 120X1000	გოსТ-103-76	250X120X10 მმ	1.0 კ	9.42 კგ	9.42 კგ	

ըստության խառնօր նշյալ: $342.8 \text{ լ} \times 71 = 24337,4 \text{ լ}$


342.78 13




33000 1-1




3-3



1-1



2-2



କ୍ଷମାର୍ଥ

3360336030

Xerophytic habitats


სს "საქართველოს რეინიტაცია"-ს მიერთა " გენერალუ
გადამზადა"-ს მიერთა დამატებითი, გაითანხოს
საღირებელი დაკავ დამავლის გენერალუ
სააგრძოს გადამზადის ფილავის გადამზადის პროცეს

የኢትዮጵያ ሪፖርት

ერთობის გადამდებარები



o.3946666666666666 3.76 81
Page (+995 32) 53 36 04
2020-09-06 14:45:46



საერთო გადამზადების მიზანის კომიტეტი

ԱՐԴ	ՏԵՍԱՆԻՇՎԱԾ	ԹԱՏԱԿԱԲՈՒՋԵԱԾ	ՏԵՍ	ՑԱՆՑ	ՑԱՆՑ
		ՊՐԵՄԻԱ			
B-1		C #30	t = 5960	2	—
B-2		C #16	t = 1450	2	—
B-3		H #16	t = 1450	3	—
	c 140X90X8		t = 80	10	—
	Ճ564030				
	M16		t = 50	20	—
					501,0 ՃՃ

საეპიფანიანი აღსაღვეო მოწოდების
უცლის

ԱՐԲ	ԱՀՀԱՅՈՒԹԵՎ	ՋԱԿԱԲԵՐԵՎԱԾ	ՏԻ	ՑԱՆԿ	ՑԱՆԿ	ԴՐԵՄԱՅԻՆ
<u>ԸՆԹԱԾՈՅՆ</u>						
1*		∅ 12 A500c t = 2600	32	2.31	73.88	Ճ
2*		∅ 6 A240c t = 1600	48	0.36	17.05	Ճ
<u>ՑԱՆԿԱԾՈՅՆ</u>						
		ՑԱՆԿԱԾՈՅՆ B 25			91.0	Ճ
					0.6	Ճ

29608363

33603360:

1. ՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԱՇԽԱՏԵԿԱՅԻ ՅԵՄԱԿԱՅՈՒՆԱ ՔԱՂԱՔԱՅԻ ՀԱ ԱՐԵՎԱՆ ԿԵԼՈՒ ՀԱՅԱՀԱՆՈ ՅՀ. ՅԵՐԱՎԱՆՈՒ, Յ 42 և Յ 42 A ԱՌՈՅԵԹՆՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱՐՆԵՐՆԱԽՈՒՆ;
 2. ԱՌՈՅԵԹՆՐԱՅԻՆ ՅՈՒՆԱՀԱՆՈՒ ԽԱՅՄՈՒ ԿԱՐՈՅԵՑԲԱՆՆ - 1 ԳՐԱԴԱՐԱՆ:

Վանաձորի հակոբյանց

අනුවාදයෙහි ප්‍රතිච්ඡාව සඳහා



63

ശ്രീകൃഷ്ണന് 8. പ്രസിദ്ധമാണെങ്കിൽ

001 06306360

ଶ୍ରୀ କୃତ୍ୟାମା ଗାଁ

পরিবেশ

ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀ କଣ୍ଠାରୀ

բարեկամություն

ქუთაისის დეპოს ნაგებობების კონსტრუქციული ნაწილების დეტალური მონიტორინგი

დამკვეთის მიერ მოცემული ტექნიკური დავალების შესაბამისად შპს „არტბერი”-ს სპეციალისტთა ჯგუფის წინაშე ხაკვლევად, მოცემული თბილქტების ვიზუალური დათვალიერების შემდეგ, ჩაუტარდა დეტალური გამოკვლევა, რომლის შედეგების ანალიზის საფუძველზე დადგინდა შემდეგ:

1. გადახურვის წიბოვანი ფილები

ელმაგალშემკეთებელი საამქრო გადახურულია ანაკრები, რეინა-ბეტონის წიბოვანი გადახურვის ფილებით, (იხ. სურათი) წლების მანძილზე, ბურულის დაზიანების გამო, საამქროს ინტერიერში, გადახურვის წიბოვანი ფილების კვეთის გავლით, ჩაედინებოდა ატმოსფეროდან მოსული ნალექები, რის გამოც აღნიშნული ფილების ქვედა ზონის არმირების დამცავი ბეტონის ფენა შემცირებულია. აღინიშნება არმირების გაშიშვლებული ზონებიც.

არმირების გაშიშვლებული ზონების რეპერულ წერტილებში, სპეციალისტთა ჯგუფის მიერ განხორციელდა ლაბორატორიული გამოკვლევა.

კოროზიის ხარისხის დადგენის მიზნით, რომლის შედეგები მოყვანილია შესაბამის მონიტორინგის ცხრილ №1-ში

ცხრილი №1

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V _a	-45	-55	-48	-49	-53	-51	-54	-42	-47	-50

Vსაშ= -49,40

(ГОСТ 13819 —

68)

აღნიშნული მიმართულებით, კვლევა განხორციელდა, შესაბამის ხელხაწყოს დასაშვებ გარემოს $T=18^{\circ}\text{C}$ ტემპერატურაზე (დასაშვები ტემპერატურა $+10^{\circ}\text{C}+42^{\circ}\text{C}$ - მდე) პოტენციალთა სხვაობის საშუალო

მნიშვნელობა შეადგინს -49,40 მგ-ს, რაც დასაშვებ დიაპაზონშია
(დასაშვები დიაპაზონია 0-დან -60-მდე-მდე.)

არმირების შიშველ ზონებში განვითარებულია ზედაპირული ქანგვა,
რომელიც კრისტალურ მესერში არ არის შეღწეული. უარყოფითი
მნიშვნელობა მიუთითებს აგრესიულ გარემოზე. კოროზიის ხარისხი
მიახლოებულია ქრიტიკულ ზღვარს, აქედან გამომდინარე საჭიროა
შიშველი არმირების ზონები დამუშავდეს ანტიკოროზიული ხსნარით,
თანდართული ინსტრუქციის შესაბამისად და დაიფაროს ბეტონის
დამცავი ფენით. ხელსაწყო მუშაობს იმპულსური ინდუქციის პრინციპზე,
რეპერულ წერტილებზე ზონდის უშაალო კონტაქტით.

2. ანაკრები, რკინა-ბეტონის ფილები

თბომავალ შემკეთებული საამქრო გადახურულია ანაკრები, რკინა-
ბეტონის ფილებით. მათი შემადგენელი ბეტონის სიმტკიცის კონტროლი
განხორციელდა ურდვევი მეთოდის გამოყენებით. რომლის შედეგები
მოყვანილია შესაბამის მონიტორინგის ცხრილ №2-ში.

შენიშვნა: 1 ანათვალი მიღებულია 100სმ² ფართზე 9 ანათვლიდან
მიღებულია 1 საშუალო არითმეტიკული სიდიდე.

Nº	კონსტრუქციის დასახელება	ჩაქტებზე აღებული ანათვა ლი	ანათვალის შესაბამისი სიმტკიცე მან	სიმტკი ცე კგ/სმ ²	ხელსაწყოს მასიმალური ცდომილება გათვალისწინებილი. შესაბა მის ანათვალზე კგ/სმ ²
1	2	3	4	5	6
	გადახურვის ანაკრები ფილა				
1	„-“	25	28	285	250,0
2	„-“	25	28,5	290	255,2
3	„-“	25,4	28,9	295	259,6
4	„-“	26,8	30,4	310	272,8
5	„-“	26,3	29,9	305	272,8
6		25,9	29,4	300	264,0

	„—“				
7	„—“	25,4	28,9	295	259,6
8	„—“	25	28	285	250
9	„—“	25	28,5	290	255,2
10	„—“	25,4	28,9	295	259,6
11	„—“	26,8	30,4	310	272,8
12	„—“	26,3	29,9	305	268,4
13	„—“	25,9	29,4	300	264,0
14	„—“	25,4	28,9	295	259,6
15	„—“	25	28	285	250
16	„—“	25	28,5	290	255,2
17	„—“	25,4	28,9	295	259,6
18	„—“	26,8	30,4	310	272,8
19	„—“	25,9	29,4	300	264,0
20	„—“	25,4	28,9	295	259,6

როგორც ცხრილის შედეგებიდან ჩანს, ბეტონის სიმტკიცის მნიშვნელობა იცვლება 285 კგ/სმ²-დან 310 კგ/სმ²-მდე, რაც ქარხნული წარმოების ფილტრისათვის დასაშვებია.

3. ელმავალ შემკეთებელი ახალი საამქროს შემადგენელი

მზიდი კედლების ბლოკის წყობა

ელმავალ შემკეთებელი ახალი საამქროს მზიდი კედლების წყობა შესრულებულია სამშენებლო ბლოკით (0,2 X 0,2 X 0,4) ბლოკების შემაერთებელი დუღაბი, მთელ რიგ ზონებში გამოფიტულია, მათ ჭდობაში აღინიშნება კავშირების რდველა, როგორც პორიზონტალური, ასევე კერტიკალური მიმართულებით. წყობაზე აღინიშნება დანესტიანებული უბნებიც.

გამოყენებული აპარატურა

1. ლაზერული მანძილმზომი, Leica ფირმის 300 მ-იანი დიამაზონით
2. ულტრასონოგრაფი Elkometer 331, მოდელი BH, ლითონის გდებარეობის და განლაგების და დამცავი ფენის დადგენა 20 სმ—ანი შეღწევადობით;
3. შეეიცარელი ფირმის „Proceq“-ის მოდელი NR/LR შმიდტის ჩაქები.
4. ულტრასონოგრაფი Elkometer, ზონდი Help Cell .

შეასრულა:

ბ. ჭურჭელაური