




PROJECT COMPANY		ნახ. № 1
ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე სკვერების აღდგენა უძველესი საგანგებო		
შპს „პროექტ კომპანი“	გაგები II კორპუსის მიმდებარედ (აღდგენისპროექტის გეგმა)	მ. 1:2000



შ.პ.ს “პროჯექტ კომპანი”

*ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის
ტერიტორიაზე სკვერების აღდგენა-შეკეთების
სამუშაოებისთვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციისა (დეფექტური აქტები) და ესკიზური
ნახაზების შედგენის სამუშაოები*

ბაგები N2

თბილისი 2015 წ.

შ.პ.ს “პროჯექტ კომპანი”

*ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის
ტერიტორიაზე სკვერების აღდგენა-შეკეთების
სამუშაოებისთვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციისა (დეფექტური აქტები) და ესკიზური
ნახაზების შედგენის სამუშაოები*

ბაგები N2

შპს “პროჯექტ კომპანი”-ს
გენერალური დირექტორი

გ.ჭყოიძე

მთავარი ინჟინერი

გ.თედიაშვილი

თბილისი 2015 წ.

განმარტებითი ბარათი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე სკვერების აღდგენა-შეკეთების სამუშაოებისთვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა (დეფექტური აქტები) და ესკიზური ნახაზების შედგენის სამუშაოები შესრულებულია შ.პ.ს „პროჯექტ კომპანი“-ს მიერ ვაკის რაიონის გამგეობასთან გაფორმებული #2.9.14./10/39 ხელშეკრულების საფუძველზე.

ამა წლის მაისის თვეში შ.პ.ს „პროჯექტ კომპანი“-ს თანამშრომლების მიერ ადგილზე დეტალურად იქნა დათვალიერებული ბაგების N2-ში არსებული სკვერი და დაგინდა რომ საჭიროა შემდეგი სამუშაოების გატარება:

4 ც სკამის შეღევა 3,5 მ²

1 ც. ახალი სკამის ჩადგმა.

შეიღებოს გაცვეთილი საქანელა და სხვა ლითონის კონსტრუქციები 5,5 მ².

ტერიტორიის დასუფთავება 50 მ² (ბალახის გათიბვა).

3ც ნაგვის ურნის მოწყობა.

შეიცვალოს საქანელაზე ჩამოსაკიდებელი (ხამუტი)











სკვერებში დასადეგამი ურნის ტიპი



ზომები:

სიმაღლე: 70, სიგრძე: 60, სიგანე: 60

მასალა: ხე, რკინა

აღწერილობა:

მალსლა:ხე-დამუშავებული მაღალი ხარისხის ანტიკოროზიული სამმაგი ლაქით

სკვერებში დასადგმელი სკამების ტიპი



ზომები:

სიმაღლე: 70, სიგრძე: 180, სიგანე: 60

აღწერილობა:

თუჯის აქსესუარები დამუშავებულია ანტიკოროზიული უმაღლესი ხარისხის ლაქით . რაც ახანგრძლივებს ნაკეთობის ხარისხის შენარჩუნებასა და გამძლეობას.

მალსლა:ხე-დამუშავებული მაღალი ხარისხის ანტიკოროზიული სამმაგი ლაქით