

შპს „ჰიდრომშენ“-ი

ქ.თბილისში, გლდანის მე-III მ/რ №10 ა-ს მკვეთრი წყალსადენის ქსელის
რეაბილიტაციის

პროექტი

დირექტორი:



ბ.გვალია

თბილისი 2015

განმარტებითი ბარათი

გლდანის მე-III მ/რ №10 ა და №79 ბ კორპუსებს შორის არსებულ ყოფილ საბავშვო ბაღის წყალსადენის რეაბილიტაციის პროექტის შედგენა გამოწვეულია არსებული წყალსადენის ლითონის მილის $\varnothing 50$ მმ $L=45$ მ $\varnothing 63$ მმ პლასტმასის 16 ატმ. მილით, ლითონის მილის დაზიანების გამო. დაჭაობებულია ტერიტორია, ასევე მოსაწყობია დამატებით ახალი ქა.

ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია 2015 წლის I კვარტლის ფასებში.

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებაში სამშენებლო სამუშაოებზე ზედნადები ხარჯების ნორმა განისაზღვრა 10 %-ით, გეგმიური დაგროვების ნორმა 8%-ით.

რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებსა და ხარჯებზე განისაზღვრა 5 %-ით, საქართველოს რესპუბლიკის ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამინისტროს მიერ 1996 წლის 14 აგვისტოს №54 ბრძანებით დამტკიცებული ფასწარმოქმნის საკითხების რეგულირების მეთოდური მითითების მ.31.1-ის საფუძველზე ღარს.




სახარჯთაღრიცხვო ანგარიშში გათვალისწინებულია დამატებითი ღირებულების გადასახადი 18%-ის ოდენობით საგადასახადო კოდექსის XIV კარის XI-II თავის 281 მუხლის 3.1 თანახმად.

გეგმვა



1:500

სიბუჯაციური გეგმა



გლდანის I I მკრ. 10 ^ა - 79 ^ბ წყალსადენი ქსელი	შ.პ.ს. ჰიდრომშენი +
სიბუჯაციური გეგმა	დახაზა: <i>გ. აბა</i> ი. თხილიძე

ქ.თბილისში გლდანის III მკ/რ-ი კორპუსი №10ა მიმდებარე ყოფილი
საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის
დეფექტური აქტი

№	სამუშაოთა დასახელება	ერთ. განზ.	რაოდენობა
1	3	4	5
1	გრუნტის მოჭრა ხელით ძველი მილების დემონტაჟისათვის	მ³	8,1
2	Ø 50 მმ ფოლადის მილის დემონტაჟი	გრძ.მ	45
3	ქვიშა საფარის მოწყობა ახალი მილების ქვეშ 100 მმ	მ³	1,35
4	Ø 63 მმ ფოლადიანი 16 ატმ პლასტმასის მილის მონტაჟი ფასონური ნაწილებით	გრძ.მ	45
5	მილის ღირებულება 16 ატმ	გრძ.მ	45
6	მილის მიერთება არსებულ ქსელთან	წერტ	2
7	წყალსადენის ჭის მოწყობა ზომებით 0,6X0,6X0,6	მ³	0,21
8	ქვიშა ხრეშოვანი ნარევის მოწყობა ძირის ქვეშ	მ³	0,036
9	ჭის ძირის მოწყობა სულფატომედეგი ცემენტის შემცვლილი ბეტონით	მ³	0,054
10	ბეტონი სულფატომედეგი	მ³	0,057
11	ჭის კედლების მოწყობა წითელი აგურით	მ²	1,44
12	ჭის გალესვა ორი მხრიდან სულფატომედეგი ცემენტის ხსნარით	მ²	2,88
13	ჭის ხუფი თინუქის ჩარჩო 8 მმ	მ²	0,5
14	ურდული d=63 მმ 3516	ც	2
15	წყლის მილების შემოწმება გერმეტულობაზე დაწნევის მეთოდით დეზინფექცია და გამორეცხვა	გრძ.მ	45
16	მოჭრილი გრუნტის უკუჩაყრა დატკეპნით	მ³	8,1

შპს "ჰიდროშენ +"-ის
დირექტორი:



/ბ.გვალია/