


ჭრილი 1-1 მ 1:100



	ღასახელება	კვეთი	მომ. კუმ.მ
1	2	3	4
1	მაშქრლატი	200X70	0.9
2	ნონონი	70X140	3.2
3	კოჭი	160X100	3.60
4	ღბარი	70X140	0.20
5	ბანონი	70X140	0.09
6	ირობანი	70X70	0.30
7	ფიცარი	200X25	1.20
			10.3

A photograph showing the interior of a damaged roof structure. The image captures a network of wooden rafters and beams, many of which are weathered, cracked, or broken. The floor is covered with debris, including wood shavings, small pieces of wood, and some metal scraps. The lighting is somewhat dim, highlighting the textures of the aged wood and the extent of the structural damage.



დირექტორი	რ. ღიშნაძე	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი	სტაფი	ფურც.		
არქიტექტორი	ბ. შინდელია					
			ორთავთუშში კვლევებისა და	მპ		
ღანაუა	ბ. შინდელია		აღმდინებრივი უნების რეკონსტრუქცია	უპს "აგროსერვისი"		
უმაღლესი	თ. ბერიძე	გადასვრის კონსტრუქციული გეგმა				