


ქვემოთ არაიანგარსებულ სახლიდან წყლის მოცილების სისტემის პროექტი



შესასვლელი

საღებო ტიპის კომპლექტი - 145.8 მ  
 გეგმა  
 ნაგებობის სახელია


საღებო ტიპის კომპლექტი - 145.8 მ  
 გეგმა  
 ნაგებობის სახელია



საღებო ტიპის კომპლექტი - 145.8 მ  
 გეგმა  
 ნაგებობის სახელია



თხრილის სქემატური პრიმი I-I



- არსებული მიწის ფენა
- ბეტონის ფენა
- თხრილის ამოვსება ლორღით

"გეგმა"		თხრის სქემატური პრიმი			
ს. კ.	ფურცელი	შენიშნის საპირფარეო		გეგმავი	გეგმავი
3-3				გეგმავი	გეგმავი
		პროექტორის საპირფარეო ნაწილი		გეგმავი	გეგმავი

141267904

გეგმავი

შ.პ.ს. „ვიმანი“

16 აგვისტო 2012წ.

**ახსნა-განმარტებითი ბარათი**

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის მიერ 2012 წლის 5 ივლისს ფოთის საქალაქო სასამართლოსთვის საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის სასულმწიფო შესყიდვასთან დაკავშირებით გამოცხადებულ გამარტოებულ ელექტრონულ ტენდერში (SPA120018759) გამარჯვებული ფირმა „ვიმანი“ წარმოგიდგინო ქ. ფოთის საქალაქო სასამართლოსთვის საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტებს:

1) ხარდაფში წყლის წარმომავლობა და შესაბამისად განსახორციელებელი საპროექტო სამუშაოები.

~~2) სასურათის შესწავლა და შესაბამისად განსახორციელებელი საპროექტო სამუშაოები.~~

~~3) ტენდერადსერი უცხოეთიდან თავსუ გადახურვის შესწავლა და შესაბამისად განსახორციელებელი საპროექტო სამუშაოები.~~


4) აღკეთობის გარეთა შემოხვის განსაკუთრებით ფანჯრების გარშემო შესწავლა და შესაბამისად განსახორციელებელი საპროექტო სამუშაოები.

5) შენობის შიგნით დაზიანებული ადგილების სრული აღწერა და შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვისა და დეფექტური აქტის წარმოდგენა.

6) ყველა სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოების სრული ხარჯთაღრიცხვა.

შენიშვნა: შენობის ინტერიერში კედლების დამუშავებისათვის გამოსაყენებელი ნესტგამძლე მასალა აუცილებლად უნდა იყოს "პლასტიპროფი"-ს ("PLASTIPROOF") თხევადი პლასტიფიკატორი, რომელიც მაღიან კარგ შედეგს იძლევა ანალოგიურ სამუშაოებზე.

შ.პ.ს. „ვიმანი“-ს დირექტორი



ვაჟაშვილი

შ.პ.ს. „გიმანი“


16 აგვისტო 2012წ.

ახსნა-განმარტებითი ბარათი

1) სარდაფში წყლის წარმომავლობა და შესაბამისად განსახორციელებელი საპროექტო სამუშაოები.

შენობის სარდაფში ჩატარებული კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ წყალი, რომელიც ამჟამად იმყოფება ხარდაფში 20-25 სმ-ის სიმაღლეზე, წარმოადგენს გრუნტის წყლებს, რომლის მოცილებისათვის საჭიროა სასამართლოს შენობის გარშემო მოეწიოს ხაღრეჩაჟი სისტემა 1.5 მ სიღრმის თხრილის გათხრით, რაც შენობას ააცილებს გარედან შემონადენი გრუნტის წყლის მოწოდას. გრუნტიდან თხრილში მოხვედრილი წყლის შეკრევა მოხდება შენობის გარეთ ამოთხრილი 2 მ სიღრმის ჭაში, რომელშიც დამონტაჟებული ედ. წყალსაქანი ტუმბო განსახდვრულ დონეზე ამოსული წყლის შედეგად ხაერთდება ავტომატიურად და დაგროვილი წყლის გადაქანვა მოხდება სასამართლოს შენობასთან 8 მ სიღრმის მანძილზე არსებულ საწინააღმდეგე ჭაში. ეს ოპერაცია ჩატარდება სისტემატიურად წყლის დონის მომატებასთან შესაბამისად. წარმოგიდგენთ პროექტს: იხ. ნახაზი ა-1, ა-2, ა-3.

შ.პ.ს. „გიმანი“-ს დირექტორი



ბ.ბ.მ.მ.მ.მ.მ.

შ.პ.ს. „გომანი“

16 აგვისტო 2012წ.

ახსნა-განმარტებითი ბარათი


4) აღუკობნდის გარეთა შემოსვის, განსაკუთრებით ფანჯრების გარშემო შესწავლა და შესაბამისად განსახორციელებელი საპროექტო სამუშაოები.

შენიშნის ფასადის აღუკობნდით მოპირკეთების დათვალიერებისას გამოიკვეთა შემდეგი დეფექტები:

ა) შენობაზე არსებული ყველა (77 ერთეული) ფანჯრის ფასადის რაფა მოწობილია მორისონტალური მდგომარეობიდან ქვემოთ დახრილი კუთხით მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მიმართ, რის შედეგადაც წვიმის დროს ფანჯარასა და ფანჯრის გარე რაფას შორის დეფექტ წყლის ვუბზე რომელიც იფონება და შეიწოვება ფანჯრის შიდა რაფის ქვეშ და ახიანებს ინტერიერს სინესტისაგან. ამ პრობლემის აღმოჩენიერებად საჭიროა ავერ-კადათის გამოყენებით მოიხსნას არსებული ყველა ფანჯრის რაფად შეკერილი აღუკობნდით და შეიცვალოს ახლით შესაბამისი დახრითა და ნორმირებული წესების დაცვით.

ბ) ქვეითის ნესტიანი კლიმატის გამო აღუკობნდით მოპირკეთებასა და სასამართლოს შენობის კედლებს შორის წარმოქმნილი სინესტე (კონდენატი) ვეღარ ახდენს არსებული დახურული სივრცეიდან აორთქლებას და შესაბამისად ხდება შენობის კედლის ძვალაუნებურად დანესტინება, რაც სასიანთა შენობის ექსტერიერისთვისა და ინტერიერისათვის. ამ სიტუაციისაგან შეტნაკლებად (არა ხრელად) თავის დაღწევის მიზნით საჭიროა აღუკობნდის მოპირკეთებასა და შენობის კედლებს შორის მოხდეს ბუნებრივი განთავება, რაც მდგომარეობს შემდეგში: შენობის პარაპეტის მოწობის დროს უნდა მოხდეს პარაპეტის ქვედის გადაცილება გარეთ კედლის კიდიდან 20 სმ-ით, ხოლო აღუკობნდის მოპირკეთების სიმაღლე პარაპეტის კედლის ძირიდან მოიხსნას 10 სმ-ით, რადგან მოხდეს ორმხრივი განთავება ქვემოდან, რომელიც დია მდგომარეობასა და სემიდან. წარმოუდგენთ შესაბამისს პროექტს: იხ. ნი.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.ს.

შ.პ.ს. „გომანი“-ს დირექტორი



გ.გ.გ.გ.გ.გ.გ.გ.

შ.პ.ს. „გიმანი“

16 აგვისტო 2012წ.


ახსნა-განმარტებითი ბარათი

5) შენობის შიგნით დაზიანებული ზოგიერთი ადგილების აღწერა და შესაბამისი ზომების მიღების ახსნა-განმარტების წარმოდგენა.

ა) არქივის ოთახის ერთ კუთხეში დაზიანებული კედლის გასწვრივ ფახალზე სასამართლოს კვლევა და ალუკობონდის მოპირკეთებას შორის მოწყობილია ხაჭურავიდან ჩამონადენი წყლის ჩინილურე 100 მმ-იანი პლასტმასის მილი, რომელიც დაზიანებულია. ამისათვის ჩაქირაა მილის მიმდებარე ალუკობონდის ფახალის მოხსნა და დაზიანებული მილის გამოცვლა.

ბ) შენობის I სართულზე არსებული სასამართლო დარბაზის მიმდებარე დერეფნის ქუჩი და კედლები დაზიანებულია II სართულიდან ჩამონადენი წყლის გამო. კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ წყლის გაუიხეა ხდება საბოლოო ცენტრალური გათბობის სართლის შესაფუძვ. რაც ადასტურებს იმას, რომ II სართულზე დერეფნის თავზე არსებულ ქუჩურ სასამართლო დარბაზის იატაკში დაზიანებულია ცხელი წყლის მილი უარკვეველ მთაკვეთზე, რისი რეაბილიტაციაც არის ჩაქირა (აივარის იატაკი, ამლითხარის მოჭიმვა, შეიჯვალის დაზიანებული მილი, დაეცის იატაკი ხელახლა).

შ.პ.ს. „გიმანი“-ს დირექტორი



უპასუხეობს