

q. gori. kecxovelis quCa.

samuSaoTa moculobis krebsiT i uwyisi #2-1

#	samuSaos dasaxe leba	ganzomi l eba	raodenoba	SeniSvna
1	2	3	4	5
1	dangreuli asfaltis safaris ormoebis damuSaveba da nawiburebis Camontvrevi pnevmaturi CaquCiT sisqiT 5 sm.	m ³	36	
2	montvreuli nawilebis datvirTva avtoTviTmc lelebze da transportireba 5 km. manZilze nayarSi	m ³	36	
3	ormoebis da nawiburebis damuSaveba Txevadi bitumiT	t	0,518	
4	ormoebis da nawiburebis aRdgena wvri lmarcvlovani, mkvrivi, RorRovani asfaltbetonis cxeli nareviT, tipi „b" marka II sisqiT 5 sm.	m ²	719	

Seadgina:

j. saZag l iSv i l i

ქ. გორი კეცხოველის ქუჩის ორმოული შეკეთების

უწყისი №2-2

№	მონაკვეთის საზღვარი		მონაკვეთის სიგრძე- მ	არსებული გზის ელემენტების მდგომარეობა	დეფექტების აღმოსაფხვრელად დასასვლი სამუშაოები	განზომილება	რაოდენობა		შუბის რაოდენობა ც	მოგროვილი გრუნტი მ ³	ღორღი მ ³ სისქით 10 სმ.	მილი გრძმ.
	პკ-დან	პკ-მდე					მონგრევა მ ²	მოფრევა მ ²				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0+00	1+05	105	ასფალტის საფარი კარგ მდგომარეობაშია								
2	1+05	1+76	71	არსებული ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მოფრევა სისქით 5 სმ. შემდგომი ორმოული შეკეთებით	მ ²		107				
3	1+76	2+91	115	არსებული ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მოფრევა სისქით 5 სმ. შემდგომი ორმოული შეკეთებით	მ ²		30				
4	2+91	5+52	261	არსებული ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მოფრევა სისქით 5 სმ. შემდგომი ორმოული შეკეთებით	მ ²		61				
5	5+52	7+58	206	არსებული ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მოფრევა სისქით 5 სმ. შემდგომი ორმოული შეკეთებით	მ ²		30				
6	7+58	9+35	177	არსებული ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მოფრევა სისქით 5 სმ. შემდგომი ორმოული შეკეთებით	მ ²		50				
7	9+35	9+77	42	არსებული ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მოფრევა სისქით 5 სმ. შემდგომი ორმოული შეკეთებით	მ ²		62				
8	9+77	12+31	254	არსებული ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მოფრევა სისქით 5 სმ. შემდგომი ორმოული შეკეთებით	მ ²		284				

9	12+31	13+13	82	არსებული ასფალტის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მოფრეზვა სისქით 5 სმ. შემდგომი ორმოული შეკეთებით	მ²		45				
10	13+13	14+72	159	არსებული ასფალტის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მოფრეზვა სისქით 5 სმ. შემდგომი ორმოული შეკეთებით	მ²		50				
	ჯამი							719				

შეადგინა:

ჯ.საძაგლიშვილი

