

ნახაზები

ს ა რ ჩ ვ ვ 0

I. განმარტებითი ბარათი

5

II. უწყისები

13

1.	მიწის სამუშაოების პიკეტური დათვლის უწყისი	15
2.	საყრდენი კედლის აღდგენა-მოწყობის სამუშაოთა მოცულობების უწყისი	16
3.	რკ/ბეტონის კიუვების დარების მოწყობის სამუშაოთა მოცულობების უწყისი	17
4.	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის აღდგენის სამუშაოების მოცულობების უწყისი	18
5.	სამუშაოთა მოცულობების კრებსითი უწყისი	19
6.	მანქანა-მექანიზმების უწყისი	22

III. ნახაზები

24

1.	სიტუაციური გეგმა	1
2.	საყრდენი კედლის ფასადი, ჭრილი და ხიმინჯების განლაგება როსტვერკზე	2
3.	ნაბურღ-ნატენი ხიმინჯების არმირება	3
4.	რკ/ბეტონის როსტვერკის არმირება	4
5.	რკ/ბეტონის კიუვების დარების კონსტრუქცია	5
6.	საგზაო სამოსის კონსტრუქცია	6
7.	განივი პროფილები	7

I. განმარტებითი გარამი

1. შესავალი

შიდასახელმწიფო ებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-ალპანა-მამისონის უდელტებილის საავტომობილო გზის 104-ე კმ-ში ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის აღდგენის საპროექტო დოკუმენტაცია შედგენილია შპს „გზაკომუნპროექტი“ და ექსპერტიზა”ს მიერ საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 2013 წლის თებერვლის დავალების საფუძველზე.

დავალებას საფუძვლად დაედო საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ტექნიკური ზედამხედველობისა და მონიტორინგის სამმართველოს 2013 წლის 01 თებერვლის №342 მოხსენებითი ბარათი.

აღნიშნული დავალების საფუძველზე 2013 წლის თებერვლის თვეში სათანადო კვლევაძიების ჩატარების შემდეგ შპს „გზაკომუნპროექტი“ და ექსპერტიზა”ს სპეციალისტების მიერ დამუშავდა წინამდებარე საპროექტო დოკუმენტაცია:

1. СНиП 2.05.02-85 - „საავტომობილო გზები“
2. СНиП 3.06.03-85 - „საავტომობილო გზები“.
3. СНиП 2.03.01 - 84 - „ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციები“
4. СНиП 3.06.04-91 - „ხიდები და მილები“
5. СНиП 2.02.03-85 - „ხიმინჯოვანი საძირკვლები“
6. СНиП III-4-80* - „უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში“
7. СНиП III-3.01.01-85 - „მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია“

გამოყენებულია აგრეთვე BCH, ГОСТ-ები და ISO 9001. 2008წ, ტექნიკური ლიტერატურა და წინა წლების საპროექტო მასალები.

2. არსებული მდგომარეობა

ქუთაისი-ალპანა-მამისონის უდელტებილის საავტომობილო გზის 104კმ-ში არსებული ბეტონის საყრდენი კედლის 10მ-იანი მონაკვეთი ჩაწყვეტილი და დაცურებულია ფერდზე, რამაც გამოიწვია გზის მიწის ვაკისის ჩაწყვეტა და მისი სიგანის შევიწროვება 4-5მ-ით.

ჩაწყვეტილი საყრდენი კედლის გაგრძელებაზე 10-11მ-იანი მონაკვეთი მნიშვნელოვნად გადახრილია ფერდისაკენ და არ არის გამორიცხული ინტენსიური წვიმების დროს საყრდენი კედლის აღნიშნული მონაკვეთი ჩაიქცეს, რაც მნიშვნელოვნად შეამცირებს გზის მიწის ვაკისის სიგანეს და შეუძლებელს გახდის ავტოტრანსპორტის მოძრაობას.

გზის ამ მონაკვეთზე არსებული გრუნტის კიუვეტი ამოვსებულია ფერდობიდან ჩამოშლილი ქანებით, ინტენსიური წვიმების დროს ის ვერ ატარებს წყლის ხარჯს, გადმოდის გზის მიწის ვაკისის მონაკვეთზე და აზიანებს სავალ ნაწილს. ამ ფაქტორმა მნიშვნელოვნანი უარყოფითი გავლენა იქონია არსებული ბეტონის კედლების მდგრადობაზე.

არსებული მდგომარეობა მოცემულია თანდართულ ფოტომასალაზე.





3. გეოლოგიური, საინჟინრო-გეოლოგიური და პიდროგეოლოგიური პირობები

3.1.. შესავალი

აღნიშნული ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები ჩატარებული იქნა 2013 წლის იანვრის თვეში.

აღმინისტრაციულად საყრდენი კედლის მონაკვეთი შედის ონის რაიონში.

მოსამზადებელ პერიოდში მოძიებული იქნა „თბილსახავტოგზაპროექტისა“ და საქართველოს გეოლოგიის დეპარტამენტის მიერ ადრე შესრულებული აგეგმვითი და საძიებო სამუშაოების მონაცემები, რომელიც გამოყენებული იქნა წინამდებარე პროექტის შედგენის დროს.

საინჟინრო-გეოლოგიური გამოკვლევების პროგრამაში შედიოდა:

1. საფონდო მასალების მოძიება და დამუშავება
2. საყრდენი კედლისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის ვიზუალური და საინჟინრო-გეოლოგიური შესწავლა.

ვინაიდან საყრდენი კედლის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება არ ითვალისწინებს გზის საფუძვლის გამოცვლას, გრუნტების ლაბორატორიული გამოცდა არ ჩატარებულა. მონაცემები აღებულია: „საქართველოს“ და „თბილსახავტოგზაპროექტის“ მიერ ჩატარებული სამუშაოების ანგარიშებიდან.

1. ანგარიში რაჭა-ლეჩხეუმის რეგიონში საინჟინრო-გეოლოგიურ პროცესებზე დაკვირვებისა და პროგნოზირების მუდმივოქმედი საინჟინრო-გეოლოგიური სამსახურის ორგანიზაციაზე 1987-1991წ.”
2. Рациональное решение №32 „Таблица ориентировочных значений физико-механических свойств скальных, полускальных, рыхлых несвязных и мягких связанных грунтов,, „Тбигипроавтодортранс,, выпуск №162

3.2. ფიკურ-გეოგრაფიული პირობები

საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს მდ. რიონის ზემო წელში, რაჭის ქვაბულის ფარგლებში, რომლებსაც ჩრდილოეთი ესაზღვრება დიდი კავკასიონის მთისწინეთი, ხოლო სამხრეთით რაჭის ქედი. საყრდენი კედლის მონაკვეთი გადის მდინარის მარჯვენა მხარეზე.

საკვლევ რეგიონში გამოიყოფა რელიეფის დენუდაციური, აკუმულაციური, აკუმულაციურ-დენუდაციური ფორმები და სასიათდება ძლიერ დანაწევრებული მთაბორცვიანი ზედაპირებით. ხეობაში გამოიყოფა რელიეფის ყუთისმაგვარი ფორმები, ჩაჭრის სიღრმე ზოგან 200 მეტრამდე აღწევს.

რეგიონის კლიმატს განაპირობებს მისი გეოგრაფიული მდებარეობა და სასიათდება ტენიანი, სუბტროპიკული ჰავით. ჰაერის უარყოფითი ტემპერატურა ძირითადად აღინიშნება დეკემბერ-იანვრის და მარტის თვეებში. ამ პერიოდში ხდება ძირითადად თოვლის საფარის შენარჩუნება, რომელთა საშუალო სიმაღლე 0.4-0.6 მეტრია. წვიმიანი დღეები უმეტესად აღინიშნება აპრილ-მაისის და სექტემბერ-ოქტომბერში. გამოიყოფა ნალექების მაქსიმუმის მოსვლის გაზაფხულის (IV-V), ზაფხულის (VIII-IX) და ზამთრის (XII-I) თვეები.

ქარის საშუალო სიჩქარე მერყეობს 2-4 მ/წმ ფარგლებში და ძირითადად გაბატონებულია დასავლეთის ქარები.

საკვლევი ტერიტორია მდიდარია მცენარეული საფარით, რომელთა გავრცელება ექვემდებარება ვერტიკალურ ზონალობას.

პიდროგრაფიული თვასაზრისით საკვლევი ტერიტორიის ძირითად წყლის არტერიას წარმოადგენს მდ. რიონი, რომელიც სათავის ნაწილში მყინვარით, თოვლით და მიწისქვეშა წყლებით იკვებება. მდინარის რეჟიმის დამახასიათებელია გაზაფხულის-ზაფხულის წყალდიდობა, რომელიც დაკავშირებულია თოვლის საფარის ინტენსიურ დნობასთან და აგრძელებულ ნალექებთან. ამის გარდა აღსანიშნავია ზაფხულის მკვეთრი წყალმოვარდნები, რომელიც გამოწვეულია თავსხმა წვიმებით და სეტყვით. მდინარე რიონზე დონეების ცვალებადობის ამპლიტუდა (საკვლევ რეგიონში) 2-3 მეტრის ფარგლებში მერყეობს. წყალდიდობა წყდება აგვისტოს ბოლოს, ხოლო სექტემბრის ბოლოდან კვლავ იწყება დონეების აწევა. ყველაზე მეტად წყალმცირობა გამოირჩევა დეკემბერ-იანვარ-თებერვლის თვეებში. წყალდიდობების შედეგად იტბორება და ირეცხება სანაპიროები, რაც თავისთვალი იწვევს ხიდებისა და გზების დეფორმაციებს. შენაკადების უმეტესობა ღვარცოფული ხასიათის მატარებელია და წყალმოვარდნების დროს დიდი რაოდენობით მყარი ნატანი პირდაპირ გზის სავალ ნაწილზე იღებება, რაც ხშირად აფერებს საავტომობილო მოძრაობას.

მდ. რიონის სიგრძე საკვლევ ტერიტორიამდე 90 კმ-ია, საერთო ვარდნა 1815 მეტრი, ხოლო საშუალო დახრილობა 21.4% შეადგენს. წყალშემკრები ფართობი 1990 კმ²-ია.

3.3. გეოლოგიური აგებულება და პიდროგეოლოგიური პირობები

საკვლევი ტერიტორიის გეოლოგიური აგებულებაში მონაწილეობენ:

1. შუა იურიული პერიოდის ალენური სართულის (I_2S_2) ნალექები, წარმოდგენილი ქვიშაქვებისა და თიხეაფიქლების მორიგეობით (სორის წყება). თიხეაფიქლები მუქი ნაცრისფერია, თხელშრეუებრივი. ქვიშაქვები წვრილმარცვლოვანი კვარცის ჩანართებით. ნალექების სიმძლავრე 450-500 მეტრია. ქანები ზედაპირზე ძალზე გამოფიტული და დანაპრალიანებულია.
2. ქვედა იურიული პერიოდის, ტოარსული სირთულის (I_3S_1) (სორის წყება) ნალექები, რომლებიც წარმოდგენილი არიან მუქი ფერის თიხეაფიქლების და ქარს-კვარციანი ქვიშაქვების მორიგეობით, სიმძლავრე 420-500 მეტრია.
3. მეოთხეული ასაკის (Q_{IV}) ნალექები, რომლებიც წარმოდგენილი არიან სხვადასხვა გენეზისის ტიპებით: ალუვიური, პროლუვიური, დელუვიური და პროლიგიურ-დელუვიური წარმონაქმნებით. ტერასულ ნალექებს ვხვდებით სოფ. ნიგვზნარის მიდამოებში. ალუვიური (ტერასული) ნალექებს სიმძლავრე 2-3 მეტრს არ აღემატება. ხოლო დანარჩენი ნალექებს სიმძლავრე 8-10 მეტრის ფარგლებში მერყეობს და წარმოდგენილი არის თიხეა-თიხენაროვანი გრუნტებით 10% ზე-მეტი ნატეხოვანი მასალის ჩანართით.

საქართველოს ტერიტორიის პიდროგეოლოგიური დარაიონების თანახმად, საკვლევი ტერიტორია მოიცავს ნაპრალური (გრუნტის) წყლების გავრცელების პიდროგეოლოგიური არის ნაწილს და აღსანიშნავია, რომ ტერიტორია წყაროების სიმცირით გამოირჩევა.

გამოსაკვლევი რაიონი მოქცეულია დაძაბულ ტექტონიკურ ზონაში, რომელიც გადაკვეთილია 3 განედური მიმართულების ახალგაზრდა და ძველი გადანატეხებით, რომელიც კარგადაა გამოხატული რელიეფში. თავად საკვლევი საავტომობილო გზის მონაკვეთი გადის რაჭა-ლეჩხუმის სინკლინის ქვეზონაში.

ნეოტექტონიკურმა მოძრაობებმა, რომლებიც დღესაც გრძელდება, თავისი დადი დაასვა ტერიტორიის სეისმურობას. საქართველოს რესპუბლიკის არქიტექტურისა და მშენებლობის საქმეთა სამინისტროს 1991 წლის 7 ივნისის № 142 ბრძანებით საკვლევი ტერიტორია მოქცეულია 9 ბალიანი სიმძლავრის ზონაში. მიწისძვრა ხელს უწყობს ქვათაცვენის, კლდეზვავებისა და შვავების წარმოქმნას, რაც აზიანებს საავტომობილო გზის მონაკვეთებს.

3.4. საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები

საკვლევი სამუშაოების მიმდინარეობის დროს დადგინდა, რომ საკვლევ უბანზე დომინირებენ ეროზიული, მეწყრული, გამოფიტვის დვარცოფული პროცესები.

ეროზიული პროცესების შედეგად მდ. რიონის კალაპოტში გარეცხილია სანაპირო ზოლები, რის გამოც მრავალ ადგილზე შევიწროვებულია გზის სავალი ნაწილი. იგივე ეროზიული პროცესები იწვევს სანაპირო მეწყრების ჩამოყალიბებას, რომელიც მნიშვნელოვნად ანგრევს გზის მონაკვეთებს, რაც ბლოკური ჩაქცევების სახით გვხდება.

საკვლევ რეგიონში ფართო გავრცელებით ხასიათდება ფიზიკური გამოფიტვის პროცესი, რომელიც კლდოვან გრუნტებში მიმდინარეობს. გვხვდება გამოფიტვის ოთხივე ზონა (მონოლითური, ლოდური, ღორღოვანი, დისპერსიული). გამოფიტვის შედეგად ყალიბდება კლდეზვავები, შვავები და ქვათაცვენა, რომლებიც აზიანებენ გზის ნაპირებს და კიუვეტებს, მთელი ტრასის გასწვრივ.

3.5. გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები

საკვლევი ტერიტორიის ფარგლებში გავრცელებულია კლდოვანი და შეკავშირებული თიხოვანი გრუნტების შემდეგი სახეობები:

1. პროლიფიურ-დელუვიური ნალექები მუქი ყავისფერი, თიხნარები, ნახევრადმაგარი მაგარპლასტიკური 10%-ზე მეტი დოლის ჩანართით: $33\text{g}/33\text{d}$ 1:1.5 – III
 $\rho=1.95\text{g}/\text{cm}^3$, $\varphi=25^\circ$ $C=0.10\text{g d}/\text{cm}^2$, $R_0=3\text{g d}/\text{cm}^2$ $E_0=400\text{g d}/\text{cm}^2$, $E_\infty=1000\text{g d}/\text{cm}^2$

2. ქვიშაქვა კიროვან ცემენტზე, მტკიცე 28გ/29გ – VII 1:0.5
 $\rho=2.50\text{g}/\text{cm}^3$, $\varphi=35^\circ$ $C=40\text{g d}/\text{cm}^2$, $R_{\text{კუმ}}=300\text{g d}/\text{cm}^2$ $E_0=6.10^4\text{g d}/\text{cm}^2$, $E_\infty=17.10^4\text{g d}/\text{cm}^2$

მე-2 გრუნტი ზედაპირზე ძლიერ გამოფიტულია და ხელს უწყობს ქვათაცვენას, კლდეზვავებისა და შვავების წარმოქმნას, რაც მნაშვნელოვნად აზიანებს საავტომობილო გზის მონაკვეთებს.

4. მიღებული საპროექტო გადაწყვეტილებები

პროექტით გათვალისწინებულია დაზიანებული ბეტონის საყრდენი კედლისა და ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის აღდგენა.

ძირითადი სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე საჭიროა მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება, რომელშიც გათვალისწინებულია:

- სამუშაოების მოძრაობის შეუწყვეტლად ჩატარებისათვის სავალის ნაწილის შემოფარგვლა სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტების ბლოკებით ზომ. 300X60X81(h)სმ;
- ინვენტარული საგზაო ნიშნების დაყენება მისი შემდგომი დემონტაჟით;
- რკინა-ბეტონის ხიმინჯების მოწყობისათვის საბურდი აგრეგატისათვის მოედნის მოწყობა და მიწის ვაკისის გაფართოება საბურდი დანადგარის ნორმალური მუშაობისათვის;
- არსებული ამორტიზირებული, გადახრილი ბეტონის კედლის დაშლა პნევმოჩაქუჩებით.

მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარების შემდეგ პროექტით გათვალისწინებულია მონოლითური ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა, სიგრძით 21.0მ.

კედლის საძირკვლად გამოყენებულია ნაბურდ-ნატენი ხიმინჯებზე ($d=0.82\varnothing$, სიგრძით 16.0მ.) მოწყობილი რკ/ბეტონის როსტვერკი. ხიმინჯების ჩაღრმავება გათვალისწინებულია ხიმინჯების ბოლოებით 2-3 მეტრით ძირითად ქანებში.

ხიმინჯების რაოდენობა 9 ცალია და დაკავშირებულია ერთმანეთთან რკინა-ბეტონის როსტვერკით.

როსტვერკი და კედლის მონოლითური ბეტონი ერთმანეთთან დაკავშირებულია არმატურის შეერილებით, სიგრძით 2.0მ, ბიჯით 1.0მ. განლაგებულია 3 რიგად ჭადრაკულად.

საყრდენი კედლისა და ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის აღდგენის შემდეგ პროექტით გათვალისწინებულია დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის აღდგენა 50 გრძივ მეტრზე.

ასევე გათვალისწინებულია გრუნტის კიუვეტების მაგივრად რკ/ბეტონის კიუვეტების მოწყობა ასაწყობი 2.0მ-იანი ბლოკებით, ზომ. 0.5X0.5მ, მთლიანი სიგრძით 100მ.

სამშენებლო სამუშაოთა მოცულობები მოცემულია ცალკე უწყისების სახით, რომელიც შემდგომ გაერთიანებულია სამშენებლო სამუშაოების მოცულობების კრებსით უწყისში.

5. უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში

მშენებლობის წარმოებაში უსაფრთხო მეთოდების და სანიტარული ნორმების დაცვა საგადებულოა. ტექნიკური უსაფრთხოების წესების ნორმებში (II-4-89) განხილულია ყველა ის საკითხი, რომელთა ცოდნა სავალდებულოა მშენებლობის პერსონალისათვის.

მშენებლობაზე შეიძლება დაშვებული იქნან ის პირები, რომელთაც ჩაუტარდებათ ტექნიკის უსაფრთხოების და სანიტარულ წესებზე სპეციალური ინსტრუქტაჟი.

შემდგომში მუშა-მოსამსახურეებს განმეორებითი ინსტრუქტაჟი უტარდებათ სამუშაოს ხასითის, ან აღგილის შეცვლასთან დაკავშირებით.

მოძრაობისათვის სახიფათო ზონებში საჭიროა დაიდგას სპეციალიზირებული გამაფრთხილებელი ნიშნები.

სამუშაო ადგილები უნდა იქნას უზრუნველყოფილი სამუშაოს წარმოებისათვის საჭირო უსაფრთხო ინვენტარით.

სამუშაოს დაწყების წინ მუშები უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ დამცველი ჩატანებით, სპეციალური ტანსაცმლით და ფეხსაცმლით.

მშენებლობის ყველა ქვეგანაყოფი უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ პირველადი დახმარების მედიკამენტებით.

მუშებისათვის, რომელთა სამუშაო დაკავშირებულია ტექნიკურ მასალებთან, საჭიროა მუდმივი მედპერსონალის ზედამხედველობა.

ამწე მექანიზმების მუშაობა ტვირთის გადაადგილების დროს უნდა მოხდეს თანდათანობით, ბიძგების გარეშე.

ამწეების მოქმედების ზონაში ხალხის ყოფნა დაშვებული არ არის.

ხანდარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების წესების შესრულებას მშენებლობაზე უნდა დაეთმოს განსაკუთრებული ყურადღება.

6. გარემოს დაცვის ღონისძიებები

მოსამზადებელი სამუშაოებისა და უშუალოდ სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოთა წამოებისას, მშენებელი გალდებულია დაიცვას ქვემოთ ჩამოთვლილი და სხვა შესაბამისი სამშენებლო ნორმებით და წესებით განსაზღვრული ღონისძიებები:

- სამუშაოების დამთავრების შემდეგ სამუშაო ადგილი და სამშენებლო მოედანი უნდა გასუფთავდეს ყოველგვარი სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო ნაგვისაგან.
- აქრძალულია ნამუშევარი ნაგთობპროდუქტების და სხვა ნაგვის ჩადგრა და ჩაყრა მდინარის კალაპოტში.
- აკრძალულია მანქანა-მექანიზმების რეცხვა მდინარის ნაპირზე, მათი გასარეცხად უნდა მოეწყოს სპეციალურად აღჭურვილი ადგილები.

II. უმცირესები

1.	მიწის სამუშაოების პიკეტური დათვლის უწყისი	15
2.	საურდენი კედლის აღდგენა-მოწყობის სამუშაოთა მოცულობების უწყისი	16
3.	რკ/ბეტონის კიუვეტის დარების მოწყობის სამუშაოთა მოცულობების უწყისი	17
4.	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის აღდგენის სამუშაოების მოცულობების უწყისი	18
5.	სამუშაოთა მოცულობების კრებსითი უწყისი	19
6.	მანქანა-მექანიზმების უწყისი	22

მიწის სამუშაოების პიკეტური დათვლის უწყისი

სააგრძნელო მიწის გადამზღვევის სამუშაოების უდელტეხილის ს/გზის 104-ე კმ-ში ჩაწყვეტილი
მიწის გაკისის აღდგენა

ადგილმდებარეობა			მანძილი, მ		განივის ფართობი, მ ²			მოცულობა, მ ³		
გოლოგები	პიკეტი	პლიური	სამუშაოების შორის	სამუშაო	კრილი	ჭრილი სამშენებლო ნორმების კლასიფიკაციით		კრილი	ჭრილი სამშენებლო ნორმების კლასიფიკაციით	
						კრილი	კრილი		კრილი	კრილი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	00		14	12			168		
		28								
		28		31	16			496		
		34								
		62		29.5	12			354		
		25								
		87		12.5	20			250		
	სულ		87	87				1268		

**საყრდენი კედლის აღდგენა-მოწყობის
სამუშაოთა მოცულობების უწყისი**

საავტომობილო ბზა: ქუთაისი-ალპანა-მამისონის უღელტეხილის ს/გზის 104-ე ქმ-ზი ჩაწყვეტილი
მიწის გაკისის აღდგენა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	ჭაბურდილების ბურდვა $d=820\text{მმ}$ საბურდი აგრეგატით მილების ჩატოვებით: - სამაგრი მილები $d=820\text{მმ}$, $L=16.0\text{მ}$; 93	გრძ.მ/ მ^3	144/76	
	- ბეტონი B30; F200; W6	ტ	34.4	
	- არმატურა A-I	ტ 3	72.3	
	- არმატურა A-III	ტ	0.87	
	- ფურცლოვანი ფოლადი	ტ	16.4	
		ტ	0.55	
2	ხიმიჯის თავების უხარისხო ბეტონის მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით, მისი ერთმაგი გადაყრით ხელით	ტ 3	0.8	
3	საყრდენი კედლის რკ/ბეტონის როსტვერკი: - ბეტონი B30; F200; W6	ტ 3	85.7	
	- არმატურა A-III	ტ	2.838	
4	საყრდენი კედლის მონოლითური ბეტონის ტანი:			
	- ბეტონი B30; F200; W6	ტ 3	92.4	
	- A-III (არმატურის შვერილები $L=2.0\text{მ}$; 613)	ტ	0.2	
5	გრუნტის შეხების ადგილებში კედლის ბეტონის ზედაპირზე ცხელი ბიტუმის ორი ფენის წასმა	ტ 2	84	
6	კედლის უკან დრენაჟის მოწყობა (21 გრძ.მ): - პონიერი თიხა	ტ 3	9	
	- დრენაჟის ქვა	ტ 3	60	
	- პლასტმასის მილი $d=10\text{სმ}$; $L=1.80\text{მ}$	ტ/გ.მ	7/13	
7	ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტის დამუშავება კარიერში ექსკავატორით V-0.65მ 3 დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე და შემოტანა ობიექტზე	ტ 3	270	
8	შემოტანილი გრუნტის გადადგილება კედლის უკან სიცარიელების შესავსებად ავტოგრეიდერით 10მ-ზე და მისი დატვების ხელით მექანიკური სატკეპნით 20სმ-იანი ფენებად	ტ 3	270	

**რკ/ბეტონის კიუვეტის დარების მოწყობის
სამუშაოთა მოცულობების უწყისი**

საავტომობილურ ბზა: ქუთაისი-ალპანა-მამისონის უღელტეხილის ს/გზის 104-ე ქმ-ზი ჩაწყვეტილი
მიწის ვაკისის ალდგენა

Nº	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით, შეგროვება გრეიდერით და გადაადგილება გზის მიწის ვაკისის ფერდზე 25მ-ზე	გ ³	62	
2	კლდოვანი გრუნტის დამუშავება პნევმოჩაქუჩებით, შეგროვება გრეიდერით და გადააგილება მიწის ვაკისის ფერდზე 25მ-ზე	გ ³	25	
3	ქვიშის საგები რკინა-ბეტონის ასაკრეფი ბლოკების ქვეშ სისქით 5სმ	გ ³	5	
4	რკინა-ბეტონის ასაწყობი დარები ზომ. 0.5X0.5მ ბლოკის სიგრძე 2.0მ	ც გ ³	$\frac{50}{14}$	
5	არმატურა A-III	Ø	1.04	
6	დარების პარაპეტების გამოხოლითება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	გ ³	2	
7	კიუვეტის დარის ბლოკების კედლის უკან სიცარიელების შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტით ხელით	გ ³	26	

**დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის აღდგენის
სამუშაოების მოცულობების უწყისი**

საავტომობილო გზა: ქუთაისი-ალანა-მამისონის უღელტეხილის ს/გზის 104-ე კმ-ში ჩაწყვეტილი
მიწის ვაკისის აღდგენა

Nº	სამუშაოს დასახელება	განხ.	რაოდ.	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	ქვესაგები ფენის ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი სისქით 20სმ	ϑ^3	198	
2	საფუძველი-ფრაქციული ღორდი სისქით 15სმ	ϑ^2/ϑ^3	567/85	
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა $0.6\varrho/\vartheta^2$	δ	0.32	
4	მსხვილმარცვლოვანი ფორთვანი ღორდოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევი სისქით 6სმ	ϑ^2/δ	540/75.3	
5	თხევადი ბიტუმის მოსხმა $0.3\varrho/\vartheta^2$	δ	0.16	
6	წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორდოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევი სისქით 4სმ	ϑ^2/δ	540/52.6	
7	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 25სმ	ϑ^3	90	
8	სპეციალური ბეტონის პარაპეტების მოწყობა ზომ. 300X60X81(h)სმ საყრდენი კედლის ქიმზე	ϱ	16	
9	სპეციალური ბეტონის პარაპეტების შეღებვა ქმალის საღებავით	ϑ^2	150	

სამუშაოთა მოცულობების კრებსითი უწყისი

სააპტომობილო ბზა: ქუთაისი-ალპანა-მამისონის უდელტეხილის ს/გზის 104-ე კმ-ში ჩაწყვეტილი
მიწის ვაკისის აღდგენა

Nº	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	შენიშვნა
1	2	3	4	5
I. მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	სავალი ნაწილის I ნახევრის შემოფარგვება სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტების ბლოკებით (ზღუდარებით) ზომ. 300X60X81(h)სმ მისი შემდგომი გადადგილებით პარაპეტების სახით საყრდენი კედლის ქიმზე	გ/გ ³	16/ 12.32	
2	ინვენტარული საგზაო ნიშნების დაყენება მისი შემდგომი დემონტაჟით და დაბრუნებით ბაზაში – გამაფრთხილებელი	გ	2	
	– სიჩქარის შემზღვდავი	გ	2	
3	საბურდი აგრეგატისათვის მედნის მოწყობა: – III კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით V-0.65გ ³ მისი გვერდზე გადაყრით ფერდზე	გ ³	550	
	– ბულდოზერით საბურდი აგრეგატისათვის მიწის ზედაპირის მოსწორება-მოშანდაკება გრუნტის გადადგილებით ფერდზე 10გ-ზე	გ ³	45	
4	მიწის ვაკისი გაფართოება VII კატ. გრუნტის დამუშავებით „კოდალათი“, შეგროვება ბულდოზერით და გადადგილება მდინარის მხარეს ფერდზე 10გ-ზე	გ ³	1268	
5	არსებული ამორტიზირებული ბეტონის კედლის მასივის დაშლა პნევმოჩაჭურებით ხელით ფერდზე ერთმაგი გადაყრით	გ ³	55	
II. საყრდენი კედლის აღდგენა-მოწყობა				
1	ჭაბურდილების ბურდვა d=820მმ საბურდი აგრეგატით მილების ჩატოვებით	გრძ.გ/ გ ³	144/76	
	- სამაგრი მილები d=820მმ, L=16.0გ; 9გ	გ	34.4	
	- ბეტონი B30; F200; W6	გ ³	72.3	
	- არმატურა A-I	გ	0.87	
	- არმატურა A-III	გ	16.4	
	- ფურცლოვანი ფოლადი	გ	0.55	

1	2	3	4	5
2	ხიმინჯის თავების უხარისხო ბეტონის მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით, მისი ერთმაგი გადაყრით ხელით	ϑ^3	0.8	
3	საყრდენი კედლის რკ/ბეტონის როსტვერკი: - ბეტონი B30; F200; W6 - არმატურა A-III	ϑ^3 \varnothing	85.7 2.838	
4	საყრდენი კედლის მონოლითური ბეტონის ტანი: - ბეტონი B30; F200; W6 - A-III (არმატურის შვერილები L-2.0მ; 61(3))	ϑ^3 \varnothing	92.4 0.2	
5	გრუნტის შეხების ადგილებში კედლის ბეტონის ზედაპირზე ცხელი ბიტუმის ორი ფენის წასმა	ϑ^2	84	
6	კედლის უკან დრენაჟის მოწყობა (21 გრძ.მ): - პონიერი თიხა - დრენაჟის ქვა - პლასტმასის მილი d=10სმ; L=1.80მ	ϑ^3 ϑ^3 $\varrho/\text{გრძ.მ}$	9 60 7/13	
7	ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტის დამუშავება კარიერში ექსკავატორით V-0.65მ ³ დატვირთვა ა/თვითმცლუ- ლებზე და შემოტანა ობიექტზე	ϑ^3	270	
8	შემოტანილი გრუნტის გადადგილება კედლის უკან სიცარიელების შესავსებად ავტოგრეიდერით 10მ-ზე და მისი დატკეპნა ხელით მექანიკური სატკეპნიო 20სმ-იანი ფენებად	ϑ^3	270	
	III. რკ/ბეტონის კიშევთის ღარების მოწყობა (100 გრძ.მ)			
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით, შეგროვება გრეიდერით და გადაადგილება გზის მიწის ვაკისის ფერდზე 25მ-ზე	ϑ^3	62	
2	კლდოვანი გრუნტის დამუშავება პნევმოჩაქუჩებით, შეგროვება გრეიდერით და გადააგილება მიწის ვაკისის ფერდზე 25მ-ზე	ϑ^3	25	
3	ქვიშის საგები რკინა-ბეტონის ასაკრეფი ბლოკების ქვეშ სისქით 5სმ	ϑ^3	5	
4	რკინა-ბეტონის ასაწყობი ღარები ზომ. 0.5X0.5მ ბლოკის სიგრძე 2.0მ	ϱ ϑ^3	$\frac{50}{14}$	
5	არმატურა A-III	\varnothing	1.04	
6	ღარების პარაპეტების გამონოლითება ქვიშა- ცემენტის ხსნარით	ϑ^3	2	

1	2	3	4	5
7	კოშვეტის დარის ბლოკების კედლის უპან სიცარიელების შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტით ხელით	ϑ^3	26	
	IV. დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის აღდგენა (50 გრძ.მ)			
1	ქვესაგები ფენის ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი $h=20$ სმ	ϑ^3	86	
2	საფუძველი-ფრაქციული ღორღი სისქით 15სმ	ϑ^2/ϑ^3	332/50	
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა $0.6\text{კგ}/\text{მ}^2$	δ	0.18	
4	მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევი სისქით 6სმ	ϑ^2/δ	300/41.9	
5	თხევადი ბიტუმის მოსხმა $0.3\text{კგ}/\text{მ}^2$	δ	0.19	
6	წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევი სისქით 4სმ	ϑ^2/δ	300/29.2	
7	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 25სმ	ϑ^3	50	
8	სპეციალური ბეტონის ბლოკებით (ზღუდარებით) ზომ. 300X60X81(h)სმ პარაპეტების მოწყობა საყრდენი კედლის ქიმზე	ζ	16	
9	სპეციალური ბეტონის პარაპეტების შეღებვა ემალის საღებავით	ϑ^2	80	

მანქანა-მექანიზმების უწყისი

საავტომობილო გზა: ქუთაისი-ალპანა-მამისონის უღელტეხილის ს/გზის 104-ე კმ-ში ჩაწყვეტილი
მიწის ვაკისის აღდგენა

Nº Nº	ტექნიკის ჩამონათვალი	რაოდენობა ცალი	შენიშვნა
1	2	3	4
1	ბულდოზერი	ცალი	1
2	ბორტიანი ავტომანქანა	„	1
3	საბურდი აგრეგატი 082088	„	1
4	ავტოთვითმცლელი ტ/ა 10ტ	„	4
5	ავტოგრეიდერი	„	1
6	ექსკავატორი V=0.65მ ³	„	1
7	ამწეკრანი ტ/ა 10ტ	„	1
8.	მოძრავი კომპრესორი	„	1
9	პნევმატური ჩაქუჩები	„	2
10	ხელის მექანიკური სატკეპნი	„	1
11	ბეტონმრევი („მიქსერი”)	„	1
12	ასფალტდამგები	„	1
13	ასფალტის სატკეპნი	„	1
14	„კოდალა”	„	1

III. ნახახები

1.	სიტუაციური გეგმა	1
2.	საყრდენი კედლის ფასადი, ჭრილი და ხიმინჯების განლაგება როსტვერგზე	2
3.	ნაბურღ-ნატენი ხიმინჯების არმირება	3
4.	რკ/ბეტონის როსტვერკის არმირება	4
5.	რკ/ბეტონის კიუვეტის დარგების კონსტრუქცია	5
6.	საგზაო სამოსის კონსტრუქცია	6
7.	განივი პროფილები	7