



ქ. ვანის პარკის რეაბილიტაცია.

გუბა პროექტი




მ.ა.ს. კარკასი | ltdkarkasi@yahoo.com TBILISI.GEORGIA. KUTATELADZE ST. 6. T. 599 144220

დამკვირი:



სიტუაციური გეგმა




მ.კ.ს. პარკასი	
მდგრადი	ქ. ვაჟა-პეტრე
დორენაზორი	გ. მაჭარაშვილი
არძიშვილიშვილი	კ. ფერებიძე
შეასრულებელი	გ. გომირბაძე

2017

3ანის პარკის რეაბილიტაცია

ზოგო გადაღვენა ნითელი
ხაზების დატანით



მ.პ.ს. პარკასი	
მდგრადი	3ანის პარკის რეაბილიტაცია
დირექტორი	გ. მაშარაშვილი
პრეზიდენტი	გ. ნუსაბეძე
გენერალური	გ. გიორგეგა

293600

4663400

4663600

N 31.01.26.282

მიწი (უმრავი ქიმიური) საკადასტრო კუთხი
ამონაშერი საჯარო რეესტრიდან

განცხადების რეგისტრაცია
N 882016854586 - 09/12/2016 16:14:16

მომზადების თარიღი
13/12/2016 10:47:49

საკუთრების განყოფილება

ბონა	სექტორი	პეარტილი	ნაკვეთი	ნაკვეთის საკუთრების ტიპი:
ვანი	ქადაქი ვანი	ქადაქი ვანი	ნაკვეთის დანიშნულება:	არასასოფლო სამეურნეო
31	01	26	282	დაზუსტებული ფართობი: 11862.00 კვ.მ.
მისამართი: ქადაქი ვანი, ქუჩა თავისუფლება, N100				
ნაკვეთის წინა ნომერი: შენობა-ნაგებობის ჩამონათვალი: N1				

მესაკუთრის განყოფილება

განცხადების რეგისტრაცია: ნომერი 882016786420, თარიღი 15/11/2016 09:40:31
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 18/11/2016

უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი:

- ბრძანება N1/3-1128, დამოწმების თარიღი: 18/11/2016, სისტ. "სახელმწიფო ქრონიკის ეროვნული სააგენტო"

მესაკუთრები:
სახელმწიფო

მესაკუთრე:
სახელმწიფო

აღწერა:

იპოთეკა

საგადასახადო გირაფნითა:


რეესტრირებული არ არის

შეზღუდული სარგებლობა

განცხადების რეგისტრაცია ნომერი 882016854586 თარიღი 09/12/2016 16:14:16	მოსარგებელი: საქართველო საგენერალური სამსახური 204578581; მესაკუთრე სახელმწიფო;
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 13/12/2016	საგადასახადო მიწის ნაკვეთი ფართობი 11862 კვ.მ. და მასშე განთავსებული შენობა-ნაგებობა; მოსარგებლის არსებობის ვადით;
	წერილი, რეესტრის ნომერი N13/59965, დამოწმების თარიღი 22/11/2016, სისტ. "სახელმწიფო ქინების ეროვნული სააგენტო"

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო. <http://public.reestri.gov.ge>

გვერდი: 1(2)



განმარტებითი ბარათი

ვანის სკვერი

ვანის სკვერი ქ. ვანში, თავისუფლების ქუჩა N100-ში მდებარეობს, განლაგებულია სწორ რელიეფზე, სამკუთხა ფორმისაა, ყველა მხრიდან გარს უვლის ქუჩა. ქუჩისკენ დახრილ რელიეფზე. ძირითადად წარმოადგენს კედრის სახეობის მარადმწვანე ხე-ნარგავებს, რომლებიც განლაგებული არიან უსისტემოდ. დღეისათვის რაიმე საპარკი ნაგებობები და ბილიკები ტერიტორიაზე არ არსებობს.

პარკის ტერიტორიაზე მდებარეობს ორსართულიანი კაპიტალური შენობა, რომელშიდაც განთავსებული იყო სატყეო მეურნეობის სამსახური. დღეისათვის შენობის უდიდესი ნაწილი გამოუყენებელი და გაპარტახებულია.

პროექტით ითვალისწინებს პარკის ტერიტორიაზე დასასვენებელი ზონების, ბავშვთა ატრაქციონების, განათების ბოძების, საფეხმავლო ბილიკების და ბორდიურების მოწყობას, დასასვენებელი სკამებისა და სანაგვე ურნების დადგმას, გამწვანების და მწვანე საფარის მოწყობის სამუშაოებს. ტერიტორია შემოიღობება დამცავი ღობით.

აღნიშნულ სამუშაოებზე დეტალური პროექტები და კვანძები წარმოდგენილი იქნება მუშა ნახაზებში.




შ.კ.ს. პარკასი

მდგრადი	ვანის პარკის რეაბილიტაცია
	მუშა პროექტი
დირექტორი	გ. მაჟარაშვილი
არქიტექტორი	პ. ჯავახიშვილი
შემსრულებელი	გ.გორგაძე



მ.კ.ს. გარეასი		
ობიექტი	ვანის კარპის რეაბილიტაცია	
	მუშა პროექტი	
დირექტორი	გ. გაგამაშვილი	
არქიტექტორი	ვ. ჯავახიძე	
შესრულება	გ.გორგაძე	9.5
		2017

ვანის პარკი. განგებება



შ.კ.ს. პარკასი	
მდგრადი	ვანის პარკის რეაბილიტაცია
მუშა	გამა კროეპტი
დირექტორი	გ. მაჟარავილი
არეალი	კ. ლევაბეგი
გენერალი	გ. გიორგაშვილი

ვანის პარკი. გენეგება

გილიკებისა და გაზოვების დაკვალვის
სევა

ექსპლიკაცია

- ყოფილი სატყოო მურნეობის შენობა.
- ბაზეზთა სათამაშო ატრაქციონების
სივრცე.
- დასასვენებელი ზონები.
- ლია კაფეს მიმდებარე ტერასა და
დეკორაციული სივრცე.
- ტერიტორიის მიმდებარე არხებული
საცხოვრებელი სახლი

პარკის საპროექტო ფართობია
14 000 მ²



შ.კ.ს. პარკასი

ორგანიზაცია	ვანის პარკი. მაშა აროები
გეგმის მატერიალი	გეგმები
დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი
არეალის მოვალე	კ. წერებიძე
შემსრულებელი	გ. გილიკები

პარკის ტერიტორიაზე პილიცეპისა და გაზონის მოწყობის სქემა.

განვითარებითი პარატი



გვაქვს 2 ძირითადი კოზიცია გაზონი --
კოიდეარი და ბილიკები--პაზალტის
ფილები. ბორლიურები არ გვაქვს,
ის. სურათი

გაზონი ----10800 მ²
პაზალტის ფილა ----3300 მ²

გაზონი --- ბრუნების მოზალება,
კოიდეარის ფათვება 10800 მ²

გაზალტის ფილა. სეიციფიკაცია
პაზალტის ფილა ---3300 მ²
ცემანების ხსნარი ---99 მ³
ლატეკანელი ქვიშა ---165 მ³
ლატეკანელი ლორლი ---165 მ³
ქვიშა ხრამვანი ნარევი ----495 მ³

ბილიკების დაკალვის შემთხვევაში
მოისხას მინის საფარი 40 სმ
სიმაღლის. 3300 მ²





ლითონის გალის სეპივების ასაწყობი ლობე.

შესასრულებელი სამუშაოები

ლობის საერთო სიმრდე = 570 მ.

მინის ამოლება ცოკოლის მოსაწყობად
-60 მ³

ლორდის ფენა - 8.6 მ³

მინის უკუჩაყრა -20 მ³

ზედმეტი მინის გალავრა - 40 მ³


გატონი მ 200 -57 მ³

არმატურა დ 12 ა ს. - 2.03 ტ


არმატურა დ 8 ა ს. - 0.35 ტ

ცოკოლზე დასამონტაჟებელი ლობის ფართობია
570 მ²

შენიშვნა : მოსაწყობ ზერიტორიაზე გვაქვს სამი
ჭიშკარი ერთი სამარტინო და ორი
კატარა. ჭიშკარის იზიდა ზეპიროლობის
გამოყენებით მზალდება.




დენდროლოგიური პროექტი




კარპის ლანდშაფტური დიზაინის ძირითადი
იდეა მიზნად იასეავს არსებული
ლანდშაფტისა და არგამზების მაქსიმალურ
შესარჩევებას. ამავდროულად დააზიანით
დეკორატიული ბილიკებით, მოსავევებით
მოადნებით, ლაგაიონებით სკამებით,
სანაგვი ურნებით, დეკორატიული ნირჩებით
კათილმოწყობასა და ჰარმონიზაციას
არსებულ ურბანულ სივრცესთან. პარკი
მდებარეობს ზღვის დონიდან 45 მეტრზე.
ტერიტორია გამოიყენება როგორც
წილითან ასევე ფოთლოვანი ნარჩავებით,
რაც შეიძლება ასალ ნარჩავებს, აქცენტი
გაკეთებულია მარალმცვანი ნარჩავებზე და
მცველი გაზონზე. კოინდარი დაითვება
ფაქტიურად მთალი კარპის ტერიტორიაზე.
კარპის კათილმოწყობის პირველ ეტაპზე
საჭიროა არსებული ნირჩების ფორმირება:
გადაბეჭდი, გასცვლა (არასწორად
ფორმირებული გამხეარი ტოტებისაგან),
გადაბეჭდი და დაავადებული
ნირჩებისაგან განვითარება-გამოხსინება,
რადგან შეიძლება დავადების კარა
გაფართოვლებას და გავრცელებას შემდეგ
ნარჩავებზე.

მიორე ეტაპზე კარპში არსებული ლანდშაფტური დიზაინის
გენ გეგმის მიხედვით მოაწყოს დეკორატიული ბილიკები,
მოსავევებით მოადნები, განათების გაყვანილობა.
მისამა ეტაპი ითვალისწინებს კარპის ტერიტორიაზე მინის
ზელაკირის გასუფთავებას, განვითარებას სარეცელა გალაზისაგან და
ნაგვისაგან. მოსწორება გადასწორებას, 10სე-ზე ნიჟიერი, კომუსიანი
ფხვიერი მინის ნაზავის შეტანა-გაშლას (რაც აუცილებელია გალაზის
საფარისათვის).
მიორე ეტაპზე კარპში არსებული ლანდშაფტური დიზაინის-დადგრო
გეგმის მიხედვით განლაგებას და დაირგოს ნირჩები (აუცილებელია
ალივენები ნირჩები დაირგოს ნიჟიერი კომუსიანი ფხვიერი მინის
ნაზავით), საბოლოოდ, დაითასოს კონდენატი.



შ.კ.ს. კარპასი

ობიექტი	ვანის არაგ. მუზა აროეატი
არქიტექტორი	გ. ნუსუბიძე
შეასრულა	გ.გორგაძე
	ვ-11 2017



განმარტებითი ბარათი

უგანი №1 ნარმალზე
პარკის
მთავარი შესაცლელის
მიმღებარე
ტერიტორიას
და ქმნის ბილვარის
ასოციაციას.
აკედან გამომდინარე
მის როგორც მარჯვენა
ასევა მარსხენა
მხარს ირგვება შემდეგი
ნაჩვაობა:

1. ბზა დ. 100 სმ. 15ს.
2. ბზა დ. 60 სმ. 8 ს.
3. ბზა დ. 30 სმ 8ს.

ლავალი. 12 ძირი.



№1 ბზა




№2 ლავალი



№3 ფუორი



შ.კ.ს. კარპასი	
ობიექტი	ვანის პარკი. მუზა პროექტი.
ფილია	ლავალი პროექტი
დირექტორი	გ. მაჩარაშვილი
არქიტექტორი	ვ. წერებიძე
შესრულება	გ.გორგაძე
	ვ-12 2017



განმარტებითი პარკი

როგორც ზომით აღვნიშვილის
ქუჩითად ნაწილზე ითვალისწიფებული
კონცენტრი, რომლის სართო ფართობია


10.800 მ² მილა გამომდინარე, რომ

ტერიტორია საკმოდ დიდია შეიძლება
უბნები, საფას კომაპარტიულ
განაცილება ახლი ნარჩვანები. ასთი
უბანი გვავს 4. ნარჩვანები №2 №3 და
№4 უბნებს.

რაც შეესრბა თავად ნარჩვანებს, შეიძლება
სამი ტიპის მარად მნიშვნელოვანი: 1.
ბზა. 2. ლავალა. 3. ჭყორი.

№2 უბანი რეზილია განაცილება: ბზა ლიამატრი
100 სმ 15 სალი. დ. 60 სმ 8 სალი. დ. 30 სმ 8 სალი.
ლავალა 10 ძირი.

№3. და №4 უბნებზე განაცილება: ბზა დ. 100სმ 5ს.
დ. 60 სმ. 8 სალი. ლავალა 5 ძირი. ჭყორი დ. 60.4ს.



№1 ბზა



№2 ლავალა




№3 ჭყორი

შ.პ.ს. კარპასი

მდგრადი	ვანის პარკი. მუშა აროვაზი
დირექტორი	გ. მაჟარაშვილი
არეალები	ვ. ცეცებიძე
შესრულება	გ.გორგაძე


ბავშვთა სათამაშო ზონის მოწყობის პროექტი



№1



№2




ქ. ვანი პარკის მოსახურებად შერჩეული აღგილი, ისის გაგარიტებისა გამომდინარე, იქლევა საშუალებას, რომ მოეწყოს სრულფასოვანი თანამაღროვი ტიპის ატრაქციონებით აღზურვილი ბავშვთა სათამაშო სივრცე საღას გალეაგლება რამოდენობა ასაკზე გთვალისწინებული ატრაქციონი. გრუნტზე უდეა დაიგოს საცისალური საფარი. მშობლებისთვის მოეწყოს დასავანებელი კუთხეები. შემდეგ ფურცელზე ისილეთ ატრაქციონების განაწილების სკემა განვითარება.

ბავშვთა სათამაშო ზონაში დაიგოს საცისალური საფარი



შ. ვ. ს. პარკასი	
ობიექტი	ვანის პარკის რეაბილიტაცია
	სათამაშო ატრაქციონების განაწილების სკემა
დირექტორი	გ. მაზარავილი
არქიტექტორი	ა. წელებიძე
ზესრულება	გ. გორგაძე


ბავშვთა ატრაქციონების სივრცე



ნინებლებარე მასაზე წარმოდგენილია ატრაქციონების განლილების სერა, ბავშვთა სააათამაშო
სივრცეში, რომლის ფართობია 600 მ². მთელს ამ ფართობზე უდეა დაგენერიკული საცისალური
ფილები. №1, 2 3 4 და 5 ატრაქციონი განალილდა წრის პერიოდზე, რომლის დღისატრიც არის 24 გ.
№6 შედარებით პატარა ატრაქციონი გათვალისწიებულია უფრო პატარა ასაკის ბავშვებზე და განალილებულია
დიდ ატრაქციონებს შორის.



შ.კ.ს. გარებასი	
ობიექტი	ვანის პარკის რეაბილიტაცია
	მუშა პროექტი
დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი
არქიტექტორი	ვ. ლეზებიძე
შეასრულა	გ. გიორგიძე



ერთი ლაპარნის მონტაჟის ცავისივაცია

მინის სამუშაო 0.3 m^3
ლორები 0.02 m^3
ბაზო $\varnothing 200 \quad 0.2 \text{ m}^3$
ლითონი დ16 ა 1 2.5 kg
ფურც. ლითონი 80x25 0.04 m^2

შენიშვნა

საყრდენი ფურცლოვანი
ლითონის ზომები და ანკარების
რაოდენობა დაზუსტდეს
ლამაზონების შექმნის შემდეგ



ლაპარნი 103 ლ.

სკამი 40 ლ.

სანაგვე ურნა 20 ლ.





მ.კ.ს. კარკასი

მდგრადი	ვანის კარგის რეალიტატისა.	მუშა არომატი
დირექტორი	გ. გამარავოლი	
არაითებორი	კ. ნებულიძე	
შეასრულა	გ.მორგავე	ვ-15 2017

ვანის პარკის ტერიტორიაზე მოსაყობი საკანალიზაციო სისტემის პროექტი


გეგმულის გეგენა
გ. 145



- ვერცხლის
 1. მოსაპოვლეთი ბრუნეთი: $V=108 \text{ m}^3$; ღორლეთი $V=3 \text{ m}^3$; ბრუნეთის უპუხავრა: $V=35 \text{ m}^3$.
 2. მოცემული ნახატი განიხილეთ კ-3 ნახატით მრიად.




შ.კ.ს. პარკასი	
მდგრადი	ვანის პარკის რეაბილიტაცია
მუშა პროექტი	საკანალიზაციო მოსაყობის პროექტი
დირექტორი	გ. გაფარავილი
პრეზენტორი	გ. ნეშაბირი
ზესრულა	გ. გორგაძე
	გ-17 2017



განალის საეცოვიდაცია მრთ ელემენტზე										
ნომერის რიცხვის საეცოვიდაცია	პრეცატურის საეცოვიდაცია					პრეცატურის ამოკრება				
	Ø 88 და კლ.	L (მმ)	n გ.	nXL გ-ვი	Ø 88 და კლ.	ΣnXL გ-ვი	გასა გა	A-I	A-III	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2550	16 AIII	2550	4	10.2	6 AI	19	4.218		
2	210	6 AI	1000	19	19	16 AIII	10.2			16.116
1	2750	16 AIII	2750	4	11	6 AI	20	4.44		
2	210	6 AI	1000	48	20	16 AIII	11			17.38

გეორგის კლასი სიმაგრის
8016x800 ბ25 V=0.16 გ3

გეორგის კლასი სიმაგრის
8016x800 ბ25 V=0.17 გ3




ვ.გ. 1. მოცემული ნახატი განიხილა პ-3, პ-4 და პ-5 ნახაზებთან ერთად.



ვ.კ.ს. გარკასი

მდინარე	ვანის პარკის რეაგილიტაცია
მუშა პროცესი	სამასულზე მრმელი მოწყობის არისტი
დირექტორი	გ. მაჯარაშვილი
არქიტექტორი	პ. ფუჭიშვილი
შეასრულა	გ. გორგაძე




- შენიშვნა
- მოცემული ნახატი განიხილა კ-3, კ-6 და კ-7 ნახაუებთან ერთად.
 - საძორვების და გადატარის ვილის გეტრი დამზადებს ყვალშედებადი სტანდარტი **W8**.
 - არმატურის გადაპმები ვილასა და რიელებში აღარმოვთ შემდეგნაირად: კვედა ჭრაში საჭრდენებზე, ზედა ჭრაში მაღის ელექტრონიკური ურთისებების გადატარის ვილის გეტრის დამზადებს ყვალშედებადი სტანდარტი **W8**.

არმატურის სკეციური გრა ერთ ელემენტზე



ნომერი	სკეცი	დამეტრი და კუთხი	L მმ.	n ცავი	nXL ა.	არმატურის მოცემულება				
						დიამეტრი და კუთხი	სისტემა	A-I	A-III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	დაზრას აღმისავალი	12A-III	—	—	440.00	8A-I	360.3	142.32		
2	100 დაზრავა 100	12A-III	—	—	470.00	12A-III	1010.0		896.88	
3	დაზრას აღმისავალი	12A-III	—	—	100.00	18A-III	0.0		0.00	
4	დაზრას აღმისავალი	25A-III	—	—	25.00	25A-III	52.0		199.68	
5	250 დაზრავა 250	25A-III	—	—	27.00					
6	260 210	8A-I	1100	115	126.50				1238.88	
7	360 260	8A-I	1400	75	105.00					
8	60 160 60	8A-I	280	460	128.80					

გეტრის გრა სისტემა
დაზრას აღმისავალი
 $\nabla -0.04$



შ.კ.ს. პარკასი

ობიექტი	ვანის პარკის რეაბილიტაცია
მუშა პროექტი	სასამართლო მოწყობის არმოვა
დირექტორი	გ. გაფარავოლი
არქიტექტორი	კ. ვასუბეგი
შესრულება	გ. გორგაძე




გეგმვები

- მოცემული ნახატი განიხილო პ-4, პ-5 და პ-6 ნხაზებიან ერთობენ.
- საძორებლის გეგმოები დამზადებს წყალგეგმვების სტანდარტი **WS**.
- მასალის სამიზიპანია 06. პ-4 ნახაზი.



შ.პ.ს. კარკასი		
ორგანიზაცია	ვანის კარკასის რეაბილიტაცია	
მუშა პროექტი	საკანალურო რეაბილიტაციას აროპინი	
დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი	
არქიტექტორი	კ. ჯაფარიძე	
შეასრულებელი	გ.გორგაძე	
		გ-20 2017

ერთი ლამპის მონტაჟის ცაციფიკაცია



შენიშვნა

საყრდენი ფურცვლოვანი
ლითონის ზომები და ანერების
რაოდენობა დაზუსტდეს
ლამპის შეძლების შემცირება

ლამპი	103
სკამი	40
სანაგვე ურნა	20



შ.კ.ს. პარკასი			
ობიექტი	ვანის აარის რეზილიტაცია.	მუზ აროები	
დირექტორი	გ. გაშარაშვილი		
არეალის მდგრადირი	ა. წესაგიძე		
შესრულება	გ.გიორგიაშვილი		ფ-21
			2017

ნეალომარკაგიბა-კანალზაპილის გარე ქსელი



შ.ვ.ს. პარკასი

მგრევტი	ვანის სკვერი	
მისამართი	ქ.ვანი, იმერეთი, საქართველო	
დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი	ნეალომარკაგიბა-კანალზაპილის გარე ქსელი
არქიტექტორი	გ. მაჭარაშვილი	
შესრულება	მ. ჩხაიძე	ფურ. 22



ვანის მოსწავლის ახალგაზრდობის სახლის რეაბილიტაცია.

მუშა პროექტი



მ.მ. კარკასი ltdkarkasi@yahoo.com TBILISI, GEORGIA, KUTATELADZE ST. 6. T. 599 144220

დამკვირი:



ვანის სკოლის არსებული შენობის რეაბილიტაცია

გამოქვეყნითი ბარათი

რჩივების კონსტრუქციული გამოკვლევილან

გამომდინარე, შენობაზე მასარდული ტიპის სათავსოს დაშენება გამოიჩინა, ამდენად შენობის გეზმარება და მისთვის გააჩვეული ფუნქციების მიხედვა გადაწყდა მის არსებულ ფარგლებში. გამონაკლისია აივანი, რომელიც მიშენდება მთავარ ფასალზე და რომელიც პირველ სართულზე მიღებულ ფართში მოეწყობა კაფე სანაყინი. სახურავი მთლიანად შეიცვლება.

ფუნქციურად რთახები განაიღება მოხვეულობის თანახმად. ვესატიპიულს დაემატა სანევანები მათ შორის შ. გ. პირთათვის. შენობაში დამოცეაზდება ინდივიდუალური გათბობის სისტამა და ჩაუტარდება კაპიტალური რეამონტი.



შპს „კარკასის“ სპეციალისტებმა მოვახდინეთ ქ. ვანის თავისუფლების ქუჩა N 100-ში, არსებული „ვანის სკვერის“ ტერიტორიაზე არსებული შენობის დღევანდელი მდგომარეობის დათვალიერება-შესწავლა.

შენობა სახელმწიფოს საკუთრებაშია სიიპ ეროვნული სატყეო სააგრძოს სარგებლობის უფლებით. ვიზუალური დათვალიერების შედეგად აღმოჩნდა შემდეგი:

გამოსაკვლევი შენობა ორსართულიანია, ამჟამად შენობაში არსებულ სამოთახს გააჩნია ფუნქცია, დანარჩენი ნაწილი უმოქმედო და გაპარტახებულია, აშენებული ორ ნაწილად, ერთი 1950-იან წლებში, სადაც განლაგებული იყო ადგილობრივი სატყეო მეურნეობა, მეორე 1980-იან წლებში, რომლის მოპირკეთებაც ბოლომდე დასრულებული არ ყოფილა და ფუნქცია არ ქონია. ვიზუალურად შენობები აღიქმება როგორც ერთი შენობა. შენობის გარეზომებია 29,85X11,5 მ, გარე კედლები ნაშენებია სილიკატური და კერამიკული აგურით, პირველი სართულის კედლების სისქეა 40 სმ, მეორე სართულზე ნაწილი 40 სმ, ნაწილი -22 სმ. ტიხრები აშენებულია წვრილი საკედლე 40X20X20 სმ ზომის ბლოკებით ქვიშა/ცემენტის ხსნარზესისქით 20 სმ. კედლებს გააჩნია რ/ზეტონის სეისმური სარტყელი. საძირკვლი სავარაუდოდ ლენტურია, ჩაღრმავება გრუნტში 80 სმ, კედლებისწყობა არმირების გარეშე, რითაც დარღვეულია CH-II-7-81-ის მოთხოვნები. შენობის ორივე ნაწილის სართულმუა და პირველი ნაწილის სასხვენო გადახურვები რკინაბეტონის ღრუტანიანი ფილებია, იატაკი შენობის პირველ ნაწილში



რჩივების კონსტრუქციის გამოქვლევა მდგრადობაზე

ხისაა, რომელიც ძლიერ დაზიანებულია, მეორე ნაწილს სასხვენო გადახურვა და იატაკის საფარი საერთოდ არ აქვს.

შენობის სიმაღლე მიწიდან სახურავამდე 6,3 მ-ია, გადახურვა ოთხეანობიანია ხის კონსტრუქციაზე, რომელიც დაზიანებული და დეფორმირებულია. სახურავის საფარი აზბესტის ტალღისებური შიფერია.

ვიზუალურად შენობის კედლებზე რაიმე სახის ბზარები და სამირკვლის ჯდენები არ შეიმჩნევა.

მთლიანობაში შენობა აგებულია სეისმური ნორმებისა და მოთხოვნების უგულვებელყოფით. მასზე მანსარდის სართულის დაშენებამდე აუცილებელია მოხდეს არსებული შენობის მზიდი კვანძების და ელემენტების გაშიშვლება ნარჩენი სეისმური მდგრადობის შესწავლის მიზნით, რის საფუძველზეც უნდა გატარდეს საჭირო ღონისძიებები მდგრადობის და სეისმომედეგობის გასაძლიერებლად 8 ბალამდე, რაც დიდ მატერიალურ დანახარჯებთან იქნება დაკავშირებული. ყოველივე ამის გამო არსებულ შენობაზე მანსარდის დაშენება კონომიკურად ყოვლად გაუმართლებელია.

შპს „კარკასის“ დირექტორი:

/გ. მაჭარაშვილი/

ინჟინერ-კონსტრუქტორი:

/ი. დავაძე/




შ.კ.ს. პარკის რეაბილიტაცია	
მდგრადი გამოქვლევა	ვანის პარკის რეაბილიტაცია
მოსახლე ახალგაზრისისა და გარემონტი	მოსახლე ახალგაზრისისა და გარემონტი
დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი
არქიტექტორი	გ. ნაცარეგი
შემსრულებელი	გ. გორგაძე

ვანის პარკის რეაბილიტაცია

ტოპო გადაღება ნითალი
ხაზების დატანი


ყოფილი სატყოო მეურნეობის სახლის
რეაბილიტაცია.
რეაბილიტაციის შემდგომი ფუნქცია:
მოსწავლე
ახალგაზრდობის სახლი



შ.კ.ს. პარკასი	
მდგრადი	ვანის პარკის რეაბილიტაცია
მუშა პროექტი	მუშა პროექტი
დირექტორი	გ. მაჩარავილი
არქიტექტორი	კ. ნაცარიძე
შესრულება	გ.გორგაძე

აზომვითი ნახატი

არსებული სატყეოს ადმინისტრაციული შენობის I-ლი სართულის გეგმა
მ.1:100




არსებული შენობის შიდა საერთო ფართია — 267.35 კვ/მ
ღია სათავსო №11. 30.78 კვ/მ
შენობის საერთო ფართი (გარე ზომებით) — (12.0X11.50)+(17.85X11.25)=3338.81 კვ/მ.



მ.კ.ს. პარაგასი	
მშენებელი	ქ. ვანი. მოსწავლე ასალგაზროვანი სახლის აროები
მარპა პროექტი.	
დირექტორი	გ. გაშარაშვილი
პრეზიდენტი	გ. ნაცარები
შემსრულებელი	გ. გიორგიძე

აზომვითი ნახატი


II-რე სართულის გეგმა მ.1:100




მ.კ.ს. კარგასი	
მდგრადი	ქ. ვანი. მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის პროექტი
მდგრადი	მრავალფრთხოების არეალი.
დირექტორი	გ. გაფარავილი
არეალი	ვ. ნეტური
შენობა	გ. გორგაძე

აზოვითი ნახატი

ვასალი ლერპებში 1-5



ვასალი ლერპებში 5-1



ქ.კ.ს. პარკასი

მდგრადი	ქ. ვანი. მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის პროექტი
---------	------------------------------------------------


მუშაობის	მუშაობაზვილი
----------	--------------

დირექტორი	ქ. მაჭარაშვილი
-----------	----------------

არქიტექტორი	ქ. ნებუაბე
-------------	------------


შეასრულა	გ.გიორგეპა
----------	------------

აზოვითი ნახატი



ფასალი ლერძებში პ-ა

ფასალი ლერძებში ა-ბ



შ.კ.ს. გარეასი	
მაცხოველი	ქ. ვანი. მოსევალე ახალგაზრდის სახლის პროექტი
მაცხოველი	მ. გამარავილი
დირექტორი	ქ. გამარავილი
არქიტექტორი	ქ. ნუსუბიშვი
შესრულება	გ.ბორგაძე



არსებული გდგომარეობა



შ.კ.ს. პარკასი	
ობიექტი	ვანის მოსახლე ახალგაზრდობის სახლი
	მუნიციპალიტეტი
დირექტორი	გ. მაჩარაშვილი
არქიტექტორი	გ. წერებიძე
შესრულება	გ.გორგაძე



არსებული მდგომარეობა



საპროექტო ციფრულება



შ.კ.ს. კარპასი	
ობიექტი	ვანის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი
	მუშა პროექტი
დირექტორი	გ. მაჩარაშვილი
არქიტექტორი	კ. წესებიძე
შესრულება	გ.მიორგაძი



არსებული გდგომარეობა




საპროექტო წინადაღება



შ.კ.ს. პარკასი	
მგებელი	ვანის მოსავლე ახალგაზრდობის სახლი
	მუზა აროეპტი
დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი
არაიტერი	გ. ნუსურიძე
შეასრულა	გ.გორგაძე

I სართულის გეგენა

შეტყობინება



აიროლ სართულზე ზოსასრულდებოდ საშუალები.

კატაპ. 0.00 ნოველი იქვეა მოითა ლონგელა 15 საგენერატორზე. მთლი სართულის ფართობზე მოხყოს გაზორის ფილა, რომელზეა სანილზე დაიგრება კარამო გრანიტი, ხოლო დანილზე ლამინაციონი.

გაფორის ფილის საერთო ფართი: 525 მ². ეკედა ვესტიგიულში, ტუალეტზე და ცირკაზე გივა კარამორანიტი --275 მ² ხოლო მთავრები ლამინაციონი --250 მ².

კელლები. საარქიტო კელლები და ტიხედი აღმოჩეულია ყავისფრი ფართი. გარდ კელლები ავტონო გაილებოს და ფასალის მხარე მოვირკებით დახმილი აგურით. სეჭ მოსაპირებებით ფართი=385 მ². გეგენი გეგენი კელლებზე გაეყრას თაბაშირებულ ფილით, სულ კირველ სართულზე 690 მ².

შერი. შერი მოხყოს თაბაშირ მუხამის ფილებით და ზეპლებოს, საერთო ფართობი ---450 მ².

კიბე. კიბე მოხყოს არსებული კიბის კასაურების გამოყენებით. არსებული საფასებები შეისვალოს ახალი მოზაიკით საფასებით. 18 საფასები. 120X30X15 სმ.

კარ-ფანჯრები იფორმაცია ჩხილით სამიზნისა მიმდევად.

ახალი ტიალეტის მოწყობა: ტიხედი: თაბაშირ-ზუზავ: 330 კაფელი 48.50 მ² ქატაკი კერამობრუნიტი 90°




შ.კ.ს. გარგასი

მშენები	ქ. ვანი. მოსევალი ახალგაზრდობის სახლის აროპტი
	მუხა კერიბი.
დირექტორი	გ. გამარაშვილი
არქიტექტორი	გ. ნუზაბიძე
შემსრულებელი	გ. გომიჩვევე

ცენტრულის გეგმა

II სართულის გეგმა




მორი სართულზე შესასრულებელი სამუშაოები.

1. ისატავი. ლამინაციი---320 მ² ივანევი დაეგოს კარამო გრანიტი---153 მ². 2.კელლები. ზონების დამონტაჟი---54 მ² ასალი ზონები, თაბაშირ
მუყაო---45 მ². არსებულ კელლებზე თაბაშირ მუყაოს გაკვრა---520 მ². 3.არგოლის და კარ-ფასენების ნახაზები ის. დატალების ნახაზები.


4-2 ლიანის არსებული ფასენის ლიონები ის 3ლიანა, მონტაჟდება ფ-1 ზონის ფასენები, მოსაყორებია 7 სალი ფასენის ზღუდარი.

5-5 ლიანის არსებული ფასენების ლიონები ჩაისას ისატავის ნიშებით და დამონტაჟდება ქ-3 ზონის კარი.

8. მხარეთმომცველის მუზეუმი.
9. კოლო, ვესტიგიული.
10. აღმინისტრაციის ოთახი.
11. სამხატვრო სკოლა.
12. საგამოფენო დარბაზი.
13. ლიან ტერასა




შ.პ.ს. კარგასი		
მუნიციპალიტეტი	ვანის კარი. არსებული შენობის რეაბილიტაცია	
დირექტორი	გ. გაგარაშვილი	
არქიტექტორი	კ. ხაცუბეგი	
შემსრულებელი	გ. გიორგიაშვილი	




გ.პ.ს. გარემასი

მდგრადი	გ. ვანი. მოსენავლი ახალგაზრდობის სახლის პროექტი
	მყავა კროვები.
დირექტორი	გ. გაგარაშვილი
არქიტექტორი	კ. ლევაბეგი
ზეასრულა	გ. ბიორგაძე
	ფ-12 2017

აღნიშვნული დეტალი ნარმალგენს ერთი ფაზერის ღირების მოწყობის
კვანძს. ანალოგიური სამუშაო უდეა ჩატარდეს
№1. 2.3.4.5.6.7.8.9.10. ფაზარიზე




ფასალი B - A ლერძიგში



ვ.კ.ს. გარებასი


ობიექტი	ქ. ვანი. მოსევავლი ახალგაზრდის სახლის პროექტი
	მყავა პროექტი.
დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი
არქიტექტორი	კ. ჯავახიძე
ზეასრულა	გ.გორგაძე

ფასალი A - B ლერძებში




შ. კ. ს. კარპასი	
მდგრადი	ქ. ვანი. მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის აროვაზი
	მყავა კროვები.
დირექტორი	ქ. მაჭარაშვილი
არქიტექტორი	ქ. ცეცაბიძე
ზოარულა	ქ. გიორგაძე

სახურავის გეგენა




მ.კ.ს. გარებასი		
ობიექტი	ვანის მოსწავლი ახალგაზრდობის სახლი	
	მუშა პროექტი	
დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი	
არქიტექტორი	ვ. ჯავახიძე	
გენერალი	გ. გიორგიაშვილი	

პირველი სართულის იატაკების მოწყობის გეგმა



შ.კ.ს. გარემასი	
ობიექტი	ვანის მოსახლე ახალგაზრდობის სახლი.
	მუშა აროები
დირექტორი	გ. გაგარავილი
არქიტექტორი	კ. ნუსაბიძე
შესრულება	გ.გორგაძე



II სართულის იატაპების მოცყოფის გეგმა




შ.კ.ს. კარგასი	
მდგრადი	ვანის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი
	მუშა პროექტი
დირექტორი	გ. მაჟარაშვილი
არქიტექტორი	პ. ლევაბეგი
შესრულება	გ. გიორგეაძე

პარ - ფანჯრების სპეციფიკაცია

ქ-3. 15 სალი
მთავარი შესასვლელი კარი-ვიზრული
შავი ალუმინის მინა პაკეტი. 1 სალი 10.56 მ²




კარი №3. 2.64 მ². შავი ალუმინის ალათები.
მინა პაკეტი. დამზადეს 15 სალი




J-2. MDF. დამზადეს 2სალი

J-1. MDF. დამზადეს 15 სალი



ფანჯრა №1. 1.8 მ². შავი ალუმინის მინა პაკეტი
დამზადეს 16 სალი

ფანჯრა №3. 1.1 მ². შავი ალუმინის მინა პაკეტი
დამზადეს 3 სალი.



ფანჯრა №4. 0.81 მ². შავი ალუმინის მინა პაკეტი.
დამზადეს 2 სალი

შენიშვნა

კარ-ფანჯრების დამზადების წინ
ლილების ზომები გადამოვლას





შ.კ.ს. კარგასი

ობიექტი	ვანის მოსახლეობაზე ასალგაზრდობის სახსრები
	მუშა ურიებები
დირექტორი	გ. მაჟარაშვილი
არქიტექტორი	პ. ლევაბეგი
შესრულება	გ.გიორგიაძე


ლია პაფეს დეტალები : პერგოლა და საყვავილე



ლამზალის 7 სალი. ზომები დაზუსტების აღგილზე




ლამზალის 7სალი.



ძელაკი 16 სალი. 20X10. სიგრძე 500 სმ. კელვებას შორის განებილი=37სმ.

ძელაკი. 20X10. სიგრძე 725 სმ 1სალი

დგარი. 10X10. სიგრძე 230სმ. 4 სალი.




გ.პ.ს. პარკასი	
მდგრადი	ქ. ვანი. მოსევავლი ახალგაზრდობის სახლის პროექტი
	მყარა კრონაზი.
დირექტორი	გ. მაჭარავილი
არქიტექტორი	გ. ნაცარიძე
შესრულება	გ.გიორგაძე

ქართული სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აირველი სართულის ნეალმომარაგება-კანალიზაციის ქალის სეია

1. პოლი, ვესტიგიული
2. ბიტლიონთვე
3. სანრეო რთახები
4. სააქტო დარჩაზი
5. კაფე ლია ზერასით
6. სამზარეულო, დამზარე სათავსო
7. ტუალეტები.




შ. კ. ს. გარებასი

მდგრადი	ვანის სკორი
მისამართი	ქ. მაჭარაშვილი
დოკები	აირველი სართულის ნეალმომარაგება-კანალიზაციის ქალის სეია
არქიტექტორი	ქ. მაჭარაშვილი
შესრულება	მ. ჩხანდი
	ფუს. 23
	2017

ექსპლიკაცია

8. მხარეთმომცველის მუზეუმი.9. ჰოლი, ვესტიგიული.10. ადმინისტრაციის ოთახი.11. სამსატვრო სკოლა.12. საგამოფენო დარბაზი.13. ლია ტერასა

მიმღებ სართულის გათბობის სივრცა




შ.კ.ს. კარბასი

მდგრადი	ვანის სკვერი
მისამართი	ქ. ვანი, იმერეთი, საკართველო
დირექტორი	გ. მაშარაშვილი
არქიტექტორი	გ. მაშარაშვილი
შენობა	მ. ჩხაიძე
	ფუს.
	2017


ცალის გეოტექნიკური დოკუმენტი

1. პოლივების გეოტექნიკური
2. ბინალიტიკური
3. სანიტარიუმის გეოტექნიკური
4. სასახლის გეოტექნიკური
5. კაფე და ბინალიტიკური
6. სამზარეულო, დამხმარე სამზარეულო
7. ტურისტური

პირველი სართულის გათბობის სეიმა



1. კედელზე დასაკიდი ქვაბი 8 კნტ.
2. მანევრული
3. თერმომეტრი
4. საფარის გალი ჭურჭელი 50ლტ
5. სასირკულაციო ტუბგი $Q = 5 \text{ მ}^3/\text{სთ}$ $H=6\text{მ}$
6. უკუკლაპანი



შ.კ.ს. კარკასი

ობიექტი	ვანის სკორი
მისამართი	ქ.ვანი, იმერეთი, საკართველო
დირექტორი	გ. მარაგაშვილი
არქიტექტორი	გ. მარაგაშვილი
შესრულება	მ. ჩხაიძე
	ფუს.

2017

პროექტის შემადგენლობა

№	ნახაზის დასახელება	ფურც. №
1	თავფურცელი	პ-0
2	საძირკვლებისა და სვეტების გეგმა	პ-1
3	გადახურვის გეგმა 2.85 ნიშნ. (ფილა მფ-1)	პ-2
4	სახურავის კონსტრუქციების გეგმა	პ-3
5	ჭრილები I-I; II-II; III-III; ქვანძები "4"; "5"; "6"	პ-4
6	ფერმა ფ-1; ქვანძები, კვეთები	პ-5
7	კვ."1"; "2"; "3"; კვ.1-1; 2-2; 3-3; 4-4; 5-5; 6-6; 7-7; 8-8; 9-9	პ-6
8	კონსტრუქციების არმირება; კედელი-1; ლითონის კიბე-1; კვ.10-10; 11-11; 12-12; 13-13; 14-14; 15-15; 16-16; 17-17; 18-18; კოჭების დაკავშირების ტიპ. ქვანძები	პ-7
9	არმატურის, ლითონისა და ხის კონსტრუქციების სპეციფიკი	პ-8

განმარტებითი ბარათი

პროექტით გათვალისწინებულია ქ. ვანში, პარკში მდებარე ორსართულიანი შენობის რეაბილიტაციის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის შედგენა.

შენობას უშენდება ტერასა, იხსნება არსებული სახურავი და ეწყობა ახალი ორქანობიანი სახურავი ხის და ლითონის კონსტრუქციებისაგან მეტალოკრამიტის საფარით.

ტერასისა და მის ქვეშ მოსაწყობი სათავსოს კონსტრუქცია გათვალისწინებულია ცალკე მდგომი, გამოყოფილი არსებული შენობისაგან ნაკერით, რომელიც ივსება XPS-ის 3სმ სისქის ფილებით, საპროექტო საძირკვლი ჩაღრმავდეს არსებული საძირკვლების ნიშნულამდე.

ტერასის მზიდი კონსტრუქციები წარმოადგენს კედლებს, ლითონისა და მონოლითური რკ.ბეტონის სვეტებს, გადახურვის მონოლითური რკ.ბეტონის ფილას ლითონის კოჭებზე და სარტყელებზე; ეწყობა ლითონის კიბე.

გადახურვა დაპროექტებულია ორქანობიანი ფრონტონებით, სახურავის მოსაწყობად ეწყობა ახალი რკ.ბეტონის სარტყელი, რომელიც ჩანაკერებულია არსებულ კედლებში; სხვენის გადახურვა არ იცვლება; შენობის ნაწილი იხურება ლითონის ფერმებით, ნაწილი ლითონის და ხის კონსტრუქციებით, ეწყობა მეტალოკრამიტის საფარი ხის მოლარტყვაზე.

პორიზონტალური ჰიდროიზოლაცია – ცემენტის დუღაბი სისქით 3სმ; ლითონის კონსტრუქციები შეერთდეს ელ. შედუღებით, ნაკერის სიმაღლე - 4მმ.

ხის კონსტრუქციებს ჩაუტარდეს ანტისეპტირება. ლითონის კონსტრუქციები დაიფაროს ანტიკოროზიული სადებავით ორჯერად.

შესაძლებელია ცალკეული ქვანძებისა და გადაწყვეტილებების მიღება ადგილზე ფაქტიური მდგომარეობის მიხედვით.



შ.პ.ს. ეკრანის

ქ. ვანში, ვარაუბი მდინარე რი სართულიანი სახლის რეაბილიტაციის არმატი

კონსტრუქციული ნაწილი

დირექტორი

გ. მაზარაშვილი

არქიტექტორი

ა. რამიშვილი


შემსრულებელი

რ. ურუშიაშვილი

ექსპლიკაცია

1. პოლივესტრული
2. ბირლიოთოება
3. სანიტო მთახვე
4. სააქტო დარბაზი
5. კაფე ღია ზორასით
6. სამზარეულო, დამხმარე სათავსო
7. ტუალეტები

პირველი სართულის ნალიმარაგება-კანალიზაციის პრელის სივრცა




შ.კ.ს. კარბასი

ობიექტი	ვანის სკვერი	
მისამართი	ქ.ვანი, იმერეთი, საქართველო	
დირექტორი	გ. მაჟარაშვილი	პირველი სართულის ნალიმარაგება-კანალიზაციის პრელის სივრცა
არქიტექტორი	გ. მაჟარაშვილი	
შესრულება	მ. ჩხაიძე	ფუს.

2017

საძირკვლებისა და სვეტების გეგმა

1:100



შენობები

1. ჯვ. "1"; "2"; "3"; იხ. ფურც. პ-6
2. ჯვ. 1-1; 2-2; 3-3 იხ. ფურც. პ-6
3. სპეციფიკიური იხ. ფურც. პ-8



შ.წ. ერთეული

მდგრადი	ქ. თბილი, აარაში მდებარე ორ სართულიანი სახლის რეაბილიტაციის პროექტი
---------	------------------------------------------------------------------------

კონსტრუქციული ნაწილი

დირექტორი

არქიტექტორი


შესრულება

გ. გამარაშვილი

ა. რამზავილი

რ. ზორეგიავილი

ვ-1 2017




- შენიშვნები
- ბე-4-4; 5-5; 6-6; 6-6; 7-7; 8-8; 9-9; იხ. ფურც. ბ-6
 - ს-1 არმირება იხ. ფურც. ბ-7
 - სპეციფიკაციები იხ. ფურც. ბ-8



თანამდებობა	ქ. თბილი, აარაში მდებარე ორ სართულიანი სახლის რეაბილიტაციის პროექტი
დირექტორი	გ. გაგარინი
არქიტექტორი	ა. რამზაბილი
შესრულება	რ. შორქიკავილი

სახურავის პონსტრუქციების გეგმა
მ 1:100






- შენიშვნები
- ჭრილები I-I; II-II; III-III იხ. ფურც. δ-4
 - ჭრილი IV-IV ანალოგიურია ჭრ. I-I
 - ფერმა ფ-1 იხ. ფურც. δ-5
 - ს-2 არმირება იხ. ფურც. δ-7
 - სპეციფაციები იხ. ფურც. δ-8
 - ჭრილი V-V ანალოგიურია ჭრ. II-II

- პირობითი აღნიშვნები
- | | |
|-------------|--------------|
| — — — — | ლითონის კოჭი |
| — — — — | ხის კოჭი |
| == == == == | ლითოის ფერმა |




შ.პ.ს. ერთეული	
მდგრადი	ქ. ვანი, აარაში მლახარი თრ სართულიანი სახლის რეაგილიტაციის აროები
კონსტრუქციული ნაწილი	
დირექტორი	გ. გაგარაზოლი
არქიტექტორი	ა. რამზავილი
შესრულება	რ. შორეულიავილი



მეტალოკრამიტი
ლარტყა 100X40(h)
ბ-200
ნივნივი
80X160 (h)


1. ფერმა ფ-1 იხ. ფურც. ქ-5
2. სპეციფიკაციები იხ. ფურც. ქ-8




შ.პ.ს. ერთეული

ობიექტი	ქ. თბილი, აარაში მდებარე ორ სართულიანი სახლის რეაბილიტაციის პროექტი
პრესტრუქტული ნაწილი	
დირექტორი	გ. გაგარინი
არქიტექტორი	ა. რამზაბილი
შესრულება	რ. ზორევიავილი

საბმურების სქემა




ლითონის კონსტრუქციის სპეციფიკაცია					
პირ.	კვად.	1 პირ. ხიგრებ (მმ)	რიცხ. (კ)	შემდა ხიგრებ (მ)	წონა (კგ)
1	L100X100X7	13700	2	27.4	302
2	L100X100X7	6100	2	12.2	135
3	L100X100X7	6800	2	13.6	150
4	L70X70X5	1400	4	5.6	31
5	L70X70X5	2650	2	5.3	30
6	L70X70X5	3100	4	12.4	69
7	L70X70X5	370	2	0.74	5
8	-12X220X640	—	1	—	14
9	-12X220X240	—	1	—	5
10	-12X280X380	—	2	—	21
11	-8X270X700	—	1	—	12
12	-8X270X350	—	1	—	6
13	-8X500X500	—	2	—	32
14	-8X550X550	—	2	—	39
15	-8X500X700	—	1	—	22
16	-8X500X600	—	1	—	19
17	-8X180X700	—	1	—	8
18	-8X100X120	—	7	—	6
19	L80X80X6	—	—	21	156
სულ 1062					
უდინების 2% 22					
სულ 1084					




- შენიშვნები
- დეტალები შეერთდეს ელ. შედუღებით; ნაკერის სიმაღლე 4მმ
 - ფერმა დაიფაროს ანტიკოროზიული საფეხბავით ორჯერად



ობიექტი	ქ. ვანი, აარაში მდებარე თრ სართულიან სახლის რეაბილიტაციის პროექტი
პრესტრუქტურული ნაწილი	
დირექტორი	გ. გაგარაშვილი
არქიტექტორი	ა. რამზავილი
შესრულება	რ. შორქიკავილი





არმატურის სპეციფიკაცია						
პიროვნება	აღნიშვნა	დასახელება	ერთეულის სიგრძე		რაოდენობა სიგრძე	საერთო წონა
			(მმ)	(მმ)		(კგ)
		ლ-1 ($\Sigma \ell = 30\text{მ.მ}$)				
7		Ø16 A500c დსტუ 3760-98(ISO6935)	—	—	—	185 296
9	საპლი	Ø6 Ac-I დსტუ 3760-98(ISO6935)	1400	1.4	300	420 126
		ბეტონი B15 V=7 მ³ W6				
		ბეტონი B7.5 V=4 მ³				
		ლ-3 ($\Sigma \ell = 72\text{მ.მ}$)				
7		Ø16 A500c დსტუ 3760-98(ISO6935)	—	—	—	440 704
10	საპლი	Ø6 Ac-I დსტუ 3760-98(ISO6935)	1700	1.7	720	1224 368
		ბეტონი B15 V=22 მ³ W6				
		ლ-2 ($\Sigma \ell = 30\text{მ.მ}$)				
—	—	ბეტონი B15 V=6 მ³ W6				
		ბ-1 (n=14)				
6		Ø16 A500c დსტუ 3760-98(ISO6935)	3200	3.2	56	180 288
8	საპლი	Ø6 Ac-I დსტუ 3760-98(ISO6935)	900	0.9	210	190 58
10		Ø6 Ac-I დსტუ 3760-98(ISO6935)	1600	1.6	140	224 68
		ბეტონი B25 V=2.7. მ³				
		ვ-1 (n=1)				
1		Ø12 A500c დსტუ 3760-98(ISO6935)	—	—	—	1730 1557
		ბეტონი B25 V=19 მ³				
		ს-2 ($\Sigma \ell = 112\text{მ.მ}$)				
1		Ø12 A500c დსტუ 3760-98(ISO6935)	—	—	—	452 407
18	საპლი	Ø6 Ac-I დსტუ 3760-98(ISO6935)	1300	1.3	560	728 657
15		Ø12 A500c დსტუ 3760-98(ISO6935)	1000	1.0	187	187 169
19		ს 12	1000	1.0	40	40 36
		ბეტონი B25 V=9 მ³				
		ს-1 ($\Sigma \ell = 51\text{მ.მ}$)				
1		Ø12 A500c დსტუ 3760-98(ISO6935)	—	—	—	207 187
8	საპლი	Ø6 Ac-I დსტუ 3760-98(ISO6935)	900	0.9	255	230 70
15		Ø12 A500c დსტუ 3760-98(ISO6935)	1000	1.0	85	85 77
		ბეტონი B25 V=3.2 მ³				

ლითონის კონსტრუქციების სპეციფიკაცია						
პოზ.	მარკა	პერიოდი	1 პოზ.	რაოდ.	ყველა პოზ.	ყველა პოზ.
	ლ-1	150X150X4	3450	10	35	665
14		-4X200X200	—	10	—	13
	ლ-2	I 22	—	—	78	1872
	ლ-3	I 18	2700	8	22	405
	ლ-4	C 18	—	—	43	701
	ლ-5	2I 22	6000	1	12	221
	ლ-6	I 18	5400	1	10.8	260
	ლ-7	I 18	2600	1	2.6	48
	ლ-8	C 16	6000	7	42	773
	ლ-9	100X100X4	—	—	18	234
	ლ-10	C 16	5600	2	11.2	160
12	ლ-11	40X40X3	—	—	18	70
		-4X300X1250	—	17	—	204
20	ჩ-1	-12X300X400	—	4	—	46
16		Ø 24	500	8	4	15
14	ჩ-2	-4X200X200	—	29	—	38
17		Ø6 Ac-I	700	58	41	13
5		L80X80X6	100	192	19.2	143
2		L32X32X3	—	—	70	105
4		L32X32X3	200	140	70	105
3		-5X50	200	120	24	47
	ჩ-1	2I 22	6000	2	12.0	288

სის კონსტრუქციების სპეციფიკაცია						
დასახელება	პერიოდი	1 ელ-ტიპის სიგრძე (მმ)	რაოდ.	ყველა ელ-ტიპის სიგრძე (მმ)	ყველა ელ-ტიპის წონა (კგ)	
ნივნივი	80X160	—	—	260	3.4	
მაუერლაბი	100X1000	—	—	24	0.3	
ლარტყა	100X40	—	—	1300	5.2	



შ.პ. კარკასი	
ობიექტი	ქ. ვანიშვილი მდებარეობს თბილის სართულაზე სახლის რეაბილიტაციის პროექტი
კონსტრუქციული ნაწილი	
დირექტორი	გ. გაგარინი
არქიტექტორი	ა. რამიშვილი
შეასრულა	რ. შორეულიავილი
ვარიაცია	ვარიაცია 2017