

დუშეთის მუნიციპალიტეტი
ციხე-სოფელ მუცოს სარეაბილიტაციო სამუშაოების
საპროექტო დოკუმენტაცია

გვ-8 ეტაპი



თბილისი 2022 წელი


განმარტებითი ბარათი.

პირიქითა ხევსურეთის ციხე-სოფელ მუცოს ისტორიულ-არქიტექტურული კომპლექსის რეაბილიტაცია დაიწყო 2014 წელს.

თავდაპირველად (2014 წელს) განხორციელდა მოსამზადებელი სამუშაოები. სხვადასხვა დამხმარე ნაგებობებთან, მოეწყო სამსაფეხურიანი სატვირთო-საბაგირო გზა კომპლექსზე სამშენებლო მასალების ასაზიდად.


2015-2020 წლებში ეტაპობრივად განხორციელდა კომპლექსში შემავალი ციხე-სახლების რეაბილიტაცია. 2020 წელს დაზიანდა საბაგირო გზის ბაგირები და გამწევი მექანიზმი, რის გამოც შეფერხდა კომპლექსზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

წარმოდგენილი პროექტი ითვალისწინებს დაზიანებული სატვირთო-საბაგირო გზის აღდგენა-რეაბილიტაციის, №25 კოშკის ნაწილობრივი აღდგენა-რეაბილიტაციის და №28 კოშკის ლითონკონსტრუქციით გაძლიერების სამუშაოებს.




გუბა

სამეცნიერო გეგმა



მართველობა	გვარი	ხელმოწერა	დამკავშირი	პრინციპი
არ. ხარჯმადაღი	ი. ამაშუაძე		სამართლებრივ მუნიციპალიტეტის და საზოგადო სამინისტრო	
დასახური აპოლიტი	გ. გაგიძე			
სამართლებრივ მუნიციპალიტეტის და საზოგადო სამინისტრო	ლ. მარგარეთ	გვ.შტაბი	მ 1750	
	რ. გაგიძე		მარილი აპოლომ, 2008	
	ქ. გაგიძე		სტაზინა არაზები	
	ა. გაგიძე		სიტუაციური გეგმა	ფასესი მ ფასესი
	დ. გაგიძე			3 51

გეოცო



№ 25 კოშკის რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაცია

განმარტებითი ბარათი № 25 კოშკი.

№25 კოშკი წარმოადგენს ფიქალის ქვით ნაშენი, მართულია გეგმარების, 13 მ-სიმაღლის ნაგებობას, კოშკის კედლები ძლიერ დაზიანებული იყო, რის გამოც 2014 წელს შედგენილი საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად გათვალისწინებული იყო კოშკის კედლების დაშლა $+1.31$ მ ნიშნულამდე.

2014 წლის ხელშეკრულებით მოხდა მუცოს კომპლექსის №25 კოშკის დემონტაჟი საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად $+1.31$ მ ნიშნულამდე.

2019 წელს 25 კოშკის დარჩენილი კედლების ავარიულობის და საძირკვლისქვეშა კლდოვანი ქანის რღვევის გამო საჭირო გახდა კოშკის შემორჩენილი კედლების სრულად დაშლა. იმავე წელს მოხდა კოშკის კედლების მოწყობა ფიქალის ქვის მშრალი წყობით, სრულად მოიხსნა საძირკვლისქვეშა კლდოვანი ქანის ამორტიზებული და გამოფიტული ნაწილი და კედლების აღდგენა დაიწყო მყარ კლდოვან ქანზე დაფუძნებით.

2020 წელს გათვალისწინებული იყო №25 კოშკის აღდგენითი სამუშაოები გარკვეულ დონემდე, ხელშეკრულების შესაბამისად დაიწყო სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მოხდა საშენი მასალის ნაწილის კომპლექსზე აზიდვა საბაგიროს გამოყენებით, ფასადზე მოწყო ხის არაინვენტარული ხარახო, დაიწყო კედლების აღდგენა, მოხდა სართულშუა გადახურვის მოწყობა -1.70 მ ნიშნულზე, თუმცა სარეაბილიტაციო სამუშაოების გაგრძელება შეუძლებელი გახდა საბაგიროს ბაგირების დაზიანების და შესაბამისად კომპლექსზე სამშენებლო მასალების მიწოდების შეწყვეტის გამო.

ამჟამად კოშკის აღდგენითი სამუშაოები შეჩერებულია -0.80 მ ნიშნულზე, 2022 წლის გეგმით


გათვალისწინებულია №25 კოშკის აღდგენა $+4.00$ მ ნიშნულამდე, ასევე გათვალისწინებულია სართულშუა გადახურვის მოწყობა $+1.31$ მ ნიშნულზე. სამშენებლო მასალის სატვირთო საბაგირო გზით მიწოდებით და კომპლექსზე ხელით გადაადგილებით.







2014 წელს, $+1.31$ მ ნიშნულამდე დაშლის
შემდეგ არსებული სიტუაცია.




2019 წელს კოშკის სრულად დაშლის
პროცესი



2020 წლის რეაბილიტაციის შემდეგ არსებული სიტუაცია.



რაციონი	გადატარი გეგენ აურთულის მოწყვეტილი საპირო	სტანდა - 8-3
ზომის მატება	კეგენი აურთულის	მატების მატება
საჭიროება	0. პარამეტრი	0. პარამეტრი
არა-აურთული	0. ცარცულები	0. ცარცულები
დაზიანება	0. სტანდარტული	0. სტანდარტული



ვიქალის ქვით აღსაღენი კედლები




ხის სართულშეა გადახურების აღღენა



რაღოვითი	გადახული გეგენირების ჩატანის მომენტი საჭირო	საჭირო - 8-3
ზოგადი მარტივი	კავშირი „ავერა“	მარტივი განვითარებითი მიზანი
სამუშავებელი	0. პარენტეზი	გამოს კონკრეტული
პრე-არსებობა	0. ცარცულები	მოვალეობის 25
დაზიანება	0. სარაინდუსტრიული	გასტამა 1 : 75

გრაფიკის დაზიანების დაზიანების მოვალეობის მიზანი

გრაფიკის დაზიანების დაზიანების მიზანი






ვიქალის ძვით აღსაღენი კედლები

ხის სართულშია გადახურების აღღენა



რაცხაული	გადახული გეგენირების ჩატანი მომავალი საპირო	საკითხი - 8-3
ზოგადობა	კავშირი „ავენი“	მუნიციპალიტეტი
სამსახური	0. პარენავა	გამოს კომისია
პრეზიდენტი	0. ცერცელები	კოდექსი
დამფუძნებელი	0. სამხრეთის გადახული	გასტარი 1 : 75
დამფუძნებელი	0. სამხრეთის გადახული	თარიღი 27.11.2014




ვიქალის ქვით აღსაღენი კედლები



ხის სართულშეა გადახურების აღღენა


რამდენიმე	გადახული გვევირების ჩატანი მომავალი სამიზნო	საჭირო - 8-3
ზომის მატერიალი	კარიბი „ავერარ“	მუშაობის მანიფესტაცია
სალის მატერიალი	<i>[Signature]</i>	0. პარენტავი
პრე-ასტრატიკული	<i>[Signature]</i>	პრეცენტ წ. 25
დაზიანებული მატერიალი	0. სურაბელაშვილი	გასტამა 1 : 75

2022 წელს განსახორციელებული აღდგენითი სამუშაოები. + 4.00 მ ნიშნულამდე.



ზოქალის ძვით აღსაღენი კედლები


ხის სართულშია გაღანურვების აღდგენი




ჩატარები	გაღანურები გვევის მიმდევად სამიზნო	სტაცია - 8-3
ზოქალის გადაღება	კავშირი „ავერარ“	მუნიციპალიტეტი
სამუშაოები	0. პარენავა	გვევის მომსახურება
პრე-ასტროსისტემა	0. ცენტრალური	კოდენტი
დაზიანებული მდგრადი	0. სტაციონარული	ტარიები 27.11.2014

2022 წლის განსახორციელებელი აღდგენითი სამუშაოები. + 4.00 მ ნიშნულამდე.


აღმოსავალის ზასაძი



ჩასავალის ზასაძი




ჩრდილოეთის ზასაძი



№ 25 კოშკის რეაბილიტაცია +4.00 მ ნიშნულამდე.

- | | | | |
|---|--|----------------|-------|
| 1 | ხის არაინვენტარული ხარაჭოს მოწყობა | მ ² | 80.0 |
| 2 | კოშკის კედლების აღდგენა ახალი სიპი ქვით; (განსაკუთრებით რთული წყობით) სისქე 90-100 სმ. | მ3 | 56.5 |
| 3 | ხის მასალის ანტისეპტიკა და ცეცხლდაცვა | მ ² | 51.5 |
| 4 | გადახურვის კოჭების აღდგენა ფიჭვის უხეშად დამუშავებული მორებით დ - 25-30 სმ. | გრძ.მ. | 16.0 |
| 5 | გადახურვის ხის კავების მოწყობა 8X12 სმ. | გრძ.მ. | 120.0 |
| 6 | კავებზე ფიცარის ფენილის მოწყობა. სისქე 4 სმ. მ ² | | 12.0 |
| 7 | მასალის ტრანსპორტირება თბილისიდან მუცოდე | ტ | 7.0 |
| 8 | მასალების გადაადგილება ხელის საზიდრებით, კლდოვან რელიეფზე ტ | | 115.5 |
| 9 | მასალების ზიდვა საბაგირო გზით, მასალის ჩატვირთვა გადმოტვირთვით. მეორე ბაქნამდე. ტ | | 115.5 |



ზოქალის ძვით აღსაღენი კედლები

ხის სართულება გადახურვის აღდგენა

რაცხვები	გადახურვის გეგმით დაგენერირების დაცვის მომენტი სამიზნო	სტანდარტი - 8-3
ზოქალების დაცვა	კავები არეალი	დაცვითი მართვისადამტკიცები
სამუშაოები	0. პარალელი	გეოტექნიკური მომსახურები
პროცესუალებათონი	0. დარღვევები	გრძელები სტანდარტი
დაზიანების დაცვა	0. სურავილები	გრძელები სტანდარტი

თარიღი 27.11.2014

№ 28 კოშკის რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაცია

მუცო, N 28 კოშკის რეაბილიტაციის 1 ეტაპი (დროებითი გამაგრება)
განმარტებითი ბარათი


ციხე-ნამოსახლარ მუცოს ციტადელის ზედა N28 კოშკი დაზიანებების ხარისხით ფაქტიურად ნგრევის პირასაა. ჩამოქცეულია კოშკის სიპი ქვის სახურავი და სართულშუა გადახურვები. გამოფიტული და დეფორმირებულია ქვის წყობის კედლების ზედა ნაწილი. სამხრეთ ფასადის კედლის მარჯვენა და მარცხენა კუთხეებთან ახლოს მოყვება ბზარები. დაზიანებულია სალოდეს ქვის წყობა. კოშკის აღმოსავლეთი კედლის ზედა ნაწილი ძლიერ შეზნექილია შიდა მხარეს.

კოშკის არსებული, მკვეთრად ავარიული მდგომარეობის გამო, მიმდინარე სარეაბილიტაციო პროექტით გათვალისწინებულია ნაგებობის სტრუქტურული გაძლიერების დამატებითი ღონისძიებების განხორციელება. კერძოდ, კოშკის დეფორმირებული კედლების შიგნით და გარე პერიმეტრზე ეწყობა ურთიერთდაკავშირებული ლითონის კონსტრუქციების სტრუქტურული სისტემა რაც უზრუნველყოფს ნაგებობის მდგრადობას.

კოშკის შიგნით, კედლების ქვედა კონტურიდან გარკვეული დისტანციებით ეწყობა კლდოვან ფუძე-გრუნტში ჩაანკერებული ლითონის მილკვადრატებით შედგენილი სტრუქტურა, რომელიც დაკავშირებულია კედლების გარე სიბრტყეზე განივად მოწყობილ შველერებთან. კავშირი გარე და შიგა ლითონის სტრუქტურასთან ხორციელდება კედლის სიგანეში გატარებული არმატურის ღეროს საშუალებით, რაც ორივე ბოლოდან ჭანჭიკებით ჩამაგრდება. კედლების კუთხეების გასამაგრებლად გარე ოთხივე წიბოს მთელ სიმაღლეზე ეწყობა კუთხოვანა, რომლებიც ლითონის განივი შველერების საშუალებით ჩართულია ერთიან კონსტრუქციულ სისტემაში. შესრულებული სამუშაოების შემდეგ შესაძლებელი იქნება გაგრძელდეს კოშის რეაბილიტაცია ადრე შედგენილი პროექტის მიხედვით და გარკვეული კორექტირებებით.

Nº 28 კოშკის რეაბილიტაცია I ეტაპი

1	არსებული ავარიული ფიქალის ქვის კედლის დაშლა ჭ	14.7
2	კოშკის გარშემო ტერიტორიის გასუფთავება გრუნტისა და მცენარეული საფარისაგან, კლდოვან რელიეფზე	გ2 80.0
3	მიწის მოჭრა ხელით ინტერიერში, გამოტანა შენობიდან და გატანა ურიკებით ტერიტორიიდან. გ3	8.0
4	სამშენებლო ნაგვის გამოტანა შენობიდან და გატანა ტ	58.3
5	ლითონის ხარახოს მოწყობა ფასადებზე, განსაკუთრებით რთულ რელიეფზე, კოშკის ძირის დონეზე ბაქანის მოწყობით.	გ2 250.0
6	კედლების დაბურღვა და მჭიმების მოწყობა. დ-20. ლ-1 მ	ც 24.0
7	კლდოვანი ქანის ჩაბურღვა ლითონის კონსტრუქციის კლდეში ჩასამაგრებლად დ-16. ლ-20 სგ პოლიმერცემენტის წებოზე.	ც 32.0
8	ლითონის კონსტრუქციის მოწყობა ინტერიერში და ფასადებზე.	ტ6 6.60
9	ლითონის კონსტრუქციის დებვა ანტიკოროზიული საღებავით კგ	51
10	მასალის ტრანსპორტირება თბილისიდან მუცომდე ტ	10.4
11	მასალების გადაადგილება ხელის საზიდოებით, საბაგიროს ბოლო ბაქნიდან ობიექტამდე.	55 მ.
	კლდოვან რელიეფზე	10.4
12	მასალების ზიდვა საბაგირო გზით, მასალის ჩატვირთვა გადმოტვირთვით. მესამე ბაქნამდე.	



საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული საგენტო			მუცო, კოშკების N 25-28 და საბაგიროს რებილიტაციის პროექტი	ხტადია მუშა პროექტი
სამსუფროსი	გ. ლორე	გ.ხესანიძე	N28 კოშკი	ვ-Н ს.კ
არქიტექტორი	მ. სურა	ო.ბერიანიძე	პროექტი	
არქიტექტორი	მ. სურა	რ. ევირ გველია		ასა: 1:100
კონსტრუქტორი	გ. ჭავჭავაძე	გ.ჭავჭავაძე	ფოტომასალა	2020 წ



საქართველოს კულტურული
მემკოდრობის დაცვის ეროვნული
სააგენტო

მუც, კოშკის N 25-28 და
საბაგიროს რეაბილიტაციის
პროექტი

ხდადია
მუშა პროექტი

სამსუბუროს

ა. სოლი

გ. ხოსანიძე

N28 კოშკი

ფ. ხ.
ხ. გ.

არქიტექტორი

ა. სოლი

ო. ბერიანიძე

პროექტი

მასშ: 1:100

არქიტექტორი

ა. სოლი

რ. ევინდელია




ფოტომასალა

2020 წ

კონსტრუქტორი

ა. სოლი


გ. ჭავჭავაძე




	საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული საგენტო	მუცო, კოშკიძის N 25-28 და საბაგიროს რეაბილიტაციის პროექტი	ხელის
სამსუფროსი		გ. სოსნიძე	N28 კოშკი
არქიტექტორი		ო. გრინანიძე	პროექტი
არქიტექტორი		რ. კვირკველია	მასშტაბი: 1:100
კონსტრუქტორი		გ. ჭავჭავაძე	ფოტომასალა
			2020 წ

∂γβη


Եպիսկոպուլ զցցծ




სამხრეთის ფასტონი




სტანდარტული გენერაცია



116 *Journal of Health Politics*



III სამიულის გეგმა



ରାଜ୍ୟବିନ୍ଦୁକାରୀ	ପତ୍ରକାରୀ	ବୋଲିଗର୍ଭକାରୀ	ଧରମକୌଣ୍ଡି	ଅଗ୍ରମଳୀ
୩. କର୍ମଚାରୀଙ୍କରେ	୧. ମନ୍ଦିରାଳ୍ୟ	ସାହୁବିନ୍ଦୁକାରୀ	ଶାହୁବିନ୍ଦୁକାରୀ	ଶାହୁବିନ୍ଦୁକାରୀ
ବାଲକାରୀ ଏବଂ ମାତ୍ରାକାରୀ	୨. ବାଲକାରୀ	ସାହୁବିନ୍ଦୁକାରୀ	ଶାହୁବିନ୍ଦୁକାରୀ	ଶାହୁବିନ୍ଦୁକାରୀ
ଏକାକାରୀ ଏବଂ ମାତ୍ରାକାରୀ	୩. ଏକାକାରୀ	ମନ୍ଦିରାଳ୍ୟ	ମନ୍ଦିରାଳ୍ୟ	ମନ୍ଦିରାଳ୍ୟ
ଶାହୁବିନ୍ଦୁକାରୀଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କରେ	୪. ଶାହୁବିନ୍ଦୁକାରୀ	ମନ୍ଦିରାଳ୍ୟ	ମନ୍ଦିରାଳ୍ୟ	ମନ୍ଦିରାଳ୍ୟ
କ. କାର୍ଯ୍ୟକାରୀଙ୍କରେ	୫. କାର୍ଯ୍ୟକାରୀଙ୍କରେ	ମନ୍ଦିରାଳ୍ୟ	ମନ୍ଦିରାଳ୍ୟ	ମନ୍ଦିରାଳ୍ୟ
ମ. କାର୍ଯ୍ୟକାରୀଙ୍କରେ	୬. କାର୍ଯ୍ୟକାରୀଙ୍କରେ	ମନ୍ଦିରାଳ୍ୟ	ମନ୍ଦିରାଳ୍ୟ	ମନ୍ଦିରାଳ୍ୟ
୮. ମନ୍ଦିରାଳ୍ୟ	୭. ମନ୍ଦିରାଳ୍ୟ	ମନ୍ଦିରାଳ୍ୟ	ମନ୍ଦିରାଳ୍ୟ	ମନ୍ଦିରାଳ୍ୟ
୯. ଆମାରକାରୀଙ୍କରେ	୧୦. ଆମାରକାରୀଙ୍କରେ	ମନ୍ଦିରାଳ୍ୟ	ମନ୍ଦିରାଳ୍ୟ	ମନ୍ଦିରାଳ୍ୟ




2yBn

№ 28 Յանց-Եսեմու


ანაზომი

hincorunngonib oysbscon




guru 44

cosbszcmjorl b ozsbsco



guru 1-1

għmlu minn 2-2



guru 3-3

A geological cross-section diagram illustrating a vertical profile through a series of rock layers. The profile is bounded by two vertical lines on the left and right. Key features include:


- Top Layer:** A thin, light-colored layer at the very top.
- Second Layer:** A thick, dark-colored layer containing numerous horizontal sedimentary structures (bedding).
- Third Layer:** A thin, light-colored layer below the second.
- Fourth Layer:** A thick, dark-colored layer with prominent horizontal bedding.
- Fifth Layer:** A thin, light-colored layer below the fourth.
- Sixth Layer:** A thick, dark-colored layer with prominent horizontal bedding.
- Bottom Layer:** A thick, light-colored layer at the base.

Vertical scale markers on the left indicate elevations:

- $\text{m} +0.80$ (top)
- $\text{m} +0.00$ (middle)

Vertical scale markers on the right indicate elevations:

- $\text{m} +0.80$ (top)
- $\text{m} -$ (bottom)




This technical drawing shows a vertical cross-section of a wall or embankment. The wall features several horizontal layers and a series of stepped, cantilevered ledges extending from the right side. On the left, there are two horizontal lines with labels: the upper one is labeled $\sigma_1 +0.80$ and the lower one is labeled $\sigma_1 -0.00$. On the right, there are also two horizontal lines with labels: the upper one is labeled $\sigma_1 +0.80$ and the lower one is labeled $\sigma_1 -0.00$. The base of the wall is irregular and sloped.

გეგმა


№ 28 ციხე-სახლი

პროექტი


I სართულის გეგმა





სამხრეთის ფასისი




სოდნებულის ფასისი



ჭრილი 1-1



ჭრილი 2-2








საქართველოს კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული
სააგენტო

მუცო, ქოშკების № 25-28 და
საბაგიოროს რეაბილიტაციის
პროექტი

სტადია
მუშა პროექტი

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


სამსუფროსი	გ. სამა	გ. სოსანიძე	პროექტი	ფ. N	ს. გ.
არქიტექტორი	მ. სუ	ო. ბერიანიძე		7	13
არქიტექტორი	რ. წერებულიძე	რ. გირგელია			
კონსტრუქტორი	გ. ჭ.	გ. ჭავჭავაძე	გეგმა, ფასადი, ჭრილი	გამზ. 1:100	
				2022 წ	წ




	საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მროვნელი სააგენტო	ბეჭისაძე	ბეჭისაძე
სამსუფროსი	ა. სარაძე	გ. სოსნიძე	პროექტი
არქიტექტორი	მ. გურიანი	ო. ბერიანიძე	ვ. სარაძე
არქეოლოგი	რ. ჩავირკველია	რ. კვირკველია	მასშტაბი: 1:100
გონიერების მომრი	გ. ჭავჭავაძე	გ. ჭავჭავაძე	გეგმა, დეტალები
			2022 წ.

მეორე ეტაპის ჩასატარებელი სამუშაოები

სამხრეთის ფასადი



აღმოსავლეთის ფასადი



პირობითი ნაშები

მოსახსნელი ნაწილი	
გადაწყობა	
დაკარგული ნაწილის აღდგენა	
ხის კონსტრუქცია	



საქართველოს კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული
სამსახური

სამსახურისი

ქ. სოლია

არქიტექტორი

მ. გურიაძე

არქესტრატორი

ლ. მარჯანიშვილი

ეროვნული

რ. გვირგველია

ეროვნული

გ. სოლია

ო. გერიანიძე

რ. გვირგველია

გ. გვირგველია

გ. გვირგველია

გ. გვირგველია

მეცნიერებების N 25-28 და
საბაზო რეაბილიტაციის
პროექტი

ს. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

ლ. მ. მ. მ. მ.

რ. გ. გ. გ. გ.

გ. გ. გ. გ. გ.

სტადია

მ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

ლ. მ. მ. მ. მ.

რ. გ. გ. გ. გ.

გ. გ. გ. გ. გ.

სტადია

მ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

ლ. მ. მ. მ. მ.

რ. გ. გ. გ. გ.

გ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

ლ. მ. მ. მ. მ.

რ. გ. გ. გ. გ.

გ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

ლ. მ. მ. მ. მ.

რ. გ. გ. გ. გ.

გ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

ლ. მ. მ. მ. მ.

რ. გ. გ. გ. გ.

გ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

ლ. მ. მ. მ. მ.

რ. გ. გ. გ. გ.

გ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

ლ. მ. მ. მ. მ.

რ. გ. გ. გ. გ.

გ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

ლ. მ. მ. მ. მ.

რ. გ. გ. გ. გ.

გ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

ლ. მ. მ. მ. მ.

რ. გ. გ. გ. გ.

გ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

ლ. მ. მ. მ. მ.

რ. გ. გ. გ. გ.

გ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

ლ. მ. მ. მ. მ.

რ. გ. გ. გ. გ.

გ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

ლ. მ. მ. მ. მ.

რ. გ. გ. გ. გ.

გ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

ლ. მ. მ. მ. მ.

რ. გ. გ. გ. გ.

გ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

ლ. მ. მ. მ. მ.

რ. გ. გ. გ. გ.

გ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

ლ. მ. მ. მ. მ.

რ. გ. გ. გ. გ.

გ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

ლ. მ. მ. მ. მ.

რ. გ. გ. გ. გ.

გ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

ლ. მ. მ. მ. მ.

რ. გ. გ. გ. გ.

გ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

ლ. მ. მ. მ. მ.

რ. გ. გ. გ. გ.

გ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

ლ. მ. მ. მ. მ.

რ. გ. გ. გ. გ.

გ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

ლ. მ. მ. მ. მ.

რ. გ. გ. გ. გ.

გ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

ლ. მ. მ. მ. მ.

რ. გ. გ. გ. გ.

გ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

ლ. მ. მ. მ. მ.

რ. გ. გ. გ. გ.

გ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.

ლ. მ. მ. მ. მ.

რ. გ. გ. გ. გ.

გ. გ. გ. გ. გ.

მ. გ. გ. გ. გ.


მ. გ. გ. გ. გ.

ლ. მ. მ. მ. მ.


რ.

მეორე ეტაპის ჩასატარებელი სამუშაოები


ჟროლი 1-1



ჟროლი 2-2



პირობითი ნიშნები



საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო	მუცო, ქოშკების N 25-28 და საბაგიროს რეაბილიტაციის პროექტი	სტადია
სამსუბროსი	გ. სოლის	გ. სოლისიძე
არქიტექტორი	მ. გურია	ო. ბერიანიძე
არქესტატორი	მ. გურია	რ. ქვირაველია
ქონისტრუქტორი	გ. გურია	გ. გურია
ჟროლი 1-1, 2-2		მასშ: 1:100
2022 წ		

ლითონის ელემენტების სპეციფიკაცია

პონ, №	დასახელება	გვეთი მმ	სიგრძე სმ	რაოდენ. ცალი	საერთო სიგრძე მ	წონა გგ
1	ნაგლინი	200X12	20	8	1.6	30.14
2	ანკერი	Ø-20	40	32	12.8	38.4
3	მილიკვადრატი	100X100X6	700	8	56	1055.04
4	მილიკვადრატი	100X100X6	520	16	83.2	1567.488
5	მილიკვადრატი	100X100X6	660	8	52.8	994.752
6	მჭიმი, საყელურებით და ქანჩით	Ø-20	140	60	84	420
7	კუთხოვანა	125X125X10	800	4	32	628
8	შველერი	H-16	650	10	65	923
9	შველერი	H-16	560	10	56	795.2
ჯამი						6452.02
გადანაჭრელები 3%						193.56
ჯამი						6645.58

	საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო	მუცო, კოშკების № 25-28 და ხაბაგიროს რეაბილიტაციის პროექტი	სტადია	
			მუცა	სტადია
სამსუფროსი		გ. სამსუფრო	N 28 ქოშკი	ვ. სამსუფრო
არქიტექტორი		ო. არქიტექტორი	პროექტი	
არქეოლოგი		რ. არქეოლოგი	ლითონის ელემენტების სპეციფიკაცია	მასშტაბი: 1:100
კონსტრუქტორი		გ. კონსტრუქტორი	სპეციფიკაცია	2020 წ

საბაგირო გზის რეაბილიტაცია

სატვირთო-საბაგირო კონსტრუქცია.

2020 წლის ოქტომბერში ტექნიკური შემოწმების შემდეგ დადგინდა რომ, მნიშვნელოვნად არი ს დაზიანებული საბაგიროს როგორც გამწევი ასევე სატვირთო ბაგირები და საჭიროებენ დაუყონებლივ გამოცვლას, ხოლო შემდგომში სატვირთო ბაგირი სრულად გაწყდა. პროექტის ფარგლებში უნდა მოხდეს საბაგიროს როგორც გამწევი, ასევე სატვირთო ბაგირების შეცვლა, ასევე სამუხრუჭე დუტალის აღდგენა და სხვა მცირე ტექნიკური სამუშაოების განხორციელება.

1	ბაგირზე არსებული სამუხრუჭე მექანიზმის მოხსნა	კომპლ	1.0
2	საბაგიროს, არსებული, დაზიანებული მზიდი ბაგირის დემონტაჟი დ-8 მმ	გრძ.მ.	350.0
3	საბაგიროს, არსებული, დაზიანებული მზიდი ბაგირის დემონტაჟი დ-14 მმ.	გრძ.მ.	300.0
4	ახალი მზიდი ბაგირის მონტაჟი დ-14 მმ	გრძ.მ.	300.0
5	ახალი გამწევი ბაგირის მონტაჟი დ-8 მმ	გრძ.მ.	350.0
6	ბაგირზე სამუხრუჭე მექანიზმის მონტაჟი	კომპლ	1.0
7	ამწევი ჯალამბრის აღდგენა-რეაბილიტაცია, ხუნდების შეცვლა და სხვა	კომპლ	1.0
8	ბაგირგზის ამძრავი მექანიზმის დემონტაჟი და გადატანა ზედა სადგურზე.	კომპლ	1.0
9	ბაგირგზის გამწევი ბაგირის დემონტაჟი დ-8 მმ	გრძ.მ.	115.0
10	ბაგირგზის გამწევი ბაგირის მონტაჟი დ-8 მმ	გრძ.მ.	115.0
11	მასალის ტრანსპორტირება თბილისიდან მუცომდე	კომპლ	1.0
12	ბაგირების გადაადგილება კომპლექსზე ხელით.		2.0

