

ინდ. მეწარმე „თეიმურაზ ციხელაშვილი“

საინჟინრო-გეოლოგიური გამოკვლევა

ქ. ქუთაისში წმინდა ნინოს ქ. №9-ში თოჯინების თეატრის
შენობის რეაბილიტაცია

ქ. ქუთაისი

2017 წ.

ინდ. მეწარმე „თეიიშვილაზე ციხელაშვილი“

საინჟინრო-გეოლოგიური გამოკვლევა

ქ. ქუთაისში წმინდა ნინოს ქ. №9-ში თოჯინების თეატრის
შენობის რეაბილიტაცია

ინდ. მეწარმე
თემური ციხელაშვილი  ციხელაშვილი



ქ. ქუთაისი

2017 წ.

საინჟინრო-გეოლოგიური დასტვა

ქ. ქუთაისში წმინდა ნინოს ქ. №9-ში თოჯინების თეატრის შენობის რეაბილიტაცია

2017 წლის ნოემბერში ჩატარდა საინჟინრო-გეოლოგიური გამოკვლევა ქ. ქუთაისში წმინდა ნინოს ქ. №9-ში თოჯინების თეატრის შენობის რეაბილიტაციისათვის.

გამოკვლევების მიზანს წარმოადგენდა უბნის და მიმდებარე ტერიტორიების თანამედროვე საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების გაშუქება, არსებული შენობის საძირკვლების მდგომარეობის შესწავლა, გავრცელებული გრუნტების ფიზიკო-მექანიკური თვისებების გამოკვლევა, მიწისქვეშა წყლების დონეების დაფიქსირება, არსებობის შემთხვევაში მათი ქიმიური შემადგენლობის მიხედვით ფუძე საძირკვლებზე ზეგავლენის ხარისხის განსაზღვრა.

ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების შეფასების და რეაბილიტაციის პროგრამის შესაბამისად გაყვანილი იქნა 1 შურფი, არსებული შენობის საძირკვლების გასაშიშვლებლად სარდაფის სართულის იატაკიდან გამონამუშევრის გაყვანის ადგილები ნაჩვენებია თანდართულ 1:200 მასშტაბიან პირველი სართულის გეგმაზე.

საველე საძიებო სამუშაოების და სხვა მონაცემების საფუძველზე შედგენილია ქვემდებარე საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნა, რომელშიც გამოყენებულია ამ რაიონში საქართველოს გეოლოგიური სამსახურების მიერ აღრე ჩატარებული კვლევების მასალები, საფონდო მონაცემები და პიდრომეტეოროლოგიური ცნობარები.

გამოკვლეული ტერიტორია მიმდებარე უბნებით განლაგებულია ქ. ქუთაისის ცენტრალურ ისტორიულ ნაწილში. უბნის მიმდებარე ტერიტორიები ძირითადად ათვისებულია, შენობა-ნაგებობებით, გზებით და ქალაქის სხვა ინფრასტრუქტურით.

კლიმატური პირობებით ს.ნ. და წ. „საამშენებლო კლიმატოლოგია“ (პ/ნ 01.05.08)-ს მიხედვით უბანი შედის III³ კლიმატურ ქვეზონაში, კოლხეთის ბარის ზღვის სუბტროპიკულ ნოტიო ჰავის ზონაში თბილი ზამთრითა და ცხელი ზაფხულით. საშუალო წლიური ტემპერატურა 15°C აბსოლუტური მაქსიმუმი $+42^{\circ}\text{C}$ მინიმუმი -17°C . მოსული ნალექების წლიური ჯამია 1396 მმ. დღედამური მაქსიმუმი 166 მმ. თოვლი იშვიათია და შესაძლებელია მოვიდეს დეკემბრიდან აპრილამდე. თოვლის საფარის დღეთა რაოდენობა – 26. ზოგჯერ უხვოვლიან ზამთარში მისმა საფარმა შეიძლება 1.0 მ-ს გადააჭარბოს. ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა წლის განმავლობაში 72%-ია. უბანზე ჭარბობენ აღმოსავლეთისა და დასავლეთის მიმართულების ქარები. ქარის საშუალო წლიური სიჩქარეა 5.0 მ/წმ. ძლიერქარიან (5 მ/წმ და მეტი) დღეთა რაოდენობა წლიური 81, ხოლო მაქსიმალური 124 დღეა.

გეომორფოლოგიურად უბანი მთლიანად განლაგებულია კოლხეთის დაბლობის ჩრდილოეთ ნაწილში და წარმოადგენს მდ. რიონის მარცხენა ნაპირის ტერასული საფეხურის ნაწილს, დასავლეთით ოდნავ დახრილი რელიეფით.

თანამედროვე რელიეფი შექმნილია ზღვიური დანალექი და მდ. რიონის აკუმულაციური პროცესებით, ხოლო ზემოდან დელუვიური გადმონაშალით.

გეოტექტონიკური დარაიონების მიხედვით უბანი შედის საქართველოს ბელტის დასავლეთი დაძირვის ზონის კოლხეთის ქვეზონაში, აგებული იურული, ცარცული, მესამეული და მეოთხეული ასაკის ნალექებით. მეოთხეული წარმოდგენილია ზღვიურ-კონტინენტალური ფაციესით: მასიური კენჭნარი და საკმაო სიმძლავრის თიხნარი. აღნიშნული ლითოლოგიური სახესხვაობები დაფარულია ტექნოგენური ნაყარით და ნიადაგის ფენით.

არსებული შენობის საძირკვლები ლენტური ტიპისაა, აგებულია ყორექვით, დაფუძნებულია ხრეშოვან გრუნტებზე, და ფიზიკურ-მექანიკური თვალსაზრისით შედარებით დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია, (შემაცემენტებელი არ იფშვნება ხელით) მათი ჩაღრმავებისა და სხვა ზომები იხილეთ ნახაზზე.

შენობის მთელ ფართში არსებობს სარდაფის სართული, რომელიც ადრე გამოყენებული იყო სამოქალაქო თავდაცვის ობიექტად.

უბანზე გაყვანილი შურფებით მიწისქვეშა წყლის დონეები არ დაფიქსირდა, თუმცა საძირკვლებისქვეშ გრუნტები ძლიერ დატენიანებულია.

გაყვანილი გამონამუშევრებით საძირკვლების გაშიშვლებასთან ერთად უბანზე გამოიყო 3 გეოლოგიური ელემენტი:

სგე I – ნაყარი გრუნტი (tQ_{IV}) ნაკვეთის ფარგლებში გავრცელებულია თითქმის ყველგან. ფენა წარმოდგენილია მოყავისფრო, ოდნავ ტენიანი განიაღებული თიხნარით და შემოზიდული სხვადასხვა სახის გრუნტებით. სიმძლავრე 0.50-1.00მ-დე.

სგე II – ღია ყავისფერი ტენიანი პლასტიკური თიხნარები, ხვინჭის ჩანართებით, ნაკლებად ფორმვანი და წვრილპოლიგონური ტექსტურით, თითქმის ერთგვაროვანი შემკვრივებული მყარი კონსისტენციით. სიმძლავრე 2.00მ-მდე. სახსტანდარტი 25100-82 (გრუნტების კლასიფიკაცია) №2 ცხრილის თანახმად, პლასტიკურობის რიცხვის მიხედვით (Ip-0.13) გრუნტი მიეკუთვნება თიხნარს, საშუალო ბუნებრივი ტენიანობით და მყარი კონსისტენციით.

(ფენი №3) - სგე III - ხრეში (aQ₁₋₃) ამ სახესხვაობებით არის აგებული კოლხეთის დაბლობის ძირითადი მასივი და კონკრეტულად საკვლევი უბნის მნიშვნელოვანი ნაწილი. ნატეხი მასალა კარგადაა დამუშავებული და დახარისხებული, ძირითადად მსხვილი საშუალო და წვრილი ფრაქციის სიჭარბით. იხინი პეტროგრაფიულად

წარმოდგენილია მაღალი სიმტკიცის პორფირიტების, კვარციანი ქვიშაქვების, გრანიტოდების და კარბონატული ქანებისაგან. ქვარგვალების ფორმა უმეტესწილად მრგვალი, მრგვალად წაგრძელებული და ბრტყელია, იშვიათად გვხვდება კაჭარიც.

შემავსებელს წარმოადგენს მოყავისფრო თიხნარი. შემავსებელი საერთო მასის 30%-ზე ნაკლებია და ქვარგვალებთან ერთად ქმნიან ერთიან მედეგ სახესხვაობას. სახსტანდარტი 25100-82 (გრუნტების კლასიფიკაცია) თანახმად გრუნტი მიეკუთვნება ხრეშს თიხნარის შევსებით.

დ ა ს პ გ ნ ა

ზემოაღნიშნულიდან, საფონდო და სხვა მონაცემების საფუძველზე შეიძლება აღინიშნოს შემდეგი:

1. გამოკვლეულ უბანზე და მის ახლოს მიმდებარედ საშიში გეოდინამიკური პროცესების ჩასახვა – განვითარების კვალი არ შეიმჩნევა, უბანი მდგრადია და მშენებლობისათვის ხელსაყრელ საინჟინრო-გეოლოგიურ პრიობებში იმყოფება. საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულის მიხედვით, თანახმად ს.ნ. და წ. 1.02.07.87 საგალდებულო მე-10 დანართისა უბანი მიეკუთვნება I (მარტივ) კატეგორიას.

2. გეომორფოლოგიურად უბანი წარმოადგენს კოლხეთის დაბლობის ჩრდილოეთ მონაკვეთს, მდ. რიონის მარცხენა ნაპირის ტერასული საფეხურის ნაწილს დასავლეთით ოდნავ დახრილი რელიეფით.

3. მიწისქვეშა წყალი დამიებულ სიღრმეებამდე არ ფიქსირდება. ადგილი აქვს ზედაპირულ წყლებით საძირკვლის ქვეშა გრუნტების ძლიერ დატენიანებას.


4. არსებული შენობის საძირკვლები ლენტური ტიპისაა, აგებულია ყორექვით. დაფუძნებულია ხრეშოვან გრუნტებზე და ფიზიკურ-მექანიკური თვალსაზრისით დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია. მათი ჩადრმავების და სხვა ზომები იხილეთ ნახაზზე.

5. ს.ნ. და წ. „სეისმომედეგი მშენებლობა“ (პ.6.01.01.09) სეისმური საშიშროების რუკის მიხედვით უბანი მდებარეობს 8 ბალიანი სეისმურობის ზონაში. იმავე ნორმატიული დოკუმენტის ცხრილი I-ის თანახმად, სეისმური თვისებების მიხედვით საამშენებლო ფართში გავრცელებული გრუნტები მიეკუთვნებიან: სგე I - ნაყარი და სგე II - თიხნარი - III კატეგორიას, ხრეში სგე III - II კატეგორიას.

6. უბანზე გავრცელებული ძირითადი გრუნტების საანგარიშო წინაღობად თანახმად ს.ნ. და წ. 2.02.01.83 გვ. 37-სა მიღებულ იქნას: თიხნარებისათვის – 1.50 კგ/სმ², ხოლო ხრეშისათვის 4.00 კგ/სმ²-ის ტოლად.

7. დამუშავების სიძნელის მიხედვით უბანზე გავრცელებული გრუნტები
მიექუთვნებიან: ნაყარი და თიხნარი – III ჯგუფს, საშუალო მოცულობითი წონით –
1800კგ/მ³. ხოლო ხრეში – IV ჯგუფს. საშ. მოცულობითი წონით 2100 კგ/მ³.
8. გრუნტის სეზონური ჩაყინვის ნორმატიული სიდრმე – 0.00 პ.
9. თოვლის საფარის წონა 0.50 კპა
10. ქარის წნევის ნორმატიული მნიშვნელობა (5 წ. ერთხელ) – 0.48 კპა.
11. რეაბილიტაციის პირობების დასაქმაყოფილებლად რეკომენდებულია მოხდეს
საძირკვლების და სარდაფის სართულის კედლების გადამაგრება, მათი
ცემენტიზაციის გზით.

ინჟინერ-გეოლოგი:





/თ. ციხელაშვილი/

S'angoma fashon

69 p. № 5595 Установление подозрения: обвинение


1000





საძირკულების გაშიშვლება

მ. 1:50



პირობითი აღნიშვნები




ნაყარი



ფლეთილი ქვა



თიხა




ყორექვის საძირკველი



ხრეში



ბეტონი



იმდ. მეწარმე „თეიმურაზ ციხელაშვილი“

ინჟ. გეოლოგი

თ. ა. გულაძე



ქ. ქუთაის ქ. გ. #9-ში

სამინისტროს სამსახურის შენობის
მუნიციპალიტეტის მიერ დასრულებული აქტის შენობის

მუნიციპალიტეტის გაშიშვლება

