

კ.კ. 1:2000

კ.კ. 1:200

გბ-1, h=27.0

მარცხენი 3.8
პკ 0+53


გბ-2, h=29.0

მარჯვნივ 4.0
პკ 2+07

მარცხენი
პკ 3+30

არსებული მაწიხვეშა რკინის
გ-1000მ წყალგამტარი მილი პკ 3+50


მარცხენი
პკ 4+67



შპს შპანვალია და მშპპრტი		ქსამტრედიაში გორგასადის ქუჩის რეაბილიტაცია	
პროექტის ავტორი	შპს შპანვალია	გზის პროექტი პკ 0+00 --პკ 4+52	ნაშტი №
შეკვეთა	შპს შპანვალია		ნაშტი № 35
შეამუშა	შპს შპანვალია		2018 წ.

კ.მ. 1:2000


კ.მ. 1:200



შპს შპნვალრა ლა ემსპერტი			ქსამტრედიაში გორგასადის ქუჩის რეაბილიტაცია	
პროექტის ავტორი		შპს ემსპერტი	გრძივი პროფილი კკ 4+52 --კკ 8+60	ნაბიჯი 36
შეკვეთი		შპს ემსპერტი		ფურცელი № 36
შეამუშა		შპს ემსპერტი		2018 წ.

კ.მ. 1:2000

ვ.მ. 1:200



შპს მშენებლობა და ექსპერტი		ქსამტრედიაში გორგასალის ქუჩის რეაბილიტაცია	
პროექტის ავტორი	მ. მელიქიძე	გ. მელიქიძე	ნაპრო. პ.
შეკვეთა	მ. მელიქიძე	გ. მელიქიძე	ფურცელი № 37
შეამოწმა	მ. მელიქიძე	მ. მელიქიძე	2018 წ.

გ. მელიქიძე
პკ 8+60 --პკ 11+00