

მიღება-ჩაბარების აქტი №101

30 აპრილი 2015 წელი


ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ ქ.თბილისის ისნის რაიონის გამგებლის მოადგილე თეიმურაზ ჩოჩუა და ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი რამაზ დიდმელაშვილი და მეორეს მხრივ შპს „ანაგრი გრუპი“-ს დირექტორი მიხეილ უტკევიჩი ვადგენთ აქტს მასზედ, რომ მიმწოდებელმა მიაწოდა და შემსყიდველმა მიიღო მხარეებს შორის 2015 წლის 20 აპრილს გაფორმებული №2.9.16/10/041 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ნავთლულის ჩიხი N5-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ხანძრის შედეგად დაზიანებული სახურავის აღდგენის სამუშაოები, საერთო ღირებულებით 7903,88 (შვიდი ათას ცხრაას სამი ლარი და 88 თეთრი) ლარი. შესრულებული სამუშაოების შესრულების დამადასტურებელი აქტი-ფ-N2 თან ერთვის.

აქტი შედგენილია 3 (სამი) ეგზემპლარად და სამივეს გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა.

ქ.თბილისის ისნის რაიონის
გამგებლის მოადგილე


თ. ჩოჩუა

გამგეობის ინფრასტრუქტურის
განვითარების განყოფილების
უფროსი


რ. დიდმელაშვილი

ბ.ა

შპს „ანაგრი გრუპი“-ს
დირექტორი

მ. უტკევიჩი 

ბ.ა



| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|---|-------|---------|----------|-----|-----|-------|--------|-------|---------|
| 10 | ბვერის ნახჩხა (ყოლინა) ხარტქელი ვუნდაძეძი | 83 | 6 | 75.00 | 450.0 | ცეჭინი | 0 | 37 | 11.00 | 407.00 | 0 | 857.00 |
| 11 | | | | | 0.0 | ქიშალი | 83 | 6 | 30.00 | 180.00 | 10.0 | 240.00 |
| 12 | | | | | 0.0 | არმატურა | 8/8 | 100 | 1.95 | 195.00 | 0 | 195.00 |
| | ჯამი: | | | | 2870.40 | | | | | 3517.3 | 265.4 | 6653.10 |
| | ხეცნადევი ხარჯი | 100% | | | | | | | | | | 665.31 |
| | ჯამი | | | | | | | | | | | 7318.41 |
| | პეტიონი დაჯიშევა | 80% | | | | | | | | | | 585.47 |
| | ჯამი | | | | | | | | | | | 7903.88 |

ჩავიბარე:

ქობილისის იხის რაიონის გამგეობა

ინფრასტრუქტურის განუ. უფროსი: რადიმელაშვილი

მოვარი სპეციალისტი: გ. კვიციანი

ექსპერტ-სპეციალისტი: ბ. მუტურელი



ჩავიბარე:


შპს "აგრი გრუპი"

დირექტორი:



შტაბი

დამკვეთი: ქ. თბილისის ისანის რაიონის გამგეობა
 შემსრულებელი: შპს "ანაგრი გრუპი"
 მდებარეობა: ნავთლუდის ჩიხი №5

ჩავიზარე: ისანის რაიონის გამგეობის მოადგილე
 თ. ჩოჩია: 

დაზიანებული (დამწვარი) სახურავი
 დეფექტური აქტი



| № | სამუშაოს დასახელება | განხილვები | |
|----|---|----------------|------|
| | | 3 | 4 |
| 1 | ბის მასალა | მ ³ | 2.20 |
| 2 | ლურსმანი | კმ | 15.0 |
| 3 | შემკრავი მავთული 4მმ | კმ | 6 |
| 4 | 0.45 მმ -იანი მთოუთიებული დარიანი ფურცელი | მ ² | 102 |
| 5 | 0.3 მმ მთოუთიებული ფურცელი | მ ² | 25.0 |
| 6 | თვითმხრახნი შურლები | ც | 600 |
| 7 | რღოიკი | ც | 590 |
| 8 | ჩივისა | მ ² | 2 |
| 9 | ციქმენტი | ც | 37 |
| 10 | ქვიშა-დიორდი | მ ³ | 6 |
| 11 | არმატურა | კ/მ | 100 |

ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი: რ. დიდძელაშვილი

მთავარი სპეციალისტი: გ. კვიციანი

ექსპერტ-სპეციალისტი: ბ. მეტრეველი

