
ს/წ d=400მმ ფოლ.ის გაზის
ასვლა h=3.5მ, დაშვება
h=3.0მ სიმაღლეზე
დაშორება 60*60*4.
ПК0+37.7+ПК0+40.6
შკრა 40*40 h=2.2მ-ზე
ПК0+00.0 (ПК1+00.0)
ПК0+00.0 (ПК1+12.0)
ს/წ d=400მმ ფოლ.ის გაზის
ასვლა h=3.5მ, დაშვება
h=3.0მ სიმაღლეზე
დაშორება 60*60*4.
ПК0+00.0+ПК0+02.5 (ПК0+21.0)
ს/წ d=400მმ ფოლ.ის გაზის
ასვლა h=3.5მ, დაშვება
h=3.0მ სიმაღლეზე
დაშორება 60*60*4.
ПК1+27.9+ПК0+40.6
ს/წ d=400მმ ფოლ.ის გაზის
ასვლა h=3.5მ, დაშვება
h=2.2მ სიმაღლეზე
ПК1+00.0+ПК1+05.0
ПК1+12.0+ПК1+16.0
ПК1+43.0+ПК1+49.0
ПК1+75.0+ПК1+81.0
ს/წ d=400მმ ფოლ.ის გაზის
ასვლა h=3.5მ, დაშვება
h=3.0მ სიმაღლეზე
დაშორება 60*60*4.
ПК2+00.5+ПК2+06.5
X=370581.60
Y=4716097.72
შკრა 40*40 h=2.2მ-ზე, ასვლა
h=3.5მ, დაშვება h=3.0მ-ზე
დაშორება 60*60*4.
ПК0+00.0+ПК0+02.1 (ПК1+40.0)
ПК0+00.0+ПК0+03.7 (ПК1+71.1)
საპ/წ. გაზსადენის ამოსვლა მიწიდან
h=2.2მ სიმაღლეზე, ფოლადი-პოლეთილენული
გადასვლები 1.1ი-50მმ h=(0.00)მ სიმაღლეზე,
პოლეთილ-ის ქუროდ d-50მმ (SDR11-PE100-EF)
პოლეთილ-ის მუხლი d-50მმ (SDR11-PE100-EF)
გამაშრომელი უფრედი DN40 PN16(FAF1000)
ფოლადის გარეცხის მილი d=100მმ, L=1.0მ.
ПК12+95.6
პოლეთილ-ის უნ.სარინი d-d=50-20(4ც)
პოლეთილ-ის ქუროდ d-20 (4ც)
(SDR11-PE100,EF)
პოლეთილ-ის სამკაპა d-3230(1ც)
პოლეთილ-ის გადასვლები d-d=32-20(1ც)
(SDR11-PE100-EF)
ПК0+29.7
პოლეთილ-ის გადასვლები d-d=32-20(1ც)
(SDR11-PE100-EF)
ПК0+30.0
პოლეთილ-ის უნ.სარინი d-d=63-32
პოლეთილ-ის ქუროდ d-32
(SDR11-PE100,EF)ПК0+00.0
(ПК3+35.2)
პოლეთილ-ის უნ.სარინი d-d=63-20(1ც)
პოლეთილ-ის ქუროდ d-20 (1ც)
(SDR11-PE100,EF)
პოლეთილ-ის უნ.სარინი d-d=63-50
პოლეთილ-ის ქუროდ d-50
(SDR11-PE100,EF)ПК0+00.0
(ПК7+59.5)
პოლეთილ-ის უნ.სარინი d-d=63-20(6ც)
პოლეთილ-ის ქუროდ d-20 (6ც)
(SDR11-PE100,EF)
d=6მმ გაზსადენის მიერთება
არსე დაპრეტებულ ქაში მილარე
d=50მმ გამაშრომელ ონკანთან
ფოლადი-პოლეთილენის გადასვლი 2"-63მმ
ლიეთ-ის ქური d-63მმ (SDR11-PE100-EF)
ფოლადის გარეცხის მილი d=100მმ, L=1.0მ.
ПК0+00.0
X=371296.24
Y=4715811.15
ს/წ d=50მმ ფოლ.ის გაზის
ასვლა h=3.5მ, დაშვება
h=2.2მ სიმაღლეზე
ПК0+53.9+ПК0+59.2
საპ/წ. გაზსადენის ამოსვლა მიწიდან
h=2.2მ სიმაღლეზე, ფოლადი-პოლეთილენის
გადასვლი 2"-63მმ h=(0.00)მ სიმაღლეზე,
პოლეთილ-ის ქური d-63მმ (SDR11-PE100-EF)
პოლეთილ-ის მუხლი d-63მმ (SDR11-PE100-EF)
ფოლადის გარეცხის მილი d=100მმ, L=1.0მ.
ПК1+09.1
პოლეთილ-ის უნ.სარინი d-d=63-20(2ც)
პოლეთილ-ის ქუროდ d-20 (2ც)
(SDR11-PE100,EF)
საპ/წ. გაზსადენის ამოსვლა მიწიდან
h=2.2მ სიმაღლეზე, ფოლადი-პოლეთილენის
გადასვლი 2"-63მმ h=(0.00)მ სიმაღლეზე,
პოლეთილ-ის ქური d-63მმ (SDR11-PE100-EF)
პოლეთილ-ის მუხლი d-63მმ (SDR11-PE100-EF)
ფოლადის გარეცხის მილი d=100მმ, L=1.0მ.
ПК0+32.8
ტრანშეა გაითხარის სიღრმით(L=4მ) და
გასხადენი გარეცხეს d=100მმ L=3მ
ფოლადის გარეცხის მილში
ПК0+08.2
ПК1
ПК2
ПК3
ПК4
ПК5
ПК6
ПК7
ПК8
ПК9
ПК10
ПК11
ПК12
ПК13
ПК14
ПК15
ПК16
ПК17
ПК18
ПК19
ПК20
ПК21
ПК22
ПК23
ПК24
ПК25
ПК26
ПК27
ПК28
ПК29
ПК30
ПК31
ПК32
ПК33
ПК34
ПК35
ПК36
ПК37
ПК38
ПК39
ПК40