
N36/1 32
N37 1164
N38 1164
N39 1164
N40 1164
N41 1164
N42 1164
N43 1164
N44 32+18
N45 32+5
N46 18
N47 30
N48 32
N49 P2+10
N50 32+12
N51 1164
N52 1164
N53 32+5
N54 32+18
N55 1164
N56 1164
N57 38
N58 P2+10
N59 P2+10
N60 32+12
N61 32+18
N62 38
N63 38
N64 18
N65/30 32
327
430
282
288
232
300
428
315
175
295
311
402
411
415
328
377
582
306
305
305
412
254
492
430
185
205
286
241
3 x 39 330/48
3 x 39 300/43
1037
1220
582
430
185
205
547
Q = 15 20/
Q = 100 38/32

| | | |