

სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ტექნიკური დავალება

9	HP L J 1160-ის Q5949A კარტრიჯის დატუმბვის მომსახურება	ცალი	1	დატუმბული კარტრიჯი უნდა ბეჭდავდეს არანაკლებ 1500 ეგზემპლარს ფურცლის 5%-იანი დატვირთვისას. დამუხტვა უნდა ხორციელდებოდეს მოდელთან თავსებადი ტონერით. საუკეთესო ბეჭდვის ხარისხის მისაღწევად (მკაფიო, შავი ფერი) უნდა ხორციელდებოდეს კარტრიჯის აღდგენა და იცვლებოდეს ახალზე ყველა საჭირო დეტალი. მომწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს დატენილი კარტრიჯის შეუფერხებელი მუშაობა პრინტერზე.
10	HP LaserJet 400 color MFP M475 dn-ის კარტრიჯის დატუმბვის მომსახურება	კომპლ	1	დატუმბული კარტრიჯი უნდა ბეჭდავდეს არანაკლებ 2200 (შავი) და არანაკლებ 2600 (ფერადები) ეგზემპლარს ფურცლის 5%-იანი დატვირთვისას. დამუხტვა უნდა ხორციელდებოდეს მოდელთან თავსებადი ტონერით. საუკეთესო ბეჭდვის ხარისხის მისაღწევად უნდა ხორციელდებოდეს კარტრიჯის აღდგენა და იცვლებოდეს ახალზე ყველა საჭირო დეტალი. მომწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს დატენილი კარტრიჯის შეუფერხებელი მუშაობა პრინტერზე.
11	HP LaserJet Pro M1536dnf-ის HP 78A (CE278A) კარტრიჯის დატუმბვის მომსახურება	ცალი	1	დატუმბული კარტრიჯი უნდა ბეჭდავდეს არანაკლებ 1500 ეგზემპლარს ფურცლის 5%-იანი დატვირთვისას; დამუხტვა უნდა ხორციელდებოდეს მოდელთან თავსებადი ტონერით. საუკეთესო ბეჭდვის ხარისხის მისაღწევად (მკაფიო შავი ფერი) უნდა განხორციელდეს კარტრიჯის აღდგენა და შეიცვალოს ახალზე ყველა საჭირო დეტალი. მომწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს დატენილი კარტრიჯის შეუფერხებელი მუშაობა პრინტერზე.
12	HP laserJet Pro 127 fn 83A კარტრიჯის დატუმბვის მომსახურება	ცალი	1	დატუმბული კარტრიჯი უნდა ბეჭდავდეს არანაკლებ 1500 ეგზემპლარს ფურცლის 5%-იანი დატვირთვისას; დამუხტვა უნდა ხორციელდებოდეს მოდელთან თავსებადი ტონერით. საუკეთესო ბეჭდვის ხარისხის მისაღწევად (მკაფიო შავი ფერი) უნდა განხორციელდეს კარტრიჯის აღდგენა და შეიცვალოს ახალზე ყველა საჭირო დეტალი. მომწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს დატენილი კარტრიჯის შეუფერხებელი მუშაობა პრინტერზე.
13	HP CM 1415fnw პრინტერისათვის კარტრიჯის დატუმბვის მომსახურება	კომპლ	1	დატუმბული კარტრიჯი უნდა ბეჭდავდეს არანაკლებ 2000 (შავი) და არანაკლებ 1500 (ფერადები) ეგზემპლარს ფურცლის 5%-იანი დატვირთვისას. დამუხტვა უნდა ხორციელდებოდეს მოდელთან თავსებადი ტონერით. საუკეთესო ბეჭდვის ხარისხის მისაღწევად უნდა ხორციელდებოდეს კარტრიჯის აღდგენა და იცვლებოდეს ახალზე ყველა საჭირო დეტალი. მომწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს დატენილი კარტრიჯის შეუფერხებელი მუშაობა პრინტერზე.
14	Canon iR 2530i პრინტერისთვის კარტრიჯის დატუმბვის მომსახურება	ცალი	1	დატუმბული კარტრიჯი უნდა ბეჭდავდეს არანაკლებ 14500 ეგზემპლარს ფურცლის 5%-იანი დატვირთვისას. დამუხტვა უნდა ხორციელდებოდეს მოდელთან თავსებადი ტონერით. საუკეთესო ბეჭდვის ხარისხის მისაღწევად უნდა ხორციელდებოდეს კარტრიჯის აღდგენა და იცვლებოდეს ახალზე ყველა საჭირო დეტალი. მომწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს დატენილი კარტრიჯის შეუფერხებელი მუშაობა პრინტერზე.

შენიშვნა:

- აღდგენილ კარტრიჯებს უნდა გააჩნდეთ დამცავი ლენტის ტრანსპორტირებისას ფხვნილის კარტრიჯიდან გადმოყრის თავიდან ასაცილებლად), შეფუთული უნდა იყოს უსაფრთხო ტრანსპორტირების უზრუნველყოფისათვის აუცილებელი შეფუთვით, ასევე უნდა იყოს გასუფთავებული და არ იწვევდეს მომხმარებლის დასვრას ნარჩენი ტონერით. ყველა აღდგენილ კარტრიჯს უნდა მოყვებოდეს აღდგენის შემდგომ კარტრიჯის ტესტირების ფურცელი. დატენვის შემდეგ კარტრიჯმა მისი ექსპლუატაციის ნორმალურ პირობებში ფურცელზე არ უნდა დატოვოს ზედმეტი წერტილები და ხაზები

კარტრიჯის დატუმბვის/აღდგენის ფასის წარმოდგენისას პრეტენდენტმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ აღნიშნული ფასი უნდა მოიცავდეს როგორც დაცლილი კარტრიჯის ფხვნილით შევსებას, ასევე საჭიროების შემთხვევაში დაზიანებული დეტალების (დანები, დრამი, დამუხტავი თუ მაგნიტური ლილვები და ა.შ.) გამოცვლას.