


სააღმზღველო ცენტრის ადმინისტრაციის ოთახების
ბათბობის გეგმა



პირობითი ნიშნები

— - შემსველელ-გამომსველელი
მილი

▨ - პანელური რადიატორი