
კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების
კაცხის და უბისის მონასტრების სარესტავრაციო
საკონსერვაციო სამუშაოები

ზოგადი საეცოვიპაციები

შირვანი

პარაგრაფი	სახელმოღება
1	ზოგადი
2	სამშენებლო სამუშაოები
2.1	მოსამზადებელი სამუშაოები
2.2	სამშენებლო მოედნის შემოწოდება
3	მიზის სამუშაოები
3.1	ბორცვის ამოღება
4	გეტონისა და არმატურის სამუშაოები
4.1	სამუშაოთა სახეები
4.2	სტაციარტები
4.3	კონცრაბტორის მიერ ზარსადგენი მასალები
4.4	მასალები და აღჭურვილობება
4.5	სელობა
4.6	გამოცდა
4.7	გაზომვა და გადახდა
4.8	დეველოპმენტი გეტონის შეკვეთება ან გამოცდება
5.	უოლადის და ლითონის კონსტრუქციები
5.1	უოლადის კონსტრუქციები-ზოგადი
5.2	მომზადება
5.3	შეღულება, მოძლოვა და ჰანგიპებით შემართება
5.4	ჰანგიპები, სარჩევები, ქანებები და ზრახებები
6.	შეღება(კოროზიისაბან დაცვის ჩათვლით)
6.1	სამუშაოთა სუვერი
6.2	გამხსნელი
6.3	საღებავის ტარა
6.4	საღებავისა და სხვა მასალების შენახვა
6.5	შემოწმება
6.6	სამუშაოთა შესრულება
6.7	გარანტიები
7.	კედლების ზეობა
8.	სახურავის მოწყობა
9.	იატაკების მოწყობა
10.	საიზოლაციო სამუშაოები
11.	კარ-ზანჯრის გლობის ჩაყვება
12.	სანტერივი სამუშაოები
13.	ულექტრონული მოწყობილობების მოწაფე
14.	მიზისადენების მშენებლობა და დამატებითი სამუშაოები

1. ზოგადი

ტექნიკურ ნატოლები აღმოჩენილია ის ტექნიკური სამუშაოები და მასალების ხარჯები, რომელთან არის კონკრეტული ვარგლების სამუშაოების განსახორციელებლად 1984 წლის სამშენებლო ნორმებისა და უსების შესაბამისად.

2. სამშენებლო სამუშაოები

2.1. მოსამზადებელი სამუშაოები

2.1.1 შენობების დაკვალვა

შესაბამისი ორგანოებიდან მიღებული დოკუმენტაციის შემდეგ მშენებლობისათვის მიღის ნაკვეთის გამოყოფასთან დაკავშირებით დამკვეთი და მშენებელი ვალდებული არიან მიღათმომზრდობით ერთად დაადგინონ სამშენებლო მიღის ნაკვეთის საზღვრები, ისევე როგორც დაპარმონონ ტყის ბაკაზვისა და ხეების ბადარბვის უფლება იმ მოქალაქეთა გასახლების უცლებასთან ერთად, რომელთა სახლებიც დანგრევას ეძვემდებარება; გათვალისწინებულია ასევე დანგრეული სახლებიდან მეორადი გამოყენების მასალების რეალიზაციის უზრუნველყოფა და გეოდეზიური პაზის შექმნა მშენებლობისთვის.

დასაკვალი სამუშაოები შედგება გეოდეზიური სამუშაოებისაბან, რომელიც გულისმოყს ნაგებობის გეგმის გადატანას ადგილზე და შენობის დეტალურ დაკვალვას სამშენებლო სამუშაოს საჭარბოებლად.

მირითადი დასაკვალი სამუშაოები ზარმოებს გენერალური გეგმის საფუძველზე. შენობის კონტურის აღგილება გადატანისთვის აუცილებელია შენობის კორელირებულებისა და უცდეამენტების გასასახლებლობის არსებობა, რომელიც მიღმულია დამხმარე დერქოთან; მშენებლობის აერიოლზი დეტალური დაკვალვისათვის აუცილებელია უცდეამენტების, კედლების, სვეტების, ფოტოების, ლიონების განლაგების, ისევე როგორც კომუნიკაციებისათვის საჭირო ნახტოების და არხების გეგმების არსებობა.

დეტალური დაკვალვა შედგება ცალკეული სტადიონისაბან, როგორც შემსაბამება სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ცალკეულ სტადიონს, კერძოდ:

- საერთო დაკვალვა მიღის სამუშაოებისათვის,
- უცდეამენტებისა და კედლების დაკვალვა,
- კარებებისა და სხვა ლიონების, ნახტოების, არხების და სხვა დაკვალვა.

უცდეამენტების თხრილისა და კედლების დეტალური დაკვალვისათვის გამოიყენება მირითადი დერქი ან ლერქი, რომელიც განსაზღვრავს ნაგებობის კონტურს, რომელიც აღნიშვნული გენერალური გეგმისაც გადატანილი და დამაბრებულია აღგილება ჩასრბილი პალოებით, რაც თავისმხრივ დაგაგრებულია ლურსმხებით ზედა მხრიდან. შენობის შიდა კონტურის გასრულება 2.5-3 მ. მანებილზე გვერდებიდან და მათ პარალელურად მაგრდება პროფილი, რომელიც შედგება 15-20 ლიამეტრის გოდებისაბან, რომელიც განლაგებული არიან 2.5-3 მ. ისე, როც მარტი გოდი არ მოვცდას შენობის დასაკვალ დერქზე. გოდები ჩაღრმავებული უნდა იყოს 18. სიღრმეზე და მიღის ზევითაც სიგაღლე – 1 მ. გოდების შიდა

მხარეს მაგრდება დაფები სისტო 4-5 ს. ის, რომ ზედა ვიგო იქნა ერთ პორიზონტალურ სიბრტყეში.

თავისუფალი მისაღბომობისათვის პოზილურ დატანილია – „ბასასვლელები“.

პოზილური გადააკვი შენობის კონტურის განხსაზღვრელი მთავარი ღერძი. ზედა კიდები ხდება გაზომვა, ხორციელდება აუცილებელი შესწორებანი და ხდება გაზომილი სიბრტყის შესაბამისობა პორეზტიან. ამბგარად, უერტილების გადააღილება ხორციელდება ერთი დამაგრებული უერტილის შესაბამისად.

მთავარი ღერძის დამაბრების კვალდაკვალ დაფაზე დააკვი ვანძრით მონიშნული დანარჩენი ღერძები. შემომავებისა და შესწორების შემდეგ ღერძებს ამაგრებენ ლურსხებით.

დაფების მოხსენის შემთხვევაში რომ არ დაიკარგოს მირითადი ღერძების მიმართულება, ამისათვის საჭიროა ღერძები გადავიტანოთ დაფებიდან მიწაზი ჩასრბილ კალოებს – თავზე ლურსხით, როგორიც უსსტად განსაზღვრავს ღერძების მდებარეობას.

მგენებარე შენობაზე ვერტიკალური ნიშნულები დააკვი რეალიზაცია. მუდმივ რეალიზაცია არსებული კაპიტალური შენობის მყარი უერტილი ან საეციალურად ჩამაგრებული რეალიზო.

სამუშაოების დამთავრების შემდეგ დამკვეთი კონტრაქტორს გადასცემს ტექნიკურ დოკუმენტაციას და სამშენებლო ადგილურ განსაზღვრულ საძირკვლის ადგილებს, მათ შორის:

- სამშენებლო მოედნის დაკვალვის ნიშნულებს;
- შენობისა და კონტურის სტრუქტურების შიდა ნიშნული ქსელის გეგმიურ (ლერძულ) ნიშნულებს;
- სამშენებლო ადგილის საზღვრების გასრუიგ და მის შიგნით არსებული ნიშნულების მოწვევიბებას; კორდინატების, გეოდეზიური დაკვალვის საფუძვლების ყველა კუნძულის სიგაღლისა და კონტურების კატალოგებს.

მგენებლების კორცესში გეოდეზიური დაკვალვის ნიშნებს უდიოჭადები როგორ (გაზაფხულურ და შემოდგრმით) ამოწმებენ ინსტრუმენტით.

2.2 სამშენებლო მოედნის შემოღობა

შემოღობის კონტრუქცია უნდა აკმაყოფილებას სას. სტანდარტის 23407-78 მოთხოვნებს. დამცავი ღობის (საჩეხით და მის გარეშე) აპელის სიმაღლე უნდა იქნა 2 მ, დამცავი საჩეხით 2 მ, საჩეხის გარეშე - 1,6 მ; სასიმაღლო შემოღობის დბარის სიმაღლე – 6 მ.

საჩეხები შეგოღობის თავზე დაყენებულია 20 ბრადუსიანი დახრით საგალი ნაწილის მიმართულებათ. საჩეხების ფართი კორიზონტალურ პორეზტიაში – 1.25–1.3 მ. საჩეხის დაფების სისქე - არა უმატეს 40 მმ.

შეხილისავალი ტროტუარის სიგანეს ადგენე ხალხის მოძრაობის ინტენსივობის მიხედვით 0.7-დან 1.2 მ მანძილის უარგლებში. ტრანსპორტის მოძრაობის მხარეს ტროტუარი აღჭურვილია მოაჯირით, როგორიც შეგვება დგარებისაგან და სახელურისაგან. სახელურის სიგაღლე - 1.1 მ. სახელურებს დგარებზე ამაგრებენ შიდა მხარეს.

ხის შემოღობის ელემენტები, ორმლებსაც შეხვდა აქვთ ბრუნტიან, დაფარული უნდა იყოს აცტისეპატიკური ხსნარი.

შემოღობის აანელების, საჩეხების, ტროტუარების, დბარების, მოაჭირების, საერთებელი გაუსლის დასამზადებლად გამოიყენება ფოთლოვანი და წილვოვანი ხის მასალა არა უმეტეს გესამი ხარისხისა.

შემოღობის მიღებისას ამოწვევებ მის სისტროეს და ვერტიკალურობას, დბარები არ უნდა ჰანაობდეს, ხოლო მზა ელემენტები მყარად უნდა იჯდეს კონტურში.

3. მიზანის სამუშაოები

3.1 ბრუნტის ამოღება

3.1.1 სამუშაოთა სახელები

საეციფიკაციების მს კარაბრავი მოიცავს ობიექტის საზღვრებში, კარიერების ჩათვლით, არსებული მცენარეების, ხის მორების, ლოდების მოცილებას და გადაადგილებას, ნებისმიერი ბრუნტის დამუშავებას, გადადგილებას, მუდმივ ან დროებით ქრილში მუშაობას, ასევე მოშანდაკებას და კროვილირებას იმ კროტურებისა და ნიშნელების მიხედვით, არმელიც საჭიროა მშენებლობისათვის, მოწყობილობების მონაცადისათვის ან ობიექტის ვართობის მოწყობისათვის, რობორც ეს ნაწვევებია ნახაზებზე, მითითებულია წინამდებარე დოკუმენტში ან დამატებითი შეიძლება მითითებული იქნეს კროტურის მეცნიერის მიერ. ბრუნტის ამოღების სამუშაოები მოიცავს: მშენებლობის დროს ქვაბულების, თხრილების და ა.შ. მოწყობას, შენარჩუნებას, ამოღებული ბრუნტის გადაადგილებას და განკარგვას;

ნებისმიერი საჭირო სამაგრების, ნარაციის კედლების, შემოზღუდვის და ვარებით გამაბრების დაპროექტება, მიზრდება ადგილზე, დაყოვება, შენარჩუნება და მოხსნა;

ბრუნტის ამოღების ადგილებში ნებისმიერი ტყაროდან და ნებისმიერი მიზანით გამოწვეული ზედაპირული ან ბრუნტის ფლების ჩაღინების ,ან გაშონის კონტროლი და მათი მოცილება შველა საჭირო ეთორის გამოყენებით, თხრილების გაყვანის, ფლის ნაკადის გადაბლების, დაბუბების და გადატუმბვის ჩათვლით;

ამოღებული ბრუნტის განკარგვა კროტურის მეცნიერის მითითების მიხედვით და წინამდებარე საეციფიკაციების შესაბამისი კარაბრავების თანახმად.

3.1.2 ზოგადი მოთხოვება

ა) ბრუნტის ამოღების დაწყებამდე მინიმუმ სამი სამუშაო დღით ადრე კონტრაქტორმა წერილობით უნდა აცხოვოს აროექტის მეცნიერს სამუშაოთა დაწყების შესახებ. კონტრაქტორმა ბრუნტის ამოღების სამუშაოების დაწყებამდე კროტურის მეცნიერს დასამტკიცებლად უნდა წარუდგინოს სამუშაოთა გეგმა, რომელშიც მითითებული იქნება ბრუნტის ამოღების მეთოდი, უსაფრთხოების ზომები, აღჭურვილობის ჩამონათვალი და სხვა დეტალები.

ბ) კონტრაქტორმა შველა ზომა უნდა მიიღოს და უნდა გამოიყენოს ბრუნტის ამოღების შველაზე შესავერისი მეთოდი, რათა თავიდან აიცილოს ქანების დასუსტება ან დაშლა იმ

კონტრებსა და ვარგლებს გარეთ, რომლებიც აღნიშნულია ნახაზებზე ან მითითებულია პროექტის მენეჯერის მიერ.

გ) ბრუნეტის ამოღება უდია განხორციელდეს იმ დონეებისა და კონტრების შესაბამისად, რომლებიც ნაჩვენებია ნახაზებზე ან მითითებულია პროექტის მენეჯერის მიერ. კონტრაქტორის მიერ გაკეთებული დროებითი თხრილები უდია იყოს მდგრადი და წინასწარ უდია იქნას შეთანხმებული პროექტის მენეჯერითან.

დ) ბრუნეტის ამოღება ისეთი მეთოდით უდია განხორციელდეს, რომ შესაძლებელი გახდეს სამშენებლო სამუშაოთა სათანადო შესრულება.

ე) ბრუნეტის ამოღება მიღისევება ყველების ვარგლებაზე და მის მვემოთ მოითხოვს უფალამოდებრის შესაბამის სისტემას, რომელიც დამტკიცებული იქნება პროექტის მენეჯერის მიერ.

ვ) როდესაც მიღოვან იქნება ბრუნეტის ამოღების დადგენილი დონეები და საზღვრები, პროექტის მენეჯერი შეამოწმებს გახსნილი ქაბულის ბრუნეტს. თუ პროექტის მენეჯერი მიიჩნევს, რომ ამ ბრუნეტის რომელიმე ნაშილი მიუღებელია თავისი სახეობის მიხედვით, მას შეუძლია მისცეს კონტრაქტორს ბრუნეტის ამოღების გამოყენების უფლება.

პროექტის მენეჯერის მიერ ჩატარებული შემოწმების შედეგად ან იმის ბამო, რომ ბრუნეტის ამოღებისას თავი იჩინა სამუშაოების მიზნებისათვის გამოუსადებარმა სუსტმა, ულადმა ან ორგანულმა ბრუნეტმა, შეიძლება საჭიროა გახდეს ბრუნეტის დამატებითი ამოღება ნახაზებზე ნაჩვენები დონეების ვარგლებს გარეთ.

ჟ) თუ თხრილის მირის ან უერდების შემადგენელი ბრუნეტი, რომელიც პროექტის მენეჯერმა მისაღებად მიიჩნია შემოწმების დროს, თანდათან გამოუსადებარი გახდა ამინდის ხეგავლების ან დატბორვის გამო, დარგილდა და გაფხვიერდა სამუშაოთა მიმღინარეობის პროცესში, მაშინ კონტრაქტორმა უდია მოაცილოს ეს დაზიანებული, დარგილებული ან გაფხვიერებული მასალა და უდია გააბრძელოს ბრუნეტის ამოღება დაუზიანებელ ზეადაპირადო და შემდეგ უდია განახორციელოს გამოსაღები მასალით შევსება საჭირო დონეები, პროექტის მენეჯერის მითითების შესაბამისად.

თ) ყრილისათვის ან რაიმე სხვა მიზნებისათვის გამოუსადებარი ამოღებული ბრუნეტი, გატანილი უდია იქნას საყრდენის ტერიტორიაზე. კონტრაქტორმა შესაბამისი კონტრებისა და დონეების ვარგლებაზე უდია მოასწოროს და უდია მოაწესრიგოს საყრდენის ტერიტორია.

ი) კონტრაქტორმა უდია განათავსოს ნაგებობები ნახაზებზე ნაჩვენები ნიშულების შესაბამისად და გამოიყენოს დამკვითის/პროექტის მენეჯერის მიერ მითითებულ რეპერები, დაკვალვის ღერძები და კოროლინატები. კონტრაქტორი ასეზისებებულია უცელა ნაგებობის სწორ განთავსებაზე. კონტრაქტორმა თავისი ხარჯით უდია განახორციელოს ნებისმიერი დამატებითი სამუშაო, რომელიც შეიძლება საჭირო გახდეს მის მიერ ნიშულების დასმისას გამოჩენილი უგულისებურობის გამო და ეს სამუშაოები უდია შესრულდეს დაუყოვნებლივ პროექტის მენეჯერის მოთხოვნისთანავე.

კ) კონტრაქტორი კასუს აბებს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომების გატარებაზე. უგედური შემთხვევის თავიდან აცილების მიზნით სამუშაოთა დაწყებიდან მათ ჩაბარებამდე კონტრაქტორმა მკაცრად უდია დაიცვას უსაფრთხოების უსები.

ლ) კონტრაქტორმა უდია მიზანის გველა ზოგად და გამოიყენოს ბრუნების ამოღების გველაზე გესაცერისი მეთოდი, რათა თავიდან აიცილოს ქავების ბაზეპირება ნახახებზე ნაჩვენები ან აროექტის მეცნიერის მიერ მიმითებული ხაზებისა და დონეების ვარგლებს ბარეთ. თუ რაიმე მიზანით თხრა განხორციელდა ნახახებზე ნაჩვენები ან პროექტის მეცნიერის მიერ მიმითებული ხაზებისა და დონეების ვარგლებს ბარეთ, კონტრაქტორმა თავისი ხარჯით უდია მიზანის ზოგადი საჭირო ხაზებისა და და დონეების აღსაღენად დამტკიცებული მასალის გამოყენებით (როგორიცაა უკუჩაყრა ან ბეტონი) და იმ მეთოდით, რომელსაც მიუთითებს პროექტის მეცნიერი.

მ) ერთეულის ვასი უდია მოიცავდეს ბრუნების ამოღებისათვის საჭირო ხის სამაგრების, სავარის და სხვა საყრდენებისათვის აუცილებელ გველა მასალას, მათი დაყენების, შენახვისა და დემონტაჟისათვის გაფაულ შრომას, ასევე იმ თხრას, რომელიც საჭიროა გირგვენების სამიზროების შესაძირებელად და სხვა. თუ ბრუნების ამოღების დროს მოხდება წამოზვავება, გამოვლენული ბრუნების ამოღების არასწორი ან შეუვრებელი მიმოღებით უარმოვების, არასაკმარისი ტყალამოღვრითა და საყრდენების უგულვებელყოფით, მოხდი ზარალი უდია აანაზღაუროს კონტრაქტორმა თავისი ხარჯით. ამბგარი შემთხვევის შედებად მიღებული მასალის გატანა და ნებისმიერი საჭირო უკუჩაყრა კონტრაქტორმა თავისი ხარჯით უდია განახორციელოს.

3.1.3 გამოარტებები

ეგვემოთ, საეცივიკაციებისათვის გამოარტებულია ის მასალები, რომელიც გამოიყენება და/ან უდია დამუშავდეს ბრუნების ამოღების დროს:

კლდოვანი ქანი

ისეთი სიმაბრისა და სტრუქტურის მქონე, ადგილურ მტკიცედ დამაბრებული მინერალური მასა, რომელის ხელის წერაქვით დამუშავება შეუძლებელია.

არაკლდოვანი ბრუნებები

გველა მასალა, რომელიც არ შეესაბამება ქანის ზემოაღნიშნულ ბანეაზღვრებას.

არაკლდოვანი ბრუნებები შეიძლება შეიცავდეს შემდეგ კომარცებებს:

1) იიხა -კლასტიკური ბრუნები, რომელიც გადის №200 აშშ სტანდარტულ საცერვი.

2) ლაზი -არაკლასტიკური ან ქალზე მცირედ კლასტიკური ბრუნები, რომელიც გადის №200 აშშ სტანდარტულ საცერვი.

3) ქვიშა -მინერალური ნაწილაკი, რომელიც გადის №4 და არ გადის №200 აშშ სტანდარტულ საცერვი.

4) ხრეში -ქანის მომრბელებული ან ნახევრად მომრბელებული ნაწილი არა უმეტეს 7.5 სმ ზომისა, რომელიც არ გადის №4 აშშ სტანდარტულ საცერვი.

5) რიზის ქვა-ქანის მომრბელებული ან ნახევრად მომრბელებული ნატეხი, რომელის საუკალო ზომებია 7.5-30სმ.

6) კაჭარი -არა უმეტეს 0,7მ მოცულობისა და არა უმეტეს 30სმ ზომის ქანის მომრბელებული ან ნახევრად მომრბელებული ნატეხი.

- 7) გამოყიტული ქანი -მინერალური მასალა, რომელიც საკმაოდ მთკიცებაა დამაბრენგული ადგილზე და აქვს ისეთი სიმაბრე და სტრუქტურა, რომ შესაძლებელია მისი მოცილება ასავეტქვებალი ნივთიერებების გამოყენების ბარეში.
- 8) მიწა ან ნივთიერება ნატანი ან შეარი ნაწილაკების სხვა არაგამვრიცებული და ფენივრი მასა, რომელიც მიღებულია ქანების ფიზიკური და ქიმიური დაშლის შედეგად.
- 9) შლამი-ნიადაბისა და ფლის ნაზავი თხევად ან სუსტად შეარ მდგრადარეობაში.

გრუნტების კლასიფიკაცია დამუშავების სირთულის მიხედვით (გამოყენებული სამუშაოთა მოცემულებები)

№	დასახელება	საშუალო სიმკვრივე კგ/მ³	ჯგუფი დამუშავების მიხედვით		
			მქსპატ.	გულდა.	ხელი
1	ძენისარ-ხრუშოგან-ძვიშოვანი ბრუნტები. ნაწილაკების ზომით				
	ა) 80 მმ-ზე	1750	I	II	II
	ბ) 80 მმ-ზე მეტი	1950	II	III	III
	გ) 80 მმ-ზე მეტი, კაჟარის გეგველობით 10%-მდე	1950	III	III	III
	დ) 80 მმ-ზე მეტი, კაჟარის გეგველობით 30%-მდე	2000	IV	IV	IV
2	თიხოვანი ბრუნტები				
	ა) რბილი და მაბარალასტიკური მინერებების გარეშე	1800	II	II	II
	ბ) რბილი და მაბარალასტიკური დორლის, ხრეშის და კენებების მინერებებით 10%-მდე	1750	II	II	II
	გ) რბილი და მაბარალასტიკური მინერებებით 10%-ზე მეტი	1900	III	II	III
	დ) ნახევრადმაბარი	1950	III	III	III
	ე) მაბარი	1950-2150	IV	III	IV
3	მცენარეული ბრუნტი (ნიადაბი)				
	ა) ხეებისა და გუჩქვების ვესევების გარეშე	1200	I	I	I
	ბ) ხეებისა და გუჩქვების ვესევებით	1200	I	II	II
	გ) დორლისა და ხრეშის ჩანართებით	1400	I	II	II
4	მვერა				
	ა) მინერებების გარეშე	1600	I	II	I
	ბ) დორლისა და ხრეშის ჩანართებით 10%-მდე	1600	I	II	I
	გ) 10%-ზე მეტი დორლისა და	1700	I	II	II

	ხრეშის ჩანართებით				
5	010ხნარი				
	ა) ობილალასტიკური მონარევების ბარეშე	1700	I	I	I
	ბ) იგივე, ღორლისა და ხრეშის მონარევებით 10%-მდე, მაგარალასტიკური მონარევების ბარეშე	1700	I	I	I
	ბ) ობილალასტიკური 10%-ზე მეტი მონარევებით, მაგარალასტიკური 10%-მდე მონარევებით, ნახევრადმაბარი და მაგარი მონარევების ბარეშე	1750	II	II	II
	დ) ნახევრადმაბარი და მაგარი ღორლის, ხრეშის და კენჭების 10%-ზე მეტი ჩანართებით	1950	III	II	III
6	ძვიშნარი				
	ა) პლასტიკური, მონარევების ბარეშე	1650	I	II	I
	ბ) მაგარი და პლასტიკური ღორლის, ხრეშის და კენჭების 10%-მდე ჩანართებით	1650	I	II	I
	ბ) პლასტიკური და მაგარი 10%-ზე მეტი მონარევებით	1850	I	II	II

3.1.4 პროფილირება

დასრულებული სამუშაოსათვის, ჰრის ზედაპირის ღონე გრუნტის მოხსინისას უნდა იყოს როდინალური ღონე, რომელიც მიიღოვანება დანიანი გრეიდერის, სკრეპირის ან ხელის ნიჩბით მუშაობის შედეგად, ბარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც პროექტის მეცნიერი ნებართვას იძლევა სხვაბვარი მეტობის გამოყენებაზე.

მიზის სამუშაოების შემდეგ მიღებული გრუნტის ზედაპირზე გეტონირების ან ქრილის მოწყობისას ვხვდები და გამოვიტული მასალა მოწყორებულ უნდა იქნეს ამონათხარიდან, რათა რგიერტი განლაგებული იყოს მტკიცე და სუვია ვუძიებ ან, სადაც ეს საჭიროა, მიყრდნობილი იყოს დაუმდებ ქანებაზე. ამონათხარის უმედის მეტობები, საჭიროების შემთხვევაში, უნდა მოიცავდეს შეკუმშული ჰაერის ჰავლის გამოყენებას. პროექტის გენერირი, მიზის სამუშაოთა მიღებამდე, ამოწმებს და აღნესხავს ვუძის გეოლოგიურ აბებულებას. ერთეული ფასები უნდა მოიცავდეს პროფილირების ქველა ხარჯს.

3.1.5 გრუნტის ამონების მეთოდები

კონტრაქტორმა უნდა განახორციელოს გრუნტის ღია წესით ამონება და პროფილირება ნახაზებზე ნაჩვენები და/ან პროექტის მეცნიერის მიერ მითითებული პროფილების, კონტურებისა და ღორლების შესაბამისად. გრუნტის ამონება უნდა განხორციელდეს ისეთი დამტკიცებული მეტობებით, რომელთა შედეგად მიღებული მასალა

დააკმაყოფილებს მასალის მიმართ მოთხოვნებს რგიერტის იმ ადგილებისათვის, სადაც გათვალისწინებულია ამოღებული ბრუნტის გამოყენება. კონტრაქტორმა, საჭიროებისამებრ, უდია ბანახორციელოს ბრუნტის საცდელი ამოღება, რომელიც დაადასტურებს, რომ ბრუნტის ამოღების მითოდები იძლევა საჭირო მასალის მიღების საშუალებებს. პროექტის მენეჯერის მიერ დამტკიცების მიუხედავად, ბრუნტის ამოღების მეთოდის ეფექტურობაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება კონტრაქტორს. სამუშაოთა მიმდინარეობისას პროექტის მენეჯერი აუზებს კონტრაქტორს თუ რამდენად გამოსადებია ამოსაღები ან ამოღებული და დამუშავებული მასალა დამგების და მიწაყრილების მშენებლობისათვის, რაც დამოკიდებულია მასალის მახასიათებლებზე და კონტრაქტორის მიერ გამოყენებულ ბრუნტის ამოღების მეთოდების შედეგებზე საჭიროებისამებრ დამუშავების ჩათვლით.

როდესაც კონტრაქტორის საჭიროება ამის საშუალებას იძლევა, პროექტის მენეჯერი მასიმალურად უდია ეცადოს, რომ ჩატვირთვის ადგილზე აცხოვოს კონტრაქტორს ვარგისია თუ არა ამოღებული ბრუნტი დამგებისა და ქრილებისათვის, რაც უდია ემყარებოდეს განთავსების ადგილზე მასალის ტრანსპორტირების წინ პროექტის მენეჯერის მიერ ჩატარებულ შემოწებას.

3.1.6 ამოღებული მასალის განკარგება

ბრუნტის ამოღების პირობები უდია მოიცავდეს ამოღებული მასალის განკარგვას მკამოთ ჩამოთვლილი რომელიმე მეთოდით:

- დასრულებულ (გეტონის) ნაგებობებითან უკუჩაყრა, ბრუნტის დროებითი ქრილის და ხელახლა დატვირთვა-გადმოტვირთვის ჩათვლით.
- ამოღებული ბრუნტის დატვირთვა, ტრანსპორტირება და მუდმივი ან დროებითი ქრილის ადგილას განთავსება, უროგირების, შენახვისა და დრენირების ჩათვლით.

3.1.7 გაზომვები და გადახდები

თუ არ არსებობს სხვაბვარი მითითება, ბრუნტის ამოღება გაიზომება, კონკრეტული სიტუაციისათვის მოსახერხებელი, ვერტიკალური და კორიზონტალური კვეთების ან კვეთების გასაშუალების მეთოდის გამოყენებით, ტოპოგადაღებებით დადგენილი, შეთანხმებული მიზის გუნდებით ზედაპირის დონეების და ნახაზებზე ნაჩვენები საპროექტო დონეების მიხედვით.

კონტრაქტორის დროებითი გზებისა და კონტრაქტორისათვის საჭირო სხვა დროებითი ოპერატორისათვის წარმოებულ ბრუნტის ამოღებაზე გაზომვა და გადახდა არ განხორციელდება.

ბრუნტის ამოღების ერთეული განვითარება უდია მოიცავდეს ბრუნტის ამოღებისა და ამოღებული მასალის განკარგვის გველა ხარჯს, ქრილის მოსაწყობად ვუძის მმენდის, ამოთხოვის, ბრუნტის მცხარეული საფარის მოშორების, გამონებრევის, საცდელი გურდვა-ავეთქმებითი სამუშაოების, გურდვა-ავეთქმებითი სამუშაოების, ბრუნტის ამოღების, პროფილიების, ჩატვირთვის, გაულის, და გადაღილების, ასევე ქრილის, ამოღებული

გრუნტის საყრელების, ნიადაგური საფარისა და ამ მუხლითან დაკავშირებული სხვა სამუშაოების ჩათვლით.

4. გეტონისა და არმატურის სამუშაოები

4.1 სამუშაოთა სახელი

ეს ნაწილი მოიცავს გეტონის დამზადებას, ტრანსპორტირებას, ჩასხმას, დამუშავებას, მოვლას და გამზარებას, არმირების დეტალური ნახაზების მომზადებას, მიწოდებას, მოღვაწებას, დამაბრებას, ასევე ქალიქს, ნაკერებს, ნაკერების შემავსებელ მასალას, ნაკერების დამუშავებას და ადგილზე დამზადებულ ან ასაწყობ გეტონიან დაკავშირებულ შველა სხვა სამუშაოებს.

4.2 სტანდარტები

საეცივიაციელები სტანდარტები მითითებულია აბრევიატურის ვორმით (გაბალითად, შ 12). ქვემოთ ჩამოთვლილია ზოგიერთი სტანდარტი და სამუშაო, ორგენერაციის მხება:

სტანდარტები

ყოველი საგვროთა კავშირის სტანდარტები

26633-86	ჰიდროტექნიკური ნაგებობების გეტონი
7473-76	სასაქონლო გეტონი. ტექნიკური მოთხოვნება
10178-85	კორტლანდომენტი და ზიდაკორტლანდომენტი
22266-76	სულფატმედები ცემენტი
11052-74	გაფარიოებადი ცემენტი
21-20-18-80	ძაბვადი ცემენტი
2237-85	ცემენტის შეცემა, გარკირება, ტრანსპორტირება და შენახვა
22236-85	ცემენტი. მიღების ზესები
310.1-76	ცემენტი. გამოცდის მეთოდები
310.4-76	
5382-73	ცემენტი. ქიმიური ანალიზის მეთოდები
10268-80	შემავსებლები მპიმე გეტონისათვის. ტექნიკური მოთხოვნება
10260-74*	ღორდი სამუშაოების სამუშაოებისათვის
8267-82	ღორდი გუნებრივი ქვისაბან სამუშაოების სამუშაოებისათვის
8268-82	ხრეში სამუშაოების სამუშაოებისათვის
17539-72*	გეტონის შემავსებლები რკ/გეტონის და გეტონის მიღებისათვის. ტექნიკური მოთხოვნები
8269-82	ღორდი გუნებრივი ქვისაბან, ღორდი და ხრეში სამუშაოების სამუშაოებისათვის
8736-85	ძვირა სამუშაოების სამუშაოებისათვის. ტექნიკური მოთხოვნები
8735-85	ძვირა სამუშაოების სამუშაოებისათვის. გამოცდის მეთოდები

23732-79	შქალი საეცოვიკაციები	და სამშენებლო სსერვისისათვის.
0922-75	არმატურის დეტალები რ/კ/ კონსტრუქციებისათვის. ტექნიკური პირობები და გამოცდის მეთოდები	და შესაძლებელი ჩასატაცებელი
14098-85	რკ/გეტრინის ნაკეთობების შედებებით შემოწმება. კონტაქტური პირითადი ტიკები და კონსტრუქციული ელემენტები	და კონსტრუქციების არმატურის სააპაზარე შედებება. კონტაქტური და სააპაზარე შედებება. პირითადი ტიკები და კონსტრუქციული ელემენტები
23858-79	რკ/გეტრინის კონსტრუქციების არმატურის პირაპირა შედებება შემოწმებით. ხარისხის კონტროლის ულტრაბგერითი მეთოდები. მიღების წასევა	რკ/გეტრინის კონსტრუქციების არმატურის პირაპირა შედებება შედებებით. ხარისხის კონტროლის ულტრაბგერითი მეთოდები. მიღების წასევა
5781-82*	გოლადის არმატურის ლეროები	გოლადის არმატურის ლეროები
8478-81	არმატურის გადე	არმატურის გადე
6727-80*	არმატურის გავთული	არმატურის გავთული

4.3. კონტრაქტორის მიერ ჭარსადგენი მასალები

4.3.1 ზოგადი

გეტრინის სამუშაოებითა დაკავშირებით კონტრაქტორის მიერ ჭარსადგენი მასალების მიმართ მოთხოვთ მოცემულია ზონამდებარე საეცოვიკაციების შესაბამის კარაბრავებში. აღნიშნული მოთხოვთ ჩამოყალიბებულია ძველოთ.

4.3.2 სერტიფიკატები და ქარხნული გამოცდის მონაცემები

პირითად სამუშაოებში გამოსაყენებელი მასალების ან სამარჯვების ყოველ პარტიასთან ერთად კონტრაქტორმა უნდა უარმოადგინოს მომზადებლის ან მიმღოდებლის მიერ გაცემული შესაბამისობის სერტიფიკატი, კერძოდ შემდეგ მასალებზე:

- ცემენტი;
- კუცოლანები მასალები;
- დანამატები;
- გამამყარებელი;
- ნაკერების შემცირებებები, შეალბაუმტარი სობმანების ჩათვლით.
- არმატურა;
- არმატურის შემაერთებელი დეტალები;

კონტრაქტორმა ასევე უნდა უარმოადგინოს მომზადებლის მიერ გამოცდილი ნიმუშების ქარხანაში ჩატარებული ანალიზისა და ლაბორატორიული გამოცდის მონაცემები. ქარხნის ანალიზისა და გამოცდის მონაცემები უნდა უარმოადგენდეს იმ მასალებს, რომელიც

მოწოდებულ იქნა მირითადი სამუშაოებისათვის. მდარმოებლის მიერ ნიმუშების აღებისა და გამოცდის სიხშირე უნდა პასუხობდეს შესაბამის სტანდარტებს.

4.3.3 კონტრაქტორის მიერ ჩატარებული გამოცდების შედეგები

კონტრაქტორმა უნდა უარმოადგინოს:

- დამზადებული შემავსებლების ბრაცელოგებული შემადგენლობის გამოცდის ყოველდღიური ანგარიშები და ყოველთვიური შემაჯამებელი ანგარიშები;
- გეტონსარევი და სადოზატორო დანადგარების ასაწონი და გამანაზილებელი მოწოდებების ყოველთვიური შემოწმების სერტიფიკატი.
-

4.3.4 ნიმუშები

კონტრაქტორმა უნდა უარმოადგინოს შველა იმ მასალის ნიმუშები, მდარმოებლის ტექნიკურ 06 ფორმაციასთან ერთად, ორმეტიც გამოყენებულ იქნება მირითად სამუშაოებში აროების მენეჯერის მოთხოვნისამებრ. სათანადო ნიმუშებული სტანდარტული ნიმუშები შესაფერის კონტენტერებში უნდა იცავებოდეს სამშენებლო მოედანი.

4.3.5 სამშენებლო დანადგარები

შემავსებლების დამამზადებელი დანადგარ(ებ)ის, სარეცხი და საცოლე-სახარისხებელი დანადგარ(ებ)ის, ჩასხისა და გაცივების მოწოდების(ებ)ის, გეტონის სადოზატორო და შემოვალი დანადგარ(ებ)ის, დატვირთვისა და ტრანსპორტირების საშუალებ(ებ)ის შეკვეთის ან მოწეაზის ვინ კონტრაქტორმა უნდა უარმოადგინოს შესაბამისი სიტუაციური გებები, შეთანაბობის ნახაზები, სამუშაოთა ბრაზიკები და აღჭურვილობების ჩამონათვალი. ყოველი დანადგარისათვის განსახილვებად უარმოდგენილ დოკუმენტს თან უნდა ახლდეს კონტრაქტორის ვერიფირებითი ვინაღადება ადგილზე პროდუქციის სარისხის კონტროლის შესახებ. დანადგარისა და სარისხის კონტროლის შესახებ კონტრაქტორის ვინადადების საეციფიკოვათან შესაბამისობას შემოწმებს კროების მენეჯერი და გააკეთებს სათანადო კომენტარებს. საჭიროების შემთხვევაში, კონტრაქტორმა თავის ვინადადებაში უნდა შეიტანოს პროექტის მენეჯერისათვის დამაკმაყოფილებელი ცვლილებები. კროების მენეჯერს დასჭირდება ერთი თვე ვინადადებების განსახილვებად.

4.3.6 მშენებლობის დეტალები

კონტრაქტორმა პროექტის მენეჯერის მიერ ვინასრარ დასამტკიცებლად უნდა უარმოადგინოს თავისი დეტალური ვინადადებები შემდეგ საკითხებზე:

- გეტონირების ნაკერების მოწოდება იქ, სადაც ისინი არ არის ნაჩვენები ნახაზებზე;
- გეტონირების ვენების განლაბება;
- ტქალბაუმტარი სობმანები;

- არსებულ და ახალ გეტონის შორის ნაკერების მომზადება, შემადგენლობის დეტალური აღწერის ჩათვლით;
- გეტონის ჩასხის თანამიმდევრობა, ცხვდ აგინდები და დამიტ გეტონის ჩასხის სპეციალური პროცედურები;
- ასაზორები გეტონის სამუშაოები;
- შალიბები;
- არმატურის ღეროების დეტალური მონაცემები, ღეროების ფორმის, ჩატანების, დაანკერებისა და გადაღებით შეერთებების სიბრძნეების ჩათვლით.

პროექტის მენეჯერის თანხმობის მიღებამდე კონტრაქტორის მიერ სამუშაოს დაწყება დაუშვებელია.

4.3.7 გეტონის სამუშაოების აღნუსება

კონტრაქტორმა პროექტის მენეჯერთან შეთანხმებული ფორმით მოვალ დღე უნდა ყარმოადგინოს ანგარიში წინა დღეს ჩასხული გეტონის შესახებ.

აღნუსები ანაბარიში უნდა მოიცავდეს შემდებს (და სხვა მონაცემებსაც):

გეტონის შემადგენლობასთან დაკავშირებით:

- გაპეტებული ნარევის აარტიების რაოდენობა;
- გაპეტებული ნარევის რაოდენობა, საშუალო ნორმა და დასხმული გეტონის საერთო მოცულობა;
- ფუჭად დახარჯული ან უადგებული ნარევის რაოდენობა;
- გამოშევებული ცემენტის, გეტონის შემავსებლების, ტყლის, კუცოლანური მასალების და დანამატების საერთო წონა.

ობიექტზე გეტონის თითოეულ ჩასხმასთან დაკავშირებით :

- ჩასხის ადგილი;
- გეტონის ჩასხული ნარევი;
- ჩასხული გეტონის საერთო რაოდენობა და თითოეული ნარევის გამოშევებული რაოდენობა.

ამასთან ერთად, კონტრაქტორმა უნდა აღარმოოს მონაცემების ზუსტი და დროული აღნუსება, რომელიც ნაჩვენები იქნება ობიექტის ყოველი ნაწილის გეტონირების თარიღი, დრო, ამინდი და ტემპერატურული პირობები. პროექტის მენეჯერს კოველივის უნდა ჰქონდეს ამ დოკუმენტის შემომვების საშუალება.

4.3.8 არმატურის შედუღება

კონტრაქტორმა უნდა მიიღოს პროექტის მინიჭების ფინანსური თანხმობა არმატურის ნებისმიერი შედეგებისათვის. ეს თანხმობა უნდა მოიცავდეს:

- შედეგების პროცედურებს;
- შედეგების კვალიფიკაციას სამშენებლო მოედანზე სამუშაოდ;
- შედეგების ნაკრების შემოწმებას.

4.4 გასალები და აღჭურვილობა

4.4.1 ცემონტი

ობიექტზე გამოყენებული ცემონტი უნდა წარმოადგენდეს პროტლად ცემონტს, რომელიც აასუხობს ზო 150 ან სხვა ეკვივალენტურ დამტკიცებულ სტანდარტს. პროექტის მინიჭების შეიძლება მოითხოვოს ნებისმიერი გეტონის მოცილება, თუ ის დამზადებიულ იქნა ისეთი ცემონტით, რომელიც არ აასუხობს ფინანსურარი საეციფიკაციების მოთხოვნებს.

ცემონტი – ზო 10178-85 (ყოფილი საბჭოთა კავშირის სტანდარტი)

ცემონტი	სიმტკიცის ზღვარი 28 დღის შემდეგ, მაგ	
	კუმულაცი	დუნეაცე
პროტლად ცემონტი 400	39.2	5.4
პროტლად ცემონტი 500	49.0	5.9

ცემონტის შეფუთვა და ტრანსპორტირება და მიღება სტანდარტების შესაბამისად.

4.4.2 გეტონის შემაგრებლები

4.4.2.1 ზოგადი

გეტონის შემაგრებლები უნდა დამუშავდეს და უნდა შედგენოდეს გუნებრივი ნაზილაპებისაბან ან გუნებრივი და ხელოვნური ნაზილაპების ნარევისაბან. გეტონის შემაგრებლები დამზადებულ უნდა იქნეს წყაროებიდან/კარიერიდან მიღებული შესავერისი მასალებისაბან, რომელიც დამტკიცებული იქნება პროექტის მეცნიერის მიერ. რომელიმე წყაროს დაკმტკიცება, საიდანაც კონტრაქტორი აზარმოებს გეტონის შემაგრებლებს, არ გულისხმობს ამ წყაროდან მიღებული ყველა მასალის დამტკიცებას ან მიღებას.

კონტრაქტორს შეუძლია მასალის მიღება პროექტის მეცნიერის მიერ დამტკიცებული ნებისმიერი წყაროდან. ამ მიზნით მან პროექტის მეცნიერს განსაზღვევლად უნდა წარუდგინოს აღნიშვნელი წყაროებიდან მიღებული მასალის კვლევისა და გამოცდის

შედებები. კონტრაქტორის მიერ შემოთავაზებული აღტერნატიული წყაროები იმავე პროცედურის მიხედვით უნდა იქნეს დამტკიცებული.

კონტრაქტორი ვალდებულია უზრუნველყოს ჩველა სახის მროვა, აღჭურვილობა და განახორციელოს სამუშაოებისთვის ღარმოებული შემავსებლების ხარისხის ბამოსაცდებლი ლაბორატორიის მოვლა-კატრონება. ერთი სამუშაო ცვლის განმავლობაში კონტრაქტორი ვალდებულია აღნიშნულ პრიორიტეტი ღარმოებული დაუმუშავებელი შემავსებელის ნიმუში სულ მცირე ერთხელ გაიცე გამოცადოს. წვრილი შემავსებლების ბრადაცია განისაზღვრება მინიმალური სიხშირით: ერთი ტესტირება ღარმოების ერთ საათზე, მაგრამ პროექტის მენეჯერს შეუძლია გადაწყვიტოს, რომ გამოცდის შედებები (შემავსებლების ბრადაციის სათანადო კონსისტენციის შემთხვევაში) იძლევა გამოცდის ნაკლები სიხშირით ჩატარების შესაძლებლობას. კონტრაქტორი ასევე ვალდებულია აიღოს ნიმუში და სწორ ბრადაციის გამოსცადოს შემავსებლები მუშაოსის სხვადასხვა ეფაზე, ტრანსალინგუისტის, აკუმულირების დროს და გასწორებისას, რისი მოთხოვნაც პროექტის მენეჯერს საფუძვლიანად შეუძლია. კონტრაქტორი ვალდებულია პროექტის მინექსერს წარუდგინოს ყოველდღიური ანგარიში ღარმოების რაოდენობისა და ბრადაციის გამოცდის შედებების შესახებ.

კონტრაქტორმა ღარმოების პროცესში დაუყოვნებლივ უნდა გაასწოროს მსხვილი და წვრილი შემავსებლების ბრანელომეტრიულ შემაღენლობაში ცენტრის გადახრა. უარყოფილი ან ნარჩენი მასალების გატანა მოხდება შეთანხმებულ ტერიტორიაზე.

4.4.2.2 შემავსებლების ხარისხი და ბრანელომეტრიული შემაღენლობა წვრილი

შემავსებლები

გეტონის წვრილი შემავსებლები უნდა შეესაბამებოდეს ან ეპიზოდების შოვილი საგჭროა კავშირის სტანდარტის ხარისხის მოთხოვნებს და უნდა შედებების გუნებრივი და/ან დამსხვრებული/დაფქული ქვიშისაბან. წვრილი შემავსებლები უნდა გაირეცხოს. ზემოაღნიშელთან ერთად, გეტონის წვრილი შემავსებლები უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ ვიზუალურ მოთხოვნებს:

- სიმსხოს მოდული 02.50-3.0
- ნატრიუმსულფატის მედებობა 5 ციცლი მასიმუმ 10%-ის დანაკარგი
- ქვიშის ეპიზოდები 80% მინიმუმ 80%

ბრანელომეტრიული შემაღენლობის მოთხოვნების დაკმაყოფილებასთან ერთად, წვრილი შემავსებელი უნდა შემოწმდეს იმ თვალსაზრისით, რომ ათი თანამიმდევრული გამოცდის ნიმუშიდან მინიმუმ ცხრა 0.20-ზე მეტი არ უნდა განსხვავდებოდეს 10 საბამოცდო ნიმუშის საშუალო სიმსხოს მოდულისაბან.

4.4.2.3 შემავსებლების ნიმუშების აღება და გამოცდა

გეტონის შემავსებლები

გეტონის დამზადებისას პროექტის მენეჯერი შეამოწმებს გეტონისარევთან მიტანილი გეტონის შემავსებლების ნიმუშებს, რათა დაადგინოს წინამდებარე საეციფიკაციების მოთხოვებითან მათი შესაბამისობა. პროექტრაპტორმა უნდა უნდა უზრუნველყოს ნიმუშების წარდგენა და მათი გამოცდის საშუალებები. პროექტის მენეჯერის მიერ გეტონის შემავსებლების გამოცდა არ ათავისუფლებს პროექტრაპტორს მისი აასუსტისმგებლობისაბან, რომ აკონტროლოს წვრილი და მსხვილი შემავსებლების წარმოება, შენახვა და ჩატვირთვა-გადმოტვირთვა წინამდებარე საეციფიკაციების შესაბამისად.

შემავსებლების შენახვა

პროექტრაპტორმა უნდა უზრუნველყოს შემავსებლების შენახვის საშუალებები, რათა:

- ყოველი ნომინალური ვრაქციის მსხვილი და წვრილი შემავსებლები ყოველთვის ინახებოდეს ცალ-ცალკე;
- ყოველთვის თავიდან უნდა იქნეს აცილებული შემავსებლების დაბინძურება მიუწოდ ან სხვა უცხო ნივთიერებებით;
- უზრუნველყოფილი იყოს შემავსებლის თითოეული ბროგიდან წყლის მოცილება;

პროექტრაპტორმა უნდა უზრუნველყოს, რომ დახარისხებული მსხვილი შემავსებლები ისე იქნეს დაყრილი, შენახული და გატანილი შენახვის ადგილიდან, რომ თავიდან იქნას აცილებული მასალის სემონგაცია. დაუშვებელია შენახვის ბროგებზე მექანიზმების მუშაობა.

დოზატორის ან სარევი დანადგარის გუცერში მიტანილ წვრილ შემავსებლებს უნდა ჰქონდეს ერთგვაროვანი, სტაბილური ტენიებიცემული შემავსებლება, რომელიც 7%-ს არ უნდა აღემატებოდეს. ჰარბი ტენი მოცილებულ უნდა იქნეს მექანიკურად ან დამტაბეჭდებით დრენირების გეოტრიტი. პროექტრაპტორმა ავდარისაბან უნდა დაიცვას წვრილი შემავსებლების ბროგები. იქ, სადაც შემავსებლები შეიძლება დაბინძურდეს ქარის მოტანილი მასალებით, საჭიროა ქარსაზარი შემოღობების უზრუნველყოფა.

4.4.3 წყალი

შემავსებლების გასარეცხი, გეტონის მორევისა და გამყარებისათვის საჭირო წყალი უნდა იყოს სუვთა, არ უნდა შეიცევდეს მავევ ნივთიერებებს და უნდა შეისაბამებოდეს S 3148-ის დანართის რეკომენდაციებს. ქლორიდებისა და სულფატების კონცენტრაცია ისეთი უნდა იყოს, რომ მთლიანობაში გეტონის ნარევის მინერალიზაცია შეისაბამებოდეს S 3148-ში რეკომენდირებულ ფარგლებს. ამ მიზნისათვის გამოსაღებად ითვლება არხის სათანადო გავლილტრული წყალი. პროექტრაპტორმა უნდა მიიღოს ზომები წყლის დასაცავად მზის პირდაპირ სხივებისაბან და ქარის მოტანილი მასალებით დაჭუშყიანებისაბან. პროექტის მენეჯერმა უნდა გასცეს ბრძანება წყლის ხელახლი შემოწმების შესახებ, როდესაც ამას საჭიროდ ჩაიტვლის.

4.4.4 დანამატები

დანამატები გულისხმობს იმ მასალებს, რომელიც ემატება გეტონს მორევისას და მისი მიზანია გეტონის ნარჩვის თვისებების შეცვლა. ისინი არ უდია შეიცვალეს კალციუმის ქლორიდს.

თუ არ არსებობს სხვაგვარი მითითება პროექტის მენეჯერის მხრიდან, კონტრაქტორმა უდია უზრუნველყოს და გამოიყენოს გამათხევადებალი, გამყარების შემაცევებები დანამატი ყველა სახის გეტონი. გამათხევადებალი გამყარების შემაცევებები დანამატი უდია შესაბამებოდეს სტანდარტს. თითოეულ ნარჩვე გამოყენებული დანამატის მოცულობა უდია განსაზღვროს პროექტის მენეჯერმა, მაგრამ ზოგადად უდია შესაბამებოდეს მდარმოებულის ინსტრუქციებს. ის გამათხევადებები გამყარების შემაცევებები მინარევი, რომელიც არ ყოფილა დამაკმაყოფილებები შედებებით გამოყენებული მსგავსი ხასიათის სამუშაოებზე, არ განიხილება დასამტკიცებლად. მდარმოებლის ტექნიკური მონაცემების ცენტრი და სტანდარტთან შესაბამისობის სერტიფიკატი მოთხოვნისას წარდგენილ უდია იქნეს დასამტკიცებლად. დამტკიცების შემდეგ, მდარმოებლის შესაბამისობის სერტიფიკატი წარმოდგენილ უდია იქნეს სამშენებლო მოედანი თითოეული არტიკის მიზრებასთან ერთად. პროექტის მენეჯერმა, საჭიროების შემთხვევაში, უდია აიღოს გამათხევადებები გამყარების შემაცევებელი მინარევის ნიმუშები და გამოსცედოს სტანდარტთან შესაბამისობის დასადგენად. თუ გამოცდა უხვევებს, რომ მიზრებებული მინარევი არ არის დამაკმაყოფილებელი, ის დაუყოვნებლივ უდია იქნეს მოცელებული სამშენებლო მოედნიდან.

ის მინარევები, რომელიც 6 თვეზე მეტი წესის განვითარებაში იცახებოდა, არ უდია იქნეს გამოყენებული, თუ ხელახალი გამოცდა არ უჩვეულებეს, რომ ისინი დამაკმაყოფილებებია. ყველა ხელახალი გამოცდის ხარჯები უდია დაფაროს კონტრაქტორმა. დაწუნებული მასალა დაუყოვნებლივ უდია იქნეს გატანილი სამშენებლო მოედნიდან.

4.4.5 ნაგერების შესხვა და ფალგაუმტარი სრგმანები

ნაკერების შესავსები მასალა მოიცავს ფალგაუმტარ შემშიდროებას, შემაგრებლებს, საღებავებს, ნაკერების ამომვსებ შემადგენლობებს, ჰერმტიკებს, შემკვრელ მასალებს და სხვა მასალას, რომელიც საჭიროა გეტონის ნაკერებისათვის. ნაკერების ამომვსები მასალა შემოთავაზებულ უდია იქნეს კონტრაქტორის მიერ და უდია დამტკიცოს პროექტის მენეჯერმა. ისინი უდია ჩაიტვირთოს და გადმოიტვირთოს, გამოყენებული და შენახული იქნეს მდარმოებლის რეკომენდაციების შესაბამისად.

4.4.6 ყალიბი

ყალიბი უდია მოეფენს ხის მასალის, ლითონის ფურცელების ან სხვა დამტკიცებულ მასალისაბან, ნაგერების კონსტრუქციები თავისებურებიდან გამომდინარე და იმის მიხედვით თუ რა ფასტურის გეტონიების ზედაპირია მისაღები, 3.5.24 პარაბრაზის

მოთხოვნათა გათვალისწინებით. დია ზედაპირებისათვის კონტრაქტორმა უნდა გამოიყენოს შესაბამისი დამუშავების კლასის ზედაპირებისათვის დამტკიცებული მასალები.

მომზიმი ელემენტები უნდა იყოს ძილოვან-ტრიულხრასენული ან სხვა დამტკიცებული დაპატარებული ტიპის. ჩასატანებელი დეტალების მისაღები ღერები უნდა პოლივდებოდეს გეტონის ვორმილებული ზედაპირის შიგნით არანაკლებ 50 მმ სიღრმეზე. დაუშვებელია მავიულის გეგების გამოყენება.

ყვალებების ნაბეჭობებები გამოყენებულ, მთელი კვეთის სიბრძოზე გამჭოლ მომზიმებს უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 50 მმ დიამეტრის და 4 მმ სისქის დიავრაბმა, რომელიც მართობულად უნდა იყოს მიღულებული მომზიმი ელემენტის შუაში, მის გასწვრივ ყვლის გაქონების თავიდან ასაცილებლად.

4.4.7 ვოლადის არმატურა

ვოლადის არმატურის ღეროები უნდა ტარმოადგენდეს ცხლად გლიცელ აერიოდული პროფილის არმატურის ღეროებს, რომელიც შესაბამება შე 615 სტანდარტს, 40 და 60 კლასს ან უფილი საბჭოთა კავშირის ეკვივალენტურ სახელმწიფო სტანდარტებს. არმატურის კარკასი უნდა შესაბამებოდეს სტანდარტების და ნახაზებზე მთითობებულ მოთხოვნებს.

პრეპარის მენეჯერის მოთხოვნით, კონტრაქტორმა უნდა აიღოს სამშენებლო მოედანზე მიზანილი არმატურის ნიშვნები და უნდა უზრუნველყოს ნიშვნების გამოცდა დამტკიცებული საბამოცდო უწყების მიერ. ამ უწყებიდან მიღებული გამოცდის შესახებ ცხობა უნდა წარედგინოს პროექტის მენეჯერს.

დენადობის ზღვარი, არმატურის ქარხანაში გამოცდის მონაცემებით 120 ა მეტად არ უნდა აღემატებოდეს დადგენილ დენადობის ზღვარს. გაჭიბვისას სიმტკიცის ზღვარის თანავარდობა დენადობის ზღვარითან არ უნდა იყოს 1.25-ხე ნაკლები.

არმატურის ღეროები (ყოფილი საბჭოთა კავშირის ნორმები)

არმატურის კლასი	დენადობის ზღვარი, ა	სიმტკიცის ზღვარი, ა	დრეკადობის მოდული, ა
-I	235	373	210000
-II	294	490	210000
A-III (დ=10-40მმ)	392	590	200000

არმატურის გადე (დ=6-12მმ -I და -III დ=3-5მმ არმატურის მავიული Bp-I)

4.4.8 აღჭურვილობა

4.4.8.1 ზოგადი

აღჭურვილობა-დანადგარების რაოდენობა და ხარისხი უნდა აკმაყოფილია როგორც საეციფიკოების, ასევე მშენებლობის პროგრამის მოთხოვნებს.

4.4.8.2 ავტოგეტონსარევები

ავტოგეტონსარევები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მზა გეტონის ტრანსპორტირებისათვის, საეციფიკოების მოთხოვნების შესაბამისად და იმ პირობით, რომ მიღებული იქნება დამტკიცებული ზომები, რათა თავიდან იქნეს აცილებული წყლის წამატება ავტოგეტონსარევები მოთავსებულ გეტონი.

4.4.8.3 ვიბრატორები ბეტონის გამკვრივებისათვის

ნაბეჭობებში ბეტონის გასამკვრივებელი ვიბრატორები უნდა იყოს მძლავრი, სიღრმული ვიბრატორები. ისინი უნდა მუშაობდეს ვიბრაციის შემდები სიხშირითა და ამაღლიტუდით: ვიბრატორებისათვის, რომელთა თავის დიამეტრი აღემატება 75მმ-ს – არა ნაკლებ 6 ათასი იმაულისა უუთში და 188 ამაღლიტუდა, უფრო მცირეთავიანი ვიბრატორებისათვის 30 – 7 ათასი იმაული უუთში და 0.5მმ ამაღლიტუდა. ვიბრატორების უნდა უზრუნველყოს ცვლა გამოყენებული სახის გეტონისათვის გამკვრივების სათანადო ხარისხის მიღწევა. აროებტის მეცნიერება დროდადრო უნდა გამოსცადოს ვიბრატორის სიხშირე და ამაღლიტუდა მოარმოებლის საეციფიკაციებთან შესაბამისობის დასადგენად. თუ ვიბრატორული აღჭურვილობა არ მუშაობს დამაკამყოფილებადდ ყოველგვარ სამუშაო პირობებში, ის დაუყოვნებლივ უნდა იქნეს გაუმჯობესებული ან შეცვლილი. აროებტის მეცნიერის ან სხვა სათანადო მითითების ბარეშვე ზედაპირული ან დასამაბრევებლი ვიბრატორული აღჭურვილობის გამოყენება დაუშვებელია.

4.5 ხელობა

4.5.1 ბეტონის დოზირება

ბეტონის თითოეული ჩასხმისას გამოსაყენებელი მასალების პროკორციები, შეთანხმებული უნდა იქნეს პროექტის მეცნიერთან.

თუ არ არსებობს სხვაბერი მითითება, ბეტონის ნარევი უნდა შედგენდეს შემკვრები მასალების, წყლის, ფვრილი და მსხვილი შემასხვებლებისაგან. მინარევებისა და დანამატების გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამას პროექტის მეცნიერი დამტკიცებს. შემკვრები მასალები შეიძლება შედგენოდეს მხოლოდ ცემენტისაგან ან ცემენტისა და კუცოლანიანი მასალებისაგან. ეპოქსიდური ბეტონის/სხვარის გამოყენება შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის მეცნიერთან.

კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს იფექტური ზომები (როგორიცაა შემავსებლების წინასწარი გაცივება, ფყლის გაცივება, ყინულის ნატეხების ჩამატება სარეპო ფყლის სრულ მოცულობის ოდენობის საზღვრებები ან სხვა მითოდები) ჩასხმისას გატონის დაღვენილ ან დაღვენილზე უცრო დაგალი ტემპირატურის შესანარჩუნებელად.

4.5.2 არმატურის მონტაჟი და დაფარვა

არმატურა საიმედოდ და ზუსტად უნდა იქნეს დამონტაჟებული ნახაზებზე ნაჩვენებ ადგილებში გამჭვენი გლობის ან ფიქსატორის საშუალებით. ღეროების გადაკვეთა დამაბრებული უნდა იყოს რგილი მავთულით და გოლოვები გეტონში უნდა იყოს ჩამაბრებული. კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს არმატურის სათანადო ადგილზე შენარჩუნება. განსაკუთრებული ურადღებაა საჭირო გეტონის დასხმის დროს.

არმატურის ზედა მიკა ვილებში შენარჩუნებული უნდა იყოს არსებულ კოზიციაში იმ საბრჯენების გამოყენებით, რომელთა ზომა და მოცულობა გათვლილია სამუშაო დატვირთვის აღეპვატური საყრდენის უზრუნველსაყოფად.

4.5.3 არმატურის შედუღება

კონექტის მეცნიერის ცებართვის გარეშე, არმატურის მონატაჟისას ურთიერთ გადამკვეთი ღეროების შედუღება დაუშვებელია.

მიუხედავად ამისა, თუ საჭირო იქნება არმატურის ღეროების შედუღებით შეირთება, დაცულ ჟედა იქნეს ჰე 1.4 და შო 706 სტანდარტი.

შედუღების კონცენტრის დაცისათვის აუცილებელია ღეროების ტიპის, მათი მიზარი შემადგენლობის დაღვენა, დამამზადებლისაბან მიღებული ინციდენტის ან ნიმუშის გამოცეის საშუალებით.

შედუღების ნაკერებისათვის გამოყენებულ უნდა იქნეს სათანადო და ელექტროდენა. დაუშვებელია გადამკვეთი ღეროების მცირე ელექტრორკალური შედუღება ე.წ. მოსაჰილი შედუღების ნაკრი. ამგვარმა შედუღებამ შეიძლება სერიოზულ დაასჭიროს ღერო შედუღების წერტილში. ეს რამაც დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც შესაძლებელი მასალა და შედუღების რაერაცია მედიცინური კომაეტერტური კონტროლის შემთხვევა, როგორც ეს ხდება შედუღებული არმატურის მავთულის გადის ზარმოებისას.

თუ არ არსებობს კონექტის მეცნიერის სხვაგვარი ცებართვა, არმატურის ღეროების შემთხვევა (განსაკუთრებით გადამკვეთი ღეროების) უნდა მოხდეს მეცნიერი შემთხვევის მეთოდით ან აირგადადებით.

4.5.4 ყალიბის კრიტერიუმი და განლაგების სტანდარტები

ყალიბი დაკროებული უნდა იყოს ისე, რომ უზრუნველყოფილი იყოს დასაბეტონებელი ნაბეჭოფების და კონსტრუქციების ზუსტი განლაგება, ვორმები, ზომები და დონეები დასაშვები ცდომილების ფარგლებში.

ყალიბი გათვალისწინებული უნდა იყოს შველა ვერტიკალურ და განივ დატვირთვაზე, რომელიც შეიძლება ადგილი პროცესს განაცავო, სანამ ამ დატვირთვებს თვითონ ნაბეჭდის ზოდავს. ყალიბის ნახაზები დამტკიცებულ უნდა იქნეს პროექტის მენეჯერის მიერ.

ყალიბის ნახაზების განხილვა/დამტკიცება არ ათავისუფლებს კონტრაქტორს ყალიბების სათანადო აშენების და შენარჩუნების მოვალეობისაგან. ყალიბები ჯეროვნად უნდა იმუშაონ ესისმიერ შემთხვევაში.

გეტონირებამდე პროექტის მენეჯერი ჩატარებს აუცილებელ ინსახტირებას და აღნესხავს შედეგებს. ინსახტირების დოკუმენტაციას ხელი უნდა მოაწერონ პროექტის მენეჯერმა და კონტრაქტორის წარმომადგენელმა. ინსახტირების დოკუმენტაცია უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას და პრიტენიულებას:

- დაყონებული ყალიბის ზომების შესაბამისობა ნახაზებზე ნაჩვენებ ზომებთან;
- ბაზერჯენების, საჭერების და სამაბრების სათანადო შეერთება პირაკირა შეერთებით;
- სამაბრები უნდა დამაბრდეს ვერტიკალურად და სათანადო საყრდენით;
- ბაზობენებულ უნდა იქნეს საჭირო ზომის და მზიდუნარიანობის ყალიბის შემოსაპრაცი და ფიქსაციონები;
- ყალიბი საკმარისად მჟიდრო უნდა იყოს გეტონდან სამშენებლო ხსნარის დაპარბეჭის თავიდან ასაცილებლად;
- დაყონებული და დამაბრებულ უნდა იყოს სადეგები, სახელოები, აცერები, წყალგაუმტარი შემშიდრობა, მილები და სხვა ჩასატანებელი ნაწილები;
- ყალიბები მთლიანად უნდა იქნეს გაფენდილი და დაფარული.

4.5.5 გეტონის ტრანსპორტირება

გეტონი გადატანილი უნდა იქნეს გეტონსარევილან რგოებულზე მისი ჩასხის ადგილას რაც შეიძლება სრავად ისეთი საშუალებების გამოყენებით, რომ თავიდან იქნეს აცილებული სებრებაცია ან ბაზობა და უზრუნველყოფილ იქნეს გეტონის საჭირო კონსისტენცია დასხმის დროს.

პროექტის მენეჯერის თანხმობის შემდეგ, დასაშვებია გადივის, ლენტური კონვეირების, დარებისა და სხვა მსგავსი აღჭურვილობის გამოყენება გეტონის გადასატანად.

შველა გადასატანი აღჭურვილობა და მეთოდები გააცემარიშვებული უნდა იყოს და უნდა შეეძლოს რგოებულზე გამოყენებული ნებისმიერი სახის გეტონის ტრანსპორტირება.

გეტონის სხვადასხვა ნარჩენებისა და მათი დანიშნულების იდენტიფიკაციისათვის საჭიროა მითითების უზრუნველყოფა, თითოეულ გზავნილს თან უნდა ახლდეს გამანაზილებელი დანადგარის გეჭდური ჩანაწერის ასლი 3-4.12.3 პროექტის შესაბამისად.

4.5.6 გეტონის ჩასხმა

გეტონირებისას უზრუნველყოფილი უდეა იყოს, მყარი, გამძლე, მკვრივი გეტონის მიღება, ვაჟვილების, უსწორმასწორო ზედაპირების ან სხვა ცენტრალური დეველტის გარეშე.

ქირითად ნაგებობაში გეტონის დასხმამდე სულ მცირე 30 დღით ადრე კონტრაქტორი თავის სამშენებლო კროცედურებს, გეტონის დასხმის მეთოდების აღვერის ჩათვლით, ჭარბდების აროექტის მეცნიერების დასამტკიცებლად. სამშენებლო კროცედურებისა და გეტონის დასხმის მეთოდების დამტკიცება არ ათავისუფლებს კონტრაქტორს მათ შესაბამისობაზე აასუსტისმგებლობისაგან და ის ერთაიროვნულად აასუსტისმგებლია რგიერტის დამაკმაყოფილებლად აშენებაზე.

გეტონის თითორეული ჩასხმისათვის კონტრაქტორი უარყდების აროექტის მეცნიერების უერისლით შეტყობინებას, ნახაზსა და ჩასხმის ვინ აუცილებელი შემოწმების ჩამონათვალის, ხელმოწყოლს კონტრაქტორის შესაბამის ზედამხედველი მუშაკების მიერ. მასზე დამოწმებული უდეა იყოს, რომ ვუძის მომზადება, სამშენებლო ნაკერი, ზედაპირის უბნება, ყალიბი, არმატურის და ჩასატანებელი ცალილების მონტაჟი შესრულდა ნახავების ან მითითებების შესაბამისად. გეტონის დასხმაზე ცებართვის გაცემამდე შემოწმების ჩამონათვალის თითორეული კუნძული აროექტის მეცნიერის მიერ უდეა იქნეს ხელმოწყოლი იმის საჩვენებლად, რომ ეს კუნძული შემოწმდა და მისაღებია გეტონირების დაწყებისათვის. გეტონირება არ იქნება ცებადართული იუ, აროექტის მეცნიერის აზრით, რეალური პირობები ხელს შეუშლის გეტონის სათანადო დასხმას, გამკვრიცხას, მოკირკვეობასა და გამზარებას.

ქ, სადაც გეტონი ეჭრდონება მიზანს ან სხვა ისეთ მასალას, რომელიც ჰქონილია და ცურდება, კონტრაქტორმა უდეა მიზანს ზომები, რომ ამგვარი მასალა არ მოხვდეს ახლადდასხმული გეტონის ზედაპირზე.

4.6 გამოცდა

გამოცდა უდეა ჩატარდეს ტინამდებარე განაკვეთის ზემოთ მოყვანილი დეგულებების შესაბამისად.

4.7 გაზომვა და გადახდა

4.7.1 გეტონი – ზოგადი

შემოთ მოცემული დეგულებები მხება გეტონის სამუშაოების შესაბამის გველა მუხლებს, გარდა საეციფიური მუხლების გაზომვისა და გადახდის დეგულებებში აღნიშვნულისა.

უდეა გაზომვოს ნახაზებზე ნაჩვენები კონტურებისა და დონეების შესაბამისად, ან აროექტის მეცნიერის სხვაბგარი მითითების თანახმად რგიერტზე დასხმული გეტონის

მოცელობა. იქ, სადაც გეტონი დასხმულია ფუძეზე, უნდა გაიზომოს ვაჟის კონტარები და დონები, ნაჩვენები ნახაზები ან მითითებული პროექტის მიჯერის მიერ.

გაზომვა

გეტონის გაზომვა უნდა განხორციელდეს შესაბამისი პარაბრაზის დეგულებების შესაბამისად.

რეზინის საღებები უნდა გაიზომოს ცალობით, როგორც მიღიანი ერთეული. სობმანები უნდა გაიზომოს ბრძივ მეტრებში.

გადახდა

გეტონისათვის გადახდა უნდა განხორციელდეს ზემოაღნიშნული ზესით გაზომილ კუბურ გეტრეზე, შესაბამისი გუსტის ერთეული განაკვითის საფუძველზე.

რეზინის საღებებისათვის გადახდა უნდა განხორციელდეს ცალობით. სობმანებისათვის გადახდა უნდა განხორციელდეს ბრძივ მეტრების მიხედვით.

4.7.2 ფოლადის არმატურა

გაზომვა

არმატურის დეროვები უნდა გაიზომოს როგორც ნაბეჭობებში ჩალაგებული ფოლადის არმატურის დეროვების ნეტო ფონა მეტრულ ტონებში. ფოლადის არმატურის დეროვების ნეტო ფონა უნდა გააგრძიშვდეს, როგორც დაგჭირდებული ნახაზების ან დეროვების უფყისების შესაბამისად განთავსებული დეროვების სიბრტყე, გამრავლებული სიბრტყის მრთეულის შესაბამის ნომინალურ ფონაზე.

არმატურის პირგადადებები და შეერთებები, რომლებიც მოწყობილია კონტრაქტორის მიერ სამუშაოთა მოხერხებულად შესასრულებლად, არ გაიზომება.

მავთული, ფიქსატორები, საყრდენები, სამაბრები და არმატურის დამაბრების სხვა საშუალებები არ გაიზომება.

გადახდა

გადახდა განხორციელდება ზემოაღნიშნული ზესით გაზომილი მეტრული ტონების რაოდენობის მიხედვით შესაბამისი გუსტის ერთეული განაკვითების საფუძველზე.

არმატურის ერთეული განვასებები უნდა მოიცავდეს არმატურის შველა სარჯებს, არმატურის დეტალური ნახაზებისა და უფყისების მოზადების, არმატურის მიღრდების, მოღუნებისა, დამაბრების, ასევე დანაკარგებების ჩათვლით და ამ გუსტითან დაკავშირებულ შველა სხვა სამუშაოებს.

4.8 დეფექტური გეტონის შეკვეთი ან გამოცვლა

დაბზარული, დაცერეული, სუსტი, ვეკიერი, გატეხილი, უჟველიანი, კოროზირებული ან სხვა დეფექტების მქონე გეტონი უნდა შეკვეთდეს შემდეგი პრიციპიების შესაბამისად:

- შესაკვეთებული ზედაპირი კარგად უნდა მოზადდეს და დაიგრუნტოს;

- უკეთესი შედეგების მისაღებად გამოყენებულ უნდა იქნეს სათანადო მასალა (განსაკუთრებით ქვეყანა);
- ნარევი სათანადო უნდა იყოს დოზირებული – მას არ უნდა ჰქონდეს ზედმეტი ცვენტი და უნდა შეიცავდეს მინიმალური რაოდენობით სარეზ ზყალს;
- გეგეთებული ადგილი სრულყოფილად უნდა იქნეს მოვლილი და გამჭარებული;
- იმ მუშავს, რომელიც ასრულებს სარეზონტო სამუშაოს, უნდა ჰქონდეთ სათანადო გვალიფიკაცია და კეთილსიძისიმრად უნდა ეპიღებოდნენ სამუშაოს 4.8.1 მასალა
- ცვენტი: ჩვეულებრივი ან სორავად გამჭარებადი კორტლანდცემენტი;
- ქვეყანა: ნარევი 1 ტოლი კარბი ქვეყანა, რომელიც გაიცხოლია 4.75მმ საცერტი 1 ტოლ საბათქაშვი სამუშაოების ქვეყანაზე;
- ხრეში: საჭიროა მხოლოს ღრმა ხვრელების ამოსავსებად, გამოიყენება სორი ვორმის 6.7 მმ ნომინალური ზომის ხრეში;
- მსხვილი ხრეში ან ღორძი: შეიძლება გამოყენებული იქნეს ქალიან სქელ საკერველში, სადაც საკერვლის სისქი 4-ჯერ აღემატება შემავსებლის ნომინალურ ზომას.

4.8.2 ნარევი

ერთი ტოლი დანამატებიან ცვენტს ერთგა თრი ტოლი დანამატებიან ქვეყანა და 6.7 მმ ხრეშის 1.5 ტოლი და ზესტად იმდენი ზყალი, რამდენიც საჭიროა ნარევის შესამჩნევად დასატენიანებლად. ნარევი არ უნდა იყოს სეტლი.

4.8.3 ზედაპირის მომზადება შეკეთებისათვის

დევებტური მასალის მოცილება. სუსტი, რბილი, ვუჭვილიანი მასალა მოცილებულ უნდა იქნეს, რათა გამოწედეს გაბარი, მყარი ზედაპირი. თუ შესაძლებელია, შესაკეთებელი ვართონგის საზღვრები უნდა მოინიშნოს მოხარებით. საბოლოო ჭრა უნდა მოხდეს ვეტიანი სატეხის მსუბუქი დარტყმებით, რათა თავიდან იქნეს აცილებილი დარჩენილი გეტონის დაზიანება.

ზედაპირის გაფინანსება. იქ, სადაც მასალა ვოროვანია ან აქვს შესამჩნევი ზეორება, ის სეტლი უნდა იყოს მინიმუმ 24 საათის განმავლობაში დაბრუნებული. დასაშვებია ზედაპირის გაშრობა დაბრუნების წინ. აღმოჩენილი სახით ზედაპირი შეიძლება გაშროს პროპარის სათოურით ისე, რომ გეტონი გაცხელდეს მხოლოდ შეხეპით აღსაშმელი სითბოს ტემპერატურამდე. ქალიან მკვრივი, მცირე შეორვის მასალები და 36 საათზე ნაკლები ხერვანების გეტონი, არ უნდა დასეტლდეს დაბრუნების წინ. დაბრუნებიდან ცოტა ხნის შემდეგ მცირე შეორვა ზრდის დაბრუნების ზედაპირითან გამას.

თუ გამოყენებულია დაბრუნებისა და შეგვრები მასალის დაპატენტებული სახეობები, ისინი დამტკიცებული უნდა იქნეს პროექტის მეცნიერის მიერ. ამბგარი მასალების გამოყენებისას საჭიროა საბანებო ზურადება, რადგან ისინი შეიძლება მოითხოვნენ ზემოაღნიშნულისაბან განსხვავებულ მოვლას.

დაბრუნებისათვის გამოიყენება საღებავის თხევადი ცემენტის ხსნარი ის საკმარის მაგარი ვუწის საშუალებით უნდა იქნას ზამჟღალი ზედაპირზე. ზასგა უნდა მოხდეს წრიული მოძრაობით, რათა სითხე ჩავიდეს ჩაღრმავებები. შემდეგ ვუწის უნდა გადაიზიდოს ისე, რომ მხოლოდ თხელი ვენა დარჩეს. ჩაღრმავებები არ უნდა დარჩეს სითხის გუბენები. ამასთან ერთად ხსნარი პილებისაბან შორს უნდა იყოს, რათა თავიდან იქნას აცილებული თხელი, მაგრა კონტური საკერვლის ირგვლივ.

ცემენტის დაბრუნების შეიძლება შეიცვალეს დაკატენეტებულ მინარევებს ან შეიძლება გამოყენებული იქნას დაკატენეტებულ შემკვებელი მასალები. ამგვარი მასალები გამოყენებული უნდა იქნას მოარმოებლის რეკომენდაციების შესაბამისად ან ისე, როგორც პროექტის მეცნიერი დაამტკიცებს.

შეკვეთების მეთოდები. შესავათებად გამოყენებული ხსნარი ზასმულ უნდა იქნას მაშინ, როდესაც დაბრუნების ვენა ჯერ კიდევ სცელია. ხსნარი არა უმეტეს 30 მმ სისქის ვენებად უნდა იქნას ზასმული. ჩატკეპისათვის შეიძლება გამოყენებული იქნას მექანიკური სატკეპები. გოლო ვენის ტკეპი უნდა მოხდეს პრეცესიული ვიცრითა და ჩაჭრით. მიღებული უნდა იყოს ზედაპირის ისეთი ტექსტურა, როგორც ბარშემო ბეტონისაა, მაგალითად ხის სახესებათი ან ღრუბლით გახსევის საშუალებით. თუ გამკვრივების დასრულების შემდეგ შეკვეთების ზედაპირი აშკარად სცელია, ხსნარი ზედგეტად სცელია და შეკვეთება მოცილებული/ხელახლა გაკეთებული უნდა იქნას უფრო მჭრალი ხსნარით.

შეკვეთების ადგილი უნდა დაიფაროს მისი გამოყრობის თავიდან ასაცილებლად.

განსაკუთრებული შემთხვევები:

მაკავშირებელი ვენა სრუტების შეკვეთებისათვის. ცემენტ-წყლის დაბრუნების ხსნარის გამოყენების ნაცვლად გამოყენებული უნდა იქნას ნაშენები საფარი სცელი ნარევის დატანით, რომელიც შედგება 1 წილი ცემენტისა და 2 წილი მსხვილი ქვიშისაბან, რომელიც კელმით ჩაიყრება 5 მმ სიგარეზის ხარს ზორმისამრელად. ის უნდა გამჟარდეს 2-3 ღღები. როდესაც ხარ გამაბრდება და მყარად არის შეღებებული, ზასმულ უნდა იქნას შეკვეთების ან გათქაში ვენა.

ყალიბის გამოყენება. თუ საჭიროა მნიშვნელოვანი სისქის შეკვეთების პეტონის დასხმა, ამოსავსები ღრმული შეიძლება ნაყილობრივ დაისუროს ყალიბით და და შეკვეთების ხსნარი დაიტკეპოს ყალიბის ქვეშ ან ზემოთ. შესაძლებელია ყალიბის გაბრძელება შეკვეთების მიმდინარეობასთან ერთად მანამდე, სანამ დარჩება შედარებით მცირე რაოდენობა, რომელიც პირდაპირი ამოკვერვით ამოიცვება. ამ შემთხვევაში ყალიბს სჭირდება განსაკუთრებით ძლიერი და მყარად დამაბრნებული საჭრდენი.

დასრულება. საჭიროებისამებრ, შეკვეთებული ადგილები შეიძლება გაიხეხოს კარგორუნდის ქვით და წყლით ან შეიძლება მისი მოქლიბება გამჟარებიდან მინიჭოთ 7 (შვიდი) დღის შემდეგ.

5. ფოლადისა და ლითონის კონსტრუქციები

5.1 ფოლადის კონსტრუქციები – ზოგადი

ვოლადის კონსტრუქციები უნდა შემსაბამებოდეს ქვემოთ მოყვანილ მოთხოვებს გარდა იმ გემოსვევებისა, როდესაც ნახაზები ან ფინანსურა საეციფიკაციები სხვაგარად მოითხოვს. დასრულებული ელემენტები არ უნდა იყოს გაღუნებული, მოხრილი და არ უნდა შეიცავდეს გახსნილ ნაკრებს. მოჭიდვით შეერთების ზედაპირები დამუშავებული უნდა იყოს დიდი სიზუსტით, რათა დაყოვების, შედებების და ჰანჭიკებით ან მოქლონებით შეერთებისას უზრუნველყოფილი იყოს სრული კონტაქტი.

5.1.1 მასალების ჩამონათვალი

ხარისხის გაღალი დონის მისაღებად, მკეროთ მოცემულია შესავარისი მასალების ჩამონათვალი ვოლადისა და ლიტორის კონსტრუქციებისათვის.

მასალა	სტანდარტი და სორტი
გაღალი კონსტრუქციები ვოლადი	DIN 17100 St37-2, St 37-3, St52-3
დაპალი კონსტრუქციები ვოლადი	DIN 17100 St 37-2
ნაბლინი მოქლონებისათვის	DIN 17110 St34, St44
ნახშირბადოვანი ვოლადის მილები ჩვეულებრივი მილსადენებისათვის	DIN 2440 St33
ნახშირბადოვანი ვოლადის წევიანი მილები	DIN 1626 (2) St37
ნახშირბადოვანი ვოლადის განძანათ-მშენებლობისათვის	DIn 17200 CK 35, CK 45
გრინჯარი საპისრებისა სადებავისათვის	ASTM B22 Alloy E
ვოლადი ანგერშანტიკისა და ჩვეულებრივი ჰანჭიკებისათვის	DIN 19704, 4D,5D
უპანგავი ვოლადის ჰანჭიკები და ქანჩები	DIN 267, Grade 4.6 da 4.8
უპანგავი ვოლადი სრბმანებისათვის	DIN 17440 Gr 1.4305

ნაბლინი ვოლადის ნაწარმი (ყოფილი საბჭოთა კავშირის სტანდარტები)

ტიპი	GOST ა& TY
თანაბართაროვანი კუთხეოვანი	8509-86
არათანაბართაროვანი კუთხეოვანი	8510-86
გველერის კოჭი	8240-89
ორტესებრი კოჭი	8239-89

ვერცხლოვანი ვოლადი	19903-74
ვოლდის ზოლი	103-76
ვრცელი კვეთის ღეროვბი	2590-71
კვადრატული კვეთის ღეროვბი	2591-71
ამაგვევა კოჭი M 24, M30	19425-74, TY 14-2-427-80
ვოლადის გილვბი	8732-78, 10704-76

საშეღურვები, ჰანტივები და ქანჩები

ტიპი	GOST ან TY
საშეღური	11371-78, 6402-70, 10906-78
ჰანტივი	7798-70
ქანჩი	5915-70

მირითადი მონაცემები ვოლადის კონსტრუქციებში გამოყენებულ ვოლადზე (ყოვილი საბჭოთა კავშირის სტანდარტები)

GOST	ნაგლინის სისქე, მმ	დენადობის ზღვარი, MPa	გლუჯაზე სიმტკიცის ზღვარი, MPa
TY 14-1-3023-80	4-10 11-20	225 235	360 370
GOST 380-88	41-100 >100	205 185	365 365
GOST 19281-73 19282-73	4-15 33-40	390 390	530 510
GOST 10706-76	4-15	235	365

5.2 მომზადება

5.2.1 მასალის სწორება-შეზუსტება

გალცერი და ბრტყელი მასალა უდა იქნა სწორი, გამოყენებამდე უდა გაიზარდოს ჰეჭყისა და ქანგისაგან. თუ აუცილებელია გასწორება, მს უდა მოხდეს იგ მეთოდებით, როგორც არ დააზიანებს ლითონის. მჭრელი შვერილები და ზოლები მასალის დაუზენების მიზანი გახდება.

5.2.2 ჩამოჰკა და დაჭრა

გაზის საჭრელი სანიურათი ჩამოჰკა და დაჭრა უნდა ბანეორციელდეს ვრთხილად. კონსტრუქციის ის ნაწილები, ორმალებიც ღია დარჩება, სუფთად უნდა იქნეს დამუშავებული. 16 მმ-ზე გეფი სისტის ფორცელის ჩამოჰკილი ან მოჭრილი ნაწილები, ორმალებიც საანგარიშო დატვირთვას განიცდის, უნდა ბასტორდეს 6 მმ სიღრმეზე.

შველა სამუშაო უნდა ბანეორიციელდეს ისე, რომ უზრუნველყოფილი იქნეს მიმდებარე მოუსახავი ზედაპირების სათანადო მორბება. როდესაც მიმდებარე ზედაპირებს შორის დიდი შესაბამობაა, ისინი გათლილი და გახეხილი უნდა იქნეს გლუვი ზედაპირის მისაღებად ან უნდა დამუშავდეს მექანიკური საშუალებით სათანადო გათანაბრების მისაღებად. მოუსახავი ზედაპირი უნდა შესაბამებოდეს ნახაზებზე ნაჩვევებ კონტურებსა და ზომებს და ისე უნდა გაითაღოს ან გაიხეხოს, რომ არ ჰქონდეს ამონაშვერები და უხევი ადგილები.

5.2.3 ზედაპირის მოსახვა

შველა შესაღები ზედაპირი უნდა იყოს გლუვი და არ უნდა ჰქონდეს ბზარები, კოკები ან მკვეთრი არაერთბეროვანება. შესაღები ზედაპირის შველა კუთხი უნდა მომრბელდეს 3 მმ რადიუსით.

შველა ნაწილის და კომპონენტის ზედაპირის მოსახვა უნდა კასუხობდეს სათანადო სიმტკიცის, შესატყვისობის და საექსპლუატაციო მოთხოვებებს. მექანიკურად დასამუშავებელი ზედაპირები მიმითებული უნდა იყოს მუშა ნახაზებზე შესაბამისი სიმკოლოეებით.

5.3 შედუღება, მოქლონება და ჰანტიპენეტი შემართება

5.3.1 ზოგადი

ნაკრებების შედუღება არ უნდა დაიწყოს მანძალე, სანამ:

- დამკვეთი/კროექტის მეცნიერი არ დაამტკიცებს შედუღების შემოთავაზებულ კროცედურებს;
- დამკვეთი/კროექტის მეცნიერი არ დაამტკიცებს შედუღებლებს/რამრატორებს.

5.3.2 შედუღებისათვის მომზადება

შესაღებელი ელემენტები და ნაწილები უნდა აპურატულად დაიჭრას საჭირო ზომაზე, მათი ზოგოვები უნდა მოიჭრას, გაზის საჭრელი სანიურათი ჩამოიჭრას ან მექანიკურად დამუშავდეს, რათა შესაბამებოდეს შედუღების საჭირო ტიპს და იძლეოდეს სრული ჩადუღების საშუალებას.

შესაძლებელი ელემენტების ან ნაწილების ზედაპირები არ უნდა მოიცავდეს ქანგს, საცხვა მასალებს და სხვა უცხო მასალებს შედებების ნაკრის პირდან მინიჭებ 50 მმ-ის მანძილზე.

5.3.3 შედებების პროცედურა

შედებება უნდა განხორციელდეს ელექტრორკალური შედებების მეთოდით ისეთი პროცედურების საშუალებით, რომელიც მინიჭებ უთანაბრდება შედებების ამერიკული საზოგადოების მიერ „სტანდარტული კვალიფიკაციური პროცედურის“ გოლო გამოცემას, ან შესაბამის I სტანდარტებს. პროცედურის მინვარის თანხმობის შემთხვევაში, შესაძლებელია სხვა ეკვივალენტური სტანდარტების გამოყენება, რომლებიც უზრუნველყოფენ საეციფიკაციების მოთხოვნათა შესრულებას.

5.3.4 შემდებელების კვალიფიკაცია

კონტრაქტორი ასუხის მიზანის შედებების იქნება მისი შემდებელების როგორიზაციის მიხედვის მიხედვის შედებების სამუშაოს ხარისხი. სამუშაოს შესასრულებლად გამოყოფილ გველა შემდებელს და შედებების ოპერატორს ჩაბარებული უნდა ჰქონდეს კვალიფიკაციის გამოცდა სამუშაო პირობებში, რომელიც როგორც მინიჭებ უთანაბრდება შედებების ამერიკული საზოგადოების მიერ „სტანდარტული კვალიფიკაციური პროცედურის“ გოლო გამოცემაში გითითებულ გამოცდას, I 8560 და 8563 ან სხვა ეკვივალენტურ, პროცედურის მინვარის მიერ ნებადართულ სტანდარტებს. შედებების ოპერატორების კვალიფიკაციის გამოცდის ჩატარებასთან დაკავშირებული გველა ხარჯი კონტრაქტორის უნდა დაფაროს.

5.3.5 შედებების აღჭურვილობა

შედებების ყოველგვარი აღჭურვილობა, როგორიცაა შედებების აპრატი, ტრანსფორმატორები, კაბელები, ელექტროდები და სხვა, რომელიც გამოიყენება სამშენებლო მოძრაობის შედებების საწარმოებლად, უნდა იყოს გადალი კვალიფიკაციის მრავმოებლის მიერ დამზადებული და ბანკურიზებული იმ მიზნისათვის, რომისისთვისაც მას იყენებენ.

შედებებისათვის საჭირო მასალები (მავიულები, ელექტროდები, ფლუსი, დამცავი გაზი) უნდა იყოს იმავე შემადგენლობის, რაც შედებების პროცედურისა და შემდებელის გამოცდის დროს გამოყენებული. შეთანხმების საშუალებების შესაძლებელია ეკვივალენტური შედებების მასალების მიღება. მასალები უნდა ინახებოდეს დამაკამაყოფილებელ პირებისათვის, რომ არ მოხდეს მათი დაზიანება.

კონტრაქტორის უნდა ვარგოვადგინოს იმის დამატებითი საგუთავი, რომ შენახული შედებების ლითორი გამოსადებია გამოსაყენებლად და მისი დენადობის ზღვარი (დენადობის პირობითი ზღვარი) არა ნაკლებია, 30დღე 100ჩ ტემპარატურაზე შესაძლებელი მასალისათვის დაგენერირებული მინიჭები. ნახშირგადოვანი ფოლადისათვის ვარდობითი შევიწროვება არ უნდა იყოს 35%-ზე ნაკლები. შედებებისას გამოყენებული უნდა იქნოს დაბალ ტყალგადფუძიანი საფარიანი ელექტროდები.

მასალები (ელექტროდები და სხვა) შეტანილი უნდა იყოს ფასზე. სხვა მასალები და იარაღები უნდა დარჩეს კონტრაქტორის საპუთირებაში.

5.4 ჰანგიპები, სარჩები, ქანები და ხრახები

მათ სტანდარტული კუთხებილი უნდა ჰქონდეთ და დამაზადებული უნდა იყოს მაღალი ხარისხის უოლადისაბან. ყველა ჰანგიპი, ლურსმანი, ქანები და ხრახები (მათი საყელურების ჩათვლით) დაცული უნდა იყოს კოროზიისაბან მათი დაყენების ადგილის მიხედვით. ქანები და ჰანგიპების თავები უნდა იყოს ექვსკუთხები და ზუსტად გამოყვანილი. ქანები, ჰანგიპები და ხრახები, რომლებმაც შეიძლება მოიჭავა მუშაობის დროს უნდა დაგაბრდეს თავის ადგილზე დამკვეთის/პროექტის მენეჯერის მიერ დამტკიცებული საშუალებებით. დაუშვებელია ე.წ. მოსაჭიდი მიღება.

მაღალი სიმტკიცის ჰანგიპები, ქანები და საყელურები უნდა შეესაბამებოდეს დამტკიცებულ სტანდარტებს. ჰანგიპის სტრუქტურა დამტკიცებული ბაზრდილი პროცესის ნაწილები საყელოების სისტემის გამოყენებით, რომლითა დაჭიბვის შედეგად იქმნება შემცირებული ღრეჩო საყელურსა და ჰანგიპის თავს შორის. დატვირთვის განვითარებით მოწყობილობები გამოყენებული უნდა იქნეს ზუსტად მოარმოებლის ინსტრუქციების შესაბამისად. მაღალი სიმტკიცის ჰანგიპები მოჭერილი უნდა იქნეს მოარმოებლის რეკომენდაციების შესაბამისად და დაჭიბვა უნდა გადამომდევს პირველი მოჭერის შემდეგ არანაკლე 3 საათის შემდეგ. მერე ჰანგიპები სელახლა უნდა იქნეს მოჭერილი თავდაპირველ დატვირთვამდე დამკვეთის/პროექტის მენეჯერისათვის დაგავამოვიდებელი სახით.

6. შეღება (კოროზიისაბან დაცვის ჩათვლით)

6.1 სამუშაოთა სფერო

მიღებებული მასალები მოიცავს ლითონის კონსტრუქციების და ალტერვილობის ზედაპირის დამუშავების, დაბრუნების, კოროზიისაბან დაცვის და შეღების მასალებს. სამუშაო მოიცავს საამძროსა და სამშენებლო მოედანებ სავარიო დაზარვას საბოლოო შერების ჩათვლით. თუ არ არსებობს სხვაბგარი მიიღოთვა, საცარიო დაზარვა და შეღება უნდა განხეროდებული იქნავთ. არსებობის შემდეგ არანაკლე 3 საათის შემდეგ. მერე ჰანგიპები სელახლა უნდა იქნეს მოჭერილი თავდაპირველ დატვირთვამდე დამკვეთის/პროექტის მენეჯერისათვის დაგავამოვიდებელი სახით.

დაბრუნებისა და შეღების მასალები უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო ობიექტის პირველს, ასევე იმ ზემოქმედებას, რომელსაც განიცდის შესაბამისი ალტერვილობა ფუნქციონირების დროს. კონტრაქტის მენეჯერის მოთხოვნით დარმოდგენილი უნდა იყოს შეღების ნიმუშები სხვადასხვა საცარიო და ვერისათვის.

შეღება დაზარული ზედაპირი სუვიად და სასიამოვნოდ უნდა გამოიყენდეს.

დაბრუნებისა და შეღებვის თითოეული ფენა უნდა შეეცერებოდეს წინა და მომდევნო ფენებს. ყველა პიგმენტირებული დაბრუნების მასალა და საღებავი მოტანილ უნდა იქნეს სამშენებლო მოედაზე მოარმოებდის მიერ დაფასობდებული, დალუქულ ტარაგი. კონტრაქტორმა უნდა უნდა ტარმოადგინოს დეტალური ინფორმაცია იმის შესახებ თავ რა მოცულობით სილაჟავლური დამუშავება, დაბრუნება და შეღებვა ბანხორციელდება მის (ან ქვეკონტრაქტორის) სამართლები სამშენებლო მოედაზე ან მოტაგის შემთხვევაში სამშენებლო მოედაზე უნდა მოედოს სათანადო აღჭურვილი სამდებრო სამართლი კვალიფიციური ორგანიზაციის დახმარებით, რომელსაც ეჭიება სამშენებლო მოედის აიროგებში დამცავი საფარების მოზადებისა და დატანის გამოცდილება.

მასალები საფუძვლიანად უნდა იქნეს მორეული დატანის წინ.

მინიჭებულოვანია, რომ დაბრუნების ან საღებავის ფენის ზახმამდე, უცდააირი სათანადოდ იყოს მომზადებული. ამგვარი მომზადება გულისხმობას წმენდას, ბაბლუგებას, ბაშრობას და სხვა მსგავს რაერაციებას, რომელიც შეიძლება საჭირო ბაზებს დაბრუნების ან საღებავის შესაბამის ზედაპირზე განსათავსებლად. გაწმენდილ ზედაპირზე აფსების ან ცხიმიანი ლაქების დარჩენის თავიან ასაცილებლად გამოყენებული უნდა იქნეს სუვთა ნაჭრები და სითხეები.

არც ერთი ფენა არ უნდა შეიცავდეს ნაჟონს, წვეთებს, მცირე ხვრელებს, ნაოჭებს, თიას, ფუნჯის არასაჭირო მონასმს და სხვა. ყოველი ფენა გაშრობილ ან გამყარებულ უნდა იქნეს შეღები ფენის დასხმამდე.

თუ საჭიროა, აპარატით წასასმელი საღებავი შეიძლება გათხელებეული იქნეს სათანადოდ დასატანად, მაგრამ გამზადების რაოდენობა მინიმალური უნდა იყოს.

ფოლადის კონსტრუქციებიდან, ფურცლებიდან, მოლებიდან და ფოლადის სხვა ზედაპირებიდან ჰაგბისა და მეორეული ხენჯის მოსაცილებლად, შესაძლებელია სილაჟავლური დამუშავების გამოყენება დაუგარებო ლითონის გასაწმენდად **SIS 05.59.00–0ს SA-3 სტანდარტის ("Sveriges Standardisering Kommission")** ან სხვა ეპვიზალეტური დამტკიცებული სტანდარტის შესაბამისად. სილაჟავლური დამუშავების შემდეგ ზედაპირის სიმძისე დაახლოებით 50 მიკრონს უნდა უდრიდეს. ნაწილები, რომელთა სილაჟავლური დამუშავება შეუძლებელია, უნდა გაიზმინდოს ჰაგბისა და ხენჯისაგან გეძანიცური ინსტრუმენტებით, რამდენადაც ის შესაძლებელია, ზემოაღნიშვნული სტანდარტების ან ეპვიზალეტური დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად.

სილაჟავლური მეთოდით დამუშავებეული ზედაპირები დამუშავების შემდეგ დაუყოვნებლივ უნდა დაიფაროს სწრაფად მშრალი მასალით. ხელით ან მემანიკური იარაღებით გაფარენდილი ზედაპირებიც ასე უნდა დამუშავდეს დაუყოვნებლივ გამოხდის შემდეგ.

6.2 გამზენები

სამშენებლო მოედაზე უნდა ინახებოდეს გამზენებების ცალკე მარაგი. ისინი საღებავის გამზადებებისაგან განსხვავებულ ვერად უნდა იყოს შეღებილი. წყლიანი

საღებავებისათვის გამოყენებული გამხსელი მიწოდებული უნდა იყოს საფარი მასალის დაგამზადებლის მიერ და უნდა შეცვერებოდეს ამ საფარ მასალას.

6.3 საღებავის ტარა

შედება საღებავი მიწოდებული უნდა იქნეს მდარმოებლის მიერ დალუქული ტარით. თითოეულ ტარაზე ბარკვევით უნდა იყოს აღნიშვნული მდარმოებლის სახელი, საღებავის ტიპი, ფერი, პარტიის ნომერი და შენახვის სპეციალურ მოთხოვნებთან დაკავშირებიული ინცორმაცია.

6.4 საღებავისა და სხვა მასალების შენახვა

საღებავი უნდა ინახებოდეს სამშენებლო მოედაზე, გადახურვის ქვეშ, მდარმოებლის მიერ რეკომენდირებულ პირობებებით. საღებავი უნდა ინახებოდეს ისე, რომ ყოველი პარტია გამოსაყენებლად გაიცემოდეს მიწოდების თანამიმდევრობის შესაბამისად. სხვა მასალები უნდა ინახებოდეს ისე, როგორც ამას დაამტკიცებს პროექტის მენეჯერი.

ცალკე უნდა ინახებოდეს გამომხდი გამხსელები, რომლებიც გამოიყენება მექანიკური უსაფრთხოებისათვის ან სხვა სახის წმენდისათვის. ისინი არ უნდა ინახებოდეს იქ, სადაც ინახება საღებავი, საღებავის განმზადებელი ან სადაც ხდება საღებავის წასმისათვის მომზადება.

შეუფუთავი საფარი მასალები უნდა ინახებოდეს მიწისზედა, სათანადოდ აშენებულ. პროექტის მენეჯერის მიერ დამტკიცებულ საწყობები, ალებაზი მასალების შენახვის ინსტრუქციების შესაბამისად. საფარი მასალები არ უნდა ინახებოდეს მიწის ქვეშ.

6.5 შემოწმება

ანტიკოროზიული დაფარვა უნდა შემოწმდეს პროექტის მენეჯერის მიერ. შემოწმება მოიცავს:

- გაზვანილი ზედაპირების სისუფთავის შემოწმება;
 - ტუბიისა და საღებავის ვენების სისქისა და შეჭიდების შემოწმება;
 - მიწოდებული მასალის ხარისხის შემოწმება.
- ტუბიისა და საღებავის ვენების სისქი უნდა შემოწმდეს დაახლოებით 10 წერტილზე კვადრატულ მეტრზე. მიღებისათვის გადამზვეტია ვენის გარანტიულებული სისქი და არა ფასმული ვენების რაოდენობა.

მცირე ნაფილების დაფარვის სისქი და ვორების არსებობა შემოწმდება შემთხვევით შერჩევის პრიციპით სათანადო მეთოდების საშუალებით (ASTM E376).

6.6 სამუშაოთა შესრულება

ძირითადად სამდებრო სამუშაოები უნდა შესრულდეს კონტრაქტორის საამტორებები, გარდა საბოლოო დაფარვის ვენებისა. დაბრუნება და, შესაბამისად, დაფარვის პირველი ვენა ყოველთვის ვუნჯით უნდა იქნეს ფასმული ჰპეთესი შემუშავისათვის.

შეღებვის დაზიანება ტრანსპორტირების, შენახვის და/ან მოცემის დროს კონტრაქტორმა სათანადოდ უდია ადაბიტოს დაზიანებული ვენის სრულად მოცილების გემობა. გესაკეთებელი არჩეს დაფარვა და შეღებვა უდია განხორციელდეს ზემოადნოშეული საეცოვიკაციების გესაბამისად და უდია აღწევდეს მშრალი ვენის მითითებულ მინიჭადურ სისტემას.

სამდებრო სამუშაოების გესრულებისას სამუშაო ადგილას ჰაერის ტენიანობა არ უდია აღემატებოდეს 60%-ს და კონტრაქტორმა უდია უზრუნველყოს გველა საჭირო გენტილატორი, კალორიფერები, სავანეტილაციო მილები, მტვრის ზოანითქმელები და სხვა.

6.7 გარანტიები

ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი დაფარვა, შეღებვა, დამცავი ვენა და სხვა გარანტირებული უდია იყოს და უდია გაძლიერ გესაბამისი კონსტრუქციების და აღჭურვილობის ზონასარი მიღების გემდებ მინიჭმ 24 კალენდარული თვეს განვალობაში.

7. გედლების ფარგლენი

• გეტონისა და გერამიკული გლოგებისაგან

გეტონისაგან (ზიდაგეტონი, კერამიკოგეტონი, აემზოგეტონი და სხვა). გველაზე გაგრცელებულია ღრუტანიანი ვარილი გლოგები გამჭოლი ან ნახევრად გამჭოლი სიცარიელებით. ხვრელები დასავაგებია იყოს მართვულია ან ზოალური ვორმის. გლოგები ნახევრად გამჭოლი ხვრელებისგან უფრო ეკონომიურია რადგანაც ზემობისას არ ითხოვს სიცარიელების მიღიან შევსებას, მაგალითად ზიდით.

ნახევრად ღრუტანიანი ვარილი გლოგები ეფორგა ხვრელებით მცველი ისე, რომ ყოველი რიგი უდია ქმნილეს ჯაჭვურ სისტემას. თუ კედლის სისტემი ერთი ბლოკის სიგანისაა, რაც ყველაზე გაგრცელებულია საქართველოში, მაგრე ზემობის ყოველ გემდები რიგში გლოგები ეფორგა სხვადასხვა მიმართულებით.

ზემობისას კორიზონტალური და ასევე ვერტიკალური ნაკერი გულმოდგინედ უდია იყოს შევსებული ისე, რომ მასში არ უდია გადიოდეს შუქი. კორიზონტალური ნაკერის სისტემა უდია აღემატებოდეს 12 მმ-ს, ხოლო ვერტიკალური მიმართულებით 10 მმ-ს.

ვარილი გლოგის ზემობა ზარმოვეს სამი ან როთხი მუშაკისგან დაკომალებული რბოლის მიერ. ზემობას რომელსაც აზარმოვებს რბოლი გემდებარი სამი მუშაკისაგან ზარმოადგენს მაღალი კვალიფიკაციის კალატოზს და რო დამხმარე კალატოზს ნაკლები კვალიფიკაციის მქონეს. მუშაობის სემა შემდეგნაირია პირველი დამხმარე აზემობს გლოგებს იმ რიგთან ახლოს სადაც მას შემდგომი დამორცეავებები ისე რომ გლოგები რომლებიც მიღის განივი მიმართულებით ნახევრად ამოტრიალებულად, ხოლო გლოგებს ბრძივი მიმართულებით უსეზე დაყენებულებს, ერთმანეთის მიმართ დაშორებით 0,25 გლოგის სიბრძისა ფეხებ დაყენებულებს, ხოლო ნახევრად ამოტრიალებულებს 0,5 გლოგის სიბრძით. გემდები მუშაკი შლის სხენარს კორიზონტალური ნაკერისათვის ხოლო კაფჩით აღებს დუღაბს ამობრუებებულ და ფეხებ დამდებარ გლოგებს ვერტიკალური ნაკერის ზარმოსამებელად, მის შემდეგ გადალი კვალიფიკაციის მქონე კალატოზი აბრუნებს გლოგებს 90 ბრალუსით და საპოლონო დაწოლით დებს გლოგს თავის აღბილზე. სხენარი რომელიც გამოიქონება ფასადის მხარეს უდია მოცილდეს ქაფჩის მეშვეობით. ყოველი რიგის სისტრე მომზედება თარაზოს მეშვეობით, რომორც კორიზონტალური, ასევე ვერტიკალური მიმართულებით. იგივე კონტრიკი ეფორგა კერამიკული და აბური ზემობა.

სეისმური მოთხოვნებიდან გამომდინარე ზემობის არმორება კედლის კუთხეებში და სეისტიკურ შემთხვების აღგილებში ხდება ყოველ 40-60 სმ. ხოლო დეტალიზაცია აუცილებლად ნაჩვენები უდია იყოს კონკრეტული კორიზონტისათვის.

8. სახურავის მოწყობა

• პრამიტის სახურავი

ტექსტში გამოყენებული ტერმინების გასაზღვრა:

სახურავი- გეორგის უდა შემოზღვდავი კონსტრუქცია, ამავდროულად მზიდი და პიღროზორლაციის უპენების შემსრულებელი, ხოლო უსცვენო ბადახურვებით დაგაფატებით თბილიზორლაციის უპენების მატარებელი.

ქარმიტი-გურული-სახურავის უდა ელემენტი, ორმელიც იცავს შენობას ატმოსფერული ნალექებისაბან.

გოლარტგა- კორიზორციალური საფუძველი გურულის ქვეშ შესაძლებელია მოეჭყოს საეციალური მოიტიტიებული ლიტორნის აროვილისაბან ან ხისაბან. ვიცრის სისქი არ უნდა იყოს 30 მმ-ზე ნაკლები, ხოლო ეტლების -50 მმ.

გონტროლურტგა- ბრძივი საფუძველი მოლარტგის ქვეშ აუცილებელია ღრეჩოს შესაძმებელად მოლარტგისა და ქარდაციას შორის ვენტილაციისათვის და კონდენსატის ჩამოდიებისათვის.

ქარდაცია- ბადამღობი მათბურებელი აფსი ბარედან სინეტის შეღწევის ასაცილებელად. ქარდასაცავი ლენტა შეიძლება იყოს ორთქლებელვადი ან არა.

ორთქლიზორლაცია- ბადამღობი მათბურებელი აფსი შენობის შიგნიდან თბილი ნესტიანი ჰაერის შესაღწევად დამათაურებელის შიგნი კონდენსატის წარმოქმნის ასაცილებელად.

ლაგბარდანის ეჯვერი- სახურავის ქვედა მხარე რომელზეც შეიძლება დამაბორდეს ყყალსადინარი დარი და ორველდაჭვერი.

ლაგბარდანის სასულე- ხვრელი ლაგბარდანი ჰაერის ასაღებად. უზრუნველყოფს კეხის სასულესთან ერთად სახურავის ქვეშ სივრცის განიავებას. ლაგბარდანის სასულე ვართი უნდა შეაგდებოს სახურავის ვართის 2-5%.

კეხის სასულე- ყველა ქარდამცავი აფსის სახურავის კეხში სახურავის ქვეშ სივრცის გასანიავებლად. კეხის სასულე ვართი უნდა შეაგდებოს სახურავის ვართის 2-5%.

• საერთო ოპორაციების სამუშაოს დაწყების ზე

სამუშაოს დაწყების ზე აუცილებელად უნდა დაპროგრედეთ, რომ სახურავის სიბრტყეს არ გააჩნია შესამჩნევი ჩაღუნვები.

სახურავის გინეგალური დახრა უნდა შეადგენდეს არა ნაკლებ 14 ბრადუს (14). სახურავი 14 ბრადუსზე ნაკლები დახროი არ უნდა მოეჭყოს ცალობითი მასალისაბან რამდენადაც ნაკერებგა შეიძლება დაუშვან.

სახურავის ყყალბაუმტაროგისათვის ზამორის აერიოდზი დიდი მნიშვნელობა აქვს სახურავის ექსალუატაციისას ტეპაერატურული რეჟიმის დაცვას. თუ სახურავის დათბურება არასაკმარისია მაშინ მასება წელება ლოდური და გინეგინები. ისინი დაპრკოლებას უძნია ყყლის გუნებრივი დინებას დათბორის აერიოდზი და იზვევები ყყლის ჩამონიერებას, რამდენადაც ყყალი იზყებს ჩარეცვას სახურავის ფურცლების ნაკერებს შორის. ზოგიერთი შემთხვევაში შეიძლება მოგვიანობის სახურავის დათბურება ელექტროგენიზმით, რათა ითვილი აპილიზო შედეგები გამოვალები საკროპტო და დათბორის მონტაჟის შეცდომებისაბან.

სახურავის სამუშაოების დაწყებამდე სახურავის გამჭოლები გაევანილ უნდა იქნეს ყველა სავანეტილაციო, საკვამლებ და სხვა გამჭოლებულები. ამის ბარება არასასურველია სახურავის სამუშაოების არალელურად მიმდინარეობდეს ვასალის სამუშაოები, რამდენადაც საღებავის ან ხსნერის ნაშევრის შეიძლება დააზიანოს სახურავის გარებულები შეხედულება, ხოლო მისი მოცილების შემთხვევაში შეიძლება დააზიანოს მეტალოკრამიტის დამცავი ვენა.

• მოლარტგის და კონტროლურტგის მონტაჟი

მანამდე საცამ დაისყება მოლარტგის მონტიაში, უნდა შესრულდეს ყველა სამუშაო დაკავშირებული ლაგბარდანის ეამვერის მოყვორგასთან, რადგან ლაგბარდანის ეამვერის ხაზი საბაზისო მოლარტგის მონტაჟისათვის.

თუ ნივნივის ბიჭი არ იძლევა ქარის დაცვის და კონტროლურლარტგის მოყვორის საჭუალებას ნივნივებზე, მაშინ ამ ოპერაციების მოსაწყობად საჭიროა ნივნივებზე დაიბოლო შევერტება, რომელიც შეასრულებს ქარის დაცვისა და კონტროლურლარტგის სავუძველის მოვალეობას.

კონტროლურლარტგა ეყვრება ნივნივების გასწვრივ ბიჭით არა უმტეს 700 მმ. ამასთან სახურავის ნაკირები გამოსასვლელები და ფენის სადინარის დარები ცალკე-ცალკე ვრცელდება ისე, რომ არსად არ გაჩდეს მნიშვნელოვანი კონსერვები მოლარტგის დროს.

მოლარტგა ეჭედება მოიტიტიებული ლურსმენებით სიბრძით 100 მმ პირით 60 მმ, ან დაკეპილი ლურსმენებით სიბრძით 90 მმ, დაჭედების შემდეგ ლურსმის ვგეროვბი უნდა მოიღონ კვებელის ქვემოდან.

მოლარტყვის პირველი ვიცერი ეჭედება ზუსტად ლაგბარდანის ნაშვერის ბასტვრიზ, ისე რომ ის არ გამოეშვიროს მისბან. პირველი ვიცერის სისქი 12 მმ ეეტი უნდა იქრი მოლარტყვის სხვა ლარტყვების სისქეები. ამ მიხედვით უფრო გამოვიყენოთ შესაბამისი სისქის შუასაღები, რომელიც მიეჭედება ვიცერის ბანაპირა გვერდზე. მს აუცილებელია იმისათვის, რომ მოვახდინოთ კოვანესირება სხვაობისა პირველ და შემდგომ ეეტალოპრამიტის მოდულის საჭრენ წერტილებს შორის.

მოლარტყვის მეორე ვიცერი მიეჭედება პირველის კარალელურად მეტალოკრამიტის მოდულის სიბრძის შესაბამისად. ამასთან მანებილი იზომება ლაგბარდანის ნაშვერიდან მოლარტყვის ვიცერის შუაღებე.

ცხრისათვის, რეკომენდირებული სიდიდეები პრამიტის ნაშვერებისა მოყვანილია ქვემოთ:

სიდიდე პრამიტის ნაშვერისა ლაგბარდანის ბარეთ ტყალამრიდი ტიხერების ბარშე მინიმ 40 მმ.

სიდიდე პრამიტის ნაშვერისა, საკიდი ტყალამრიდი ლარების არსებობის შემთხვევაში და 40 ბრადუსამდე დახრილობის დროს 70 მმ.

სიდიდე პრამიტის ნაშვერისა, საკიდი ტყალამრიდი ლარების არსებობის შემთხვევაში და 40 ბრადუსამდე მეტი დახრილობის დროს 100 მმ.

მაგ. პრამიტისათვის ბიჯით 350 მმ, 30 ბრადუსიანი ჩანობის დროს საკიდი ტყალამრიდი ლარების არსებობის შემთხვევაში, ბიჯი მოლარტყვის პირველ და მეორე ვიცერს შორის შემდგენ 280 მმ.

პირველ და მეორე ვიცერს შორის მანებილის სისტორის შესამოწმებლად საღიროა მიზანი დაგაფყოთ ვიცერის ორი ნაჟერი კარალელურად ბანესაზღვრული დამორებით. დადგლოთ მასზე პრამიტის ფურცელი და ბანესაზღვროთ საკმარისია თუ არა პრამიტის ნაშვერი ტყლის ნორმალური დინებისათვის. მალიან მაღალი ნაშვერი პრამიტისა მიზიდვანს იქამდე, რომ ტყალი გადამიღვრება დარის თავზე, ხოლო მალიან პატარა ნაშვერის დროს კი ტყალი ჩამოიღვრება შეგალის ვიცერზე.

შველა შემდგომი ვიცერი მოლარტყვისა უნდა მოეწყოს პრამიტის მოდულის ცვეულებრიზ 350 მმ შესაბამის მანებილზე. შველა მონიშვან ტარმოებს რულეტკის მეშვეობით. გამოყენება დაკალიბრებული ჩართვებისა ვიცერებს შორის დაუშვებისა და მანებილის ცვეულებრიზ 350 მმ შესაბამის მანებილზე. შველა მანებილის ცვეულებრიზ 350 მმ შესაბამის მანებილზე და მანებილის ცვეულებრიზ 350 მმ შესაბამის მანებილზე.

კეხის შველა რეკომენდირებულია ორი დამსრავ ვიცერის დაყენება ორივე მხარეს 50 მმ მანებილის ერთმანეთსაბან. მს გააიოლებს კეხის მოწყობას და საშუალებას იძლევა შევქმნათ.

„საჭარავო კლინიკა“ სახურავის ქვეშა სივრცის განიავებისა კეხვის ქვეშ თოვლის მოხვედის საშორეოების ბარეში.

• ლაგბარდანის ნაშვერის კონსტუქციის თავისებურებანი

სახურავის ლაგბარდანის ნაშვერის ფუნქცია ჩამოვდინარე ტყლების მოცილება კედლიდან. ორგანიზებული ტყლის შემკრების მოწყობისას ლაგბარდანის კონსტრუქცია ასრულებს მზიდ ფუნქციას ტყალსაღინარი ლარებისთვის. ამის ბარდა ლაგბარდანის ნაშვერიდან ხდება ჰაერის აღება სახურავის ქვეშა სივრცის ბასანიავებლად. შველა მს თავისებურება განსაზღვრავს ლაგბარდანის ნაშვერის კონსტრუქციას.

სახურავზე ტყალსაღინარი ლარების ჩამოვდინებისას აროგლება ტარმოიშვება ხოლო დარის კაკვის დამაბრებისას. არსებობს დამაბრების ორი ვარიანტი—დამატებითი სამაბრი ელექტროგის გამოყენებით, რომელიც მაბრდება შეფიცვებაზე ან ნივნივაზე და კაკვის დამაბრება უშუალოდ შეგვლის ვიცერზე. პირველი მეორედი შედარებით უნუკრესალურია, მაბრამ მცირდი. მეორე მეორედი იაზია, მაბრამ მისი გამოყენება შეიძლება იმ შემთხვევაში თუ ლაგბარდანის შეგალის ვიცერის სისქი 30 მმ ნაკლები არ არის.

• ტყალსაღინარი სისტემის დაზენების ჭერი

ტყალსაღინარი სისტემის დარი დგება დახრილად 0,5-0,7 მმ ბრძინ მეტოზე. კაკვი მოცეტაზება ბიჯით 0,6-0,8 მეტრი ლითონის ტყალსაღინარი დარებისთვის და 0,6 მ პლასტმასის ტყალსაღინარი დარებისთვის.

დარების დაზენების ჭერი აუცილებელი უნდა განისაზღვროს ტყალმიზღები ქაბრების დაზენების ადგილი. მს არის დარის შველაზე დაბალი წერტილი. ტყალსაღინარი მილების დაზენების ადგილის განსაზღვრის ჭერი აუცილებება უნდა მიექცეს იმას, რომ მათ არ შემოსაზღვრონ ვანჯრები და კარებები, ასევე სახურავზე მობროვილი ტყალი არ მოხვდეს შენობის შველა.

ტყალსაღინარი მილების დაზენებისას უნდა გვახსოვდეს, რომ მილის ზედა კაკვი უნდა მდგარეობდეს უდა მუხლის და მილის შეაირაპირების ადგილას. ხოლო ქვედა კაკვი მილის და ქასლისა შეაირაპირების ადგილას. სამაბრების მორის მანებილი არ უნდა

აღმატებოდეს 1900 მმ. მანძილი ქასლიდან შემონაპიროვლის ზედაპირამდე არ უნდა იყოს 150 მმ ნაკლები. მანძილი მიღის ჰედა გოლოს და მიწას შორის უნდა იყოს მინიმუმ 300 მმ.

ზეალსადინარი მიღების აზოვის საერთო ფასი : შველა ელემენტი ზეალსადინარი სისტემის, ორგებიც იმპოვება ზევით იდგმება მასში, ორგებიც იმპოვება ავავით.

• სახურავის სამუშაოების ზარმოვა ზამთრის პირობებში

იმისათვის, რომ გადალი ხარისხით ჩატარდეს ზამთრის პირობებში სახურავის სამუშაოები, გველა სტადიაზე საჭიროა ურადვებით ჩატარდეს კონტროლი.

უარყოფით ტემპერატურაზე შეიძლება სახურავი დაიცაროს პრაგიტით, მეტალორამიტით და ურცლოვანი ფოლადით. ამისათვის გულმოდგინედ ამოწმებენ მასალების სისუვთავებს და საფუძველს იოვლისაბან და მინაპინისაბან.

• სახურავის სამუშაოების მიღება

დამთავრებულ სახურავს ერთეული მასალისაბან შეიძლება ქონდეს პროექტიდან გადახრა არა უმეტეს 5%.

დამთავრებული სახურავის მიღებისას, ურადვებით ათვალიერებენ მის ზედაპირს, განსაკუთრებით ძაბრებით, ენდარებით და შენობის გამოგვერილ ნაწილებით შეხების აღგილებით. სახურავის ზეალგაუმტარობას ამოწმებენ ხელოვნურად ზელის დასხმით, თითქოს ნახულობენ მას ვზინის მემდებ.

შემოსვა ძაბრებით, ენდარებით, შენობის გამოგვერილ ნაწილებით და კონსტუქციებით უნდა იყოს პროექტითან სრულ შესაბამისობაში.

• სახურავის მოწყობა რულონური მასალისაბან

მირითადი სამუშაოები. რბილი, რულონური მასალის სახურავებისა უარით გამოყენება მოიცოვებს სამრეცველო, სამოქალაქო და სასოფლო შეხედვლობაში. ასეთი ტიპის სახურავებს მოედი რიგი დადგებითი მასასიათებლები გააჩნიათ: შედარებით მსუბუქია, უყალბარმტარია, აქვს დაბალი თბობამტარუნარიანობა, შესაძლებელობა გამოყენებულ იქნას მაშიგალური და ნელოვანი დახრილობისას, განსაკუთრებით მოსახერხებელია სახურავების სრავად მოსაწყობად.

რულონური სახურავები არსებობს ბრტყელი- არაუმეტეს 2,5% დახრილობისა და ძანობიანი 15%-მდე დახრილობით. მნიშვნელოვანი უარყოფითი მასასიათებლები, რომლებიც რგილ, რულონურ სახურავებს გააჩნიათ არის მხერვალება და მცირე მექანიკური გამძლეობა, სიმტკიცე.

სარევოლენი შენობების სახურავების სამუშაო შემაღებელობაში შედის : როთქლისობრივაციის, თბოიზოლაციის, სახურავის შედეა საცუდველის, კიდროიზოლაციური ხალიჩისა და დამცეველი ვენის მოწყობა. საცხოვრებელი, სამოქალაქო და სხვა ტიპის შენობებისათვის, როგორიცაც აქვთ სასხვენო გადახურვა, რულონურ სახურავს აზოვებ ვიცრის ვენილება ან თხელ ვილაზე.

როთქლისობრივაციის მოწყობა, მისი გარებანი მხარე და კონსტუქციია დაიდება პროექტით. როთქლისობრივაცია არსებობს უარის ან რიგი ვენა მასტიპისაბან და რეარგვანი რულონური მასალისაბან (ტოლისბან, რეგეროიდისაბან, აერბამინისაბან) დაწევებული მასტიპაზე. როთქლისობრივაციას აბებენ სწორ და ბასუფიაგებულ, მზიდი კონსტრუქციის ზედაპირზე. ცემენტის ხსნარით ხდება არათანაბარი ზედაპირის გასწორება. სახურავის გურულის ვერტიკალურ კედლებით შეხების ადგილებში, როთქლისობრივაციი ვენას სწევენ 10-15 სანტიმეტრის სიგალლეზე. რაც შეხება თბოიზოლაციურ ვენას, მისი გამართვა რეკომენდირებულია არაორგანული გამათბოებელი ვილებისაბან (ძაფეტონი, ძაფსილიგატი, ძაფმინა და ა.შ.)

დაგათბუნებელ ვილებს აზოვებს გასტიკაზე მჭიდროდ შეაგვირებულ როთქლისობრივაციონური ვენასთან. გამონაკლისის სახით, დასაშვებია ეფექტური ზხვირი მასალების (კემზა, კერამიტიტი) გამოყენება. დაგათბუნებელ ვილების გამოყენება საშუალებას გვაძლევს გაგზარდოთ გადახურვის სიმყარე და სხვა თერმოსაიზოლაციი მასალებით, შევამციროთ შრომითი დანახარჯები თერმოსაიზოლაციონ ვენის მოწყობისათვის.

საშუალებელი ჰიდროსაიზოლაციონ ხალიჩის შევ, ეფყობა პროექტით გათვალისწინებული გასალებით. საშუალებად შეიძლება გამოყენებულ იქნას ჰიტა-ცემენტის ხსნარის მოწიმული ვენილი, ჩამოსხვული ქვიშვანი ასფალტი, ანაკრები გეტონის ან ასფალტოგეტონის ვენილი ან ხის ვენილი. ჰიტა-ცემენტის ხსნარის მოწიმული ვენილის მოწყობის ზოგ თერმოსაიზოლაციონურ ვენას მტვრისაბან ასუფთავებენ, ხოლო აუცილებლობის ვემოსვევაში აშრობენ, აბრეივე გადახურვის ვილებში პროექტის მიხედვით ცემენტის

სხეარზე ეფუობა ტყლიმიდები რომები, შედა ტყალსაწრეტები, რომლებსაც აგაბრებები საცუმველზე მომჰქონდებით და უდღებით.

ცემენტის საცუმველი უნდა დამზადდეს ქვიშა-ცემენტის ხსნარისაბან, 1/3, არანაკლებ 50 მარკისა, სისქით 1-3 სმ. (აროენტის მიხედვით)

რულონურ ხალიჩის დაწებების ვინ, საცუმველი იგრძნება ციცი საბრუნტი შემაღებელობით, ანევებატური დანადგარის საშუალებით. დაბრუნტვა ინახავს საცუმველს სრუავი გაშრობისაბან.

ასვალტო-გეტონის საცუმველის მოწყობა დასაშვებია სახურავებზე, რომელთა დახრა არის არანაკლებ 20%. ყველი 4 მეტრის შემდეგ როივე მიმართულებით ეფუობა ტემპერატურულ-საჯდენი ნაკრები სიბანით 0,5- 1 სმ. სისქით (აროენტის მიხედვით) 1,5-2,5 სმ.

ქვიშოვანი ასვალტის საცუმველი ეფუობა ჩამოსხმული ქვიშოვანი ასვალტის ნარევისაბან, ასრულებენ მიკრობულდონებით, ან ვოცხით მოელ ვართობაზე და ტკეანიან ხელის სატკეანი.

ზამთრის აერიოდში ქვიშა-ცემენტის ხსნარის მოჭიბული ვენილის მოწყობა რეკომენდირებულია ანაკრები გეტონის ან ასვალტო-გეტონის ვილებისაბან დაწყობილს ქვედა გამასროვებელ ვენასთან დამზადებულს კიდროვობული ნაცრისაბან ან ბაცრილი ვილისბან სისქით 2 სმ. ალიტებს შორის ნაკერებს ავსებან ცხელი მასტიკით.

რულონურ ხალიჩის დაწებების ვინ, საცუმველი იგრძნება ნაგვისა და მტკრისაბან.

დაწებების დროს რომ ავიცილო რულონურ ხალიჩის ზედაპირის დატალდვა, მას ასუფთავებენ ზედმეტი მინერალური მასალისაბან და არა ნაკლებ 20 საათის ბარეავლობაში ამორფებ გაშლილ მდგრადებელიაში.

რულონური კიდროსაიზოლიაციო ვენილის (ხალიჩა) გაშლას იგრძნება ლაპბარდანის ნაშვერიდან და მიზვებიან გადახურვის დაგალი მიმართულებიდან გადალზე კეხისაპენ.

შველა საცარიანი რულონური მასალა ვეგდება ცხელ და ციც მასტიკაზე, ხოლო ჟაცარო ---მხოლოდ ცხელი მასტიკით.

სახურავის 15%-იანი ძანობის დროს რულონური გადაიმუშავა კარალელურად, ხოლო 15%-ზე მეტი ძანობის დროს კი აერენდიკულარულად სახურავის კეხითან მიმართებაში. რულონური მასალები ციცი და ცხელი მასტიკით ვეგდება მედანიკური საშუალებით.

კიდროსაიზოლაციო ხალიჩის გაძლიერებისათვის კარაპეტის კედელთან შეხების ადგილებში და სხვა გამოშვერილ კონსტრუქციებულ ელემენტებზე გათვალისწიებული უნდა იყოს დაგატებითი კიდროსაიზოლაციო ვენა. გადახურვის სამუშაოებს შეხების ადგილებში ვინ უსრულს დახრილი ბორტების მოწყობა, ვერტიკალური და ზედაპირული ლესვის სამუშაოები და მათი დაგრუნტვა.

კიდროსაიზოლაციო ხალიჩა კარაპეტთან და კედელთან შეხების ადგილებში ეფუობა რუბერიოდი რ-350, ხოლო ზედა ვენა რუბერიოდით მსხვილმარცვლოვანი დამცავი ვენი აკ-420. ზედა მხარე დამატებითი კიდროსაიზოლაციო ხალიჩისა უნდა აიროოს სახურავიდან 20-30 სმ სიმაღლეზე და დაცული უნდა იქნას ველის ჩასკლისაბან დამზადებით მოქმედებისაბან მოტურიებული უზრუნველის უზრუნველის ვართული.

ბოტელი სახურავის მოწყობისას ვენოვანი გადახურვით ვენების გადადება სიბანეზე აიღება 10 სმ სახურავისათვის 5% ნაკლები ძანობით, ხოლო 5%-ზე მეტი ძანობის სახურავისათვის გვედა ვენების გადადება დასაშვებია 7 სმ, ხოლო ზედა 10 სმ. ოთხვენიანი გურულის დაწებებას იგრძნება კარიბით და. (სახურავის 15% ძანობისას) დაწებება ხდება ხელის სატკეპანით ჯერ 25 სმ სიბანის რუბეროიდის, შემდეგ 50, 75 და 100 სმ სიბანის. შემდები ვენები რუბეროიდის მთელი სიბანისაა.

სახურავის მოწყობა რულონური მინასორილით ხორციელდება ისევე, როგორც სხვა რულონური მასალისაბან. მინასორილი ვენებება ცხელი პიტუმის ან რეზინო პიტუმის მასტიკაზე.

ამშამად რულონურ გურულებს პიტუმის მასალაზე აწყობება საეციალური აბრეგატის სათოურის ალით გაძლიერებული საცარის ვენის გადნობის გზით. გურულის ვენის გვედა სირტყეს აცხელებენ სანიურით და მჭიდროდ აწევებენ სახურავის ზედა ვენას. ვენების მყარი შეღებებას უზრუნველყოფას ახდენს გამდნარი მასალების მრთმანეთითან და საცუმველთან მიჰერა.

9. იატაპების მოწყობა

იატაპის თითოეული ელემენტის მოწყობა (კიდროსაიზოლაცია, მოჭიბვა, შეაშრე და საცარი) უნდა მოხდეს მხოლოდ ვინა შესრულებული სამარენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების დეტალური შემომახვის და შესრულებულ ვარულ სამუშაოებზე აქტების გავრმების შემდეგ. პარკეტის და ხის იატაპების და ცემენტის მოჭიბვის მოწყობა დასაშვებია ზედა იმ სამუშაოების დასრულების შემდეგ, რომელიც დაკავშირებულია იატაპების დატენიანებასთან

(ლესვა, ლეგვა). ლინოლეუმის მოწყობა კი დასაშვებია მხოლოდ ჰველა სამშენებლო, სამრეტაჟო და მოსაპირებელი სამუშაოების დასრულების შემდეგ.

იატაკების მოწყობა ეგეადართულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც იატაკის დონეზე ჰქონის ტემპერატურა არაუმცირეს 50ჩ-ია.

გაყინულ გრუნტზე იატაკის დაბეჭა არ არის დამვებული.

იატაკები შედგება კონსტრუქციული ელემენტებისაბან, რომელსაც ბააჩნია სხვადასხვა ცუნცია:

საცარი - იატაკის ზედა ელემენტი, უშუალოდ არის ექსპლუატაციის ზემოქმედების ქვეშ;

შუაშრე - დამაკაცვირებელი ფენა საფარსა და იატაკის საზოგადოს ან გადახურვას ზორის;

მოჭიბა - ფენა, რომელსაც ბააჩნია მაგარი ან მკვრივი ზედაპირი ფორმვანი გადახურვის ელემენტებზე. მოჭიბა ეფურგა ასევე გადახურვის ან იატაკის არათანაბარი ზედაპირის გასასწორებლად, ან ზედაპირისათვის აუცილებელი დახრის მოსაფურგად.

იატაკების კონსტრუქციას შეიძლება დამატოს შედები ელემენტები:

კილოზოლიაცია - იატაკიდან ყლის გაშონის ხელისშემოწყვეტილი ფენა;

თბოზოლაცია - იატაკის დამცავი ფენა, რომელიც ხელს უწოდს სითბოს შენარჩუნებას;

ხმის საიზოლაციო ფენა.

საცხოვრებელ სახლებში და სოციალურ ობიექტებზე იატაკები იგება ძირითადად ჩვეულებრივი ხისბან, აპრეტისბან, ლინოლეუმისბან და სხვადასხვა ხელოვნები ან გუნებრივი ქვისაბან, ან სხვა ხელოვნები ან გუნებრივი მასალისბან.

კონსტრუქციული მოთხოვნა, რომელიც არის გათვალისწინებული თითოეული სახის იატაკების მოსაფურგად, გათვალისწინებულია მუშა ნახაზებით და ისინი უნდა აკმაყოფილების თანამედროვე სამორის სტანდარტებს და ტექნიკურ კიროგებს.

• პერამიკული იატაკები

იატაკების მოსაფურგად გამოიყენება კერამიკული ფილები. ფორმა და ზომები უნდა შეესაბამებოდეს სამორის სტანდარტებს. ფილების ზედაპირის ხარისხის შემოწმების მიზნით ყოველი კარტიდან იღებენ ნიშვნისათვის 50 ცალ ფილას.

გარებანი შესახვაობით გარბისად მიჩნეული ფილებიდან იღებენ ნიშვნის სახით 20 ცალ ფილას მისი ზომების, სიმრუდის და ინიგაუთხოვაის დასადგენად. თერმული მდგრადობის, ყყალბითანობის, ღუნის უღვრული გამდლეობის და მოჭიბვის სამაბრისათვის- 5-5 ცალს.

იმ შემთხვევაში, როდესაც გარეული ნიშვნებიდან 4% ვერ აკმაყოფილებს ნორმატიულ-ტექნიკურ კირობებს, მაშინ სდება განხორციელით შემოწმება უკვე გაორმაგებულ ნიშვნებზე.

განხორციელით შემოწმების შედები თუ არ იქნება დაკმაყოფილებული შედებები, მასალების კარტია მიღებას არ ეჭვებებარება.

ფილურული ფილების ნიშვნებულო სისტემული უნდა შეადგენდეს 6-8 მმ-ს.

ერთიდაბევე კარტიაში არსებული ფილების სიბრძნესა და სიბარეში დასაშვები გადახრა უკადეს მასიმუმ 1,5მმ-ს, სისტემი - 1 მმ-ს.

ფილას უნდა ჰქონდეს გავეორი კუთხებით და ფილები ფარგლებით და მხრიდან.

ყყალბითანობა - არაუმცირეს 16%.

ფილის უკანა ზედაპირი უნდა იყოს დაღარული. დარის სიმაღლე არაუმცირეს 0.3 მმ.

იატაკები ფილების მოსაფურგად საჭიროა მკვრივი და მაგარი საზოგადო. ასეთი საფუძვლად ჩვეულებრივად ითვლება ქვიშებისათვის 100 მარტინი სხერით მოჭიბა სართულშეულად გადახურვაზე,

იატაკის დაბება უნდა დაიწყოს მას შემდებ, როდესაც მზად იქნება მოსამზადებელი ფენა საპროექტო ნიშვნების მიხედვით, ასევე დამოტაშებულ იქნება სანიტარულ-ტექნიკური გამარტინულობები, ტრანზიტი, აპარატები, პირსაბანები და ა.შ.

მინიჭებულობანია აქტი შესრულებული კერძოტიზაციის სამუშაოებზე, ამიტომ აუცილებელია მოხდეს კილოზოლაციის ხარისხის შემოწმება სელ ტერტილებზე.

ასევე აუცილებელია იატაკის კილოზოლებული საფუძვლის მოსაფურგად შემოწმება როგორინი საკონტროლო ლარტყი.

ფილების დაბების დროს შენობის კუთხების აქცენტი ნიშვნების საჭირო სარისების მისაღებად უნდების დაბებისას გამოიყენება ნიშვნების შორის თოკის გაჭიბება.

კერამიკული იატაკების დაბებისას ზამთრის აერიოდში შემობაზი ტემპერატურა არ უნდა იყოს 80ჩ-ზე დაბალი.

დაბებული კერამიკული იატაკების ზედაპირი უნდა იყოს სწორი (თუ სხვაბერად არ არის გათვალისწინებული კიროებით), საკონტროლო ლარტყით შემოწმებისას საშუალებები არ უნდა აღემატებოდეს 4 მმ-ს.

განსაკუთრებული ჭურადღება უნდა მიეციოს ფილების შეჭიდებას შავშრესთან, რასაც ამოწმებენ ფილას დაკაპუნებით. გარდა ამისა, ფილები არ უნდა იყოს გაბზარული,

ნამომტკრეული კუთხეები და გვერდები და სხვა დეფექტები. ნაკერები ჭილებს შორის უნდა იყოს სწორხაზოგანი და შეცვებული ცემენტის ხსნარით. გადახრა სწორი ხაზიდან არ უნდა იყოს 10 მმ-ზე მეტი ყოველ 10 ბრძის მეტრში.

• ცემენტის იატაკები

ცემენტის იატაკების საცუპცლის გარეცევის და გაუმჯობეს შემდეგ კედლის სიბრძის აკადელურად აყვობენ ხის ელექტრ კვეთით 70X30X3500მმ. ლარტყის პირველი რიბი (60მეტრის ლარტყა) ეფორბა 0.5-0.6 მეტრის დაჭორებით კედლიდან, შემდგომი ყოველ 2-2.5 მეტრში, პირველის აკადელურად.

ლარტყების დაყვობის შემდეგ (ნაწილობრივ ან იატაკის მთელ ვართობზე) საცუპცლზე ახდენეთ მობრუნების ცემენტის ხსნარით, აღვიგენ სიცრცეს ლარტყებს შორის აკსებებს მხა ხსნარით. შევსება ხდება ხდება თითო ზოლის გამოტოვებით.

შევსებულ ზოლებს ასწორებენ სწორი ლარტყით. ამკვივებენ ვისრო-ლარტყით ან ელექტროზედაკირიანი ვისრატორით. მოსწორების შემდეგ ზემოდან ვარავნ ცემენტის თხელ ვენით.

ცემენტის იატაკის სისქ (ხსნარის მარპა 100) უნდა იყოს არაუმცირეს 25 მმ. ცემენტის გარკიდან გამომდინარე, ხსნარს დებულობენ ცემენტისა და სილის შემდები თანაფარდობით (მოცულობით): მარპა 600-14,5. მარპა 500 1:4, მარპა 400-1:3.

10. საიზოლაციო სამუშაოები

ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები

• ჰიდროსაიზოლაციის დანიშნულება და სახეობები.

ჰიდროსაიზოლაციის მიზნით დანიშნულებას უარმოადგენ სამშენებლო კონსტრუქციების, შეცობებისა და ნაგებობების დაცვა ყყლისა და ნესტისაგან. მიზნითადი სამშენებლო სამუშაოები - ქვა, გეტონი - გათითვის დამახასიათებელი ზოროვანების გამო, ტენის იღვვები, ხოლო გარკვეული დაწევის შემთხვევაში შესაძლებელია კონსტრუქციების გაატარონ. ამას გარდა, კედლების მიერ უმცირესი კაპილარებისა და ზორების საშალებით შეღოვილი ყყალი მიზის დონეზე ან მის ქვევით, შესაძლებელია ავტოს საკმარის გაღლა, თუ მისი ეს მოძრაობა არ იქნა გადაკეთილი რაიმე მტკიცე წყალგაუმტარი მასალით - ჰიდროსაიზოლაციით.

ჰიდროსაიზოლაციის სახეობა, მასალები და მისი მოწყობის თანხომდევრობა გაითავალისტოებული უნდა იქნას ასაშენებელი ნაგებობის პროექტზე. აუცილებელია შერადებითი გადევნებით თვალშერი ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოების ხარისხს, მათი პროექტთან თანხვედრის, რადგან ჰიდროსაიზოლაციის მოწყობისას დაკვებულ მცირე უზუსტობასაც კი, შესაძლებელია მოკვებების მშენებარე რეისტრის სამსალუატაციო ხარისხის დაკვირვება. აღნიშნულის აღმოჩენა მაღის რიული, რიბ შემთხვევაში კი შეუძლებელიცაა.

აუცილებელია, რომ ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოების დაწყებამდე საცხოვრებელი შეცობების სარდაფის სათვესგან ბრუნების წიგნული მინიმუმ 50სმ-ით დაგდა იყვნეთ ჰიდროსაიზოლაციო ვენახე. ეს დონე გუდიგივად უნდა იქნას შენარჩუნებული ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოების დაყვებიდან დამთავრებამდე, რისთვისაც იღვვებ ზომებს რყლის დონის დასაზღვავ საბაზებისა და დრონაშის მოწყობით. გერანიტური ქაჩვის შემთხვევაში აუცილებელია ბრუნების წყლების გაკაცება თვალშეურისდევნა და მისი დაზისირება საუციალურ შურნალში, რომელიც თან ახლავს შესრულებული სამუშაოების მიღების ადტ. წყლის ამორქაზა, თუ ამ დროს წყალითაც ერთად ბრუნებიც გაედინება, დაუშვებელია. ზედაპირული წყლების მოსარიღებადან, ჟერიტორია მშენებარე რეისტრის ირგვლივ აუცილებელად თავიდაცე უნდა იქნას დაგეგმარებული იმშვარად, რომ წყალი არ მოვდეს ქვაბულში ან თხრილში. ქვაბულების ამოსაშრობად სეციალურ თხრილებს და ორმოებს აღმოხენ, ამოსაშრობა მოვდის აუცილებელი ქანობის დაცვით.

ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოების მოსამზადებელ ვაზაში აუცილებელია შერადებების გამახვილება, რომ ჩასატანებელი ნაწილები (ქველა სახის მიღბამვანილობა), დროულად იქნას მოწყობილი იქ, სადაც აროების მიხედვითაა გათვალისწინებული, მათი ნიშვნებებისა და ადგილმდებარეობის გადამოწმებით. ასევე უნდა გადამოწმეს საიზოლაციო ნაგებობის სადეზორმაციო ნაკერების პროექტთან შესატყვისობა და მოწყობის სისროე.

საიზოლაციოდ გათვალისწინებული ნაგებობების სადეზორმაციო ნაკერები უნდა ამოიგსოს ელასტიკური გასტიკით (რეზინა-გიტურის ნარევით, ადგილადდნობადი გიტურის შემავსებლით), რომელიც შემდეგ დაივარება პროექტით გათვალისწინებული მასალით.

ვერტიკალური სადეფორმაციო ნაკერი უნდა შეიცვლოს ნელ-ნელა (50სმ-იანი სიმაღლეებით), პრისტრუქციების აშენებასთან ერთად.

• ჰიდროსაიზოლაციო გასაღების ხარისხის მოთხოვნა

ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოებისათვის გამოიყენება ცხელი და ცივი გიტუმის მასტიკები, რულონური გიტუმისა და სხვა მასალები.

ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოების ზარმოებისას უაირველეს შოვლისა შურადღება უნდა გამახვილდეს გამოყენებული მასალების ხარისხის გამოიყენებულ მასალებს უნდა ჰიდროდენს ქარხნის პასკორტი. პასკორტის არ ძონის შემთხვევაში, აუცილებელია ერთ-ერთი ეკვემდებარის გაბზანეა სამშენებლო დაბორიატორიაზო, სადაც დადგინდება საქონლის ხარისხი თითო გათვალისწინებული მითოდიკის გამოიყენებით.

გიტუმის საცხის შენერვისას, გათვალისწინებული უნდა იქნას, რომ მისი გალვობის ტემპარატურა 20-25 ბრაზული მაღალი იყოს იზოლირებად ზედაპირზე ან გარემოზე, აგასთან არაუმდაბლეს 40 ბრაზულისა. შემავსებლად გამოიყენება ნებისმიერი გარკის ცემენტი, კარბად გაფხვიერებული მიხერალური ზევნილი (მაგ. დაზგვილი კირი, ნაცარი თმჩ), რომელია ცალილაპები 0,15 მმ-ს არ აღემატება.

უარის გამოიყენება ასევე ცივი გიტუმის მასტიკები, რომელია ემულგატორად გამოიყენება დაზგვილი კირი, კალციუმის და მაბნიუმის ორგანიზები არანაკლებ 67%-ისა, პლასტიური თიხა, ტრემელი და სხვა. ცივი მასტიკები უნდა იყვნეს ერთგვაროვანი, გიტუმი გაუჭერებელი შემავსებლის გარეშე, იმგარი შესძლებების გარეშე, რომელია აღმოჩენა შეუძლებელია მასტიკის მორჩვით.

გრუნტის ტყვების ღონის მაღალი ნიშნების შემთხვევაში, სარდაფის კედლებისა და ცუდამონატებისათვის გაითვალისწინება გასაკრავი ჰიდროსაიზოლაცია, რომელიც ეფექტურად რამდენიმე ვენა რულონური მასალისაგან: ჰიდროსაიზი, იზოლი, რუბეროიდი, სახურავის ტოლი ქვიშის ნავრქვევით ან უსედავიროვით, და სხვა მასალები არალარგად საუბაველზე. უცილებელია გველა ამ მასალის ხარისხის კონტროლი. თოლი, რუბეროიდი, კერბამინი და ჰიდროსაიზი უნდა იყოს შეცულული შესაბამისი ქაღალდით და მტიკეტით. თითოეული რულონი ერთიანი უნდა იყვნეს - სიბრძით 20 გ.

განსაკუთრებული შურადღება უნდა დაეთმოს რულონურ გასაღათა შენახვას. ტოლი, რუბეროიდი, კერბამინი და ჰიდროსაიზი დახურულ, გაუთხობ სათავსებში, ან გადახურულები ინახება. დაუშვებელია ამ მასალათა შენახვა დია მოედნებაზე, აბრეშოვ ადვილადალებად მასალებთან ერთად. რუბეროიდის, ტოლის და კერბამინის რულონები უნდა იქნას სორტირებული გარკის მიხედვით, და დაზყობილი ვერტიკალურად, არაუმეტს რომ რიბის. ჰიდროსაიზის რულონები შესაძლებელია დაიყვროს კორისტონტალურად არაუმეტს ხუთი რიბისა სიგაღლეში. 35 გრადუსის ზემოთ ჰიდროსაიზოლაციო მასალები შესაძლებელია ერთმანეთს შეერეონ. ამის გამო ზაფხულობით ისინი უნდა მოვარიდოთ მზის სხივებს. 0 გრადუსის შევერო ტოლი და რუბეროიდი იზყვნებ დატეხვას, ამდენად დაბალ ტემპერატურაზე ტოლისა და რუბეროიდის გაშლა არ არის რეკომენდირებული.

რულონური მასალების გამოიყენებამდე აუცილებელია მათი ხარისხის შემოწევა. გიტუმისული რულონური მასალები უნდა აკმაყოფილებით შემდეგ მოთხოვნებს:

არ უნდა ჰიდროდენს გიტუმით გაუჟღენითავი დია ვერის ვენები.

არ უნდა იყვნენ რულონი ერთმანეთს ჩაუვებელი.

ადვილად უნდა იშლებოდეს და არ უნდა უხდევაოდეს ბზარები.

უნდა ახლდეს მარვენებლები სიმტკიცეს, მოძილობაზე, კარტონის და გაქვერილობის წონაზე, არანაკლები რაც მიმიტებულია ჩი-გზი.

• ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოების ზარმოება.

ზარებები ჰიდროსაიზოლაცია.

ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები უნდა შესრულდეს კორექტის მოთხოვნების ზუსტი დაცვით.

ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოების ზარმოების ჰიდროესტი უნდა შემოწევას გამოიყენებული მასალები, სამუშაოთა ზარმოების ტექნიკური და უკვე მზა ჰიდროსაიზაცია მისი მოწყობის სხვადასხვა ეტაპზე. შემოწევის შედებები შეაძგინ შურნეალში, სადაც ზიქსირდება დაშვებული უზუსტონებები და მათი აღმოფხვრის მეთოდები, ხოლო დაზარულ სამუშაოებაზე დგება აქტი.

ზარებებად ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები სრულდება ცხელი გიტუმის, გიტუმის მასტიკის, გამდნარი გიტუმის ან სინეტიური ვისისა და კლასტებასის საუბაველზე დაზადებული მასალების ზარებები საიზოლაციო ზედაპირზე. აუცილებელია შურადღება მიმჯობეს, რომ მზა მარვენება ერთგვაროვანი იყოს და არ ჰიდროდენს შესრებები, გიტუმის დაზები. მარტინის შემაღებელობაზე ზონის მიხედვით შემდეგი სარდაფონისა და ზეგოვნების

ნორმისაბან ბადახვევა არ უნდა აღემატებოდეს 5%-ს. გიტუმის ემულსია ინახება დადებით ტემპერატურაზე, მატიროდ დახუცულ ჭურჭელზე. დიდი ხელი ბანანავლობაში მისი შენახვისას აუცილებელია მისი ივერში 1-2-ჯერ გადარჩევა. ემულსის ასტები, ცხვლი გიტუმის მასტიკები და სხვა მასალები ბაზობენებამდე ლაგორანცის მიერ უნდა იქნას შემოწმებული 30%უალურად და ლაგორატორიულად.

ზაცხებადი ჰიდროზოლაციის სიმტკიცე და საიმედოობა უზრუნველყოფილია იმ შემთხვევაში თუ იგი საკმარი ღრმად არის შეღწეული სამშენებლო მასალის ვოროვან საცუცვებულები. მიტობაც ჰიდროსაიზოლაციო ვენის ღატანამდე აუცილებელია რკინაგატონის და მისი კონსტრუქციების ზედაპირები სათანადო იქნას გაზმედილი მტკერისა და ჭუჭისაბან, ნესტიანი ადგილები უნდა იქნას გამომრავალი.

ზაცხებადი ჰიდროზოლაცია დაიტანება თანამიმდევრულად ორ ან უკითხსია სამ ვენად (ბრუნეტირების გარდა), სისქი 0,5-2მ ყოველი. ყოველი შემდეგი ვენა დაიტანება მხრილოდ ქვედა ვენის გამაბრებისა და მისი ხარისხის შემოწმების შემდეგ. ჰიდროსაიზოლაციო ვენის სისქი განისაზღვრება პროექტი.

ზაცხებადი ჰიდროსაიზოლაციო ვენის ღატანისას ვერტიკალურ ან ვერტიკალურ მიახლოებულ ზედაპირებულ, ვენის სისქი დამოკიდებულია კონსტრუქციის სახეობაზე, მის მასალასა და კაერის ტემპერატურაზე. ჰიდროსაიზოლაციო ვენის სისქი კორიზონტალურ, მცირედ დახრილ მონაკვეთები შესაძლებელია გაზრდილი იქნას, თუკი არსებობს ჰიდროსაიზოლაციო ვენის მოლიანობის დარღვევის საშიშროება სამუშაოთა წარმოებისას. მოხრილობების, ბადაკვეთების ან სადუფორმაციო ნაკრებები აუცილებელი ზაცხებადი ჰიდროზოლაციის ბაძლიერება, რისთვისაც გამოიყენება გადები, შეშის ქსოვილი და სხვა მასალები.

ზაცხებადი ჰიდროზოლაციის ღატანისას გამოიყენება საეციალური "კბილანიანი" დგუშები და აკარატები, რომლებიც შეკუმშულ ჰაერზე შუშაობენ. ხელით დატანისას გამოიყენება (ძნების და რაბოჟის უზრუნველყოფით) იმისათვის, რომ სითხე სრულად იქნას გამოიყენებული და ჩამოღვევილები არ უნდა იქნას გამოიყენებული). იმისათვის, რომ მიმდინარეობდეს 1-2-ის სიბარის ტოლებად, ზემოდან ქვემოთ. გვერდიბვერდ ზოლები ერთმანეთს უნდა ბადაეფაროს 20-25სმ-ით.

ჰიდროსაიზოლაციო ვენის ხარისხის შემოწმებისას აუცილებელია ზურადღება მიეჩვენ, რომ მის ზედაპირზე არ იქნეს ნაზარები, გამოგერილობები და შესელებები. დევეტშრი ადგილები უნდა იქნას კარბად გამოედილი ჰიდროზოლაციისაბან, და სათანადო გაშრობის შემდეგ უნდა დაიფაროს იმავე მასალის რამდენიმე ვენით.

• ცივი ასფალტის მასტიკის ჰიდროზოლაცია.

ჰიდროზოლაციის ეს ტიპი გამოიყენება შენობების იმ ნაწილებისათვის, რომლებიც დაცულია ატმოსფერული ზემოქმედებისა და მზის პირდაპირი სხივებისაბან. ამ ტიპის მასტიკების მასასიათებლებიც, ტყალებელებისა და ტყალებულების, თერმომედებრებისა და მექანიკური ზემოქმედების ზონააღმდებრების თვალსაზრისით, უნდა იქნას დაგენილი სამშენებლო ლაგორატორიის მიერ, შერჩევის მიერდით.

ცივი მასტიკის ღატანამდე იზოლირებადი კონსტრუქციების ზედაპირები ისევე უნდა გაიზინდოს, როგორც ცხელი მასტიკის ღატანის შემთხვევაში. ამას ბარებ შენობის ის ნაწილები, რომლებიც უშუალოდ გრუნტის ტყლების ნიმუშის ზემოთ მდებარეობს (სარდავის კედლები, ზუღამხელები), უნდა დასველდეს, რისთვისაც ტყლის ღასხმა შესაძლებელია შლანგითაც და დგუშითაც.

ცივი ასფალტის მასტიკები დაიტანება ვერტიკალურ ზედაპირზე ორ-სამ ვენად 5-7მ სისქით თითოეული, ქვემოდან ზემოთ ზოლებად 2,5მ-ის სიგანელეზე. ჰიდროზონტალურ ზედაპირზე ვენებად 7-10მმ-ს სისქით. იარუსებისა და ზოლების გადაფარვით არანაკლებ 20ს-სა.

მასტიკის ყოველი შემდეგი ვენა დაიტანება ზონა ვენის არასრულად გაშრობამდე, რომლიც ხასიათდება ერთის მხრივ იმით, რომ მას ხელი არ ევეგება, და მეორეს მხრივ საკმარ ზეგოვნება აქვს შემდეგი ვენის მასტიკის შესაფეხბლად, რისთვისაც ცხელ ამინდში საკმარისია 1-2სი, ხოლო 5-10 ბრად. და გადალი ტენიანობისას - 24სი.

ცივი მასტიკის ჰიდროზოლაციის მოყვითალის დაუგვებელია დიდ ხენიანი შესვენებები და მოცდებები, რომლის ღროსაც მასტიკის ვენა შესაძლებელია დაჭუჭყიანდებს. არ არის რეკომენდირებული შემდეგი ვენის ღატანის ვენების გამატიკის ვენაზე, რადგან ამ ღროს მათი შეზიდულობა ძლიერ მცირდება. ასეთ შემთხვევაში გამაბრებული ვენა უნდა მოიცხიოს და შემდეგ კვლავ უნდა იქნას დატანილი მასტიკა სააროეპტო სისქით.

ჰიდროზოლაციის მოყვითალის ხარისხი მოსი გაშრობის შემდეგ დაითვალიერებით მომდევება მისი ვენის უყვალებობა და 30%უალური დევეტშრი (გასარები, მექანიკური დაზიანებები, ნაღვენით). ვენის სისქი მოყვითალის საეციალური ე.წ. "შპავები" -

ერთი ჩხვდება ქოველ 25-30მეტე, ხოლო ხის ჩაძუჩის დაკაპუნებით მოწმდება ვენების ერთგანითან კავშირ.

- გაპვრადი ჰიდროზოლაცია.

გაპვრადი 0%ოლაცია უცრო ხშირად გამოიყენება შენობის მიწისძვრა ნაწილებისათვის. 0%ოლირებად ზედაცირხე წევდება რულონერი ჰიდროსაიზოლაციი მასალების რამდენიმე ფენა (რუბერინი, ტოლი, ჰიდროზოლი, 0%ოლი, გრიზოლი). დაწესებადე ჭურადებით უდია შემოწმდეს რულონერი მასალა და უდია შეირჩეს რამდენიმე მათგანი ლაბორატორიული შემოწმებისათვის.

აცილებელია რულონერი მასალა დაწესებადე მოზადდეს საეციალურ მოედანზე: რულონები უდია გაიმაღლოს და გაიმონდოს მოყრილი ზედაცირისაბან. ტალკის მონაკარი უდია ჩაიტკენოს რუბერინიდის ზედა ფენაში, მისი დაწესებადებით მვანე ზემოთ ან ნავთით, როგორიც დაიტანება უცლვისატორით. მსხილებარცვლოვანი ზედა ფენა შორდება ხის "შტაკელებით", ან გავრივი ჯაბრისით წინასწარი საეციალური მოზადების შემდეგ გამსხერელით, როგორიც რულონის დაწესებადე უდია ართობლდეს. დაჭმულული ადგილები უდია დაუთოვდეს, ხოლო შემოსვებით დეფექტები საფარ ფენაში შედეობით უდია აღმოიჰვრას.

გამოსაყენებლად გამზადებული ასაკრაგ მასალას ახვევენ რულონებ დამუშავებული ზედაცირით ზემოთ იგავარად, რომ ზედაცირები ერთმანეთს არ ეხეაოდეს, და შეკრულ და ვერტიკალურ მდგრმარეობაში ინახავენ.

ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოების დაწესება შესაძლებელია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც საშმეოა მზარმოებადი სამუშაოების დაგროვატორიის თანამშრომელთან ერთად შეამოწმებს საიზოლაციო კონსტრუქციების ზედაცირებს.

საიზოლაციო კონსტრუქციების ზედაცირი სწორი უდია იქნა, გამოედილი მტკრისა და ჭუჭყისაბან. ზედაცირის სისწორე მოწმდება მასზე მოგეცრიანი საკონტროლო ლარტყის დაღებით. თუ ლარტყასა და საფუძველს შორის გახენილი ღრიფო 1088-ზე ნაკლები სიბრძის ჩახევებით შესაძლებელია მოსწორდეს ცხელ მასტიკაზე რულონერი მასალის დაწესებით ამ ადგილზე, ხოლო უცრო დიდი ჩახევების მოსწორება დასავაგებია ცემენტის ხსნარით.

საფუძვლის სათანადო სიმშრალუ მოწმდება საცდებლი ბაპტრებით 2-3 რულონური ნაჟრისა 182 ზედაცირზე, და შემდეგ ამ ნაჟრების აბლუქვით მასტიკის ბაბრილების შემდეგ. საფუძველი ითვლება მშრალად, თუ ზემოთ ჩამოთვლილი ქმედებებისას რულონერი ნაჟრები იხვევა.

გვირდიბვერდ არსებულ ზედაცირებს შორის ზარმოშნილი სწორი ან გახვილი კუთხეები უდია შერგილდებს ნახოლით (ე. წ. "ფასკებით") ან მომგეცალდეს 10 სტ-0ანი რადიუსით.

საცხოვრებელი ჟარდაფო შენობების შეცხისას, კედლების კაპილარული დატენიანების თავიდან ასაცილებლად, არყოებე უმარტივებს ჰიდროზოლაციას: უდიდებენტსა და ცოკოლს შორის აწყობენ ურ ფენა რუბერიტის, ჰიდროზოლის ან სხვა როგორიც რულონერ მასალას მასტიკაზე, ასევე 100-150მმ-ის გადახურვის ქვემოთ ცოკოლის ნაწილში.

სარდაფის არსებობის შემოსვევაში საცხოვრებელ სახლებში, როგორის იატაკის ნიშვალი ბრუნტის ფაზების ნიშვალის ქვემოთაა, იმყობა სამირკვლისა და სარდაფის იატაკის ჰიდროზოლაცია.

გაპვრადი ჰიდროზოლაციის ვენათა რაოდენობას განსაზღვრავს პროექტი, და დამოკიდებულია ბრუნტის ფაზების ჰიდროსტატიკურ წევგაზე, ნაგებობის კონსტრუქციათა ხასიათზე, ჰიდროსაიზოლაციო მასალათა ხარისხზე, პარის ტემპერატურაზე, წყლის მოცილების მიმოდესა და სხვა კირობებაზე. ამ ტიპის ჰიდროზოლაცია სრულდება 2-5 ვენა რულონერი ან ვურცლოვანი ჰიდროსაიზოლაციო მასალისაბან მასტიკის გამოყენებით. ცხელი საწვავი მასტიკები გამოიყენება იმ ტიპისა, რაც გამოვენება ზაცხებადი ჰიდროზოლაციის მოწყობისას. ცხელი მასტიკის ვენის სისქი არ უდია აღმატებოდეს 1,5-2გგ-ს. რულონერი მასალის გასაკრაგად კორიზონტალურ ზედაცირზე, დასავაგებია ცივი გადახურვის მასტიკების გამოყენება, როგორის ვენის სისქი არ უდია აღმატებოდეს 1გგ-ს.

გაპვრადი ჰიდროზოლაციის მოწყობა რეკომენდირებულია მშრალ აგილდში, არანაკლებ 5გრად. პარის ტემპერატურით. უდიადებება უდია მიეცვეს, რომ რულონერი მასალები გაიკრას ერთმანეთის გადაფარვით გრძიგად არანაკლებ 100გგ-ისა, და ბრძიგად 150-200გგ-ისა. ნაკერები დამატებით უდია შეიფიტხეოს მასტიკით, როგორიც გამოიღურება თითოეული ზოლის დაწესებისას. დაუშვებელია რულონერი მასალის გაპვრა ურთიერთიარენდიბულარულად. ნაკერები არ უდია იქნას განთავსებული უშუალოდ ერთიერთიარენდიბულარულად. მათი გაპვრისას, რულონერი მასალები გულდასმით უდია იქნას მისჯენილი ზედაცირს და ადრე გაპრულ შრეს საეციალური ხელკორებით. კორიზონტალური ჰიდროზოლაციის მოწყობისას ასევე უდია იქნას გამოყენებული 80-100გგ-ისანი გორგოლაპი ("კატორპი") რპილი ზედაცირით. ვერტიკალურ საიზოლაციო ზედაცირზე უდია გაიკრას ცივაში დაჭრილი რულონერი მასალის ნაჟრები 1,5-2გ-ის სიბრძისა, როგორიც უდია გაიკრას

ქვემოთ უმომართ გასწორებით. თავდაპირველად მასტიკა დაიტანება საიზოლაციო ზედაპირზე, ხოლო შემდეგ რულონერ მასალაზე.

ბანსაკუთრებულად გულდასმით უნდა მასრულდეს ჰიდროზოლაცია გვერდიბვერდ განთავსებული საიზოლაციო ზედაპირების გემთხვევაში, ჰიდროსაიზოლაციო უნდა მიგვენისას კომპანიასთან და ჩასატან დეტალებთან. ამ ადგილებში უნდა გაიკრას დამატებითი ფენები, რომელიც ზოლის სიცართვა არაუმეტშე 15ს. შესაბამისი რულონერი მასალები, აბრეოვე ლითონის ფურცელები და გადებები იზოლაციის გასაძლიერებლად გადაეცვრებება ან ჩაიღუნება ადგილზე, მათივის მოცემული ფორმის მისაცემად. იმ სემთხვევაში, როცა გაპრადი

იზოლაცია გადადის კორიზონტალური ზედაპირზე, შერადღება უნდა მიეცეს, რომ კორიზონტალური რულონერი ჰიდროზოლაციის გოლოვები აეჭვოს დროებით დამცავ კედლებს 1,2-1,5მ-ის სიმაღლეზე, რომელიც შეცვალის მთელ აერიშეტრზე უნდა იყვას მოყვობილი მზიდი კედლების მოყვობამდე. მზიდი კედლების აშენების შემდეგ შემდეგ აღნიშვნელი დამცავი კედლების ზედა ნაზილები უნდა მოირგვეს და იზოლაცია უნდა გაბრძელდეს უკეთ მზიდ კედლებზე. რულონერი მასალების გადაპარ იზოლაციის გაბრძელებისას, უნდა მოეწყოს ვენებად საცხეშობის სახით- 15ს-იანი გადაფარვით.

ბანსაკუთრებული შურადღება უნდა მიეცეს გოლო ვენის სარისხს და მის ზედაპირულ დამუშავებას. აღნიშვნელი გოლო ვენა გიტუმის რულონერი მასალებისა უნდა დაიფარვოს 2-2,5მ სისტის ცხელი ბიტუმის მასტიკის მილიანი ვენით, ხოლო შემდეგ უნდა მოყვაროს მშრალი ცხელი ქვიშა, რომელიც კორიზონტალური ზედაპირის შემთხვევაში უნდა ჩაისრისოს.

აუცილებელია შურადღება მიეცეს, რომ ნაერცები, კაერის გუმტულები, დაზიანებები, რომელიც შესაძლებელია აღმოჩენებს მოსწორების შემდეგ, აღმოცხვრილი იქნას. ამისათვის დაზიანების აღგილას, ჯვარედინად უნდა გაიტრას ჰიდროსაიზოლაციო ვენა, გატრილი ნაზილები უნდა გადაიკეცოს და დაწვეულს. შეკეთებულ აღგილას აწევებენ რულონერი მასალის ნაჟერს იმ ზომისას, რომ მან გადაფარვის ზემოთაღიზოშელი ჭრილები 20ს-ით ყოველი მიმართულებით.

• ქვიშა-ცემენტის ჰიდროზოლაცია.

ამ ტიპის ჰიდროზოლაცია რეცომედირებულია გამოყენებული იქნას მაღალი ტენიანობის მშობე სათავსების კედლებისა და ჰეგის მოარეპეტებისას (მაბ. შან. კვანძებში, აპაზანებში, სამზარეულოში, სამრეცხაოში), აბრეოვე საძირკვლების, რეზერვუარების, მიმღებების დასაცავად.

ყველის დაწვების არ არსებობის შემთხვევაში, ქვიშა-ცემენტის ჰიდროზოლაცია შესაძლებელია მოეწყოს საიზოლაციო კონსტრუქციის რობორც შიდა, ისე გარე ზედაპირების დაწვების უნდა გადაიკეცოს უნდა გამდებისდაგვარად ჰიდროზოლაცია საჭიროა მოეწყოს დაწვების მხრიდან.

სან. კვანძების მოყვითალის საცხოვრებელ შენობებში ვართოდ გამოიყენება ქვიშა-ცემენტის ჰიდროზოლაცია ჰიდროფიბიზორებადი და გამაგვირივებადი დამატებებით (მაბ. ნატრიუმის აღუმინატი, ქლოროგანი რპნი), აღნიშვნელი დანამატებით გაჯერება შპ. ცემენტის სსნარისა რეცომედირებულია მოხდეს მცირე ულუვებად სამუშაო აღგილთან ახლოს.

ქვიშა ცემენტის სსნარის მოსამზადებლად გამოიყენება აორტლანდომენტი 300 და 400 მარკით და ჩვეულებრივი ქვიშა (საშუალო სიდიდის). ქვიშა-ცემენტის სსნარი აროკორცით 1:3 უნდა გაჯერდოს 3%-იანი ნატრიუმ ალუმინატის ან რპნის ქლორიდის სსნარით. შპ. ცემენტის სსნარის სამუშაო მოქმედობა უნდა იყოს დაახლოებით 2-4 სმ. ყყალბაუმტარი მოჭიმვა უნდა მოეწყოს გასუზითავებულ და ყყლით დანამუშალ გეტონის საფუველზე ვერ სისქის ვენილით, კედლებზე ასცლით 10-12ს-ის სიმაღლეზე.

სან. კვანძებში ჰიდროსაიზოლაციი სამუშაოების ჩატარებისას აუცილებელია შურადღება მიეცეს, რომ შპ. ცემენტის მოჭიმვაზე კირველი სამი დღის გამოგვლობაში პერიოდულად ყყალი მოისხას. ვიღების დაგებისას აუცილებელია გოჭიმვის დაცვა დაზიანებისაგან. ჰიდროსაიზოლაციო მოჭიმვის სარისხის შესამოწმებლად სან. კვანძებში ხორციელდება ყყლის დასხელი (2-3ს-ის სიგაღლეზე) და შემდეგ დაკვირვებით ჰიდროზოლაციაზე რაიმა დაზიანების აღმოჩენის მიზნით.

• ჰიდროზოლაციის დამცავი ლინისძიებები.

ჰიდროზოლაციის სანერეგობა და მაღალი სარისხის შენარჩუნება შესაძლებელია მხელოდ აუცილებელი დამცავი ლინისძიებების დროული ჩატარებით. ჰიდროზოლაციის დაცვა ხდება შეუალოდ გაკვრადი და უაცხებადი ჰიდროზოლაციის სარისხის შეცვალების შემდეგ. ამ მიზნით, ჩვეულებრივ ჰიდროზოლალურ ზედაპირზე ერყობა ცემენტის (შემადგენლობა 1:3-1:4) ან ასფალტის მოჭიმვა სისქი 2-3ს. ვერტიკალურ ზედაპირებზე

წინდაში ქვემის მოყრა ხდება, ხოლო შემდეგ იღესება ცემატის სსნარით 28-ის სიგაღლეზე. 28-ის ზემოთ იღესება დითორნის გადის გამოყენებით, ორმეტიც კონსტრუქციის ხემ ნაწილში მაბრძება და სორდება ხალიჩაზე პიტგრის ან მასტიკის მიზანით.

კონსტრუქციის გარე კონტრებზე კიდროზოლაციის დასაჭმრად და შესანარჩუნებლად გაითვალისწინება აბურის ან რკინაგეტონის კლიფების დამცავი კონსტრუქციები. მანძილი კიდროზოლაციასა და დამცავ კედელს შორის უდა შეიცვლის ყყობის სსნარით 50 მარკისა. შემდეგ დამცავ კედელს აყრიან მიზან შრებად სისქით 10-12ს, მოველი შრის გულდაბულ გამკვრიცხით.

შედა კიდროზოლაციის დაჭმრა და დაცვა, ხორციელდება რკინაგეტონის აერაციით. კორიზონტალური კიდროზოლაციის ზედაპირის დაცვა ხდება მისი ზემოდან 5-15მ. ხრეშის მოყრით, ორმეტიც დრენაჟი გამოიყენება. აღნიშვნელი ვენის სისქი უდა იქვეს არანაკლებ 50მ. ხრეშის ვენის მოყრობა უშუალოდ კიდროზოლაციის ხალიჩაზე დამცავი მოჭიდვის მოყრობის გარეშე დაუშვებელია.

ზამთარში კიდროსაიზოლაციო სამუშაოების ზარმოებისას უპირველეს შოვლისა, აუცილებელია საფყობისა და მოყვობილობების მასიმალურად დაახლოება სამუშაო ადგილითან. აკვრადი ქმ. ცემატის კიდროსაიზოლაციო სამუშაოების ზარმოება დასაშვებია არაუმდაბლეს 5 გრად. ზაცხებადი კიდროსაიზოლაციო სამუშაოები უდა შეიყდეს, რადგან ამ აიროები შესრულებული სამუშაოები დაბალი სარისხის იძება.

ზამთარში აუცილებელია შურადღება მიერცვის საიზოლაციო კონსტრუქციების გათბობას დადებით ტებაერატურამდე. დაუშვებელია ბრუნტირების მოყრობა და მასტიკის უაცხება, ასევე რულონური მასალების გაკვრა სცელ, გაყინულ ან თოვლისაბან გაუზადება. ზედა დამცავი კედელები უდა დაიფაროს მშრალი ბრუნტი.

რულონური მასალებს ამყოფების თანილ სათავსებში, დადებით ტებაერატურამდე მათ გასათბობად და ამუშავებენ ქცელად აორთქლებადი სსნარებით. უცილებელია კიდროსაიზოლაციო სსნარების ტებაერატურის კონტროლი მათი რობორც დამზადების, ისე გამოყენებისას. ზამთარში დამცავი კედელები უდა დაიფაროს მშრალი ბრუნტით.

კიდროსაიზოლაციო სამუშაოების ზარმოება ზამთარში.

კიდროზოლაციის ხაცევლებობა დიდი დამოკიდებული მისი შესრულების ხარისხის. კიდროსაიზოლაციო სამუშაოები ქველა ეტაჟე ზარულია, რის გამოც მისი მიღება ხდება ყოველი დასრულებული ეტაჟის დამოკიდებულად მიღებით, და შესაბამისი აქტის გაფორმებით. ამ აქტში აღნიშვნება სამუშაოების ხარისხი და დასტურდება დევექტების არ არსებობა. ზინასრარი მიღებისას თავდაპირველად მოწყდება საიზოლაციო გამზადებული კონსტრუქციების ზედაპირები, ხოლო შემდეგ ყოველი ვენა ცალ-ცალკე. განსაკუთრებულად უდა შეცვლების სადეზორმაციო ნაკრების კომპასატორები, ორმეტია მიღება საეციალური აქტით ხდება.

შესრულებული სამუშაოების მიღებისას მოწყდება 0ზოლაცია, განსაკუთრებით შეერთებებისა და გადაბების აღგილას, იქ სადაც მიღსაღებები გაღის. მოწყდება გამოყენებული მასალების ხარისხი ლაპრატორიული გამოკვლევებით. აუცილობლობის შემთხვევაში ხდება 0ზოლაციის ამოჭრილი ნაწილის შეცვლება ინსტრუმენტულად.

საგოლოო მიღებისას მოწყდება: კონსტრუქციის იღნებულობა პროექტთან; საიზოლაციო ვენების მიღიანობა; საიზოლაციო ვენის ზედაპირთან მიკვრის სიმტკიცე, ამასთან ყველაზე ვენისა მრთმანეთთან; საკაერო გამონაერების არ არსებობა; შეერთების აღგილების პერმეტულობა; მექანიკური დაზიანებების არ არსებობა;

11. პარ-ზანჯრის ბლოკების ჩამონება

შვის (გლოკი, აბური) შეცვალები პარ-ზანჯრის ბლოკების ჩამონება ხდება ტყობის პროცესი ჰორიზონტალური და ვერტიკალური დონეების დაცვით. მათი მონტაჟი ხდება სამონტაჟო ქავის გამოყენებით. ყველა გლოკი თანაბრად უდა იყოს დამორჩებული კედლის გარე ზედაპირიდან. ხის პარ-ზანჯრის ბლოკების გარე კედლებით შეხების აღგილები მუშავდება საიზოლაციო ასტით და მათი დაცვა ხდება კიდროსაიზოლაციო შუასაღებებით (ტოლი, პერგამინი). ღრიფონები ჩარჩოსა და გარე კედლებს შორის საიმედოდ იგმარება თბოსაიზოლაციო მასალებით, ხოლო ღრიფონები ჩარჩოსა და შიგა კედლებს შორის ბგერა საიზოლაციო მასალებით.

პარ-ზანჯრის ჩარჩოებს შვის კედლებში ამაგრებებ საეციალური სამაგრებით, ორმდებსაც ჰედავენ ტყობაში ზინასრარ ჩატრებებულ ხის ანტისეპტირებულ საცობებში. ჩარჩოების გვერდითა ხის ვერტიკალურ ქედების ამაგრებებ საეციალური სამაგრებით არანაკლებ 1.5 მ სიმაღლეზე.

კარ-ზანჯრის გლობალის ჩამოება შიგა შეღესილ კედლებში და ტიხოებში, როცა დიოგებს უკითხება საპიროები, ჩარჩოები უნდა გამოიყოოს კედლის ზედაპირიდან დასკვის სისქეზე, რათა საპირო მშენებრივ ქაბერებს ჩარჩოს გარე საზღვარს და შეღესილ კედლებს.

ბარე საზოგადო კეთილდღე ცემონიის ხსნარით ან მოთავთიებული თანამდებით ქვემოთ მომზადებულ ზედაპირზე. საზოგადო უნდა გამოიყოოს კედლის ვერტიკალური ზედაპირიდან 40 მმ-ზე საცემებლე ღრუჟების („ბუპკის“) მოწყობით.

• ზანჯრის რაცების დაყრდნობა

ზანჯრის რაცები მის (გლობი, აბური) კედლების დიოგებში ეფორტი შეღესვითი სამუშაოების დაზებების ზო. ანჯრის რაცების ზოცრები სიგანით 12 სმ-ზე მეტი ეფორტი აუცილებლად სიგანეზე ზიცრით სისქით 5488 და სიგანით 10სმ-ზე ნაკლები ერთმანეთთან ერთდღება სოგმანებით ზეცოცე. რაცების სიცრმე განისაზღვრება შეღესილი დიოგების სიგანით. რაცები ეფორტი უნდოვნებლივ ძალის 0.01 რაცების კვედა ზედაპირი იცავება ანტისეპტიკებული ლაპით. რაცები იღება ტოლის შემსაზღვევ, ფირგაში მოყოლილი რაცების ნაზილები იზარება ტოლით. ზიცრის გოლოვების ფირგაში შესული ადგილები იგდანება აღიბასტრით. შენობის მრთ სათავსოში მოწყობილი რაცები განლაპისული უნდა იყოს ერთ დონეზე.

12. სანტეპნიკური სამუშაოები

• სანტეპნიკური სისტემების მოწევა

უნდა სანტეპნიკური სისტემების მოწევაში დაყვებამდე უნდა შესრულდეს შემდეგი სამუშაოები:

სამუშაოებული კონსტრუქციების მოწევაში (გადახურვა, კედლები, ტიხოები), რომლებიც შემდგომში დამოცემული არიან სანტეპნიკურობის მიზნები;

კანალიზაციის გამზადებისათვის შენობიდან აირველ ჭამდე ტრანსპორტის მოწყობა;

გარე სანტეპნიკური სისტემების კომუნიკაციების შენობაში შემყვანების მოწყობა;

შენობის სამუშაოებული კონსტრუქციების სისტემების, ლარების და ნიშების მოწყობა მილსადენების და ჰაერსატარების მოსაწყობად;

ზანჯრების გლობალის და რაცების მოწყობა;

სანიტარული და გასათბობი სელსაწყობების მოწყობის ადგილებში უნდა გაიღესოს კედლები და ნიშები;

სამუშაოებული კონსტრუქციების ჩასატანებებლი დეტალების მოწყობა მილსადენების, ჰაერსატარების და დანადგარების დამაბრუნებისათვის;

შედელა რიახში გარე და უნდა კედლებები დატანილ იქნას იატაკიდან 500მმ ნიშნული.

სანტეპნიკური სისტემების მოწევაშის დროს არ დაიშვება ადრე შესრულებული ხედაკირის დაზიანება;

კვანძები და დეტალები სანტეპნიკური სისტემებისათვის უნდა იქნას ტრანსპორტირებული კონტეინერებით და თან უნდა მოყვებოდეს თანდართული დოკუმენტაცია შესაბამისი მარკირებით.

გათბობის, თაღომობარებების, შიდა ცივი და ცხელი წყალსადენის სანტეპნიკური სისტემების კვანძები, ვანტილები, ონგარები, ურდელები, ელევატორები და სხვა უნდა იქნას გამოცდილი ჰერმეტულობაზე მათი დამზადების ადგილზე შესაბამისად სახ. სტ. 25136 – 82 და სახ. სტ. 24054 – 80.

ფილარის მილების და მათგან დამზადებული კვანძების მიერთება უნდა შესრულდეს შეღუდებით, კუთხებილით, ძანებით ან მილტურით. მოთავთიებული ფილარის მილების, კვანძების და დეტალების მიერთება რობორც უასი სრულდება სრახნით მოთავთიებული მისამოებული ნაზილების ან არამორტულიებული ნაჟედი მუჭისაბან, ძანებით და მილტურით.

მოწევების მილსადენები ასრულებენ:

თაღომობარების და გათბობის სისტემებში მილების მოწყობით ან უნაკერო ნახშირბაზებანი ფილარის ფამბარის მეცვეობით () შესაბამისად სახ. სტ. 17357 – 83, რომელის ღუნცის რადიუსი 40მმ – მდე დიამეტრის მილებისათვის უნდა იყოს არა ნაკლებ გარე დიამეტრის () 2.5, 40 – 50მმ – 3.5 ();

ცივი და ცხელი წყალმობარებების სისტემებში მახლის დამუშებით შესაბამისად სახ. სტ. 8946 – 75, ვამბვარის ან მილების მოწყობით (100მმ – ზე მეტ დიამეტრისათვის – მხრილოდ ვამბვარიანი მილების მოწყობა). ღუნცის რადიუსი – არა ნაკლებ 15 მილის კირობითი გატარებისა.

შენადული მილების მოწყობის დროს ნაკვი უნდა იყოს გარე მხრიდან 45 გრადუსით ღუნცის სიგრუმშითან.

378K (105 C) ტემპერატურაზე დამატებითი განვითარებას ასრულებს სითბოს შემცველის ტემპერატურაზე „ვტოროკალასტური“ სამჭიდროებელი ტემპერატურის სურნელი.

როცა სითბოს შემცველის ტემპერატურა აღიმატება 378 საკონდენსაციო ხაზებისათვის – ლენტით. სამჭიდროებელი ზედღება თანაბარი ვენით კუთხების მიმართულებით და არ უძღა ჩადეგს მიღის შიდა და გარე მხრიდან. მისაერთებელი მიღტუჩას შეერთება სრულდება როცა სითბოს შემცველის ტემპერატურა 423K (150 C) ნაკლებია 2-ვებ სისტის აკრონიტით ან 488 ვტოროკალასტით; 403K (130 C) – თერმობამძლე რეზისის შუასადებით.

მიღტუჩას ართებენ მიღთან შედებით. მიღტუჩის ზედაპირი უძღა იყოს გლუვი ხისამისად სახ. სტ. 483 – 75 ან გაქლენილი ძენტის ლენტით შესაბამისად სახ. სტ. 16183 – 77 შემდგომში მისი თხევადი გოგირდით შევსებით შესაბამისად სახ. სტ. 127 – 76 გამოიდრებული კოლინის დამატებით შესაბამისად სახ. სტ. 19608 – 84, ან 010სამიღოვანი თაბაზირის საფარიოებელი ცემენტით.

ჰაერსატარები და სავენტილაციო სისტემების დეტალები მზადდება გუგა დოკუმენტაციის შესაბამისად.

სამოწავლა – გედულების სამუშაოების შესრულებისას:

მიღსადებები გასართი მიერთებები სრულდება არმატურასთან, რომელიც ესპალუტაციისათვის მისადგომია;

დგარის გადახრა ვტოროკალურად დაგვეხულია ყოველ 1 მეტრზე 288-ზე ნაკლები;

განძილი გაღესილი ან მოკირკეობული ზედაპირიდან არაიზოლირებული მიღის ღერძამდე, რომლის კირობითი დიამეტრი 32 მმ-მდეა უძღა იყოს 35 – 55მმ, 40 – 50მმ დიამეტრისათვის – 5088-ზე – 6088 – გრ, ხოლ დიამეტრისათვის 5088 – ზე მეტი – პროექტის შესაბამისად.

არ დაიმვება სამაბრის ამოვსება ხის საცობით, აბრემივ მიღის მიღულება სამაბრი საშუალებებით;

განძილი კორიზონტალური თუჯის საკანალიზაციო მიღების სამაბრების საშუალებების შრომის უძღა იყოს 28 – ზე ნაკლები, ხოლო ვტოროკალური – მრთი სამაბრი სარტულები.

სამაბრი საშუალებები თავსდება მიღებაბრის ქვეშ:

გასათბოვანი ხელსაყყოფის მიმმარცების სიმრმით 1500მმ – ზე ზევით მსაჭიროება სამაბრი;

სანტექნიკურდანადგარებს და ხელსაყყოფებებს აღყობენ შვეულით და თარაზოთი.

სანიტარული ხელსაყყოფების და წყალასაღების არმატურებს დამაბრების სიმაღლე 0.6 ცხრილი 1

	სუვთა იატაკის დონიდან ზედა ქიმამდე	სანიტარული ხელსაყყოფების ზედა ქიმიდან წყალასაღები არმატურის ღერძამდე
კირსაბანები	80 - 20	
08032, საირიო გემების აპაზანისათვის და კირსაბანისათვის დაზენების გემთხევები	850 - 20	
60სარები და სამრეცხაო	850 - 20	
ზევითგანთავსებული ჩამრეცხი ავზაკი უნიტაზისათვის (ავზაკის ძირამდე)	1800 - 20	
წყალასაღები რეცანები და კირსაბანების გემებები	-	250 - 20
08032, სამრეცხაო	-	200 - 20

ტუალეტის ონგარები და კირსაბანების შემრევები	-	200 – 20
შემრევები აპარატისათვის	-	800 – 20
საერთო შემრევები აპარატისათვის და კირსაბანებისათვის	-	1100 – 20
შემრევები შხაბისათვის	-	1200 – 20
საშხახ გადები (გადის ძირამზე)	-	2100 – 2250

შიდა კანალიზაციის და წყალჩაღენის მონტაჟის დროს მიღის და ვასონური ნაწილების მიღებას უძღა იყოს მიმართული წყლის დონების საჭინააღმდეგ. უნიტაზის გამომავალს უერთებენ უშუალოდ გამჭვანი მიღის მიღებაბრთან ან გამჭვანი მიღით თუჭის, კოლოებითილენის მიღდენით ან რეზინის ქუროთი. უნიტაზი გამოდება იატაკზე შურუკით ან იღვება წეგროთი. უნიტაზის შურუკით დამაბორების შემთხვევაში უნიტაზის ძირის ქვეშ ათავსებენ შუასაღენს.

13. ელექტროტექნიკური მოწყობილობების მონტაჟი

• მოსამზადებელი სამუშაოები

გენერიკარად რეიექტის საამშენებლო ნაწილს, ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოებისათვის აბარებს აქტით. საცხოვრებელ სახლებს სექციებად, საზოგადოებრივ შენობებს – სართულებად (ან შენობებად).

სამონტაჟო გადასაცემად გამზადებულ შენობებში, გადახურვის ვილებს, საკედლე აკეცელებს და ტიხერებს უძღა ჰერცებს არხები (მიღები) საღენების ჩასაწყობად. ნიშები, გუდეები, შტეფსელების, ამორტიველების და გამაცარილებელი კოლოფების ჩასაყიდვებულად, ხარის და ზარის ღილაკებისათვის. არხებისა და ჩამოცელითებული არამატალური მიღების გამსვლელი კვეთების განსხვავება საკორექტოსტან არ უძღა აღმატებოდებს 15% -ს. ბუღებისა და ნიშების გადაღილება, სამშენებლო კონსტრუქციების შემთხვევის აღილებაში, დასაშვებია არა უმეტეს 40 მმ-ისა.

სამირკვლებები, კედლები, ტიხერები, გადახურვებში და სახურავებში მოწყობილი უძღა იყოს სააროექტო ხვრელები (დიამეტრი 30 მმ. ესტი), ღარები, ნიშები, გუდეები. აბრევივე ხვრელები, გეტონის ლუმინის, სარჭის და საყრდენ-დამჭვირი კონსტრუქციების კალოებისათვის 30 მმ-ზე ნაკლები დიამეტრით. ტექნილოგიური კირობებით გაუთვალისწინებელ სამუშაოებს ასრულებს ელექტრო მარმატაჟებელი რობანზაცია სამუშაოთა წარმოების ადგილზე. გენერიკარად გალღებულია შეასრულოს: ხვრელების, არხების, ნიშებისა და გუდეების ჩაღვესვა.

საყრდენი კონსტრუქციების მონტაჟი ხორციელდება ჩასატანებელ დეტალებთან ან სამაბრ ნაკეთობებთან (გეტონის ლუმსმებითან, აალოებითან და სარჭებითან) შედუღებით. დამაბრების ხერხები მიეთითება კრომტით.

საცხოვრებელ სახლებში - უჯაგვნო კაბელი და ყველა საღენი უწვავ კედლებში (ტიხერებში) და სართულებულ გადახურვებში ეფორბა მიღების ნაჭრებში (სანდარსაშიშ კედლებსა და გადახურვებში – მხოლოდ ცოლადის მიღებაში). გარსაცხი მიღების საღენების ჩაწილები თავსა და გოლოფში იქოლება ადგილადმოცილებადი ცეცხლმედები მასით, როგორც უზრუნველყოფს კონსტრუქციის შესაბამის ცეცხლმედებობას.

• საღენების ღია და ზარული გაყვანილობის მოწყობა

ასეთი გაყვანილობის მოწყობა დასაშვებია მხოლოდ +15 ბრადუს ტემპერატურაზე.

ღია კრიზონტალური გაყვანილობის შემთხვევაში საღენები ეფორბა კედლებზე, კედლებისა და ჭერის გადაკვეთის ხაზის პარალელურად ისე, რომ მანძილი ჰერამდე ან კარნიზამდე იყოს არანაკლებ 100 მმ-ისა და არა უმეტეს 200 მმ-ის.

ვერტიკალური გაყვანილობის შემთხვევაში საღენები ეფორბა ჭერის მართობულად. კარებისა და ვანქრების ახლოს საღენები ეფორბა მოჩარჩოებიდან 100 მმ-ის მანძილზე.

თხელკედლიან ტიხერებში ან შელასვის შემთხვევის საღენები ეფორბა გადახურვის ვილიდან 150 მმ-ის მანძილზე, ხოლო 80 მმ-ზე ესტი სისქის ტიხერების შემთხვევაში საღენები ეფორბა დაგახურვის ვილასთან უმოკლეს განძილება.

მოსამზადელ გაყვანილობის მიწინვანის ან კლემრი გადამყვანების საშუალებით. მეტალის

გამანაზილებელი კოლოფების გამოყენების შემთხვევაში სადენების შესავლელ-გამოსავლელ ხერელები უნდა მოყვაროს ელექტრო 0ზოლირებული მასალისადან დამზადებული მიღავები სადენების გასატარებლად.

დაცვარული გაყვანილობის დროს პრტყელი სადენები მჟიდროდ უნდა ეყრდნობოდეს საცუკველს. სამაბრების შორის მაცილი ლესილის გვერდი არ უნდა აღემტებოდეს: 50 სმ-ს სადენების კონის შემთხვევაში, 90 სმ-ს ცალვერა სადენის შემთხვევაში, 120 სმ-ს შრალი ლესილის შემთხვევაში.

კლინიტუსთან სადენის ტარების დროს გამოხოლიებული უნდა 0ქოს სუსტდენოვანი და ძალური სადენები.

ელექტრო გაყვანილობის არხებს უნდა ჰქონდეს გლუვი ზედაპირი. არხის სიბრტე კოლოფებს ან ნიშვნის შორის არ უნდა აღემატებოდეს 8 მეტრს, ხოლო დამცავი ჭრი სადენის ზემოდან არ უნდა 0ქოს 10 მმ-ზე ნაკლები.

- სანათების, ამომრთველების და შტეპსელების მონტაჟი**

სანათების დამაბრება სამაბრ კონსტრუქციაზე უნდა 0ქოს დამლადი, სანათის შეცვლისათვის. სამაბრი კონსტრუქცია 0ზოლირებული უნდა 0ქოს სანათ ხელსაყრდნობისთან.

სანათებისა და ერთიანი მასრების (სამზარებულო, ზონარი) მიერთება სადენების ჯგუფებთან ეფორდი გადამზვების საშუალებით.

სანათების, ამომრთველების და შტეპსელების მონტაჟის დროს შემორიენების ადგილებში დატოვებული უნდა 0ქოს სადენის გოლოგების მარაბი ისე ,რომ შესაძლებელი დახდეს მათი ხელახლი მიერთება სადენის გაფარგლების შემთხვევაში. დია გაყვანილობის დროს ამომრთველები და შტეპსელები უძრავად უნდა დამაბრდეს გუდიში. კლინიტუსთან შტეპსელები მაბრდესა უშუალოდ კლინიტუსთან ახლოს.

- გამანაზილებელი მოწყობილობების მონტაჟი**

გამანაზილებელი მოწყობილობები ეფორდი შეცვლის შიგნით ვარებულ, ელექტრო მოწყობილობების კრონების მიხედვით. აკნელები სურრდება 01არაზოსა და შეველის მემკვიდრეობით და გაბრდება ჩასატანებელ დეტალების შედეგების ან ძანების ეშვერობით. ელვადამცავი კონტური მიერთებული უნდა 0ქოს გამანაზილებლის დამიღების შინასთან (შიგველ გამტარით). გავეხავ კაბელს გამანაზილებლის კონსტრუქციასთან აგაბრევენ ჩანგლებით.

გვეხავ, გაბრისტრალურ და ჯგუფურ ხაზებს უნდა ჰქონდეს მარპირება, ელექტრო მოწყობილობის რიცხვების კრონების 01არახმად. დამონტაჟებულ ელექტრო მოწყობილობები სადენების და კაბელების ჩართვა ხორციელდება მოწყობილობის 0ნსტრუქციის მიხედვით.

გამანაზილებელი მოწყობილობების დამიღების მოწყობა ხდება: კაბელის მეტალური ჯავშანის მიერთებით მოწყობილობის ნულთან.

14. მიღსადენების მშენებლობა და დამატებითი სამუშაოები

- მიღების ჩაწყობა ზოგადად**

მიღსადენის არშინის საფარის მინიმალური სიღრმე უნდა შესაბამებოდეს საპროექტო ზონის ზართის მიზის გაყინვის სიღრმეს, თუკი აღნიშვნელი სხვაბგარად არ არის ჩამოყალიბებული კონტრაქტში.

ჩატვირთვის ან განტვირთვის თითოეულ ადგილას, მიღების ან შალიგების აწევა უნდა განხორციელდეს დამტკიცებული ამზე მოწყობილობით. ჩატვირთვა ძველო მოძრავი ვიცრებით ან დახრილი პანდუსის სხვა ფორმით აკრძალებულია 0ნშინერის ზერილობითი თანხმობის გარეშე გემოტავაზებულ გეორიდიან დაკავშირებით.

მიღების აწევა გაცემიციელდება მხოლოდ დამტკიცებული გაბირით მეტარმის 0ნსტრუქციების შესაბამისად.

მიღების არხი

არხი მიღებისათვის აიგება არხის მარცვლოვანი მასალის ბაზრცელებითა და შემჭიდროვებით მიღსაღენის თხრილის მთელ ვართობაზე. მიღების ჩაწყობის შემდეგ საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი გასალა განიავსდება და თანაბრად შემჭიდროვება მიღების თითოეულ მხარეს. აღნიშვნელი განხორციელდება თხრილის საბრჯენების მოცელების შემდეგ იქ, სადაც ამის შესაძლებლობა იქნება.

მიღების შეერთება ზოგადად

მიღების შეერთების ზედაპირი და კომპონენტები აუცილებლად სუვთა სახით უნდა იყოს შენარჩუნებული და შეერთებამდე მათ არ უნდა შეხეოს ჟცხო ნივთიერებები. აუცილებელია, რომ სითხე ან სხვა უცხო ნივთიერება არ შევიდეს შეერთების რეალურ შევერთების შემდეგ.

06 ივნის შეუძლია გასცეს განკარგულება, რომ მიღების ჩალაბება და მიზის უკუჩაყრა გაბრძელდეს შეერთების ადგილების შემოწმების ბარები, მაგრამ აღნიშვნელი არ ათავისუფლებს კონტრაქტორს მიღსაღენის შემოწმების დროს საჭიროების შემთხვევაში ბრუნების ამოღებასთან და შეერთების ადგილების შემოწმებასთან დაკავშირებული აასუხისმგებლობისბან.

მიღულია შეერთების ადგილები

ზოგოვები სათანადოდ ჩამოყიდვება ჰანგიპერამდევის მოჰკერამდე.

შემავრთებელი ნაერთები არ გამოიყენება ზიგოვები მდებარე შეერთების ადგილების გაკეთებისას, ვერტიკალური შემავრთებელი ნაერთების გაკეთების შემსუბუქების შემთხვევის ბარდა, სარჩულის დაცვა დროებით შესაძლებელია ერთ ზიგოვე სუვთა რეზინის ხსნარის მინიმალური ოდენობით. ორივე კუთხით დამუშავდება ბრაზიტის პასტით და ძარჩების მოჰკერა მოხსენება თანაბრად და დიამეტრიულად საკირისპირო ზეგილვი.

ჰანგიპერამდე მიღების შეერთების ადგილი დოლარის მიღების გამოყენებული მაღავე და თანამიმდევრობა უნდა შეისაბამებოდეს მოარმოებლის ინსტრუქციებს. გამოყენებული იქნება მაღავე მაღვის ძარჩის გასაღები.

შედეგული მიღების შეერთების ადგილი ფოლადის მიღებში

ფოლადის მიღსაღენების შედეგულის პროცესი და შეერთების ადგილების ტიპი შემსაბამება კონტრაქტს.

მიღების გოლოვები მოიჭრება ან მომზადდება სათანადოდ და გათავისუფლდება ბრტყელი დეფექტებისგან, ნახვრეტებისგან და ზედაპირის სხვა დაზიანებისაგან შედეგულის განხორციელებამდე.

მიღითადი ლითონი გაიღმინდება მიღის გოლოდან სულ მცირე 25 მმ მანძილზე როგორც შიდა, ისე გარე მხარეს.

მომიჯნავე მიღის გოლოვების ჩამოკრივება გამოიწვევს შიდა შვერის მინიმუმის ზედაპირებს შორის.

კონტრაქტორი ვარმოადგენს შემოთავაზებული შედეგების და შედევრების გაუმჯობესების აროცედურების დეტალებს შედეგების დაწყებამდე და ამ აროცედურების გამოყენებით კონტრაქტორის მიერ განხორციელდება საკონტროლო შედეგება მსბავსი კიორგების ფარგლებში.

შედეგებლები ვალდებული არიან განახორციელონ მხოლოდ ის შედეგება, რომელთან დაკავშირებითაც არიან ისინი კვალიფიცირებული და დამტკიცებული.

შეერთების ადგილების შემოწმება მოხდება არა-დესტრუქციული ტექნიკის გამოყენებით იმ შემთხვევაში თუკი დესტრუქციული შემოწმების გამოყენება არ იძლება აღმცვატური ინტერარეტაციისთვის.

დაუშვებელია ელასტომერულად დალუქული შეერთების ადგილები, თუკი აღნიშნული საკითხი კონტრაქტში სხვაბვარად არ არის ჩამოყალიბებული.

რპინოვანი მიღების, შეერთების ადგილების და არმატურის დაცვა.

რპინოვანი მიღების, შეერთების ადგილების, არმატურების გამოყენება და ზედმეტი ქანგის მოცილება უნდა მოხდეს გამოხადვის.

შეერთების ადგილებისა და არმატურის გარე დაცვა უნდა მოიცავდეს შემდეგს:

- მიღების მოჭრა

მიღების მოჭრა განხორციელდება მეთოდით, რომელიც უზრუნველყოფს სუჟია კვადრატულ პროფილს მიღის კედლის გაბზარვის ან მტკრევის გარეშე და რომელიც იწვევს ნებისმიერი დამცავი საღებავის ვენის მინიჭალურ დაზიანებას. საჭიროების შემთხვევაში, მიღების მოჭრილი ბოლოები ჩამოყალიბდება კონუსებად და ლარებად, რაც გამოსაღებია გამოსაყენებელი შეერთების ადგილების ფიკისთვის და ნებისმიერი დამცავი საღებავის ვენა პარბად იძლება გაპირებული, ბოლოები - დალუქული.

- მზა გეტონის ჰები

მზა გეტონის კამერა და შახტის სექციები აიგება საფეხურებით, ჯაჭვით, კიბეებით ან სტრად ჩამოკრიცებული ფილებით.

შეერთების ადგილები გაკეთდება ისე, რომ მოთხოვნილი შეერთების ადგილის მასალა პასებდეს შეერთების ადგილის ღრუს. შეერთების ადგილის ნებისმიერი ზედმეტი მასალა კამერის ან შახტის შიბნით, მოსწორდება და შეერთების ადგილები მითითებული იძლება კომპლექტზე.

იქ, სადაც ჰებს უნდა ჰქონდეთ გეტონის გარსი, გეტონი უნდა იყოს წ-20 ტიპის და თითოეული გეტონის დასხის სიგანდე არ უნდა აღემატებოდეს 2 მ-ს. თითოეული სამშენებლო შეერთების ადგილი დაარღვევს შეერთების ადგილს კამერის და შახტის სექციების შეერთების ადგილებით სულ ცოტა 150 მმ-ზე.

- ჰებისა და კამერების წყალგაუმტარობა

ჰები და კამერები მირითადად უნდა იყოს წყალგაუმტარი, წყლის დონების გარეშე, რომელსაც შეუძლია მუდმივ სამუშაოებში შეღწევა.

- ჰების საფარის და კამერების მოწყობა

ჰების ჩარჩოების მოწყობა მოხდება მოთხოვნილ დონეზე ბ-კლასის საინჟინრო აბურის წყობაზე, ან მზა გეტონის საფარის კარპასის რკალზე, როგორც ეს აღმარილია კონტრაქტში. კარპასი მოეწოდა ღონეზე, დაიბება და განთავსდება კარპასის საფუძველზე და გვერდებზე მ-1 კლასის კირსენარში.

- გარკერები და ინდიკატორი გომები

გარკერები და ინდიკატორი გომები პლიტართვა შემდეგი მოწყობილობების აღმილებარეობის საჩვენებლად:

- სარჩველები
- ღობე ან სასაზღვრო ბადაკვეთები
- ტყალსარიცხვი
- საჭაპრო სარჩველები
- ბარეცხვა
- მილსადენებზე დაშვება

ცენტრული სახის მილსადენის ხასება და დონეები არ უნდა გადაუხვიოს კონტრაქტები მითითებულ ნორმას 20 მმ-ზე მეტი მანძილით.

- სარჩველების და განმტოვებების მოწყობა

კონტრაქტები ვალიდულია სარჩველები და დამატებითი ხელსაწყოები შეინახოს სუვთა და მშრალ მდგრადარეობაში. გომი, ძრავა, ხელსაწყოები და ინდიკატორები უნდა მოვრცილოს, აღმისატურად უნდა იქნას გარკირებული იდენტიფიცირებისათვის და შეინახოს ტყალგაუმტარ შენონები. აღნიშნული უნდა შეკვეთის სარჩველების დამონიტაჟების შემდგრმ ელექტრო აღჭურვილობა დაცული უნდა იყოს სინესტისბან და სინესტისბან დაცული კლომგები ხელშეუხებელი იქნება მანამ, სანამ აღნიშნული მზად არ იქნება მონტაჟისათვის.

ყველა სარჩველის დამონიტაჟება მოხდება სარჩველის კამერებით, თუკი აღნიშნული სხვაბერად არ არის ჩამოყალიბებული კონტრაქტები. სამონიტო ლითონის კროვილები და სარჩველების აღგიღები სუვთად უნდა იქნას შენახული. არცერთი სარჩველი არ დაისურვება კროვილების სუვთა ქსოვილით ბარეცხვის და ღრუს ბასასცლელის ქვევით სარჩველის ხელით ბარეცხვის გარეშე.

ყველა სარჩველი უნდა განითავსდეს ისე, რომ სარკერაციო ლერძები ნამდვილად ვერტიკალური იყოს, იმ შემთხვევაში თუკი აღნიშნული სხვაბერად არ არის ჩამოყალიბებული.

სანამ სარჩველი მუშაობას დაიწყებს, ხელსაწყოები, საკისრენები და ღერძები უნდა გაიკრეოს ან დაიზეოს დამტკიცებული საკონტროლო მასალით. ზეთის აგაზანები უნდა გაიზოდოს და აივსოს შესაბამის ღონებით და ყველა საკონტროლო მასალის ღვრილი შეინოს საკონტროლო მასალით. დაუშვებელია ნებისმიერი სახის მავნე ნივთიერების კონტაქტი შესვლა სამუშაო კროვილებითან და ზეთის საცავი სუვთად უნდა იყოს შენახული.

წობალები შემოწმდება მაშინ, როდესაც მილსადენი დაიტენდება და მურნავი აღგიღები წესრიგში იქნება მოწყობილი ან ხელშემორჩედ იქნება შეფუთული კვადრატული დაკეცილი გაარხილი კანაფის შეფუთვით იმ, სადაც იქნება აღნიშნულის საჭიროება. წობალები არ

იქნება ისე მჰილოდ ჩალაგებული, რომ აღნიშნულმა ხელი შეუშალოს ღერძის ტრიალს. სარჩევლის გაცემით რეგული ტიკების დამოტავება და აღჭურვილობის გაზომვა მკაცრად იქნება განხორციელებული მოაღმოების ინსტრუქციების შესაბამისად.

- **არსებულ მიღსაღებებთან შეერთება**

არსებულ მიღსაღებებთან შეერთება კონტრაქტორის მიერ განხორციელდება მხოლოდ იმ დროს, რომელიც 706ასწარ არის შეთანხმებული ინჟინერთან. შეერთების განხორციელებამდე სულ მცირე 7 დღით ადრე კონტრაქტორი ვალდებულია ინჟინერს აცხობოს აღნიშნულის შესახებ, რისი განხორციელებაც მას არ შეუძლია ინჟინერის წერილობითი თანხმობის მიღებამდე.

კონტრაქტორი ვალდებულია დაგებმოს სამშენებლო სამუშაოები არსებული შუშაობის დაპრკოლების მინიმუმამდე დაგვანისათვის. აღნიშნულმა შესაძლებელია გამოიყვითოს კონტრაქტორის შუშაობა არა მხოლოდ ჩვეულებრივი სამუშაო საათების ფარგლებში.

კონტრაქტორს არ აქვს უფლება მოაკოროს რაიმმ ხუცი, მუხრუში ან არმატურა არსებულ მიღსაღებს, დაპრკოლოს იგი ნებისმიერი სახით, ან შევიდეს რომელიმე არსებულ სტრუქტურაში ინჟინერის მიერ წერილობითი უფლებამოსიდების მინიჭების გარეშე.

როდესაც კონტრაქტორს მოვთხოვება არსებულ მიღსაღების განხორციელება, კონტრაქტორი ვალდებულია მუშაობის დაწესებამდე შეამოწმოს შეერთება, საჭიროების შემთხვევაში შესამოწებელი რომოების ბრუნების ამოღებით, რათა კონტრაქტის ფარგლებში უზრუნველსაყოფი მასალა გამოიხებულ იქნას შეერთების განხორციელებისთვის.

არსებულ მიღსაღებიან შეერთების დაგებმისას, კონტრაქტორი ვალდებულია გაითვალისწინოს, რომ იზოლირებადი სარჩევლები და გარეცხილი მოწყობილობები წვეულებრივ არ არის ვარგისი და შესაბამისად დაგებმოს მისი სამუშაო.

- **მიღსაღების ჩალაგება და სერვისის ანგარიშები**

კონტრაქტორი ვალდებულია აღარმოოს შევლა მიღის, სერვისისა და ჩაწყობილი არმატურის აგებარიშები მათი ჩალაგების რიგითობის მიხედვით, მათ სიბრძესთან და სიღრმესთან დაკავშირებულ ინვერტერისთან ერთად, რათა შესაძლებელი იყოს მიღის გადალაგება თითოეული მიღის გოლოს, აუცილებელია ასევე ზედაპირისა და ადგილმდებარეობის აღწერაც.

კონტრაქტორი ვალდებულია აღარმოოს მიღის თხრილის შევლა სერვისის ანგარიში. აღნიშნული ჩანაწერები უნდა მოიცავდეს სერვისის ტიპის, მისი ზომის, სიღრმისა და ადგილმდებარეობის აღმოჩენას მიღსაღების თავიდან გოლომდე. კუთხე, რომელიანაც სერვისი კვეთს თხრილს ასევე ანგარიშებში უნდა იქნას ჩაწერილი.

აღნიშნული ანგარიშები კონტრაქტორმა მოველ კვირას უნდა წარუდგინოს ინჟინერს.

- **მიღსაღების მშენებლობის მიმდინარეობა**

თითოეულ თხრილში მიღის ჟუ-ჩაყრა თითოეული მიღის 0რგვლივ უნდა განხორციელდეს შეერთების 8 საათის გამოავლობაში, იმ უმატებესის ბარდა, თუმცი 0ნჭინერი სხვაგვარად არ გადაწყვეტს. თხრილი სრულად უნდა აიცხოს და გაიღმინდოს მას შემდეგ, რაც მოხდება მიღის თითოეული ნაწილის დათვალიერება, შემოწევა და დამტკიცება.

მთელი სამშენებლო ნაბავი, ზედმეტი ბრუნტი და სხვა მასალა უნდა გაიღმინდოს და უნდა დასრულდეს ყველა ღობის, არხის, მიღსაღენის, ინდიკატორი ბოძების და მსგავსი მოწყობილობების აღდგენა მიღსაღენის მიწისთ ჟუ-ჩაყრის დასრულებისთანავე.

• პიგიენა და სისუფთავე

აუცილებელია, რომ სასმელი ყელის მომარაგებისათვის გათვალისწინებული მიღები, განსაკუთრებული დანადგარები და არმატურა იყოს სკურკულოზურად სუვთა მიზანის ღრუდან ან შეგროვების თარიღიდან მიღსაღენის დასრულებამდე. კონტრაქტორი ვალდებულია თავიდან აიცილოს მიღების დაგინდურება ეგისმიერი ყელაროდან; სასმელი ყელსაღენის ან განსაკუთრებული მექანიზმის ჩაწყობამდე, მასში გავა ქლორიტი გაშლენილი შესაბამისი ჯაბრისი. ყველა სახის არმატურა გაირეცხება ქლორიტის ხსნარით ზუსტად მოწეტაში დაყენებამდე. ქლორიტი სითხის გამოყენება მოხდება კულვერიზატორით, რომელიც უნდა იყოს ეგისმიერი სახის კომპლექტის სტანდარტული მოწყობილობა პლიენტის ვართის ვარგლებში. სასმელი მიღების ჩაწყობა აკრძალულია აღნიშნული შესაბამისობის გარეშე.

ჩაწყობისა და მოწეტაშის პერიოდში ეგისმიერი სახის მავნე ნივთიერება ან სითხი, რომელიც შესაძლებელია შევიდეს მიღები, დაუყოვნებლივ უნდა გაირეცხოს და მიღის ხაზი – გაირეცხოს შვაბრით.

თითოეული მიღის ჩალაბების შემდეგ, მისი ღია გოლო დაიხურება ყელგაუმტარი საცოგით, რომელიც არ მოვირდება მანამ, სანამ შემდეგი მიღი არ ჩაიწყობა და არ გამზადდება მოწეტაშისათვის. თითოეული მიღის ღია გოლო მიღსაღენის სიბრძეზე ერთნაირად უნდა იყოს თავდახურული და ასეთი სახით უნდა იყოს მანამ, სანამ იგი არ დაიხურება მოსაზღვრე სიბრძით.

არანაირი დამცავი უფლის, ღისკი ან სხვა სახის მოწყობილობა მიღის ან მოწყობილობის გოლოს არ უნდა იქნას მოცილებული მანამ, სანამ მიმდინარეობს მოწეტაშის პროცესი. მიღები და მოწყობილობა, მოპირკეთების ან შემოვიცვრის ჩათვლით, გამოიცდება ზარალისათვის და საერთო ზედაპირები და კომარენტები გასუფთავდება დაუყოვნებლივ ჩაწყობამდე.

• ყელსაღენი მიღების დეზინტენცია, შემოწევა და მუშაობა

ყელსაღენი და საკომუნიკაციო მიღების დასრულებული ნაწილების გაძლიერირებისა და ქიმიური შემოწევების და დეზინტენციის შემდეგ კონტრაქტორი ვალდებულია არ შეცვალოს სარჩველები ან არ განახორციელოს ისეთი სახის მშენება, რამაც შესაძლოა გამოივიოს მიღსაღენის გამოყენების დაბრკოლება.

სასმელი ტყალსადენების დასრულებული ნაწილების გამტერიოლობიური შემოწმება უნდა გახსოვთ განვითარების მინისტრი, თუკი აღიმუშალი საკითხი სხვაბგარად არ არის ჩამოყალიბებული კონტრაქტზე.

დაქლოროვის განვითარების პროცესში კონტრაქტორი ვალდებულია დაიცვას შემდეგი პროცედურა:

- ა) კონტრაქტორი ვალდებულია უზრუნველყოს აუნიჭები მილსადენებული, სადაც მოხდება ნიმუშების აღება მილსადენი ტყლის დაქლოროვის დონის შესამოვალიად, ან გამტერიოლობიური ნიმუშების მისაღებად, სადაც შესაძლებელია გახსოვთ განვითარების ტყალსარები მომართებების და საკაერო სარქველების აღგილდებარეობა.
- ბ) დაქლოროვის დაწყებამდე, სასმელი ტყალსადენი უნდა გაირჩეოს შვაბრიტ და შემოწმდეს ტევაზე, როგორც მს სხვაბან არის განსაზღვრული; აღნიშვნის დატოვება უნდა მოხდეს მოლიანი ტყლით სავს სახით.
- გ) დაქლოროვის პროცედურისას აუცილებელია გატარდეს სათანადო ზომები იმისთვის, რომ ქლორიანი ტყალი არ შევიდეს არსებულ სადისტრიბუციო სისტემაში. ერთადერთი კავშირი არსებულ სისტემასა და ახალ მილსადენს შორის უნდა გახსოვთ განვითარების დროებითი კავშირის გზით, მაგ. ცეცხლის შლაბი ორ ტყალსარები მოგანახოს, მოგანახოს, არა-დაპრუნებადი და საკონტროლო სარქველების ჩათვლით, როგორიც უნდა განცალკევდონ მაშინ, როდესაც არ ხდება მათი გამოყენება.
- დ) ინიციატის მიერ დამტკიცებული ქლორის გაზის ან ნატრიუმის ჰიდროკლორიდის სითხის გამოყენებით დაქლორვა გახსოვთ განვითარების ტყლის ჩადინებით მილსადენის მუდმივ განაკვეთში არსებული სადისტრიბუციო სისტემიდან, მაშინ როცა დაქლორვის ნივთიერების შემგანა ხორციელდება მუდმივად შესაბამის ხორმადე, რათა შენარჩუნდეს არა უმცირეს 25 მილიბრამის თავისუფალი ქლორის ნაშთი ლიტრაზე (მგ/ლ). ქლორის აღნიშვნის მინიმუმი ნაშთი ვარმდებარებილი იქნება მილსადენის მოელ სიბრძეზე. ქლორიანი ტყლის ფაზის აკსაჭი მილსადენი არ იქნება მისაღები.
- ე) მილსადენი დატოვებული იქნება ამ კონცენტრაციაში მინიმუმ 24 საათის განვალობაში.
- ვ) თითოეულ მილზე შველა სარქველი და ტყალსარები მოგანახოს უნდა ამუშავდეს რამდენჯერმე ქლორიანი ხსნარის შველა ნაწილთან კონტაქტის უზრუნველსაყოფად.
- ზ) 24-საათიანი კონტაქტის შემდეგ, დამტკიცებაში სითხე გარეთი იქნება გამოდინებული ტყალსადენის ტყალითან ერთად, თითოეული არმატურისა და მილსადენის თითოეული განვითარების კოლონიების ჩათვლით. ქლორის ნაშთი ხშირად შემოწმდება. ტყლის მოზღვავება შეჩერდება მაშინ, როდესაც ქლორის ნაშთი არ აღემატება შემომავალი ტყლის ნაშთის ოდენობას.
- ი) ქლორიანი ტყლის გამოყენის შემდეგ ახალი ტყალსადენი იქნება ტყალსადენის ტყლით შევსებული შემდგომი 24 საათის განვალობაში ნიმუშების აღების გახსოვთ განვითარებამდე.
- ო) ნიმუშების აღება კლიენტის მიერ მოხდება შემომავალი ტყალსადენის ტყლიდან, მილსადენის გოლოდან და შველა მისი განვითარებიდან. გრძელი მილსადენების შემთხვევაში, საკმაო ოდენობის ნიმუშების აღება მოხდება მთლიანი სარისხის

წარმოსადგენად. ქლორის ნაშთი გაიზომება ნიმუშის აღების პერიოდში. მიღსადენი არ მიიჩევა დამაკამაყოფილებლად დეზინფიცირებულად, მაგან სანამ გველა მისბამ მიღებული ნიმუში არ დაკამაყოფილებს კლიენტის სასმელი წყლის ხარისხის სტანდარტებს.

- ვ) კონტრაქტორს გააჩნია სულ მცირე 3 სამუშაო დღე შეღებებისთვის ნიმუშების აღების დღიდან და ისინი მიიჩევა დამაკამაყოფილებლად 08 შემთხვევაში თუკი არ იჩენა ადმოწენილი კოლიფრომული ანუ ე-კოლიფრორმული ნივთიერებები 100 მლ-ში.
- ღ) არადამაკამაყოფილებელი ნიმუშების შემთხვევაში, ცოცხის მიღიანი ან დაწილობრივი გამოყენება და დეზინფექციის პროცედურა განხეორდება ინიციენტის ცენტრისთვის.
- გ) ბაქტერიოლოგიური ტესტის წარმატებული დასრულების შემდგომ განხორციელდება საბოლოო შეერთება და მიღსადენი შევა ექსპლოატაციაში 72 საათის განვავლობაში.

კონტრაქტორი ვალდებულია უზრუნველყოს გველა სახის სამუშაო, აუცილებელი მონტაჟი, ტუბგრები (ამოჭრობა, შეცვება და მუშაობა), დროებითი მიღები, ხერხები და პავშირები წყლის გადასაცემად უახლოესი აღექვატური წყალსადენიდან, საქლორინატორო და დე-საქლორინატორო აღჭურვილობიდან, მასალიდან და ყველა სხვა აპარატიდან, რომელიც აუცილებელია შესაბამებოდეს აღნიშვნელი პარაგრაფს.

- შემოწმებისათვის და დეზინფექციისთვის საჭირო წყალი

მიღებისა და ნაგებობების შემოწმებისა და დეზინფექციისათვის საჭირო წყალი შესაძლებელია აღებული იქნას არსებული გარაგიდან, თუკი კონტრაქტი აღინიშნება ამბგარად განსაზღვრავს. კონტრაქტორი ვალდებულია წყალსადენიან დაკავშირებულ უფლებამოსილ ორგანიზაციასთან ერთად მიღოვს ზომები აღინიშნები წყალსადენის სისტემასთან დაკავშირებით ან საჭიროების შემთხვევაში გაატაროს აღტერნატიული ზომები.

დგარი მიღები, როგორიც გამოიყენება კომუნალური სისტემიდან წყლის მისაღებად, უნდა დამტკიცდეს წყალსადენიან დაკავშირებული უფლებამოსილი ორგანიზაციის მიერ და წარედგინოს მათ შემოწმებისა და დამტკიცებისთვის მოთხოვნის შემთხვევაში.

საკონტროლო სარჩევლის სისტემა გამოიყინდება კომუნალურ გილსადენს და 08 მიღსადენს ან ნაგებობას შორის, როგორიც ივნება უკუ-სიცონირების თავიდან აცილების მიხეით.

გამომდინარე, შემოწმების და სტერილუზაციისათვის წყლის აღება უნდა მოხდეს მხოლოდ იმ დროს და ისეთი სახით, როგორც ეს დამტკიცდება ინიციენტის და წყალსადენიან დაკავშირებული უფლებამოსილი ორგანიზაციის მიერ.

- დასუფთავების, შემოწმების ან დეზინფექციის წყლის ლოკალიზება

დეზირებებისთვის, შვაბრილ რეცხვის — ან შემომებისთვის გამოსაზენებელი წყლის ლოკალურებისათვის უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მოწყობილობა.

საპანალიზაციო მიღებში დაცლა არ განხორციელდება კანალიზაციის უფლებამოსილი ორგანიზაციის თანხმობის გარეშე.

სტრუქტურებისა თუ მიღსაღებების გასუფთავების, შემომების ან დეზირების წყალი უნდა იყოს უსაფრთხო, აღნიშნულის გარემოზე დაცლამდე.

წყლის შემომების შემდეგ, მიღსაღებები და მექანიზმები დაიცლება იმდენად, რამდენადაც მს არის შესაძლებელი.

ქლორიანი წყლის დაცლა წყლის კალაპოტში, გზის წყალსადინარში ან ზედაპირის წყლის დრენაჟის არხებში განხორციელდება გარემოზე სათანადო ზრუნვის განხორციელებით.

იქ, სადაც არ არის სათანადო ნაგებობები ქლორიანი წყლის გადაცემისთვის, დაქლორირება უნდა განხორციელდეს ლოკალიზაციის განხორციელებამდე