

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ცაიშის გაზომარაგება

N1 ქუჩაზე გამავალი საშ. წნევის გაზსადენი

ს ა მ უ შ ა ო თ ა მ ო ც უ ლ ო ბ ა				
N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	გაანგარიშება
1	ტრანშეის ამოთხრა III კატ. გრუნტში მექანიზმებით	მ³	360	$554 \times 1.3 \times 0.5 = 360$
2	ტრანშეის ამოთხრა III კატ. გრუნტში ხელით გაზსადენის განშტოებისათვის და მიწისქვეშა კომუნიკაციების გადაკვეთისას	მ³	8	$12 \times 1.3 \times 0.5 = 8$
3	ტრანშეის ძირის მოსწორება ხელით	მ²	277	$554 \times 0.5 = 277$
4	ტრანშეის ძირზე ქვიშის საფუძვლის მოწყობა გაზსადენისათვის 0.1მ-ის (შემოზიდვა 32კმ-დან)	მ³	33	$666 \times 0.1 \times 0.5 = 33$
5	მზა ტრანშეაში პოლიეთილენის მილების ჩალაგება და მისი გამოცდა	გრძ/მ	560 9	$d=160$ $d=20$
6	ტრანშეის შევსება ხელით მილის ძედაპირიდან 0.2მ-ის სიმაღლეზე ქვიშით, მისი თანდათანობით დატკეპნით. ქვიშის ზიდვის მანძილია 32კმ.	მ³	91	$(560 \times 0.36 \times 0.5) - (0.560 \times 20) = 101 - 11 = 90$ $6 \times 0.220 \times 0.5 = 1$
7	პოლიეთილენის მილის მიმანიშნებელი ლენტის ჩადება ტრანშეაში 0.2მ სიმაღლეზე მილის ზედაპირიდან	გრძ/მ	566	
8	ტრანშეის შევსება ამოთხრილი რბილი გრუნტით მექანიზმებით მისი თანდათან დატკეპნით	მ³	176	$368 - (181 + 11) = 368 - 192 = 176$
9	ხრეშის ბალასტის შემოზიდვა 32 კმ მანძილიდან და ჩაყრა ტრანშეაში 0.2მ სიმაღლეზე მექანიზმებით მისი თანდათან დატკეპნით	მ³	57	$566 \times 0.2 \times 0.5 = 57$
10	ამოთხრილი ზედმეტი გრუნტის გატანა 5კმ მანძილზე	მ³	177	$176 + 1 = 177$
11	ლიად გამავალი გაზსადენების შეღებვა ყვითელი ფერის ხარისხიანი ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ	მ²	11	
12	გაზსადენის საყრდენების შეღებვა ნაცრისფერი ხარისხიანი ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ	მ²	1,4	
13	ლიად გამავალი გაზსადენის მონტაჟი და მისი გამოცდა	გრძ/მ	15 12	$d=150$ $d=80$
14	ფოლადის გარცმის მილის მონტაჟი	ც/გრძ/მ	3/1, 1/6	$d=250$
15	გარცმის მილის ნორმალური იზოლაცია და ბოლოების ამოქოლება დიელექტრიკული მასალით	გრძ/მ ც	9 4	$d=250$
16	ორმოების ამოთხრა III კატ. გრუნტში განშტოების და გაზსადენის საყრდენებისათვის ხელით	მ³	0,7	$4 \times 0.17 = 0.7$
17	h=1.0მ-ის სიმაღლის ფოლადის მილებისაგან საყრდენების მოწყობა გაზსადენისათვის	ც	2 1	$d=80$ $d=50$
18	საშ. წნევის მიწისქვეშა გაზსადენზე განშტოების მოწყობა	ც	1	$d=20$
19	აღრიცხვის და რედუცირების კვანძის მოწყობა ლითონის კარადაში	ადგ	1	

შეადგინა

ტ. მახარაძე

