





# ღანართი №1



შენიშვნა: სკამის ხე დამუშავებულ იქნას ზუმფარით და გაილაქოს ორ ჯერ ფერმიცემული ლაქით. კვადრატული მილები შეიღებოს შავი ფერის ანტიკოროზიული საღებავით ორ ჯერ.



## ღანართი №2

ქვიშის მოედნის ნახაზი




კარკასი შეიკვრება გარანდული წიწვოვანი ხის მასალით;  
ბაილაქება 2 ფენა ლაქით;

ხის ურნა




შენიშვნა:


სკვერის ურნა ჩასაღბამი სათლით. დიამეტრი 40სმ.



### დანართი №3



- ① ხის პოზა 100X100
- ② ზოგადი 100X40
- ③ საშაფოტო პიპი
- ④ ზოგადი 250X40
- ⑤ თუნუქი უჯრები
- ⑥ ხის პოზა 50X50






პირითავე მასალათა მოცულობა  
1 კომპ. სასტიკლონების



|    | მასალა                     | მოც.                |
|----|----------------------------|---------------------|
| 1  | ხის პოზა 100X100           | 0.25 მ <sup>3</sup> |
| 2  | ხის პოზა 50X50             | 0.1 მ <sup>3</sup>  |
| 3  | ზოგადი                     | 0.35 მ <sup>3</sup> |
| 4  | ფოლადის კვ. მილი 120X120X2 | 5.00 მ/მ            |
| 3  | თუნუქი უჯრები (0.2)        | 2.2 მ <sup>2</sup>  |
| 6  | ფოლადის კვ. მილი 120X120X2 | 5.00 მ/მ            |
| 7  | გელერის B-15 F-200 W-6     | 1.0 მ <sup>3</sup>  |
| 8  | საღებავი                   | 8.00 კგ             |
| 9  | საძინებელი სპაში           | 2 ცალი              |
| 10 | საძინებელი ჯაჭვი           | 2 კომპ.             |

შენიშვნა: დამზადებული უნდა იყოს გამომშრალი წიწვოვანი ხის მასალისა და ჯაჭვის საძინებელი პლასტიკის სპაშით, რკინის კავებზე

# დანართი №4




ხის კოჭაზე დასამაგრებელი ფოლადის დეტალი კვეთი




შენიშვნა: მზადდება გამომშრალი ხის მასალისაგან და ილამება ორი პირი წყალმდეობი ლამით.



## დანართი №5



საქრდენი ვერტიკლების ჩაბეტონება



შველა კოლონა უნდა ჩაბეტონდეს  
მსგავსი პრინციპით



შენიშვნა: დამზადებული უნდა იყოს გამომწვარი ხის მასალისაგან და ფოლადის კვადრატული მილისაგან ზომებით 100X100 შეიღებოს ორი პირი ფეხდგომები ლაქით საძანვლა უნდა იყოს ჯაჭვის, კლასტმასის სპაშით და ფოლადის საკიდებით.