

სსიპ - საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ოზურგეთის წარმომადგენლობის
ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაციის სამშენებლო სამუშაოები

ზოგადი სპეციფიკაციები

შინაგანი სამუშაო

პარაგრაფი	სახელმოღება
1	ზოგადი
2	სამშენებლო სამუშაოები
2.1	მოსამზადებელი სამუშაოები
2.2	სამშენებლო მოედნის შემოწოდება
3	მიზის სამუშაოები
3.1	ბორცვის ამოღება
4	გეტონისა და არმატურის სამუშაოები
4.1	სამუშაოთა სახეები
4.2	სტაციარტები
4.3	კონცრაბტორის მიერ ზარსადგენი მასალები
4.4	მასალები და აღჭურვილობა
4.5	სელობა
4.6	გამოცდა
4.7	გაზომვა და გადახდა
4.8	დეველოპმენტი გეტონის შეკვეთება ან გამოცდება
5.	უოლადის და ლითონის კონსტრუქციები
5.1	უოლადის კონსტრუქციები-ზოგადი
5.2	მომზადება
5.3	შეღულება, მოძლოვა და ჰანტიკეილ შემართება
5.4	ჰანტიკეილი, სარჭები, ძარები და ზრახები
6.	შეღება(კოროზიისაბან დაცვის ჩათვლით)
6.1	სამუშაოთა სუვერ
6.2	გამხსნელი
6.3	საღებავის ტარა
6.4	საღებავისა და სხვა მასალების შენახვა
6.5	შემოწმება
6.6	სამუშაოთა შესრულება
6.7	გარანტიები
7.	კედლების ზეობა
8.	სახურავის მოყვობა
9.	იატაკების მოყვობა
10.	საიზოლაციო სამუშაოები
11.	კარ-ზანჯრის გლობის ჩაყვება
12.	სანტერიცერი სამუშაოები
13.	ულექტრონული მოწყობილობების მოწეაჭი
14.	მიზისადენების მშენებლობა და დამატებითი სამუშაოები

1. ზოგადი

ტექნიკურ ნაწილში აღმარილია ის ტექნიკური სამუშაოები და მასალების ხარჯები, რომლებიც საჭიროა პროექტის ვარგლებში სამუშაოების განსახორციელებლად 1984 წლის სამშენებლო ნორმებისა და ტესტის შესაბამისად.

2. სამშენებლო სამუშაოები

2.1. მოსამზადებელი სამუშაოები

2.1.1 შენობების დაკვალება

შესაბამისი ორგანოებიდან მიღებული დოკუმენტაციის შემთხვევაში მშენებლობისათვის მიზის ნაკვეთის გამოყოფასთან დაკავშირებით დამკვეთი და მშენებლი ვალდებული არიან მიზათმომზრდობის მიზანთ დაადგინონ სამშენებლო მიზის ნაკვეთის საზღვრები, ისევე როგორც დაპარმონონ ფიზის გაკავშისა და სეების გადარჩვის უზლება იმ მოძალაქითა გასახლების უფლებასთან ერთად, რომელია სახლებიც დანგრევას ეძვემდებარება; გათვალისწინებულია ასევე დანგრეული სახლებიდან მეორადი გამოყენების მასალების რეალიზაციის უზრუნველყოფა და გეოდეზიური გაზის შექმნა მშენებლობისთვის.

დასაკვალი სამუშაოები შედგება გეოდეზიური სამუშაოებისაბან, რომელიც გალისხმობს ნაგებობის გეგმის გადატანას ადგილზე და შენობის დეტალურ დაკვალებას სამშენებლო სამუშაოს საწარმოებლად.

მირითადი დასაკვალი სამუშაოები უარმოებს გენერალური გეგმის საფუძველზე. შენობის კონცენტრის ადგილზე გადატანისთვის აუცილებელია შენობის კოროდინატებისა და უზღდამეცენტრის და კედლების გეგმის არსებობა, რომელიც მისამართ დამსმარე დერმთან; მშენებლობის პერიოდში დეტალური დაკვალებისათვის აუცილებელია უზღდამეცენტრის, კედლების, სვეტების, ცოტოების, ღიობების განლაპების, ისევე როგორც კომუნიკაციებისათვის საჭირო ნახტოების და არხების გეგმების არსებობა.

დეტალური დაკვალება შედგება ცალკეული სტადიებისაბან, რომელიც შესაბამება სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ცალკეულ სტადიებს, კერძოდ:

- საერთო დაკვალება მიზის სამუშაოებისათვის,
- უზღდამეცენტრისა და კედლების დაკვალება,
- კარებებისა და სხვა ღიობების, ნახტოების, არხების და სხვა დაკვალება.

უზღდამეცენტრის თხრილისა და კედლების დეტალური დაკვალებისათვის გამოიყენება მირითადი დერმი ან დერმი, რომელიც განსაზღვრავს ნაგებობის კონცენტრს, რომელიც აღნიშნული გენერალური გეგმიდან გადატანილი და დამაბრეულია ადგილზე ჩასრგილი პალოებით, რაც თავისმხრივ დამაბრეულია ლურსმონებით ზედა მხრიდან. შენობის შიდა კონცენტრის გასრუიზ 2.5-3 მ. მაცილებელი გვერდებიდან და მათ აარალელურად მაგრდება კროვილი, რომელიც შედგება 15-20 დოამეტრის გომებისაბან, რომელიც განლაგებულია არიან 2.5-3 მ. ისე, რომ არც მომი არ მოხვდეს შენობის დასაკვალ ღერძზე. გომები ჩაღრმავებული უნდა იყოს 18. სიღრმეზე და მიზის ზეპირაც სიგაღლე – 1 მ. გომების შიდა მხარეს მაგრდება დაფარის სისტემი 4-5 სმ. ისე, რომ უნდა ყიბრ იყოს ერთი ჰორიზონტალურ სიბრტყეში.

თავისუფალი მისადგომობისათვის პროცესი დატანილია – „გასასცლელები“.

პროცესი გადაკვით შეხოგის კონტურის გამოსაზღვრელი მთავარი დერმი. ზედა კიდევ ხდება გაზომვა, ხორციელდება აუცილებელი შესწორებანი და ხდება გაზომილი სიბრძის შესაბამისობა კონვექტიანი. ამგვარად, ტერტილების გადადგილება ხორციელდება ერთი დამაბრეგული წერტილის შესაბამისად.

მთავარი დერმის დამაბრების კვალდაპგალ დაფაზე დააკვით ვანტრიტ მონიშნელი დანარჩენი დერმები. შემომავალისა და შესწორების შემდეგ დერმებს ამაბრეგენ ლურსმებით.

დაფების მოხსინის შემთხვევაში რომ არ დაიკარგოს მირითადი დერმების მიმართულება, ამისათვის საჭიროა დერმები გადავიტანოთ დაფებიდან მიწაში ჩასრბილ აალოვაზე – თავზე ლურსმნით, რომელიც ზუსტად განსაზღვრავს დერმების მდებარეობას.

მშენებარე შეხოგაზე ვერტიკალური ნიშნულები დააკვით რეაერიდან. მუდმივ რეაერად მიიღება არსებული კაიტალური შეხოგის მყარი ტერტილი ან საეციალურად ჩამაბრეგული რეაერი.

სამუშაოების დამთავრების შემდეგ დამპვეთი კონტრაქტორს გადასცემს ტექნიკურ დოკუმენტაციას და სამშენებლო ადგილზე განსაზღვრულ საძირკვლის ადგილებს, მათ შორის:

- სამშენებლო მოედნის დაკვალვის ნიშნულებს;
- შეხოგისა და კონტურის სტრუქტურების შედა ნიშნული ქსელის გეგმიურ (დერმულ) ნიშნულებს;
- სამშენებლო ადგილის საზღვრების გასწვრივ და მის შიგნით არსებული ნიშნულების მოწვევისას; კოროდინატების, გეოდეზიური დაკვალვის საფუძვლების შევლა პუნქტის სიგალდისა და კონტურების კატალოგებს.

მშენებლობის პროცესში გეოდეზიური დაკვალვის ნიშნებს ველიწადები ორჯერ (გაზაფხულზე და შემოდგრმით) ამოწვევენ ინსტრუმენტით.

2.2 სამშენებლო მოედნის შემოწვევა

შემოწვევის კონსტრუქცია უნდა აკმაყოფილებდეს სახ. სტანდარტის 23407-78 მოთხოვნებს. დამცავი ღობის (საჩხეიი და მის გარეშე) კანელის სიმაღლე უნდა იყოს 2 მ, დამცავი საჩხეიი 2 მ, საჩხეიის გარეშე - 1,6 მ; სასიგნალო შემოწვევის დგარის სიმაღლე - 6 მ.

საჩხები შეაღინებენ თავზე დამშენებულია 20 გრადუსიანი დახრითი სავალი ნაშილის მიგართულებით. საჩხების ფართი ჰორიზონტალურ კორექციაში – 1.25–1.3 მ. საჩხეის დაზების სისქე - არა უმეტეს 40 მმ.

ვეხითსავალი ტროტუარის სიგანეს აღმოჩენ ხალხის მოძრაობის ინტენსივობის მიხედვით 0.7-დან 1.2 მ მანძილის ზარბლებში. ტრანსპორტის მოძრაობის მხარეს ტროტუარი აღჭურვილია მოაჯირით, რომელიც შედგება დგარებისაბან და სახელურისაბან. სახელურის სიგალდე - 1.1 მ. სახელურებს დგარებზე ამაბრეგენ შიდა მხარეს.

წის შემოწვევის ელემენტები, რომლებსაც შეხება აქვთ ბრუნტიან, დაფარული უნდა იყოს ანტისეპტიკური ხსნარით.

შემოწვევის პანელების, საჩხების, ტროტუარების, დგარების, მოაჯირების, საერთოებული მუხლის დასამარტინი გამოიყენება ვოთლოვანი და წილვოვანი წის გასალა არა უმეტეს მისამი ხარისხისა.

შემოზღვის მიზანისას ამოწმებენ მის სისწორეს და ვერტიკალურობას, დგარები არ უნდა ძანაობდეს, ხოლო მზა ელემენტები მყარად უნდა იქცოს კონტურში.

3. მიზანის სამუშაოები

3.1 ბრუნტის ამოწმება

3.1.1 სამუშაოთა სახელი

საეცივიკაციების ეს პარაბრაზი მოიცავს ობიექტის საზღვრებები, პარიერების ჩათვლით, არსებული მცხოვრების, ხის მორების, ლოდების მოცილებას და გადაადგილებას, ნებისმიერი ბრუნტის დამუშავებას, გადადგილებას, მუდმივ ან დროებით შრიღვი მუშაობას, ასევე მოგადაკვებას და პროცესიების იმ კონტურებისა და ნიმუშების მიხედვით, რომელიც საჭიროა მშენებლობისათვის, მოწყობილობების მონტაჟისათვის ან ობიექტის ვარიობის მოწყობისათვის, როგორც ეს ნაჩვენებია ნახაზებზე, მითითებულია წინამდებარე დოკუმენტში ან დამატებითი შეიძლება მითითებული იქნეს პროექტის მენეჯერის მიერ. ბრუნტის ამოწმების სამუშაოები მოიცავს: მშენებლობის დროს ქვებულების, თხრილების და ა.შ. მოწყობას, შენარჩუნებას, ამოღებული ბრუნტის გადაადგილებას და განკარგვას;

ნებისმიერი საჭირო სამაბრების, ნარანდის კედლების, შემოზღვდვის და ფარგლები გამაბრების დაკრიტიკება, მიწოდება ადგილზე, დაყენება, შენარჩუნება და მოსხია;

ბრუნტის ამოწმების ადგილებში ნებისმიერი უყაროდან და ნებისმიერი მიზანით გამოწვეული სედაკირული ან ბრუნტის უყლების ჩაღინების, ან გაქოცის კონტროლი და მათი მოცილება ყველა საჭირო მეთოდის გამოყენებით, თხრილების გაყვანის, უყლის ნაკადის გადაბრების, დაგუბების და გადატუმბების ჩათვლით;

ამოღებული ბრუნტის განკარგვა პროექტის მენეჯერის მითითების მიხედვით და წინამდებარე საეცივიკაციების შესაბამისი პარაბრაზების თანახმად.

3.1.2 ზოგადი მოთხოვნები

ა) ბრუნტის ამოწმების დაწყებამდე მინიჭება სამი სამუშაო დღით ადრე კონტრაქტორმა წერილობით უნდა აცნობოს პროექტის მენეჯერს სამუშაოთა დაწყების შესახებ. კონტრაქტორმა ბრუნტის ამოწმების სამუშაოების დაწყებამდე პროექტის მენეჯერს დასამტკიცებლად უნდა წარუდგინოს სამუშაოთა გეგმა, რომელშიც მითითებული იქნება ბრუნტის ამოწმების მეთოდი, უსაფრთხოების ზომები, აღჭრვილობის ჩამონათვალი და სხვა დეტალები.

ბ) კონტრაქტორმა ყველა ზომა უნდა მიიღოს და უნდა გამოიყენოს ბრუნტის ამოწმების ყველაზე შესაფერისი მეთოდი, რათა თავიდან აიცილოს ქანების დასუსტება ან დაშლა იმ კონტურებსა და ფარგლებს ბარეთ, რომლებიც აღნიშვნულია ნახაზებზე ან მითითებულია პროექტის მენეჯერის მიერ.

გ) ბრუნტის ამოწმება უნდა განხორციელდეს იმ დონეზესა და კონტურების შესაბამისად, რომლებიც ნაჩვენებია ნახაზებზე ან მითითებულია პროექტის მენეჯერის მიერ გაკეთებული დროებითი თხრილები უნდა იყოს მდგრადი და წინასწარ უნდა იქნას შეთანხმებული პროექტის მენეჯერითან.

დ) ბრუნტის ამოღება ისეთი მეთოდით უდია განხორციელდეს, რომ შესაძლებელი გახდეს სამშენებლო სამუშაოთა სათანადო შესრულება.

ე) ბრუნტის ამოღება მიზისმვება წყლების ფარგლებში და მის მკემოთ მოითხოვს წყალამოღვრის შესაბამის სისტემას, რომელიც დამტკიცებული იქნება პროექტის გენერირების მიერ.

ვ) როდესაც მიღწეულ იქნება ბრუნტის ამოღების დადგენილი დონეები და საზღვრები, პროექტის მენეჯერი შეამოწმებს გახსნილი ჩვაპულის ბრუნტს. თუ პროექტის მენეჯერი მიიჩნევს, რომ ამ ბრუნტის რომელიმე ნაწილი მიუღებელია თავისი სახეობის მიხედვით, მას შემდინა მისცეს კონტრაქტორს ბრუნტის ამოღების გაბრძელების უფლება.

პროექტის მენეჯერის მიერ ჩატარებული შემოწმების შედეგად ან მის გამო, რომ ბრუნტის ამოღებისას თავი იჩინა სამუშაოების მიზნებისათვის გამოუსადებარმა სუსტმა, შლადგა ან ორგანულგა ბრუნტმა, შეიძლება საჭიროა გახდეს ბრუნტის დამატებითი ამოღება ნახახებზე ნაჩვენები დონეების ფარგლებს გარეთ.

ზ) თუ თხრილის მირის ან ვერდების შემაღებელი ბრუნტი, რომელიც პროექტის მენეჯერმა მისაღებად მიიჩნეოს შემოწმების დროს, თადათან გამოუსადებარი გახდა ამინდის ზებავლენის ან დატბორვის გამო, დარპილდა და გაფხვიერდა სამუშაოთა მიმღინარეობის პროცესში, მაშინ კონტრაქტორმა უდია მოაცილოს მს დაზიანებული, დარპილებული ან გაფხვიერებული მასალა და უდია გააბრძელოს ბრუნტის ამოღება დაუზიანებელ ზეადაპირამდე და შემდეგ უდია განახორციელოს გამოსადები მასალით შევსება საჭირო დონეზე, პროექტის მენეჯერის მითითების შესაბამისად.

თ) ყიდულისათვის ან რაიმე სხვა მიზნებისათვის გამოუსადებარი ამოღებული ბრუნტი, გატანილი უდია იქნას საყრელის ტერიტორიაზე. კონტრაქტორმა შესაბამისი კონტურებისა და დონეების ფარგლებში უნდა მოასწოროს და უდია მოაცილობოს საყრელის ტერიტორია.

ი) კონტრაქტორმა უდია განათავსოს ნაგებობები ნახაზებზე ნაჩვენები ნიშვნების შესაბამისად და გამოიყენოს დამკვეთის/პროექტის მენეჯერის მიერ მითითებულ რეპერატორი, დაკვალვის ღერძები და კოროლინატები. კონტრაქტორი პასუხისმგებელია შველა ნაგებობის სწორ განთავსებაზე. კონტრაქტორმა თავისი ხარჯით უდია განახორციელოს ნებისმიერი დამატებითი სამუშაო, რომელიც შეიძლება საჭირო გახდეს მის მიერ ნიშვნების დასხისას გამოჩენილი უგულისყუროების გამო და მს სამუშაოები უდია შესრულდეს დაუყოვნებლივ პროექტის მენეჯერის მოთხოვნისთანავე.

კ) კონტრაქტორი პასუხს აბებს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომების გატარებაზე. უგეძლერი შემთხვევის თავიდან აცილების მიზნით სამუშაოთა დაწყებიდან მათ ჩაპარებამდე კონტრაქტორმა მკაცრად უდია დაიცეს უსაფრთხოების უსები.

ლ) კონტრაქტორმა უდია მიღწოდების შველა ზომა და გამოიყენოს ბრუნტის ამოღების ყველაზე შესავერისი მეთოდი, რათა თავიდან აიცილოს ქანების გაფხვიერება ან ჩამონბრევა ნახაზებზე ნაჩვენები ან პროექტის მენეჯერის მიერ მითითებული ხაზებისა და დონეების ფარგლებს გარეთ, კონტრაქტორმა თავისი ხარჯით უდია მიღწოდების ზომები საჭირო ხაზებისა და დონეების ფარგლებს გარეთ, კონტრაქტორმა მასალის გამოყენებით (რობორიცაა უკუჩაყრა ან გეტონი) და იმ მეთოდით, რომელსაც მიუთითებს პროექტის მენეჯერი.

მ) ერთეულის ფასი უნდა მოიცავდეს ბრუნტის ამოღებისათვის საჭირო ხის სამაბრების, საცარის და სხვა საყრდენებისათვის აუცილებელ გველა მასალას, მათი დაყენების, გენერაციისა და დემონტაჟისათვის გაფაულ შრომას, ასევე იმ თხრას, რომელიც საჭიროა გეოგრების საშიშროების შესამცირებლად და სხვა. თუ ბრუნტის ამოღების დროს მოხდება ჩამოწვევება, გამოწვეული ბრუნტის ამოღების არასწორი ან შეუცერებელი გეთოდებით უარმოების, არასაკმარისი უფალამოდებითა და საყრდენების უგულვესებლყოფით, მთელი ზარალი უნდა ანაზღაუროს კონტრაქტორმა თავისი ხარჯით. ამბგარი შემთხვევის შედეგად მიღებული მასალის გატანა და ნებისმიერი საჭირო უპურაყრა კონტრაქტორმა თავისი ხარჯით უნდა განახორციელოს.

3.1.3 განმარტებები

ქვემოთ, საეცოვიკაციებისათვის განმარტებულია ის მასალები, რომელიც გამოიყენება და/ან უნდა დამუშავდეს ბრუნტის ამოღების დროს:

კლდოვანი ქანი

ისეთი სიმაბრისა და სტრუქტურის მქონე, ადგილზე მტკიცედ დამაბრებული მინერალური მასა, რომელის ხელის უერაძვით დამუშავება შეუძლებელია.

არაკლდოვანი ბრუნტები

შემდეგი მასალა, რომელიც არ შესაბამება ქანის ზემოაღნიანულ განსაზღვრებას.

არაკლდოვანი ბრუნტები შეიძლება შეიცავდეს შემდეგ კოგარენტებს:

- 1) თიხა -კლასტიკური ბრუნტი, რომელიც გადის №200 აშშ სტანდარტულ საცერმი.
- 2) ლამი -არაკლასტიკური ან ძალუე მცირედ კლასტიკური ბრუნტი, რომელიც გადის №200 აშშ სტანდარტულ საცერმი.
- 3) ქვიშა -მინერალური ნაყილაპი, რომელიც გადის №4 და არ გადის №200 აშშ სტანდარტულ საცერმი.
- 4) ხრეში -ქანის მომრბელებული ან ნახევრად მომრბელებული ნაყილი არა უმეტეს 7.5 სმ ხომისა, რომელიც არ გადის №4 აშშ სტანდარტულ საცერმი.
- 5) რიყის ქვა-ქანის მომრბელებული ან ნახევრად მომრბელებული ნატეხი, რომელის საშუალო ხომებია 7.5-30სმ.
- 6) კაჭარი -არა უმეტეს 0,7გ მოცულობისა და არა უმეტეს 30სმ ზომის ქანის მომრბელებული ან ნახევრად მომრბელებული ნატეხი.
- 7) გამოვიტული ქანი -მინერალური მასალა, რომელიც საკმარი მტკიცედაა დამაბრებული ადგილზე და აქვს ისეთი სიმაბრე და სტრუქტურა, რომ შესაძლებელია მისი მოცილება ასავეტიქებელი ნივთიერებების გამოყენების გარეშე.
- 8) მიზანი ან ნიადაგი ნატეხი ან მყარი ნაყილაპების სხვა არაბამპრივებული და ვებიერი მასა, რომელიც მიღებულია ქანების ვიზიკური და ქიმიური დაშლის შედეგად.
- 9) შლამი-ნიადაგისა და ყყლის ნაზავი თხევად ან სუსტად მყარ მდგრმარეობაში.

ბრუნტების კლასიფიკაცია დამუშავების სირთულის მიხედვით (გამოყენებული სამუშაოთა მოცულობებით)

№	დასახელება	საშუალო სიმკვრივე კგ/მ3	ჯგუფი დამუშავების მიხედვით		
			მძსკავტ.	გულდნ.	ხელი
1	გენერალ-ხრუშოვან-ქვიშოვანი ბრუნები. ნაწილაკების ზომით				
	ა) 80 მმ-ზე	1750	I	II	II
	ბ) 80 მმ-ზე მეტი	1950	II	III	III
	გ) 80 მმ-ზე მეტი, კაჟარის შემცველობით 10%-მდე	1950	III	III	III
	დ) 80 მმ-ზე მეტი, კაჟარის შემცველობით 30%-მდე	2000	IV	IV	IV
2	თიხოვანი ბრუნები				
	ა) რბილი და მაბარებლასტიკური მინიმუმების გარეშე	1800	II	II	II
	ბ) რბილი და მაბარებლასტიკური ღორღის, ხრეშის და კენჭების მინიმუმებით 10%-მდე	1750	II	II	II
	გ) რბილი და მაბარებლასტიკური მინიმუმებით 10%-ზე მეტი	1900	III	II	III
	დ) ნახევრადმაბარი	1950	III	III	III
	ე) მაბარი	1950-2150	IV	III	IV
3	მცენარეული ბრუნები (ნიაღაბი)				
	ა) ხეებისა და ბუჩქების ვესტების გარეშე	1200	I	I	I
	ბ) ხეებისა და ბუჩქების ვესტებით	1200	I	II	II
	გ) ღორღისა და ხრეშის ჩანართებით	1400	I	II	II
4	ქვიშა				
	ა) მინიმუმების გარეშე	1600	I	II	I
	ბ) ღორღისა და ხრეშის ჩანართებით 10%-მდე	1600	I	II	I
	გ) 10%-ზე მეტი ღორღისა და ხრეშის ჩანართებით	1700	I	II	II
5	თიხნარი				
	ა) რბილასტიკური მინიმუმე- ბის გარეშე	1700	I	I	I
	ბ) იგივე, ღორღისა და ხრეშის მინიმუმებით 10%-მდე, მაბარ- ებლასტიკური მინიმუმების გარეშე	1700	I	I	I

	ბ) რბილკლასტიკური 10%-ზე მეტი მინარევებით, მაგარალასტიკური 10%-მდე მინარევ-ვებით, ნახევრადმაბარი და მაგარი მინარევების გარეშე	1750	II	II	II
	დ) ნახევრადმაბარი და მაგარი ღორღის, ხრეშის და კენჭების 10%-ზე მეტი ჩანართებით	1950	III	II	III
6	ძგინვარი				
	ა) პლასტიკური, მინარევების გარეშე	1650	I	II	I
	ბ) მაგარი და პლასტიკური ღორღის, ხრეშის და კენჭების 10%-მდე ჩანართებით	1650	I	II	I
	ბ) პლასტიკური და მაგარი 10%-ზე მეტი მინარევებით	1850	I	II	II

3.1.4 ପରିମ୍ବରାଳୀକାରୀ

დასრულებული სამუშაოსათვის, ჰრის ზედაპირის დონე გრუნტის მოხსნისას უნდა იყოს ორდინაციური დონე, რომელიც მიიღება დანიანი ბრეილის, სკრეპის ან ხელის ნიჩით მუშაობის შედეგად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც პროექტის მინეჭერი ევგაროგას იძლევა სხვაგვარი მითოლის გამოყენებას.

მიწის სამუშაოების გეგმებ მიღებული ბრუნების ზედაპირებ გეტონირების ან ქრისტიანული მოწყობისას ვხვდეთ და გამოვიწყო მასალა მოწყობებულ უნდა იქნეს ამონათხარიდან, რათა ობიექტი გაცლავებული იყოს მჟავიცე და სუვია ვუძებუ ან, სადაც ეს საჭიროა, მიყრდნებილი იყოს დაუმდებლ ძალებზე. ამონათხარის ზრდის მეთოდები, საჭიროების შემთხვევაში, უნდა მოიცავდეს შეკუმშული ჰაერის ჰავლის გამოყენებას. პროექტის მეცნიერი, მიწის სამუშაოთა მიღებამდე, ამონათხარს და აღსუსხავს ფუძის გეოლოგიურ აგებულებას. ერთული ვასები უნდა მოიცავდეს, პროექტილირების ქველა ხარჯს.

3.1.5 გრუნტის ამონების გათვალისწინები

კონტრაქტორმა უნდა განახორციელოს ბრუნვის ღია ფესით ამოღება და კროიზილირება ნახაზებზე ნაჩვენები და/ან კროების მეცნევის მიერ მითითებული კროიზების, კონტროლისა და დონეების შესაბამისად. ბრუნვის ამოღება უნდა განხორციელდეს ისეთი დამტკიცებული მეთოდებით, რომელთა შედეგად მიღებული მასალა დაკმაყოფილებს მასალის მიმართ მოთხოვნებს ოპირების იმ ადგილებისათვის, სადაც გათვალისწინებულია ამოღებული ბრუნვის გამოყენება. კონტრაქტორმა, საჭიროებისამებრ, უნდა განახორციელოს ბრუნვის საცდელი ამოღება, რომელიც დაადასტურებს, რომ ბრუნვის ამოღების მეთოდები იძლევა საჭირო მასალის მიღების საშუალებას. კროების მეცნევის მიერ დამტკიცების მიუხედავად, ბრუნვის ამოღების მეთოდის ეფექტურობაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება კონტრაქტორს. სამუშაოთა მიმდინარეობისას კროების მეცნევი აუზყვებს კონტრაქტორს თუ რამდენად გამოსადგებია

ამოსაღები ან ამოღებული და დამუშავებული მასალა დამგების და მიღაწილების მშენებლობისათვის, რაც დამოკიდებულია მასალის მახასიათებლებზე და კონტრაქტორის მიერ გამოყენებულ ბრუნტის ამოღების მეთოდების შედებებზე საჭიროებისამებრ დამუშავების წათვლით.

როდესაც კონტრაქტორის საქმიანობა ამის საშუალებას იძლევა, პროექტის მენეჯერი მაქსიმუმად უდია ეცადოს, რომ ჩატვირთვის ადგილზე აცხობოს კონტრაქტორს ვარგისია თუ არა ამოღებული ბრუნტი დამგებისა და ყრილებისათვის, რაც უდია ემყარებოდეს განთავსების ადგილზე მასალის ტრანსპორტირების წინ პროექტის მენეჯერის მიერ ჩატარებულ შემოწმებას.

3.1.6 ამოღებული მასალის განგარბება

ბრუნტის ამოღების პირობები უდია მოიცავდეს ამოღებული მასალის განკარგვას ქვემოთ ჩამოთვლილი როგორიცაც მეთოდით:

- დასრულებულ (გეტონის) ნაბეჭოფებითან უპარაზრა, ბრუნტის დროებითი ყრილის და ხელახლა დატვირთვა-გადმოტვირთვის ჩათვლით.
- ამოღებული ბრუნტის დატვირთვა, ტრანსპორტირება და მუდმივი ან დროებითი ყრილის ადგილას განთავსება, ფორმირება, შენახვისა და დრენირების ჩათვლით.

3.1.7 გაზომვები და გადახდები

თუ არ არსებობს სხვაგვარი მითითება, ბრუნტის ამოღება გაიზომება, კონკრეტული სიტუაციისათვის მოსახერხებული, ვერტიკალური და ჰორიზონტალური კვეთების ან კვეთების გასაშუალების მითოდის გამოყენებით, ტრანგბადაღებებით დაგენერირებით, შეთანხმებული მიზის გუნებრივი ზედაპირის დონეების და ნახაზებზე ნაჩვენები საპროექტო დონეების მიხედვით.

კონტრაქტორის დროებითი გზებისა და კონტრაქტორისათვის საჭირო სხვა დროებითი ობიექტებისათვის ფარმოებულ ბრუნტის ამოღებაზე გაზომვა და გადახდა არ განხორციელდება.

ბრუნტის ამოღების ერთეული ბანგასებები უდია მოიცავდეს ბრუნტის ამოღებისა და ამოღებული მასალის განკარგვის შველა ხარჯს, ყრილის მოსაყიდვად ფუძის მიმდევის, ამოთხრის, ბრუნტის მცენარეული საფარის მომორჩევის, გამოგერევის, საცდელი გურდვა-ავეთქმებითი სამუშაოების, გურდვა-ავეთქმებითი სამუშაოების, ბრუნტის ამოღების, კონფიდენციალურის, ჩატვირთვის, გამლის, და გადაღილების, ასევე ყრილის, ამოღებული ბრუნტის საყრდენების, ნიადაგური საფარისა და ამ მუხლითან დაკავშირებული სხვა სამუშაოების ჩათვლით.

4. გეტონისა და არმატურის სამუშაოები

4.1 სამუშაოთა სახემბი

ეს ნაწილი მოიცავს გეტონის დამზადებას, ტრანსპორტირებას, ჩასხმას, დამუშავებას, მოვლას და გამუშავებას, არმირების დეტალური ნახაზების მომზადებას, მიღოღებას, მოღუნვას, დამაბრებას, ასევე ყალიბს, ნაკერობს, ნაკრებების შემავსებელ მასალას, ნაკრებების დამუშავებას და ადგილზე დამზადებულ ან ასაზყოდ გეტონთან დაკავშირებულ ყველა სხვა სამუშაოებს.

4.2 სტანდარტები

სპეციფიკაციები სტანდარტები მითითებულია აბრევიატურის ვორმით (მაგალითად, შ 12). ქვემოთ ჩამოთვლილია ზოგიერთი სტანდარტი და სამუშაო, რომელსაც ის ხება:

სტანდარტები

ყოველი საბჭოთა კავშირის სტანდარტები

ГОСТ 26633-86	კიბრობის ნაბეჭობების გეტრენი სასაქონლო გეტრენი. ტექნიკური მოთხოვნები
---------------	---

ГОСТ 7473-76

კორტლაციული და ზიდაკორტლაციული

ГОСТ 22266-76

სულფატმედები ცემენტი

ГОСТ 11052-74

გაფართოებადი ცემენტი

ГОСТ 21-20-18-80

ძაბვადი ცემენტი

ГОСТ 2237-85

ცემენტის შეფუთვა, მარკირება, ტრანსპორტირება და შენახვა

ГОСТ 22236-85

ცემენტი. მიღების წარმოება

ГОСТ 310.1-76

ცემენტი. გამოცდის გეთოდება

ГОСТ 310.4-76

ცემენტი. ქიმიური ანალიზის მეთოდები

ГОСТ 10268-80

შემავსებლები მიღება გეტრენისათვის. ტექნიკური მოთხოვნები

ГОСТ 10260-74*

ღორღი სამშენებლო სამუშაოებისათვის

ГОСТ 8267-82

ღორღი გუნებრივი ქვისაბან სამშენებლო სამუშაოებისათვის

ГОСТ 8268-82

ხრეში სამშენებლო სამუშაოებისათვის

ГОСТ 17539-72*

გეტრენის შემავსებლები რკ/გეტრენის და გეტრენის

მიღებისათვის. ტექნიკური მოთხოვნები

ГОСТ 8269-82

ღორღი გუნებრივი ქვისაბან, ღორღი და ხრეში სამშენებლო სამუშაოებისათვის. გამოცდის გეთოდება

სამშენებლო სამუშაოებისათვის. გამოცდის გეთოდება

ГОСТ 8736-85

ძვირა სამშენებლო სამუშაოებისათვის. ტექნიკური მოთხოვნები

ГОСТ 8735-85

ძვირა სამშენებლო სამუშაოებისათვის. გამოცდის გეთოდება

ГОСТ 23732-79

ყყალი გეტრენებისა და სამშენებლო ხსნარებისათვის.

საეციფიკაციები

ГОСТ 0922-75

არმატურის ნაკეთობები და შესაძლებელი ჩასატანებელი

დეტალები რკ/გ კონსტრუქციებისათვის. ტექნიკური პირობები

და გამოცდის გეთოდება

ГОСТ 14098-85

რკ/გეტრენის ნაკეთობების და კონსტრუქციების არმატურის

შედებებით შემოთხება. კონტაქტური და სააბაზანე შედებება.

ძირითადი ტიკები და კონსტრუქციული ელემენტები

ГОСТ 23858-79

რკ/გეტრენის კონსტრუქციების არმატურის პირაპირა და თსება

შემოთხება შედებებით. ხარისხის კონტროლის ულტრაგერიტი

გეთოდება. მიღების წარმოება

ГОСТ 5781-82*	ფოლადის არმატურის ღეროვანი
ГОСТ 8478-81	არმატურის გადე
ГОСТ 6727-80*	არმატურის მაკიული

4.3. პონტირაქტორის მიერ ზარსაღბენი მასალები

4.3.1 ზოგადი

გეზონის სამუშაოებთან დაკავშირებით პონტირაქტორის მიერ ზარსაღბენი მასალების მიმართ მოთხოვები მოცემულია ზინამდებარე საეციფიკაციების შესაბამის პარაბრაზებზე. აღნიშნული მოთხოვები წამოყალიბებულია ქვემოთ.

4.3.2 სერტიფიკატები და ჩარხნული გამოცდის მონაცემები

მირითად სამუშაოებში გამოსაყენებელი მასალების ან სამარჯვების ყოველ პარტიასთან ერთად პონტირაქტორმა უნდა ზარმოადგინოს მფარმოებლის ან მიმღოდებლის მიერ გაცემული შესაბამისობის სერტიფიკატი, კორპორატიული კოდი შემდეგ მასალებზე:

- ცემენტი;
- კუცოლანები მასალები;
- დანამატები;
- გამამყარებელი;
- ნაკერების შემსიდროებები, ფალგაუმტარი სრგმანების ჩათვლით.
- არმატურა;
- არმატურის შემავრთებელი დეტალები;

პონტირაქტორმა ასევე უნდა ზარმოადგინოს მფარმოებლის მიერ გამოცდილი ნიმუშების ქარხანაში ჩატარებული ანალიზისა და ლაპორატორიული გამოცდის მონაცემები. ქარხნის ანალიზისა და გამოცდის მონაცემები უნდა ზარმოადგენდეს იმ მასალებს, რომელიც მოწოდებული იქნა მირითადი სამუშაოებისათვის. მფარმოებლის მიერ ნიმუშების აღებისა და გამოცდის სიხშირე უნდა აასუბოდეს შესაბამის სტანდარტებს.

4.3.3 პონტირაქტორის მიერ ჩატარებული გამოცდების შედეგები

პონტირაქტორმა უნდა ზარმოადგინოს:

- დამზადებული შემავსებლების ბრაულომეტრიული შემადგენლობის გამოცდის შეველდებითი ანგარიშები და ყოველთვიური შემაჯამებელი ანგარიშები;
- ბეტონსარები და სადოზატორო დანადგარების ასაჭრი და გამანაჭილებელი მოწყობილობების ყოველთვიური შემოწმების სერტიფიკატი.

4.3.4 ნიმუშები

კონტრაქტორმა უნდა ფარმოდგინოს ეველა იმ მასალის ნიმუშები, მწარმოვალის ტექნიკურ 0630რმაციასთან ერთად, ორგებიც გამოყენებულ იქნება ძირითად სამუშაოებში პროექტის მინიჭების მოთხოვნისამებრ. სათანადო ნიშანებები სტანდარტული ნიმუშები შესაფერის კონტენტისგან უნდა იცავონ და სამშენებლო მოედანზე.

4.3.5 სამშენებლო დანადგარები

შემაგრებების დამამზადებელი დანადგარ(ებ)ის, სარეცხი და საცრელ-სახარისხებელი დანადგარ(ებ)ის, ჩასხმისა და გაცივების მოყვითალობ(ებ)ის, გეტონის სადოზატორო და შემრევი დანადგარ(ებ)ის, დატვირთვისა და ტრანსპორტირების საშუალებ(ებ)ის შეკვეთის ან მონტაჟის ზონ კონტრაქტორმა უნდა ფარმოდგინოს შესაბამისი სიტუაციური გეგმები, შეთანხმობის ნახაზები, სამუშაოთა ბრაფიკები და აღჭურვილობების ჩამონათვალი. ყოველი დანადგარისათვის განსახილველად ფარმოდგენილ დოკუმენტს თან უნდა ახლდეს კონტრაქტორის წერილობითი წინადაღება ადგილზე აროდუქციის ხარისხის კონტროლის შესახებ. დანადგარისა და ხარისხის კონტროლის შესახებ კონტრაქტორის წინადაღების საცივიკაციებთან შესაბამისობას შემოწმებს პროექტის მინიჭები და ბააკეთებს სათანადო კომენტარებს. საჭიროების შემთხვევაში, კონტრაქტორმა თავის წინადაღებაში უნდა შეიტანოს პროექტის მინიჭებისათვის დამაკმაყოფილებელი ცვლილებები. პროექტის მინიჭების დასჭირდება ერთი თვე წინადაღების განსახილველად.

4.3.6 მშენებლობის დეტალები

კონტრაქტორმა პროექტის მინიჭების მიერ წინასწარ დასამტკიცებლად უნდა ფარმოდგინოს თავისი დეტალური წინადაღებაში შემდეგ საკითხებზე:

- გეტონირების ნაკრების მოყვითალობა იქ, სადაც ისინი არ არის ნაჩვენები ნახაზებზე;
- გეტონირების უმცირესი ბანდაბება;
- ტყალგაუმტარი სრგბმაცები;
- არსებულ და ახალ გეტონს შორის ნაკრების მომზადება, შემკვრელი მასალების, რემონტისათვის გეტონის საცივილური შემადგენლობის დეტალური აღწერის ჩატვლით;
- გეტონის ჩასხმის თანამიმდევრობა, ცხვლ ამინდში და დამიტ გეტონის ჩასხმის საცივილური პროცედურები;
- ასაყვაბი გეტონის სამუშაოები;
- შალიბები;
- არგატურის დეროების დეტალური მონაცემები, დეროების ცორმის, ჩატანის, დანაცვებისა და გადაღებით შემოტევების სიბრძეების ჩატვლით.

პროექტის მინიჭების თანხმობის მიღებამდე კონტრაქტორის მიერ სამუშაოს დაწყება დაუშვებელია.

4.3.7 გეტონის სამუშაოების აღნაშენება

კონტრაქტორმა პროექტის მეცნიერობა გთავავს ული ვორმით ყოველ დღე უნდა წარმოადგინოს ანგარიში ზონა დღეს ჩასხული გეტრინის შესახებ.

აღნიშვნელი ანაბარიში უდია მოიცავდეს შემდეგს (და სხვა მონაცემებსაც):

გეტრინის შემადგენლობასთან დაკავშირებით:

- გაპეტებული ნარევის აარტიეგის რაოდენობა;
- გაპეტებული ნარევის რაოდენობა, საშუალო ნორმა და დასხმული გეტრინის საერთო მოცულობა;
- ფუჭად დახარჯული ან უუდებული ნარევის რაოდენობა;
- გამოყენებული ცემენტის, გეტრინის შემაპსებლების, ყყლის, კუცოლანური მასალების და დანამატების საერთო ზონა.

ობიექტზე გეტრინის თითოეულ ჩასხმასთან დაკავშირებით :

- ჩასხმის ადგილი;
- გეტრინის ჩასხმული ნარევი;
- ჩასხმული გეტრინის საერთო რაოდენობა და თითოეული ნარევის გამოყენებული რაოდენობა.

ამასთან ერთად, კონტრაქტორმა უნდა აღარმოოს მონაცემების ზუსტი და დროული აღნიშვნა, რომელიც ნაჩვენები იქნება ობიექტის ყოველი ნაწილის გეტრინირების თარიღი, დრო, ამონდი და ტემპერატურული პირობები. პროექტის მეცნიერს ყოველთვის უდია პროცესის ამ დოკუმენტის შემოწმების საშუალება.

4.3.8 პრატურის შედუღება

კონტრაქტორმა უდია მიზანის პროექტის მეცნიერის ზონასწარი თანხმობა არმატურის ნებისმიერი შედუღებისათვის. ეს თანხმობა უნდა მოიცავდეს:

- შედუღების პროცედურებს;
- შედუღებლების კვალიფიკაციას სამშენებლო მოედანის სამუშაოდ;
- შედუღების ნაკრების შემოწმებას.

4.4 გასაჭრები და აღჭურვილობა

4.4.1 ცემენტი

ობიექტზე გამოყენებული ცემენტი უდია წარმოადგენდეს კორტლად ცემენტს, რომელიც პასუხობს ზო 150 ან სხვა ეკვივალენტურ დამტკიცებულ სტანდარტს. პროექტის მეცნიერმა შეიძლება მოითხოვოს ნებისმიერი გეტრინის მოცილება, თუ ის დამზადების იქნა ისეთი ცემენტით, რომელიც არ პასუხობს ზინამდებარე საეციფიკოების მოთხოვნებს.

ცემენტი – ზო 10178-85 (ყოველი საპროექტო კავშირის სტანდარტი)

ცემანები	სიმტკიცის ზღვარი 28 დღის შემდეგ, მაა		
	კუმუნაზე	დუნგაზე	
კორტლანდ ცემანები 400	39.2	5.4	
კორტლანდ ცემანები 500	49.0	5.9	

ცემანების შეფუთვა და ტრანსპორტირება და მიღება სტანდარტების შესაბამისად.

4.4.2 ბეტონის შემავსებლები

4.4.2.1 ზოგადი

ბეტონის შემავსებლები უნდა დამუშავდეს და უნდა შედგებოდეს გუნებრივი ნაწილაკებისაგან ან გუნებრივი და ხელოვნები ნაწილაკების ნარევისაგან. ბეტონის შემავსებლები დამზადებულ უნდა იქნეს ტყაროვანიდან/კარიერიდან მიღებული შესავერისი მასალებისაგან, ორმელიც დამტკიცებული იქნება პროექტის მენეჯერის მიერ. ორმელიმე ტყაროს დაკმაყოფება, საიდანაც კონტრაქტორი აწარმოებს ბეტონის შემავსებლებს, არ ბულისხმობს ამ ტყაროდან მიღებული ყველა მასალის დამტკიცებას ან მიღებას.

კონტრაქტორს შეუძლია მასალის მიღება პროექტის მენეჯერის მიერ დამტკიცებული ნებისმიერი ტყაროდან. ამ მიზნით მან პროექტის მენეჯერს განსახილვებად უნდა ტარუდგინოს აღნიშვნული ტყაროვანიდან მიღებული მასალის კვლევისა და გამოცდის შედეგები. კონტრაქტორის მიერ შემოთავაზებული აღტერნატიული ტყაროები იმავე პროცედურის მიხედვით უნდა იქნეს დამტკიცებული.

კონტრაქტორი ვალდებულია უზრუნველყოს ყველა სახის შრომა, აღჭურვილობა და განახორციელოს სამუშაოებისთვის ტარმოვაბული შემავსებლების ხარისხის გამოსაცდებლი ლაბორატორიის მოვლა-პატრონება. ერთი სამუშაო ცვლის გამოავლებაში კონტრაქტორი ვალდებულია აღნიშვნულ პროცედური ტარმოვაბული დაუმუშავებელი შემავსებლის ნიმუში სულ მცირე ერთხელ მაინც გამოცდოს. წვრილი შემავსებლების ბრადაცია განისაზღვრება მინიმალური სიხშირით: ერთი ტესტირება ტარმოვაბის ერთ საათზე, მაგრამ პროექტის მენეჯერს შეუძლია გადაწყვიტოს, რომ გამოცდის შედეგები (შემავსებლების ბრადაციის სათანადო კონსისტენციის შემთხვევაში) იძლევა გამოცდის ნაკლები სიხშირით ჩატარების

შესაძლებლობას. კონტრაქტორი ასევე ვალდებულია აღმოს ნიმუში და სწორ გრადაციაზე გამოსცედოს შემავსებლები მუშაობის სხვადასხვა ეტაზზ, ტრანსპორტირებისას, აკუმულირების დროს და ბასორებისას, რისი მოთხოვნაც აროექტის მეცნიერს საფუძლიანად შევძლია. კონტრაქტორი ვალდებულია პროექტის მეცნიერს უარულგირეს ყოველდღიური ანგარიში წარმოების რაოდენობისა და გრადაციის გამოცდის შედებების შესახებ.

კონტრაქტორმა წარმოების პროცესში დაუყოვნებლივ უდია გაასწოროს მსხვილი და უვრცილი შემავსებლების გრანულობის უდია შემადგენლობაში ნებისმიერი გადახრა. უარყოფილი ან ნარჩენი მასალების გატანა მოხდება შეითანხმებულ ტერიტორიაზე.

4.4.2.2 შემავსებლების სარისხი და გრანულობის უდია შემადგენლობა წვრილი

შემავსებლები

გეტონის წვრილი შემავსებლები უდია შესაბამებოდეს ან ექვივალენტური ყოფილი საბჭოთა კავშირის სტანდარტის სარისხის მოთხოვნებს და უდია შედგებოდეს ბუნებრივი და/ან დამსევრული/დაფული ქვიშისაბან. წვრილი შემავსებლები უდია გაირეცხოს.

ზემოაღნიმულთან ერთად, გეტონის წვრილი შემავსებლები უდია აკმაყოფილებეს შემდების დამსევრული მოთხოვნებს:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| • სიმსხოს მოდული | 02.50-3.0 |
| • ნატრიუმულჟატის მედებობა 5 ციკლი | მაქსიმუმ 10%-ის
დანაკარგი |
| • ქვიშის ეკვივალენტი | მინიმუმ 80% |

გრანულობის უდია შემადგენლობის მოთხოვნების დაკმაყოფილებასთან ერთად, წვრილი შემავსებლი უდია შემომადებს 08 თვალსაზრისით, რომ ათი თანამიმდევრული გამოცდის ნიმუშიდან მინიმუმ ცხრა 0.20-ზე მეტი არ უდია განსხვავდებოდეს 10 საბამოცდო ნიმუშის საშუალო სიმსხოს მოდულისაბან.

4.4.2.3 შემავსებლების ნიმუშების აღება და გამოცდა

გეტონის შემავსებლები

გეტონის დამზადებისას პროექტის მეცნიერი შეამოწმებს გეტონსარევორდი მიზანილი გეტონის შემავსებლების ნიმუშებს, რათა დაადგინოს ზონამდებარე საეციფიკოების მოთხოვნებთან მათი შესაბამისობა. კონტრაქტორმა უდია უდია უზრუნველყოს ნიმუშების წარდგენა და მათი გამოცდის საშუალებები. პროექტის მეცნიერის მიერ გეტონის შემავსებლების გამოცდა არ ათავისუფლებს კონტრაქტორს მისი პასუხისმგებლობისაბან, რომ აკონტროლოს წვრილი და მსხვილი შემავსებლების წარმოება, შენახვა და ჩატვირთვა-გადმოტვირთვა წინამდებარე საეციფიკოების შესაბამისად.

შემავსებლების შენახვა

კონტრაქტორმა უდია უზრუნველყოს შემავსებლების შენახვის საშუალებები, რათა:

• შოგელი ნომინალური ვრაპცის მსხვილი და წვრილი შემავსებლები შოგელთვის ინახებოდეს ცალ-ცალკე;

• შოგელთვის თავიდან უნდა იქნეს აცილებული შემავსებლების დაბინძურება მიზნით ან სხვა უცხო ნივთიერებებით;

• უზრუნველყოფილი იყოს შემავსებლის თითოეული ბროვიდან წყლის მოცილება;

კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს, რომ დახარისხებული მსხვილი შემავსებლები ისე იქნეს დაყრილი, უნდა და ბატანილი შენახვის ადგილიდან, რომ თავიდან იქნას აცილებული მასალის სებრებაცია. დაუშვებელია შენახვის ბროვებზე მექანიზმების მუშაობა.

დოზატორის ან სარევი დანადგარის პუნქტიში მიტანილ წვრილ შემავსებლებს უნდა ჰქონდეს ერთგვაროვანი, სტაბილური ტენსიონული შემადგენლობა, რომელიც 7%-ს არ უნდა აღემატებოდეს. ჰარპი ტენი მოცილებულ უნდა იქნეს მექანიკურად ან დაშტაბებულებით დრენირების მეთოდით. კონტრაქტორმა ავდარისაბან უნდა დაიცვას წვრილი შემავსებლების ბროვები. იქ, სადაც შემავსებლები შეიძლება დაგინდულდეს ქარის მოტანილი მასალებით, საჭიროა ქარსაზარი შემოწოდების უზრუნველყოფა.

4.4.3 წყალი

შემავსებლების ბასარები, გეტონის მორევისა და გამზარებისათვის საჭირო წყალი უნდა იყოს სუვთა, არ უნდა შეიცავდეს მაგნე ნივთიერებებს და უნდა შემსაბამებოდეს S 3148-ის დანართის რეკომენდაციებს. ქლორიდებისა და სულფატების კონცენტრაცია ისეთი უნდა იყოს, რომ მთლიანობაში გეტონის ნარევის მინერალიზაცია შემსაბამებოდეს S 3148-ში რეკომენდირებულ ფარგლებს. ამ მიზნისათვის გამოსაღებად ითვლება არხის სათანადო გაფილტრული წყალი. კონტრაქტორმა უნდა მიიღოს ზომები წყლის დასაცავად მზის კირდაპირი სხივებისაბან და ქარის მოტანილი მასალებით დაჭუჭიანებისაბან. კროექტის მენეჯერმა უნდა გასცეს ბრძანება წყლის ხელახალი შემოწმების შესახებ, როდესაც ამას საჭიროდ ჩაიგდოს.

4.4.4 დანამატები

დანამატები გულისხმობს იმ მასალებს, რომელიც ემატება გეტონს მორევისას და მისი მიზანია გეტონის ნარევის თვისებების შეცვლა. ისინი არ უნდა შეიცავდეს კალციუმის ქლორიდს.

თუ არ არსებობს სხვაგვარი მითითება აროექტის მენეჯერის მხრიდან, კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს და გამოიყენოს გამათხვადებელი, გამყარების შემაცელებელი დანამატი გელა სახის გეტონში. გამათხვადებელი გამყარების შემაცელებელი დანამატი უნდა შემსაბამებოდეს სტანდარტს. თითოეულ ნარევზე გამოყენებული დანამატის მოცულობა უნდა განსაზღვროს კროექტის მენეჯერა, მაგრამ ზოგადად უნდა შემსაბამებოდეს მღარმოვალის ინსტრუქციებს. ის გამათხვადებელი გამყარების შემაცელებელი მინარევი, რომელიც არ ყოფილა დამაკმაყოფილებელი შეღებებით გამოყენებული მსგავსი ხასიათის სამუშაოებზე, არ განიხილება დასამატკიცებლად. მღარმოვალის ტენიკური მონაცემების ცნობა და სტანდარტიან შესაბამისობის სერტიფიკატი მოთხოვნისას წარდგენილ უნდა იქნეს დასამტკიცებლად. დამტკიცების შემდეგ, მღარმოვალის შესაბამისობის სერტიფიკატი წარმოდგენილ უნდა იქნეს სამუშაოებო მოედანის თითოეული აპრტიის მიზრდებასთან ერთად. კროექტის მენეჯერმა,

საჭიროების შემთხვევაში, უნდა აიღოს გამატხევადებელი გამქარების შემაცილებელი მინარევის ნიმუშები და გამოსცემის სტანდარტიან შესაბამისობის დასადგენად. თუ გამოცდა უჩვევებს, რომ მიწოდებული მინარევი არ არის დამაკმაყოფილებელი, ის დაუყოვნებლივ უნდა იქნეს მოცილებული სამართლო მოედნიდა.

ის მინარევები, რომელიც 6 თვეზე მეტი წელის განმავლობაში ინახებოდა, არ უნდა იქნეს გამოყენებული, თუ ხელახალი გამოცდა არ უჩვევებს, რომ ისინი დამაკმაყოფილებელია. ყველა ხელახალი გამოცდის სარჯები უნდა დაფაროს კონტრაქტორმა. დაწუნებული გასაღა დაუყოვნებლივ უნდა იქნეს გატანილი სამართლო მოედნიდა.

4.4.5 ნაკერების შემსრულებელი და ფალგაზმუნარი სრგმანები

ნაკერების შესაბამისი მასალა მოიცავს წყალგაუმტარ შემჭიდროებას, შემავსებლებს, საღებავებს, ნაკერების ამომვსებ შემადგენლობებს, ჰერმტიკებს, შემკვრელ მასალებს და სხვა მასალას, რომელიც საჭიროა გეტონის ნაკერებისათვის. ნაკერების ამომვსები მასალა გამოითავსებულ უნდა იქნეს კონტრაქტორის მიერ და უნდა დაამტკიცოს პროექტის მეცნიერმა. ისინი უნდა ჩაიტვირთოს და გადმოიტვირთოს, გამოყენებული და შეცახული იქნეს მწარმოებლის რეკომენდაციების შესაბამისად.

4.4.6 გალიგი

გალიგი უნდა მოეწყოს ხის მასალის, ლითონის ფურცლების ან სხვა დამტკიცებულ მასალისაბან, ნაბეჭობის კონსტრუქციული თავისებურებიდან გამომდინარე და იმის მიხედვით თუ რა ზარტურის გეტონირების ზედაპირია მისაღები, 3.5.24 პარაბრაზის მოთხოვნათა გათვალისწინებით. ღია ზედაპირებისათვის კონტრაქტორმა უნდა გამოიყენოს შესაბამისი დამუშავების კლასის ზედაპირებისათვის დამტკიცებული მასალები.

მომზიმი ელემენტები უნდა იყოს ძელოვან-წრიულსრახებული ან სხვა დამტკიცებული დაპატარებული ტიპის. ჩასატანებელი დეტალების მისაღები ლერები უნდა გოლოვდებორებს გეტონის ფორმირებული ზედაპირის შიგნით არანაკლებ 50 მმ სიღრმეზე. დაუშვებელია გავთულის გმების გამოყენება.

წყალგამტბორ ნაგებობებში გამოყენებულ, მთელი კვეთის სიბრძეზე გამჭოლ მომზიმებს უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 50 მმ ღიამეტრის და 4 მმ სისქის ღიაფრაგმა, რომელიც მართოსულად უნდა იყოს მიღუდებული მომზიმი ელემენტის შუაში, მის გასწვრივ წყლის გაჟონის თავიდან ასაცილებლად.

4.4.7 ფოლადის არმატურა

ფოლადის არმატურის ღეროები უნდა წარმოადგენდეს ცხლად გლიცერ კერიოდული პროცესის არმატურის ღეროებს, რომელიც შესაბამება შე 615 სტანდარტს, 40 და 60 კლასს ან შოვილი საბჭოთა კაშშირის ეპიზალენტურ სახელმწიფო სტანდარტებს. არმატურის კარპასი უნდა შესაბამებოდეს სტანდარტების და ნახაზებზე მითითებულ მოთხოვნებებს.

აროებტის მეცნიერის მოთხოვნით, კონტრაქტორმა უნდა აიღოს სამშენებლო მოედაზე მიტანილი არმატურის ნიმუშები და უნდა უზრუნველყოს ნიმუშების გამოცდა დამტკიცებული

საგამოცდო უწყების მიერ. ამ უწყებიდან მიღებული გამოცდის შესახებ ცნობა უდია ტარედგინოს აროვექტის მეცნიერება.

დენადობის ზღვარი, არმატურის ქარხანაში გამოცდის მონაცემებით 120 ა მეტად არ უდია აღემატებოდეს დადგენილ დენადობის ზღვარს. ბაჭიმვისას სიმტკიცის ზღვარის თანავარდობა დენადობის ზღვართან არ უდია იყოს 1.25-ზე ნაკლები.

არმატურის დეროვები (ყოვილი საბჭოთა კავშირის ნორმები)

არმატურის კლასი	დენადობის ზღვარი, ა	სიმტკიცის ზღვარი, ა	დრეპადობის მოდული, ა
A-I	235	373	210000
A-II	294	490	210000
A-III (დ=10-40მმ)	392	590	200000

არმატურის გადე (დ=6-12მმ A-I და A-III დ=3-5მმ არმატურის მავიული Bp-I)

4.4.8 აღჭურვილობა

4.4.8.1 ზოგადი

აღჭურვილობა-დანადგარების რაოდენობა და ხარისხი უდია აკმაყოფილებებს როგორც საეცივიკაციების, ასევე მშენებლობის პრობრამის მოთხოვნებებს.

4.4.8.2 აპტოგეტონისარევები

აპტოგეტონისარევები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მზა გეტონის ტრანსარტირებისათვის, საეცივიკაციების მოთხოვნების შესაბამისად და იმ პირობით, რომ მიღებული იქნება დამტკიცებული ზომები, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ყელის ჩამატება აპტოგეტონისარევები მოთავსებულ გეტონი.

4.4.8.3 ვიბრატორები გეტონის გამკვრივებისათვის

ცაბებობებში გეტონის გასამკვრივებებული ვიბრატორები უდია იყოს მძლავრი, სიღრმული ვიბრატორები. ისინი უნდა მუშაობდეს ვიბრაციის შემდეგი სიხშირითა და ამაღლიტუდით: ვიბრატორებისათვის, რომელთა თავის ღიამეტრი აღემატება 75მმ-ს – არა ნაკლებ 6 ათასი იმაულსისა უჟიშო და 188 ამაღლიტუდა, უცრო მცირეთავიანი ვიბრატორებისათვის 30 – 7 ათასი იმაულსი უჟიშო და 0.5მმ ამაღლიტუდა. ვიბრატორებმა უდია უზრუნველყოს გველა გამოყენებული სახის გეტონისათვის გამკვრივების სათანადო ხარისხის მიღწევა. პროექტის გენერაცია დროდადრო უნდა გამოსცედოს ვიბრატორის სიხშირე და ამაღლიტუდა მოარმოვებლის საეცივიკაციებთან შესაბამისობის დასადგენად. თუ ვიბრატორული აღჭურვილობა არ მუშაობს

დამაკამყოფილებად ყოველგვარ სამუშაო პირობებში, ის დაუყოვნებლივ უნდა იქნეს გაუმჯობესებული ან შეცვლილი. პროექტის მინჯერის ან სხვა სათანადო მითითების გარეშე ხედაკირული ან დასამაბრებელი ვიბრატორული აღჭურვილობის გამოყენება დაუშვებელია.

4.5 ბეჭობა

4.5.1 ბეტონის ღოზირება

ბეტონის თითოეული ჩასხისას გამოსაყენებელი მასალების პროპრეციები, შეთანხმებული უნდა იქნეს პროექტის მენჯერთან.

თუ არ არსებობს სხვაგვარი გირითება, ბეტონის ნარევი უნდა შედგასოდეს შემავრები მასალების, ტყლის, ფვრილი და მსხვილი შემავსებლებისაბან. მინარევებისა და დანამატების გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამას პროექტის მენჯერი დამტკიცებს. შემავრები მასალები შეიძლება შედგებოდეს მხოლოდ ცემენტისაბან ან ცემენტისა და კუცოლანიანი მასალებისაბან. ეკოჭიღური ბეტონის/წსნარის გამოყენება შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის მენჯერთან.

კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს ეფექტური ზომები (როგორიცაა შემავსებლების ზინასწარი გაცივება, ფყლის გაცივება, ყინულის ნატეხების ჩამატება სარევი ფყლის სრულ მოცულობის ოდენობის საზღვრებში ან სხვა მითოდები) ჩასხისას ბეტონის დაღვენილ ან დადგენილზე უფრო დაბალი ტემპარატურის შესანარჩუნებლად.

4.5.2 არმატურის მონტაჟი და დაფარვა

არმატურა საიმედოდ და ზუსტად უნდა იქნეს დამონტაჟებული ნახაზებზე ნაჩვენებ ადგილებში გამზჰენი პლოკის ან ვიქსატორის საშუალებით. ღეროების გადაკვეთა დამაბრებული უნდა იყოს რგოლი გათოვლით და გოლოვი ბეტონით უნდა იყოს ჩამაბრებული. კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს არმატურის სათანადო ადგილზე შენარჩუნება. განსაკუთრებული შურადლებაა საჭირო ბეტონის დასხმის დროს.

არმატურის ზედა მიკნა ვილებში შენარჩუნებული უნდა იყოს არსებულ კონიციაზი იმ საბრევების გამოყენებით, რომელთა ზომა და მოცულობა გათვლილია სამუშაო დატვირთვის აღეკვატური საყრდენის უზრუნველსაყოფად.

4.5.3 არმატურის შედუღება

პროექტის მინჯერის ცეკვითის გარეშე, არმატურის მონატაჟისას ურთიერთ გადამკვეთი ღეროების შედუღება დაუშვებელია.

მიუხედავად ამისა, თუ საჭირო იქნება არმატურის ღეროების შედუღებით შევრთება, დაცულ უნდა იქნეს ჟშ 1.4 და შ01 706 სტანდარტი.

შედუღების პროცედურის დაცვისათვის აუცილებელია დეროვანის ტიპის, მათი ძიმიული გეგმის დადგენა, დამამზადებლისაგან მიღებული ინფორმაციის ან ნიმუშის გამოცდის საშუალებით.

შედუღების ნაკრებისათვის გამოყენებულ უნდა იქნეს სათანადო და ელექტროდეპ. დაუშვებელია გადამკვეთი ღეროვანის მცირე ელექტრორკალური შედუღება ე.ჭ. მოსაჰილი შედუღების ნაკრი. ამგვარმა შედუღებამ შეიძლება სერიოზულად დასუსტოს ღერო შედუღების წერტილში. ეს ოპერაცია დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც შესაძლებელი მასალა და შედუღების ოპერაცია მუდივი კომპატეტური კონტროლის ჩვემაა, როგორც ეს ხდება შედუღებული არმატურის მაკოულის ბადის წარმოებისას.

თუ არ არსებობს პროექტის მეცნიერის სხვაბგარი ნებართვა, არმატურის ღეროების შემორთება (განსაკუთრებით გადამკვეთი ღეროების) უნდა მოხდეს მექნიკური შემორთების გეთოდით ან აირგადაღებით.

4.5.4 შალიბის პროექტი და განლაგების სტეპ

შალიბი დაპროექტებული უნდა იყოს ისე, რომ უზრუნველყოფილი იყოს დასაგეტონებელი ნაბეჭობების და კონსტრუქციების ზუსტი განლაგება, ზორმები, ზომები და ღონიერი დასაშვები ცდომილების ფარგლებში.

შალიბი გათვლილი უნდა იყოს ყველა ვერტიკალურ და განივ დატვირთვაზე, რომლებსაც შეიძლება აღგილი ჰქონდეს მანამდე, სანამ ამ დატვირთვებს თვითონ ნაგებობა ზიდავს. შალიბის ნახახები დამტკიცებულ უნდა იქნეს პროექტის მეცნიერის მიერ.

შალიბის ნახახების განხილვა/დამტკიცება არ ათავისუფლებს კონტრაქტორს შალიბების სათანადო აშენების და შენარჩუნების მოვალეობისაგან. შალიბებმა ჯეროვნად უნდა იმუშაონ ნებისმიერ შემთხვევაში.

გეტრინირებამდე პროექტის მეცნიერი ჩატარებს აუცილებელ ინსპექტირებას და აღნუსხავს შედებებს. ინსპექტირების დოკუმენტაციას ხელი უნდა მოაწერონ პროექტის მეცნიერმა და კონტრაქტორის წარმომადგენელმა. ინსპექტირების დოკუმენტაცია უნდა შეიცავდეს შემდეგ ნივრომაციას და კრიტერიუმებს:

- დაყონებული შალიბის ზომების შესაბამისობა ნახახებზე ნაჩვენებ ზომებთან;
- განხბოჭების, საჭრების და სამაბრების სათანადო შემორთება პირაკირა შემორთებით;
- სამაბრები უნდა დამაბრდეს ვერტიკალურად და სათანადო საყრდენით;
- გამოყენებულ უნდა იქნეს საჭირო ზომის და მზიდუნარიანობის შალიბის შემოსაპრაცი და ვიქსატორები.
- შალიბი საკმარისად მჭიდრო უნდა იყოს გეტრინირ სამშენებლო ხსნარის დაკარგვის თავიდან ასაცილებლად;
- დაყონებული და დამაბრებულ უნდა იყოს საღებები, სახელოები, ანერები, ფასლგაუმტარი შემჭიდრობა, მიღები და სხვა ჩასატანებელი ნატილები;
- შალიბები მთლიანად უნდა იქნეს გამოხდილი და დაფარული.

4.5.5 ბეტონის ტრანსპორტირება

ბეტონი გადატანილი უნდა იქნეს ბეტონსარევილან რგიერზე მისი ჩასხმის ადგილას რაც შეიძლება სწრაფად ისეთი საჭალებების გამოყენებით, რომ თავიდან იქნეს აცილებული სეგრებაცია ან ბაშრობა და უზრუნველყოფილ იქნეს ბეტონის საჭირო კონსისტენცია დასხმის დროს.

პროექტის მენეჯერის თანხმობის შემდეგ, დასაშვებია ბადიების, ლენტური კონვეირების, დარებისა და სხვა მსგავსი აღჭურვილობის გამოყენება ბეტონის გადასატანად.

შემდეგ გადასატანი აღჭურვილობა და მეთოდები გაანგარიშებული უნდა იყოს და უნდა შეიძლოს ოპიექტზე გამოყენებული ცენტრის სახის ბეტონის ტრანსპორტირება.

ბეტონის სხვადასხვა ნარჩენებისა და მათი დანიშნულების იღენტივიკაციისათვის საჭიროა მითითების უზრუნველყოფა, თითოეულ გზავნილს თან უნდა ახლდეს გამაცალებული დანადგარის ბეჭდური ჩანაწერის ასლი 3-4.12.3 კუნძულის შესაბამისად.

4.5.6 ბეტონის ჩასხმა

ბეტონირებისას უზრუნველყოფილი უნდა იყოს, მყარი, გამკლე, მკვრივი ბეტონის მიღება, ცუჭვილების, უსორობასწორო ზედაპირების ან სხვა ცენტრის დასხმის გარეშე.

მირითად ცაგებობაში ბეტონის დასხმამდე სულ მცირე 30 დღის ადრე კონტრაქტორი თავის სამშენებლო კროცედურებს, ბეტონის დასხმის მეთოდების აღმოჩენის ჩათვლით, ზარუდების პროექტის მენეჯერს დასამტკიცებლად. სამშენებლო კროცედურებისა და ბეტონის დასხმის მეთოდების დამტკიცება არ ათავისუფლებს კონტრაქტორს მათ შესაბამისობაზე აკუშებისმგებლობისაგან და ის ერთპიროვნულად აკუშებისმგებლია რგიერზის დამაკმაყოფილებლად აშენებაზე.

ბეტონის თითოეული ჩასხმისათვის კონტრაქტორი ვარუდებს კროექტის მენეჯერს წერილობით შეტყობინებას, ნახაზსა და ჩასხმის ვინ აუცილებელი შემოვალების ჩამონათვალის, ხელმოვერილს კონტრაქტორის შესაბამის ზედამხდველი მუშაკების მიერ. მასში დამომავლებული უნდა იყოს, რომ ვაჟის მომზადება, სამშენებლო ნაკერი, ზედაპირის ვანედა, ქალიბი, არმატურის და ჩასატანებელი ნაშილების მონტაჟი შესრულდა ნახავების ან მითითებების შესაბამისად. ბეტონის დასხმაზე ცენტრის გაცემამდე შემოვალების ჩამონათვალის თითოეული კუნძულის მენეჯერის მიერ უნდა იქნეს ხელმოწერილი იმის საჩვენებლად, რომ ის კუნძული შემომზადა და მისაღებია ბეტონირების დაწყებისათვის. ბეტონირება არ იქნება ცენტრის გეგადართული თუ, კროექტის მენეჯერის აზრით, რეალური კირიგები ხელს შეუშლის ბეტონის სათანადო დასხმას, გამკპირებებას, მოაირკეთებასა და გამყარებას.

იქ, სადაც ბეტონი ეყრდნობა მიზანს ან სხვა ისეთ მასალას, რომელიც შევიერდება და ცურდება, კონტრაქტორმა უნდა მიიღოს ზომები, რომ ამბვარი მასალა არ მოხვდეს ახლადდასხმული ბეტონის ზედაპირზე.

4.6 გამოცდა

გამოცდა უნდა ჩატარდეს ინიციატივის განაკვეთის ზემოთ მოქვანილი დებულებების შესაბამისად.

4.7 გაზოგა და გადახდა

4.7.1 პეტონი – ზოგადი

შემოთ მოცემული დებულებები მხება გეტონის სამუშაოების შველა მუხლებს, გარდა საეცოვის მუხლების გაზოგვისა და გადახდის დებულებების აღნიშვნელისა.

უნდა გაიხომოს ნახაზებზე ნაჩვენები კონტურებისა და დონეების შესაბამისად, ან პროექტის მეცნიერის სხვაგვარი მითითების თანახმად რეილზე დასხმული გეტონის მოცულობა. იქ, სადაც გეტონი დასხმულია ფუძზე, უნდა გაიზომოს ფუძის კონტურები და დონეები, ნაჩვენები ნახაზებზე ან მითითებული პროექტის მეცნიერის მიერ.

გაზოგა

გეტონის გაზოგა უნდა განხორციელდეს შესაბამისი პარაბრაფის დებულებების შესაბამისად.

რეზინის სადებავი უნდა გაიზომოს ცალობით, როგორც მილიანი ერთეული. სოგმანები უნდა გაიზომოს ბრძოვ მეტრებში.

გადახდა

გეტონისათვის გადახდა უნდა განხორციელდეს ზემოაღნიშნული ჭავით გაზოგილ კუბურ მეტრებზე, შესაბამისი მუხლის ერთეული განაკვეთის საფუძველზე.

რეზინის სადებავისათვის გადახდა უნდა განხორციელდეს ცალობით. სოგმანებისათვის გადახდა უნდა განხორციელდეს ბრძოვი მეტრების მიხედვით.

4.7.2 ფოლადის არმატურა

გაზოგა

არმატურის ღეროები უნდა გაიზომოს როგორც ნაგებობები ჩალაგებული ფოლადის არმატურის ღეროების ნეტო ყონი მეტრულ ტონებში. ფოლადის არმატურის ღეროების ნეტო ყონა უნდა გაანგარიშდეს, როგორც დამტკიცებული ნახაზების ან ღეროების უფყისების შესაბამისად განთავსებული ღეროების სიბრძე, გამრავლებული სიბრძის ერთეულის შესაბამის ნომინალურ ყონაზე.

არმატურის პირგადადებები და შეერთებები, რომლებიც მოწყობილია კონტრაქტორის მიერ სამუშაოთა მოხერხებულად შესასრულებლად, არ გაიზომება.

მაგთული, ფიქსატორები, საყრდენები, სამაბრები და არმატურის დამატების სხვა საშუალებები არ გაიზომება.

გადახდა

გადახდა ბანკორიციელდება ზემოაღნიშვნით შესით ბაზომილი მიწრული ტონების რაოდენობის მიხედვით შესაბამისი მუხლის ერთეული განაკვეთების საფუძვლზე.

არმატურის ერთეული განვასებები უნდა მოიცავდეს არმატურის მკველა ხარჯებს, არმატურის დეტალური ნახაუებისა და უზყისების მომზადების, არმატურის მიწოდების, მოდუნისა, დამაბრების, ასევე დანაკარგების ჩათვლით და ამ მუხლითან დაკავშირებულ ჩველა სხვა სამუშაოებს.

4.8 დეფექტური გეორნის შეკვეთება ან გამოცვლა

დაგზარული, დანგრეული, სუსტი, ჭხვიერი, გატეხილი, ვუჭვილიანი, კოროზირებული ან სხვა დეფექტების მქონე გეტონი უნდა შეკვეთდეს შემდეგი არინციანების შესაბამისად:

- შესაკეთებელი ზედაპირი კარბად უნდა მომზადდეს და დაიბრუნდოს;
- უკეთესი შედეგების მისაღებად გამოყენებულ უნდა იქნეს სათანადო მასალა (განსაკუთრებით ქვიშა);
- ნარევი სათანადოდ უნდა იყოს დოზირებული – მას არ უნდა ჰქონდეს ზედმეტი ცემენტი და უნდა შეიცავდეს მინიმალური რაოდენობით სარევ ტყალს;
- შეკეთებული ადგილი სრულყოფილად უნდა იქნეს მოვლილი და გამზარებული;
- იმ მუშებს, რომლებიც ასრულებენ სარემონტო სამუშაოს, უნდა ჰქონდეთ სათანადო კვალიფიკაცია და კეთილსინდისიერად უნდა ეკიდებოდენ სამუშაოს 4.8.1 მასალა
- ცემენტი: ჩვეულებრივი ან სფრავად გამზარებადი კორტლანდცემენტი;
- ქვიშა: ნარევი 1 ტილი კარბი ქვიშა, რომელიც გაიცხოლია 4.75მმ საცერტი 1 ტილ საბათქაში სამუშაოების ქვიშაზე;
- ხრეში: საჭიროა მხოლოს ღრმა ხვრელების ამოსავსებად, გამოიყენება სტორი ვორმის 6.7 მმ ნორმინალური ზომის ხრეში;
- მსხვილი ხრეში ან ღორძი: შეიძლება გამოყენებული იქნეს ძალიან სქელ საკერველზე, სადაც საკერველის სისქი 4-ჯერ აღემატება შემავსებლის ნომინალურ ზომას.

4.8.2 ნარევი

ერთი ტილი დანამატებიან ცემენტს ერევა ორი ტილი დანამატებიანი ქვიშა და 6.7 მმ ხრეშის 1.5 ტილი და ზუსტად იგდენი ტყალი, რამდენიც საჭიროა ნარევის შესამჩნევად დასატენიანებლად. ნარევი არ უნდა იყოს სელი.

4.8.3 ზედაპირის მომზადება შეკვეთებისათვის

დეფექტური მასალის მოცელება. სუსტი, რგოლი, ვუჭვილიანი მასალა მოცელებულ უნდა იქნეს, რათა გამოჩდეს მაბარი, მყარი ზედაპირი. თუ შესაძლებელია, შესაკეთებელი ვარიობის

საზღვრები უნდა მოინიშნოს მოხარხვით. საგრულოო ჭრა უნდა მოხსდეს წვეტიანი სატეხის მსუბუქი დარტყმებით, რათა თავიდან იქნეს აცილებილი დარჩენილი გეტონის დაზიანება.

სედაპირის გაფრენდა. იქ, სადაც მასალა ვოროვანია ან აქვს შესამჩნევი შევრვა, ის სევდი უნდა იყოს მინიმუმ 24 საათის განვითარებაში დაბრუნებამდე. დასაშვებია ზედაპირის გაშრობა დაბრუნების წინ. აღტერნატივის სახით ზედაპირი შეიძლება გაშრეს პროპანის სანტურით ისე, რომ გეტონი გაცემდეს მხოლოდ შეხებით აღსაძმელი სითარის ტემპერატურამდე. ქალიან მკვრივი, მცირე შევრვის მასალები და 36 საათზე ნაკლები ხეროვანების გეტონი, არ უნდა დასცემდეს დაბრუნების წინ. დაბრუნებიდან ცოტა ხნის შემდეგ მცირე შევრვა ზრდის დაბრუნების ზედაპირითან განს.

თუ გამოყენებულია დაბრუნებისა და შემკვრელი მასალის დაპატენტებული სახეობები, ისინი დამტკიცებული უნდა იქნეს აროებტის მეცნიერის მიერ. ამგვარი მასალების გამოყენებისას საჭიროა საბაზებო შურალება, რადგან ისინი შეიძლება მოითხოვდნენ ზემოაღნიაზულისაბან განსხვავებულ მოვლას.

დაბრუნება. დაბრუნება უნდა მოხსდეს უშუალოდ შეკეთების დაწყებამდე. დაბრუნებისათვის გამოიყენება საღებავისთვის თხევადი ცემენტის წენარი ის საკმაოდ მაგარი ფუნჯის საშუალებით უნდა იქნეს ვასმული ზედაპირზე. წასმა უნდა მოხსდეს ურიული მოძრაობით, რათა სითხე ჩავიდეს ჩაღრმავებებში. შემდეგ ფუნჯით უნდა გადაიღმინდოს ისე, რომ მხოლოდ თხელი ფენა დარჩება. ჩაღრმავებებში არ უნდა დარჩება სითხის გუბენი. ამასთან ერთად წენარი კიდევებისაგან შორს უნდა იყოს, რათა თავიდან იქნეს აცილებული თხელი, მუშა კონტური საკერვლის ირგვლივ.

ცემენტის დაბრუნება შეიძლება შეიცავდეს დაპატენტებულ მინარევებს ან შეიძლება გამოყენებული იქნეს დაპატენტებულ შემკვრელი მასალები. ამგვარი მასალები გამოყენებული უნდა იქნეს მღარმოვალის რეკომენდაციების შესაბამისად ან ისე, როგორც აროებტის მეცნიერი დამტკიცებს.

შეკეთების მეთოდები. შესაკეთებად გამოყენებული წენარი ვასმულ უნდა იქნეს მაგინ, როდესაც დაბრუნების ვენა ჯერ კიდევ სევდია. წენარი არა უმეტეს 30 მმ სისქის ფენებად უნდა იქნეს ვასმული. ჩატკეპინისათვის შეიძლება გამოყენებული იქნეს მეცანიკური სატკეპები. გოლო ვენის ტეპენა უნდა მოხსდეს გრტყელი ვიცრითა და ჩაჭრით. მიღებული უნდა იყოს ზედაპირის ისეთი ტექსტურა, როგორც გარშემო გეტონისაა, მაგალითად ხის სახესელათი ან ღრუბლით გახეხვის საშუალებით. თუ გამკვრივების დასრულების შემდეგ შეკეთების ზედაპირი აჭკარად სევდია, წენარი ზედმეტად სევდია და შეკეთება მოცილებული/ხელახლა გაკეთებული უნდა იქნეს უფრო მშრალი წენარით.

შეკეთების ადგილი უნდა დაიზაროს მისი გამომრობის თავიდან ასაცილებლად.

განსაპუთოვნებული შემთხვევები:

მაკავშირებელი ვენა სრულისათვის შეკეთებისათვის. ცემენტ-ტყლის დაბრუნების წენარის გამოყენების ნაცვლად გამოყენებული უნდა იქნეს ნაშევი საფარი სევდი ნარევის დატანით, რომელიც შედგება 1 წილი ცემენტისა და 2 წილი მსხვილი ქვიშისაბან, რომელიც კელმით ჩაიყრება 5 მმ სიგალით ხაოს ვარმოსამცელად. ის უნდა გამჟაღვას 2-3 დღეში. როდესაც ხაოს გამაბრდება და მყარად არის შემუშებული, ვასმულ უნდა იქნეს შეკეთების ან გათქაში ვენა.

ყალიბის გამოყენება. თუ საჭიროა მნიშვნელოვანი სისქის შეკეთების პეტონის დასხმა, ამოსავსები ღრმული შეიძლება ნაწილობრივ დაიხუროს ყალიბით და და შეკეთების სსნარი დაიტკვანოს ყალიბის მცველ ან ზემოთ. შესაძლებელია ყალიბის ბაზრძლება შეკეთების მიზნითარებასთან ერთად მანამდე, სანამ დარჩება შედარებით მცირე რაოდენობა, რომელიც პირდაპირი ამოკვერვით ამოივსება. ამ შემთხვევაში ყალიბს სჭირდება ბანსაკუთრებით ძლიერი და მყარად დამაბრებული საყრდენი.

დასრულება. საჭიროებისამებრ, შეკეთებული ადგილები შეიძლება გაიხეხოს კარბონულის გვით და ტყლით ან შეიძლება მისი მოქლიბება გამყარებიდან მინიმუმ 7 (შვიდი) დღის შემდეგ.

5. ფოლადისა და ლითონის კონსტრუქციები

5.1 ფოლადის კონსტრუქციები – ზობადი

ფოლადის კონსტრუქციები უდეა შესაბამებოდეს ქვემოთ მოყვანილ მოთხოვებს გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ნახაზები ან ზინამდებარე საეციფიკაციები სხვაბგარად მოითხოვს. დასრულებული ულემენტები არ უდეა იყოს გადაწყვეტი, მოხრილი და არ უდეა შეიცავდეს გახსნილ ნაკვერებს. მოჭიმვით შეერთების ზედაპირები დამუშავებული უდეა იყოს დიდი სიზუსტით, რათა დაგენერის, შედუღების და ჰანგიკებით ან მოქლოვებით შეერთებისას უზრუნველყოფილი იყოს სრული კონტაქტი.

5.1.1 მასალების ჩამონათვალი

ხარისხის გადაღი დონის მისაღვევად, ქვემოთ მოცემულია შესავარისი მასალების ჩამონათვალი ფოლადისა და ლითონის კონსტრუქციებისათვის.

მასალა	სტანდარტი და სორტი
მაღალი სიმტკიცის კონსტრუქციები ფოლადი	DIN 17100 St37-2, St 37-3, St52-3
დაბალი სიმტკიცის კონსტრუქციები ფოლადი	DIN 17100 St 37-2
ნაბლინი ფოლადი მოქლოვებისათვის	DIN 17110 St34, St44
ნახშირბადოვანი ფოლადის მილები ჩვეულებრივი მილსადენებისათვის	DIN 2440 St33
ნახშირბადოვანი ფოლადის ვენციანი მილები	DIN 1626 (2) St37
ნახშირბადოვანი ფოლადი განძანათ-განევებულობისათვის	DIn 17200 CK 35, CK 45
ბრინჯაო საპისრებისა და საღებავისათვის	ASTM B22 Alloy E
ფოლადი კუთხებისა და ჩვეულებრივი ჰანგიკებისათვის	DIN 19704, 4D,5D

შპაგავი ვოლადის ჰანტიკები და მანჩები	DIN 267, Grade 4.6 da 4.8
შპაგავი ვოლადი სობმანებისათვის	DIN 17440 Gr 1.4305

ნაზღიური ვოლადის ნაფარმი (ყოფილი საბჭოთა კავშირის სტანდარტები)

ტიპი	GOST ან TY
თანაბართაროიანი კუთხოვანა	8509-86
არათანაბართაროიანი კუთხოვანა	8510-86
შველერის კოჭი	8240-89
ორტესებრი კოჭი	8239-89
ფურცელოვანი ვოლადი	19903-74
ვოლდის ზოლი	103-76
წრიული კვეთის ღეროვანი	2590-71
პრადრატული კვეთის ღეროვანი	2591-71
ამაგვევა კოჭი M 24, M30	19425-74, TY 14-2-427-80
ვოლადის მილები	8732-78, 10704-76

საშელურები, ჰანტიკები და მანჩები

ტიპი	GOST ან TY
საშელური	11371-78, 6402-70, 10906-78
ჰანტიკი	7798-70
მანჩი	5915-70

მირითადი მონაცემები ვოლადის კონსტრუქციებში გამოყენებულ ვოლადზე (ყოფილი საბჭოთა კავშირის სტანდარტები)

GOST	ნაგლინის სისქე, მმ	დენადობის ზღვარი, MPa	გლუვაზე სიმტკიცის ზღვარი, MPa
TY 14-1-3023-80	4-10 11-20	225 235	360 370
GOST 380-88	41-100	205	365

	>100	185	365
GOST 19281-73	4-15	390	530
19282-73	33-40	390	510
GOST 10706-76	4-15	235	365

5.2 მომზადება

5.2.1 მასალის სწორება-შეზუსტება

გალცერი და ბრტყელი მასალა უნდა იყოს სწორი, გამოყვევამდე უნდა გაიღმინდოს ჭუჭყისა და შანგისაბან. თუ აუცილებელია გასწორება, ეს უნდა მოხდეს იმ მეთოდებით, რომელიც არ დააზიანებს ლითონს. მჰრელი შვერილები და ზოლები მასალის დაუზენების მიზნით გახდება.

5.2.2 ჩამოჭრა და დაჭრა

გაზის საჭრელი სანიურათი ჩამოჭრა და დაჭრა უნდა განხორციელდეს ვრთხილად. კონსტრუქციის ის ნაზილები, რომელებიც ღია დარჩება, სუფთად უნდა იქნეს დამუშავებული. 16 მმ-ზე მეტი სისქის ზურცლის ჩამოჭრილი ან მოჭრილი ნაზიგურები, რომელიც სააგენარიშო დატვირთვას განიცდის, უნდა გასწორდეს 6 მმ სიღრმეზე.

შველა სამუშაო უნდა განხორციელდეს ისე, რომ უზრუნველყოფილი იქნეს მიმღებარე მოუსახავი ზედაპირების სათანადო მორგება. როდესაც მიმღებარე ზედაპირებს შორის დიდი შეუსაბამობაა, ისინი გათლილი და გახმილი უნდა იქნეს ბლუზი ზედაპირის მისაღებად ან უნდა დამუშავდეს მექანიკური საშუალებით სათანადო გათანაბრების მისაღებად. მოუსახავი ზედაპირი უნდა შესსაბამებოდეს ნახაზებზე ნაჩვენებ პონტურებსა და ზომებს და ისე უნდა გაითაღოს ან გაიხეხოს, რომ არ ჰქონდეს ამონაშვერები და უხვეულებელი.

5.2.3 ზედაპირის მოსახვა

შველა შესაღები ზედაპირი უნდა იყოს გლუვი და არ უნდა ჰქონდეს გზარები, კოკები ან მკვეთრი არაერთგვაროვნება. შესაღები ზედაპირის შველა კუთხე უნდა მომობპალდეს 3 მმ რადიუსით.

შველა ნაზილის და კომპონენტის ზედაპირის მოსახვა უნდა ასუხეობდეს სათანადო სიმტკიცის, შესატყვისობის და საექსპლუატაციო მოთხოვების. მექანიკურად დასამუშავებელი ზედაპირები მითითებული უნდა იყოს მუგა ნახაზებზე შესაბამისი სიგრძოლებით.

5.3 შეღუძება, მოჭლოვება და ჰანგიპებით შემორთება

5.3.1 ზოგადი

ნაპერების შეღუძება არ უნდა დაიყვრის მანძალე, სანამ:

-
- დამკვეთი/პროექტის მენეჯერი არ დაამტკიცებს შედუღების შემოთავაზებულ პროცედურებს;
 - დამკვეთი/პროექტის მენეჯერი არ დაამტკიცებს შემდუღებლებს/რაინატორებს.

5.3.2 შედუღებისათვის მომზადება

შესაძლებელი ელემენტები და ნაწილები უნდა აპურატულად დაიფრას საჭირო ზომაზე, მათი ღიბოვები უნდა მოიჭრას, განის საჭრელი სანიურათი ჩამოიჭრას ან მექანიკურად დამუშავდეს, რათა შესაბამებოდეს შედუღების საჭირო ტიპს და იძლეოდეს სრული ჩადუღების საშუალებას.

შესაძლებელი ელემენტების ან ნაწილების ზედაპირები არ უნდა მოიცავდეს ქანბს, საცხებ მასალას და სხვა უცხო მასალებს შედუღების ნაკრის კიდიდან მინიმუმ 50 მმ-ის მანძილზე.

5.3.3 შედუღების პროცედურა

შედუღება უნდა განხორციელდეს ელექტრორკალური შედუღების მეთოდით ისეთი პროცედურების საშუალებით, რომელიც მინიმუმ უთანაბოლება შედუღების აგერიკული საზოგადოების მიერ „სტანდარტული კვალიფიკაციური პროცედურის“ გოლო გამოცვალას, ან შესაბამის I სტანდარტებს. პროექტის მენეჯერის თანხმობის შემთხვევაში, შესაძლებელია სხვა ეკვივალენტული სტანდარტების გამოყენება, რომელიც უზრუნველყოფებ საეცივიკაციების მოთხოვნითა შესრულებას.

5.3.4 შემდუღებელების კვალიფიკაცია

კონტრაქტორი პასუხისმგებელი იქნება მისი შემდუღებელი ორგანიზაციის მიერ უარმოებული სამუშაოს ხარისხზე. სამუშაოს შესარულებელად გამოყოფილ ქველა შემდუღებელს და შედუღების ოპერატორს ჩაბარებული უნდა ჰქონდეს კვალიფიკაციის გამოცდა სამუშაო კირკვები, რომელიც როგორც მინიმუმ უთანაბოლება შედუღების ამერიკული საზოგადოების მიერ „სტანდარტული კვალიფიკაციური პროცედურის“ გოლო გამოცვალი მითითებულ გამოცდას, I 8560 და 8563 ან სხვა ეკვივალენტურ, პროექტის მენეჯერის მიერ ცენტრალურ სტანდარტებს. შედუღების ოპერატორების კვალიფიკაციის გამოცდის ჩატარებასთან დაკავშირებული ქველა ხარჯი კონტრაქტორმა უნდა დაიგროს.

5.3.5 შედუღების აღჭურვილობა

შედუღების ყოველგვარი აღჭურვილობა, როგორიცაა შედუღების აპრატი, ტრანსცორმატორები, კაბელები, ელექტროდეგი და სხვა, რომელიც გამოიყენება სამშენებლო მოედანებ შედუღების საჭარმოებლად, უნდა იყოს გალავი კვალიფიკაციის მრავმოვებლის მიერ დამზადებული და განკუთვნილი იმ მიზნისათვის, რომლისთვისაც მას იყვნება.

შედუღებისათვის საჭირო მასალები (მავიულებები, ელექტროდეგი, ვლუსი, დამცავი გაზი) უნდა იყოს იგრის იგავე შემაღლებელობის, რაც შედუღების პროცედურისა და შემდუღებლის

გამოცდის დროს გამოყენებული. შეთანხმების საფუძველზე შესაძლებელია ეპვიზალეტური შეღუდების მასალების მიღება. მასალები უნდა ინახებოდეს დამაკამაყოფილებას პირობებით, რომ არ მოხდეს მათი დაზიანება.

კონტრაქტორმა უნდა ვაროვადგინოს იმის დამატებიცებებით საბუთები, რომ შენახული შეღუდების ლითონი გამოსადებია გამოსაყიდვით და მისი დენადობის ზღვარი (დეადობის პირობითი ზღვარი) არა ნაკლებია, ვიდრე 100ჩ ტემპორატურაზე შესაღებელი მასალისათვის დაგენერილი მინიჭმი. ნახშირბადოვანი ვოლადისათვის ვარდობითი შევიწროება არ უნდა იყოს 35%-ზე ნაკლები. შეღუდებისას გამოყენებული უნდა იქნოს დაბალ ტყალგადფუძიანი საფარიანი ელექტორდები.

მასალები (ელექტორდები და სხვა) შეტანილი უნდა იყოს ზასში. სხვა მასალები და იარაღები უნდა დარჩეს კონტრაქტორის საკუთრებაში.

5.4 ჰანტიკები, სარტკები, ქანები და ხრახნები

ეათ სტანდარტული კუთხებილი უნდა ჰქონდეთ და დამაზადებული უნდა იყოს მაღალი ხარისხის უოლადისაბან. ყველა ჰანტიკი, ლურსმანი, ქანები და ხრახნები (მათი საყიდლებების ჩათვლით) დაცული უნდა იყოს კოროზიისაბან მათი დაზენების აღბილის მიხედვით. ქანები და ჰანტიკების თავები უნდა იყოს ექვსპუტებდი და ზუსტად გამოყვანილი. ქანები, ჰანტიკები და ხრახნები, რომლებმაც შეიძლება მოიშვას მუშაობის დროს უნდა დამაზრდეს თავის ადგილზე დამკვეთის/კროებტის მეცნევის მიერ დამტკიცებული საშუალებებით. დაუშვებელია ე.წ. მოსაჭიდი მიღებება.

მაღალი სიმტკიცის ჰანტიკები, ქანები და საყიდლებები უნდა შეესაბამებოდეს დამტკიცებულ სტანდარტებს. ჰანტიკის სწორი დაჭიმვა უნდა განისაზღვროს დამტკიცებული გაზრდილი პროცესის ნართობი საყიდლების სისტემის გამოყენებით, რომლითა დაჭიმვის შედეგად იქმნება შემცირებული ღრებრ საყიდლება და ჰანტიკის თავს შორის. დატვირთვის მაჩვენებლი მოყვითალოებები გამოყენებული უნდა იქნოს ზუსტად მზარმოვებლის ინსტრუმენტების შესაბამისად. მაღალი სიმტკიცის ჰანტიკები მოჰკილი უნდა იქნოს მზარმოვებლის რეკორდების შესაბამისად და დაჭიმვა უნდა გაღამორმდეს პირველი მოჰკილის შემდეგ არანაკლე 3 საათის შემდეგ. მერე ჰანტიკები ხელახლა უნდა იქნოს მოჰკილი თავდაპირველ დატვირთვამდე დამკვეთის/კროებტის მეცნევისათვის დამაკმაყოფილებელი სახით.

6. შეღებება (კოროზიისაბან დაცვის ჩათვლით)

6.1 სამუშაოთა სფერო

მიღებები მასალები მოიცავს ლითონის კონსტრუქციების და აღჭურვილობის ზედაპირის დამუშავების, დაბორცვების, კოროზიისაბან დაცვის და შეღებვის მასალებს. სამუშაო მოიცავს საამძროსა და სამშენებლო მოედანებს საფარით დაფარვას საბოლოო შერებების ჩათვლით. თუ არ არსებობს სხვაგვარი მითითება, საფარით დაფარვა და შეღებვა უნდა განხორციელდეს I 55928 სტანდარტის (ვოლადის კონსტრუქციების

დამცავი დაფარგა, ინსტრუქციები) უახლესი გამოცემის ში სტანდარტის A153, A 386, A 123 da A 120 ან სხვა ეკვივალენტური სტანდარტის შესაბამისად.

დაბრუნებისა და შეღების მასალები უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო ობიექტის პირობებს, ასევე იმ ზემოქმედებას, რომელსაც განიცილეს შესაბამისი აღჭურვილობა ფუნქციონირების დროს. პროექტის მენეჯერის მოთხოვნით წარმოდგენილი უნდა იყოს შეღების ნიმუშები სხვადასხვა საფარისა და ფირისათვის.

შველა დაფარული ზედაპირი სუვთად და სასიამოვნოდ უნდა გამოიყორდებოდეს.

დაბრუნებისა და შეღების თითოეული ვენა უნდა შეეფერებოდეს წინა და მომდევნო ვენებს. შველა პიბრუნებირებული დაბრუნების მასალა და საღებავი მოტანილ უნდა იქნეს სამშენებლო მომდახურებული მომოვნებების მიერ დაფასობული, დალუქულ ტარაში. კონტრაქტორმა უნდა უნდა წარმოადგინოს დეტალური ინვერმაცია იმის შესახებ თუ რა მოცელობით სილაპავლური დამუშავება, დაბრუნება და შეღება განხორციელდება მის (ან ქვეპონტრაქტორის) სამშროები სამშენებლო მოდახურე ან მონტაჟის შემთხვევაში. სამშენებლო მოდახურე უნდა მოყვითოს სათანადოდ აღჭურვილი სამღებრო საამშრო კვალიფიციური რობანიზაციის დახმარებით, რომელსაც ეჭვება სამშენებლო მოედნის პირობებში დამცავი საფარების მოზადებისა და დატანის გამოცდილება.

მასალები საფუძვლიანად უნდა იქნეს მორეული დატანის წინ.

მნიშვნელოვანია, რომ დაბრუნების ან საღებავის ვენის წამამდე, ზედაპირი სათანადოდ იყოს მომზადებული. ამგვარი მომზადება გულისხმობს წმენდას, ბაბლუვებას, ბაშრობას და სხვა მსგავს რეპრაციებს, რომელიც შეიძლება საჭირო გახდეს დაბრუნების ან საღებავის შესაბამის ზედაპირზე განსათავსებლად. გამოხდილ ზედაპირზე აშენის ან ციფრიანი ლაშების დარჩენის თავიან ასაცილებლად გამოყენებული უნდა იქნეს სუვთა ნაჰრები და სითხეები.

არც ერთი ვენა არ უნდა შეიცავდეს ნაწონები, წვეოთები, მცირე ხერებები, ნაოჭები, თიას, ფუნქციების არასაჭირო მონასეს და სხვა. ყოველი ვენა გაშრობილ ან გამყარებულ უნდა იქნეს შეღები ვენის დასხმამდე.

თუ საჭიროა, აკარატით დასახელი საღებავი შეიძლება გათხოვებული იქნეს სათანადოდ დასატანად, მაგრამ გამზადებულის რაოდენობა მინიმალური უნდა იყოს.

ფოლადის კონსტრუქციებიდან, ფურცლებიდან, მილებიდან და ფოალდის სხვა ზედაპირებიდან ქაბისა და მეორეული ხენჯის მოსაცილებლად, შესაძლებელია სილაპავლური დამუშავების გამოყენება დაუზარავი ლითონის გასამარტინი SIS

05.59.00–0ს SA-3 სტანდარტის ("Sveriges Standardisering Kommission") ან სხვა ეკვივალენტური დამტკიცებული სტანდარტის შესაბამისად. სილაპავლური დამუშავების შემდეგ ზედაპირის სიმარტის დაახლოებით 50 მიკრონს უნდა უდრიდეს.

ნაზილები, რომელთა სილაპავლური დამუშავება შეუძლებელია, უნდა გაიზარდოს შაგისა და ხენჯისაბან მექანიკური ინსტრუმენტებით, რამდენადც მს შესაძლებელია, უმორავი უძრის სტანდარტების ან ეკვივალენტური დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად.

სილაპავლური მეტოდი დამუშავებებული ზედაპირები დამუშავების შემდეგ დაუზოვნებლივ უნდა დაიზაროს სრუაზად მშრალი მასალით. ხელით ან გექანიკური

6.2 გამსარელი

სამშენებლო მოწყვეტილი უნდა ინახებოდეს გამსხვილების ცალკე მარაბი. ისინი საღებავის გამზადებლებისაგან გაცემავებულ ვერად უნდა იყოს შეღებილი. მყლიანი საღებავისათვის გამოყენებული გამსხვილი მიუღიერებული უნდა იყოს საფარი მასალის დამამზადებლის მიერ და უნდა შეეფერებოდეს ამ საფარ მასალას.

6.3 საღებავის ტარე

გველა საღებავი მიწოდებული უდია იქნეს მრავმობებლის მიერ დალუმული ტარი. თითოეულ ტარაზე გარკვევით უდია იყოს აღნიშვნული მრავმობებლის სახელი, საღებავის ფიარ, ვერ, პარტიის წომერი და გენახვის საეციალურ მოთხოვნებითაც დაპავშირებიალი ინფორმაცია.

6.4 სალებავისა და სხვა გასალების შენახვა

საღვებავი უდია ინახებოდეს სამშენებლო მოედანზე, გადახურვის ქვეშ, მუარმოებლის მიერ რეკომენდირებულ პირობებში. საღვებავი უდია ინახებოდეს ისე, რომ ყოველი პარტია გამოსაყვებლად გაიცემოდეს მიუღდების თანამიმდევრობის შესაბამისად. სხვა მასალები უდია ინახებოდეს ისე, როგორც აგას დაამტკიცებს პროექტის მეცნიერო.

ცალკე უნდა ინახებოდეს გამომედი გამსენელები, რომლებიც გამოიყენება მექანიკური ფუქსებისათვის ან სხვა სახის წმინდისათვის. ისინი არ უნდა ინახებოდეს იქ, სადაც ინახება საღუპავი, საღებავის განმზადებით ან სადაც ხდება საღუპავის წასმისათვის მომზადება.

შეუფასოა სავარი მასალები უნდა ინახებოდეს მიზისზედა, სათანადოდ აშენებულ პროექტის მეჯერის მიერ დამტკიცებულ საწყობზი, ააღებადი მასალების შენახვის ინსტრუქციების შესაბამისად. სავარი მასალები არ უნდა ინახოს მისამიზანის მიზის.

6.5 សារព័ត៌មាន

ანტიკორონიული დაფარგა უნდა შემოწმდეს პროექტის მანეჯერის მიერ. შემოწმება
მოიხდება:

- გამოხდები ზედაპირების სისუფთავის შემოწმება;
 - თუთიისა და საღებავის ვენების სისქისა და შეჰიდების შემოწმება;
 - მიწოდებული მასალის ხარისხის შემოწმება.

თუთიისა და საღებავის ვენების სისქი უნდა შემოწმდეს დაახლოებით 10 წერტილში კვადრატულ მეტრზე. მიღებისათვის გადამზევებია ვენის გარანტირებული სისქი და არა დამზადებული ვენების რაოდენობა.

მცირე ნაფილების დაზარვის სისტემა და ვორების არსებობა შემოწმდება შემთხვევით გამონაზობის დროის განვითარებულ საკუთრებულო გათვალისწინების საფუძვლებით (ASTM E376).

6.6 სამუშაოთა შესრულება

ქირითადად სამდებრო სამუშაოები უდია შესრულდეს კონტრაქტორის საამპროექტო, გარდა საგოლოო დაზარვის ზენებისა. დაბრუნება და, შესაბამისად, დაზარვის პირველი ფენა ქოველითის უზრუნველყო უდია იქნეს ზასმული უკეთესი შევებებისათვის.

შედეგის დაზიანება ტრანსპორტირების, შენახვის და/ან მოწარის დროს კონტრაქტორის სათანადოდ უდია აღადგინოს დაზიანებული ფენის სრულად მოცილების შემდეგ. შესაპეთებელი არეს დაზარვა და შეღებვა უდია ბანეორციელდეს ზემოაღნიშნული სეცივიკაციების შესაბამისად და უდია აღზევდეს მშრალი ფენის მითითებულ მინიმალურ სისქეს.

სამდებრო სამუშაოების შესრულებისას სამუშაო ადგილას ჰაერის ტენიანობა არ უდია აღემატებოდეს 60%-ს და კონტრაქტორი უდია უზრუნველყოს ქველა საჭირო ვეტილატორი, კალორივერები, სავენტილაციო მილები, მტვრის შთანთქმელები და სხვა.

6.7 გარანტიება

შედეგა უმომართ ჩამოთვლილი დაზარვა, შეღებვა, დამცავი ფენა და სხვა გარანტირებული უნდა იყოს და უდია ბაძლოს შესაბამისი კონსტრუქციების და აღჭურვილობის წინასწარი მიღების შემდეგ მინიმუმ 24 კალენდარული თვის განვალობაში.

7. კედლების წყობა

• პეტრისა და პერამიქული გლობებისაგან

მიღიანი და ღრუტანიანი ვგრილი გლობები მზადდება სხვადასხვა მსუბუქი გეტრინისაბან (წილაპირის, პერამიქული გლობების, კემბრიგეტორის და სხვა). გველაზე გავრცელებულია ღრუტანიანი ვგრილი გლობები გამჭოლი ან ნახევრად გამჭოლი სიცარიელებით. ხველები დასავაგებია იყოს მართველთა ან ოვალური ვორმის. გლობები ნახევრად გამჭოლი ხველებისგან უცრო ეკონომიკურია რადგანაც წყობისას არ ითხოვს სიცარიელების მიღიან შევსებას, გაგალითად წილი.

ნახევრად ღრუტანიანი ვგრილი გლობები ეფურბა ხველებით ქვევით ისე, რომ მოვალი რიგი უნდა მმნიდეს ჯაჭვურ სისტემას. თუ კედლის სისქე მრთი გლობის სიბანისაა, რაც ყველაზე გავრცელებულია საჭართველოში, მაშინ წყობის შოველ შემდეგი რიგში გლობები ეფურბა სხვადასხვა მიმართულებით.

წყობისას კორიზონტალური და ასევე ვერტიკალური ნაკერი გულმოდგინედ უდია იყოს შევსებული ისე, რომ მასში არ უნდა გადიოდეს შექი. კორიზონტალური ნაკერის სისქე არ უნდა აღემატებოდეს 12 მმ-ს, ხოლო ვერტიკალური მიმართულებით 10 მმ-ს.

ვგრილი გლობის წყობა წარმოებს სამი ან ოთხი მუშაკისგან დაკომალებულია რგოლის მიერ. წყობას რომელსაც აწარმოებს რგოლი შემდგარი სამი მუშაკისგან წარმოადგენს მაღალი კვალიფიკაციის კალატოზს და ორ დამხმარე კალატოზს ნაკლები კვალიფიკაციის მქონეს. მუშაობის სქემა შემდეგნაირია პირველი დამხმარე აწყობს გლობებს იმ რიგთან ახლოს სადაც მას შემდგომში დაამოწევავს ისე რომ გლობები რომლებიც მიღის განვითარებულია ნახევრად ამოტრიალებულად, ხოლო გლობებს ბრძიშვილი მიმართულებით ვეხსე დაეხეობულება, მრთმანის მიმართ დამორჩილებით 0,25 გლობის სიმრბისა ვეხსე დაეხეობულება, ხოლო ნახევრად ამოტრიალებულებას 0,5 გლობის სიბრძით. შემდეგი მუშაკი უდის სხვარს კორიზონტალური ნაკერისათვის ხოლო ქაფჩით ადებს დუღაბს ამოგრუნებულ და ვეხსე დამდგარ გლობებს ვერტიკალური ნაკერის წარმოსამნელად. მის შემდეგ გაღალი კვალიფიკაციის მქონე კალატოზი აპრუნებს გლობებს 90 გრადუსით და საბოლოოდ დაწყოლით დებს გლობს თავის ადგილზე. ხსნარი რომელიც გამოიყორება ვასალის მხარეს უდია მოცილდეს ქაფჩის მეშვეობით. ყოველი რიგის სისტემა მომდევება თარაზოს მეშვეობით, როგორც კორიზონტალური, ასევე ვერტიკალური მიმართულებით. იგივე არის ვიზუალური ეფურბა კერამიკული და გაური წყობა.

სეისმური მოთხოვებიდან გამომდინარე შემოგების არმირება კედლის კათხეებში და სეტებითაც შეერთების ადგილებში ხდება ყოველ 40-60 სმ. ხოლო ღერალიზაცია აუცილებლად ნაჩვენები უნდა იყოს კონკრეტული პროექტისათვის.

8. სახურავის მოწყობა

- **პრაგიტის სახურავი**

ტესტში გამოყენებული ტერმინების განსაზღვრა:

სახურავი- შენობის ზედა უმომავრულავი კონსტრუქცია, ამავდროულად მზიდი და კიდროზორდაციის უცნების უმსრულებელი, ხოლო უსხვეო გადახურვებში დამატებით თბოზორდაციის უცნების მატარებელი.

პრაგიტი-გურული-სახურავის ზედა ელემენტი, რომელიც იცავს შენობას ატმოსფერული ნალექებისაბან.

მოლარტყვა- ჰორიზონტალური საფუძველი გურულის ქვეშ უსაძლებელია მოწყობის საეცალური მოწყობისული ლითონის პროფილისაბან ან ხისაბან. ვიცრის სისტემა არ უნდა იყოს 30 მმ-ზე ცალები, ხოლო ელების -50 მმ.

კონტროლულარტყვა- ბრძანი საფუძველი მოლარტყვის ქვეშ აუცილებელია ღრებოს უსაძლებელად მოლარტყვასა და ქარდაცვას შორის ვენტილაციისათვის და კონდენსატის ჩამოწყისათვის.

ქარდაცვა- გადამდობი მათგანებელი აფსი გარედან სინესტის შეღწევის ასაცილებლად. ქარდასაცავი ლენტა შეიძლება იყოს ორიქლუდრევადი ან არა.

ორიენტირულაცია- გადამდობი მათგანებელი აფსი შენობის შიგნიდან თბილი ნესტიანი კაერის უსაძლებელი დამატებულების შიგნით კონდენსატის წარმოქმნის ასაცილებლად.

ლაპბარდანის ცაშვერი- სახურავის ქვედა მხარე რომელიც შეიძლება დამაბრდეს უყალსადნერი დარი და თოვლდაშვერი.

ლაპბარდანის სასულეო- ხვრელი ლაპბარდანში ჰაერის ასაღებად. უზრუნველყოფის კესის სასულენითაც ერთად სახურავის ქვეშ სივრცის განიავებას. ლაპბარდანის სასულეოს ზარითი უნდა შეადგენდეს სახურავის ზარითის 2-5%.

ქეხის სასულეო- უყვეტა ქარდაცვაზე აფსის სახურავის ქეხში სახურავის ქვეშა სივრცის გასანიავებლად. ქეხის სასულეოს ზარითი უნდა შეადგენდეს სახურავის ზარითის 2-5%.

- **საერთო რეკომენდაციები სამუშაოს დაწყების ზე**

სამუშაოს დაწყების ზე აუცილებლად უნდა დაგრომუნდეთ, რომ სახურავის სიგრტყვებს არ გააჩნია შესამჩნევი ჩაღვები.

სახურავის მინიმალური დახრა უნდა შეადგენდეს არა ცაკლებ 14 ბრადუს (1:4). სახურავი 14 ბრადუსზე ცაკლები დახრითი არ უნდა მოწყობის ცალობითი მასალისაბან რამდენადაც ნაკრებგა შეიძლება უფალი გაუშვან.

სახურავის უყალგაუმტარობისათვის ზამთრის პერიოდში დიდი მნიშვნელობა აქვს სახურავის ექსალუტაციისას ტეპაერატურული რეჟიმის დაცვას. თუ სახურავის დათბუნება არასაკმარისია მაშინ მასზე ჩნდება ლოლუები და მინაყინები. ისინი დაბრკოლებას უშმია უყლის ბუნებრივ დონებას დათბობის პერიოდში და იღვევენ უყლის ჩამოლინებას, რამდენადაც უყალი იღვევს ჩამოლინებას სახურავის ზერცლების ნაკრებებს შორის. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება მოგზვიოს სახურავის დათბუნება ელექტრომობილობით, რათა თავიდან ავტოლოი შედებები გამოვწეული საკროებლი და დათბობის მოწავის შეცდომებისაბან.

სახურავის სამუშაოების დაწყებამდე სახურავის გამჭოლად გაყვანილ უნდა იქნეს ქველა საგენტილაციო, საკვამლე და სხვა გაყვანილობები. ამის გარდა არასასურველია სახურავის სამუშაოების აკარალელურად მიმდინარეობდეს ზასაღის სამუშაოები, რამდენადაც საღებავის ან ხსნარის ნაშევრები შეიძლება დააზიანოს სახურავის გარებული შეხედულება, ხოლო მისი მოცილების შემთხვევაში შეიძლება დაზიანდეს მეტალორკამიტის დაცვაზე ვენა.

- **მოლარტყვის და კონტროლულარტყვის მონტაჟი**

განამდე სანამ დაიწყება მოლარტყვის მონტაჟი, უნდა შესრულდეს ყველა სამუშაო დაკაგვირებული ლაპბარდანის ცაშვერის მოწყობასთან, რადგან ლაპბარდანის ნაშვერის ხაზი საბაზისრა მოლარტყვის მონტაჟისათვის.

თუ ნივნივის გიჯი არ იძლევა ძარის დაცვის და კონტროლულარტყვის მოწყობის საშუალებას ნივნივებზე, მაშინ ამ რამდენაციების მოსაწყობად საჭიროა ნივნივებზე დაიგოს შავი

მოლარტიზა, რომელის შეასრულებს ქარის დაცვისა და კონტროლარტიზის საფუძვლის მოვალეობას.

კონტროლარტიზა ეფერგა ნივნივების გასწვრივ ბიჯით არა უმეტეს 700 მმ. აგასთან სახურავის ნაკირები გამოსასპლელები და ფლის საღინარის დარები ცალკე-ცალკე ცორგდება ისე, რომ არსად არ გაჩდეს მნიშვნელოვანი კონსლიტიზი მოლარტიზის დროს.

მოლარტიზა ეჭვდება მოთუთიებული ლურსმებით სიბრძით 100 მმ პირით 60 მმ, ან დაკავილი ლურსმებით სიბრძით 90 მმ, დაჭვდების შემდეგ ლურსმის ზედა მოვალეობა შევემდება.

მოლარტიზის კირვები ვიცარი ეჭვდება ზუსტად ლაპბარდანის ნაშვერის გასწვრივ, ისე რომ ის არ გამოვვიროს მისგან. კირვები ვიცარის სისქი 12 მმ მეტი უნდა იყოს მოლარტიზის სხვა ლარტიზის სისქეზე. ამ მიზნით შეიძლება გამოვიყენოთ შესაბამისი სისქის შუასაღები, როგორც მიეჭვდება ვიცარის განაკარი გვერდზე. ეს აუცილებელია იმისათვის, რომ მოვახდინოთ კომანისირება სხვაობისა კირველ და შემდგრომ მეტალოპრამიტის მოდულის საყრდენ წერტილებს შორის.

მოლარტიზის მეორე ვიცარი მიეჭვდება კირვების პარალელურად მეტალოპრამიტის მოდულის სიბრძის შესაბამისად. აგასთან მანძილი 0,6-0,8 ლაპბარდანის ნაშვერიდან მოლარტიზის ვიცარის შუაღებე.

ცენგისათვის, რეკომენდირებული სიდიდეები კრამიტის ნაშვერებისა მოგვანილია ჩვემოზ: სიდიდე კრამიტის ნაშვერისა ლაპბარდანის ბარეთ წყალამრიდი ტიხოების ბარეშე მინის 40 მმ.

სიდიდე კრამიტის ნაშვერისა, საკიდი წყალამრიდი დარების არსებობის შემთხვევაში და 40 ბრადუსაგდე დახრილობის დროს 70 მმ.

სიდიდე კრამიტის ნაშვერისა, საკიდი წყალამრიდი დარების არსებობის შემთხვევაში და 40 ბრადუსაგდე მეტი დახრილობის დროს 100 მმ.

მაგ. კრამიტისათვის ბიჯით 350 მმ, 30 ბრადუსიანი ქანონის დროს საკიდი წყალამრიდი დარების არსებობის შემთხვევაში, ბიჯი მოლარტიზის კირველ და მეორე ვიცარს შორის შეადგეს 280 მმ.

კირველ და მეორე ვიცარს შორის მანძილის სისტორის შესამოწმებლად საღიროა მიწაზე დაგაწყოთ ვიცარის ორი ნაჟერი კარალელურად განსაზღვრული დამორჩებით. დადგორი მასზე პრამიტის ფურცელი და განესაზღვროთ საკარისია თუ არა კრამიტის ნაშვერი წყლის ნორმალური დინებისათვის. ქალიან მაღალი ნაშვერი კრამიტისა მიზვოყვანის იქამდე, რომ წყალი გადორილოვნება დარის თავზე, ხოლო ქალიან კატარა ნაშვერის დროს კი წყალი ჩამოიღვნება შებლის ვიცარზე.

წველა შემდგომი ვიცარი მოლარტიზის უნდა მოეყოს კრამიტის მოდულის (ჩვეულებრივ 350 მმ) შესაბამის მანძილზე. წველა მონიშვან უარმოებს რულეტკის მეშვეობით. ბამოწვევა დაკალიბრებული ჩართვებისა ვიცარებს შორის დაუშვებელია.

კეხის ქვემ რეკომენდირებულია ორი დამხმარე ვიცარის დახვევება ორივე მხარეს 50 მმ მანძილზე ერთმანეთისაბან. ეს გააიღლებს კეხის მოწყობას და საშუალებას იძლევა შევქმნათ

“საჭარო კლიტე” სახურავის ქვეშა სივრცის განიავებისა კეხის ქვემ იღვია მოხვედის საშიშროების გარეშე.

• ლაპბარდანის ნაშვერის კონსტრუქციის თავისებურებანი

სახურავის ლაპბარდანის ნაშვერის უზრუნველყოფა ჩამომდინარე წყლების მოცილება კედლიდან. ორგანიზებული წყლის შემკრების მოწყობისას ლაპბარდანის კონსტრუქცია ასრულებს მზიდ ვუნდიციას წყალსადინარი დარებისათვის. ამის გარდა ლაპბარდანის ნაშვერიდან ხდება კაერის აღება სახურავის ქვეშა სივრცის გასანიავებლად. წველა ეს თავისებურება განსაზღვრავს ლაპბარდანის ნაშვერის კონსტრუქციას.

სახურავზე წყალსადინარი დარების ჩამოკიდებისას არობლება წარმოიშვება ხოლო დარის კაპვის დამაბრებისას. არსებობს დამაბრების ორი ვარიაციი—დამატებითი სამაბრი ელემენტების გამოყენებით, როგორიც მაგრდება შეფიცვრაზე ან ნივნივაზე და კაპვის დამაბრება უშუალოდ შებლის ვიცარზე. კირვები მეტოდი შედარებით უცვერსალურია, მაგრამ მპირია. მეორე მეტოდი იაზია, მაგრამ მისი გამოყენება შეიძლება იმ შემთხვევაში თუ ლაპბარდანის შებლის ვიცარის სისქი 30 მმ ნაკლები არ არის.

• წყალსადინარი სისტემის დაჭვების წესი

წყალსადინარი სისტემის დარი დგება დახრილად 0,5-0,7 მმ მარივი მეტრზე. კაპვი მონტაჟდება 0,6-0,8 მეტრი ლითორნის წყალსადინარი დარებისათვის და 0,6 მ კლასტმასის წყალსადინარი დარებისათვის.

დარების დაჭვების წინ აუცილებლად უნდა განისაზღვროს წყალმიმდევრები ქაბრების დაყენების ადგილი. ეს არის დარის წველაზე დაგადი წერტილი. წყალსადინარი მილების

დაყენების ადგილის განსაზღვრის წინ შურადღება უნდა მიექცეს იგას, რომ მათ არ შემოსაზღვრო ვანჯრები და კარებები, ასევე სახურავებ მობროვილი ტყალი არ მოხვდეს შეცვის ქვეშ.

ტყალსადინარი მიღების დაყენებისას უნდა გვახსოვდეს, რომ მიღის ზედა კაპვი უნდა მდებარეობდეს ზედა მუხლის და მიღის შეკირაპირების ადგილას. ხოლო ქვედა კაპვი კი მიღის და ქსლისა შეკირაპირების ადგილას. სამაბრევებს გროვის მანძილი არ უნდა აღემატებოდეს 1900 მმ. მანძილი ქსლიდან შემონაპიროვდის ზედაპირების არ უნდა 150 მმ ნაკლები. მანძილი მიღის ქვედა გოლოს და მიღას ურის უნდა 150 მმ ნინიშვნ 300 მმ.

ტყალსადინარი მიღების აღყრბის საერთო წესი : ქველა ელემენტი ტყალსადინარი სისტემის, რომელიც იმყოფება ზეპირ იღბლება მასში, რომელიც იმყოფება ქვეპირ.

- **სახურავის სამუშაოების ზარმოვგა ზამთრის პირობებში**

იმისათვის, რომ მაღალი სარისებით ჩატარდეს ზამთრის პირობებში სახურავის სამუშაოები, ქველა სტადიაზე საჭიროა უპრადღებით ჩატარდეს კონტროლი.

უპროცესი ტემპერატურაზე შეიძლება სახურავი დაიცაროს კრამიტით, მეტალოპრამიტით და ვერცლოვანი ვოლადით. ამისათვის გულმოღინებ ამოზვებან მასალების სისუფთავეს და საფუძველს იოვლისაბან და მინაპინისაბან.

- **სახურავის სამუშაოების მიღება**

დამთავრებულ სახურავს ერთეული მასალისაბან შეიძლება ქოდეს პროექტიდან გადახრა არა უმეტეს 5%.

დამთავრებული სახურავის მიღებისას, შურადღებით ათგალიორებები მის ზედაპირს, განსაკუთრებული ძაპრეზიან, ენდარებითა და შეცვის გამოყვერილ ნაილობითა შეხების ადგილებში. სახურავის ტყალგაშტაროვას ამოზვებენ ხელოვნურად ტყლის დასხმით, თითქოს ნახულობენ მას ვგონის შემდეგ.

შემოსვა ძაპრეზიან, ენდარებითა და შეცვის გამოყვერილ ნაილორებითან და კონსტუქციებითან უნდა იყოს პროექტითან სრულ შესაბამისობაში.

- **სახურავის მოწყობა რულონური მასალისაგან**

მირითადი სამუშაოები. რგილი, რულონური მასალის სახურავებმა ვართო გამოყენება მოიკოვეს სამრევველო, სამრეკალარი და სასოფლო მგენერალობაში. ასეთი ტიპის სახურავებს მთელი რიგი დადგინდი მახასიათებლები გააჩნიათ: შედარებით მსუბუქია, ტყალგაშტარია, აქცი დაბალი თბობამტანურიანობა, შესაძლებლობა გამოყენებულ იქნას მაქსიმალური და ნულოვანი დახრილობისას, განსაკუთრებული მოსახერხებელია სახურავების სრულყოფა მოსაწყობად.

რულონური სახურავები არსებობს ბრტყელი- არაუმეტეს 2,5% დახრილობისა და ქანობიანი 15%-მდე დახრილობით. მიზანებელოვანი უარყოფითი მახასიათებლები, რომლებიც რგილ, რულონურ სახურავებს გააჩნიათ არის მხურვალება და მცირე მექანიკური გამდევნება, სიმტკიცე.

სამრევველო შენობების სახურავების სამუშაო შემადგენლობაში შედის : ორთქლისოლაციის, თბოისოლაციის, სახურავის ქვედა საფუძველის, ჰიდროიზოლაციური სალინისა და დამცველი ფენის მოწყობა. საცხოვრებელი, სამრეკალარი და სხვა ტიპის შეცვებისათვის, რომელთაც აქვთ სასვენო გადახურვა, რულონურ სახურავს აღყრებენ ვიცრის ვენილება ან თხელ ვილავე.

ორთქლისოლაციის მოწყობა, მისი გარებანი მხარე და კონსტრუქცია დგინდება კორექტით. ორთქლისოლაცია არსებობს წასაცებები ერთი ან ორი ვენა მასტიკისაბან და რეაგვანი რულონური მასალისაბან (ტოლისგან, რუბეროიდისაბან, კირბამინისაბან) დაზეუბული მასტიკაზე. ორთქლისოლაციას აგებენ სრო და გასუფთავებულ, მზიდი კონსტრუქციის ზედაპირები. ცემენტის ხსნარით ხდება არათანაბარი ზედაპირის გასწორება. სახურავის გურულის ვერტიკალურ კედლებითა და შეხების ადგილებში, ორთქლისოლაციურ ვენას სრევენ 10-15 სანტიმეტრის სიმაღლეში. რაც შეხება თბოისოლაციურ ვენას, მისი გამარიცა რეკომენდირებულია არაორგანული გამათბობებით ვილებისაბან (ქავებეტონი, ქაფილიკატი, ქავმინა და ა.შ.)

დაგათბულებები ვილებს აღყრბის გასტიკაზე მშიდრო შეკავშირებულ როთქლისოლაციის ვენასთან. გამოწეაპლისის სახით, დასაშვებია ეფექტური ვხვილი მასალების (ემსა, კერამზიტი). გამოყენება. დამათბონებელ ვილების გამოყენება საშუალებას გვაძლევს გავზარდო გადახურვის სიმაღლე და სხვა თერმოსაიზოლაციო მასალებითან შედარებით, შევამცირო შრომითი დანახარჯები თერმოსაიზოლაციო ვენის მოწყობისათვის.

საფუძველი ჰიდროსაიზოლაციო ხალიჩის ქვეშ, ეფექტური კორექტითი გათვალისწინებული მასალებით. საფუძვლად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ქვიშა-ცემენტის სსნარის მოჭიმული

ვენილი, ჩამოსხმული ქვიშოვანი ასფალტი, ანაპრები გეტონის ან ასფალტობეტონის ფილები ან ხის ფენილი. ქვიშა-ცემენტის სენარის მოჭიბული ვენილის მოწყობის 70% თერმოსაიზოლაციო ვენას მტკრისან ასუბოვავებან, ხოლო აუცილებლობის შემთხვევაში აგრობენ, აბრეოვა გადახურვის ფილები აროვატის მიხედვით ცემენტის სენარზე ავყობა ფლენიცები რომები, შიდა ტყალისაწყობი, რომელებსაც ამაბრებენ საფუძველი მომზრებით და უძლებით.

ცემენტის საფუძველი უნდა დამზადდეს ქვიშა-ცემენტის სენარისაბან, 1/3, არანაკლებ 50 მარკისა, სისქით 1-3 სმ. (აროვატის მიხედვით)

რულონურ ხალიჩის დაწებების 70%, საფუძველი იგრუნტება ციცი საბრუნტი შემაღლებული, ანცმატური დანადგარის საშუალებით. დაბრუნტვა ინახას საფუძველს სწრაფი გაშრობისაბან.

ასფალტო-გეტონის საფუძველის მოწყობა დასაშვებია სახურავებზე, რომელთა დახრა არის არანაკლებ 20%. ყოველი 4 მტკრის შემდეგ ორივე მიმართულებით ეფყობა ტემპერატურულ-საჯდენი ნაკერები სიბანით 0,5- 1 სმ. სისქით (აროვატის მიხედვით) 1,5-2,5 სმ.

ქვიშოვანი ასფალტის საფუძველი ეფყობა ჩამოსხმული ქვიშოვანი ასფალტის ნარევისაბან, ასწროებენ მიკროგულდონერით, ან ზოცებით მთელ ვართობაზე და ტკინიან ხელის სატკინით.

ზამთრის კერიოდში ქვიშა-ცემენტის სენარის მოჭიბული ვენილის მოწყობა რეკომენდირებულია ანაპრები გეტონის ან ასფალტობეტონის ფილებისაბან დაწყობილს ქვედა გამასწორებელ ვენასთან დამზადებულს კიდროფობური ნაცრისაბან ან ბაცრილი წილისან სისქით 2 სმ. ალიტებს შორის ნაკერებს აცხებენ ცხელი მასტიკით.

რულონურ ხალიჩის დაწებების 70%, საფუძველი იწყინდება ნაგვისა და მტკრისაბან.

დაწებების დროს რომ აკიცილოთ რულონურ ხალიჩის ზედაცირის დატალდება, მას ასუბოვავებენ ზედმეტი მინერალური მასალისაბან და არა ნაკლებ 20 საათის განმავლობაში ამყოფებ გამდილ მდგომარეობაში.

რულონური კიდროსაიზოლაციო ვენილის (ხალიჩა) გამდას იწყებენ ლაგბარდანის ნაშვირიდან და მიზვებიან გადახურვის დაბალი მიმართულებიდან გაღალებულ კახისაპენ.

ყველა საშარიანი რულონური მასალა ზეგდება ცხელ და ციც მასტიკაზე, ხოლო უსაშარო ---მხრილ ცხელი მასტიკით.

სახურავის 15%-იანი ქანობის დროს რულონები გადაიმუშავა აარალელურად, ხოლო 15%-ზე მეტი ქანობის დროს კი აერედიკულარულად სახურავის კახით ან მიმართებაში. რულონური მასალები ციცი და ცხელი მასტიკით ზეგდება მექანიკური საშუალებით.

კიდროსაიზოლაციო ხალიჩის გაძლიერებისათვის აარაპეტის კედელთან შეხების ადგილებში და სხვა გამოვერილ კონსტრუქციულ ელემენტებზე გათვალისწინებული უნდა იყოს დამატებითი კიდროსაიზოლაციო ვენა. გადახურვის სამუშაოებს შეხების ადგილებში 70% შეწრებს დახრილი გორტების მოწყობა, ვერტიკალური და ზედაპირული ლესვის სამუშაოები და მათი დაბრუნტვა.

კიდროსაიზოლაციო ხალიჩა კარაპეტთან და კედელთან შეხების ადგილებში ეფყობა რუბერილი რმ-350, ხოლო ზედა ვენა რუბერილი მსხვილმარცელოვანი დამცავი ვენით კ-420. ხედა მხარე დამატებითი კიდროსაიზოლაციო ხალიჩისა უნდა აიღოს სახურავიდან 20-30 სმ სიგარებულ და დაცული უნდა იძნას ზედის ჩასვლისაბან დამზადების რადიაციული მოქმედებისაბან მრთილიერებული თანაების ცურცელის უართულობით.

გორტები სახურავის მოწყობისას ვენილის გადახურვით ვენების გადაღება სიბანიზე აიღება 10 სმ სახურავისათვის 5% ნაკლები ქანობით, ხოლო 5%-ზე მეტი ქანობის სახურავისათვის შედეა ვენების გადაღება დასაშვებია 7 სმ, ხოლო ზედა 10 სმ. ოთხვენიანი გურულის დაწებებას იწყებენ კარნიზიდან. (სახურავის 15% ქანობისას) დაწებება ხდება ხელის სატკინით კ-ერ 25 სმ სიგანის რუბერილის, შემდეგ 50, 75 და 100 სმ სიგანის. შემდეგი ვენები რუბერილის მიეღი სიგანისაა.

სახურავის მოწყობა რულონური მინასროვილით ხორციელდება ისევე, როგორც სხვა რულონური მასალისაბან. მინასროვილი ეუცება ცხელი გიტუმის ან რუბინი გიტუმის მასტიკაპენ.

ამჟამად რულონურ გურულებს გითუმის მასალაზე აღყობან საეციალური აბრებატის სანოურის ალი გასებლებული საფარის ვენის გაღრიბის გზით. გურულის ვენის გვედა სირტყეს აცხელებან სანოურით და მჭიდროდ აწებებენ სახურავის ზედა ვენას. ვენების მყარი შეღებებას უზრუნველყოფას ახდენს გამდინარი მასალების ერთგანმითან და საფუძველთან მიჰერა.

9. იატაპების მოწყობა

იატაპის თითოეული ელემენტის მოწყობა (კიდროსაიზოლაცია, მოჭიბვა, შეაშრე და საფარი) უნდა მოხდეს მხრილ 70% შესრულებული სამუშაოებულ-სამონტაჟო სამუშაოების დეტალური შემოწმების და შესრულებულ ვარს სამუშაოებზე ამტების გაფორმების შემდეგ.

აარკეტის და ხის იატაკების და ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა დასაშვებია ქველა იმ სამუშაოების დასრულების შემდეგ, რომელიც დაკავშირებულია იატაკების დატენიანებასთან (ლესვა, ღეგვა). ლინოლეუმის მოწყობა კი დასაშვებია მხოლოდ ქველა სამუშაოები, სამონტაჟო და მოსაპირაპირებელი სამუშაოების დასრულების შემდეგ.

იატაკების მოწყობა ეხადართულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც იატაკის დონეზე ჰაპირის ტემპერატურა არაუმცირეს 50ჩ-ია.

გაყიდულ გრუნტზე იატაკის დაბება არ არის დამვებული.

იატაკები შედგება კონსტრუქციული ელემენტებისაბან, რომელსაც გააჩნია სხვადასხვა ფუნქცია: საფარი - იატაკის ზედა ელემენტი, უშუალოდ არის ექსპლუატაციის ზემოქმედების ქვეშ;

შუაშრე - დამაკავშირებელი ფენა საფარსა და იატაკის საფუძვლის ან გადახურვას ზორის; მოჭიმვა - ფენა, რომელსაც გააჩნია მაბარი ან გვარი ზედაპირი ვოროვანი გადახურვის ელემენტებზე. მოჭიმვა ეყყობა ასევე გადახურვის ან იატაკის არათიანაბარი ზედაპირის გასასწორებლად, ან ზედაპირისათვის აუცილებელი დახრის მოსაყყობად.

იატაკების კონსტრუქციას შეიძლება დამატოს შემდეგი ელემენტები:

ჰიდროზოდიაცია - იატაკიდან ყლის გაშონის ხელისშემდეგ ვენა;

თბოზოდლაცია - იატაკის დამცავი ფენა, რომელიც ხელს უწყობს სითბოს შენარჩუნებას;

ხმის საისოლაციო ფენა.

საცხოვრებელ სახლებში და სოციალურ რგორებებში იატაკები იგება მირითადად ჩვეულებრივი ხისბან, აარკეტისბან, ლინოლეუმისბან და სხვადასხვა ხელოვნეული ან გუნებრივი შინისაბან, ან სხვა ხელოვნეული ან გუნებრივი მასალისბან.

კონსტრუქციული მოთხოვნა, რომელიც არის გათვალისწინებული თითოეული სახის იატაკების მოსაყყობად, გათვალისწინებულია მუშა ნახაზებით და ისინი უდია აკმაყოფილების თანამედროვე საერთაშორისო სტადიონთაში და ტექნიკურ პირობებს.

• კერამიკული იატაკები

იატაკების მოსაყყობად გამოიყენება კერამიკული ფილები. ფორმა და ზომები უნდა შესაძლებელი საერთაშორისო სტანდარტებს. ფილების ზედაპირის ხარისხის შემოწმების მიზნით ყოველი კარტიიდან იღებენ ნიმუშისათვის 50 ცალ ფილას.

გარებანი შესახდარგით ვარგისად მიჩნეული ფილებიდან იღებენ ნიმუშის სახით 20 ცალ ფილას მისი ზომების, სიმრტეის და ირიგაციონურის დასაბუნეოდ. თერმული მდგრადობის, ყყალბითანობის, ღუცის ზღვრული გამდლეობის და მოჭიმვის საგაბრისათვის - 5-5 ცალს.

იმ შემთხვევაში, როდესაც გარჩეული ნიმუშებიდან 4% ვერ აკმაყოფილებს ნორმატიულ-ტექნიკურ პიროვნებას, მაშინ ხდება განვევრებითი შემოწვევა უკვე გაორმაგებულ ნიმუშების.

განვევრებითი შემოწვევის შემდეგ თუ არ იძებება დაკმაყოფილებული შედეგები, მასალების აარტია მიღებას არ ეძებდებარება.

ფილების ზედა კერძოს მკვეთრი კუთხები და ზიგრობი ზაღვა მხრიდან.

ყყალბითანობა - არაუმცირეს 16%.

ფილის უკანა ზედაპირი უნდა იყოს დაღარული. დარის სიმაღლე არაუმცირეს 0.3 მმ.

იატაკზე ფილების მოსაყყობად საჭიროა მკვრივი და გაბარი საფუძველი. ასეთ საფუძვლად ჩვეულებრივად 001ვლება ქვიშა-ცემენტის 100 მარტიანი ხსნარით მოჭიმვა სარტყელშვა გადახურვაზე,

იატაკის დაბება უნდა დაიყყოს მას შემდეგ, როდესაც მზად იძებება მოსამზადებელი ფენა საკროვებრი ნიმუშების მიხედვით, ასევე დამონტაჟებულ იძებება სანიტარულ-ტექნიკური განვანილობები, ტრაეპი, აბაზანები, პირსაპანები და ა.შ.

ნიმუშების ამტი შესრულებული კერამიკულაციის სამუშაოებზე, ამიტომ აუცილებელია მოვდეს ჰიდროზოდლაციის ხარისხის შემოწვევა სელ ტერტილებზე.

ასევე აუცილებელია იატაკის კორიზონტალური საფუძვლის მოწყობის შემოწვევა ორგეტრიანი საკონტროლო დარტყი.

ფილების დაბების დროს შენობის კუთხებში აყენებენ ნიშულებს. საჭირო ხარისხის მისაღებად ფილების დაბებისას გამოიყენება ნიმუშების შორის თოკის გაჭირვა.

კერამიკული იატაკების დაბებისას ზამთრის კერიოდში შემობააში ტემპერატურა არ უნდა იყოს 80ჩ-ზე დაბალი.

დაბებული კერამიკული იატაკების ზედაპირი უნდა იყოს სწორი (თუ სხვაგარად არ არის გათვალისწინებული პიროვნები), საკონტროლო ლარტყით შემოწმებისას საშექი/დრეჩი არ უნდა აღემატებოდეს 4 მმ-ს.

ბანსაპუთილებული ქურადღება უდია მიეციოს ვილების შეჯიდებას შეაჭრესთან, რასაც ამოწებები ზილახა დაკაუნებით. ბარდა აპისა, ვილები არ უნდა იყოს გაბზარული, ჩამოწმებული კათხეები და გვერდები და სხვა ღეფებით. ნაკერები ვილებს შორის უნდა იყოს სწორხაზოვანი და შევსებული ცემენტის სსნარით. ბადახრა სწორი ხაზიდან არ უნდა იყოს 10 მმ-ს ეტი ყოველ 10 გრძის მეტრში.

• ცემენტის იატაკები

ცემენტის იატაკების საფუძვლის გარეცხვის და გამოხდის შემდეგ კედლის სიბრძის პარალელურად აღყობან ხის მელეპს კვეთით 70X30X3500მმ. ლარტის პირველი რიგი (ნივნების ლარტის) ეფური 0.5-0.6 მეტრის დამორჩებით კედლიდან, შემდგომი ყოველ 2-2.5 მეტრში, პირველის არალელურად.

ლარტების დაწყობის შემდეგ (ნაწილობრივ ან იატაკის მთელ ვართობზე) საფუძველზე ახდენენ მობრუნებას ცემენტის სსნარით, აღყობან სივრცეს ლარტებს შორის ავსებენ მზა სსნარით. შევსება ხდება ხდება თითო ზოლის გამოტოვებით.

შევსებულ ზოლებს ასწორებენ სწორი ლარტებით. ამპრივებენ ვიბრო-ლარტებით ან ელექტროზედაპირიანი ვიბრატორით. მოსწორების შემდეგ ზემოდან ვარავენ ცემენტის თხელ ვენით.

ცემენტის იატაკის სისქე (ხსნარის მარპა 100) უნდა იყოს არაუმცირეს 25 მმ. ცემენტის მარპიდან ბაროვდინარე, ხსნარს ღებულობენ ცემენტისა და სილის შემდები თანავარდობით (მოცულობით): მარპა 600-1:4.5, მარპა 500 1:4, მარპა 400-1:3.

10. საიზოლაციო სამუშაოები

კიდროსაიზოლაციო სამუშაოები

• კიდროსაიზოლაციის დანიშნულება და სახეობები.

კიდროსაიზოლაციის მირითად დანიშნულებას სამშენებლო კონსტრუქციების, შენობებისა და ნაგებობების დაცვა ფყლისა და ნესტისაგან. მირითადი სამშენებლო სამუშაოები - ქვა, გეტონი - მათითვის დაგასასიათებელი უღრღვანების გამო, ტეს 0.9-2.6, ხოლო გარკვეული დაწევის შემთხვევაში შესაძლებელია კონსტრუქციების გაატარონ. ამას ბარდა, კედლების მიერ უმცირესი კაპილარებისა და ურეების საშუალებით შეფორმული წყალი მიზის დონეზე ან მის მეტი, შესაძლებელია აპილეს საკმაოდ მაღლა, თუ მისი ეს მოძრაობა არ ინდა გადაკეტილი რაიმა მტკიცე წყალგაუმტარი მასალით - კიდროსაიზოლაციით.

კიდროსაიზოლაციის სახეობა, მასალები და მისი მოწყობის თანმიმდევრობა გათვალისწინებული უნდა ინნას ასაშენებელი ნაგებობის აროებში. აუცილებელია შერადღებით ვადევნოთ თვალშერი კიდროსაიზოლაციო სამუშაოების ხარისხს, მათი აროებშითაც თანხევდრას, რადგან კიდროსაიზოლაციის მოწყობისას დამკებულ მცირე უზუსტობასაც კი, შესაძლებელია მოცყვეს მშენებარე რაიონების საექსპლუატაციო ხარისხის დაკვირვება. აღნიშნულის აღმოჩენა ძალიან რიული, რიბ შემთხვევაში კი შეაძლებელიცაა.

აუცილებელია, რომ კიდროსაიზოლაციო სამუშაოების დაწყებამდე საცხოვრებელი შენობების სარდავის საიზებები ბრუნების ფყლების ნიშვნელი მინიმუმ 50სმ-ით დაბლა იყვნეს კიდროსაიზოლაციო ვენაზე. ეს დონე მუდმივად უნდა ინნას შენარჩუნებული კიდროსაიზოლაციო სამუშაოების დაწყებიდან დაგთავრებამდე, რისითვისაც იღებან ზომებს ფყლის დონის დასაწევად საქარებისა და დრენაჟის მოწყობით. მექანიკური ჰაჩის შემთხვევაში აუცილებელია ბრუნების წყლების დონის მკაცრად თვალშერისძველი და მისი დაცილებირება საეციალურ შერნალში, რომელიც თან ახლავს შესრულებული სამუშაოების მიღების ამტს. წყლის ამოქანა, თუ ამ დროს წყალთან ერთად ბრუნები გაედინება, დაუმარებელია. ზედააირული წყლების მოსარიდებლად, ტერიტორია მშენებარე რიგირების ირგვლივ აუცილებელად თავიდანევ უნდა ინნას დაბეგმარებული იმგვარად, რომ წყალი არ მოხვდეს შვაბულში ან თხრილში. შვაბულების ამოსაშრობად საეციალურ თხრილებს და რომოვებს აღყობან, ამოსაშრობი მოვდის აუცილებელი ძალის დაცვით.

კიდროსაიზოლაციო სამუშაოების მოსამზადებელ ვაზაში აუცილებელია შერადღების გამახვილება, რომ ჩასატანებელი ნაწილები (ყველა სახის მილგავანილობა), დროულად ინნას მოწყობილი იქ, სადაც კორექტის მიხედვითაა გათვალისწინებული, მათი ნიშვნელებისა და ადგილმდებარეობის გადამოწმებით. ასევე უნდა გადამოწმდეს საიზოლაციო ნაგებობის სადეფორმაციო ნაკერების კორექტიან შესატყვისობა და მოწყობის სისწორე.

საიზოლაციო გათვალისწინებული ნაგებობების სადაცორმაციო ნაკერები უნდა ამოივსოს ელასტიკური მასტიკით (რეზინა-ბიტუმის ნარევით, აღვილადდენობადი გიტუმის შემაგვალით), რომელიც შემდეგ დაიზარება კორექტით გათვალისწინებული მასალით.

ვერტიკალური სადეცორმაციო ნაკრი უნდა შეიცვალოს ნილ-ნება (50სმ-იანი სიმაღლეები), პრესტრუქციების აშენებასთან ერთად.

• ჰიდროსაიზოლაციო გასალების ხარისხის მოთხოვნა

ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოებისათვის გამოიყენება ცხელი და ცივი გიტუმის მასტიკები, რულონური გიტუმისა და სხვა მასალები.

ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოების ზარმოვნისას უკირველეს ყოვლისა უურადღება უნდა გამახვილდეს გამოიყენებული მასალების ხარისხის გამოიყენებულ მასალებს უნდა ჰქონდეს ძარხენის კასპორტი. კასპორტის არ ქონის უმთხვევაში, აუცილებელია ერთ-ერთი ეკუმენურის გაბზავნა სამშენებლო ლაბორატორიაში, სადაც დადგინდება საქონლის ხარისხი Γ C01 -001 გათვალისწინებული გეორგიკის გამოიყენებით.

გიტუმის საცხის შერჩევისას, გათვალისწინებული უნდა იქნას, რომ მისი გადაღობის ტემპერატურა 20-25 გრადუსით გადალი იყოს იზოლირებად ზედაპირზე ან გარემოზე, ამასთან არაუგდებალეს 40 გრადუსისა. შემაბსებლად გამოიყენება ნებისმიერი მარკის ცემენტი, კარგად გაფხვიერებული მინერალური ზენერილი (მაგ. დაფქვილი კირი, ნაცარი თქმ), რომელთა ნაზილაპები 0,15 მმ-ს არ აღემატება.

უკარიოდ გამოიყენება ასევე ცივი გიტუმის მასტიკები, რომელთა მაულგატორად გამოიყენება დაფქვილი კირი, კალციუმის და მანგნიუმის ორჟანებები არანაკლებ 67%-ისა, კლასტიური თიხა, ტრეალი და სხვა. ცივი მასტიკები უნდა იყვას ერთგვაროვანი, გიტუმით გაუჭრებელი შემაბსებლის გარეშე, იმპვარი შესქელების გარეშე, რომელთა აღმოჩენა შეუძლებელია გასტიკის მოწვევით.

ბრუნტის ფყლების დონის გადალი ნიმუშის შემთხვევაში, სარდაფის კედლებისა და უნდამენტებისათვის გაითვალისწინება გასაპრაგი ჰიდროსაიზოლაცია, რომელიც ეყობა რამოღენიერ ფენა რულონური გასალისაგან: ჰიდროსაიზო, იზოლი, რუბეროიდი, სახურავის ტოლი ქვიშის ნაშრებებით ან უზედაკიროთი, და სხვა გასალები არალკოგად საფუძვლზე. უცილენებელია ყველა ამ გასალის ხარისხის კონტროლი. თოლი, რუბეროიდი, აერბამინი და ჰიდროისროლი უნდა იყოს შეფუთული შესაბამისი ქაღალდით და ეტიკეტით. თითოეული რულონი ერთიანი უნდა იყვას - სიბრძით 20 გ.

განსაკუთრებული ურადღება უნდა დაეთმოს რულონურ გასალათა შენახვას. ტოლი, რუბეროიდი, აერბამინი და ჰიდროისროლი დახურულ, გაუთიბო სათავსებში, ან გადახურულები ინახება. დაუჭვებელია ამ გასალათა შენახვა დია მოედნებშე, აბრეტვი ადვილადალებად გასალებითა ერთად. რუბეროიდის, ტოლის და აერბამინის რულონები უნდა იქნას სორტირებული გარკის მიხედვით, და დაწყობილი ვერტიკალურად, არაუმტეს რომ რიბისა. ჰიდროისროლის რულონები შესაძლებელია დაიყვროს ჰირიზონტალურად არაუმტეს ხუთი რიბისა სიმაღლეში. 35 ბრადუსის ზემოთი ჰიდროსაიზოლაციო გასალები შესაძლებელია ერთმანეთის შევჭროს. ამის გამო ზაფხულობით ისინი უნდა მოვარიდოთ მასის სხივებს. 0 ბრადუსის შევჭრო ტოლი და რუბეროიდი იყვენებ დატეხვას, ამდენად დაბალ ტემპერატურაზე ტოლისა და რუბეროიდის გაშლა არ არის რეკომენდირებული. აუცილებელია მათი გათხობა ზონდაზე თბილ სათავსში.

რულონური გასალების გამოიყენებამდე აუცილებელია მათი ხარისხის შემოწმება. გიტუმირებული რულონური გასალები უნდა აკამაყოფილებდენ შემდეგ მოთხოვნებს:

არ უნდა ჰიდროს გიტუმით გაუჭრებოთავი დია ვერის ვენები.

არ უნდა იყვენე რულონში ერთმანეთის ჩარჩებულები.

ადვილად უნდა იგლებოდეს და არ უნდა უჩნდებოდეს გზარები.

უნდა ახლდეს მარვენებლები სიმტკიცები, მოჭილობებაზე, კარტონის და გაედეთილობის ყონაზე, არანაკლები რაც მითითებულია ჩი-ში.

• ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოების ზარმოვნა.

ზარხვაზი ჰიდროისროლაცია.

ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები უნდა შესრულდეს არომატის მოთხოვნების ზუსტი დაცვით.

ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოების ზარმოვნის კროცესი უნდა შემოწმდეს გამოყენებული გასალები, სამუშაოთა ზარმოვნის ტემპერატურია და უკვე მზა ჰიდროისროლაცია მისი მოწყობის სხვადასხვა ეტაპზე. შემოწმების შედებები შეაქვთ უზრადში, სადაც ვიშეირდება დაშვებული უზუსტორებები და მათი აღმოვსხვის მეთოდები, ხოლო დაფარულ სამუშაოებზე დგება აქტი.

ზარხვაზი ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები სრულდება ცხელი გიტუმის, გიტუმის მასტიკის, გამდნარი გიტუმის ან სინთეტიური ფისისა და კლასტმასის საფუძველზე დამზადებული გასალების ზარხვაზი საიზოლაციო ზედაპირზე. აუცილებელია ზურადება მიეჭვის, რომ მზა ემულსია ერთგვაროვანი იყოს და არ ჰიდროს შესევ ლებები, გიტუმის ძალები. ემულსის შემაღებელობაზი ყონის მიხედვით ყყლის რაოდენობისა და ზეგოვნების ნორმისაგან გადახვევა არ უნდა აღემატებოდეს 5%-ს. გიტუმის შეულსია ინახება დაღებით ტემპერატურაზე, მჰიდროდ

დახუცულ ჰურგელში. დიდი ხნის გამოავლობაში მისი შენახვისას აუცილებელია მისი თვეში 1-ჯერ გადარჩეა. ემულსის აკსტები, ცხელი გიფუმის მასტიცები და სხვა მასალები გამოიხევაგამდე დაგრორანტის მიერ უნდა იქნას შემოწმებული 30ზეალურად და ლაპორატორიულად.

საცხებადი ჰიდროზოლაციის სიმტკიცე და საიმედოობა უზრუნველყოფილია იგ შემთხვევაში თუ იგი საკმარის ღრმად არის შეღწეული სამშენებლო მასალის ვოროვან საცუმველში. მიზომაც ჰიდროსაიზოლაციი ვენის დატანამდე აუცილებელია რკინიაგატონის და მცის კონსტრუქციების ზედაპირები სათანადოდ იქნას გამოხდილი მტკერისა და ჭყაფისაბან, ნესტიანი ადგილები უნდა იქნას გამოშვრალი.

საცხებადი ჰიდროზოლაცია დაიტანება თანხმიდევრულად ორ ან უკეთესია სამ ვენად (ბრუნტირების გარდა), სისქით 0,5-2მ ყოველი. ყოველი შემდეგი ვენა დაიტანება მხოლოდ კვედა ვენის გამაბრებისა და მისი ხარისხის შემოწმების შემდეგ. ჰიდროსაიზოლაციო ვენის სისქით

საცხებადი ჰიდროსაიზოლაციო ვენის დატანისას ვერტიკალურ ან ვერტიკალურ მიახლოებულ ზედაპირების, ვენის სისქი დამოკიდებულია კონსტრუქციის სახეობაზე, მის მასალასა და კამინის ტემპერატურაზე. ჰიდროსაიზოლაციო ვენის სისქი კონიზონტაციურ, მცირედ დახრილ მონაკვეთებში შესაძლებელია გაზღდილი იქნას, თუმც არსებობს ჰიდროსაიზოლაციო ვენის მთლიანობის დარღვევის საშიშროება სამუშაოთა წარმოებისას. მოხრილობების, გადაკვირვების ან სადეფორმაციო ნაკრებზე აუცილებელი წაცხებადი ჰიდროზოლაციის გაძლიერება, რისთვისაც გამოიყენება გადევები, შუშის ქოვილი და სხვა მასალები.

საცხებადი ჰიდროზოლაციის დატანისას გამოიყენება საეციალური "კბილანიანი" დგუშები და აკარატები, რომელიც შეკუმშულ ჰაერზე მუშაობენ. ხელით დატანისას გამოიყენება (ძენის და რაბოჟის უზრუნველყო არ უნდა იქნას გამოვევებული). იმისათვის, რომ სითხე სრულად იქნას გამოვეცებული და ჩამოვცენილები არ დაიკარგოს, წაცხება უნდა მიმღინარეობდეს 1-2-ის სიბანის ზოლებად, ზემოდან კვეთოთ. გვერდიბვერდ ზოლები ერთმანეთს უნდა გადაეჭაროს 20-25სმ-ით.

ჰიდროსაიზოლაციო ვენის ხარისხის შემოწმებისას აუცილებელია შურადლება მიეჩვენ, რომ მის ზედაპირზე არ იქნეს ნაბზარები, გამოგერილობები და შესებელებები. დეფექტური ადგილები უნდა იქნას კარგად გამოხდილი ჰიდროზოლაციისაბან, და სათანადო გაშრობის შემდეგ უნდა დაიფაროს იმავე მასალის რამდენიმე ვენით.

• ცივი ასვალტის მასტიკის ჰიდროზოლაცია.

ჰიდროზოლაციის ას ტიპი გამოიყენება შენობების იგ ნაილებისათვის, რომლებიც დაცულია ატმოსფერული ზემოქმედებისა და მზის პირდაპირი სინივაბისაბან. ამ ტიპის მასტიკების მასასიათვალებიც, ყვალებელგობისა და ყვალებეუცალობის, თერმომედეგობისა და მექანიკური ზემოქმედების ზინადაღებების თვალსაზრისით, უნდა იქნას დადგენილი სამშენებლო ლაპორატორიის მიერ, შერჩევის მეთოდით.

ცივი მასტიკის დატანამდე იზოლირებადი კონსტრუქციების ზედაპირები ისევე უნდა გაიზინდოს, როგორც ცხელი მასტიკის დატანის შემთხვევაში. ამას გარდა შენობის ის ნაფილები, რომლებიც უშუალოდ ბრუნტის დალების ნიმუშების სამორი მდებარეობს (სარდაფის კედლები, უზრდამენტები), უნდა დასველდეს, რისთვისაც დალების დასხმა შესაძლებელია მდანებითაც და დაუშეითავ.

ცივი ასვალტის მასტიკები დაიტანება ვერტიკალურ ზედაპირზე რო-სამ ვენად 5-7მ სისქით თითოეული, გვერდის ზემორი ზემორი ზოლებად 2,5-ის სიმაღლეზე. ჰიდროზოლტაციურ ზედაპირზე ვენებად 7-10მმ-ს სისქით. იარუსებისა და ზოლების გადაფარვით არანაკლებ 20სმ-სა.

მასტიკის გოველი გემდები ვენა დაიტანება ზონა ვენის არასრულად გამორიგამდე, რომელიც ხასიათდება ართის მხრივ 0800, რომ გას ხელი არ ეწებება, და მეორეს მხრივ საკმარი წერვებება აქვს შემდეგი ვენის ვენის მასტიკის შესავებებლად, რისთვისაც ცხელ ამინდში საკმარისია 1-2სი, ხოლო 5-10 ბრად. და გადალი ტენიანობისას - 24სი.

ცივი მასტიკის ჰიდროზოლაციის მოწყობისას დაუშვებელია დიდ ხნიანი შესვენებები და მოცელები, რომლის დროსაც მასტიკის ვენა შესაძლებელია დაჭუჭირიდეს. არ არის რეკომენდირებული გემდები ვენის დატანა სრულად გამოვრაც ზონა მასტიკის ვენაზე, რადგან ამ დროს გათი გემდები ვენის ვენის მასტიკის შესავებებლად, რისთვისაც ცხელ ამინდში მრივებითაც და გემდებ კვლავ უნდა იქნას დატანილი მასტიკა საპროექტო სისქით.

ჰიდროზოლაციის მოწყობის ხარისხი მოწყობება მისი გაშრობის შემდეგ. დათვალიერებით მოწყობება მისი ვენის უზყვეტობა და 30ზეალური დაფექტები (გზარები, მექანიკური დაზიანებები, ნაღვენით). ვენის სისქი მოწყობება საეციალური ე.შ. "შუავებით" - ერთი წევლება ყოველ 25-30მ-ზე, ხოლო ხის ჩაშრის დაკაგუნებით მოწყობება ვენების ერთმანეთიან კავშირი.

• გაპცრალი ჰიდროზოლაცია.

გაპცრალი იუოლაცია უფრო ხშირად გამოიყენება შენობის მიწისქვეშა ნაწილებისათვის. იუოლირებად ზედაპირზე წესდება რულონერი ჰიდროსაიზოლაციო მასალების რამდენიმე ვენა (რუბერილი, ტოლი, ჰიდროზოლი, იუოლი, ბრიზოლი). დაწევებამდე უწრადლებით უნდა შემომდეს რულონერი მასალა და უნდა შეირჩეს რამდენიმე მათბანი ლაბორატორიული შემომძებისათვის.

აუცილებელია რულონერი მასალა დაწევებამდე მომზადდეს საეციალურ მოედანზე: რულონები უნდა ბაიშალოს და ბაიშილოს მოყრილი ზედაცენისაბან. ტალკის მონაცარი უნდა ჩაიტკანოს რუბერილის ზედა ვენაში, მისი დამუშავებით მდვანე ზეთით ან ნავთით, რომელიც დაიტანება ჰულვიზატორით. მსხვილმარცვლოვანი ზედა ვენა შორდება ხის "შტაპელებით", ან მაკრიზი ჯაბრისით წინასწარი საეციალური მომზადების შემდეგ გამსხველით, რომელიც რულონის დაწევებამდე უნდა აორიტელეს. დაწმუნელი ადგილები უნდა დაუთოვდეს, ხოლო შემთხვევითი დაფენტები საფარ ვენაში შედნებით უნდა აღმოჩენას.

გამოსაყენებლად გამზადებული ასაკრაზ მასალას ახვევენ რულონად დაგუშავებული ზედაპირით ზემოთ იმპერიალ, რომ ზედაპირები ერთმანეთს არ ეხებოდეს, და შეპრულ და ვერტიკალურ მდგრადარეობაში ინახავს.

ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოების დაწყება შესაძლებელია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც საქმეთა მზარდობების სამშენებლო ლაბორატორიის თანამშრომელთან ერთად შეამომავს საიზოლაციო კონსტრუქციების ზედაპირებს.

საიზოლაციო კონსტრუქციების ზედაპირი სწორი უნდა იყოს, გაფარედილი მტვრისა და ჭუჭყისაბან. ზედაპირის სისწორე მოყრილება მასზე რომელიმეანი საკონტროლო ლარტიკის დადებით, თუ ლარტიკასა და საცუმცველს მორის გაჩენილი ლიზო 1000-ზე ნაკლები სიბრძის ჩახელები შესაძლებელია მოსწორდეს ცხელ მასტიკაზე რულონერი მასალის დაწევებით ამ ადგილზე, ხოლო უფრო დიდი ჩახელების მოსწორება დასაშვებია ცემენტის ხსნარით.

საუმკლის სათანადო სიმძრალე მომდევა საცდელი გაპცრებით 2-3 რულონერი ნაჟრისა 182 ზედაპირზე, და შემდეგ ამ ნაჟრების აგლექციით მასტიკის გაგრილების შემდეგ. საუმკლი 001გლება მშრალად, თუ ზემოთ ჩამორიცვლილი გებებებისას რულონერი ნაჟრები იხვევა. გვერდინგვერდ არსებულ ზედაპირებს შორის ზარმოვნებილი სწორი ან მახვილი კუთხებით უნდა შერგილდეს ნაზრილი (ე. წ. "ზასპენით") ან მომრგვალდეს 10 სტ-0ანი რადიუსით.

საცხოვრებელი უსარდაფო შენობების შენებისას, კედლების კაპილარული დატენიანების თავიდან ასაცილებელად, აზყოვენ უმარტივეს ჰიდროზოლაციას: ცუნდაგნებისა და ცოკოლს შორის აზყოვენ ორ ვენა რუბერონის, ჰიდროზოლის ან სხვა რომელიმე რულონერ მასალას მასტიკაზე, ასევე 100-150მმ-ით გადახურვის ქვემოთ ცოკოლის ნაზილში.

სარდაფის არსებობის შემთხვევაში საცხოვრებელ სახლებში, რომელის იატაკის 60გული გრუნტის წყლების 60გულის ქვემოთაა, მოყრის საძირკვლისა და სარდაფის იატაკის ჰიდროზოლაცია.

გაპცრალი ჰიდროზოლაციის ზენათა რაოდენობას განსაზღვრავს პროცესი, და დამოკიდებულია ბრუნტის წყლების ჰიდროსტატიკურ წევაზე, ნაგებობის კონსტრუქციითა ხასიათზე, ჰიდროსაიზოლაციო მასალათა ხარისხზე, ჰაერის ტემპერატურაზე, წყლის მოცილების გეოტონსა და სხვა პირობებზე. ამ ტიპის ჰიდროზოლაცია სრულდება 2-5 ვენა რულონერი ან უცრცლებანი ჰიდროსაიზოლაციო გასაღისაბან მასტიკის გამოყენებით. ცხვლი საწვავი მასტიკები გამოყენება იმ ტიპისა, რაც გამიგენება ზახებადი ჰიდროზოლაციის მოყვანისას. ცხელი მასტიკის ვენის სისქე არ უნდა აღემატებოდეს 1,5-2მ-ს. რულონერი მასალის გასაკრაპად კორიზონტალურ ზედაპირზე, დასაშვებია ციზი გადახურვის მასტიკების გამოყენება, რომლის ვენის სისქე არ უნდა აღეგატებოდეს 12გ-ს.

გაპცრალი ჰიდროზოლაციის მოწყობა რეკომენდირებულია მშრალ ამინდში, არანაპლებ სბრად. ჰაერის ტემპერატურით. უცრადლება უნდა მიეცეს, რომ რულონერი მასალები გაიკრას ერთმანეთის გადაფარვით ბრძიგად არანაპლებ 100გგ-ისა, და ბრძიგად 150-200გგ-ისა. ნაკერები დამატებით უნდა შეიცითხოს გასტიკით, როგორიც გამოიყრება თითოეული ზოლის დაწევებისას. დაუშვებელია რულონერი მასალის გაკვრა ურთიერთერავედიკულარულად. ნაკერები არ უნდა იძნოს განთავსებული უშუალოდ ერთიმეტრებით გათო გაკვრისას, რულონერი მასალები გულდასმით უნდა იძნოს მიგანილი ზედაპირს და აღრე გაკრულ შრეს საეციალური ხელჯონით. კორიზონტალური ჰიდროზოლაციის მოწყობისას ასევე უნდა იძნოს გამოყენებული 80-100გგ-იანი გორგოლაჲი ("კატოკი") რბილი ზედაპირით. ვარტიკალურ საიზოლაციო ზედაპირზე უნდა გაიკრას ზონდაზის დაჭრილი რულონერი მასალის ნაჟრები 1,5-2მ-ს სიბრძისა, რომელიც უნდა გაიკრას ქვემოდან ზემო, გულდასმით გასწორებით. თავდაპირველად მასტიკა დაიტანება საიზოლაციო ზედაპირზე, ხოლო შემდეგ რულონერ მასალაზე.

განსაზომოებულად გულდასმით უნდა შესრულდეს ჰიდროზოლაცია გვერდიგვერდ განთავსებული საიზოლაციო ზედაპირების შემთხვევაში, ჰიდროსაიზოლაციო ვენის მიგანებისას კომპანიასთან რეზენტითან და ჩასატან დეტალებითან. ამ ადგილებში უნდა გაიკრას დამატებითი ვენები, რომლის ზოლის სივარისება არაუგმატუს 15სმ. შესაბამისი რულონერი მასალები, აბრეივებ

ରୀତିନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

განსაკუთრებული შურადება უნდა მიეცვას გოლო ფეხის სარისს და მის ზედაპირულ დამუშავებას. აღნიშნული გოლო ფეხა გიტუმის ოლონერი მასალებისა უნდა დაიყაროს 2-2,5მ სისტის ცხელი გიტუმის მასტიკის მოლიანი ფენით, ხოლო შემდეგ უნდა მოყაროს მშრალი ცხელი ქვიშა, რომელიც ჰორიზონტალური ზედაპირის შემთხვევაში უნდა ჩაისრისოს.

აუცილებელია გურადება შიეცვეს, ორმ ნაკაცები, ჰაერის გუგტულები, დაზიანებები, რომელიც შესაძლებელია აღმოჩნდეს მოსწორების შედება, აღმოგხვდილი იქნას. ამისათვის დაზიანების ადგილას, ჯვარდინად უნდა ბაიჭრას ჰიდროსაიზოლაციო ვენა, ბაზრილი ნაზილები უნდა ბადაიკუცოს და დაწვედეს. შეკეთებულ აღგილას აწევებენ რულონერი მასალის ნაჭრს იმ ხორისისას, ორმ მარ ბადავაროს ზემოთაღნიშული ჭრილები 20სა-00 ქონგკონგი მიმართულებით.

ამ ტიპის ჰიდროზოდაცია რეკომენდირებულია გამოყენებული 0ქნას მაღალი ფენიცერების მქონე სათავსების კედლებისა და ჟების მოაირებითებისას (ზაგ. შან. კვანძებში, აბაზანებში, სამზარეულოში, სამრეცხაოში), აბრეოვე საძირკვლების, რეზირვუარების, მიზანების დასაცავად.

ველის დაწევის არ არსებობის შემთხვევაში, ქვიშა-ცეცხლის პიღროზოლაცია შესაძლებელია მოეწყოს საიზოლაციო კრისტრუქციის ობორიც შიდა, ისე გარე ზედაპირებზე. ხოლო დაწევის შემთხვევაში შეძლებისდაბგარად პიღროზოლაცია საჭიროა მოეწყოს დაწევის მხრიდან.

სან. კვანძების მოწყობისას საცხოვრებელ შენობებგზი ზართოდ გამოიყენება ქვიშა-ცემენტის ჰიდროზოლუაცია ჰიდროფობიზაციაზე და გამამკვრივებაზე დაგატევებით (გაძ. ნატრიუმის ალუმინატი, ქლოროვანი რინა), აღნიშვნული დანამატებით გაჯერება შვ. ცემენტის სხენარისა რეკომენდირებულია მოხდეს მცირე ულფებად სამუშაო ადგილთან ახლოს.

მვიწა ცემონიის ხსნარის მოსამზადებლად გამოიყენება კორტლაციული 300 და 400 მარკით და ჩვეულებრივი ქვიწა (საჭუალო სიღიღის). ქვიწა-ცემონიის ხსნარი პროცენტით 1:3 უდია გაჯერდეს 3%-იანი ნატრიუმ ალუმინატის ან რების ქლორიდის ხსნარით. ქვ. ცემონიის ხსნარის სამუშაო მოძრაობა უდია იყოს დაახლოებით 2-4 ს. ყვალბაუმტარი მოჰიმა უდია მოედოს გასუბიავებულ და ფლით დანამუშ გეტონის საცუმცველოები 3სმ სისქის ვენილი, კილოგრამი. ავტომ 10-12-მის სიღიღის

სა6. კვანძებში პიღორსაიზოლაციით სამუშაოების ჩატარებისას აუცილებელია გურადღება მიეცეს, რომ ქვემოთის მოწიმვაზე პირველი სამი დღის ბანგაცლიურაში პერიოდულად ზრალი მოისხას. ვიღების დაგენერისას აუცილებელია მოჭიმვის დაცვა დაზიანებისაგან. პიღორსაიზოლაციით მოჭიმვის ხარისხის შესამოწმებლად სა6. კვანძებში ხორციელდება ზედის დასხმით (2-3მ-ის სიმაღლეზე) და შემდეგ დაკვირვებით პიღორსაიზლაციაზე რაიმე დაზიანების აღმოჩენის მიზნით.

- ჰიდროგენური აცის დამტკავი ღონისძიებები.

პიროვნეულაციის ხამედებობა და გაღალი ხარისხის შენარჩუნება შესაძლებელია მოწყობით აცილებელი დამცავი ღონისძიებების დროული ჩატარებით. პიროვნეულაციის დაცვა ხდება უშუალოდ ბაკტრადი და აცევებადი პიროვნეულაციის ხარისხის შემოწმების შემდეგ. ამ მიზნით, ჩვეულებრივ პიროვნეულობრივ ზედაპირულ ეფექტების (შემაგებელობა 13-14) ან ასულობის მოჰკმვა სისქიმი 2-3შ. ვერტიკალურ ზედაპირებზე ზონდარების მიზრა ხდება, ხოლო შემდეგ იღესება ცემენტის ხსნარი 20-ის სიმაღლეზე. 20-ის ზემოთ იღესება ლიტონის ბაზის გამოყენებით, რომელიც კონსტრუქციის ზემო ნაშილში გამოდება და სროლება ხალიჩაზე გაიტაცის ან მასტივის მიმდევადით.

კონსტიტუციის ბარე კონტროლის კიდროზოლაციის დასაქმრად და შესანარჩუნებლად გაითვალისწინება აბურის ან რენეაბეტონის კლიტების დამცავი კონსტიტუციები. მაგრამ კიდროზოლაციასა და დამცავ კედელს შროის უნდა გეივსეს წყობის სხივი 50 მარტისა. გემდეგ დამცავ კედელს აპრილი მიწას შრებად სისტემი 10-12სმ, ყოველი შრის გულდაბულ გამკვრივებით.

შიდა ჰიდროელექტროს დაწერა და დაცვა, ხორციელდება რეინაგეტონის პრეანგი.

მოყრით, რომელიც დრენაჟად გამოიყენება. აღნიშნული ვენის სისქ უდია იქვეს არაეაპლებ 50მმ. ხრეშის ვენის მოწყობა უშუალოდ ჰიდროზოლაციის ხალიჩაზე დამცავი მოწყობის მოწყობის გარეშე დაუშვებელია.

ზამთარში ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოების ზარმოებისას უკირველეს ყოვლისა, აუცილებელია საწყობისა და მოწყობილობების მასიმალურად დაახლოება სამუშაო ადგილითან. აკპრადი ებ. ცემენტის ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოების ზარმოება დასაშვებია არაუმდაბლეს 5 გრად. ზაცემაზი ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები უდია შეყვას, რადგან ამ პირობებში შესრულებული სამუშაოები დაპალი ხარისხის იქნება.

ზამთარში აუცილებელია უშრადება მიეჩოს საიზოლაციო კონსტრუქციების გათბობას დადებით ტემპერატურამდე. დაუშვებელია გრუნტიოების მოწყობა და მასტიპის ზაცემა, ასევე რულონერი მასალების გაკვრა სევალ, გაყიდელ ან თოვლისაბან გაუმჯობესებ ზედაპირზე.

რულონერი მასალებს ამყოფებენ იგილ სათავსებში, დადებით ტემპერატურამდე მათ გასათბობად და ამუშავებენ ძნელად აორთქლებადი ხსნარებით. უცილებელია ჰიდროსაიზოლაციო ხსნარების ტემპერატურის კონტროლი მათი როგორც დამზადების, ისე გამოყენებისას. ზამთარში დამცავი კედლები უდია დაიწვაროს მშრალი გრუნტით.

ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოების ზარმოება ზამთარში.

ჰიდროსაიზოლაციის ხანგლებობა დიდილიადაა დამოკიდებული მისი შესრულების ხარისხის. ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები ყველა უტაკზე უარულია, რის გამოც მისი მიღება ხდება ყოველი დასრულებული ეტაპის დამოუკიდებელად მიღებით, და შესაბამისი აჭტის გაფორმებით. ამ აჭტში აღინიშვნება სამუშაოების ხარისხი და დასტურდება დეფექტების არ არსებობა. ზონასწარი მიღებისას თავდაპირველად მოწყდება საიზოლაციოდ გამზადებული კონსტრუქციების ზედაპირები, ხოლო შემდეგ ყოველი უნა ცალ-ცალკე. განსაკუთრებულად უდია შემოწმდებს სადეზორმაციო ნაკერების კომანესატორები, რომელთა მიღება საეციალური აჭტის ხდება.

შესრულებული სამუშაოების მიღებისას მოწყდება იზოლაცია, განსაკუთრებით შეერთებებისა და ბადაგმების ადგილას, ის სადაც მიღსადენები გადის. მოწყდება გამოყენებული მასალების ხარისხი ლაპორატორიული გამოკვლევებით. უცილენებლობის შემთხვევაში ხდება იზოლაციის ამოჭრილი ნაწილის შემოწმება ინსტრუმენტულად.

საგოლოო მიღებისას მოწყდება: კონსტრუქციის იზენტურობა აროექტონიკური; საიზოლაციო ვენების მთლიანობა; საიზოლაციო ვენის ზედაპირთან მიკვრის სიმტკიცე, აბასთან ყოველი ვენისა ერთმანეთთან; საკაერო გამონაბრების არ არსებობა; შეერთების ადგილების კერძოცულობა; მექანიკური დაზიანებების არ არსებობა;

11. პარ-ზანჯრის ბლოკების ჩამონება

ქვის (გლოკი, აგური) შენობები პარ-ზანჯრის ბლოკების ჩამონება ხდება ზეობის პროცესში ჰიდროზოლებული და ვერტიკალური დონეების დაცვით. მათი მოცემაში ხდება სამოცემაში ქავის გამოყენებით. ყველა გლოკი თანაბრად უდია იქრს დამორჩებული კედლის გარე ზედაპირიდან. ხის პარ-ზანჯრის ბლოკების გარე კედლებთან შეხების ადგილები მუშავდება საიზოლაციო პასტილი და მათი დაცვა ხდება ჰიდროსაიზოლაციო შუასადებებით (ტოლი, აერგამინი). ღრიფოლები ჩარჩოსა და გარე კედლებს შორის საიზოლაციო იგმანება თბოსაიზოლაციო გასალებით, ხოლო ღრიფოლები ჩარჩოსა და შიგა კედლებს შორის გბერა საიზოლაციო გასალებით.

პარ-ზანჯრის ჩარჩოებს ქვის კედლებში ამაბრებენ საეციალური სამაბრებით, რომლებსაც ჰედავენ ზყობაში ზონასწარ ჩატოვებულ ხის ანტისეპტიკირებულ საცოვებებში. ჩარჩოების გვერდითა ხის ვერტიკალურ ძელებს ამაბრებენ საეციალური სამაბრებით არანაკლებ 1.5 მ სიმაღლეზე.

პარ-ზანჯრის ბლოკების ჩამონება შიგა შედესილ კედლებში და ტიხებში, როცა ღირგებს უკეთდება სააირებები, ჩარჩოები უდია გამოიყორებს კედლის ზედაპირიდან ლესკის სისხეზე, რათა სააირე ჭიდოროდ ხებორდებს ჩარჩოს გარე საზღვარს და შედესილ კედლებს.

გარე საწვიებული კეთილება ცემენტის ხსნარით ან მოთავისებული თუნექით ჭიბა-ცემენტის მომზადებულ ზედაპირზე. საწვიებული უდია გამოიყორებს კედლის ვერტიკალური ზედაპირიდან 40 მმ-ზე საცომლე ღრუბელის („ბუპკის“) მოწყობით.

• ზანჯრის რაზების დაყონება

ზანჯრის რაზები ქვის (გლოკი, აგური) კედლების ღიობებში ეფყობა ზელესკოთი სამუშაოების დაწყების ზონ. ანჯრის რაზების ზოცების სიგანით 12 სე-ზე მეტი ეფყობა აუცილებელად სიგანეზე ზიცრით სისქით 54გგ და სიგანით 10სე-ზე ნაკლები ერთმანეთთან ერთდება სობრანებით ზეგოზე. რაზების სიგრძე განისაზღვრება შელესილი ღიობის სიგანით. რაზები ეფყობა უმცირესებრელო ქანობით შიგა საიავსოსაპნ (0.01) რაზები ქვედა ზედაპირი ივარება

ანტისეპტიკებული ლაქით. რაცები 0დღეა ტოლის ქვესადებული, ფქობაში მოყოლილი რაცის ნაწილები 0ზეთება ტოლით. ჭიდების გოლოების ფქობაში შესული ადგილები იგმანება ალიგატრით. შენობის ერთ სათავსოში მოყოლილი რაცები ბალაბებული უნდა იყოს ერთ დონეზე.

12. სანტეპნიკური სამუშაოები

• სანტეპნიკური სისტემების მონიტორინგი

შედეგ სანტეპნიკური სისტემების მონიტორინგის დაწყებამდე უნდა შესრულდეს შემდეგი სამუშაოები:

სამუშაოები კონსტრუქციების მონიტორი (გადახურვა, კედლები, ტიხები), რომლებიც შემდგომში დამოტეაზდება სანტეპნიკური სამუშაოები;

კანალიზაციის გამზადებისათვის შენობიდან აირველ ჰამდე ტრანსპორტის მოყოლის; გარე სანტეპნიკური სისტემების კომუნიკაციების შენობაში შემყვანების მოყოლის; შენობის სამუშაოები კონსტრუქციებში ხვრელების, დარების და ნივების მოყოლის მიღსადენების და ჰაერსატარების მოსაზყობად;

ზანჯრების გლოკების და რაცების მოყოლის;

სანიტარული და გასათაღობი ხელსაყოფების მოყოლის ადგილებში უნდა გაიღესოს კედლები და ნივები;

სამუშაოები კონსტრუქციებში ჩასატანებელი დეტალების მოყოლის მიღსადენების, ჰაერსატარების და დანადგარების დამაბრებისათვის;

შპელა ოთახში გარე და შიდა კედლებში დატანილ იქნას იატაკიდან 500მმ ნიშანული.

სანტეპნიკური სისტემების მონიტორინგის დროს არ დაიშვება აღრე შესრულებული ზედაპირის დაზიანება.

კვანძები და დეტალები სანტეპნიკური სისტემებისათვის უნდა იქნას ტრანსპორტირებული კონტეინერებით და თან უნდა მოყვეპოდეს თანდართული დოკუმენტაცია შესაბამისი მარკირებით.

გათბობის, თბომოქარაგების, შიდა ცივი და ცხელი ფქალსადენის სანტეპნიკური სისტემების კვანძები, ვენტილაციი, რეგარები, ურდულები, ელევატორები და სხვა უნდა იქნას გამოცდილი ჰერმეტულობაზე მათი დამზადების ადგილზე შესაბამისად სახ. სტ. 25136 – 82 და სახ. სტ. 24054 – 80.

ფოლადის მიღების და გათბან დამზადებული კვანძების მიერთება უნდა შესრულდეს შედეგებით, კუთხევილი, ძანებით ან მიღტურით. მოთათიებული ფოლადის მიღების, კვანძების და დეტალების მიერთება როგორც წასი სრულდება ხრახნით მოთათიებული მისაერთებელი ნაწილების ან არამოთუთიერებული ნაჟვედი თუშისაბან, ძანებით და მიღტურით.

მოსვევებს მიღსადენებულ ასრულებენ:

თბომოჟრენების და გათბობის სისტემებში მიღების მოღვაწით ან უნაპერონი ნახშირბაზონი ფოლადის წაგვარის მეშვეობით (отвод) შესაბამისად სახ. სტ. 17357 – 83, რომელის ღუნის რადიუსი 40მმ – მდე დიამეტრის მიღებისათვის უნდა იყოს არა ნაკლებ გარე დიამეტრის () 2.5, 40 – 50მმ – 3.5 ();

ცივი და ცხელი ფქალმოქარაგების სისტემებში მეხლის დაყენებით შესაბამისად სახ. სტ. 8946 – 75, წამბარის ან მიღების მოღვაწით (100მმ – ზე მეტ დიამეტრისათვის – მხოლოდ წამბვარიანი მიღების მოღვაწა). ღუნის რადიუსი – არა ნაკლებ 15 მილის პირობით გატარებისა.

გვერდული მიღების მოღვაწის დროს ნაკერი უნდა იყოს გარე მხრიდან 45 გრადუსით ღუნის სიგრაფისთვას.

მიღის კუთხების მიერთებების გვერდულობების ასრულებენ სითარის გვეველის 378K (105 C) ტემპერატურაზე ლენტით „ვტოროვალასტური“ სამზიდოროებელით («ფთოროლისტი – ФУМ») ან სელის წელი, გადახილი აზელილი ოლივაში ტყვიის სურნელი.

როცა სითარის გვეველის ტემპერატურა აღემატება 378 საკონდენსაციო ხაზებისათვის – ლენტით. სამზიდოროებელი ზედება იანაგარი ვენით კუთხების მიმართულებით და არ უნდა ჩანდეს მიღის გიდა და გარე მხრიდან.

მისაერთებელი მიღტურას შეერთება სრულდება როცა სითარის გვეველის ტემპერატურა 423K (150 C) ნაკლებია 2-3მმ სისქის აარონიტით ან 4გგ ვტოროვალასტით; 403K (130 C) – თერმობამტებულ რეზისის შუასადებით.

მიღტურას აართებენ მიღითან შედეგებით. მიღტურის ზედაპირი უნდა იყოს გლუკო ხილის გარეშე. ჰანკიპის თავებს ათავსებენ ერთი მხრიდან (ვერტიკალურ მონაკვეთებზე ზევიდან).

ჰანკიპის ბოლოები არ უდა ცდებოდნენ მარს ჰანკიპის 0.5 დიამეტრზე მეტს, ხოლო საერთებელი მილტურის შეასაღებებში - გადახურონ ნახვრეტები ჰანკიპისათვის.

თუკის საკანალიზაციო მილების შემჭიდროებას ასრულებენ სელის გაბირით შესაბამისად სახ. სტ. 483 – 75 ან გაედენილი ქედის დენტით შესაბამისად სახ. სტ. 16183 – 77 შემდგომში მისი თხევადი გოგირდით შევსებით შესაბამისად სახ. სტ. 127 – 76 გამდიდრებული კოალინის დამატებით შესაბამისად სახ. სტ. 19608 – 84, ან 010ხამილონგანი თაგაზირის საფარიოებელი ცემენტი.

ჰარსატარები და სავეტილაციო სისტემების დეტალები მზადდება მუშა დოკუმენტაციის შესაბამისად.

სამოწატაზო – შედებების სამუშაოების შესრულებისას:
მილსადენებზე გასართი მიერთებები სრულდება არმატურასთან, რომელიც ექსპლუატაციისათვის მისაღბობად ადგილია;

დაგრის გადახრა ვერტიკალურად დაშვებულია ყოველ 1 მეტრზე 288-ზე ნაკლები;

მანილი გაღმისილი ან მოპირეობებული ზედაპირიდან არაიმლირებული მილის დერძამდე, რომლის პირობითი დიამეტრი 32 მმ-ზეა უდა 0შოს 35 – 55მმ, 40 – 50მმ დიამეტრისათვის – 50მმ-დან – 60მმ – მდე, ხოლო დიამეტრისათვის 50მმ – ზე მეტი – პროექტის შესაბამისად.

არ დაიშვება სამაბრის ამონსება ხის საცოგით, აბრეივე მილის მიღებება სამაბრი საშუალებებითა;

მანილი კორიზონტალური თუკის საკანალიზაციო მილების სამაბრების საშუალებების შორის უდა 0შოს 28 – ზე ნაკლები, ხოლო ვერტიკალური – ერთი სამაბრი სართულზე.

სამაბრი საშუალებები თავსდება მილების შემცირების ჩვეშ:

გასათბობა ხელსაწყოების მიმდვრების სიბრძით 1500მმ – ზე ზევით ესაჭიროება სამაბრი; სანტექნიკურდანადგარებს და ხელსაწყოებებს აზრობენ შვეულით და თარაზოთი.

სანიტარული ხელსაწყოების და წყალასაღები არმატურების დამაბრების სიმაღლე 0ხ. ცხრილი 1

	სუვთა იატაპის დონიდან ზედა ქიმიამდე	სანიტარული ხელსაწყოს ზედა მიზიდან წყალასაღები არმატურის დერძამდე
კირსაბანები	80 - 20	
0გივე, საერთო შემრევის აბაზანისათვის და კირსაბანისათვის დაზევების შემთხვევაში	850 - 20	
ნიშარები და სამრეცხაო	850 - 20	
ზევითგანიავსებული ჩამრეცხი ავზავი უნიტაზისათვის (ავზავის ძირამდე)	1800 - 20	
წყალასაღები რეცანები და კირსაბანების შემრევები	-	250 - 20
0გივე, სამრეცხაო	-	200 - 20
ტუალეტის რეცანები და კირსაბანების შემრევები	-	200 - 20
შემრევები აპაზანისათვის	-	800 - 20
საერთო შემრევები აბაზანისათვის და კირსაბანებისათვის	-	1100 - 20
შემრევები შხაპისათვის	-	1200 - 20
საშეაპე გადები (გადის ძირამდე)	-	2100 - 2250

შიდა კანალიზაციის და წყალჩაღენის მონტაჟის დროს მილის და უასონური ნაჭილების მილებაბრები უდა 0შოს მიმართული წყლის დინების საწინააღმდებ. უნიტაზის გამომშვებს

უერთების უშუალოდ გამავანი მიღის მიღმაპრთან ან გამავანი მიღით თუკის, პოლიეტილენის მიღმენით ან რჩების ქუროით. უნიტაზი მაბრძება იატაკზე შურჟაით ან იწებება ზებრით. უნიტაზის შურჟაით დაგაბრების შემთხვევაში უნიტაზის მიღის ქვეშ ათავსებენ შეასადებენ.

13. ელექტროტექნიკური მოწყობილობების მოწაფი

• მოსამზადებელი სამუშაოები

გმიროვიჯარადუ რგოვების საამშენებლო ნაზილს, ელექტრო სამოწაფო სამუშაოებისათვის აპარებს აპტით. საცემომებელ სახლებს სეჭიებად, საზოგადოებრივ შენობებს – სართულებად (ან შენობებად).

სამოწაფაზო გადასაცემად გამზადებულ შენობებში, გადახურვის ფილებს, საკედლე პანელებს და ტიხერებს უდია ჰერცებს არხები (მიღები) საღენების ჩასაზყობად. ნიშვი, გუდეება, უფეფველების, არმორითველების და გამანაზილებელი კოლოფების ჩასაზეცებლად, ზარის და ზარის ღილაკებისათვის. არხებისა და ჩამოწოდითებული არამატალური მიღების გამსცლელი კვეთების განსხვავება საარომეტრისთან არ უდია აღემატებოდებს 15% -ს. გუდეებისა და 60ვების გადაღილება, სამშენებლო კონსტრუქციების შემთხვების აგგილებში, დასავავებია არა უმიტეს 40 მმ-ისა.

საძირკვლებებში, კედლებში, ტიხერებში, გადახურვებში და სახურავებში მოწყობილი უდია იყოს საარომეტო ხვრელები (დიამეტრით 30 მმ. მეტი), ღარები, ნიშვი, გუდეები. აბრიოვა ხვრელები, გეტრინის ღუსმის, სარჭის და საყრდენ-დამჭერი კონსტრუქციების აალოებისათვის 30 მმ-ზე ნაკლები ღილაკებით. ტექნოლოგიური კირობებით გაუთვალისწინებელ სამუშაოებს ასრულებს ელექტრო გამომტავებელი რობანიზაცია სამუშაოია ზარმოვების ადგილზე. გეგმით არადე ვალებულია შეასრულოს: ხვრელების, არხების, ნიშვისა და გუდეების ჩალენგი.

საყრდენი კონსტრუქციების მოწაფი ხორციელება ჩასატანებელ ღეტალებითან ან სამაბრ ნაკეთობებითან (კეტრინის ღურსმებითან, კალოებითან და სარჭებითან) შედგენით. დამაბრების ხერხები მიეთითება აროებითი.

საცემოვრებელ სახლებში - უჯავშნო კაბელი და გველა სადენი უწვავ კედლებში (ტიხერებში) და სართულებულ გადახურვებში ეფორგა მიღების ნაჟრებები (ხანძარსაშიშ კედლებსა და გადახურვებში – მხოლოდ ფოლადის მიღებში). გარსაცი მიღები სადენების ჩაწყობის შემდეგ თავსა და გოლოგი იქრდება ადგილადმოცილებებით ცეცხლებები მასით, რომელიც უზრუნველყოფს კონსტრუქციის შესაბამის ცეცხლებებობას.

• საღენების ღია და ზარული გაყვანილობის მოწყობა

ასეთი გაყვანილობის მოწყობა დასავავებია მხოლოდ +15 გრადუს ტემპერატურაზე.

ღია კორიზონტალური გაყვანილობის შემთხვევაში საღენები გადამდებარებული კედლებზე, კედლებისა და ჰერის გადაკვეთის ხაზის არალელურად ისე, რომ მანძილი ჰერამდე ან კარნიზამდე იყოს არანაკლებ 100 მმ-ისა და არა უმეტეს 200 მმ-ის.

ვერტიკალური გაყვანილობის შემთხვევაში საღენები ეფორგა ჰერის მართობულად. კარგებისა და ზანჯრების ახლოს საღენები ეფორგა მოჩარჩოვიდან 100 მმ-ის მანძილზე.

თხელკედლით ტიხერებში ან შელესვის ქვეშ საღენები ეფორგა გადახურვის ვილიდან 150 მმ-ის მანძილზე, ხოლო 80 მმ-ზე მეტი სისქის ტიხერების შემთხვევაში საღენები ეფორგა დადახურვის ვილასთან უმოკლეს განძილება.

მოსაზყობი გაყვანილობის შეერთებები და განუტოვებები ეფორგა გამანაზილებების კოლოფების მიზნით ან კლემური გადამყვანების საშუალებით. მეტალის გამანაზილებების კოლოფების გამოყენების შემთხვევაში საღენების შესაცლელ-გამოსაცვლელ ხვრელები უდია მოეფორგო ელექტრო იქრდინებული მასალისადან დამზადებული მიღაპები საღენების გასატარებლად.

დაზარული გაყვანილობის დროს გრტყელი საღენები მჟიდროდ უდია ეყრდნობრებს საფუძველს. სამაბრებს შორის მანძილი ღასილის ქვეშ არ უდია აღემატებოდებს: 50 სმ-ს საღებების კონის შემთხვევაში, 90 სმ-ს ცალკერა სადენის შემთხვევაში, 120 სმ-ს მშრალი ღასილის შემთხვევაში.

კლინტული გაყვანილობის არხებს უდია ჰერცებს ბლუვი ზედაპირი. არხის სიბრძე კოლოფების ან ნიშვის გრძელის არ უდია აღემატებოდებს 8 მეტრს, ხოლო დამცავი შრე სადენის ზემოდან არ უდია იყოს 10 მმ-ზე ნაკლები.

- **სანათების, ამომრთველების და შტეზსელების მოწეაზი**
სანათების დამაბრება სამაგრ კონსტრუქციაზე უდა იყოს დაშლადი, სანათის შეცვლისათვის. სამაგრი კონსტრუქცია იზოლირებული უდა იყოს სანათ ხელსაწყოსთან.

სანათებისა და ერთიანი მასრუბის (სამზარეულო, ზინკარი) მიერთება სადენების ჯგუფებთან ეფურბა კლემური გადამზადების საშუალებით.

სანათების, ამომრთველების და შტეზსელების მოწეაზის დროს შეერთების ადგილებში დატოვებული უდა იყოს სადენის გოლოვების მარაბი ისე „რომ შესაძლებელი დახდეს მათი ხელახალი მიერთება სადენის გაყვეტის შემთხვევაში. ღია გაყვანილობის დროს ამომრთველები და შტეზსელები უძრავია უდა დამაბრდეს გუდეში. პლინტუსზე შტეზსელები მაბრდება უშუალოდ კლინტუსთან ახლოს.

• **გამანაზილებელი მოწყობილობების მოწეაზი**

გამანაზილებელი მოწყობილობები ეფურბა ეფურბა შენობის შიბით ზარებზე, ელექტრო მოწყობილობების აროექტის მიხედვით. აკელები სროლება თარაზოსა და შვეულის მეშვეობით და მაგრდება ჩასატაცებელ დეტალებზე შედებების ან ჩანახის მეშვეობით. ელვადამცავი კონტური მიერთებული უდა იყოს გამანაზილებელის დამიზების შინასთან (შივველ გამტართან). მკვებაზ კაელს გამანაზილებელის კონსტრუქციასთან აგაბრებები ჩანებდებით.

მკვებაზ, მაგისტრალურ და ჯგუფურ ხაზებს უდა ჰქონდეს მარკირება, ელექტრო მოწყობილების რგიერების აროექტის თანახმად დამონტაჟებულ ელექტრო მოწყობილობებზე სეღენების და კაბელების ჩართვა ხერციელდება მოწყობილობის ინსტრუქციის მიხედვით.

გამანაზილებელი მოწყობილობის დამიზების მოწყობა ხდება: კაბელის მეტალურ ჯავშანის მიერთებით მოწყობილობის ცელთან.

14. მიღსაღების მშენებლობა და დამატებითი სამუშაოები

- მიღების ჩატყობა ზოგადად

მიღსაღების არშიის საფარის მინიმალური სიღრმე უდა შემსაბამებოდეს საპროექტო ზონის ზართის მიღის გაყინვის სიღრმეს, თუკი აღნიშნული სხვაბვარად არ არის ჩამოყალიბებული კონტრაქტში.

ჩატვირთვის ან განტვირთვის თითოეულ ადგილას, მიღების ან ყალიბების აღვენა უდა განხორციელდეს დამტკიცებული ამავ მოწყობილობით. ჩატვირთვა მვემოთ მოძრავი ვიცრებით ან დახრილი კანდუსის სხვა ვორმით აკრძალულია ინდინერის ურილობითი თანხმობის გარეშე გემორთავაზებულ ეტორდიან დაკავშირებით.

მიღების აღვენა განხორციელდება მხოლოდ დამტკიცებული გაბირით გემარმის ინსტრუქციების შესაბამისად.

მიღების არხი

არხი მიღებისათვის აიგება არხის მარცვლოვანი მასალის გავრცელებითა და შემჭიდროვებით მიღსაღების თხრილის მთავრ ზართობზე. მიღების ჩატყობის შემდეგ საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი მასალა გათიავსდება და თანაბრად შემჭიდროვდება მიღების თითოეულ მხარეს. აღნიშნული განხორციელდება თხრილის საგრჯენების მოცილების შემდეგ იშ, სადაც ამის შესაძლებლობა იძნება.

მიღების შეერთება ზოგადად

მიღების შეერთების ზედაპირი და კომარნენტები აუცილებლად სუვია სახით უდა იყოს შენარჩუნებული და შეერთებამდე მათ არ უდა შეეხოს უცხო ნივთიერებები. აუცილებელია, რომ სითხე ან სხვა უცხო ნივთიერება არ შევიდეს შეერთების რეალურ შეერთების შემდეგ.

06 ქინერს შეუძლია გასცეს განკარგულება, რომ მიღების ჩალაბება და მოწის უპაჩაშრა გაბრძელდეს შეერთების ადგილების შემოწვევის გარეშე, მაგრამ აღნიშვნელი არ ათავისუფლებს პონტიაქტორს მიღსაღების შემოწვევის დროს საჭიროების შემთხვევაში ბრუნტის ამოღებასთან და შეერთების ადგილების შემოწვებასთან დაკავშირებული კასუხისგანმდებრიგისგან.

მიღუდება შეერთების ადგილები

შიგოვები სათანადოდ ჩამოკირდება ჰარჯის მოშერამდე.

შემაერთებელი ნაერთები არ გამოიყენება შიგოვები მდებარე შეერთების ადგილების გაკეთებისას, ვერტიკალური შემაერთებელი ნაერთების გაკეთების შემსუბურების შემთხვევის გარდა, სარჩულის დაცვა დროებით შესაძლებელია ერთ შიგოვე სუვთა რეზიტის მინიჭებული ოდენობით. ორივე კუთხებიდან დამუშავდება ბრაზიტის აასტით და ქანჩების მოშერა მოხდება თანაბრად და დიაგეტიულად სააირისაირო ტყვიულში.

ჰარჯის მოშერისას გამოყენებული გარები ქალვა და თანამიმდევრობა უნდა შემსაპამებულების მუარმოვალის ინსტრუქციებს. გამოყენებული იქნება მბრეხი ქალვის ქანჩის გასაღები.

შედუღებული მიღების შეერთების ადგილი ფოლადის მიღებში

ფოლადის მიღსაღებების შედუღების პროცესი და შეერთების ადგილების ტიპი შემსაპამება კონტრაქტს.

მიღების გოლოვები მოიჭრება ან მომზადდება სათანადოდ და გათავისუფლდება ბრტყელი დეფექტებისგან, ნახვრეტებისგან და ზედაპირის სხვა დაზიანებისაგან შედუღების განხორციელებამდე.

მირითადი ლითონი გაიღმინდება მიღის გოლოდან სულ მცირე 25 მმ მანძილზე როგორც შიდა, ისე გარე მხარეს.

მომიჯნავი მიღის გოლოვების ჩამოკრიცება გამოიყვევს შიდა შვერის მინიჭების შედაპირებას შორის.

კონტრაქტორი უარმორადგენს შემოთავაზებული შედუღების და შედუღების გაუმჯობესების პროცედურების დეტალებს შედუღების დაწყებამდე და ამ პროცედურების გამოყენებით კონტრაქტორის მიერ განხორციელდება საკონტროლო შედუღება მსგავსი კიროვების ვარგლებით.

შემდეგებულები ვალდებული არიან განახორციელონ მხოლოდ ის შედუღება, რომელთან დაკავშირებითაც არიან ისინი კვალიფიცირებული და დამტკიცებული.

შეერთების ადგილების შემოწვევა მოხდება არა-დესტრუქციული ტექნიკის გამოყენებით იმ შემთხვევაში თუკი დესტრუქციული შემოწვების გამოყენება არ იქნება ადეკვატური ინტერარეაქტაციისთვის.

დაუშვებელია ელასტომერულად დალუქული შეერთების ადგილები, თუკი აღნიშვნელი საკითხი კონტრაქტში სხვაბგარად არ არის ჩამოყალიბებული.

რკინოვანი მიღების, შეერთების ადგილების და არმატურის დაცვა.

რკინოვანი მიღების, შეერთების ადგილების, არმატურების გაღმენდა და ზედმეტი ჟანგის მოცილება უნდა მოხდეს გარმვენამდე.

შეერთების ადგილებისა და არმატურის გარე დაცვა უნდა მოიცავდეს შემდეგს:

- მიღების მოშერა

მიღების მოჭრა განხორციელდება გეთოდით, რომელიც უზრუნველყოფს სუვია კვადრატულ პროფილს მიღის კედლის გაგზარვის ან მტვრევის ბარეშე და რომელიც იწვევს ნებისმიერი დამცავი საღებავის ვენის მინიჭალურ დაზიანებას. საჭიროების გემოსვევაში, მიღების მოჭრილი გოლოვები ჩამოყალიბდება კონსებად და ღარებად, რაც გამოსაღებია გამოსაყველები შეერთების აღგიღების ტიკისთვის და ნებისმიერი დამცავი საღებავის ვენა კარგად იქნება გაკეთებული, გოლოვები - დალუქული.

- მზა გეტონის ჰები

მზა გეტონის კამერა და შახტის სექციები აიგება საზეხურებით, ჯაჭვით, კიბეებით ან სორიად ჩამოკრიცხებული ფილებით.

შეერთების აღგიღები გაკეთდება ისე, რომ მოთხოვნილი შეერთების აღგიღის მასალა აცსებდეს შეერთების აღგიღის ღრუს. შეერთების აღგიღის ნებისმიერი ზედმეტი მასალა კამერის ან შახტის შიგნით, მოსწორდება და შეერთების აღგიღები მითითებული იქნება კომალებული.

Od, სადაც ჰებს უნდა ჰქონდეთ გეტონის გარსი, გეტონი უნდა იყოს B-20 ტიპის და თითოვეული გეტონის დასხმის სიაღლე არ უნდა აღემატებოდეს 2 მ-ს. თითოვეული სამშენებლო შეერთების აღგიღი დაარღვევს შეერთების აღგიღს კამერის და შახტის სექციების შეერთების აღგიღებით სულ ცოტა 150 მმ-ზე.

- ჰებისა და კამერების ტყალგაუმტარობა

ჰები და კამერები ძირითადად უნდა იყოს ტყალგაუმტარი, ტყლის დინების გარეშე, რომელსაც შეუძლია მუდმივ სამუშაოებში შეღწევა.

- ჰების საფარის და კამერების მოწყობა

ჰების ჩარჩოების მოწყობა მოხდება მოთხოვნილ დონეზე ბ-კლასის საინჟინერო აგენტის წყობაზე, ან მზა გეტონის საფარის კარპასის რკალზე, როგორც ეს აღმოჩენია კონტრაქტში. კარპასი მოწყობა დონეზე, დაიგება და განიავსდება კარპასის საფუძველზე და გვერდებზე მ-1 კლასის კირსენარზი.

- მარკერები და ინდიკატორი გორები

მარკერები და ინდიკატორი გორები ადიგარებების საჩვენებლად:

- სარჩველები
- ღრგე ან სასაზღვრო გადაკვეთები
- ტყალსარინი ონეანი
- საჭავრო სარჩველები
- გარეცხვა

- მილსადენებზე დაშვება

ენერგიერი სახის მილსადენის ხაზეა და დონეზე არ უნდა გადაუხვიოს კონტრაქტში პითითებულ წორმას 20 მგ-ზე მეტი განძილით.

- სარჩველების და განშტოებების მოწყობა

კონტრაქტორი ვალდებულია სარჩველები და დამატებითი ხელსაწყოები შეინახოს სუვთა და მშრალ მდგრადარღვებაში. ბოძი, ძრავა, ხელსაწყოები და ინდიკატორები უნდა მოჭორდეს, ადგვატურად უნდა იქნას მარკირებული იდენტიფიცირებისათვის და შეინახოს წყალბაზტარ გეორეგია. აღნიშნული უნდა შეკვიდოს სარჩველების დამოცემაშის შემდგომ. ელექტრო აღჭურვილობა დაცული უნდა იყოს სინესტისაბან და სინესტისგან დაცული კლომბები ხელშეუხებელი იქნება მანამ, სანამ აღნიშნული მზად არ იქნება მონტაჟისათვის.

შველა სარჩველის დამოცემაშისა მოხდება სარჩველის კამერები, თუმცი აღნიშნული სხვაბგარად არ არის ჩამოყალიბებული კონტრაქტში. სარჩველის ლითონის პროცესის და სარჩველების ადგილები სუვთად უნდა იქნას შეინახული. არცერთი სარჩველი არ დაიხურება პროცესის სუვთა ქსოვილით გამოვლის და დრუს გასასვლელის შვევით სარჩველის ხელით გამოვლის გარეშე.

შველა სარჩველი უნდა განთავსდეს ისე, რომ საოპერაციო ღერძები ნამდვილად ვერტიკალური იყოს, იმ შემთხვევაში თუპი აღნიშნული სხვაბგარად არ არის ჩამოყალიბებული.

სანამ სარჩველი მუშაობას დაიწყებს, ხელსაწყოები, საკისრევები და ღერძები უნდა გაიკორხოს ან დაიზეთოს დამტკიცებული საკონტაქტო მასალით. ზეთის აპაზანები უნდა გაიღმინდოს და აივსოს შესაბამის დონეზე და შველა საკონტაქტო მასალის დარიცი შეიცვლის საკონტაქტო მასალით. დაუშვებელია ენერგიერი სახის მავნე ნივთიერების კონტაქტში შესვლა სამუშაო პროცესის გარეშე და ზეთის საცავი სუვთად უნდა იყოს შეინახული.

ჩოგალები შემოწმდება მაშინ, როდესაც მილსადენი დაიტენება და მურნავი აღგილები უმსრიბეში იქნება მოყვანილი ან ხელმეორედ იქნება შეცვილული კვადრატული დაკეცილი გაარსებილი კანაზის შეფუთვით იქ, სადაც იქნება აღნიშნულის საჭიროება. ჩოგალები არ იქნება ისე მჭიდროდ ჩაღაბებული, რომ აღნიშნულია ხელი შეუშალოს ღერძის ტრიალს.

სარჩველის განსაკუთრებული ტიპების დამოცემაშისა და აღჭურვილობის გაზოვნა მკაცრად იქნება განხორციელებული მუარმოებლის ინსტრუქციების შესაბამისად.

- არსებულ მილსადენებითან შეერთება

არსებულ მილსადენებთან შეერთება კონტრაქტორის მიერ განხორციელდება მხოლოდ იგ დროს, რომელიც 706ასწარ არის შეთანხმებული ინიციერთან. შეერთების განხორციელებამდე სულ მცირე 7 დღით ადრე კონტრაქტორი ვალდებულია ინიციერს აცხობოს აღნიშნულის შესახებ, რისი განხორციელებაც მას არ შეუძლია ინიციერის ფერილობითი თანხმობის გირვანდი.

კონტრაქტორი ვალდებულია დაგეგმოს სამშენებლო სამუშაოები არსებული მუშაობის დაპრკოლების მინიმუმამდე დაყვანისათვის. აღნიშნულია შესაძლებელია გამოივინოს კონტრაქტორის მუშაობა არა მხოლოდ ჩვეულებრივი სამუშაო საათების ვარგლებში.

კონტრაქტორს არ აძვს უფლება მოაშოროს რაიმე სუჟი, მუხრანში ან არმატურა არსებულ მიღსადენს, დააგრკოლოს იგი ენისმიერი სახით, ან შევიდეს რომელიმე არსებულ სტრუქტურაში ინჟინერის მიერ ზერილობითი უფლებამოსილების მინიჭების გარეშე.

როდესაც კონტრაქტორს მოვთხოვთანა შეერთების განხორციელება, კონტრაქტორი ვალდებულია მუშაობის დაწყებამდე შეამოწმოს შეერთება, საჭიროების შემთხვევაში შესამოწმებლი რომოების ბრძოლის ამოღებით, რათა კონტრაქტის ფარგლებში უზრუნველსაყოფი მასალა გამოყენებულ იქნას შეერთების განხორციელებისთვის.

არსებულ მიღსადენთან შეერთების დაგეგმვისას, კონტრაქტორი ვალდებულია გაითვალისწინოს, რომ იზოლირებადი სარჩევები და გარეცხილი მოწყობილობები ჩვეულებრივ არ არის ვარგისი და შესაბამისად დაგეგმოს მისი სამუშაო.

• მიღსადენების ჩაღაბება და სერვისის ანგარიშები

კონტრაქტორი ვალდებულია აწარმოოს შველა მიღის, სერვისისა და ჩაწყობილი არმატურის ანგარიშები მათი ჩაღაბების რიგითობის მიხედვით, მათ სიგრძესთან და სიღრმესთან დაკავშირებულ 06ვორმაციასთან ერთად, რათა შესაძლებელი იყოს მიღის გადაღაბება თითოეული მიღის გოლოს, აუცილებელია ასევე ზედაპირისა და ადგილმდებარეობის აღწერაც.

კონტრაქტორი ვალდებულია აწარმოოს მიღის თხრილის შველა სერვისის ანგარიში. აღნიშნული ჩანაწერები უნდა მოიცავდეს სერვისის ტიპის, მისი ზომის, სიღრმესა და ადგილმდებარეობის აღმერას მიღსადენის თავიდან გოლომდე. კუთხე, რომელიანაც სერვისი კვეთს თხრილს ასევე ანგარიშების უნდა იქნას ჩაწერილი.

აღნიშნული ანგარიშები კონტრაქტორმა მოვალ კვირას უნდა ზარებინოს ინჟინერს.

• მიღსადენის გვანებლობის მიმღინარეობა

თითოეულ თხრილზე მიღის უკუჩაყრა თითოეული მიღის ირგვლივ უნდა განხორციელდეს შეერთების 8 საათის განვითლობაში, იმ შემთხვევის გარდა, თუკი ინჟინერი სხვაბერად არ გადაწყვეტს. თხრილი სრულად უნდა აივსოს და გაიღმინდოს მას შემდეგ, რაც მოხდება მიღის თითოეული ნავილის დათვალიერება, შემოწმება და დამტკიცება.

მთელი სამშენებლო ნაბავი, ზედმეტი ბრუნები და სხვა მასალა უნდა გაიღმინდოს და უნდა დასრულდეს შველა დოკიტის, არხის, მიღსადენის, ინდიკატორი გოლობის და მსგავსი მოწყობილობების აღდგენა მიღსადენის მიზისი უკუჩაყრის დასრულებისთანავე.

• კიბინეა და სისუფთავე

აუცილებელია, რომ სასმელი ტყლის მომარაგებისათვის გათვალისწინებული მიღება, განსაკუთრებული დანადგარები და არმატურა იყოს სპურაულოზურად სუვთა მიტანის დროიდან ან შეგროვების თარიღიდან მიღსადენის დასრულებამდე. კონტრაქტორი ვალდებულია თავიდან აიცილოს მიღების დაბინძურება ნებისმიერი ტყაროდან; სასმელი ტყალსადენის ან განსაკუთრებული მექანიზმის ჩაწყობამდე, მასში გავა ქლორით გაძლიერილი შესაბამისი

ჯაბრისი. შველა სახის არმატურა გაირეცხება ქლორის ხსნარით ზუსტად მონტაჟის დაწყებამდე. ქლორის სითხის გამოყენება მოხდება კულგერიზატორით, რომელიც უნდა იყოს ენაისმიერი სახის კომპლექტის სტანდარტული მოწყობილობა კლიენტის ვართის ვარგლებში. სასმელი მიღების ჩაწყობა აკრძალულია აღნიშვნელი შესაბამისობის გარეშე.

ჩაწყობისა და მონტაჟის პერიოდში ენაისმიერი სახის მავნე ნივთიერება ან სითხი, რომელიც შესაძლებელია შევიდეს მიღები, დაუყოვნებლივ უნდა გაირეცხოს და მიღის ხაზი – გაირეცხოს შვაბრი.

თითოეული მიღის ჩალაგების შემდეგ, მისი ღია გოლო დაიხურება წყალგაუმტარი საცობით, რომელიც არ მოჭრდება მანამ, სანამ შემდეგი მიღი არ ჩაიწყობა და არ გამზადდება მონტაჟისათვის. თითოეული მიღის ღია გოლო მიღსაღენის სიბრტყე ერთნაირად უნდა იყოს თავდახურული და ასეთი სახით უნდა იყოს მანამ, სანამ იგი არ დაიხურება მოსაზღვრე სიბრტყით.

არანაირი დამცავი ხუფი, დისკი ან სხვა სახის მოწყობილობა მიღის ან მოწყობილობის გოლოს არ უნდა იქნას მოცილებული მანამ, სანამ მიმღინარეობს მონტაჟის პროცესი. მიღები და მოწყობილობა, მოკირკვევების ან შემოვიდვის ჩათვლით, გამოიცდება ზარალისათვის და საერთო ზედაპირები და კომპონენტები გასუფთავდება დაუყოვნებლივ ჩაწყობამდე.

- წყალსადენი მიღების დაზინვენცია, შემოწვევა და მუშაობა

წყალსადენი და საკომპანიაციო მიღების დასრულებული ნაზილების გაძტერიოლობიური და მიზიური შემოწვევების და დეზინვენციის შემდეგ კონტრაქტორი ვალდებულია არ შეცვალოს სარქვებები ან არ განახორციელოს ისეთი სახის შემდეგა, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს მიღსაღენის გამოყენების დაპრკოლება.

სასმელი წყალსადენების დასრულებული ნაზილების გაძტერიოლობიური შემოწვევა უნდა განხორციელდეს კლიენტის მიერ, თუკი აღნიშვნელი საკითხი სხვაგვარად არ არის ჩამოყალიბებული კონტრაქტში.

დაქლორინის განხორციელების პროცესში კონტრაქტორი ვალდებულია დაიცვას შემდეგი პროცედურა:

- ა) კონტრაქტორი ვალდებულია უზრუნველყოს აუნარები მიღსაღენებზე, სადაც მოხდება ნიმუშების აღება მიღსაღენები წყლის დაქლორინის დონის შესამოწვებლად, ან გაძტერიოლობიური ნიმუშების მისაღებად, სადაც შესაძლებელია განხორციელდეს წყალსარები ონგარიშ/გარეცხვა და საპარო სარქვებების აღილებებისარეობა.
- ბ) დაქლორინის დაწყებამდე, სასმელი წყალსადენი უნდა გაირეცხოს შვაბრი და შემოწვევა წევგაზე, როგორც ეს სხვაგან არის განსაზღვრული; აღნიშვნელის დატოვება უნდა მოხდეს მიღიანი წყლით სავსე სახით.
- გ) დაქლორინის პროცედურისას აუცილებელია გატარდეს სათანადო ზომები იმისთვის, რომ ქლორინიანი წყალი არ შევიღეს არსებულ სადისტრიბუტო სისტემაში. ერთადერთი კავშირი არსებულ სისტემასა და ახალ მიღსაღენს შორის უნდა განხორციელდეს დროებითი კავშირის გზით, მაგ. ცეცხლის შლანგი თუ წყალსარებ ონგარის შორის,

- ორმაბი არა-დაპრენებადი და საკონტროლო სარქველების ჩათვლით, ორმელიც უნდა განცალკევდეთ მაშინ, როდესაც არ ხდება მათი გამოყენება.
- დ) 06:06-ის მიერ დამტკიცებული ქლორის გაზის ან ნატრიუმის ჰიპოქლორიდის სითხის გამოყენებით დაქლორვა განხორციელდება ტყვის ჩაღიცებით მიღსაღების გადას განაკვეთში არსებული საღისტრიბუციო სისტემიდან, მაშინ როცა დაქლორვის ნივთიერების შეზვანა ხორციელდება მუდმივად შესაბამის ნორმაზე, რათა შენარჩუნდეს არა უციოს 25 მილიგრამის თავისუფალი ქლორის ნაში ლიტრაზე (მგ/ლ). ქლორის აღიმუშავები მინიმალური ნაში ტარმოდგენილი იქნება მიღსაღების მიერ სიბრძეზე. ქლორიანი ტყვის ტყვიის ასაში მიღსაღები არ იქნება მისაღები.
- ე) მიღსაღები დატოვებული იქნება ამ კონცენტრაციაში მინიმუმ 24 საათის განმავლობაში.
- ვ) თითოეულ მიღება შეელა სარქველი და ტყალსარები ონკანი უნდა ამუშავდეს რადგენერაცი ქლორიანი წსნარის შეელა ცალილთან კონტაქტის უზრუნველსაყოფად.
- ზ) 24-საათიანი კონტაქტის შემდეგ, დამქლორავი სითხე გარეთი იქნება გამოდინებული ტყალსაღების ტყალთან ერთად, თითოეული არმატურისა და მიღსაღების თითოეული განხტოვანის გოლომების ჩათვლით. ქლორის ნაში ხშირად შემოწმდება. ტყვის მოზღვავება შეჩრდება მაშინ, როდესაც ქლორის ნაში არ აღემატება გემოგავალი ტყვის ნაში იდენტობა.
- თ) ქლორიანი ტყვის გამოდენის შემდეგ ახალი ტყალსაღები იქნება ტყალსაღების ტყლით შევსებული შემდგომი 24 საათის განმავლობაში ნიმუშების აღების განხორციელებამდე.
- ი) ნიმუშების აღება კლიენტის მიერ მოხდება შემომავალი ტყალსაღების ტყლიდან, მიღსაღების გოლომდან და შეელა მისი განხტოვებიდან. გრძელი მიღსაღების შემთხვევაში, საკმაო ოდენობის ნიმუშების აღება მოხდება მოლიანი ხარისხის ტარმოსადგენად. ქლორის ნაში გაიხომება ნიმუშის აღების პერიოდში. მიღსაღების აღება დაგამაყოფილებად დეზინფიცირებულებად, მანამ სანამ შეელა მისგამ მიღებული ნიმუში არ დააკმაყოფილებს კლიენტის სასხელი ტყვის ხარისხის სტანდარტებს.
- კ) კონტრაქტორს გააჩნია სულ მცირე 3 სამუშაო დღე შეღებებისთვის ნიმუშების აღების დღიდან და ისინი მიიჩნევა დამაკმაყოფილებელად იგ შემთხვევაში თუკი არ იქნება აღმოჩენილი კოლიფორმული ანუ ე-კოლიფორმული ნივთიერებები 100 მლ-ში.
- ღ) არადამაკმაყოფილებელი ნიმუშების შემთხვევაში, ცოცხის მილიანი ან დაიღოლგრიზი გამოყენება და დეზინფიციის პროცედურა განხორციელდება ინჭირის ცენტრისთვის.
- გ) ბაძტერიოლოგიური ტესტის ტარმატებული დასრულების შემდგომ განხორციელდება საბოლოო შეერთება და მიღსაღები შევა ექსპრატაციაში 72 საათის განმავლობაში.
- კონტრაქტორი ვალდებულია უზრუნველყოს შეელა სახის სამუშაო, აუცილებელი მონტაჟი, ტუბები (ამოშრობა, შევსება და მუშაობა), ღროვებითი მიღები, ხვრელები და კაგვირები ტყვის გადასაცემად უახლოესი აღმატური ტყალსაღებიდან, საქლორიატორო და ღვ-

საქლორატორო აღჭურვილობიდან, მასალიდან და ყველა სხვა აპარატიდან, რომელიც აუცილებელია შესაგამებოდეს აღნიშნული პარაბრავს.

- შემოწმებისათვის და დეზინიტექნიკისთვის საჭირო ტყალი

მიღებისა და ნაბეჭობების შემოწმებისა და დეზინიტექნიკისთვის საჭირო ტყალი შესაძლებელია აღებული იქნას არსებული მარაბიდან, თუკი კონტრაქტი აღნიშნულს ამგვარად განსაზღვრავს. კონტრაქტორი გადღებულია ტყალსადენოან დაკავშირებულ უფლებამოსილ ორგანიზაციასთან ერთად მიღოს ზომები აღნიშნული ტყალსადენოს სისტემასთან დაკავშირებით ან საჭიროების შემთხვევაში გაატაროს აღტერნატიული ზომები.

დგარი მიღები, რომელიც გამოიყენება კომუნალური სისტემიდან ტყლის მისადებად, უნდა დამტკიცდეს ტყალსადენოან დაკავშირებული უფლებამოსილი ორგანიზაციის მიერ და უარედგინოს მათ შემოწმებისა და დამტკიცებისთვის მოთხოვნის შემთხვევაში.

საკონტროლო სარჩევების სისტემა გაერთიანდება კომუნალურ მიღსადენს და იმ მიღსადენს ან ნაგებობას შორის, რომელიც იცხება უკუ-სიცონირების თავიდან აცილების განხილვით.

გამომდების, შემოწმების და სტერილიზაციისთვის ტყლის აღება უნდა მოხდეს მხოლოდ იმ დროს და ისეთი სახით, როგორც ეს დამტკიცდება ინჟინერის და ტყალსადენოან დაკავშირებული უფლებამოსილი ორგანიზაციის მიერ.

- დასუფთავების, შემოწმების ან დეზინიტექნიკის ტყლის ლოკალიზება

დეზინიტექნიკისთვის, შვაბრით რეცხვის ან შემოწმებისთვის გამოსაყენებელი ტყლის ლოკალიზებისათვის უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მოწყობილობა.

საპანალიზაციო მიღები დაცლა არ განხორციელდება პანალიზაციის უფლებამოსილი ორგანიზაციის თანხმობის გარეშე.

სტრუქტურებისა თუ მიღსადენების გასუფთავების, შემოწმების ან დეზინიტექნიკის ტყალი უნდა იყოს უსაზროებო, აღნიშნულის გარემოზე დაცლამდე.

ტყლის შემოწმების შემდეგ, მიღსადენები და მექანიზმები დაიცლება იმდენად, რამდენადაც ეს არის შესაძლებელი.

ქლორინი ტყლის დაცლა ტყლის კალაკოტში, გზის ტყალსადინარში ან უედაკირის ტყლის დრენაჟის არხებში განხორციელდება გარემოზე სათანადო ზრუნვის განხორციელებამდე.

იქ, სადაც არ არის სათანადო ნაბეჭობები ქლორინი ტყლის გადაცემისთვის, დე-ქლორინება უნდა განხორციელდეს ლოკალიზაციის განხორციელებამდე