

ქართველი კლინიკა

(კონსტრუქციული ნაწილი)

2013

ნახაზების უფლისი

აღნიშვნა	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	ვარც. №
ნა 00	ნახაზების უფლისი, განმარტებითი გარაითი	00
ვ 01	მონოლიტური საძირკვლების და რანდკოჭების განლაგების გეგმა	01
ვ 02	იატაკის ვილის და ჩასატანებელი ღეტალების განლაგების გეგმა	02
ვ 03	ლითონის სვეტების და ჯვარების შემკრავების განლაგების გეგმა	03
ვ 04	ლითონის სვეტების და ჯვარების შემკრავების სივრცული სამოწყობო სქემა	04
ვ 05	ლითონის კოჭების განლაგების გეგმა	05
ვ 06	მონოლიტური საძირკვლები მს1, მონოლიტური რანდკოჭი მრკ1, იატაკის ღეტალი დ1 და ჩასატანებელი ღეტალი ჩდ1	06

განმარტებითი გარაითი


დაპროექტებული ნაგებობა ზარმოადების თანილისში მაღლების კლინიკის შენობას
სართულიანობა - შენობა ერთსართულიანია.
სეისმური დარაიონების მიხედვით სამშენებლო ტერიტორია იმყოფება 8 გალიან ზონაში.
საძირკვლის ვაჟები მიღებულია პირობითი გრუნტი საანგარიშო ზონაზე R=2.0 კბმ/სმ².
საძირკვლების ძირის ნიშაულები დაზუსტდეს მშენებლობის პროცესში დამკვირდებით მეთანებელი.
საძირკვლები - მონოლიტური წერტილოვანი შეკრული რკინაგებრონის რანდკოჭებით.
რანდკოჭები - მონოლიტური რკინა-პეტრონის, კვეთები 30*30 სმ.
სვეტები - ლითონის კვადრატული მილები, კვეთები 100*100 მმ.
გადახურვა - ლითონის კვადრატული მილები, კვეთები 100*100 მმ.

ზოგადი მთლიანებები

1. ქვაბული მიღებად იქნას ინჟინერ გეოლოგის მიერ თანახმად ნორმისა.
2. მშენებლობის ორგანიზაციის უზრუნველყოს მონოლიტური რკინაგებრონის საძირკვლებები
გეტრონის ჩასხვა უზყვეტად ჰორიზონტალური და ვერტიკალური მიგრატულებით.
3. რკინაგებრონის ელემენტების დაგენერირებისას უნდა გაეზიოს კონტროლი გეტრონის მარკას,
ვიბრირებას, დაგეტრენების ხარისხს და შრობის პროცესს თანახმად ბოსტ10180-78, ბოსტ18105.0-80,
ბოსტ18105.1-80, ბოსტ 18105.2-80.
4. რკინაგებრონის კონსტრუქციებში გამოყენებულია AI და AIII კლასის არმატურა ბოსტ5781-82.
შემოწმებულ იქნას არმატურის ხარისხი და შედგეს შესაბამისი აქტი.
5. ანკერების და ჩასატანებელი ღეტალებისათვის გამოყენებულია ლითონის ფურცლები
ბოსტ380-73-ის მიხედვით.
6. ანკერები დამზადდეს ხელის რკალური შედუღებით განლრებულ ნახტოტში ბოსტ 19292-73-ის
მიხედვით.
7. რკინაგებრონის კონსტრუქციებში ბრძივი არმატურის დაკავშირება შესრულდეს გადადებით და
შედუღებით ბოსტ19293-73-ის და ზონამდებარე პროექტის მიხედვით.
8. კარპასის ღეროვან ელემენტებში განვითარება არმირება შესრულდეს შეკრული არმატურის საკიდების
მეშვეობით, როგორიცაა გოლოვები გადაიღუნოს და ჩაანკერდეს კონსტრუქციის ტანგი.
9. რკინაგებრონის კონსტრუქციებში გამოყენებულ იქნას გეტრონი 8250 მარკის. კონსტრუქციებში
გეტრონის ჩაწყობა მოხდეს ვიბრატორის საშუალებით. გეტრონის დამზადებისას განსაკუთრებული
შერაღება მიმდევ ცემენტის ხარისხს.
10. რკინაგებრონის კონსტრუქციებში გამოყენებულ იქნას გეტრონი 8250 მარკის. კონსტრუქციებში
გეტრონის ჩაწყობა მოხდეს ვიბრატორის საშუალებით. გეტრონის დამზადებისას განსაკუთრებული
შერაღება მიმდევ ცემენტის ხარისხს.
11. ლითონის ელემენტების შედუღება განხორციელდეს ელექტროჭედულებით, 332 ტიპის
ელექტროჭედით ან შესაბამისი ანალოგით, ელემენტების შესხვას მთელ სიბრძეზე კათეტით 45.
12. ლითონის გამოყენებული ჭველა ელემენტი დამზადდეს და შეიღებოს ანტიკოროზიული
საღებავის ორჯერადი ზასმით.


კონსტრუქტორი	დ.აბაშიძე		ძალების კლინიკა			
			ნახაზების უფლისი, განმარტებითი გარაითი			
			მასშტაბი	ფორმატი	სტადია	ფურცელი
			A-3	მუშა	3-00	

მონილიტური საძირკვლების და რანდპოზების განლაგების გეგმა გ.1:50




პონსტრუქტორი	დ.აგაშიძე	პალლების კლინიკა
		მონილიტური საძირკვლების და რანდპოზების განლაგების გეგმა
		მასშტაბი 1:50 ფორმატი A-3 სტადია გუგა
		1:50 A-3 გუგა გ-01


0ატაპის ვილის და ჩასატანებელი ღეტალების განლაგების გეგმა გ.1:50



პონსტრუქტორი	დ.აგაშიძე	პალლების კლინიკა
		0ატაპის ვილის და ჩასატანებელი ღეტალების განლაგების გეგმა
		მასშტაბი ფორმატი სტადია ფურცელი
	1:50	A-3 გუგა გ-02




პონსტრუქტორი	დ.აგაშიძე	პალლების კლიენტი
		ლითონის სვეტების და ჯვარების შემკრავების განლაგების გეგმა
		მასშტაბი ფორმატი სტანდარტი ფურცელი
		1:50 A-3 გუგა გ-03



მასალის ხარჯი



1. ლითონის სეტი ლბ31 კვადრატული მილი 100X100X4 სამრთო სიბრძე L=51.9 მ.
2. ჯვარების შემკრავი ჯ31 კვადრატული მილი 100X100X4 სამრთო სიბრძე L=31.2 მ.

პრინციპური	დ.აგაშიძე	პალების კლინები			
		ლითონის სეტების და ჯვარების შემკრავების სიცრცელი სამონტაჟო სქემა			
			მასშტაბი	ზორბაზი	სტადია
		1:50	A-3	გუგა	გ-04






1. ლინერის კოჭი ფ.31 გვადრაფული გილი 100*100*4 საერთო სიბრტყე L=111.7 მ.

კონსტრუქტორი	დ.აბაშიძე	პალლების კლიენტი	
		ლინერის კოჭების ბანდაგების გეგმა	
მასშტაბი	ზორბაზი	სტადია	ფურცელი
	1:50	A-3	გ.31



გასაღის საეცვივიანია						გასაღის ხარჯი			
ნაბეჭდი	მსვივი ასების ნორმი	Φ მმ	l მმ	n გ	nxl გ	Φ მმ	L მმ	Q მ3	
გონილითური საძირკველი მს1 გრპ1-01ს ჭრილი	1	750	Φ12AIII	750	10	7.5	Φ18AIII	7.2	14.4
	2	550	Φ18AIII	1800	4	7.2	Φ12AIII	7.5	6.8
	3	250 [250] 350	Φ 8 AI	1200	15	18.0	Φ 8 AI	18.0	7.2
ასაღის საეცვივიანია						AI = 7.2 მ3			
ასების საეცვივიანია						AIII = 21.2 მ3			
გონილითური საძირკველი მს1 გრპ1-01ს ჭრილი						V(გ250) = 0.4 მ3			
ასაღის საეცვივიანია						AI = 172.8 მ3			
ასების საეცვივიანია						AIII = 500.0 მ3			
გონილითური საძირკველი მს1 გრპ1-01ს ჭრილი						V(გ250) = 4.8 მ3			
ასაღის საეცვივიანია						AIII = 332.0 მ3			
ასების საეცვივიანია						V(გ250) = 6.5 მ3			



კონ.№1 ლილიტის გურებელი -10x300x300 (n=1) საერთო სიმძლავი L=0.3 მ. Q=7.1 მ3.
კონ.№2 არმატურა Φ12AIII l=300 (n=4) საერთო სიმძლავი L=1.6 მ. Q=1.5 მ3.

კონსტრუქტორი	დ.აგაშიძე	მასშტაბი	დაღლების კლიენტი
		1:10/20	მასშტაბი
		A-3	გუგა