

გასაწევი მომსახურების ტექნიკური დავალება

შესყიდვის ობიექტი: სატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა ქვემოთ მოცემული პირობების შესაბამისად:

1. მომსახურების გაწევის პერიოდი: 2022 წლის 1 იანვრიდან - 31 დეკემბრის ჩათვლით.
2. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია მომსახურებისათვის საჭირო ყველა მასალის და სათადარიგო ნაწილის უზრუნველყოფაზე;
3. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემთხვევაში ჩაატაროს ავტომანქანის დათვალიერება, რის შემდგომაც მხარეები ადგენენ დეფექტურ აქტს, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს გასაწევი მომსახურების ან/და სათადარიგო ნაწილების დეტალური აღწერა, მათი ღირებულებები, აგრეთვე მომსახურების დაწყებისა და დასრულების ვადები. იმ შემთხვევაში, თუ აღმოჩნდება რომ მიმწოდებლის მიერ არ არის სრულყოფილად შესრულებული მომსახურება და/ან შეცვლილი ნაწილი აღმოჩნდა წუნდებული, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოჩენილი ხარვეზი აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით;
4. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურების გაწევა უნდა განხორციელდეს ავტომანქანის მიმწოდებლის ავტოტექმომსახურების ცენტრში მიყვანიდან და დეფექტური აქტის შედგენიდან არაუგვიანეს 3 კალენდარულ დღეში. ხოლო, თუ ავტოტექმომსახურება ეხება ძრავის ან/და გადაცემათა კოლოფის კაპიტალურ რემონტს ან დეფიციტური სათადარიგო ნაწილით (ისეთი სათადარიგო ნაწილი, რომელიც არ მოიპოვება ადგილობრივ ბაზარზე და საჭიროა მისი შეკვეთით ჩამოტანა) უზრუნველყოფას, ასეთ შემთხვევაში მომსახურების გაწევის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 25 სამუშაოდღეს.
5. დეფექტური აქტის შედგენის ვადები ავტომანქანის სერვისცენტრში მიყვანიდან:
 - არა უგვიანეს სამი სამუშაო დღე - ძრავის, ხიდის და გადაცემათა კოლოფის დაზიანებისას.
 - ყველა სხვა შემთხვევისას - იმავე დღეს.
6. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურება უნდა განხორციელდეს დეფექტური აქტის შედგენის დღესვე, თუ მომსახურება ითვალისწინებს: წინა და უკანა სამუხრუჭე ხუნდების, ზეთის ფილტრის, საწვავის ფილტრის, წინა ბერკეტის მილისას (გიტარის ვტულკები), წვეის დაბოლოებას (ნაკანეჩნიკი), ძრავის ზეთის, ბურთულა სახსარის შეცვლას.
7. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურება უნდა განხორციელდეს 2 საათის განმავლობაში, თუ მომსახურება ითვალისწინებს: ჰაერის ფილტრის, სალონის (კონდიციონერის) ფილტრის, მინის საწმენდი ჯაგრისებისა და ნებისმიერი ტიპის ნათურის შეცვლას.
8. მიმწოდებელმა თბილისის მაშტაბით უნდა უზრუნველყოს უფასო საევაკუატორო მომსახურება;
9. მიმწოდებელს უნდა შეეძლოს ერთდროულად ათი ერთეული სატრანსპორტო საშუალებისათვის ტექნიკური მომსახურების გაწევა;
10. პრეისკურანტში ავტოსატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური მომსახურების რომელიმე ერთეულის არარსებობისას, აღნიშნული ერთეულის ფასი მისი შესყიდვის აუცილებლობისას, დგინდება შემსყიდველი ორგანიზაციისა და მიმწოდებლის შეთანხმებით საბაზრო ფასის გათვალისწინებით. ასეთ შემთხვევაში პრეისკურანტში ავტოსატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური მომსახურების ერთეულის არარსებობით გამოწვეული შესყიდვის ხვედრითი წილი

არ შეიძლება აღემატებოდეს მიმწოდებლის მიერ ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად დაფიქსირებული პრეისკურანტის საბოლოო ჯამური ღირებულების 10%-ს;

11. მისაწოდებელი ავტონაწილები უნდა იყოს ქარხნული წარმოების, მაღალი ხარისხის, ახალი (არამეორადი), წარმოებული წამყვანი კომპანიების მიერ.

შენიშვნა: ავტომანქანა ტოიოტა კოროლაზე მომსახურების გაწევა უნდა განხორციელდეს 2022 წლის ივნისიდან.

საქართველოს ეროვნული ბანკის ბალანსზე რიცხული სატრანსპორტო საშუალებები		
1	ტოიოტა ლენდკრუიზერ პრადო, სახ. ნომერი GC-171-GG	საიდენტიფიკაციო N JTEBU29J10K007608, გამოშვების წელი 2008, ძრავა 4.0
2	ტოიოტა ლენდკრუიზერ პრადო, სახ. ნომერი BB-102-CB	საიდენტიფიკაციო N JTEBU29J205151506, გამოშვების წელი 2008, ძრავა 4.0
3	ტოიოტა ლენდკრუიზერ პრადო, სახ. ნომერი BB-105-CB	საიდენტიფიკაციო N JTEBU29J205159640, გამოშვების წელი 2008, ძრავა 4.0
4	ტოიოტა ავენსისი, სახ. ნომერი BB-083-CB	საიდენტიფიკაციო N SB1BZ56L90E040288, გამოშვების წელი 2005, ძრავა 1.6
5	ტოიოტა ავენსისი, სახ. ნომერი BB-078-CB	საიდენტიფიკაციო N SB1BZ56L20E040584, გამოშვების წელი 2005, ძრავა 1.6
6	ტოიოტა ავენსისი, სახ. ნომერი BB-104-CB	საიდენტიფიკაციო N SB1BZ56LX0E040607, გამოშვების წელი 2005, ძრავა 1.6
7	ტოიოტა ავენსისი, სახ. ნომერი BB-079-CB	საიდენტიფიკაციო N SB1BZ56L40E040344, გამოშვების წელი 2005, ძრავა 1.6
8	ტოიოტა ავენსისი, სახ. ნომერი BB-550-CB	საიდენტიფიკაციო N SB1BZ56L60E040720, გამოშვების წელი 2005, ძრავა 1.6
9	ტოიოტა ავენსისი, სახ. ნომერი BB-093-CB	საიდენტიფიკაციო N: SB1BZ56L40E040666, გამოშვების წელი 2005, ძრავა 1.6
10	ტოიოტა ავენსისი, სახ. ნომერი NV-373-NV	საიდენტიფიკაციო N SB1BZ56L00E040485, გამოშვების წელი 2005, ძრავა 1.6
11	ტოიოტა ავენსისი, სახ. ნომერი BB-089-CB	საიდენტიფიკაციო N SB1BZ56L90E040310, გამოშვების წელი 2005, ძრავა 1.6
12	ტოიოტა ავენსისი, სახ. ნომერი CC-940-CB	საიდენტიფიკაციო N SB1BK76L90E025757, გამოშვების წელი 2011, ძრავა 2.0
13	ტოიოტა ავენსისი, სახ. ნომერი BB-092-CB	საიდენტიფიკაციო N SB1BK76L30E025575, გამოშვების წელი 2011, ძრავა 2.0
14	ტოიოტა ავენსისი, სახ. ნომერი BB-082-CB	საიდენტიფიკაციო N SB1BK76L40E025648, გამოშვების წელი 2011, ძრავა 2.0
15	ტოიოტა ავენსისი, სახ. ნომერი BB-098-CB	საიდენტიფიკაციო N SB1BK76L60E025425, გამოშვების წელი 2011, ძრავა 2.0
16	ტოიოტა ავენსისი, სახ. ნომერი BB-106-CB	საიდენტიფიკაციო N SB1BK76L40E025732, გამოშვების წელი 2011, ძრავა 2.0
17	ტოიოტა ავენსისი, სახ. ნომერი BB-087-CB	საიდენტიფიკაციო N SB1BK76L90E025113, გამოშვების წელი 2011, ძრავა 2.0
18	ტოიოტა ავენსისი, სახ. ნომერი BB-096-CB	საიდენტიფიკაციო N SB1BK76L90E025368, გამოშვების წელი 2011, ძრავა 2.0
19	ტოიოტა ავენსისი, სახ. ნომერი BB-084-CB	საიდენტიფიკაციო N SB1BK76L30E025401, გამოშვების წელი 2011, ძრავა 2.0
20	ტოიოტა ავენსისი, სახ. ნომერი BB-089-CB	საიდენტიფიკაციო N SB1BK76L70E025336, გამოშვების წელი 2011, ძრავა 2.0

21	ტოიოტა ავენსისი, სახ. ნომერი BB-103-CB	საიდენტიფიკაციო N SB1BK76L30E025785, გამოშვების წელი 2011, ძრავა 2.0
22	ტოიოტა ავენსისი, სახ. ნომერი BB-076-CB	საიდენტიფიკაციო N SB1BK76L70E025062, გამოშვების წელი 2011, ძრავა 2.0
23	ტოიოტა ავენსისი, სახ. ნომერი BB-095-CB	საიდენტიფიკაციო N SB1BK76L00E025159, გამოშვების წელი 2011, ძრავა 2.0
24	ტოიოტა ავენსისი, სახ. ნომერი BB-086-CB	საიდენტიფიკაციო N SB1BK76LX0E025704, გამოშვების წელი 2011, ძრავა 2.0
25	ტოიოტა ავენსისი, სახ. ნომერი BB-094-CB	საიდენტიფიკაციო N SB1BK76L90E024933, გამოშვების წელი 2011, ძრავა 2.0
26	ტოიოტა ავენსისი, სახ. ნომერი BB-085-CB	საიდენტიფიკაციო N SB1BK76L60E025683, გამოშვების წელი 2011, ძრავა 2.0
27	ტოიოტა ქემრი, სახ. ნომერი VV-760-QQ	საიდენტიფიკაციო N JTNBF4FK603001901, გამოშვების წელი 2011, ძრავა 2.5
28	ტოიოტა ქემრი, სახ. ნომერი BB-551-CB	საიდენტიფიკაციო N JTNBK4FK203003057, გამოშვების წელი 2013, ძრავა 3.5
29	შკოდა ოქტავია, სახ. ნომერი BB-091-CB	საიდენტიფიკაციო N TMBCK21ZXC2014450, გამოშვების წელი 2011, ძრავა 1.8
30	მერსედეს აქტროსი 1832L, სახ. ნომერი BB-107-CB	საიდენტიფიკაციო N WDB9300331L487680, გამოშვების წელი 2010
31	ტოიოტა კოროლა, სახ. ნომერი BU-354-BB	საიდენტიფიკაციო N NMTBBOJE10R208252, გამოშვების წელი 2017, ძრავა 1.6
32	ფორდ ფოკუსი, სახ. ნომერი VV-889-UU	საიდენტიფიკაციო N WF04XXGCC4GL00656, გამოშვების წელი 2016, ძრავა 1.6