

სსიპ ასპინძის მუნიციპალიტეტი

სოფ. რუსთავის საჯარო სკოლის
ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოების
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია

2018 წელი

ჯამრთელობის, შრომის უსავრთხოებისა და გარემოს დაცვის ოპტიმიზაცია

შინაარსი

1. ბებაის მოხანი
2. კომანიის ჯებ პოლიტიკა
3. სამუშაო ქაღა
4. პროექტის პერსონალი
5. პროექტის აღჭურვილობა
6. კასუსისმბეჭდობა
7. რისკის შეფასება და მენეჯმენტი
8. ტრანზიში
9. კომანენტური პირი
10. პროცედურები
 - 10.1 სამსახურებრივი ქმედება
 - 10.2 პირადი დაცვის აღჭურვილობა
 - 10.3 სტენის დაცვა
 - 10.4 ვარდისბან დაცვა
 - 10.5 მოაწირები
 - 10.6 მემკვიდრეობის იურიდიკია
 - 10.7 ნიადაგის ექსპავაცია და გათხრა.
 - 10.8 ჰაერის კომპრესორები
 - 10.9 კევჭატური ინსტრუმენტები და მოწყობილობა
 - 10.10 ბარიკადები და ბაზაფრთხილებელი ნიშნები
- 10.11 ამავები მუხლები და გორგლებები
- 10.12 მძიმე მექანიზმები
- 10.13 აპტომობილების მართვა და უსავრთხოების ზომები
- 10.14 პორტატული კიბეები
- 10.15 აზგანსტიან მუშაობა
- 10.16 ხარაჩოები
- 10.17 ტოქსიკური ნივთიერებები
- 10.18 შეზღუდულ აღგილზე შესვლა
- 10.19 სამუშაო აღგილის სისუფთავე, დაცურება და ვარდები
- 10.20 ვარდნილი საბნები ან მასალები
- 10.21 საგეგმულებელო და საჭრელი სამუშაოები
- 10.22 პორტატული ხელსაწყოები
- 10.23 მექანიზირებული ხელსაწყოები
- 10.24 ტვირთის ხელით აწევა და ტარება
- 10.25 ხანძარი
- 10.26 პირველადი დახმარება
- 10.27 ინციდენტები და საფრთხეები
11. გარემოსდაცვა

1. გეგმის მიზანი

ამ დოკუმენტის მიზანია ჯანმრთელობისა, უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის მართვის სისტემის და პრიცენტული მოსაზრებების აღმოჩენა, რომელიც უდია მიმსადაბოს სსიპ ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფ. რუსთავის საჯარო სკოლის აროვეშტის შემდეგ ვაზას: დიზაინი, უზრუნველყოფა, კონტრაქტები, მშენებლობა, დაკომალებები, საწყისი და პირველი სამუშაო.

ჯანმრთელობისა, უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის -ის ძირითადი დებულებებია:

- ჯანმრთელობისა, უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის რისკების გამოვლენა, თავიდან აცილება და მინიმიზირება, შემდეგისა და აღჭურვილობის მიმართ რომელიც პროექტის მოქმედების გავლენის სფეროში მოხვდებია;
- ჯანმრთელობისა, უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის მოქმედების გაუმჯობესების პროცესის შენარჩუნება და ბაბრებლება;
- კონტრაქტორის უზრუნველყოფა ინსტრუქციით EMIS-ის აღლითიკისა და ჯანმრთელობისა, უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის მართვის მოთხოვნების მისადაბების შესახებ;

2. კომპანიის ჯუბ კოლიტიკა

საბაზოანათლებლო და სამეცნიერო ინციდენტური განვითარების სააგენტოს კოლიტიკა

- ნები უბედური შემთხვევა
- არა მიაყენოს ზიანი ხალხს
- არა მიაყენოს ზიანი გარემოს
- გამჭირვალობა და თანამშრომლობა საზოგადოებასა და მთავრობასთან
- ხარისხის მუდმივი გაუმჯობესება

3. სამუშაო ძალა

კონტრაქტორმა უნდა დარმოადგინოს გამოცდილი და კვალიფიცირებული კადრები სამუშაოების საწარმოებლად. სამუშაოთა ხელმძღვანელი გალდებულია უზრუნველყოს რომ სამუშაოში ჩართული შემდეგი პიროვნებები გაცემილია და აასუბობს პროექტის ჯანდაცვის, უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის გეგმას.

4. პროექტის პერსონალი

- პროექტის მენეჯერი
- სამუშაოების ზედამხედვები
- სამუშაოთა მოარმოებები
- მლესავები
- დურგლები
- მდგრლები
- მდეგავები

5. პროექტის აღჭურვილობა

- დიზენ-გენერატორი
- ჰაერის კომპარმენტი
- სანბრევი ჩაძვრები
- სატემორო აპტომანანა
- თვილიცლელები
- ელექტრონულსაფყოები
- ჩაძვრები, ხერხები, ნიჩებები, ა.შ.

6. პასუხისმგებლობა

სამუშაოთა მუარმოებელი ვალიდეულია:
უზრუნველყოს პერსონალის უსაფრთხო გუშაობა
გამოიძიოს ყოველგვარი შემთხვევა მომხდარი სამუშაო რგორებული.

უსაფრთხოება გვილა პირვენების უპირველესი მოვალეობაა.

7. რისკის შეფასება და მეცნიერები

რისკის შეფასება და მეცნიერები საკანკორი პროცესია, ის არის ცენტრალური საკითხის პროექტის ჯებ მიზნების და შეღებების განხორციელების საქმეში. საფრთხის და მის მიერ გამოყვალი შეღების მართვა იჩენება სისტემატიურად წამყვანი საკითხი, იმისთვის რომ დარღმუნებული ვიყო - პროექტის დიზაინი, მგენებლობა, მოწყობა მისცემს საშუალებას, რომ უსაფრთხოება, ჯანმრთელობა, გარემოს დაცვა და სხვა გამოკვლეულ იქნას პროექტის მუშაობის პროცესის დროს.

საფრთხის მართვის პროცესი უფროამენტურია, რადგანაც საფრთხით გამოვეული შედეგები და მოვლენები ახდენენ გავლენას სამუშაო პროცესზე და იმვევე სხვა გეგმ პროცესებსაც.

ადრეულ პერიოდში, კონტრაქტის გაფორმების საფეხურზე ჯუბ-ის რისკის შეფასება მოახდენს მოსალოდნელი საფრთხის იდენტიფიკაციას. ასეთი ანალიზით რისკ-ზარტორის შემცირების ბაზობა შემდგომ განსაზღვრავს სამუშაო მეთოდების და სხვა სახის მოღვაწეობის დაგებმის საშუალებას.

8. ტრენინგი

სამიანობაის სფერო მოიცავს პროექტების ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის სფავლების ვართო სამსახურს, რომელიც შედგენილია პროექტთან ასოცირებული შეელა პირისათვის.

არც ერთ თანამშრომელს არ აქვს მუშაობის უფლება საეციალური სფავლების გარეშე. აღნიშნული სფავლება დოკუმენტირებული უნდა იყოს კომპარენტური პირის მიერ

9. პომავატენტური პირი

პომავატენტური პირი – ეს არის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია მუშაობის პირობებში ან ბარემოცებაში არსებული ან მოსალოდნელი ხიზათის იდენტიფიცირება. მას უნდა ქონდეს უფლება მიიღოს დროული და სწორი გადაწყვეტილება ხიზათის თავიდან ასაცილებლად.

- კომავატენტურ პირს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს საეციალური ცოდნა შემდეგი თემების:
- სამუშაოს შესრულება, ანალოგიური ქმედება.
 - ოკერაციები და საეცივიური დანადგარების გამოყენება.
 - არტენციური ხიზათები, რომელიც კავშირიშია საეცივიურ სამუშაოსთან.
 - უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის ნორმები.

10. პროცედურები

10.1 სამსახურებრივი მმედვება

ზედამხედველები, რომლებიც აასუსტებენ არიან უარმართულ საქმიანობებზე ვალდებული არიან უზრუნველყონ სამუშაოს ყოველდღიური უსაფრთხოება, მართვის თავიათი უპირატესი კარგი სამსახურებით მმედვება ყოველთვის უნდა შენარჩუნებული იქნას. დაქვემდებარებაში, მყოფი ვალდებული არიან ენგისმიერ დროს სამუშაო ადგილის წარსიმი უზრუნველყონ.

10.2 პირადი დაცვის აღჭრვილობა

რობორც თქვენთვის ცენტრია, ყველა იმ პირის უსაფრთხოებას, ვინც დაკავშირებულია ამ პროექტიან უძინესი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის და აროებთის შესაბამისად ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის გებების მიხედვით ეს შენიშვნა უარმოადგენ ჩვენს კოლიტიკას პირადი დაცვის საშუალებების გამოყენების სფეროში.

ეს კოლიტიკა მკარერად უნდა იყოს დაცული პროექტით მოცულ ყველა ადგილას, სადაც არსებობს რაიმე რისკი მასალების მოძრაობის, ან მგენეგლობის გამო.

ყველა პირი, რომელიც იმყოფება “სამუშაო არქემი” ვალდებულია ყოველთვის ატაროს პირადი დაცვის, რობორც მინიჭება, შემდეგი საშუალებები:

- უსაფრთხოების ჩაფერტი
- უსაფრთხოების უსსაცემელი ფოლადის ჩატით ფეხის თითოებისათვის
- თვალების დამცავი საშუალება (მხოლოდ მითითებულ ადგილებში)
- სამუშაო კომბინირები ან ამრეკლი შილეტი
- შერის დამცავი საშუალება (მხოლოდ მითითებულ ადგილებში)

სხვა ადგურვილობა, რომელიც საჭიროა განსაკუთრებული სამუშაოების შესასრულებლად დადგინდება რისკის შეცასების პროცესში და იქნება რეკომენდებული ინსტრუმენტთა ნაკრების შესახებ მოლაპარაკებების დროს და/ან უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიმღები პრიციპების.

არ არსებობს რაიმე გამონაკლისი ამ პროექტითან

10.3 სმენის დაცვა

გაბრძელებულია მაღალია სმაურმა შეიძლება მუდმივი ზიანი მოუტაცოს სმენით უნარს. სმენის დამცავი უნდა გამოიყენებოდეს შესაბამის ადგილგზე და სადაც ადგილი აქვს სმაურის მაღალ დონეს, მაგალითად კომარმსორებითან და მექანიზმებულ ინსტრუმენტებითან სიახლოვე.

- ყოველთვის ატარები სმენის დამცავები და დარწმუნებით რომ იგი სათანადოდ არის მორგებული.
- ყოველთვის ისარბებლები სმენის დამცავებით, ვიდრე სმაურიან ადგილზე შესვალი.
- არასოდეს გამოიღოთ სმენის დამცავები სმაურიან ადგილზე.

აუცილებელია მუშაობის შეჯვება თუ თქვენ არ ხართ დარღმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.4 ვარდნისბან დაცვა

ვარდნისბან დაცვის პერსონალური სისტემები:

- უნდა გამოიყენებოდეს ტანხე მორგებული უსაფრთხოების ღვედები. ჩვეულებებიც უსაფრთხოების ძალების გამოყენება დაუშვებელია.
- გამოიყებული უნდა იქნას კაზქები ჩამკეტით. – აცერები უნდა უძლებდეს 2.275 კბ-ს.
- მუშისტვის ორგებული იგბორვება 2 მეტრის ან მეტ სიმაღლეზე უზრუნველყოფილი უნდა იყოს: – მოაჯირები
- უსაფრთხოების გადე ან ვარდნისბან დაცვის პერსონალური სისტემები

აუცილებელია მუშაობის შეჯვება თუ თქვენ არ ხართ დარღმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.5 მოაჯირება

ზედა მეღვი: სამუშაო დონიდან 107 სმ-ით მაღლა(+- 7 სმ სხვაობა). შეა მეღვი: მოაჯირის ზედა კიდესა და სამუშაო დონის გრძის

უნდა იყოს გამდე და არ მოძრაობდეს გარეთა ან ჩვედა მიმართულებით თუ მას მიემარცხობა ან დამარცხობა 91 გრ. წონის მქონე აღამიანი.

იატაკის და ჭერის ღიობები:

ღიობები დაცებული უნდა იყოს სდანდარტული ქაღალდი და ვიცრებით, რათა მიყრდნების შემთხვევაში გაუძლოს 90 გრ. წონის მქონე აღამიანს.

აუცილებელია მუშაობის შეჯვება თუ თქვენ არ ხართ დარღმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.6 ენერგიის იზოლაცია

ენერგოსისტემის ენერგიის იზოლაცია: მექანიკური, ელექტრული, ტექნიკური, ჰიდრაულიკური და ა.შ., არ შეიძლება იქნეს გამოიყენებული უსაფრთხოების შემდეგი ნორმების გათვალისწინების გარეშე:

- სამუშაოს უნდა ხელმძღვანელობდეს პასუხისმგებელი კომავტენტური პირი (პირები) – სამუშაოს ჩატარებამდე გაცემისილებული უნდა იყოს გველა ის პირი, ვისაც უშვალო კავშირი აქვს აღნიშვნულ სამუშაოსთან.
- იზოლაციის და ენერგიის განცვირთვის მეთოდი შეთანხმებული და განხორციელებული უნდა იყოს კომავტენტურ პირებითან.
- ჩატარდეს ენერგიის განცვირთვა.
- მუშაობის დაწყებამდე ჩატარდეს იზოლაციის ეფექტურებისათვის განვითარებული ტესტი.

აუცილებელია მუშაობის შეჯვება თუ თქვენ არ ხართ დარღმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.7 პარტის კომარშსორები

მოცემული პროცედურა გამოიყენება, როდესაც პარტის კომარშსორთან შოველდღიურად უნდა შემოწმდეს პარტის კომარშსორი და შველა შემთხვები მუშაობის დაწყებამდე. გამოიყენეთ მხოლოდ ვარგისი მოწყობილობები.

შოველდღიურად უნდა შემოწმდეს შლანგების მდგრადებელი. გამოყენებული უნდა იყოს მხოლოდ ის შლანგები, რომლებიც განკუთვნილია კომარშსირებადი პარტისათვის. შლანგების გამოყენების დროს გასათვალისწინებელია შემდეგი გარემოებები:

- სისტემის აღმოგამდე შემოწმდეს შველა შლანგი, რომ არ გაგებაროთ რაიმე დაზიანება. – არ შეიძლება დაკრძილო შლანგების გამოყენება.
- იმ შემთხვევაში, როდესაც აპარატურას გააჩნია სხრაფად ცევადებადი კონექტორები (მიღა საკონტროლო სარქებულებით), დარეგულირების დაწყებამდე გადაკეტეთ პარტი პარტიმიტრობები სარქებულებში.
- შველა შლანგი უნდა აღიჭურვოს დამცავი მოწყობილობით (გადამეტებული ნაკადის სარქებული), და ჟავაფრთხოების ჯაჭვებით.
- კომარშსირებელი პარტის აპარატურა და მოწყობილობა გამოსცემს ხმაურს. ამისათვის საჭიროა ხმაურისაბან დამცავი საშუალებების ხმარება.

აუცილებელია მუშაობის შეზრდითა 10 თავზე არ ხართ დაწყებულები მის უსავრთხოებაში

10.8 პევზატური ინსტრუმენტები და მოწყობილობა.

პევზატური ინსტრუმენტებით უნდა ისარგებლოს მხოლოდ კარგად განსაკლება პერსონალი. დაცული უნდა იქნას შასვრთხოვბის შემდეგი წესები:

- სისტემის ჩართვამდე უნდა შემოწმდეს მლაგების დაზიანებები და არასტრული შეერთებები.
- შეერთებამდე შლაგები გაატარეთ ჰაერი. შემამრთებელს თუ რეზინის ალომბი აქვს, მოხსენით და შეერთების მერე ისევ დააყენეთ.
- შეერთების აღზიდებით მოუჭირეთ წაძებით, ხელით არ მოუჭიროთ. საეციალური კავშირებით აღზურვილი შლაგებით მოითხოვეთ გასასაფორმებელ მოჭრას, ან მოწყობილობას. შემდეგია იმ სახის კავშირები, რომელთა მოჭრაც სლება ძანების გასაღებით და არა ხელით. - არ შეიძლება პევზატურის ჩართვა მლაგების შეერთების საიმულობის შეუმოწმებლად..
- არ მიმართოთ საჭარო შლაგი ხალხისპენ.
- შეპუბლიკული ჰაერი არ უნდა იქნას გამოყენებული გასასუფთავებლად.

აუცილებელია მუშაობის შეჯვალა თუ თქვენ არ ხართ დარღვეულები მის შასვრთხოვბაში

10.9 გარიგადები და გამაზრთხილებელი ნიშვნები

მოცემული აროვედურა ხელმძღვანელობს მშენებლობის, გარიგადების მოწყობას, გამავრთხილებელი ნიშვნების განთავსებას, რაც უზრუნველყოფს ტერიტორიაზე უსავრთხო სამუშაო

გარიგადები და დაპრკოლებები

გარიგადები და ფინანსური გარიგონები აუცილებლად უნდა განლაგონ ესკავაციის აღზიდებაზე, კედლებზე, სახურავებზე, კლატვორმების პილებზე, სიგაღლეზე მუშაობის ან სხვა აღზიდებაზე, სადაც აუცილებელია გაგაფრთხილოთ თანამშრომლები ხილათის თავიდან აცილების მიზნით.

გამავრთხილებელი დაპრკოლებები

მოცემული დაპრკოლებები არ ითვალისწინებს ფინანსურ დაცვას, მაგრამ უარმოადგენენ გამავრთხილებელ ნიშანს, რომელიც მოცემულ ტერიტორიაზე არსებული ხილათისაბან იცავს თანამშრომლებს. გაგალითად: გამავრთხილებელი დაპრკოლებები, ზითელი ლენტი, უნდა მდებარეობდეს მინიჭებულ 1,5 მ ხილათის აღზიდისაბან. თუ არის იმის საშუალება, რომ დაკიცვა 1,5 მ წორია, აუცილებელია დამცავი დაპრკოლებების გამოყენება.

მაშველი ააპრატურა (ცეცხლჩამქრობი) არ უნდა იყოს ბლოკირებული დაპრკოლებით. გარიგონები და დაპრკოლებები არ უნდა გლოკაციები ხანძარს საწინააღმდეგო შესასვლელ-ბასას გვლენს.

იმ შემთხვევაში, როდესაც დაპრკოლება შედგება წვეტიანი ჯოხების, რკინების და ა.შ., აუცილებელია წვეტების დაცვარვა საეციალური სახურავებით.

იმ შემთხვევაში, როდესაც ზემოაღნიშვნული ნიშვნები, - გარიგონები, დაპრკოლებები, ლოგები, გარიგადები ვერ უზრუნველყოფს აღეპვატურ დაცვას, აუცილებელია მედროშის ამუშავება, რომელიც წამოული იქნება კაშკაშა დია ვერის ქურთულში. იმ შემთხვევაში, როდესაც მუშაობაში მონაწილეობს ამზეს ოპერატორი ან მუშაობა მიმდინარეობს ხალხის მომრაობის ან საცხოვრებელ აღზიდითან ახლოს, მედროშის აუცილებლად უნდა იყოს დამატებითი გამავრთხილებელი აღზურვილობა. ეს კირვენება სათანადოდ უნდა იყოს მომზადებული, რათა სწორად გამოიყენოს ნიშვნები და დროშები. მუშაობის დაწყებამდე მან აუცილებლად უნდა შეამოწმოს ტერიტორია, რათა დარღვეულების, რომ იქ არავინ არ იმყოფება.

აუცილებელია მუშაობის შეზღვეული თუ თქვენ არ ხართ დარღმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.10 ავტომობილების მართვა და უსაფრთხოების ზომები

მოცემული პროცედურის მიზანია მინიმუმამდე დაიჭვანოს საავტომობილო უძრავი შემთხვევები ტრანსპორტის გველა სახეობისათვის, იმისათვის უზრუნველყოს გველა თანამდებობები და საზოგადოება აიცილოს დანაკარგები, რომლებიც დაკავშირებულია დაზიანებებით და მოიცავს სატრანსპორტო საშუალებების სარეზონტო სამუშაოების დანახარჯებს, სამედიცინო მრომსახურებას, ვიზიტორ ზარალს.

სატრანსპორტო საშუალების ბამოწვევების დროს, რომელიც კავშირშია პროექტთან, თანამდებობები ვალდებული არიან დაიცვან სახელმწიფო და ადგილობრივი წესები და კანონები. მოცემული პირება ასევე გულისხმობს ალკოჰოლური და ნარკოტიკული საშუალებების გამოყენებას და შენახვას.

სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც მიეკუთვნებიან პროექტს, უნდა იყვნონ ოპერირებული მხერღოდ კომპანიის თანამშრომელების მიერ, რომლებსაც აქვთ მართვის მოვალეები და პროექტით გათვალისწინებული უფლება ატარონ სხვადასხვა სახის ტრანსპორტი. მძღოლები უნდა იყვნონ კომპანიების მიერ, გამოიყენებულები, გამოიცილები და გამოწრიობილები სატრანსპორტო საშუალებების ტარეგაზო.

მძღოლები აუცილებლად უნდა მოქმედებონ მოძრაობის უსაფრთხოების კოდექსის მიხედვით. არასძროს არ უნდა გადააჭარბონ სიჩქარის ცორმას. უსაფრთხოების დვედები უნდა იყოს გამოყენებული მანამდე, სანამ ტრანსპორტი მოძრაობაშია.

აკრძალულია ტრანსპორტის გადაადგილება, ტექნიკური გაუმართობის ადგომის შემთხვევაში, რომელიც სახიზამორი მოძრაობის დროს. არ არის რეკომენდირებული სისტემის დროს მოძრაობა, გამონაკლისი შემთხვევების გარდა.

აუცილებელია მუშაობის შეზღვეული თუ თქვენ არ ხართ დარღმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.10 პორტატული პიგენი

ეს პროცედურა უზრუნველყოფს პორტატული პიგენის სწორ გამოყენებას, ისეპსტირებას და თანამშრომელთა უსაფრთხოებას.

მუნიციპალური აასუსტმდებელია შეამოწმოს, რომ ყველა პორტატული პიგენ, რომელსაც იყენებს მუშა, არის სწორი გამართული და უსაფრთხო მდგრადობისაში.

სამუნიციპალური ტერიტორიაზე მოტანილი ასალი პიგენი უნდა იქნეს კარგად ინსპექტირებული კომისიუნიტეტი აირის მიერ და მის მიერვე დამტკიცებული პიგენს ვარბისიანობაში.

როცა მუშა ადის ან ჩამოდის ასეთ პიგენს, ის სახით უნდა იქნეს მიმართული პიგენისაკენ და ხელით უნდა მჭიდროდეს მოაჯირს. ამ დროს ის არ უნდა მუშაობდეს ორივე ხელით,

პიგენ ისე არ უნდა იქნეს მოწყობილი, რომ არსებობდეს დაცურების რისკი და აბრევია ასეთი პიგენ კარგად უნდა იქნეს დაგული ან მეორე მუშა უნდა აზღვევდეს მას. პიგენ არ უნდა იქნეს გამოყენებული ჰირიზონტალურ ალატურებად და ასევე პიგენ არ უნდა იქნეს გამოყენებული ერთზე მეტი მუშის მიერ მოტი და იმავე დროს.

აუცილებელია მუშაობის შეჯვება თუ თმვენ არ ხართ დარღმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.12 აზგენეტიან მუშაობა

მოცემული პროცედურის მიზანია მინიმარად დაიყვანოს აზგენეტიან მუშაობის რისკები. მოგეხსენებათ, რომ აზგენტი ადამიანის ჯამრთვლობისათვის გავით ნივთიერება, აზგენტიან მომუშავე ადამიანების პროცესიული დაგვალებაა აზგენტოზე.

აზგენტის გამოყენება უკვე ამოღებულია მსოფლიოს უმეტეს ნაწილში.

კონცერტული რგიერტიდან აზგენტის გადახურვის მოხსენის სამუშაოების დროს მინიმალური პირადი დამცავი აღჭურვილობასთან დამატებით გამოყენებული უნდა იქნეს მტკერის ნიღაბი, დახურული სათვალეები (ბუბლები), თქვენ მოტკერადი კომპიუტორით.

აზგენტის გადახურვის მოხსენის დაწყების ზონ უნდა მოხდეს ზედაპირის დაკველება, რაღაც თავიდან ავტოლოიტ გრძელების გაგება, მოხსენი უნდა მოხდეს დიდი სივრცის ილი და სქელ კოლიერი და კარ ად შეცუთული დასაჯორებელს საეციალურად გორებილ შემოღობილ აღგილზესაგრძლორი გატანილ იქნას ზონასზარ შეთანხმებულ და დამტკიცებულ სანაბვები და ჩაიმარხოს 1,5-2 მ-ის სიღრმეზე.

აუცილებელია მუშაობის შეჯვება თუ თმვენ არ ხართ დარღმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.13 ხარაჩოები

ამ პროცედურაში მოცემულია ხარაჩოების შეხედულობის, შემოწევის და გამოყენების ინსტრუქციების შესრულება, რაც უნდა აკმაყოფილებდეს ყველა სახის უსაფრთხოების სტანდარტების მოთხოვნებს.

ხარაჩოს აღმართვა, გადატანა, მოდიფიკაცია, დაშლა (დემონტაჟი), სრულდება გამოცდილი პერსონალის ან კომისიუნიტეტი ზედამხედველის საშუალებებით. არაკომავტირი აირის მიერ ხარაჩოს აღმართვა, მოდიფიკაცია სასჯელს ექვემდებარება.

გადმოვარდნის შემაკავებელი სისტემები გამოიყენება ხარაჩოების აღმართვის, მოდიფიკაციის ან დემონტაჟის დროს.

ხარაჩოს უნდა პერიოდებს ხელმოსაკითხი

ზედა ძელი: სამუშაო დოკიდან 107 სტ-001 გადლა(+/- 7 სტ სხვაობა). შეა
ძელი: მოაჯირის ზედა კიდესა და სამუშაო დოკის მორის

უნდა იყოს გამდლე და არ მოძრაობდეს გარეთია ან გვედა მიმართულებით თუ მას მიმერლიბა ან დაეყრდნობა 91 კბ. ღონის მძრე ადამიანი.

იატაპის და ჰერის ღიოვანი:

ღიოვანი დაცული უნდა იყოს სდაცდარტული ქვეყნით და ვიცრებით, რათა მიყრდნობის შემთხვევაში გაუძლოს 90 გპ. ღონის მძრე ადამიანს.

სასურველია ხარაჩოს პერიოდებს მირითი შემოვციცელული (10 სტ) არ მოხდეს საბნების ან სამუშაო ინსტრუმენტების სიმაღლიდან ვარდნა.

ხარაჩოების აგების ან მათი დემონტაჟის დროს საჭიროა ყველა კომაონენტის შემოწმება. ხარაჩოების საფეხურები უნდა იყოს სწორი, არ უნდა იყოს დრეპადი, ჩაღრმავებული. ღევექტის აღმოჩენის შემთხვევაში საჭიროა კომაონენტების შეცვლა. თუ ხარაჩოების სიმაღლე სამჯერ აღემატება უნდამენტის ზომებს (8 მეტრი), მაშინ საჭიროა მისი ბამაბრება რაიმა აღჭურვილობით, რჩევის აცილების მიზნით. მოძრავი ხარაჩოს გამყარება შესაძლებელია კორისონტადურად, ყოველ 9 მეტრში.

ხარაჩოს ვეხები ან საყრდენი უნდა იყოს მყარი, მტკიცე და გათვალისწინებულ სიმაღლეზე რომელი მეტი ტვირთის ამტანი, მოწყვეტის ან ბადანაცვლების დაცისირების ბარები, აპრძალულია არამყარი საშუალებების გამოყენება საყრდენად, როგორიცაა კასრები, ყუთები, აბურები ან ცემენტის გლობული. რეკომენდებულია ხარაჩოს გალაციის მისაღწევად უნდამენტის ზოლების ან ქარხეული სადგამების გამოყენება.

ხარაჩოს აშენების ან მოდიფიკაციის შემდეგ ხდება ხარაჩოს შემოწმება კომაეტენტური პირის მიერ.

ხარაჩოების ყოველდღიური შემოწმება აბრეოვე უნდა შესაძლებელია ხედაშედველი ხელოსნის მიერ.

აუცილებელია მუშაობის შეტყვეტა თუ თქვენ არ ხართ დარღმუნებული მის უსაფრთხოებაზი

10.14 ტოქსიკური ნივთიერებები

გველაზე დიდი რაოდენობით ტოქსიკური ნივთიერებები, რომლებიც საღებავები და დასაბრუნო საშუალებებია არის ბაზსენეულები. სხვა ტოქსიკური ნივთიერებებია აიგვენტები (ტყვია), შემკვერებები (ეპოქსიდი, კოლინესტერები) და დანამატები (ორგანოტინი). აბრეოვე, გაღმენდისა თუ შეღებვის დროს წარმომადიდ მტკერსაც შეუძლია ტოქსიკური ნივთიერებების გაგრცელება. ისინი ორგანიზმი აღმვენ ზოლტვებით (სუნიტისას), საკვებით ან კანის საშუალებით. ბაზსენეულების უმრავლესობა ტოქსიკურია ბარკვეული რაოდენობით. ტოქსიკურობის დონის დადგენა შესაძლებელია მასალათა უსაფრთხოების სერთიფიკატი (შ შ) რაც თან უნდა მოყვებოდეს ყველა სახითო მასალას.

აუცილებელია მუშაობის შეტყვეტა თუ თქვენ არ ხართ დარღმუნებული მის უსაფრთხოებაზი

10.15 შეზღუდულ აღგილზე შესვლა

ნეიისმიერ შეზღუდულ აღგილზე შესვლა არ წარიმართება თუ არ იქნება უზრუნველყოფილი შემდები:

– გამორიცხულ იქნა ყველა სხვა საშუალებები და აუცილებელია შეზღუდულ აღგილზე შესვლა.

– უზრუნველყოფილია შესვლის და გამოსვლის აღეპვატური წყაროები

– სამუშაოს შესასრულებლად ყველა სამუშაოში ჩართული პირი კომაეტენტურია. –

სარეზერვო პირის აღგილზე იმყოფება და მაშველი თოკი უზრუნველყოფილია. –

აპრძალულია არასანცირებული შესვლა.

10.16 სამუშაო ადგილის სისუფლავე, დაცურება და გარენა

ამ პროცედურაში მოცემულია დაცემა, გარდის თავიდან აცილების პრიცესიანი. უდიდეს უვლილეს, რაც შეიძლება გაიღორი მსგავსი უგედური შემთხვევების თავიდან ასაცილებელად, წარმოადგენს თვეები სამუშაო ადგილის სუფთა, მოწვევიგებულ მდგრმარეობაში შენარჩუნება. – ყოველივთის უზრუნველყოფი სამუშაო ადგილის მოწვევიგება. თუ რაიმე დაგენცათ, დაუყოვნებლივ გამოხდეთ.

- ყოველივთის გამოიყენეთ სატანალო ბილიკები და მარშრუტები. ყოველივთის ისარგებლეთ ხელმოსაპირი.
- ყოველივთის ატარეთ შესაფერისი დამცავი ვეხსაცემელი.
- ყოველივთის გააკეთეთ განაცხადი რაიმე დაზიანების აღმოჩენისას იატაკის ზედაპირზე, მოაქირებულ, ღოგებებზე და გარიერები. სწრაფ ბამოხმაურებას შეუძლია გარდის თავიდან აცილება.
- შემცველი გააუვნებელყოთ საჭროს, სანამ შეტყობინებას გააკეთებდეთ; თუ ამას საჭურიარი თავისივთის რისკის მოტანის ბრძოლი გაართიანები თავს.
- ყოველივთი დარწმუნდით, რომ ცეკვისმიზი დროებით გასხილი ბილიკი შესაბამისადაა დაცული.
- არასოდეს დატოვოთ საბეგი, მასალები საგალ გზაზე.
- არასოდეს იაროი ბრძან, ყოველივთის დარწმუნებული იქავით, რომ ხედვის ხაზი თავისუფალია.

აუცილებელია მუშაობის შეფარება თუ თქვენ არ ხართ დარღმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.17 გარდილი საბეგი ან მასალები

მოცემული პროცედურის მიზანია მინიმუმამდე დაიყვანოს სიმაღლიდან ვარდილი საბეგის რისკის შემცირება.

სიმაღლეზე მუშაობისას საჭიროა უზრუნველყოფა, რომ მასალები ან მოწყობილობები არ ჩამოვარდეს სიმაღლიდან და არ შეუძლია საჭროს სხვა პირებს.

- სიმაღლეზე მუშაობისას ყოველივთის მოახდინეთ საბეგის ბლოკირება და ძვემოთ უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.
- უსაფრთხოებისივთის ყოველივთის იქონიეთ დალაგებული მასალები და მოწყობილობები, რათა შემცირდეს უგედური შემთხვევების შესაძლებლობა.
- მოცემული ამოცანისივთის აუცილებელია და უფრო მნიშვნელოვანია ზედა სამუშაოების გვევით უარმართული სამუშაოები, ვიდრე შესაბამისი ზედა დაცვის ადგილზე უზრუნველყოფა.
- უსაფრთხოების ჩაფეუტები, სატანალო და დამცავი ვეხსაცემელები სარგებლობაში უნდა იქოს ცეკვისმიზ დროს

აუცილებელია მუშაობის შეფარება თუ თქვენ არ ხართ დარღმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.18 საშემდულებლო და საჭრელი სამუშაოები

მოცემული პროცედურის მიზანია მინიმუმამდე დაიყვანოს საშემდულებლო და საჭრელი სამუშაოები ტექნიკასთან არსებული რისკები.

შედულებისას ადგილი ამჯ ორ მირითად საჭროსში. ცეცხლის ამპარა საშიშროება და ჯანმრთელობის შესაძლო დაზიანება ულტრაიისფერი სინათლის ანარრიტრი, ელექტრო ენერგიით. საშემდულებლო რაერაციები მკაცრად უნდა კონცროლდებოდეს.

- ყოველივთ ბაასუფიავები სამუშაოების შესარტულებლად გაცემის ადგილი, რათა თავიდან იქნეს აცილებული წვის თავისების მძღვე მასალების შემთხვევითი აალება და ასევე უზრუნველყოფითი გამდლებითა და თანამომუშავეთა დაცება.
- ყოველივთ დარღმუნდით, რომ ხელი გაქვთ ცეცლჩამქრობი და ასევე იცით მისი გამოყენება
- ყოველივთ ისარგებელებით თვალის შესაბამისი დამცავი და დამცავი ტანისამოსი. – ყოველივთ უზრუნველყოფით გაღონების უსაფრთხო ადგილებზე ვერტიკალურ მდგრმარეობაში ყოველი უმცროსი სამუშაოების მავი ულებელი. ელექტროშესაძლებელი კომპლექტი უდია განთავსეს უსაფრთხო ადგილას.
- ყოველივთ უზრუნველყოფით აირის მიღების და ელექტროშესაძლებელის მავი ულებელი, რაც შეიძლება, მოკლე სიბრძე და არ დაუშვათ, რომ მათ დაგრკოლება შეუძლიან სავალ ბზას ან მოსწეს მათი გადახლართვა.
- ყოველივთ შეამომეთ ყველა მოწყობილობა, კაპელები და მიღები –გამოყენებამდე და მოიცილები ყველა დეფექტის მძღვე.
- ყოველივთ დარღმუნდით, რომ ადგილი აქვს შესაბამის ვენტილაციას.
- ყოველივთ დარღმუნდით, რომ მოწყობილობა სათანადოდ არის დაგიღებული.
- არასოდეს დატოვოთ მუშა მდგრმარეობაში მყოფი მოწყობილობა უზრადდებოდ. – ბაზის შესაძლებელი ყველა რეგულატორი უდია იქნეს უზრუნველყოფილი ალის უკუდარტყმის დამცავი მექანიზმებით.
- ყოველივთ გამორთით დიზელის/ ბენზინის საშემდეგებლო მექანიზმები საწვავით შევსების ვინ.
- აირის ყველა გაღონების შენბეჭისისთვის და საწვავი ბაზისისთვის უდია ჰქონდეს შესაბამისი ალის უკუდარტყმის დამცველები.

პულიველი მუშაობის შემსრულებელი თუ თქვენ არ ხართ დარღმუნდები მის უსაფრთხოებაზი

10.19 პორტატული ხელსაწყოები

- მოცემული პორტატულის მიზანია მინიმუმამდე დაიყვანოს პორტატულ ხელსაწყოებითან არსებული რისკები.
- დაგავისის შემთხვევების უმრავლესობას, ხელის ხელსაწყოების შესაბამი გამოყენება და ან არასრული შენახვა წარმოადგენს.
- ყოველივთ გამოიყენეთ მართებული ხელსაწყო სამუშაოებისთვის. არასოდეს გამოიყენოთ ქანების გასაღები ჩაძუნისისთვის ან სახრახნისი მაღაყინისისთვის.
 - ყოველივთ გამოიყენეთ ის ქანების გასაღები, რომელიც შეეფერება გაიკის ან გოლტის თავს. – ყოველივთ იქნინეთ ხელები ჭრის კუთხის უკან, როდესაც საჭრელ იარაღი იყონები.
 - ყოველივთ იქნინეთ დაცები, ღოჯები და სხვა გასრი იარაღები უსაფრთხო ადგილას, და არავითარ უცველესობაში არ ატაროთ ისინი ჭიბეჭი.
 - ყოველივთ შეინახეთ იარაღები უშვთა და კარბ მდგრმარეობაში- დაიცავით თავი ბასრი იარაღების კუთხებიბან, როდესაც ახდენი მათ გადატანას და შესანებად მოთავსებას.
 - ყოველივთ ატარეთ შესაბამისი პირადი ლამცავი აღჭურვილობა, როდესაც ბისდებათ ჩამოჭრა, გახეხვა, ან გეტონის შემოღება და ან იქნის გათვალისწინებითაც თუ ადგილი აქვს მცრინეავის ცავილავების აღგათორბას.
 - არასოდეს გამოიყენოთ დაზიანებული ან გაცვეთილი ხელსაწყოები. გაგ. მოგვებული თავის მძღვე ჩაქრებები, ქლიბები, სოკოს მსგავსი თავის მძღვე სატეხი, ქანების გასაღები და სხვანი.
 - არასოდეს გამოიყენოთ ქლიბი ტარის გარეშე, რაღაც მისი პირები სახივათორა.
 - არასოდეს მოათავსოთ მცირე ზომის ხელსაწყოები ღია მესერის იატაკზე, რამდენადაც ისინი შეიძლება ჩაგადენ და დააგავონ ვინები. გამოყენების შემდეგ ისინი დააგრუნეოთ იარაღის ჩანთაში.

პულიველი მუშაობის შემსრულებელი თუ თქვენ არ ხართ დარღმუნდები მის უსაფრთხოებაზი

10.20 მექანიზმების ხელსაყოფა

მოცემული პროცედურის მიზანია მინიმუმის დაზღვანების მექანიზმების ხელსაყოფათან არსებული რისკები.

სანამ მექანიზმების ხელსაყოფას გამოიყენებათ, დარღმუნდით, რომ ისინი კარგ გდებოდა არეოგაზია. შეამოწმეთ კაგელი დაზიანებულ იზოლაციასა და დაკავშირებაზე. დაუკირდით შესაბამის ნიშნებს, სიჩქარის ვარდნას ან არასროო ხმაურს. თუ რაიმე ეჭვი გაბინდებათ ხელსაყოფას უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით დაუყოვნებლივ აცნობით ზედამხედველს.

- ყველა კორტატული მექანიზმების ხელსაყოფა და მოწყობილობა, გამოყენებამდე უნდა იქნეს შესაბამისად შემოწმებული, გამოცეილი კომანტენტში აირის მიერ.
- ყველა კორტატული მექანიზმების ინსტრუმენტი და მოწყობილობა გამოყენებამდე მოსარგებლის ვიზუალური შემოწმების საბანი უნდა ბაზდეს.
- მექანიზმების ინსტრუმენტების დამოწმება, შემოწმება და უზრუნველყოფა უნდა მოხდეს კვალიფიცირებული ელექტრიკოსის მიერ.
- ყოველთვის შესაცერისი ხელსაყოფა გამოიყენოთ.
- ყოველთვის დარღმუნდით, რომ აპარატურას ემსახურება შესაბამისი ზომის კაბელი. თუ მოკლეა უზრუნველყოფითი მისი შესაბამისი კაბელი.
- ყოველთვის შეამოწმეთ ყველა დამაკავშირებლები საჭამორ კაბელი და დარღმუნდით რომ ისინი შესაბამისადაა დამოწმებული.
- ყოველთვის გამორთეთ ელექტრომოწყობილობები, როდესაც ბსროტი ბურდების ან ხეხვის დისკების შეცვლა.
- შემდგომი გამოყენებისას ყოველთვის შეამოწმეთ, რომ კორტატული მხეხავი მანქანა უსაფრთხოა გამოყენებისთვის. შესაძლოა დაზიანდეს გორგალი, და გამოიწვიოს დამტკრევა სიჩქარის აღებისას.
- ყოველთვის ატარეთ შესაცერისი თვალის / შურის დამცავი, როდესაც იყენებათ მექანიზმებულ ხელსაყოფას.
- ყოველთვის შეინახოთ ხელსაყოფა, კაგელები, უსაფრთხოდ და მოწესრიგებულად. – არასრდეს აზირი ან გაითიორი ელექტრო ხელსაყოფა, თავიანი კაბელებით.
- ყველა დაცვებული აღგილზე უნდა იმყოფებოდეს და იყოს კარგ საშუალ ფორმაში ყველა მექანიზმების კორტატული ხელსაყოფა. ყველა ზიქსირებულ მექანიზმების ხედა ჰქონდეს დაცვებული / ან იარაღები ინახებოდეს კარგ სამუშაო ფასრიზე.
- მექანიზმების ინსტრუმენტების შეკეთების უფლება მხოლოდ უფლებამოსილ და კომანტენტურ კირს ეძლევა.

აუცილებელია მუშაობის შეზღვითა თუ თქვენ არ ხართ დარღმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.21 ტკირთის ხელით აფეხა და გადაადგილება

ტკირთის ხელით სორი აფეხი და გადაადგილებათ შესაძლოა უამრავი დაშავების თავიდან აცილება. შემდეგი პრინციპების მიყოლა რისკის აცილებას უზრუნველყოფს:

- ყოველთვის შეაფახოთ ტკირთის ტონა და ისარგებლეთ დახმარებით, თუ ეს თქვენს ძალებს აღემატება და სადაც საჭიროა ისარგებლეთ მექანიზრი დახმარებებით.
- ყოველთვის შესაბამისად განსაზღვრეთ სამუშაო. თავიდან მოიცილეთ დაბრკოლებები და დარღმუნდით, რომ ის სივრცე ცარიელია სადაც უნდა მოთავსდეს ტკირთი. ეცადეთ, რომ ტკირთის თვალიახედვის არე არ დაპირდღოს.

აუცილებელია მუშაობის შეზღვითა თუ თქვენ არ ხართ დარღმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.22 სახანძრო უსაფრთხოება

ხანძრისბან დაცვა სასიცოცხლო მნიშვნელობას ზარმაოდგენ ყველა მომუშავისთვის. ხანძრის შემთხვევაში რისკის ქვეშ დგას – სიცოცხლე, სამუშაო და ზონასური ზარალი. ყოველთვის უდა იცოდეთ სახანძრო ინსტრუმენტი და ასევე თავის შველის საშუალებები, საბანგებო მდგრმარეობის ბასასცლებლები და ა.შ.სამშენებლო უბანი აღჭურვილი უდა იყოს ხანძარ საზონააღმდეგო აღჭურვილობით (ცეცხლმაპრი, სტენდი)ყოველთვის დარწმუნდით რომ იცით ცეცხლმაპრის მდებარეობა და ასევე მისით სარგებლობა.არ დაღწი ბარიკადები საბანგებო ბასასცლებლ კართან, ცეცხლმაპრებითან.

10.23 პირველადი დახმარება

სამშენებლო ობიექტზე უნდა იყოს პირველი სამედიცინო დახმარების გასაწევი საშუალებები.

10.24 ინციდენტები და საფრთხეება

ინციდენტი და საფრთხე დაუყოვნებლივ უდა იყოს მოხსენებული ზედამხედვებისთვის, რის საშუალებითაც, რათა მათი ხელახალი განხორციელდება იქნეს თავიდან აცილებული.

11. ბარემოსლაცვა

კონცრაქტორი კომპანია უდა ადემონსტრირებდეს ბარემოზე ზემოქმედების შემცირებას მისი მართვის სახით, არ უდა მოხდეს ნიადაგის ან წყალის დაგინძურება, ბარემოზე ზემოქმედების შემცირებას ასევე ხელს შეუყორდს სწორი ძიმიური ნივთიერებების შერჩევა, გამოყენება და ბაჟნენებელყოვა.

ენგინეერი სამუშაოების დაწყებამდე თანაცმლობლებს უდა მიეროდოთ იგვორმაცია აროებტის ვარგებებში ყველა ბარემოსდაცვით საკითხებზე და მათზე დაკისრებულ ასუსტიმებებლობაზე ამ კათებით.

საბანგანათლებლო და სამცხეოერო ინფრასტრუქტურის ბანკითარების სააგენტოს კოლიტიკა,

რომ არ მიადგეს ზიანი ბარემოს, ამიტომ რათა მოხდეს ბარემოზე ზიანის შემცირება გასათვალისწინებელია შემდგრმი:

- რაც შეიძლება ნაკლები ტერიტორიის ბამოქვება. –
სამუშაო რგივებტის სისუვთავე
- ყველა ზარმოქმნილი ნარჩენი უდა სათანადოდ დასაწყობდეს და შემდგრმ ბატანილ იქნას წინასწარ შეითანხმებულ ნაბავსაშრებზე ან გასაუცხოებლყოველ ადგილზე.
- ყველა სახივათო ნარჩენი სათანადოდ უდა შეიფარიოს და დასაწყობდეს რათა არ მოხდეს ნიადაგის დაგუნდურება ხოლო შემდგრმ ბატანილ იქნას წინასწარ შეითანხმებულ ნაბავსაშრებზე ან გასაუცხოებლყოველ ადგილზე.
- უდა მოხდეს ადგილობრივ ვლორება და ვაჟნაზე ზემოქმედების შემცირება.
- ყველა ტექნიკა და აღჭურვილობა, რეგულარულად უდა მიღმდებილებს რათა არ მოხდეს ნავთობი აროდუქტების დაღვრა. თუ ასეთი აღმოჩენილ იქნა უდა მოხდეს ტექნიკის დაუყოვნებელი შეკეთება, ზონაიდან თავიდან ავიცილოთ ნიადაგის ან წყლის დაგინძურება– შველა ტექნიკა და აღჭურვილობა, რეგულარულად უდა მიღმდებილებს რათა არ ხდებოდეს ნავთობი აროდუქტების გაშოვა, დაღვრა თუ ასეთი აღმოჩენილ იქნა უდა მოხდეს მისი დაუყოვნებელი შეკეთება, ზონაიდან თავიდან ავიცილოთ ნიადაგის ან წყლის დაგინძურება.












ԵՐԱՎՈՉՈՐԾՎԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ


ԵՐԱՋՄԵՋՄ



ബഹുസ്ഥലരന്തരങ്ങൾ

II - କାର୍ତ୍ତିକୀୟମାତ୍ରମା

3 - 1 : 100




უკინეს ნავებობის ზოგ
აშენების ნიმუში

ඉගින්ද සෙවකීයා මණ්ඩලය සඳහා	ප්‍රතිච්චිත සාම්පූහ්‍රේ	“ඉගින්ද සෙවකීයා මණ්ඩලය” අංශ ප්‍රතිච්චිත සාම්පූහ්‍රේ
කොටස අංකය: 43113 F	දුරකථන නම:	ජ්‍යෙෂ්ඨ තුනැලිය
මිලියන:	අංශ ප්‍රතිච්චිත සාම්පූහ්‍රේ	දිනය:
	මුද්‍රා නම:	15. 10. 2013



საქათბურის გადამზღვევი გარემონტი



III - სამართლებრივი კუთხი

1 : 100

მდგრადი ნებულობის შეფარა არამოვლინებული		მდგრადი ნებულობის შეფარა მოვლილი		მდგრადი ნებულობის შეფარა მოვლილი	
სახელი:	1010 წ.	დატური	1010 წ.	დატური	1010 წ.
მიზანი:	ასაკის მიზანების დროის მოვლილი შემთხვევა	მდგრადი	ასაკის მიზანების დროის მოვლილი შემთხვევა	მდგრადი	ასაკის მიზანების დროის მოვლილი შემთხვევა
		15. 10. 2013 წ.			

ԵՐԱՎԵՐԱԿԱՆՈՒՄ ՅԱԽՈՂԻ

ԱՐԴԱՎԱՀԱՆՑԸ

ՏԻԿԱՐԱԿ ԱՊԵԽԻՆ


$$\underline{3 \times 2.5 = 7.5}$$

3x4 222

3 x 1.5 dJ2

ՀԱԽԹՈՇՈՐ ՅՄԵԼՎԱՅԲՈՑ

- Ճ ԽՈՋԻՇՅՐՈ
- Ճ ԽՄՑՈՒՆ
- Օ ՅԱՀԱՅԱԵՑՈՂՂԻՈՒՅՆ ԿՈԲՅՈՒՆ



ՏԻՐԱՎՈՐԻ ՀԵՂԱԿ

3 x 4 dd²

$3 \times 2.5 \text{ } \text{dm}^2$

II - නෙරඟුලම තිබූ හා

3x1.5@2

3 x 4002

3x2 5222

3 x 2.5 = 22

3x1.5000

3x1.5 222

~~3 x 1.5 992~~


3 x 2 5 - 2 1

ଓହିବାରୀ
ଓବ୍ଦାନ

අනුමැත්ත ජ්‍යෙෂ්ඨභාග

- ♂ հյահովուսոն
 - ↓ հրթայնու
 - Յահանեամբայշիուսոն օսբայու

ՃԵՐԱՅՐԻ ԶԵՐՎԱՆ



Եղիշեառութեամցինու օրգանիզացիան

ՅՈՒԹՅՈՒՆ ՍՄԵՐՋՅԱԾՈՒՅԹ

- ❖ հաջարձություն
- ❖ հոգածություն
- ❖ աշխատավորություն