

შ.პ.ს. „საკართველოს გაციონირებული წყალმომარაგების კომპანია“  
საკონსტრუქციო დეპარტამენტი



ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დაბა თამარის წყალსადენის ამორტიზებული  
დაზრუნული მიწის რეაბილიტაციის პროექტი

<b>თანამდებობა</b>	<b>გვარი</b>	<b>ბელონიკა</b>			
დ.კ. ურციანი	გ. ჩიტიშვილი				
ბ.გ. ურციანი	გ. შიშიაშვილი				
<b>შესრულება</b>	ბ. ბაკანაძე				
<b>შეამოწმა</b>	გ. სურგულაძე				
			პროექტი 3/7		
		<b>მავთლად</b>	<b>თარიღი</b>		
		სტაფა	თბილისი 2016 წ.		
		<b>მ.გ.</b>	<b>მ-10</b>	<b>მ-10</b>	<b>23</b>

3

საკონსტრუქციო კომპანიის მიერ PE 100 SDR 11 PN16 D160

მიწის საფარი	0.91	0.86	0.98	1.07	1.21	1.07	1.24	1.28	1.20	1.05	1.09	1.34	1.19
მიწის ძირის ნიშნული	399.02	399.40	399.85	400.30	401.22	401.51	401.80	402.23	402.49	402.56	402.69	403.53	403.73
მიწის საფარის ნიშნული	399.93	400.26	400.82	401.37	402.43	402.58	403.05	403.51	403.69	403.61	403.78	404.86	404.92
მიწის საფარის სისქე	60.5	71.5	72.8	148.3	45.3	47.5	69.4	40.9	21.9	41.8	63.4	15.4	
სიგრძე	3+13+00	3+14+00	3+15+00	3+16+00	3+17+00	3+18+00	3+19+00						