

ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბარში ჩლაიძეების უბანში დაზიანებული საყრდენი კედლის რეაბილიტაციის

ონი	ტექნიკური დავალება	2019წ		
#	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდ.	მექ.სთ
1	II	III	IV	V
2	სოფელ ბარში როსტომ ჩლაიძის სახლის მიმდებარედ (უკან) არსებულ გზაზე, რკინაბეტონის საყრდენ კედელთან გრუნტის დამუშავება მექანიზმით სიგრძე 25 მ	მ <sup>3</sup>	40	16
	ამოღებული გრუნტის გატანა 2კმ მანძილზე	მ <sup>3</sup>	40	0
3	დამუშავებული გრუნტის მხრიდან საყრდენი კედლის გამაგრება რკინაბეტონის ხსნარით 20*3*0.15მ ქვაბულის წინასწარი მოშანდაკებით	მ <sup>3</sup>	9.9	0
	ახლად მოწყობილი ბეტონის დამუშავება წყალგაუმტარი ხსნარით 2 გზის	მ <sup>2</sup>	60	0
4	ქვაბულის შევსება ქვალორდით (სადრენაჟე სისტემა)	მ <sup>3</sup>	20	0
5	გრუნტის უკუმირა	მ <sup>3</sup>	5	0
	ტერიტორიის გასუფთავება	რეისი	1	0
	მასალების ტრანსპორტირება	რეისი	2	0

