

“ ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ ”

შპს “ ენგურჰესის ”

ტექნიკური დირექტორი

“ 20 ” 06 ----- 2019 წ.




დას. საბერიოშო ოთხი კოტეჯის, №№ 101;100;49;58, სახურავის

ს ა დ ე ფ ე ქ ტ ო ა ქ ტ ი

“ 20 ” 06 ----- 2019 წ.

დას.საბერიო

კომისიამ, შემადგენლობით: საბინაო-კომუნალური განყოფილების უფროსმა ს.კვირკველიამ, რემონტების მენეჯერმა ი.შონიამ, საწარმოო-ტექნიკური განყოფილების უფროსმა რ.გვაგვალიამ დავათვალიერეთ დას.საბერიოში ოთხი კოტეჯის, №№ 100;101;49;58, სახურავის ფიზიკური მდგომარეობა. დათვალიერების შედეგად დადგინდა შემდეგი: გამოსაცვლელია ოთხივე კოტეჯის აბბესტოცემენტის სახურავი და ნაწილობრივ ხის კონსტრუქციები. № 100 კოტეჯის სახურავის ფართობია 259,9მ², № 101 კოტეჯის სახურავის ფართობია 273,3მ², № 49 კოტეჯის სახურავის ფართობია 213,5მ², № 58 კოტეჯის სახურავის ფართობი – 213,5მ².

1.  ს.კვირკველია
2.  ი.შონია
3.  რ.გვაგვალია