




სანატორიუმი "ნუალითიკას" შენობა N1-ის,
N2-ის და N3-ის ჩბილი სახურავის მოცულბა
მ 1:1000

ბაზების გეოტექნიკური მარტივობა

აუქნიური ღავალების შესაბამისად, ჩვენი ჯგუფის
მიერ გათვალისწინებით შესწავლი იქნა ქ. ქუთაისში,
სოლომონ II-ის IV ჩიხის N6-ში, სანატორიუმი "ნუალი-
ტიკას" N1, N2 და N3 შენობების სახურავის მდგომა-
რეობა.

საყითხის შესწავლით დაგინდეს, რომ საჭიროა
სებული ჩბილი სახურავის ჩეაბილიცაცია, კებძოება,
ასა-
ლებისა და საფარის და მოსაწყობისა ახალი.

ჩბილი სახურავის ჩანაბინაზო ნაკვეთი მ 1:50



დირექტორი		მ. ვაჟაპეგა	გ პ ს "LIVE DESIGN"		
პრ. მო. არქ.		ზ. ვაჟაპეგა			
პროექტის ავტ.		ი. მინაძე			
			არქიტექტურული ნაშრლი		
			სტად.	ვ.№	ს.ს.ვ.ვ
			მ.ა. ა-3	პ-1	
			სანატორიუმი "ნუალიტიკას" შენობა N1-ის, N2-ის და N3-ის რამდენი მასშიანებელი მოწყობა		
			დაკვირვება	063 №	0 არის
					2015