







გამსახურდიას ქუჩა N3



სამუშაოთა მოცულობა

N რიგი	სამშუპოთა დასახ.	განზ. ერთ.	მოცულ.
1	სახურავის ფართი.	ϑ^2	593.00
2	ხის ნივნება 140*70მმ	ϑ^3	1.25
3	ფიგარი 30მმ მოლარ- ტყვაზე	ϑ^3	8.9
4	ფიგარი 30მმ კარნი- ხის შეფიცვრაზე	ϑ^3	1.10
5	კოჭი 140*70მმ კარ ნიხის	ϑ^3	1.75
6	კოჭი 80*80მმ დგარებისათვის	ϑ^3	1.05
7	წყალ- შემკრები ღარი	ϑ	88
8	წყალ- ჩამომყვანი მილი დ=100მმ	ϑ	129.00
9	მაბრი	ϑ	17.00
10	მუხლი	ϑ	51.00



ღირებულება	რ. კუპონი	ღირებულება	ღირებულება	ღირებულება	ღირებულება
შესრულება	ა. პერიოდი	მისამართი: გამსახურდიას ქუჩა №3	ღირებულება	ღირებულება	ღირებულება
			სტატი	ფურც.	ფურცელ
		გამგზ. მ. 1200	პრ.		






გამსახურდიას ქუჩა N3

სამუშაოთა მოცულობა

N რიგი	სამშუპოთა დასახ.	განზ. ერთ.	მოცულ.
1	სახურავის ფართი.	ϑ^2	593.00
2	ხის ნივნება 140*70მმ	ϑ^3	1.25
3	ფიგარი 30მმ მოლარ- ტყვაზე	ϑ^3	8.9
4	ფიგარი 30მმ კარნი- ზის შეფიცვრაზე	ϑ^3	1.10
5	კოჭი 140*70მმ კარ ნიზის	ϑ^3	1.75
6	კოჭი 80*80მმ დგარებისათვის	ϑ^3	1.05
7	წყალ- შემკრები ღარი	ϑ	88
8	წყალ- ჩამომყვანი მილი დ=100მმ	ϑ	129.00
9	მაბრი	ϑ	17.00
10	მუხლი	ϑ	51.00



ღირებულება	რ. კუპონი	ღამიკვილი: მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	შ.პ.ს. "საბა"		
შესრულება	ა. გერმე	მისამართი: გამსახურდიას ქუჩა №3	ღამიკვილი: 00/00		
			სტადია	ფურც.	ფურცლები
		გამგა მ. 1200	პრ.		

