

შპს „საქართველოს ტექნიკური ჯგუფი“



## დევმეტური აქტი

ქ.თბილისი, შინდისში, სკოლასთან მდებარე მდებარე სკვერის რეაბილიტაცია

დირექტორი

ბ. ნოზაძე

თბილისი 2015 წელი

## დუფექტური აქტი

ქ.თბილისი, შინდისში, სკოლასთან მდებარე მდებარე სკვერის რეაბილიტაცია. ტერიტორიის დათვალიერების შედეგად, კომისიამ შემადგენლობით:

1. არქიტექტორი მარი ცხვედიანი
2. ინჟინერი გიორგი ნაჭყებია

შეადგინა აქტი..

სკვერში მოხდება:

1. ტერიტორიის დასუფთავება.-მოთიბვა.
2. ბორდიურების დამატება გაზონის ტერიტორიაზე. ( 30X 15) 40 გრძ.მ.
3. ნაძვების შეთეთრება კირის ხსნარით. ( 10 ძირი ნაძვის ხე)
4. წყაროს შეკეთება.
5. არსებული მილის შეღებვა ( დ10 სმ.) 10 გრძ.მ.
6. ტრენაჟორების ტერიტორიაზე მოხდება თეთრი ნაფხვენის ( თეთრი ღორღი) გაშლა.
7. არსებული სკამები დამუშავდება ზუმფარით და შეიღებება ლითონის დეტალები ანტიკოროზიული საღებავით, ხის დეტალები კი- ანტისეპტიკური საღებავით. რაოდენობა 10ც.
8. 2 ცალი საბაღე სკამის მონტაჟი . იხ.დანართი 1
9. 7 ცალი ხის ურნის და 2ც. პლასტმასის ურნის მონტაჟი. იხ.დანართი №2.
10. კომბინირებულ საქანელა-სასრიალოს დაემატება 2 ც. პლასტმასის ქარხნული დასაჯდომი .
11. ადგილზე მოძრავი საქანელა "ბაჭია"-ს " თევზის" (რაოდენობა -1ც.)" და პლასტმასის "სატრიალებელი" საქანელას მონტაჟი. იხ. დანართი 3
12. 1 ც." აიწონა-დაიწონას" მონტაჟი.იხ. დანართი 3
13. სკვერის მოწყობის სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება იხ. დანართი № 4

## ფოტოფიქსაცია



### კომისიის წევრები:

1. მარი ცხვედიანი
2. გიორგი ნაჭყეზია




შენიშვნა: რეაბილიტაციისას სამონტაჟო დეტალების ზუსტი ადგილი (სკვერის ტერიტორიაზე) შეთანხმებული იქნას ძველი თბილისის გამგეობასთან და ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან.

დახაზო № 3




შენიშვნა:

დამონტაჟდება 2 სკამი



შენიშვნა: სკამის ხე დამუშავებულ იქნას ზუმფარით და გაილაქოს ორ ჯერ უფერო ფერის ლაქით. კვადრატული მილები შეიღებოს შავი ფერის ანტიკოროზიული საღებავით ორ ჯერ.


## დანართი 2



შენიშვნა:  
სკეპრის ურნა ჩასადგამი სათლით. დიამეტრი 40სმ.  
დამონტაჟდება 2 ცალი



დანართი №3



შენიშვნა:

ქვიშის