

ქალაქ თბილისის მერიის №21 ხელოვნების სკოლის ცენტრალური გათბობის სისტემის მონტაჟის დეფექტური აქტი

N	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომილებ	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PKK ტიპის ფოლ. რადიატორი(საკიდ. და ჰაერგამსვების kompleqtiT) H0,6XL0.4	ცალი	1							
2	PKK ტიპის ფოლ. რადიატორი(საკიდ. და ჰაერგამსვების kompleqtiT) H0,6XL0.6	ცალი	6							
3	PKK ტიპის ფოლ. რადიატორი(საკიდ. და ჰაერგამსვების kompleqtiT) H0,6XL1.0	ცალი	4							
4	PKK ტიპის ფოლ. რადიატორი(საკიდ. და ჰაერგამსვების kompleqtiT) H0,6XL1.2	ცალი	1							
5	PKK ტიპის ფოლ. რადიატორი(საკიდ. და ჰაერგამსვების kompleqtiT) H0,6XL1.6	ცალი	1							
6	რადიატორის კუთხოვანი ვენტილი(პირდაპირი და უკუ)	წყ.	13							
7	ქურო გარე ხრახნით რკ/პლასტ დ=15/20მმ	ცალი	26							
8	მინაბოჭკოვანი პლასტმასის მილები დ=20მმ	გრძ.მ.	54							
9	მინაბოჭკოვანი პლასტმასის მილები დ=25მმ	გრძ.მ.	68							
10	მინაბოჭკოვანი პლასტმასის მილები დ=32მმ	გრძ.მ.	32							
11	პლასტმ სამაგრები კედელზე დ=20-25-32	ცალი	300							
12	ბურთულაიანი პლასტმ.ვენტილი დ=20მმ	ცალი	4							
13	პლასტმასის ფასონური ნაწილები	ცალი	250							
14	კაფელის ამოწრა და აღდგენა	მ	15							

