

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

Chiatura Municipality

კაცხის სამონასტრო კომპლექსი

რეაბილიტაციის (კორექტირებული) პროექტი

The Restoration-Reconstruction (Corrected) Project of Katskhi Cathedral



დამკვირვებელი: მუნიციპალური განვითარების ფონდი

The owner: MUNICIPAL DEVELOPMENT FUND OF GEORGIA

შემსრულებელი: შ.კ.ს. “ძველი გალავანი”

The executor: JSC “Dzveli Galavani”

03000/Tbilisi

2015

1. ნახაზების სია
2. განმარტებითი ბარათი
3. ფოტოილუსტრაცია
4. ტოპოგეგმა მ:1:500

- I. არქიტექტურული ნაწილი
5. გენგეგმა
6. ტაძრის გეგმა
7. ჭრილი 1-1
8. ჭრილი 2-2
9. დასავლეთი ფასადი
10. ჩრდილოეთი ფასადი
11. ტაძრის კარი კ-1
12. ტაძრის კარი კ-2
13. ტაძრის კარი კ-3
14. ტაძრის კარი კ-4
15. ტაძრის კარი კ-5; კ-6; კარ-ფანჯრის სპეციფიკაცია
16. სამრეკლოს კარი კ-7
17. სამრეკლოს კარის დეტალები
18. ტაძრის სარკმელები ფ-1; ფ-2; ფ-3
19. სამრეკლოს I; II; III სართულის გეგმები
20. ჭრილი, აღმოსავლეთი ფასადი, დასავლეთი ფასადი
21. ჩრდილოეთი ფასადი, სამხრეთი ფასადი
22. ჩრდილო-დასავლეთის გალავანი ხედი გარედან
23. სამხრეთ-დასავლეთი გალავანი ხედი გარედან
24. სამხრეთ აღმოსავლეთის გალავანი, ხედი გარედან და ეზოს მხრიდან
25. სამხრეთ-დასავლეთი გალავანი ხედი ეზოს მხრიდან
26. ჩრდილო-დასავლეთის გალავანი ხედი ეზოს მხრიდან
27. სამრეკლოზე ასასვლელი კიბე; კიბის დეტალები
28. ჭიშკარი

29. განმარტებითი ბარათი
30. ტაძრის გეგმა
31. საძირკვლის გაძლიერების სქემატური გეგმა, კვეთი 1-1
32. სამრეკლოს გეგმა კვეთი 1-1
33. სამრეკლოს ფასადი

- III. ვერტიკალური გეგმარება
34. გენგეგმა
35. სამუშაოთა მოცულობების ცხრილი

- IV. ეზოს კეთილმოწყობა
36. ტოპო გეგმა
37. ტერასების დაკორექტირება
38. დამხმარე ნაგებობის ოუნუქის სახურავის შეცვლა კრამიტის სახურავით
39. მოსასვენებელი სკამების მოწყობა და არსებული საფლავის მოწესრიგება
40. საფლავი

V. ელექტროობა

41. განმარტებითი ბარათი; სპეციფიკაცია
42. ელ-გამანაწილებელი კარადის სქემა
43. გენგეგმა
44. სანათების განლაგების სქემა
45. როზეტების განლაგების სქემა
46. ელ. სანათების დაქსელვის სქემა

List of Drawings

1. List of Drawings
2. Explanatory note
3. Photo illustration
4. Topographic plan – scale 1:500

- I. Architectural Project
5. Master plan - scale 1:200
6. Plan of the Cathedral
7. Section 1-1
8. Section 2-2
9. West façade
10. North façade
11. The Cathedrals Door - 1
12. The Cathedrals Door - 2
13. The Cathedrals Door – 3
14. The Cathedrals Door - 4
15. The Cathedrals Door - 5; 6;
16. The Cathedrals Door – 7
17. The door details
18. The Cathedrals Windous – 1; 2; 3
19. Plans of I; II; III floors of bell tower
20. Section, East façade, West façade
21. North façade, South façade
22. North West fence, outside view
23. South West fence, outside view
24. South East fence, view from the yard
25. South West fence, view from the yard
26. North West fence, view from the yard
27. Stair of the bell tower; The Stair details
28. Gate

- II. Construction Project
29. Explanatory note
30. Plan of the Cathedral
31. Foundation reinforcement, section 1-1
32. Plan of the bell tower, section 1-1
33. Façade of the bell tower

- III. Vertical planning project
34. Master plan
35. Table of the volumes of works

- V. Yard Improvement
36. Master plan
37. Correction of terraces walls
38. Change roof covering from tin to roof tiles on existing building
39. Improve of the monastery site: organize bench and the grave
40. Grave

- VI. Project of Electricity
41. Executive Summary; Specifications
42. Electricity Distribution Case Scheme
43. Master plan
44. Lighting Arrangement Scheme
45. Plug-ins Arrangement
46. Cable Scheme

განმარტებითი ბარათი

კაცხის მაცხოვრის ტაძარი მდებარეობს ჭიათურის რაიონში, სოფ. კაცხში. აგებულია X-XI სს. მიჯნაზე არგვეთის ერისთავის რატი ბაღვაშის მიერ. ცოტა მოგვიანებით ტაძარს მიაშენეს გარშემოსავლელი, რომელიც თითქმის თავდაპირველი სახითაა შემორჩენილი. ნაგებია შირიმისა და კირქვის კვადრებით. 80-იან წლებში ტაძარს ჩაუტარდა რემონტი, ინტერიერის კედლები შეილესა გაჯით, შეიცვალა ტაძრის საბურველი.

წარმოდგენილი პროექტი ითვალისწინებს : ტაძრის ინტერიერში გვიანდელი გაჯით შელესილობის მოხსნას დიდი სიფრთხილით რათა არ მოხდეს მის ქვემოთ არსებული საბირე წყობის დაზიანება; გარშემოსავლელის ჩრდილოეთ ნაწილში გარე კედლის საძირკვლის გაძლიერებას; ტაძრის გარშემო არსებული ბეტონის სარინელის შეცვლას ბუნებრივი ქვის ფილებით;; ქვის იატაკის ნაწილობრივ გადაწყობას.

ტაძრის სამხრეთ-დასავლეთ მდებარე სამრეცლო

გათვალისწინებულია სამრეცლოს დასავლეთი კედლის საძირკვლის გაძლიერება. დაზიანებული საბირე წყობების გადაწყობა; ინტერიერში გვიანდელი ცემენტის შელესილობის მოხსნა და შემდგომ მისი დამუშავება კირხსნარით; სამრეცლოში არსებული ლითონის კიბის შეცვალა ხის კიბით. ფანქატურზე მოაჯირებისა და იატაკის აღდგენა; გუმბათის აღდგენა აგურის ფილებით შერჩენილი ფრაგმენტის მიხედვით.

ტაძრის გარშემო არსებული ამორტიზებული გალავანი

ყველაზე მეტად დაზიანებულია გალავნის სამხრეთ აღმოსავლეთი ნაწილი მიწისძვრის შემდეგ. გათვალისწინებულია არსებული ტერიტორიის გაწმენდა სამშენებლო ნაგავისა და კედლის წყობაში ამოსული ხეებისაგან განთავისუფლება, კედლის გარკვეული ნაწილების გადაწყობა, აღდგენა, ანტისეისმური რკ. ბეტონის სარტყელის მოწყობა, კრამიტის საფარის მოწყობა, ტერიტორიაზე არსებული საფლავის ქვების მოწესრიგება.

არქიტექტორ რესტავრატორი
მიხეილ გელაშვილი

Explanatory Note

Katskhi Savior Cathedral in the village of Katskhi, Chiatura region, is built in X-XI centuries by Rati Baghvashi, the national leader of Argveti. Later the adjacent structure was built to this Cathedral with Shirimi and limestone quadras. Today it has almost original shape. In 1980ies, while repair works, the interior walls were covered with facing, the Cathedral coverage was changed.

The submitted project foresees careful removal of the surface facing to avoid the damage of underneath coarse; Reinforcement of the foundation of the outside wall of the north part of the adjacent structure; Replacement of the concrete pavement around the Cathedral with the natural stone tiles; Replacement of the Cathedral coverage with the copper plates; Partial rearrangement of the stone floor.

The South West Bell Tower of the Cathedral

The project foresees the reinforcement of the foundation of the West wall of a bell tower. Rearrangement of the damaged surface coarse; Removal of the surface facing from the Cathedral interior & further processing with lime mortar; Replacement of the bell tower metal stairs with the timber one; Restoration of the railings and floor on a shed; Restoration of a dome with the brick tiles, similar to the existing fragments.

Amortized fence around the Cathedral

The most damaged part after an earthquake is the south-east part of the fence. Project foresees cleaning an area from the construction garbage and the trees inside the wall coarse; Rearrangement & restoration of some parts of the walls; Arrangement of anti-seismic reinforced concrete belt & tiling; Ordering the grave stones of the territory.


Architect Restorer
Michael Gelashvili

ՃԱՎԵՈՅ ԸՐԳՈՒՅԹՄՈՅՑՈՅՆ ԾԱԺԱՐՈ ՏԱՄՐԵՅՑՈՅՆ

Plans of I II III floors of bell tower scale 1:100

Church (bell) tower.

პირველი სართულის გეგმა გ. 1:100



არსებობლი ნაზოლი

existent

სლადგენი ნავიკ

Restoring

პრამიტიტ და აბსრიტ აღსაღებელი ნაშილი

the part to be restored with the tile and brick.

ხის გასაღით აღსადგენი

Rebuilding

 ბადასაზეობი ნაწილი Rebuilding

მოსახლეობის გაფი

Removing


ხერელის ამონება

crack-repair


ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀକାଳେଖିତାଙ୍କା

surfacing with a stone

მეორე სართულის გეგმა პ. 1:100



გესამე სართულის გეგმა გ. 1:100



A horizontal number line starting at 1 and ending at 5. There are 40 small tick marks between 1 and 5, representing increments of 0.1. The labels 1, 0, 1, 2, 3, 4, and 5 are placed above the line at their respective positions. The tick marks are evenly spaced along the line.

შენიშვნა: ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში, ნიშნულები მეტრებში.

მპე " ძეგლი გადავახინ"		ქაცხის დეკოსტმობლის ტაძარი	
დირექტორი	ქ. გვლავშვილი	რეაბილიტაციის პრემიერი	მ-ბი
არქიტექტორი	შ. ქადაგანაძე		2015 წ. აგვისტი
შეასრულა	შ. ქადაგანაძე	სამრეკლო	1:100




კაცხის გაძარი

გეგმა

Master Plan

1:500

1:500



პრ. დიმიტრი გრიშაშვილი	ქ. თბილისი	 აა03 063006770 აზრი
ქართული	ს. გამოაკვილი	გაცხის ტაძარი
ქართული	ს. გამოაკვილი	ტოროგრაფიული გეგმა ა. 1:500

გეგმვა

1 : 200



General Plan

scale 1:200


 აღსანდები ნაწილი
Restoring Part


 სარინგლის მოწყობა
Installation New Stones Area


 მწვანე საფარი
Green Covered


 გადაწყობა
Rebuilding Part



K25

შპს " ძველი გალეჯინი"		ქაცხის დამოუმზობლის ტაძრი.	
დოკუმენტი	მ. გელაშვილი	რეაბილიტაციის პროექტი	ზ-ბი
შესახებ		• გენერალი	2012 წ.
შესახებ			1:200

გეგმა

3 1 : 100

Plan of the Cathedral
scale 1:100




1 0.5 0 1 2 3 4 5

სამარხის გვერდის 2.10X0.8X0.07 (2 გვერდი; 2 ცალი)
Grave Stone

დაბოლო 0.25X0.25 აღდგენა (5 ტენის 5 სმ)
Restoring the Stone Floor (5 sm)


360x30 1-1
SECTION 1-1
3 1 : 50

გეგმის ურაგავება
PLAN
3 1 : 50





სამარხის გვერდის 3.3 მ²
Grave Stones - 3.3 m²

დაბოლო 0.25X0.25 აღდგენა - 2.7 მ²
Restoring the Stone Floor - 2.7 m²



შპს " მეცნიერებებისა და მუზეუმების მინიჭებული მეცნიერებები"		ქაცხის დაცისმუნდის ტაძარი.	
შპს " მეცნიერებებისა და მუზეუმების მინიჭებული მეცნიერებები"		რეპარატიული პროექტი	შპს
დირექტორი	მ. გვერდის შემთხვევაში	რეპარატიული პროექტი	2015 წ.
შესახული	გამოტენილი შემთხვევაში		
შესახული	ნ. ინწურებულმა	შპს	1:100





დასავლეთი ვასაზო
ვასაზო
1 : 100

18.23

Wesd Fasade
scale 1:100


15.00

9.34

4.15

2.40

-1.15



შესაცვლელი კარ-სარტყელი
Restoring Door and Window



არსებული სახურავი
Existing Roof



კოქონის გამოჩენა
Basement Appearance



K04
K05
K21
K22

შენაშენი: ზომები მოცემულია მიღმებრებში, ნაშენები მეტწევი.

შპ " ძველი გალავანი"		ძირის დფოსმშემდები ტაძარი.	
დორტექინი	შ. ბეჭა მული	ძაბულის პრიქტი	ზ-ბი
შესარტყელი	გ. გორგაშვილი		2012 წ.
შესარტყელი	გ. გორგაშვილი	სამხრეთი ფასადი	1:100

ჩრდილოეთი ვასაზი
ვასაზი
1 : 100

North Fasade
scale 1:100



შენიშვნა: ზომები მიცემულია მიღმერტებში, ნაშენები მეტრებში.

შპს " ძეგლი გადავანი"	ქაცხის დაცის მიმღებელი
დირექტორი ქ. გვარაშვილი	რეაბილიტაციის პროექტი
შეასრულდა გეოტექნიკური მიმღებელი	ნიდანის ფასადი

2012 წ.
1:100

ტაძრის პარტის სპეციფიკაცია – პ-1


შ. 1:20

The Door Specification - D-1


scale 1:20

ტაძრის პარტი
06ტერიერის მხრიდან
Fasade from interior


ტაძრის პარტი
ვასალი ექსტერიერიდან
Facade




ტაძრის პარტი
ვ რ 0 ლ 0 1-1
Section 1-1



ტაძრის პარტი
ბ ი გ ა
Plan



პარტის გვარები №1
შ. 1:10
Detail #1
scale 1:10




ზოგადი: არეალი მიერთება, მიღების მიზანით/Dimensions are in millimeters
რაოდენობა: პ-1 – 1 (ერთი) ცალი/Quantity: Door-1 - 1 (one) pcs



პარტის ტაძარი
ვასალი ექსტერიერი

ა. რ ტ ვ ა ტ ი	1. მიმღებელი	3. რ ტ ვ ა ტ ი	4. ტ ე ტ ი	5. მიმღებელი	6. რ ტ ვ ა ტ ი
• პ-1	• ა. გ ა ვ ა რ ი ს ვ ი	• ა. გ ა ვ ა რ ი ს ვ ი	• ა. გ ა ვ ა რ ი ს ვ ი	• ა. გ ა ვ ა რ ი ს ვ ი	• ა. გ ა ვ ა რ ი ს ვ ი

K22



ტაძრის პარტის სპეციფიკაცია - 3-2

გ. 1:20




The Door Specification - D-2

scale 1:20


ტაძრის პარტი
ინტერიერის მხრიდან
Facade from interior

ტაძრის პარტი
ვასაზო ექსტერიერიდან
Facade


ტაძრის პარტი
ჰ რ 0 ლ 0 1-1
Section 1-1




ტაძრის პარტი
გ ე გ ბ ა
Plan



პარტის გვერდი №1
გ. 1:10
Detail #1
scale 1:10



შეგვება: სოფელი მინიჭეთი, მილიონტერები / Dimensions are in millimeters
რაოდენობა: 3-2 - 1 (ერთი) გასი/Quantity: Door-2 - (one) pcs



პარტის ტაძარი
გან-ვანერის საეკონომიკოს

K22

ა. რ 0 ლ 0 1-0	გ. 1:20	2015 წ.	1:20
• 3-2	033665420		

Ծածրության քարտը Տարրություն - Ֆ-4

Ձ. 1:20

The Door Specification - D-4


scale 1:20

Ծածրության քարտը
06ԾԱՅԻՐՈՒԹՅԱՆ մեջում


Fasade from interior

Ծածրության քարտը
Ցանկացած պատճենավորության


Fasade

Ծածրության քարտը
Ֆ Բ Ծ Ը Ը 1-1


Section 1-1

Ծածրության քարտը
Ծ Յ Ծ Յ Ծ

Plan



Ծարքի բաղադրություն №1

Ձ. 1:10
The Doors Detail #1
scale 1:10

Ցանկացած պատճենավորություն առաջարկված չէ /Dimensions are in millimeters
Քանակը՝ 1 /Quantity: Door-4 - 1 (մետր) G430/



Հայեան գործարան
Հայ-Անգլական խանություն

K22

Ճ. Բ. Հ. Գ. Ը. Ը. Ը.	Ճ. Բ. Հ. Գ. Ը. Ը. Ը.	Ճ. Բ. Հ. Գ. Ը. Ը. Ը.
• Ֆ-4	2015 Վ. Օհանություն	1:20


ტაძრის კარის საეცვლაცია – გ-5

a. 1:20

The Door Specification - D-

scale 1:2

სამკეთლოს პარ Facade



სამგებელოს პარ0
ჰ რ 0 ლ 0 1-1


Section 1-

კარ-ფანჯრის სპეციფიკაცია					
The Doors and Windows Specification					
დასახელება Name	რაოდ. Quantity	ზომები მმ Dimension mm.	ფართი კვ.მ. Area q.m.	საერთო ფართი კვ.მ. The Total q.m.	შენიშვნა Note
ფანჯარა - 1 Window - 1	12	2300X400	0.92	11.04	
ფანჯარა - 2 Window - 2	8	1650X200	0.33	2.64	
ფანჯარა - 3 Window - 3	1	1160X650	0.76	0.76	
კარი - 1 Door - 1	1	2650X1420	3.56	3.56	
კარი - 2 Door - 2	1	2040X1000	2.04	2.04	
კარი - 3 Door - 3	1	1640X2650	4.35	4.35	
კარი - 4 Door - 4	1	2230X1370	3.06	3.06	
კარი - 5 Door - 5	1	2200X620	1.37	1.37	
კარი - 6 Door - 6	1	1300X670	0.87	0.87	
კარი - 7 Door - 7	1	2150X1430	3.08	3.08	


የጋዢና ተጠና
ዶአኖችናተማዎች
አዲስአበባ /
All size specified
in place

სამკვეთლოს პარი

8



სამრეპლოს პარ გეგმა



სამრეკლოს II სართულის გარი - ვ-6

a. 1:20



The bell towers Door on the first floor - D-6

scale 1:20


სამრეპლოს კარი

სამრეკლოს პარ

The Bells Door from exterior



შენიანი: ჸრმვით მოცემულია მილიმეტრებში/Dimensions are in millimeters
რაოდენობა: პ-5 და პ-6 - 1 (ერთი) ცალი/Quantity: Door-5 and Door-6 - 1 (one) pcs



კაცხის ტაძარი
გარევანჯირის საეპიზოიკაცია

	Georgia, Tbilisi
U. Chakheidze str., #33, fl. #29	
Tel: +995 902 266 64 58; 899 11 34 87	
ა. გ. გადამილი	არაბ. არაბ.
არაბ. არაბ.	ა. გ. გადამილი
არაბ. არაბ.	ა. გ. გადამილი
არაბ. არაბ.	ა. გ. გადამილი

Հ Ր Ե Վ Յ Ը Ն Թ Ո	ՀԱՅՆԵՐԸ ՑՈՒՑԱՅԻՆ
Ճ-5	2014 Վ ՑՈՒՑԱՅԻՆ
Ճ-6	





K22

სამრეკლოს I სართულის პარა - პ-7

ა. 1:20

Door of the bell tower - groundfloor - D-7

scale 1:20








მდგრადი მასშტაბის მიხედვით
რაოდენობა: პ-7 - 1 (ერთი) გალი/Quantity: Door-7 - 1 (one pcs)

გას " ძევლი გალავანი"			გაცხის დამოუმზადებლის ტაბარი	
დირექტორი	მ. გელაშვილი		რეაბილიტაციის პროექტი	მ-ბი
არქიტექტორი	გ. ქალებაშვილი			
შესრულება	გ. ქალებაშვილი			
			სამრეკლოს კარი	2015 წ.
			კ-7	თბილისი
				1:20

K42

დეტალი - 1
Detail - 1


კარის დეტალები გ. 1 : 2
The door details - scale 1:2



შენიშვნა: Note

ზომები მოცემულია მილიმეტრებში
The sizes is in millimeters


ლითონის ნაჭელი ურდული
Engraved metal valve



K42

შპს " ძელი გალავანი"		ქაბის დვოისმობლის ტაბარი	
დირექტორი	გ. გალავანი	რეაბილიტაციის პროექტი	ზ-ბი
არქიტექტორი	6. ინწინირებელი		
შესრულება	6. ინწინირებელი		
		ჯარის დეტალები	
			2012 წ. ბიბი
			1:100


გუმბათის სარკმლები
ვ რ 0 ლ 0 1-1
Section 1-1



გუმბათის სარკმლები
ფასადი ექსტერიერიდან
Facade

გუმბათის სარკმლები
ფასადი ინტერიერიდან
Facade

ტაძრის სარკმლები
ვ რ 0 ლ 0 1-1
Section 1-1




გუმბათის სარკმლების სპეციფიკაცია ვ-1
ტაძრის სარკმლების სპეციფიკაცია ვ-2

ა. 1:20


The Window of the Cupolas W-1
The Window of the Church W-2

ტაძრის სარკმლები
ფასადი ექსტერიერიდან
Facade

ტაძრის სარკმლები
ფასადი ინტერიერიდან
Facade




სამრეცლოს II სართულების
სარკმლები - ვ-3
The bell towers window
first floor - W-3




ტაძრის სარკმლები
ვ ე ბ ა
The Plan of Window

გუმბათის სარკმლები
ვ ე ბ ა
Cupolas Window
Plan



მიხედვისას: სიმაღლე მოცემულია მილიმეტრებში/Dimensions are in millimeters
რაოდენობა: ვ-1 12 (მორბეგთი) ცალი, ამავე 4 სამკედლის /Quantity: Window-1 - 12 (twelve) pcs
ცენტრალური გალი 80x80
დასახურის გალი 7X7 (88)
ვ-2 8 (ერთი) ცალი
ვ-3 სამრეცლოს II სართულების სარკმლები
1 (მეოთი) ცალი



კაცხის ტაძარი
კახ-ვანერის სამცხოვრისადას

K05
K06
K07
K09
K43


კაცხის ტაძარი
კახ-ვანერის სამცხოვრისადას

ა. რ ტ ვ ა ტ ხ ი	1. მ ი ნ ა რ ი მ ი ს ი
• ვ-1	• ვ-2
• ვ-2	• ვ-3
• ვ-3	

2014 წ.
აგვისტი
1:20

კაცების დვორისმშობლის ტაძარი

სამრეკლო




ՀՅԴ ՊՐԵՍ

- არსებული ნაშოლი Existent
 - აღსადგენი ნაშოლი/Restoring
 - პრაგიტი და აბური აღსადგენი ნაშოლი/the part to be restored with the tile and brick
 - ხის მასალი აღსადგენი ნაშოლი/the part to be restored with wooden parts
 - გადასაწყობი ნაშოლი/Rebuilding
 - ნალესობის მოსახსელი ნაშოლი/Removal of plasters
 - ნაკერვების კირხსნარი გევსება /Pointing joints

A horizontal number line starting at 1 and ending at 4. There are tick marks every 0.1 units, labeled as 1, 0.5, 1, 2, 3, and 4. The labels 0, 1, 2, 3, and 4 are placed between the tick marks for the first four segments, while 1 is placed above the fifth segment.

Section, East façade, West façade
scale 1:100





შენიშვნა: ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში, ნიშნულები მეტრებში.

Ճամփար ջալազան		Ճաշեալ ճշտութեածուն Ծամար		
Գործադրություն	Ա. Ճալազան	Բ. Եղանակներ	Ծանոթագիր պահպան	Ա-նո
Աշխատանքային պահպան	Ա. Ճալազան		Տարբառագիր պահպան	2012 წ. Տարե
Աշխատանքային պահպան	Ա. Ճալազան		Տարբառագիր պահպան	1:100



ქაცხის დეკოსტობლის ტაძარი

North façade, South façade

სამრეკლო



სამხრეთი ფასადი შ. 1:100

სამრეკლოს მთავრობი
შ. 1:25
Handway of the Bell Tower
scale 1:25

	არსებული ნაწილი	Existent
	აღსაღები ნაწილი	Restoring
	პრამობილი და აბურივი აღსაღები ნაწილი	The part to be restored with the tile and brick
	ხის მასალი აღსაღები ნაწილი	The part to be restored with wooden parts
	გადასაწყობი ნაწილი	Rebuilding
	მოსახლეობი ნაწილი	Removing
	ნაპრების კირქვის შევსება	Pointing joints

K28
K32
K33
K41
K42
K44


შენიშვნა: ზომები ძირიშვლით სანეიტრალური ნაშედები მეტრებში.


შპს " ძირი გადავანი"	კეცხის დეკოსტობლის ტაძარი
დირექტორი ქ. გელაშვილი	რეაბილიტაციის პროექტი
არქიტექტორი მამანანანი	სამხრეთი
ტესტერი მამანანანი	2012 წ. ასიზი
	1:100

სამხრეთ-დასავლეთის გალავნის კედელ

ԵՐԵՎԱՆ

South West fence, view from the yard scale 1:100






Gate - scale 1:20

ჭიშკარი

გ. 1 : 20



შენიშვნა:

ზოგადი გვერდის მიღიმებრები

შპს " მეცნი გადახინ"		გაცხის დამოსმობების ტაძარი	
დირექტორი	მ. გელაშვილი	რეაბილიტაციის პროექტი	მ-ბი
არქიტექტორი	მ. გელაშვილი	მ. გელაშვილი	2015 წ.
შესრულება	მ. გელაშვილი	შესრულება	აგვისტო
			1:20

განმარტებითი ბარათი

№	Drawing name	
001	Drawing list and explanatory letter	01
002	Church plan	02
003	Church foundation reinforcement	03
004	Bell tower facade	04
005	Bell tower plan; section 1-1	05
006	Wall reinforcement	06

Explanatory letter

“Katskhis Ghvtismshoblis Tadzari” is located in the west side of Chiatura.

In this design is given church rehabilitation partworking design with mark "k-0", which was made based on technical documentation, according architectural drawings.

The church is domed building. Built with quadrangular limestone, there is damaged north-west sidewalk, bell-tower and is demolished part of the fence.

Foundation is crawl space type.

According to engineering-geological research, that was made in the May of 2012 by engineer geologist D. Mgebrishvili, construction site is located in satisfactory engineering-geological conditions. Considering geological conditions, base of foundation is considered to be I sge _ layer 3 main rock, half rock soil, exhausted, its characteristics are:

Density $\rho = 2300 \text{ kg/m}^3$;

Solidity limit on linear compression $E = 8.0 \text{ kgF/cm}^2$;

Clayey soil calculation-normativ values appeared on the site are given based on laboratory determination and reference literature.

Municipality is located in 8 point seismic zone.

According to the same normative document table 1, zone making soils, according to seismic characteristics is II category.

“კაცხის ღვთისმშობლის ტაძარი” მდებარეობს ჭიათურის დასავლეთით.

წინამდებარე პროექტში მოცემულია ტაძრის რეაბილიტაციის ნაწილის მუშა პროექტი მარკით "კ-0", რომელიც დამუშავდა ტექნიკური დოკუმენტაციის საფუძველზე, არქიტექტურული ნახატების მიხედვით.

ტაძარი გუმბათოვანი ნაგებობაა. ნაშენი ოთხკუთხა კირქვის კვადრებით, დაზიანებულია ჩრდილო-დასავლეთის გარშემოსასვლელი, სამრეკლო და დაშლილია გალავნის ნაწილი. საძირკვლის ტიპი-ლენტურია.

საინჟინრო-გეოლოგიური გამოკვლევის მიხედვით, რომელიც ჩატარებულია 2012 წლის მაისში ინჟინერ გეოლოგი დ. მდებრიშვილის მიერ, სამშენებლო ტერიტორია იმყოფება დამაკმაყოფილებელ საინჟინრო-გეოლოგიურ პირობებში. გეოლოგიური პირობების გათვალისწინებით, საძირკვლის ფუძედ მიღებულია I სვე – ფენა 3-ის ძირითადი ქანი, ნახევრადკლდოვანი გრუნტი, გამოფიტული, რომლის მახასიათებლებია:

სიმკვრივე $\rho = 2300 \text{ kg/m}^3$;



სიმტკიცის გადასახლება კუმშვაბე $E = 8.0 \text{ kgd/cm}^2$;

უბანზე გამოყოფილი თიხოვანი გრუნტის საანგარიშო-ნორმატიული მნიშვნელობები მოცემულია ლაბორატორიული განსაზღვრის და საცნობარო ლიტერატურის საფუძველზე.

მუნიციპალიტეტი მიეკუთვნება 8 ბალიანი სეისმურობის გონიას.

ამავე ნორმატიული დოკუმენტის ცხრილი 1-ის თანახმად, უბნის ამგები გრუნტები, სეისმური თვისებების მიხედვით მიეკუთვნებიან II კატეგორიას

შპს " ქველი გადავანი"		ქაცხის დამუშავებლის ტაძარი	
დირექტორი	მ. გელაშვილი	რეპილიტაციის პროექტი	2015 წ.
არქიტექტორი	მ. მუგანიაშვილი		
ტექნიკური	ა. ლონდიშვილი	Drawing list and explanatory letter	



ტაძრის გეგმა

Church plan

(scale 1 : 100)



1 05 0 1 2 3 4 5

K48


შპს " ქველი გადავანი"		ქაცხის დათოსმშობლის ტაძარი	
დირექტორი	მ. გელაშვილი	რეაბილიტაციის პროექტი	მ-ბი
არქიტექტორი	მ. მუგანაძე		
ტექნიკური	ა. ლონდაძე		
		Church plan	2015 წ.
			მ-ბი

Foundation reinforcement section 1-1

სამირკვლების გაძლიერება კვეთი 1-1



Foundation reinforcement fragment



Steel specification							
Pos. №	Name	Section	L mm.	n unit	Ln m.	Unit weight; kg	Total weight; kg
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steel plate	-8x200	200	12	2.40	2.51	6.03
2	Pipe	88.9/5	490	6	2.94	10.30	30.28
							Σ 36.31
Steel waist during element procurement - 1%							Σ 0.36
Welding seam - 1%							Σ 0.36
							Σ 37.04

შენიშვნა:

- ტაძრის არსებული სამირკვლების გაძლიერების სქემაზე გვხვდა 06. ფ. პ-02;
 - სამირკვლის გაძლიერება მოხდეს ეტაპობრივად (ნომერაციის მიხედვით)
- როგორც ურაგანულებები მოცემული


Note:

- Church existing foundation reinforcement schematic plans ref. p. პ-02;
- Foundation reinforcement to be done by stages (following numbers) as shown in fragment.


K48

შპს " ქველი გალავანი"		ქართველი დემოსტენის ტაძარი	
დირექტორი	მ. გელაშვილი	რეაბილიტაციის პროექტი	ა-ბი
არქიტექტორი	მ. მუჭათაშვილი		
შემსრულებელი	ა. ლონდაძე		
		Church foundation reinforcement	2015 წ.
			ა-ბი

Bell tower plan
სამრეკლოს გეგება



Section 1-1
33000 1-1




Concrete cost

1. Pos. №1 $V_{\text{sum}}=3.54 \text{ m}^3;$

K48

შპს " ძეგლი გადავინი"			ქარხის დათიშვნების ტაბარი		
დირექტორი	ა. გელაშვილი		რეაბილიტაციის პროექტი		მ-ბი
არქიტექტორი	მ. მუხანიანი				
მეცნიერება	ა. ლონგაძე				
			Bell tower plan; section 1-1	2015 წ.	

K41
K43

შპს " ქველი გალავანი"		გაცხის დფოსმშიძლის ტაძარი	
დირექტორი	მ. გელაშვილი	რეაბილიტაციის პროექტი	მ-ბ
არქიტექტორი	ა. მუბანიანი	Bell tower facade	2015 წ.
ექსპერტი	ა. ლონდაძე		მ-ბ
მუნიციპალიტეტი			

