



ქალაქ ღმანისში წმინდა
ნინოს ქ. №8 შენობის
ვასაღის რეაბილიტაცია


ვანჯარა




სართულშუა გამყოფი კარნიზი
კონსტრუქციული ჭრილი



ვანჯრის კარნიზი



ჭრილი 1 : 1



სპეციფიკაცია

ვანჯრები - 28 ცალი

პირობითი აღნიშვნები

ობიექტის დასახელება

ქალაქ ღმანისში წმინდა ნინოს ქ. №8
შენობის ვასაღის რეაბილიტაცია

კარნიზი,
კონსტრუქციული ჭრილი

ობიექტის მდებარეობა:
ღმანისის მუნიციპალიტეტი

დამკვეთი:
ღმანისის მუნიციპალიტეტი

პროექტირება:
შ.პ.ს. „ხობი-2005“
ს/კ 244685131
ქ. ხობი, ბერიას ქ. №5

შეასრულა		
შეამოწმა		
დირექტორი	ს. დოლბაია	

სტადია	მუშა პროექტი	
თარიღი	ფურცელი	ფურცლები

მასშტაბი: 1 : 25