

ინდივიდუალური საწარმო „გიორგი ბაგინაშვილი“



ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ
წნისის მრავალბინიანი საცხოვრებელი
შენობის სახურავის რეაბილიტაცია

დაკვეთი: ახალციხის მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

ალბომი #1

არქიტექტურული ნაწილი.

მუშა პროექტი

Email: gbaginashvili@gmail.com

ქ.ახალციხე

2016 წელი

[illegible]

A photograph of a two-story building with a light-colored, peeling facade and a dark roof. The building has several windows, some with dark frames. A satellite dish is mounted on the roof. The building is set against a clear blue sky and a rocky hillside in the background.




ცვლ.	რბა	ფურც	დოგ#	ხელმოწ.	თარ				
დახაზა						ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ წნისის მრავალბიანის საცხოვრებელი ზონის სახურავის რეაბილიტაცია	სტადია	ფურც	ფურცელ
შემოწმა									
მიიღო									
							ინდ.საწ...გიორგი ბაგინაშვილი		

The image consists of two photographs showing the interior of a severely damaged building, likely a school or community center, with a collapsed roof. The top photograph shows a close-up view of the remaining roof structure, featuring a stone wall on the left and a wooden beam supporting the remaining roof. The bottom photograph shows a wider view of the collapsed roof and debris on the floor, with a wooden beam and a coiled white rope visible in the foreground.

[illegible]

Technical drawing of a square floor plan with dimensions and numbered regions. The overall dimensions are 13 700 (width) and 11 000 (height). The drawing is divided into four quadrants by two diagonal lines intersecting at the center. The quadrants are numbered 1, 2, 3, and 4. Each quadrant contains a large arrow pointing towards the center. The drawing includes a grid and dimension lines. The top and bottom edges are labeled with dimensions 400, 13 700, and 400. The left and right edges are labeled with dimensions 400, 11 000, and 400. The center of the drawing is marked with a small square. The drawing is labeled with 'A' and 'B' at the top and bottom edges.

ცვლ.	რ-ბა	ფურც.	დოკ.#	ხელმოწ.	თარ				
დახაზა						ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინისის მრავალბინიანი საცხოვრებელი ბინის სასაშენადნოს რეგულირება	სტადია	ფურც	ფურცულ
შეამოწმა									
მიიღო									
							ინდ.საწ."გიორგი ბაგინაშვილი"		



განშლა

3 100

8 700

8 700

6 600

A=57.8 კვ.მ.

14 500

The diagram shows a triangular roof cross-section. The interior of the triangle is filled with a grid of vertical and horizontal lines. The text $A=37.7 \text{ m}^2$ is written inside the triangle, indicating the area. To the left of the triangle, there is a small diagram showing a right-angled triangle with a vertical line and a horizontal line, and a small 'x' mark, likely representing a detail or a specific measurement point.

[illegible]

განშლა

3 100

8 700

8 700

6 600

14 500

A=57.8 კვ.მ.

A diagram of a triangle with a grid. The triangle is divided into 10 vertical strips by 11 vertical lines. A horizontal line is drawn across the triangle, intersecting the grid. The area of the triangle is calculated as $A = 37.7 \pm 0.8$.

[illegible]

განმარტებითი ბარათი:

წარმოდგენილი პროექტი დამუშავებულია ინდ.საწარმო „გიორგი ბაგინაშვილი“-ს მიერ და ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ წნისში 4 ბინიანი საცხოვრებელი ბინის სახურავის რეაბილიტაციას. სარეაბილიტაციო შენობას სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები არასდროს არ ჩატარებია. შენობის სახურავი რეაბილიტაციის დაწყებამდე აზბესტშიფერისაა, მთლიანად ამორტიზებული. ნივნივები დგარები და ირიბანები მოწყობილია ხის 8X16 სმ კოჭებით, ხოლო შიფერის ქვეშა საფარს 5X5 სმ ზომის რეიკები წარმოადგენს. პროექტის შესაბამისად უნდა მოხდეს სახურავის საფარის მთლიანი დაშლა და შემდგომ გამოსადეგი მასალის დასაწყობება, სახურავის ქანობის ოთხივე მხარეს წყალშეკრები ჟოლუბის მოწყობა და 4 ცალი წყალგამტარი ძაბრის მოწყობა (პროექტის შესაბამისად), სახურავის ხის მასალის დიდი ნაწილი შესაცვლელია. შენობა უნდა გადაიხუროს ფერადი (წითელი) 0.45 მმ სისქის პროფილირებული თუნუქის ფურცლით, ხოლო კეხი დაიფაროს ამავე სისქის ფერადი ფურცლოვანი თუნუქის ფურცლით. სახურავს აქვს ორი სამერცხლურიც, რომლის საფარიც ასევე უნდა აღსდგეს. ასევე უნდა მოხდეს სახურავის კარნიზის შეფიცვრა, აგურის საკვამური მიწების დაზიანებული ადგილების აღდგენა და შემდგომ მათი შემოსვა მოთუთიებული თუნუქის ფურცლით.

ცვლ.	რ-ბა	ფურც.	დოკ.#	ხელმოწ.	თარ	
დახაზა						ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ წნისის მრავალბინიანი საცხოვრებელი ბინის სახურავის რეაბილიტაცია
შეამოწმა						
მიიღო						
						ინდ.საწ.„გიორგი ბაგინაშვილი“

სოფელ წნისის 2 სართულიანი (4 ბინიანი) საცხოვრებელი ბინის სახურავის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების

სამუშაოთა მოცულობების უწყისი

№	სამუშაოს დასახელება	განმ. ერთ	რაზ
1	2	3	4
1	დაზიანებული სახურავის საფარის დემონტაჟი, ჩამოტანა და გატანა	კვ.მ.	191,00
2	დაზიანებული ხის ნივნივების შეცვლა	კუბ.მ.	0,50
3	შიფერის ქვეშა ხის 5*5 სმ სისქის დაზიანებული რეიკების შეცვლა ახლით, ჟოლების ქვეშა 5 სმ სისქის ფიცრის საფარის მოწყობით სიგანით 1 მეტრი	კუბ.მ.	1,10
4	პროფილირებული ფერადი (წითელი) თუნუქის სახურავის მოწყობა 0,45 მმ სისქის ფურცლით	კვ.მ.	191,00
5	კეხისა დახურვა 0,45 მმ სისქის გლუვი ფერადი (წითელი) თუნუქის ფურცლით	გრმ.მ.	37,90
6	დანგრეული საკვამური მილების აღდგენა არსებული აგურით	მ ³	0,80
7	საკვამური მილებისა და სამეცხლურის ფრონტონების შემოსვა 0,45 მმ გლუვი ფერადი თუნუქის ფურცლით	მ ²	12,00
8	საკვამური მილების თუნუქის ხუფების მოწყობა	ცალი	4,00
9	სახურავის ჟოლების მოწყობა 0,45 მმ სისქის გლუვი თუნუქის ფურცლით სიგანით 100 სმ	მ2	52,60
10	ძაბრების მოწყობა	ც	4,00
11	დაკიდული ვერტიკალური წყალსადინების მოწყობა (თუნუქის)	მ	20,00
12	მუხლების მოწყობა	ცალი	4,00

შეადგინა: ინდ საწარმო „გიორგი ბაგინაშვილი“