

## დეფექტური აქტი

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერებმა, ნინოწმინდის გამგეობის სპეციალისტებმა: რ. ლაზარიანმა, ს. ბდოიანმა, შ. გალოიანმა, ს. გიულასარიანმა და ინჟინერ-დამპროექტებელმა რ. რაისიანმა ადგილზე შევისწავლეთ ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიდი გონდრიოს მინი-სტადიონი ს მდგომარეობა და დავადგინეთ, რომ მისი რეაბილიტაციისთვის საჭიროა შემდეგი სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოების ჩატარება.

| № | სამუშაოების დასახელება   | გან.           | რაოდენ. |
|---|--|----------------|---------|
| 1 | მინისტადიონისზედაპირისგასწორებახელისვიბრატორით                             | მ <sup>2</sup> | 405,00  |
| 2 | მინისტადიონისზედაპირისდატკენახელისვიბრატორით                               | მ <sup>2</sup> | 405,00  |
| 3 | მინისტადიონისზედაპირზე 20 მმსისქისგეოტექსტილისდაგება                       | მ <sup>2</sup> | 405,00  |
| 4 | მინისტადიონისზედაპირზე 10 მმსიმაღლისფიბრილურიბოჭკოთიხელოვნურისაფარისდაგება | მ <sup>2</sup> | 405,00  |
| 5 | მოედნისზედაპირზე 3 მმსიმაღლეზეკვარცისქვიშისმოყრა                           | მ <sup>2</sup> | 405,00  |