




თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	მართვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ონდოისა და სოფელ ნაჯახავოს დამაკავშირებელი გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია			
დირექტორი		მ. მუშლაძე				
წბ. უფროსი		მ. ჯინჯიხაძე				
პრ. ავტორი		მ. ჯინჯიხაძე		მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
დაამუშავა	მ. გიერჯიძე	მ. გელხვიძე		1 : 100	59	85
შეამოწმა						
			შპს „სამართლებრივი ანალიზისა და მსპერტიზის ცენტრი“			


მ 1:100 ზონტალური
მ 1:100 ვერტიკალური




მ 1:100 ზონტალური
მ 1:100 ვერტიკალური



მ 1:100 ზონტალური
მ 1:100 ვერტიკალური




მ 1:100 ზონტალური
მ 1:100 ვერტიკალური




თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	მართვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ონოდიისა და სოფელ ნაწახნავოს დამაბავშირებელი გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია			
დირექტორი		6. მუმლაძე				
წმ. უფროსი		2. წინეხაძე	 განმეცხი ზრილვაი	მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლვაი
პრ. ავტორი		2. წინეხაძე		1 : 100	60	85
დაამუშავა		2. ბელხვიძე		 შპს „სამართლმარბი ანალიზისა და მასპერტიზის ცენტრი“		
შეამოწმა						


ПК10+50.00




ПК11+50.00




ПК11+00.00



ПК12+00.00



თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	მართვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ონდოისა და სოფელ ნაჯახავოს დამაკავშირებელი გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია			
დირექტორი		მ. მუშლაძე				
ზ. შოროსი		მ. ჯინჯიხაძე				
პრ. ავტორი		მ. ჯინჯიხაძე		მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
დაამუშავა	მ. გივჩიძე	მ. გელხვიძე		1 : 100	61	85
შეამოწმა				 შპს „სამართლებრობი ანალიზისა და მსპერტიზის ცენტრი“		

PK13+50.00

PK12+50.00

მ 1:100 ორიზონტალური
მ 1:100 ვერტიკალური

საპროექტო მონაცემები	ქანობი, % , სიგრძე	0.25, 0.30, 0.29, 1.25, 0.27, 0.91, 1.25, 1.18, 0.30, 0.1									
	საპროექტო ნიშნული მ.	88.93, 88.95, 88.97, 89.00, 89.01, 89.02, 89.00, 88.97, 88.95, 88.93									
ფაქტური მონაცემები	მიწის ნიშნული მ.	89.35, 89.30, 89.26									
	მანძილი მ.	6.00, 6.00									

მ 1:100 ორიზონტალური
მ 1:100 ვერტიკალური

საპროექტო მონაცემები	ქანობი, % , სიგრძე	0.00, 0.60, 2.50, 0.00, 2.50, 4.00, 0.00									
	საპროექტო ნიშნული მ.	88.61, 88.66, 88.71, 88.66, 88.61									
ფაქტური მონაცემები	მიწის ნიშნული მ.	88.97, 88.93, 88.89									
	მანძილი მ.	6.00, 6.00									

PK14+00.00



PK13+00.00

მ 1:100 ორიზონტალური
მ 1:100 ვერტიკალური


საპროექტო მონაცემები	ქანობი, % , სიგრძე	0.40, 0.60, 2.50, 2.50, 0.60, 0.44									
	საპროექტო ნიშნული მ.	88.81, 88.85, 88.90, 88.85, 88.81									
ფაქტური მონაცემები	მიწის ნიშნული მ.	89.18, 89.19, 89.20, 89.18									
	მანძილი მ.	6.00, 2.75, 3.25									

მ 1:100 ორიზონტალური
მ 1:100 ვერტიკალური


საპროექტო მონაცემები	ქანობი, % , სიგრძე	0.51, 0.60, 2.50, 2.50, 0.60, 0.51									
	საპროექტო ნიშნული მ.	88.45, 88.50, 88.55, 88.50, 88.45									
ფაქტური მონაცემები	მიწის ნიშნული მ.	88.71, 88.66, 88.61									
	მანძილი მ.	6.00, 6.00									

თანამდებობა	ხელმოწერა	ბვარი	მართვლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ონოდიისა და სოფელ ნაჯახავოს დამაკავშირებელი გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია			
დირექტორი		ბ. მუშაძე				
ზ.ბ. უფროსი		მ. ჯინჯიხაძე	განმარტების შედეგად	მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
პრ. ავტორი		მ. ჯინჯიხაძე		1 : 100	62	85
დამუშავა	მ. გიგინეიძე	მ. ბელახიძე		 შპს „სამარტდრომი“ ანალიზისა და ექსპერტიზის ცენტრი		
შეამოწმა						


მ 1:10 ჭორიზონტალური
მ 1:100 ვერტიკალური




მ 1:100 ზონტალური
მ 1:100 ვერტიკალური





მ 1:10 ჭოროზონტალური
მ 1:100 ვერტიკალური



მ 1:10 ჭორიზონტალური
მ 1:100 ვერტიკალური



თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ონდოლისა და სოფელ ნაწახნავოს დამაკაფშირებელი გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია			
დირექტორი		6. მუშლაძე	 განმეო ზირლეო	მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლეო
წბ. უფროსი		7. წინახიხაძე		1 : 100	63	85
პრ. ატორი		7. წინახიხაძე				
დაამუშავა		8. ბელხვიძე				
შეამოწმა				 შპს „სამართლმეოოი ანალიოისა და მესპერტიოის ცენტრი“		

ПК17+50.00



მ 1:100 ზონტალური
მ 1:100 ვერტიკალური

[illegible]

ПК18+00.00

მ 1:100 ზონტალური
მ 1:100 ვერტიკალური

ფაქტორი	საპროექტო	0.43	0.60	250	250	0.60	0.51
მოწოდებები	მოწოდებები	89.39	89.44	89.49	89.44	89.39	89.44
მიწის ნიშნული მ.	ქანობი, % , სივრცე	89.81	89.81	89.75	89.75	89.81	89.81
მანძილი მ.	საპროექტო ნიშნული მ.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	მართვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ონდოისა და სოფელ ნაჯახავოს დამაკავშირებელი გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია			
დირექტორი		6. მუშაძე				
წბ. უფროსი		7. ჯინჯიხაძე				
პრ. ავტორი		8. ჯინჯიხაძე		მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
დაამუშავა		9. ბელახვიძე		1 : 100	64	85
შეამოწმა					შპს „სამართლებრობი ანალიზისა და მასპერტიზის ცენტრი“	

PK20+50.00

მ 1:100 ორიზონტალური
მ 1:100 ვერტიკალური

საპროექტო მონაცემები	ქანობი, % , სიგრძე	0.50 40.0%	0.58 20.0%	2.42 20.0%	0.06 19.4%	2.42 20.0%	0.0258 40.0%	0.02 665.8%
	საპროექტო ნიშნული მ.	90.56	90.60	90.65	90.68	90.68	90.56	90.57
ფაქტური მონაცემები	მიწის ნიშნული მ.	90.89		90.88				90.87
	მანძილი მ.	6.00				6.00		

PK21+50.00

მ 1:100 ორიზონტალური
მ 1:100 ვერტიკალური

საპროექტო მონაცემები	ქანობი, % , სიგრძე	0.50 665.2%	0.02 20.4%	2.39 20.0%	0.08 19.6%	2.42 20.0%	0.58 664.8%	0.02
	საპროექტო ნიშნული მ.	90.85	90.90	90.95	90.90	90.90	90.85	90.86
ფაქტური მონაცემები	მიწის ნიშნული მ.	91.16		91.16				91.17
	მანძილი მ.	6.00				6.00		

PK21+00.00



მ 1:100 ორიზონტალური
მ 1:100 ვერტიკალური

საპროექტო მონაცემები	ქანობი, % , სიგრძე	0.51 665.0%	0.60 40.0%	2.50 20.0%	2.50 20.0%	0.60 40.0%	0.51 665.0%
	საპროექტო ნიშნული მ.	90.71	90.75	90.80	90.80	90.75	90.71
ფაქტური მონაცემები	მიწის ნიშნული მ.	91.02		91.02 91.01			90.98
	მანძილი მ.	5.66		0.34		6.00	

PK22+00.00

მ 1:100 ორიზონტალური
მ 1:100 ვერტიკალური


საპროექტო მონაცემები	ქანობი, % , სიგრძე	0.51 665.0%	0.60 40.0%	2.50 20.0%	2.50 20.0%	0.60 40.0%	0.51 665.0%
	საპროექტო ნიშნული მ.	90.99	91.04	91.09	91.09	91.04	90.99
ფაქტური მონაცემები	მიწის ნიშნული მ.	91.33		91.32			91.30
	მანძილი მ.	6.00				6.00	

თანამდებობა	ხელმოწერა	ბვარი	მართვის მუნიციპალიტეტის სოფელ ონოდიისა და სოფელ ნაჯახავოს დამაკავშირებელი გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია		
დირექტორი		6. მუშაძე			
ჯგ. უფროსი		მ. ჯიწიხაძე		მასშტაბი	ფურცელი
პრ. ავტორი		მ. ჯიწიხაძე		1 : 100	66
დამუშავა	მ. გელაძე	მ. ბელხვიძე	შპს „სამართლებრივი ანალიზისა და ექსპერტიზის ცენტრი“		
შეამოწმა					

ПК22+50.00


ПК23+00.00

მ 1:100 ზონტალური
მ 1:100 ვერტიკალური





ПК23+50.00

მ 1:100 ზონტალური
მ 1:100 ვერტიკალური




მ 1:100 ზონტალური
მ 1:100 ვერტიკალური




თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	მართვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ონოდიისა და სოფელ ნაჯახავოს დამაგავშირებელი გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია			
დირექტორი		ნ. მუხლაძე				
წმ. უფროსი		მ. წინწინაძე				
პრ. ავტორი		მ. წინწინაძე	 ბაიზო ზრილაძე	მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
დაამუშავა		ბ. ბელხვიძე		1 : 100	67	85
შეამოწმა					 შპს „სამართლებრივი ანალიზისა და მასპერტიზის ცენტრი“	


მ 1:100 ზონტალური
მ 1:100 ვერტიკალური




მ 1:100 ზონტალური
მ 1:100 ვერტიკალური



მ 1:10 ზოგადი
მ 1:100 ვერტიკალური



მ 1:10 ზოგადი
მ 1:100 ვერტიკალური



თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	მართვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ონოდიისა და სოფელ ნაჯახავოს დამაკაფშირებელი გზის საგალი ნაწილის რეაბილიტაცია		
დირექტორი	<i>[Handwritten Signature]</i>	6. მუმლაძე			
წმ. უფროსი	<i>[Handwritten Signature]</i>	2. ჯინჯიფია	 მანკი ზრიშვი 41267897		
პრ. ავტორი	<i>[Handwritten Signature]</i>	2. ჯინჯიფია			
დაამუშავა	3. გიგინეიძე	2. გელაშვილი	მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
შეამოწმა			1 : 100	68	85
			 შპს „სამართლებრივი ანალიზისა და მასპერტიზის ცენტრი“		