

ოქროყანაში, ყაზბეგის ქუჩის №8 მიმდებარედ ტრანსპორტის სავალი ნაწილის მონაკვეთზე

ლითონის თვალამრიდის მოწყობის სამუშაოების

დეფექტური აქტი

№	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	რაოდენ.
1	2	3	4
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³	4,9
2	V კატ. ქანში ორმოს გაჭრა პნევმატური ჩაქუჩით 0,5X0,5X0,5	ცალი	25
3	ტერიტორიის გასუფთავება ბუჩქნარისაგან	მ²	50
4	გრუნტის დატვირთვა ავტომანქანაზე და გატანა	ტონა	13,6
5	საგზაო ზღუდარი დგარის ჩაბეტონება	მ³	8,03
	შველერი [12	მ	9
6	საგზაო ზღუდარი 11DO-2 დაყენება	მ	48