



საქართველოს
ეროვნული სააგენტო

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საჯარო რემესტრის ეროვნული სააგენტო

საკადასტრო გეგმა


მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი: 01.19.34.002.061

განცხადების რეგისტრაციის ნომერი: 115507-08

მიწის ნაკვეთის ფართობი: 2312 კვ.მ.

დანიშნულება: არასასოფლო-სამეურნეო

მოწოდების თარიღი 28.05.08



შ.პ.ს. "ახალი საინჟინრო ექსპერტიზა"

სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის
სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი

№1 რაიონული სამსახური. . თბილისი კაიროს ქ.№11

ქ. თბილისი 2016

- | | |
|--------------------------|-----|
| 1. ნახაზების ჩამონათვალი | ბ-1 |
| 2. ფოტომონტაჟი | ბ-2 |
| 3. არსებულის ფოტო | ბ-3 |
| 4. ანაზომი - ბეგმა | ბ-4 |
| 5. ანაზომი - ფასადი | ბ-5 |
| 6. ანაზომი - ჭრილი | ბ-6 |
| 7. ბეგმა | ბ-7 |
| 8. ფასადი | ბ-8 |
| 9. ჭრილი | ბ-9 |

შ.პ.ს. "ახალი საინჟინრო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო ღახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. №1 რაიონული სამსახური, ძ. თბილისი, კაიროს ქ.№11	დაკვეთის №	
					სტადია	პ.
	დაამუშავა		დ.პუხაძე		ფურცელი	ბ-1
	დაამუშავა		პ.პიტაია		ფურცლები	9
					თარიღი	
				ნახაზების ჩამონათვალი	0633ნტარ. №	

ფოტომონტაჟი




შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. №1 რაიონული სამსახური, ძ. თბილისი, ძაბრის ძ. №11	დაკვეთა №	
					ხტაღია	პ.
					ფურცელი	ა-2
					ფურცლები	9
					თარიღი	
	დაამუშავა	მ. ჯაფარიძე		ფოტომონტაჟი	თარიღი	06.06.2019. №
	დაამუშავა	მ. ჯაფარიძე	შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ექსპერტიზა"			

არსებული სიტუაცია




შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო ღანძრეობის ცენტრი"-ს სამსახურებში შემოღებული შემთხვევების მძიმე პირებისათვის სივრცის (ანღვსების) მოწყობის პროექტი. №1 რაიონული სამსახური, ძ. თბილისი, ქაიხოს ძ.№11	დაკვირვა №	
					სტადია	პ.
	ღაამუშავა		დ.კუხიშვილი		ფურცელი	ა-3
					ფურცლები	9
	ღაამუშავა		გ.კობიაშვილი	ვოტო, არსებული სიტუაცია	თარიღი	
					06336ტარ. №	

ანაზომი - გეგმა




შ.პ.ს. "ანალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შესრულებული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. №1 რაიონული სამსახური, ძ. თბილისი, კაიროს ქ.№11	დაკვეთის №	
	დაამუშავა		დ. ჯანაშვილი		სტადია	3.
	დაამუშავა		მ. კვითაძე		ფურცელი	ა-4
					ფურცლები	9
				ანაზომი - გეგმა მ1:50	თარიღი	
					06396ტარ. №	

ანაზორი - ფასადი




შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. №1 რაიონული სამსახური, ქ. თბილისი, კაიხოსროძის ქ. №11	დაკვეთის №	
	დამამუშავა		დ. ჯაფარიძე	სტადია	პ.	
	დამამუშავა		ვ. კვითაია	ფურცელი	ა-5	
				ფურცლები	9	
				თარიღი		
ანაზორი - ფასადი მ1:50				ინჟინერ. №		

ანაზომი - ჭრილი




შ.პ.ს. "ახალი საინჟინრო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. №1 რაიონული სამსახური, ძ. თბილისი, კაიროს ქ.№11	დაკვეთა №	
	დაამუშავა		დ.კაპახელი		სტადია	პ.
	დაამუშავა		მ.კვინიაშვილი		ფურცელი	ა-6
					ფურცლები	9
				ანაზომი - ჭრილი 01:50	თარიღი	
					06336ტარ. №	

გეგმა




შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ემსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. №1 რაიონული სამსახური, დ. თბილისი, კაიხოსროძის ქ.№11	დაკვეთის №	
					სტადია	პ.
	დაამუშავა		დ. ჯანაშვილი		ფურცელი	ა-7
	დაამუშავა		მ. კვინიტაძე		ფურცლები	9
				გვამა მ1-50	თარიღი	
					06336ტარ. №	

ფასადი



შ.პ.ს. "ახალი საინჟინრო ემსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. №1 რაიონული სამსახური, ქ. თბილისი, კაიროს ქ.№11	დაკვეთა №	
	დამუშავა		დ.პაპუნელი		სტადია	3.
					ფურცელი	ა-8
	დამუშავა		ვ.კვითაძე		ფურცლები	9
				ფასადი მ1:50	თარიღი	
					ინჟინერ, №	

ჭრილი



შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო მშენებლობა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. №1 რაიონული სამსახური, ქ. თბილისი, კაიროს ქ. №11	დაკვეთა №	
	დაამუშავა	<i>[Signature]</i>	დ. ჯაფარიძე		სტადია	პ.
	დაამუშავა	<i>[Signature]</i>	ვ. კვითაძე		ფურცელი	ა-9
					ფურცლები	9
ჭრილი 81:50				თარიღი 06.06.2018, №		



საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საჯარო რეგისტრის ეროვნული სააგენტო

საკადასტრო გეგმა


მიწის ნაკვეთი ის საკადასტრო კოდი: 01.14.04.014.002

განცხადების რეგისტრაციის ნომერი 882011266734

მიწის ნაკვეთი ის ფართობი: 1291 კვ.მ.

დანიშნულება: არასახოფლო-სამეურნეო

გომჯაღების თარიღი 07.06.11



შენიშვნა-ნიშნები,
პირობითი ნომერი/სართულიანობა



გაფრთხილება



სასაზღვრეო ნიშნები



მიწის ნაკვეთი ის საკადასტრო საზღვარი



მშენებარე ნაგებობა



მიწისქვეშა ნაგებობა

0.00
0.00

UTM

(საერთაშორისო)
სისტემის კოორდ.

შ.პ.ს. "ახალი
საინჟინრო ექსპერტიზა"

სსიპ "სასწრაფო ღახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის
სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი


№3 ფილიალი, ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველა, 4კვ. კორპ. 1ა

ქ. თბილისი 2016


1. ნახაზების ჩამონათვალი ა-1
2. ფოტომონტაჟი ა-2;
3. ფოტომონტაჟი ა-3;
4. არსებულის ფოტო ა-4;
5. არსებულის ფოტო ა-5;
6. ანაზომი - ბეჭედი ა-6;
7. ანაზომი - ფასადი ა-7;
8. ანაზომი - ჭრილი 1-1 ა-8;
9. ბეჭედი ა-9;
10. ფასადი ა-10;
11. ჭრილი 1-1 ა-11.

შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "ნასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის (ანაღმების) მოწყობის პროექტი. №3 ფილიალი, ძ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას, 433. კორპ. 1ა	დაკვეთა №	
					ხტადია	პ.
	დაამუშავა		დ.კუპანელი		ფურცელი	ა-1
					ფურცლები	11
	დაამუშავა		პ.პ.პ.ტატიშვილი		თარიღი	
				ნახაზების ჩამონათვალი	05396ტარ. №	

ფოტომონტაჟი





შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) გეოქოების პროექტი. №3 ფილიალი, ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას, 433. კორპ. 1ა	დაკვეთა №	
					სტადია	პ.
	დაამუშავა		დამკვეთი		ფურცელი	ა-2
					ფურცლები	11
	დაამუშავა					
			შპს ტატია	ფოტომონტაჟი	თარიღი	
					0633ნტარ. №	



შ.პ.ს. "ახალი საინჟინრო ექსპერტიზა"				სსიპ "სახანაურო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. №3 ფილიალი, ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას, 433. კორპ. 1ა	დაკვეთა №	
					სტადია	პ.
	დაამუშავა		დ. ჯავახიშვილი		ფურცელი	ა-3
					ფურცლები	11
	დაამუშავა		პ. კიკნაძე		თარიღი	
				ფოტოგონტაჟი	06396ტარ. №	



არსებული სიტუაცია




შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო ღანგარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შესრულებული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (კანფერების) გოჭოვების პროექტი. №3 ფილიალი, ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას, 433 კორპ. 1ა	დაკვეთის №	
					სტადია	პ.
					ფურცელი	ა-4
	დაამუშავა		დ. ჯგერელი		ფურცლები	11
	დაამუშავა		მ. კვინიტაძე		თარიღი	
				ფოტო, არსებული სიტუაცია	06336ტარ. №	

არსებული სიტუაცია




შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო ღანგარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი, №3 ფილიალი, ძ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას, 433. კორპ. 1ა	დაკვეთა №	
					სტადია	პ.
					ფურცელი	ა-5
					ფურცლები	11
					თარიღი	
	დაამუშავა		დ. ჯავახიშვილი	ფოტო, არსებული სიტუაცია	06336ტარ. №	
	დაამუშავა		ვ. კვინიტაძე			

ანაზომი, ბეჭედი




შ.პ.ს. "ახალი საინჟინრო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. №3 ვილიაჟი, ძ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას, 4კვ. კორპ. 1ა	დაკვეთა №	
					სტადია	პ.
	დამუშავა		დამუშავდა		ფურცელი	ა-6
					ფურცლები	11
	დამუშავა		გვამართა		თარიღი	
				ანაზომი, ბეჭედი	ინჟინერის №	

ანაზომი, ფასადი




შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. №3 ფილიალი, ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველა, 433. კორპ. 1ა	დაკვეთა №	
					სტადია	პ.
					ფურცელი	ა-7
					ფურცლები	11
					თარიღი	
	დაამუშავა	11/15	შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ექსპერტიზა"	პ.პ.შათაია	ანაზომი, ფასადი	06336ტარ. №

ანაზომი, ჭრილი 1-1




შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სიცრვის (ანგუხების) მოწოდების პროექტი. №3 ფილიალი, ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას, 43კ. კორპ. 1ა	დაკვეთის №	
					სტადია	პ.
	დაამუშავა		დ.კუხიშვილი		ფურცელი	ა-8
					ფურცლები	11
	დაამუშავა		გ.კობახიძე		თარიღი	
				ანაზომი, ჭრილი	გეგმარ. №	

ბეჭედი




შ.პ.ს. "ახალი საინჟინრო" ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. №3 ვილიაჟი, ძ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას, 43კ. კორპ. 1ა	დაკვეთის №	
					სტადია	პ.
	დამუშავა		დაკვანძული		ფურცელი	ა-9
					ფურცლები	11
	დამუშავა		გ.კვინიაძე		თარიღი	
ბეჭედი					ინჟინერი №	

ფასადი



შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. №3 ფილიალი, ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას, 43კ. კორპ. 1ა	დაკვეთა №	
					ხტადია	პ.
					ფურცელი	ა-10
					ფურცლები	11
					თარიღი	
	დაამუშავა	11/11/17	დ.ჭყავაძე	ფასადი მ. 1:50	თარიღი	
	დაამუშავა	11/11/17	შ.პ.ს.ინჟინერო		06336ტარ. №	

ჭრილი 1-1



შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) გოჭოების პროექტი. №3 ფილიალი, ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველა, 433. კორპ. 1ა	დაკვეთა №	
					სტადია	პ.
	დაამუშავა		დ. ჯუანბერი		ფურცელი	ა-11
					ფურცლები	11
	დაამუშავა		პ. კვითატიანი		თარიღი	
				ჭრილი	06336ტარ. №	



საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

საკადასტრო გეგმა


მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი: 01.13.03.046.003

განცხადების რეგისტრაციის ნომერი 0882010712050

მიწის ნაკვეთი ის ფართობი: 3644 კვ.მ.

დანიშნულება: არასასოფლო-სამეურნეო

მიწის ნაკვეთის თარიღი 23.07.10



მასშტაბი 1:500

0 2 4 8 12 მეტრი



შენიშვნა-ნაგებობა,
პირობითი ნომერი/სართულიანობა



უფლებფუძვლება



საზოგადოებრივი ნაგებობა



მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი



მშენებარე ნაგებობა



მიწისქვეშა ნაგებობა

0.00

0.00

UTM

(საერთაშორისო)
სისტემის კოორდ.

შ.პ.ს. "ახალი საინჟინრო ექსპერტიზა"

სსიპ "სასწრაფო ღახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის
სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი

ქ თბილისი, დიდის მაღივი 3 კვ. 9 კორპ.

ქ. თბილისი 2016

1. ნახაზების ჩამონათვალი ა-1
2. ფოტომონტაჟი ა-2;
3. არსებულის ფოტო ა-3;
4. ანაზომი - ბეჭმა ა-4;
5. ანაზომი - ფასადი ა-5;
6. ანაზომი - ჭრილი ა-6;
7. ბეჭმა ა-7;
8. ფასადი ა-8;
9. ჭრილი ა-9.

შ.პ.ს. "ახალი საინჟინრო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო ღახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. ქ თბილისი, დიდიზის მასივი 3 კვ. 9 კორპ.	დაკვეთა №	
					სტადია	პ.
	დაამუშავა		დ. ჯუღაშვილი		ფურცელი	ა-1
					ფურცლები	9
	დაამუშავა		პ. კვითატიანი		თარიღი	
				ნახაზების ჩამონათვალი	06336ტარ. №	

ფრტოგონებაჲი




შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ქმსპერტოზა"				სსიპ "საანგარიშო ღონისძიებების განყოფილება"	დაკვეთის №	
				სამსახურებში შესრულებული სამუშაოების მოქმედი პერიოდის სივრცის (ანგარიშების) მიუხედავად პროექტით.	სტადია	პ.
	დაამუშავა		დაკვეთის	მ თბილისი, დიდიხის მანძილი 3 კმ. 9 კორპ.	ფურცელი	ა-2
					ფურცლები	9
	დაამუშავა		3.330ტაბ.0.160	ფოტოგრაფირება	თარიღი	
					06.06.2019. №	

არსებული მდგომარეობის ფოტო




შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო ღანგარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შემუშავებული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (კანფერის) გოჭოების პროექტი. ქ თბილისი, დიდიხის მასივი 3 კვ. 9 კორპ.	დაკვეთა №	
					სტადია	პ.
					ფურცელი	ა-3
					ფურცლები	9
	დაამუშავა		დ. ჯაფარიძე	არსებული მდგომარეობის ფოტო	თარიღი	
	დაამუშავა		მ. კვინიტაძე		06336ტარ. №	



გეგმა




შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. ქ თბილისი, დიდიზის მაისი 3 კვ. 9 კორპ.	დაკვეთის №	
					სტადია	პ.
	დაამუშავა		დ. ჯუღაშვილი		ფურცელი	ა-4
					ფურცლები	9
	დაამუშავა		მ. კვითაძე	ანაზურბო, გეგმა მ 1:100	თარიღი	063366არ. №

არსებული ფასადი




შ.პ.ს. "ახალი საინჟინრო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) გოჭოების პროექტი. ქ თბილისი, დიდის მახვი 3 კვ. 9 კორპ.	დაკვეთა №	
					სტადია	პ.
					ფურცელი	ა-5
	დაამუშავა		დ. ჯგერელი		ფურცლები	9
	დაამუშავა		შ. კიკვიძე	ანაზურბი, ფასადი მ1:50	თარიღი	06.06.2024. №

ანაზომი - ჭრილი




შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. ქ თბილისი, დილის მაისი 3 კვ. 9 კორპ.	დაკვეთა №	
					სტადია	3.
					ფურცელი	ა-6
	დაამუშავა		დ.ჭკუასელი		ფურცლები	9
					თარიღი	
	დაამუშავა		მ.კვითაძე	ანაზომი, ჭრილი მ1:50	0639ნტარ. №	

გეგმა




შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) გოჭოვების პროექტი. ქ თბილისი, დიდის მახვი 3 კვ. 9 კორპ.	დაკვეთა №	
					სტადია	პ.
					ფურცელი	ა-7
	დაამუშავა		დ.გაგუშვილი		ფურცლები	9
	დაამუშავა		გ.პეტრიაშვილი	გეგმა 81:100	თარიღი	
					06396ტარ. №	

ფასადი



შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო მშპ-სერვისი"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შემსრულებელი შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (კანფერების) მოწყობის პროექტი. ქ თბილისი, დიდიზის მახეში 3 კვ. 9 კორპ.	დაკვეთის №	
					სტადია	კ.
	დაამუშავა		დამკვეთი		ფურცელი	ა-8
					ფურცლები	9
	დაამუშავა		შეამოწმა		თარიღი	
				ფასადი მ 1:100	ინჟინერ. №	


ჭრილი



შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) გოჭოების პროექტი. ქ თბილისი, დიდიზის მასივი 3 კვ. 9 კორპ.	დაკვეთის №	
					სტადია	პ.
	დაამუშავა		დ.ჭკუასელი		ფურცელი	ა-9
					ფურცლები	9
	დაამუშავა		ვ.კვითაძე		თარიღი	
ჭრილი მ 1:100				06396ტარ. №		



ဟဲပဲ ညီမဇီနီက ဝဲဘိဝဲခဲ

[illegible][illegible]

შ.პ.ს. "ახალი საინჟინრო ექსპერტიზა"

სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის
სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი


№5 რაიონული სამსახური, ქ. თბილისი, მუხიანი,
ბობრონიძის ქ.№27

ქ. თბილისი 2016

1. ნახაზების ჩამონათვალი	ბ-1
2. ფოტომონტაჟი	ბ-2
3. არსებულის ფოტო	ბ-3
4. ანაზომი - ბებმა -1.3 ნიშნულზე	ბ-4
5. ანაზომი - ბებმა 0.00 ნიშნულზე	ბ-5
6. ანაზომი - ფასადი	ბ-6
7. ანაზომი - ჭრილი	ბ-7
8. ბებმა -1.3 ნიშნულზე	ბ-8
9. ბებმა 0.00 ნიშნულზე	ბ-9
10. ფასადი	ბ-10
11. ჭრილი	ბ-11

შ.პ.ს. "ახალი საინჟინრო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოქმედების პროექტი. №5 რაიონული სამსახური, ძ. თბილისი, მუხიანო, გოგორიძის ძ. №27	დაკვეთის №	
					სტადია	პ.
	დაამუშავა		დ. ჯუღაშვილი		ფურცელი	ბ-1
	დაამუშავა		ვ. კვითაძე		ფურცლები	11
					თარიღი	
				ნახაზების ჩამონათვალი	06 მარტი, №	

ფოტომონტაჟი




შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შემსრულებელი შემსრულებლების მძღონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. №5 რაიონული სამსახური, ძ. თბილისი, მუხიანო, გობგრონიძის ძ. №27	დაკვეთის №	
					სტადია	3
					ფურცელი	ა-2
					ფურცლები	11
					თარიღი	
	დაამუშავა	18	დ. ჯგერელი	ფოტომონტაჟი	06336ტარ. №	
	დაამუშავა		მ. კვტაბიაძე			

არსებული სიტუაცია



შ.პ.ს. "ახალი საინჟინრო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო ღახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის (ანგულების) მოწყობის პროექტი. №5 რაიონული სამსახური, ქ. თბილისი, მუხიანის, გიორგინიძის ქ. №27	დაკვეთა №	
					სტადია	პ.
	დაამუშავა		დ.კაპანელი		ფურცელი	ა-3
					ფურცლები	11
	დაამუშავა		პ.პიტატიანი		თარიღი	
				ფოტო, არსებული სიტუაცია	06336ტარ. №	


ანახორი - გეგმა



შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი.	დაკვეთის №	
	დაამუშავა		დ. ჯაფარიძე	5 რაიონული სამსახური, ქ. თბილისი, მუხიანო, გობგორნიძის ქ. №27	სტადია	3
					ფურცელი	4-4
	დაამუშავა		მ. კვითაია		ფურცლები	11
				თარიღი		
				ანაზორი - გვამი -13 ნომერული მ-50	06336ტარ. №	

ანახორი - გეგმა -1:3 გომეზულზე 01:50


ანაზორი - გეგმა



შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. №5 რაიონული სამსახური, ძ. თბილისი, მუხიანო, გოგორისძის ძ. №27	დაკვეთის №	
	დამუშავა		დ. პაპახიძე		სტადია	პ
	დამუშავა		ვ. კობახიძე		ფურცელი	ა-5
					ფურცლები	11
					თარიღი	
				ინჟინერი - გიგმა 0.00 ნომერულზე მს:50	0639ნტარ. №	


ანაზორი - ფასადი

გოგორიკული თუნუქის ფირფიტები




შ.პ.ს. "ახალი საინჟინრო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. სამსახური, დ. თბილისი, მუხიანო, გოგორიკის ქ. №27	დაკვეთა №	
	დაამუშავა	<i>[Signature]</i>	დ. ჯუღაშვილი		სტადია	პ
	დაამუშავა	<i>[Signature]</i>	პ. კვითაია		ფურცელი	ა-6
					ფურცლები	11
ანაზორი - ფასადი მ1:50					თარიღი	
					06.06.2019. №	

ანაზოში - ჰრილი




შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი, №5 რაიონული სამსახური, ქ. თბილისი, მუხიანის, გოგორიძის ქ.№27	დაკვეთის №	
	დაამუშავა	<i>[Signature]</i>	დ. ჯანაშვილი		სტადია	3
	დაამუშავა	<i>[Signature]</i>	ვ. კვითაძე		ფურცელი	ა-7
					ფურცლები	11
				ანაზოში - ჰრილი	თარიღი	
				მ1:50	06396ტარ. №	

გეგმა -1.3 ნიშნულზე



შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. №5 რაიონული სამსახური, ქ. თბილისი, გუბიაძის, გოგორიძის ქ.№27	დაკვეთის №	
	დაამუშავა	<i>1/1/17</i>	დ. ჯაფარიძე		სტადია	კ
	დაამუშავა	<i>1/1/17</i>	მ. კობახიძე		ფურცელი	ა-8
					ფურცლები	11
				გეგმა -1.3 ნიშნულზე მ1:50	თარიღი	
					06336ტარ. №	

გეგმა 0.00 ნიშნულზე




შ.პ.ს. "ახალი საინჟინრო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შემუშავებული შენობა-ნაგებობების მძიმე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. №5 რაიონული სამსახური, ქ. თბილისი, მუხიანის, გოგორიძის ქ.№27	დაკვეთის №	
	დაამუშავა		დ. ჯანაშვილი		სტადია	კ
	დაამუშავა		მ. კვითაძე		ფურცელი	ა-9
					ფურცლები	11
						თარიღი
				გამოსცემის თარიღი: 06.06.2024	06336ტარ. №	

გეგმა 0.00 ნიშნულზე 81:50


შახალი

გოგორიკული თუნუქის ფირფიტები



შ.პ.ს. "ახალი საინჟინრო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. №5 რაიონული სამსახური, ქ. თბილისი, მუხიანის, გოგორიკის ქ.№27	დაკვეთის №	
	დაამუშავა		დ.ჭკუასელი		სტადია	3
	დაამუშავა		მ.კვინიაშვილი		ფურცელი	1-10
			მ.კვინიაშვილი		ფურცელი	11
შახალი 81:50				თარიღი		
				06336ტარ. №		

ჭრილი



შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. №5 რაიონული სამსახური, ქ. თბილისი, მუხიანო, გობგორნიძის ქ.№27	დაკვეთა №	
	დამუშავა		დ.შაჰსუბაშვილი		სტადია	3
	დამუშავა		გ.კობახიძე	ფურცელი	11	
	დამუშავა		გ.კობახიძე	ფურცლები	11	
				პროექტი 01:50	თარიღი	06/06/2019. №



საქართველოს
ეროვნული სააგენტო

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საჯარო რემსტრის მროვნული სააგენტო

საკადასტრო გეგმა


მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი: 01.10.06.012.005

განცხადების რემსტრაციის ნომერი 882015367803

მიწის ნაკვეთის ფართობი: 3123 კვ.მ.

დანიშნულება: არასასოფლო-სამეურნეო

პოპულაციის თარიღი 02.07.15



შენიშვნა-ნაგებობა,
პირდაპირი ნაკვეთი/სართულიანობა



გადაღებული ნაკვეთი



ხაზობრივი ნაკვეთი



მიწის ნაკვეთის საკადასტრო ხაზდგობა



მშენებარე ნაკვეთი



მიწის ქვეშა ნაკვეთი

0.00
00.0
UTM
(საერთაშორისო)
სისტემის კოორდ.

შ.პ.ს. "ახალი საინჟინრო ექსპერტიზა"

სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის
სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი

№6 რაიონული სამსახური, ქ. თბილისი, დიდი დიღომი
ბიორბი ბრწუნავალეს ქ.№15

ქ. თბილისი 2016

- | | |
|--------------------------|------|
| 1. ნახაზების ჩამონათვალი | ბ-1 |
| 2. ფოტომონტაჟი | ბ-2 |
| 3. ფოტომონტაჟი | ბ-3 |
| 4. არსებულის ფოტო | ბ-4 |
| 5. არსებულის ფოტო | ბ-5 |
| 6. ანაზომი - გეგმა | ბ-6 |
| 7. ანაზომი - ფასადი | ბ-7 |
| 8. ანაზომი - ჭრილი | ბ-8 |
| 9. გეგმა | ბ-9 |
| 10. ფასადი | ბ-10 |
| 11. ჭრილი | ბ-11 |

შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) გოჭოების პროექტი. №6 რაიონული სამსახური, თბილისი, დიდი დიდუბი, ბ. ბრუძიშვილის ქ. №15	დაკვეთა №	
					სტადია	პ.
	დაამუშავა		დ.ჭყუასელი		ფურცელი	ბ-1
	დაამუშავა		პ.პიტაია		ფურცლები	11
				ნახაზების ჩამონათვალი	თარიღი 0636ნტარ. №	


ფოტომონტაჟი-1

პოლიკარბონატის ფენილი ლითონის კარკასზე



შ.პ.ს. "ახალი საინჟინრო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) გოჭოების პროექტი. №6 რაიონული სამსახური, თბილისი, დიდი დიღომი, ბ. ბრეჟნევის ქ. №15	დაკვეთა №	
					სტადია	პ.
					ფურცელი	ა-2
					ფურცლები	11
					თარიღი	
	დაამუშავა		დ. ჯუღაშვილი	ფოტომონტაჟი	თარიღი	
	დაამუშავა		პ. კვითაია		06 მარტი, №	



ფოტომონტაჟი-2



შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო ღანგარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. №6 რაიონული სამსახური, თბილისი, დიდი დილოში, ბ. გრეშინავლის ქ. №15	დაკვეთის №	
					სტადია	პ
	დამუშავა		დამუშავდა		ფურცელი	ა-3
					ფურცლები	11
	დამუშავა		შეამოწმა		თარიღი	
				ფოტომონტაჟი	0636ტარ. №	

არსებული სიტუაცია




შ.პ.ს. "ახალი საინჟინრო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) გოჭოების პროექტი. №6 რაიონული სამსახური, თბილისი, დიდი დიდოში, ბ. ბრწყინვალის ქ. №15	დაკვეთა №	
					სტადია	პ
	დაამუშავა		დ.პაპასელი		ფურცელი	ა-4
				ვოტო, არსებული სიტუაცია	ფურცლები	11
	დაამუშავა		ვ.პპოტაბიაძე		თარიღი	
					0639ნტარ. №	

არსებულ სიტუაცია




შ.პ.ს. "აბაერი საინჟინერო ქსკმტრია"				სსიპ "საზღვრავი დაცვარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შესუდული შესაძლებლობების მიმენი პირებისათვის სივრცის (ანდუსების) მოწყობის პროექტი.	დაკვირვა №	
				№6 რაიონული სამსახური, თბილისი, დიდი დიდუბი, ბ. ბრწყინებლის ქ. №15	სტადია	პ.
	დამუშავა		დამუშავებული		ვარცდელი	ა-5
	დამუშავა		გვამტარებდა	ვოტო, არსებული სიტუაცია	ვარცდელი	11
					თარიღი	
					06ვნტარ. №	

ანახორბი - გეგმა




შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო მშენებლობა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. №6 რაიონული სამსახური, ძ. თბილისი, დიდი დიდი ბიორბი პრეზიდენტის ქ. №15	დაკვეთა №	
					სტადია	3
	დაამუშავა		დ. ჯუღაშვილი		ფურცელი	ა-6
	დაამუშავა		მ. კვინიტაძე		ფურცლები	11
					თარიღი	
				ანახორბი - გეგმა მ1:50	06336ტარ. №	

ანაზორში - ფასადი



შ.პ.ს. "ანალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შესრულებული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი.	დაკვეთის №	
	დაამუშავა		დ.პაპასელი	№6 რაიონული სამხანურო, ძ. თბილისი, დიდი დიდი ბიორბი ბრუნვების ქ. №15	სტადია	3
	დაამუშავა		მ.კობახიძე		ფურცელი	ა-7
					ფურცლები	11
				ანაზორი - ფასადი	მ1.50	თარიღი
					06336ტარ. №	


ანაზომი - ჭრილი



შ.პ.ს. "ანალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. №6 რაიონული სამსახური, ქ. თბილისი, დიდი დიდუბო ბიორბი ბრუნავალის ქ. №15	დაკვეთა №	
	დაამუშავა	<i>[Signature]</i>	დაჭრისმწიფი		სტადია	პ
	დაამუშავა	<i>[Signature]</i>	გ.კვინიაძე		ფურცელი	ა-8
				ანაზომი - ჭრილი	ფურცლები	11
				მასშტაბი 1:50	თარიღი	


06396ტარ. №

გეგმა




შ.პ.ს. "ანალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. №6 რაიონული სამსახური, ქ. თბილისი, დიდი დიდუბი ბიორბი გორუძის ქ. №15	დაკვეთის №	
					სტადია	3
	დაამუშავა		დ. ჯ. მ. მ.		ფურცელი	ა-9
	დაამუშავა		შ. კ. მ. მ.		ფურცლები	11
					თარიღი	
				გვ. 10	06336ტარ. №	

ფასადი




შ.პ.ს. "ახალი საინჟინრო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი, №6 რაიონული სამსახური, ძ. თბილისი, დიდი დილომი ბიორბი ბრუნვისაჟს ძ.№15	დაკვეთა №	
					სტადია	პ
	დაამუშავა		დ.კახიანი		ფურცელი	ა-10
	დაამუშავა		ვ.კობახიანი		ფურცლები	11
				ფასადი მ1:50	თარიღი	
					ინჟინერ. №	

ჭრილი



შ.პ.ს. "ახალი საინჟინრო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. №6 რაიონული სამსახური, ქ. თბილისი, დიდი დიდუბის ბიურობი ბოლონისკაძის ქ. №15	დაკვეთის №	
					სტადია	3
	დაამუშავა		დ. ჯუღაშვილი		ფურცელი	ა-11
	დაამუშავა		პ. კობახიძე		ფურცლები	11
					თარიღი	
				ჭრილი 01:50	06336ტარ. №	



შპს "საქართველოს საზღვრების დაცვა" (საზღვრების დაცვის სააგენტო)
გეგმვის და დოკუმენტაციის განყოფილება
გეგმვის და დოკუმენტაციის განყოფილების უფროსი: 3986 გ.გ.
გეგმვის და დოკუმენტაციის განყოფილების უფროსის მოადგილე: 027103-08
გეგმვის და დოკუმენტაციის განყოფილების უფროსის მოადგილე: 01.10.17.003.026

საქართველოს საზღვრების დაცვის სააგენტოს
გეგმვის და დოკუმენტაციის განყოფილების
უფროსის მოადგილე

შ.პ.ს. "ახალი
საინჟინრო ექსპერტიზა"

სსიპ "სასწრაფო ღახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის
სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი

№8 ფილიალი, ქ. თბილისი, ცინცაძის ქ.№6

ქ. თბილისი 2016

1. ნახაზების ჩამონათვალი ა-1
2. ფოტომონტაჟი ა-2;
3. არსებულის ფოტო ა-3;
4. ანაზომი - ბეჭედი ა-4;
5. ანაზომი - ფასადი ა-5;
6. ანაზომი - ჭრილი 1-1 ა-6;
7. ბეჭედი ა-7;
8. ფასადი ა-8;
9. ჭრილი 1-1 ა-9.

შ.პ.ს. "ახალი საინჟინრო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო ღანგარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. №8 ფილიალი, ძ. თბილისი, ციხეძაძის ძ. №6	დაკვეთა №	
					სტადია	პ.
					ფურცელი	ა-1
	დაამუშავა		დ.ჭყავასელი		ფურცლები	9
	დაამუშავა		პ.პიტატიანი		თარიღი	
ნახაზების ჩამონათვალი					06396ტარ. №	

ფოტომონტაჟი




შ.პ.ს. "ახალი საინჟინრო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. №8 ფილიალი, ძ. თბილისი, ციხეძაძის ძ. №6	დაკვეთა №	
					სტადია	პ.
	დაამუშავა		დამამუშავებელი		ფურცელი	ა-2
					ფურცლები	9
	დაამუშავა		შეამოწმა		თარიღი	
			შეამოწმა	ფოტომონტაჟი	06396ტარ. №	

ფოტო, არსებული სიტუაცია




შ.პ.ს. "ახალი საინჟინრო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. №8 ფილიალი, ძ. თბილისი, ციხეძაძის ძ. №6	დაკვეთა №	
	დაამუშავა		დ. ჯანაშვილი		სტადია	პ.
	დაამუშავა		მ. კვინიტაძე		ფურცელი	ა-3
					ფურცლები	9
				ფოტო, არსებული სიტუაცია	თარიღი	

ანაზომი, ბეჭედი




შ.პ.ს. "ანალიზ საინჟინრო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. №8 ფილიალი, ქ. თბილისი, ციხისძის ქ. №6	დაკვეთის №	
					სტადია	პ.
	დაამუშავა		დ. ჯიქიაშვილი		ფურცელი	ა-4
					ფურცლები	9
	დაამუშავა		შ.პ.ს. ანალიზი	ანალიზი, გეგმა	თარიღი	
					06366ტარ. №	

ანაზომი, ფასადი




შ.პ.ს. "ანალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო ღახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. №8 ფილიალი, ქ. თბილისი, ციხეძაძის ქ. №6	დაკვეთა №	
					სტადია	პ.
					ფურცელი	ა-5
					ფურცლები	9
					თარიღი	
	დაამუშავა		დ. ჯუანველი	ანაზომი, ფასადი	06366ტარ. №	
	დაამუშავა		პ. კვითატიანი			

ანაზომი, ჭრილი 1-1




შ.პ.ს. "ახალი საინჟინრო ემპერტიზა"				სსიპ "სახანძრავო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. №8 ფილიალი, ძ. თბილისი, ციხისძის ძ. №6	დაკვეთის №	
					სტადია	3.
					ფურცელი	ა-6
	დაამუშავა		დ.პაუხელი		ფურცლები	9
	დაამუშავა		მ.კობიაძე			
ანაზომი, ჭრილი					06396ტარ. №	

გეგმა



შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. №8 ვილიაჟი, ძ. თბილისი, გიგაძის ძ. №6	დაკვეთა №	
					სტადია	პ.
					ფურცელი	ა-7
					ფურცლები	9
					თარიღი	
	დაამუშავა	11/17	დ. ჯანსუღი	გეგმა	თარიღი	
	დაამუშავა	11/17	შ. კვინთაძე		ინჟინერ. №	

ჭრილი 1-1



შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. №8 ფილიალი, ძ. თბილისი, ციხეძაძის ძ. №6	დაკვეთა №	
					სტადია	პ.
	დაამუშავა	1/1/17	დ.პაპუნელი		ფურცელი	ა-9
					ფურცლები	9
	დაამუშავა	1/1/17	ვ.პეტრიაშვილი		თარიღი	
				ჭრილი	06395ტარ. №	

საკადასტრო გეგმა მასშტაბი: 1:500

მიწის ნაკვეთი:

სარეგისტრაციო №

საკადასტრო №

1 / 16 / 5 / 13/21
ზონა სექტორი კვარტალი ნაკვეთი
თბილისი ჩუღურეთი


მისამართი: დიმიტრი უზნაძის ქუჩა №43

ფართობი: 2947 კვ.მ.

თარიღი: 28.11.2007წ.

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საჯარო რეგისტრის ეროვნული სააგენტო
თბილისის სარეგისტრაციო სამსახური

ბეჭედი



№188887-07

	მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი		შენობის ნომერი		ბორდიური		სამეთვალყურეო ჭაობი
	არასაცხოვრებელი შენობა		მშენებარე ნაგებობა		რკინიგზა		
	საცხოვრებელი შენობა		სატრანსპორტატო ჯიხურები და ელექტრო ქვესადგურები		გადამცემი ხაზი		
	უფლებების დამადასტურებელი საბუთის გარეშე არსებული შენობა-ნაგებობა		სერვიტუტი				



S.p.s. "axali sainjir o eqspertiza"

ssip "saswrafo daxmarebis centri"-s samsaxurebSi
SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirebisaTvis
sivrcis (pandusebis) mowyobis proeqti

#10 filiali. q. Tbilisi, d. uzaZis q. #43

q. Tbilisi 2016

- | | |
|---------------------------------|-----|
| 1. naxazebis CamonaTvali | a-1 |
| 2. arsebuli mdgomareobis foto | a-2 |
| 3. fotomontaji | a-3 |
| 4. arsebuli mdgomareobis gegma | a-4 |
| 5. arsebuli mdgomareobis fasadi | a-5 |
| 6. arsebuli mdgomareobis Wri li | a-6 |
| 7. gegma | a-7 |
| 8. fasadi | a-8 |
| 9. Wri li | a-9 |

S.p.s. "axali sainJinro eqspertiza"				ssip "saswrafo daxmarebis centri"-s samsaxurebSi SezRuduli Sesazleblobebis mqone pirebisaTvis sivrcis (pandusebis) mowyobis proeqti. #10 filiali. q Tbilisi, d. uznaZis q. #43	dakveTa #	
					stadia	p.
	daamuSava		d.Wkuase li		furceli	a-1
					furclebi	9
	daamuSava		v.kvitiani		TariRi inventar. #	

fo to monta Ji




Sp.s. "axali sainJinro eqspertiza"				ssip "saswrafo daxmarebis centri"-s samsaxurebSi SezRuduli Sesazleblobebis mqone pirebisaTvis sivrcis (pandusebis) mowyobis proeqti. #10 filiali. q Tbilisi, d. uznaZis q. #43	dakveTa #	
					stadia	p.
					furceli	a-3
					furclebi	9
	daamuSava	<i>[Signature]</i>	d.Wkuase li		TariRi	
	daamuSava	<i>[Signature]</i>	v.kvi tatiani	fo to monta Ji	inventar. #	

არსებულის მდგომარეობის ფოტო



S.p.s. "axali საინჟინრო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურების შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სერვისის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. #10 ფილიალი, ქ. თბილისი, დ. უზნაძის ქ. #43	dakveTa #	
					stadia	p.
	daamuSava	<i>[Signature]</i>	d.Wkuase li		furceli	a-2
	daamuSava	<i>[Signature]</i>	vkvi tati ani		furclebi	9
				არსებულის მდგომარეობის ფოტო	TariRi	
					inventar. #	

arsebuli mdgomareobis gegma



S.p.s. "axali sainjino eqspertiza"				ssip "saswrafo daxmarebis centri"-s samsaxurebSi SezRuduli Sesazleblobebis mqone pirebisaTvis sivrcis (pandusebis) mowoyobis proeqti. #10 filiali. q Tbilisi, d. uznaZis q. #43	dakveTa #	
	daamuSava	<i>[Signature]</i>	d.Wkuaseli		stadia	p.
					furceli	a-4
	daamuSava	<i>[Signature]</i>	vkvitiani		furclebi	9
				arsebuli mdgomareobis gegma m 1:100	TariRi	
					inventar. #	

arებული mdgomareobis fasadi


xedi 1





xedi 2


S.p.s. "axali sainJinro eqspertiza"				ssip "saswrafo daxmarebis centri"-s samsaxurebSi SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirebisaTvis sivrcis (pandusebis) mowyobis proeqti. #10 filiali. q Tbilisi, d. uZnaZis q. #43	dakveTa #	
					stadia	p.
	daamuSava	<i>[Signature]</i>	d.Wkuase li		furceli	a-5
	daamuSava	<i>[Signature]</i>	v.kvi tatiani		furclebi	9
				arებული mdgomareobis fasadi m1:100	TariRi	
					inventar. #	

arsebuli mdgomareobis Wri li



Sps. "axali sainjino eqsper tiza"				ssip "saswrafo daxmarebis centri"-s samsaxurebSi SezRuduli Sesazleblobebis mqone pirebisatvis sivrcis (pandusebis) mowyobis proeqti. #10 filiali. q Tbilisi, d. uznaZis q. #43	dakveTa #	
					stadia	p.
	daamuSava		d.Wkuase li		furceli	a-6
	daamuSava		v.kvitatiani		furclebi	9
				arsebuli mdgomareobis Wri li 1-1, m 1:50	Tari	
					inventar. #	


gegma



S.p.s. "axali sainJinro eqspertiza"				ssip "saswrafo daxmarebis centri"-s samsaxurebSi SezRuduli Sesazleblobebis mqone pirebisatvis sivrcis (pandusebis) mowyobis proeqti. #10 filiali. q Tbilisi, d. uznaZis q. #43	dakveTa #	
					stadia	p.
	daamuSava	<i>[Signature]</i>	d.Wkuase l i		furceli	a-7
	daamuSava	<i>[Signature]</i>	v.kvitati ani		furclebi	9
gegma m1:100					Tari Ri	
					inventar. #	


xedi 1

fasadi



S.p.s. "axali sainJinro eqspertiza"				ssip "saswrafo daxmarebis centri"-s samsaxurebSi SezRuduli Sesazleblobebis mqone pirebisaTvis sivrcis (pandusebis) mowyobis proeqti. #10 filiali. q Tbilisi, d. uznaZis q. #43	dakveTa #	
					stadia	p.
	daamuSava		d.Wkuaseli		furceli	a-8
	daamuSava		v.kvi tiani		furlebi	9
				fasadi m 1:100	TariRi	
					inventar. #	

W r i l i



SeiRebos yviTeli feris
Jangmedegi saRebavi T

Sps. "axali sainJinro eqspertiza"				ssip "saswrafo daxmarebis centri"-s samsaxurebSi SezRuduli Sesazleblobebis mqone pirebisaTvis sivrcis (pandusebis) mowyobis proeqti. #10 filiali. q Tbilisi, d. uznaZis q. #43	dakveTa #	
					stadia	p.
	daamuSava	<i>[Signature]</i>	d.Wkuase li		furceli	a-9
	daamuSava	<i>[Signature]</i>	vkvitatiani		furclebi	9
				W r i l i 1-1, m 1:50	TariRi	
					inventar. #	




საქართველოს
ეროვნული სააგენტო

სამხარე მხედორის რაიონის საგნობრივი
საჯარო რეგისტრის ეროვნული სააგენტო

საკადასტრო გეგმა

მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი: 01.12.14.045.033
განცხადების რეგისტრაციის ნომერი: 882011511562
მიწის ნაკვეთის ფართობი: 1493 კვ.მ.
დანიშნულება: არასასოფლო-სამეურნეო
მომზადების თარიღი 21.10.11



შენიშვნა-ჩაგდება,
პირობითი ნომერი/სართულიანობა



ფაქტუალური



სასაზღვრო ნაგებობა



მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი



მშენებარე ნაგებობა



მიწისკვეთის ნაგებობა



UTM
(საერთაშორისო)
სისტემის კოორდ.

შ.პ.ს. "ახალი საინჟინრო ექსპერტიზა"

სსიპ "სასწრაფო ღახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის
სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი


№13 რაიონული სამსახური. ქ. თბილისი, ლოტკინი,
წერონისის ქ.№ 164

ქ. თბილისი 2016

- | | |
|--------------------------|-----|
| 1. ნახაზების ჩამონათვალი | ბ-1 |
| 2. ფოტომონტაჟი | ბ-2 |
| 3. არსებულის ფოტო | ბ-3 |
| 4. ანაზომი - ბეჭედი | ბ-4 |
| 5. ანაზომი - ფასადი | ბ-5 |
| 6. ანაზომი - ჭრილი | ბ-6 |
| 7. ბეჭედი | ბ-7 |
| 8. ფასადი | ბ-8 |
| 9. ჭრილი | ბ-9 |

შ.პ.ს. "ახალი საინჟინრო ექსპერტიზა"				№13 რაიონული სამსახური, ძ. თბილისი, ლოტაძის წმინდის ქ. № 164	სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი.	დაკვეთა №	
	დაამუშავა		დ. ჯგერელი		სტადია	პ.	
					ფურცელი	ბ-1	
	დაამუშავა		პ. კვითაძე		ფურცლები	9	
					თარიღი		
					ნახაზების ჩამონათვალი	06336ტარ. №	



ფოტომონტაჟი




შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. №13 რაიონული სამსახური, ძ. თბილისი, ლოტ.3060, წერტილის ქ.№ 164	დაკვეთა №	
					სტადია	პ.
	დაამუშავა	1/8	დ.პუშკინი		ფურცელი	ა-2
					ფურცლები	9
	დაამუშავა		გ.კობახიძე		თარიღი	
ფოტომონტაჟი					ინჟინერ. №	

არსებული სიტუაცია




შ.პ.ს. "ახალი საინჟინრო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) გოჭოების პროექტი. №13 რაიონული სამსახური, ქ. თბილისი, ლეთქიძის, წერეთლის ქ.№ 164 ვოტო, არსებული სიტუაცია	დაკვეთა №	
					სტადია	პ.
					ფურცელი	ა-3
					ფურცლები	9
					თარიღი	
	დაამუშავა		დამამუშავებელი		0633ნტარ. №	
	დაამუშავა		შეამოწმა			

ანახორმო - გეგმა




შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო მშენებლობა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი.	დაკვეთა №	
	დაამუშავა		დ.პ.უ.ს.ელი	№13 რაიონული სამსახური, დ. თბილისი, ლოტკიძის ქ. № 164	სტადია	პ.
					ფურცელი	ა-4
	დაამუშავა		გ.პ.პ.ტატიასვი		ფურცლები	9
				ანახორმო - გეგმა მ1:50	თარიღი	
					გეგმარ. №	

ანაზორი - ფასადი




შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო ღანგარემოს ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. №13 რაიონული სამსახური. ქ. თბილისი, ლიტკიძის წმინდის ქ. № 164	დაკვეთა №	
	დაამუშავა		დ. ჯანაშვილი	სტადია	პ.	
	დაამუშავა		პ. კობახიძე	ფურცელი	ა-5	
				ფურცლები	9	
				თარიღი		
ანაზორი - ფასადი მ1:50				06396ტარ. №		

ანაზორში - ჭრილობი




შ.პ.ს. "სახლი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "საინჟინერო-კონსტრუქციო-საპროექტო-საშენობის სამსახურში შესაძლებლობების ძივნაში პირებისათვის სივრცის (ანგარიშის) გაცემის პროცესის აღწერა №13 რაიონული საპროექტო სამსახური, თბილისი, ლ. ბერიძის ქ. №164 ანაზოში - პირილი მ.150	დაკვეთა №	
	დაამუშავა		დამამუშავებელი		სტადია	3.
					ფურცელი	ა-6
	დაამუშავა		გამამუშავებელი		ფურცლები	9
					თარიღი	
					063366ტარ. №	

გეგმა



შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ემსახურება"				№13 რაიონული სამსახური, ქ. თბილისი, ლიტკინი წმრინის ქ. № 164	სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შემსრულებელი შემსაკმდებლოების გმონე პირებისათვის სივრცის (კანფუნების) მოწყობის პროექტი.	დაკვეთის №	
	დაამუშავა		დაკვეთელი		სტადია	პ.	
	დაამუშავა		შპს ბაბიაძე		ფურცელი	ა-7	
					ფურცლები	9	
					თარიღი		
გეგმა მ1:50					06396ტარ. №		


ფასადი



შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. №13 რაიონული სამსახური. ძ. თბილისი, ლიტკინი ვარონის ქ.№ 164	დაკვეთა №	
	დაამუშავა		დ.პ.უ.ს.ელი	სტადია	პ.	
				ფურცელი	ა-8	
	დაამუშავა		პ.პ.ო.ბ.ბ.ბ.ბ.	ფურცლები	9	
				თარიღი		
				ფასადი 81:50	06336ტარ. №	

ჭრილი

პოლიკარბონატის
ტონირებული ფირფიტა



შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ემსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. №13 რაიონული სამსახური. ქ. თბილისი, ლიტაიძის უბრის ქ. № 164	დაკვეთა №	
	დაამუშავა	<i>[Signature]</i>	დ. პაპუნაშვილი		სტადია	პ.
	დაამუშავა	<i>[Signature]</i>	ვაკატაბიაძე		ფურცელი	ა-9
					ფურცლები	9
				ჭრილი 81:50	თარიღი	
					06336ტარ. №	



საკადასტრო გეგმა

საჯარო რეესტრის ეროვნული
სააგენტო

საკადასტრო კოდი: **01.18.13.024.061**

ნაკვეთის დანიშნულება:


არასასოფლო საშენობო

განცხადების ნომერი: **882016142183**

ფართობი:

4149 კვ.მ (WGS 84 / UTM zone 38N)

შოშხადების თარიღი: **10/03/2016**



ნაკვეთის სიკიდისტრო საზღვარი	ხაზობრივი ნაგებობა	ტყის ფონდი
შენობა/ნაგებობა	შენობარე ნაგებობა	ვალდებულება

შ.პ.ს. "ახალი საინჟინრო ექსპერტიზა"

სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის
სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი

ქვეფილიაღი, ფონიჭალა 3-ის დასახლება

ქ. თბილისი 2016

- | | |
|--------------------------|-----|
| 1. ნახაზების ჩამონათვალი | ბ-1 |
| 2. ფოტომონტაჟი | ბ-2 |
| 3. არსებულის ფოტო | ბ-3 |
| 4. ანაზომი - ბეგმა | ბ-4 |
| 5. ანაზომი - ფასადი | ბ-5 |
| 6. ანაზომი - ჭრილი | ბ-6 |
| 7. ბეგმა | ბ-7 |
| 8. ფასადი | ბ-8 |
| 9. ჭრილი | ბ-9 |

შ.პ.ს. "ახალი საინჟინრო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის (კანდუხების) მოწყობის პროექტი. ქვევლილი, ფონიზალა 3-ის დასახლება	დაკვეთა №	
	დაამუშავა		დ. ჯ. უსუელი		სტადია	პ.
					ფურცელი	ბ-1
	დაამუშავა		გ. კვითაბიანი		ფურცლები	9
					თარიღი	
				ნახაზების ჩამონათვალი	ინჟინტარ. №	



ფოტომონტაჟი




შ.პ.ს. "ახალი საინჟინრო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. ქვეშეოლიალი, ფონიბალა 3-ის დასახლება	დაკვეთის №	
					სტადია	პ.
	დაამუშავა		დ. ჰუბუაძე		ფურცელი	ა-2
					ფურცლები	9
	დაამუშავა		მ. კვინიტაძე		თარიღი	
ფოტომონტაჟი					ინჟინტარ. №	

არსებული სიტუაცია




შ.პ.ს. "ახალი საინჟინრო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში უმუშაო უმსაქმლოების მძონე პირებისათვის სივრცის (პანდემიის) გოწმების პროექტი. ქვეფილიაღი, ფონიგაღა 3-ის დასახლება	დაკვეთა №	
					სტადია	პ.
					ფურცელი	ა-3
	დაამუშავა		დ.ჭკუხელი	ფოტო, არსებული სიტუაცია	ფურცლები	9
	დაამუშავა		მ.კვტაბიაძე		თარიღი	
					06336ტარ. №	

სწავლობ - ბებია




შ.პ.ს. "ნახალი ხაინძინერი ქმსპერტიზა"				სსიპ "სახორაურო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შემსრულებელ შუამავალელებების ძმონი პირებისათვის სივრცის (ანაფუნების) მოწოდების პროექტი.	დაკვირვა №	
					სტადია	პ.
	დაამუშავა		დ.ჰუასენელი		ფურცელი	54
	დაამუშავა		შ.კიტიტაიანი		ფურცელი	9
					ანაფუნო - გეგმა 81:50	თარიღი
					06396ტარ. №	

ანაზორი - ფასადი



შ.პ.ს. "ახალი საინჟინრო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. ქვეფილია, ფონიჭალა 3-ის დასახლება	დაკვეთის №	
	დაამუშავა		დ.ჭაუხელი		სტადია	3.
	დაამუშავა		შ.ჭიჭიაბერი		ფურცელი	ა-5
					ფურცლები	9
					თარიღი	
				ანაზორი - ფასადი მ1:50	06396ტარ. №	

ანაზომი - ჭრილი




შ.პ.ს. "ანალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი.	დაკვეთის №	
	დაამუშავა		დ.ჭაუხელი	ქვევითადაა, ფენიჭალა 3-ის დასახლება	სტადია	პ.
	დაამუშავა		მ.კვიტაძიანი		ფურცელი	ა-6
					ფურცლები	9
				ანაზოში - ჰეობი ში.50	თარიღი	
					06336ნარ. №	

ანაზომი - ჭრილი 81.50


06396ტარ. №

გეგმა




შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) გორუბის პროექტი.	დაკვეთის №	
				ქვევითადალი, ფონიზაჟა 3-ის დასახლება	სტადია	პ.
	დაამუშავა		დ. ჯუგაშვილი		ფურცელი	ა-7
					ფურცლები	9
	დაამუშავა		მ. კვინიტაძე	გეგმა მ1:50	თარიღი	
					06395ტარ. №	

ფასადი



შ.პ.ს. "ანალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. კვეფილიაღი, ფენიჭალა 3-ის დასახლება	დაკვეთის №	
					სტადია	3.
	დაამუშავა		დ.ჭაუხელი		ფურცელი	ა-8
	დაამუშავა		მ.კვიტაძია		ფურცლები	9
				ფასადი 81:50	თარიღი	
					06316ტარ. №	

ჭრილი



შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. ქვევითაღი, ფონიზაჟა 3-ის დასახლება	დაკვეთა №	
	დაამუშავა	1/1/1	დ.ჭუბუხელი		სტადია	3.
	დაამუშავა	1/1/2	მ.კვინიაშვილი		ფურცელი	ა-9
					ფურცლები	9
					თარიღი	
				პროექტი 81.50	06336ტარ. №	



საქართველოს
ეროვნული სააგენტო

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საჯარო რეგისტრის ეროვნული სააგენტო

საკადასტრო გეგმა


მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი: 012001.064.008

განცხადების რეგისტრაციის ნომერი: 882009034334

მიწის ნაკვეთი ის ფართობი: 3379 კვ.მ.

დანიშნულება: არასასოფლო-სამეურნეო

გომჯაღების თარიღი 08.06.09



შენიშვნა-ჩატყობიანობა: პირობითი ნომერის/სართულთა ნომერი

მასშტაბი 1:500

0 1.5 3 6 9 მეტრი

UTM (საერთაშორისო) სისტემის კოორდ.

მშენებარე ნაგებობა

მასშტაბი 1:500

შ.პ.ს. "ახალი
საინჟინრო ექსპერტიზა"

სსიპ "სასწრაფო ღახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის
სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი


წყნეთის ქვ/პ. (სახანძროს შენობაში).
ქ. თბილისი, ღაბა წყნეთი, რუსთაველის ქ. №1

ქ. თბილისი 2016

- | | |
|------------------------------|-------|
| 1. ნახაზების ჩამონათვალი | ა-1 |
| 2. ფოტომონტაჟი | ა-2; |
| 3. ფოტო, არსებული სიტუაცია | ა-3; |
| 4. ანაზომი - ბებმა | ა-4; |
| 5. ანაზომი - ფასადი | ა-5; |
| 6. ანაზომი - გვერდითი ფასადი | ა-6; |
| 7. ანაზომი - ჭრილი | ა-7; |
| 8. ბებმა | ა-8; |
| 9. ფასადი | ა-9; |
| 10. გვერდითი ფასადი | ა-10; |
| 11. ჭრილი | ა-11. |

შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის (კანალების) მოწყობის პროექტი. ძ. თბილისი, დაბა წყნეთი, რუსთაველის ძ. №1	დაკვეთა №	
					სტადია	პ.
					ფურცელი	ა-1
	დამკვეთი		დ. კახიანი		ფურცლები	11
	დამკვეთი		პ. კიკიაშვილი		თარიღი	
				ნახაზების ჩამონათვალი	05366ტარ. №	

ფოტომონტაჟი




შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. მ. თბილისი, დაბა ვაჟა-ფშაველას ქ. №1	დაკვეთის №	
	დაამუშავა				სტადია	პ.
					ფურცელი	ა-2
	დაამუშავა				ფურცლები	11
					თარიღი	
			პ.პ.პ.ტატიანო	ფოტომონტაჟი	ინჟინერ. №	

ფოტო, არსებული სიტუაცია




შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო ღანგარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. ძ. თბილისი, ღაბა წმინდოი, რუსთაველის ძ. №1	დაკვეთა №	
					სტადია	პ.
					ფურცელი	ა-3
					ფურცლები	11
					თარიღი	
	დაამუშავა	დ. ჯავახიშვილი		ფოტო, არსებული სიტუაცია	06396ტარ. №	
	დაამუშავა	3.330ტარტიანო				

ანაზომი, გეგმა




შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სიცრვის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი.	დაკვეთა №	
	დაამუშავა			დ. თბილისი, დაბა წყნეთი, რუსთაველის ქ. №1	სტადია	პ.
					ფურცელი	ა-4
					ფურცლები	11
	დაამუშავა		პ.პ.პ.ტატიანა	ანაზომი, გეგმა	თარიღი	
					063356არ. №	

ანაზომი, ფასადი




შ.პ.ს. "ანალი საინჟინერო ემსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) გოჭოვების პროექტი. მ. თბილისი, ლაბა წყნეთი, რუსთაველის ქ. №1	დაკვეთა №	
					სტადია	პ.
	დაამუშავა		დ. ჯუღაშვილი		ფურცელი	ა-5
					ფურცლები	11
	დაამუშავა		მ. კვითაია		თარიღი	
				ანაზომი, ფასადი	მ. ნ. ნ.	

ანაზომი, ფასადი




შ.პ.ს. "ანალი საინჟინრო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მიწოდების პროექტი. ქ. თბილისი, დაბა ვიქტორი, რუსთაველის ქ. №1	დაკვეთა №	
	დამუშავა		დამუშავდა		სტადია	პ.
					ფურცელი	ა-6
	დამუშავა		შეამოწმა		ფურცლები	11
			პ.პ.პ.ტატიასვი		თარიღი	
ანაზომი, გვერდი 1010 ფასადი					ინჟინერ. №	

ანაზომი, ჭრილი 1-1




შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "ხანწრაფო ღანმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (კანფერების) მოწყობის პროექტი. მ. თბილისი, ღაბა წყნეთი, რუსთაველის ქ. №1	დაკვეთა №	
					სტადია	პ.
	დაამუშავა		დ.პუანელი		ფურცელი	ა-7
					ფურცლები	11
	დაამუშავა		მ.კობახიძე	ანაზომი, ჭრილი 1-1	თარიღი	
					ინჟინერის №	



გეგმა


შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) გოჭოების პროექტი. დ. თბილისი, დაბა წყნეთი, რუსთაველის დ. №1	დაკვეთა №	
	დაამუშავა	<i>[Signature]</i>	დ. ჯანაშვილი		სტადია	პ.
	დაამუშავა	<i>[Signature]</i>	შ. კვითაძე		ფურცელი	ა-8
					ფურცლები	11
გეგმა					თარიღი	
					ინჟინერ. №	

ფასადი




შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო ღახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. დ. თბილისი, ღაბა ჟაბიძის, რუსთაველის დ. №1	დაკვეთა №	
					ხტადია	პ.
					ფურცელი	ა-9
					ფურცლები	11
					თარიღი	
	დაამუშავა	<i>[Signature]</i>	შეამოწმა		ფასადი	
	დაამუშავა	<i>[Signature]</i>	შეამოწმა			
					თარიღი	
					06336ტარ. №	


ფასადი



შ.პ.ს. "ახალი საინჟინრო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო ღანგარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) გოჭოების პროექტი. მ. თბილისი, ღაბა წმინდით, რუსთაველის ქ. №1	დაკვეთა №	
					სტადია	პ.
					ფურცელი	ა-10
					ფურცლები	11
					თარიღი	
	დამუშავა		დამტკიცდა		თარიღი	
	დამუშავა		შეამოწმა	გვერდი 10	ინჟინერის №	

ჭრილი 1-1



შ.პ.ს. "ახალი საინჟინერო ექსპერტიზა"				სსიპ "სასწრაფო დახმარების ცენტრი"-ს სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის (პანდუსების) მოწყობის პროექტი. მ. თბილისი, დაბა ვიწრობა, რუსთაველის ქ. №1	დაკვეთის №	
					სტადია	პ.
	დაამუშავა		დ. ჯანაშვილი		ფურცელი	ა-11
					ფურცლები	11
	დაამუშავა		მ. კობახიძე			
ჭრილი 1-1					06356ტარ. №	