

დეფექტური აქტი

2016 წლის 3 ნოემბერს ინფრასტრუქტურის მონიტორინგის სამსახურის მთავარი სპეციალისტის გიორგი შავაძის და ლოჯისტიკის სამსახურის მთავარი სპეციალისტის ანდრო შალიკაშვილის მიერ სსგს სათაო ოფისის (მის. ქ. თბილისი, აკ წერეთლის გამზ. №67ა) საწყობში დამონტაჟებული შენობაში შემომავალი წყლის ცენტრალური მილების და მათზე დაერთებული წყლის სახანძრო მილების ტექნიკური მდგომარეობის ვიზუალური დათვალიერების შედეგად დადგინდა შემდეგი:

1. შენობაში შემომავალი წყლის ცენტრალური მილები და მათი გადაბმები ხანდაზმულობის გამო ძლიერ არის კოროზიით (დაჟანგულია) დაზიანებული;
2. შენობაში შემომავალი წყლის ცენტრალურ მილებზე დაერთებული სახანძრო მილები საწყობში დამონტაჟებულ სახანძრო კარადამდე ძლიერ არის დაზიანებული კოროზიით (დაჟანგულია).

ზემოთ აღნიშნულის და მთლიანად არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით ვადგენთ რომ, აღნიშნული დაზიანებები სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს როგორც საწყობში დაცული მასალების და დოკუმენტაციისთვის ასევე მთლიანად შენობისთვის. მიზანშეწონილად მიგვაჩნია უახლოეს მომავალში მოხდეს ზემოთ მითითებული დაზიანებული მილების დემონტაჟი და ახალი გაყვანილობის მოწყობა.

დეფექტურ აქტს თან ერთვის არსებული მდგომარეობის ამსახველი ფოტომასალა.

დეფექტური აქტი შედგენილია ჩვენს მიერ რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით.

ინფრასტრუქტურის მონიტორინგის სამსახურის

მთავარი სპეციალისტი: გიორგი შავაძე,

ლოჯისტიკის სამსახურის

მთავარი სპეციალისტი: ანდრო შალიკაშვილი,

