



ჭაბურღილი № 25

ჭაბურღილის პირის პირობითი ნიშნული (მ) 138.80

ფენის ნომერი	ფენის ძირის სიღრმე (მ)	ფენის ძირის აბსოლუტური (პირობითი) ნიშნული (მ)	ფენის სიმაღლე (მ)	ბრუნტის წყლების დონე		ლითოლოგიური სიმკვლე (ჭრილი)	შრის აღწერა
				ბამოქანა (მ)	ღამგარემა (მ)		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	3.0	135.80	3.0				კაჭარ-კენჭნარი, ხრეშის ჩანართებით, თიხნარის შემავსებლით 38%-მდე.

ჭაბურღილი № 26

ჭაბურღილის პირის პირობითი ნიშნული (მ) 139.0

ფენის ნომერი	ფენის ძირის სიღრმე (მ)	ფენის ძირის აბსოლუტური (პირობითი) ნიშნული (მ)	ფენის სიმაღლე (მ)	ბრუნტის წყლების დონე		ლითოლოგიური სიმკვლე (ჭრილი)	შრის აღწერა
				ბამოქანა (მ)	ღამგარემა (მ)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3.0	136.0	3.0				კაჭარ-კენჭნარი, ხრეშის ჩანართებით, თიხნარის შემავსებლით 38%-მდე.

პროექტის დასახელება:

ზესტაფონი, სოფ. როდინაულში არსებული
სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

მ-პი 1:100

შემსრულებელი:

ინჟ.გეოლოგი:

ე. კობალაძე