

ქ. გორში ქუჩების ორმოულის შეკეთება

I ნაწილი

განმარტებითი ბარათი და ნახაზები

დირექტორი:

/გ.მახშიშვილი/

მთ. ინჟინერი:

/თ. ნამორაძე/

შესავალი

გორის მუნიციპალიტეტის დადგენილებით №74.20.03.2012წ შესრულდა ქ. გორში ქუჩების ორმოული შეკეთების პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ორმოული დათვლის უწყისს პიკეტების მიხედვით, ორმოული შეკეთების კრებსით უწყისს, რომლებსაც თან ერთვის სიტუაციური გეგმა პიკეტების მიხედვით.

ორმოულ შეკეთებაში გათვალისწინებულია არსებული დაზიანებული ასფალტბეტონის საფარის მოფრეზვა შედარებით დიდ ფართობზე, ნაფრეზვის დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე და გადატანა 5კმ მანძილზე ნაყარში. შედარებით მცირე ფართზე გათვალისწინებულია დაზიანებული ასფალტის საფარის მონგრევა პნევმოჩაქუჩებით, დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე და გადატანა 5კმ მანძილზე ნაყარში.

იმ ადგილებში სადაც ღრმა ორმოები და ღრმულებია პროექტი ითვალისწინებს ღორღის საფუძვლის მოწყობას სისქით 10სმ. თხელი ბიტუმის მოსხმას ღორღის საფუძველზე 0.0006 ტ/მ2. შემდგომი ორმოული შეკეთებით სისქით 5 სმ.

მოფრეზილ ადგილებზე და იქ სადაც ღორღის საფუძველი არ უკეთდება, გათვალისწინებულია ორმოების და ნაწიბურების დამუშავება თხევადი ბითუმით 0.00035 ტ/მ2.

ზოგიერთ შემთხვევაში არსებული სანიაღვრე წყლები გადის აზბესტის მილებში, რომლებიც დამტვრეულია ან ამოტეხილები აქვს. ამ შემთხვევაში დაზიანებული მილები იცვლება ლითონის მილებით, რომლებიც დაფარულია ანტოკოროზიული ხსნარით. მილების განლაგების ადგილები პიკეტაჟის ჩვენებით მოცემულია შესაბამის უწყისებში.

სამუშაოების შესრულების პერიოდში გზაზე უზრუნველყოფილ უნდა იქნას ტრანსპორტის მოძრაობა. სამუშაოების შემსრულებელმა ორგანიზაციამ უნდა შეადგინოს დროებითი საგზაო ნიშნების განლაგების სქემა BCH 37-84-ის მოთხოვნის შესაბამისად და შეათანხმოს საგზაო პოლიციის ადგილობრივ წარმომადგენლობასთან.

სამუშაოები უნდა შესრულდეს კვალიფიციური მუშებისაგან შემდგარი სპეციალიზებული ბრიგადებით. სამუშაოების შესრულების დროს დაცული უნდა იქნას უსაფრთხოების ტექნიკის, შრომის, საწარმოო სანიტარიისა და ხანძარსაწინააღმდეგო წესები.

ქუჩების ჩამონათვალი


№	№№	დასახელება
1	1	ნიკო სამადაშვილის ქუჩა
2	3	თბილისის ქუჩა
3	4	ნინოშვილის ქუჩა
4	10	კეცხოველის ქუჩა
5	13	გოგებაშვილის ქუჩა
6	14	სუსიშვილის ქუჩა
7	22	გურამიშვილის ქუჩა
8	23	ჭავჭავაძის ქუჩა
9	24	გორიჯვრის ქუჩა
10	38	კახნიაშვილის ქუჩა
11	41	ადმაშენებლის ქუჩა

ქ. გორი – ნიკო სამადაშვილის ქუჩის ორმოული შეკეთების
(გორიჯერის ქუჩიდან კეცხოველის ქუჩამდე) სამუშაოთა მოცულობის კრებსითი
უწყისი №1-1

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა
1	2	3	4
1	არსებული ჭების ამოწევა საპროექტო ნიშნულებამდე სიმაღლით 30 სმ	ც	1
2	დანგრეული ასფალტის ორმოების დამუშავება და ნაწიბურების ჩამომტვრევა პნევმატური ჩაქუჩებით	მ ²	42.00
3	მომტვრეული ნაწილების დატვირთვა ავტოთვითმცლელელებზე და ტრანსპორტირება 5 კმ მანძილზე ნაყარში	მ ³	2.10
4	ორმოების და ნაწიბურების დამუშავება თხევადი ბიტუმით	ტ	0.015
5	ორმოების და ნაწიბურების აღდგენა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევით „ტიპი ბ“ მარკა II სისქით 5სმ	მ ²	42.00

შეადგინა:

ჯ. საბაგლიშვილი



ქ. გორში ქუჩების ასფალტის საფარის ორმოული შეკეთება.						
დირექტორი		გ. მაზმიშვილი	ნიკო სამადაშვილის ქუჩა, გორიჯვრის ქუჩიდან მარაბდელის ქუჩამდე სიტუაციური გეგმა პიკეტაჟის ჩვენებით	სტადია	ნახაზი	ფურცელზე
პრ.მთ.ინჟინერი		თ. ნამორაძე		მ.პ.	1	1
შეასრულა		ჯ.საძაგლიშვილი		მასშტაბი – 1 : 800		
შეამოწმა		თ. ნამორაძე		შ.პ.ს. "გეო" 2012 წ.		

ქ. გორი თბილისის ქუჩის ორმოული შეკეთების

უწყისი №3-2

(მთლიანად სამხატვრო სკოლის წინ არსებული მოედნის ჩათვლით)

№	მონაკვეთის საზღვარი		მონაკვეთის სიგრძე- მ	არსებული გზის ელემენტების მდგომარეობა	ღეფექტების აღმოსაფხვრელად დასახული სამუშაოები	განზომილება	რაოდენობა		რაოდენობა ჭების	მოგროვილი გრუნტი მ ³	ღორღი მ ³	მილი გრ.მ.
	პკ-დან	პკ-მდე					მონგრევა მ ²	მოფრეზვა მ ²				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0+00	0+27	27	არსებულ ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის მოფრეზვა h=5 სმ შემდგომი ორმოული შეკეთებით	მ ²		3				
2	0+27	0+83	56	არსებულ ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის მოფრეზვა h=5 სმ შემდგომი ორმოული შეკეთებით	მ ²		7				
3	0+83	1+38	55	არსებულ ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის მოფრეზვა h=5 სმ შემდგომი ორმოული შეკეთებით	მ ²		9				
4	1+51	2+36	85	არსებულ ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის მოფრეზვა h=5 სმ შემდგომი ორმოული შეკეთებით	მ ²		9				
5	2+36	2+80	44	არსებულ ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის მოფრეზვა h=5 სმ შემდგომი ორმოული შეკეთებით			10			2	
6	2+80	3+49	69	არსებულ ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის მოფრეზვა h=5 სმ შემდგომი ორმოული შეკეთებით			2			1.5	
7	3+49	6+71	322	არსებულ ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის მოფრეზვა h=5 სმ შემდგომი ორმოული შეკეთებით	მ ²		3				


8	6+71	7+00	29	გაჩენილია მრავალრიცხოვანი ორმოები და ბზარები	არსებულ ასფალტის საფარის მოფრეზვა h=5 სმ შემდგომი ორმოული შეკეთება	მ ²		97				
9	7+00	7+30	30	გაჩენილია მრავალრიცხოვანი ორმოები და ბზარები	არსებულ ასფალტის საფარის მოფრეზვა h=5 სმ შემდგომი ორმოული შეკეთება			510				
	ჯამი						0	650			3.5	

ქ. გორი – თბილისის ქუჩის ორმოული შეკეთების (მთლიანად სამხატვრო სკოლის წინ არსებული მოედნის ჩათვლით) სამუშაოთა მოცულობის კრებსითი უწყისი №3-1

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა
1	2	3	4
1	ა . ესობ თუ კ თ ფსობ თ . ფ ბ ტსეტშლი იი. ფ ა თ ი მოჭ რეზვა	მ ²	650
2	ნაფრეზის დატვირთვა ავტოთვითმცლელეპზე და გადატანა 5 კმ მანძილზე ნაყარში	მ ³	33
3	ღორღის საფუძელის მოწყობა სისქით 10სმ	მ ³	3.5
4	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.0006 ტ/მ ²	ტ	0.017
5	ორმოების და ნაწიბურების დამუშავება თხევადი ბიტუმით	ტ	0.228
6	ორმოების და ნაწიბურების აღდგენა წვრილმარცვლოვანი, მკერივი, ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევით „ტიპი ბ“ მარკა II სისქით 5სმ	მ ²	650.00

შეადგინა:

ჯ. საბაგლიშვილი



ქ. გორში ქუჩების ასფალტის საფარის ორმოული შეკეთება.

დირექტორი		გ. მაზმიშვილი	თბილისის ქუჩა მთლიანად. სიტუაციური გეგმა პიკეტაჟის ჩვენებით	სტადია	ნახაზი №	ფურცელზე
პრ.მთ.ინჟინერი		თ. ნამორაძე		მ.პ.	1	1
შეასრულა		ჯ.საბაგლიშვილი		მასშტაბი – 1 : 3000		
შეამოწმა		თ. ნამორაძე		შ.პ.ს. "გეო" 2012 წ.		

ქ. გორი ნინოშვილის ქუჩის ორმოული შეკეთების
უწყისი №4-2

№	მონაკვეთის საზღვარი		სიგრძე- მ	არსებული გზის ელემენტების მდგომარეობა	დეფექტების აღმოსაფხვრელად დასახული სამუშაოები	განზომილება	რაოდენობა		შპსის რაოდენობა ც	მოვროვილი გრუნტი მ³	ლორდი მ³	მილი გრძ.მ.
	პკ-დან	პკ-მდე					მონგრევა მ²	მოფრევა მ²				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0+00	0+56	56	არსებულ ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მოფრევა h=5სმ შემდგომი ორმოული შეკეთებით	მ²		392				
2	0+56	1+55	99	არსებულ ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მოფრევა h=5სმ შემდგომი ორმოული შეკეთებით	მ²		22				
	ჯამ							414				

შეადგინა:

ჯ.საძაგლიშვილი

ქ. გორი – ნინოშვილი ქუჩის ორმოული შეკეთების სამუშაოთა მოცულობის კრებსითი
უწყისი №4-1

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა
1	2	3	4
1	ა . ესობ თუ კ თ ფსობ თ . ფ ბ ტსეტშლი იი. ფ ა თ იგშფა ეკ ვ	მ ²	414
2	ნაფრეზის დატვირთვა ავტოთვითმცლელეზე და გადატანა 5 კმ მანძილზე ნაყარში	მ ³	21
3	ორმოების და ნაწიბურების დამუშავება თხევადი ბიტუმით (1316X0.00035)	ტ	0.145
4	ორმოების და ნაწიბურების აღდგენა წვრილმარცვლოვანი, მკერივი, ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევით „ტიპი ბ“ მარკა II სისქით 5სმ	მ ²	414.00

შეადგინა:

ჯ. საბაგლიშვილი



ქ. გორში ქუჩების ასფალტის საფარის ორმოული შეკეთება.

დირექტორი		გ. მაზმიშვილი	ნინოშვილის ქუჩა მოედნიდან გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩამდე. სიტუაციური გეგმა პიკეტაჟის ჩვენებით	სტადია	ნახაზი№	ფურცელზე
პრ.მთ.ინჟინერი		თ. ნამორაძე		მ.პ.	1	1
შეასრულა		ჯ.სამაგლიშვილი		მასშტაბი – 1 : 1000		
შეამოწმა		თ. ნამორაძე		შ.პ.ს. "გეო" 2012 წ.		

ქ. გორი კეცხოველის ქუჩის ორმოული შეკეთების
უწყისი №10-2

№	მონაკვეთის საზღვარი		მონაკვეთის სიგრძე- მ	არსებული გზის ელემენტების მდგომარეობა	დეფექტების აღმოსაფხვრელად დასახული სამუშაოები	განზომილება	რაოდენობა		შვების რაოდენობა ც	მოვრევილი გრუნტი მ³	ღორღი მ³	მილი გრძ.მ.
	პკ-დან	პკ-მდე					მონგრევა მ²	მოფრეზვა მ²				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0+00	0+49	49	არსებულ ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მოფრეზვა სისქით 5 სმ შემდგომი ორმოული შეკეთებით	მ²		3				
2	0+49	1+41	92	არსებულ ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მოფრეზვა სისქით 5 სმ შემდგომი ორმოული შეკეთებით	მ²		23				
3	1+41	2+21	80	არსებულ ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მოფრეზვა სისქით 5 სმ შემდგომი ორმოული შეკეთებით	მ²		119				
4	2+21	4+93	272	არსებულ ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მოფრეზვა სისქით 5 სმ შემდგომი ორმოული შეკეთებით	მ²		90				
5	4+93	7+29	236	არსებულ ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მოფრეზვა სისქით 5 სმ შემდგომი ორმოული შეკეთებით	მ²		59				
6	7+29	7+60	31	არსებულ ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მოფრეზვა სისქით 5 სმ შემდგომი ორმოული შეკეთებით	მ²		26				
7	7+60	9+44	184	არსებულ ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მოფრეზვა სისქით 5 სმ შემდგომი ორმოული შეკეთებით	მ²		41				

[illegible]