

q. gori. 26 maisis saxelobis sanapiro.

samuSaoTa moculobis krebsiT i uwyisi #19-1

#	samuSaos dasaxe leba	ganzomi l eba	raodenoba	SeniSvna
1	2	3	4	5
1	dangreuli asfaltis safaris ormoebis damuSaveba da nawiburebis Camontvrevi pnevmaturi CaqCiT sisqiT 5 sm.	m ³	20	
2	montvreuli nawilebis datvirTva avtoTviTmc lelebze da transportireba 5 km. manZilze nayarSi	m ³	20	
3	ormoebis da nawiburebis damuSaveba Txevadi bitumiT	t	0,240	
4	ormoebis da nawiburebis aRdgena wvri lmarcvlovani, mkvrivi, RorRovani asfaltbetonis cxeli nareviT, tipi „b" marka II sisqiT 5 sm.	m ²	400	

Seadgina:

j. saZag l iSv i l i


ქ. გორი 26 მაისის სახელობის სანაპირო ქუჩის ორმოული შეკეთების
უწყისი №19-2

№	მონაკვეთის საზღვარი		მონაკვეთის სიგრძე- მ	არსებული გზის ელემენტების მდგომარეობა	დეფექტების აღმოსაფხვრელად დასასული სამუშაოები	განზომილება	რაოდენობა		შუბის რაოდენობა ც	მოვრევილი გრუნტი მ³	ღორღი მ³ სისქით 10 სმ.	მილი გრძმ.
	პკ-დან	პკ-მდე					მონგრევა მ²	მოფრევა მ²				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0+00	0+89	89	არსებულ ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მონგრევა პნევმოჩაქურით სისქით 5 სმ. შემდგომი ორმოული შეკეთებით	მ²	14					
2	0+89	2+90	201	არსებულ ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მონგრევა პნევმოჩაქურით სისქით 5 სმ. შემდგომი ორმოული შეკეთებით	მ²	10					
3	2+90	4+02	112	არსებულ ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მონგრევა პნევმოჩაქურით სისქით 5 სმ. შემდგომი ორმოული შეკეთებით	მ²	17					
4	4+02	5+11	109	არსებულ ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მონგრევა პნევმოჩაქურით სისქით 5 სმ. შემდგომი ორმოული შეკეთებით	მ²	196					
5	5+11	6+41	130	არსებულ ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მონგრევა პნევმოჩაქურით სისქით 5 სმ. შემდგომი ორმოული შეკეთებით	მ²	38					

6	6+41	8+16	175	არსებულ ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მონგრევა პნევმოჩაქუჩით სისქით 5 სმ. შემდგომი ორმოული შეკეთებით	მ²	125					
	ჯამი						400					

შეადგინა:

ჯ.საძაგლიშვილი



პირობითი აღნიშვნა

პკ 0+00 ● პიკეტი

— ქუჩის ღერძი

ქ. გორში, ასფალტის საფარის ორმოული შეკეთების სამუშაოები.						
დირექტორი		გ. მაზიშვილი	26 მაისის სანაპირო. სიტუაციური გეგმა პიკეტაჟის ჩვენებით.	სტადია	ნახაზი №	ფურცელზე
მთ. ინჟინერი		თ. ნაძორაძე		მ.პ.		1
შეასრულა		ი. ბესიაშვილი		მასშტაბი	1:3000	WGS 84, UTM
შეამოწმა		ჯ. საძაგლიშვილი		შ.პ.ს. "გ ე ო" 2013 წ.		