

q. gori. ninoSvi l i s quCa.

samuSaoTa mocu l obis krebsiT i uwyisi #8-1

#	samuSaos dasaxe leba	ganzomi l eba	raodenoba	SeniSvna
1	2	3	4	5
1	dangreuli asfaltis safaris ormoebis damuSaveba da nawiburebis Camontvrevi pnevmaturi CaquCiT sisqiT 5 sm.	m ³	20	
2	montvreuli nawilebis da dagrovili gruntis datvirTva avtoTviTmc lelebze da transportireba 5 km. manZil ze nayarSi	m ³	26	
3	Rrma ormoebSi RorRis safuZvlis mowyoba	m ³	11	
4	ormoebis da nawiburebis damuSaveba Txevadi bitumiT	t	0,288	
5	arsebuli Webis amoweva saproeqto niSnu l amde	c	3	
6	ormoebis da nawiburebis aRdgena wvri l marcv l ovani, mkvrivi, RorRovani asfaltbetonis cxeli nareviT, tipi „b" marka II sisqiT 5 sm.	m ²	400	

Seadgina:

j. saZag l iSvi l i

ქ. გორი ნინოშვილის ქუჩის ორმოული შეკეთების
უწყისი №8-2

№	მონაკვეთის საზღვარი		მონაკვეთის სიგრძე- მ	არსებული გზის ელემენტების მდგომარეობა	დეფექტების აღმოსაფხვრელად დასასვლი სამუშაოები	განზომილება	რაოდენობა		შუბის რაოდენობა ც	მოგროვილი გრუნტი მ³	ღირსი მ³ სისქით 10 სმ.	მილი გრძმ.
	პკ-დან	პკ-მდე					მონგრევა მ²	მოფრევა მ²				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0+00	1+57	157	არსებულ ასფალტის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მონგრევა პნევმოჩაქუჩით	მ²	12					
2	1+57	3+10	153	არსებულ ასფალტის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მონგრევა პნევმოჩაქუჩით	მ²	18					
3	3+10	4+26	116	არსებულ ასფალტის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მონგრევა პნევმოჩაქუჩით	მ²	80				3	
4	4+26	5+47	121	არსებულ ასფალტის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მონგრევა პნევმოჩაქუჩით	მ²	24		3			
5	5+47	6+66	119	არსებულ ასფალტის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მონგრევა პნევმოჩაქუჩით	მ²	62				2	
6	6+66	7+91	125	არსებულ ასფალტის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მონგრევა პნევმოჩაქუჩით	მ²	16					
7	7+91	9+14	123	არსებულ ასფალტის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მონგრევა პნევმოჩაქუჩით	მ²	50				2	

8	9+14	10+71	157	არსებული ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილია ორმოები და ადგილადგილ გრუნტია ამოყოლილი	არსებული მოგროვილიგრუნტის მოჭრა და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე გადატანა 5 კმ. მანძილზე ნაყარში, შემდგომში ორმოული შეკეთებით	მ²	138			6	4	
	ჯამი						400		3	6	11	

შეადგინა:

ჯ.საძაგლიშვილი



პროექტი ალ603363

პიკეტი 0+00

ქუჩის ღერძი

ქ. გორში, ასფალტის საფარის ორმოული შეკეთების სამუშაოები.

დირექტორი	გ. მაზმაშვილი	ნინოშვილის ქუჩა.	სტადია	ნახაზი №	ფურცელზე
მთ. ინჟინერი	თ. ნაშორაძე	სიტუაციური გეგმა	მ.პ.		1
შეასრულა	ი. ბესიძე	პიკეტაჟის ჩვენებით.	მასშტაბი	1:4000	WGS 84, UTM
შეამოწმა	ჯ. საბაღიშვილი		შ.პ.ს. "გ ე ო" 2013 წ.		