

q. gori. razmZis quCa.

samuSaoTa mocul obis krebsiT i uwyisi #21-1

#	samuSaos dasaxel eba	ganzoni l eba	raodenoba	SeniSvna
1	2	3	4	5
1	dangreul i asfal tis safaris ormoebis damuSaveba da nawiburebis Camont vrev a pnevmaturi CaquCiT sisqiT 5 sm	m ³	17	
2	mont vreul i nawil ebis datvirTva avtoTviTmcl el ebze da transportireba 5 km nanZil ze nayarSi	m ³	17	
3	arsebul i Webis anoweve saproeqto niSnul ande	c	4	
4	ormoebis da nawiburebis damuSaveba Txevadi bituniT	t	0,242	
5	ormoebis da nawiburebis arDgena wvri l marcvl ovani, nkvrivi, RorRovani asfal t betonis cxel i nareviT, tipi „b" marka II sisqiT 5 sm	m ²	336	

Seadgina:

j. saZagl iSvil i

ქ. გორი რაზმადის ქუჩის ორმოული შეკეთების
უწყისი №21-2

№	მონაკვეთის საზღვარი		მონაკვეთის სიგრძე- მ	არსებული გზის ელემენტების მდგომარეობა	დეფექტების აღმოსაფხვრელად დასახული სამუშაოები	განზომილება	რაოდენობა		შუბის რაოდენობა ც	მოგროვილი გრუნტი მ ³	ღორღი მ ³ სისქით 10 სმ.	მილი გრძ.მ.
	პკ-დან	პკ-მდე					მონგრევა მ ²	მოფრევა მ ²				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0+00	1+81	181	არსებულ ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილია ორმოები. შესასწორებელია 3 ცალი ჭა	არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მონგრევა პნევმოჩაქურით სისქით 5 სმ. შემდგომი ორმოული შეკეთებით	მ ²	42		3			
2	1+81	4+27	246	არსებულ ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილია ორმოები. შესასწორებელია 3 ცალი ჭა	არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მონგრევა პნევმოჩაქურით სისქით 5 სმ. შემდგომი ორმოული შეკეთებით	მ ²	67					
3	4+27	5+34	107	არსებულ ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილია ორმოები. შესასწორებელია 3 ცალი ჭა	არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მონგრევა პნევმოჩაქურით სისქით 5 სმ. შემდგომი ორმოული შეკეთებით	მ ²	40					
4	5+34	6+02	68	არსებულ ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილია ორმოები. შესასწორებელია 1 ცალი ჭა	არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მონგრევა პნევმოჩაქურით სისქით 5 სმ. შემდგომი ორმოული შეკეთებით	მ ²	61		1			
5	6+02	6+95	93	არსებულ ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილია ორმოები.	არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მონგრევა პნევმოჩაქურით სისქით 5 სმ. შემდგომი ორმოული შეკეთებით	მ ²	78					

6	6+95	9+12	217	არსებულ ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილია ორმოები.	არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მონგრევა პნევმოჩაქურით სისქით 5 სმ. შემდგომი ორმოული შეკეთებით	მ ²	48					
	ჯამი						336		4			

შეადგინა:

ჯ.საძაგლიშვილი



პირობითი აღწერა

პიკეტი ●

ქუჩის ღერძი —

ქ. გორში, ასფალტის საფარის ორმოული შეკეთების სამუშაოები.

დირექტორი	გ. მაზმიშვილი	რაზმაძის ქუჩა. სიტუაციური გეგმა პიკეტაჟის ჩვენებით.	სტადია	ნახაზი №	ფურცელზე
მთ. ინჟინერი	თ. ნამორაძე		მ.პ.		1
შეასრულა	ი. ბესიაშვილი		მასშტაბი	1:4000	WGS 84, UTM
შეამოწმა	ჯ. საძაგლიშვილი		შ.პ.ს. "გ ე ო" 2013 წ.		