

q. gori. yazbegis quCis monakveTi farnavazis quCidan Tbilisis quCamde.

samuSaoTa moculobis krebsiT i uwyisi #18-1

#	samuSaos dasaxe leba	ganzomi l eba	raodenoba	SeniSvna
1	2	3	4	5
1	dangreuli asfaltis safaris ormoebis damuSaveba da nawiburebis Camontvrevi pnevmaturi CaquCiT sisqiT 5 sm.	m ³	2	
2	montvreuli nawilebis datvirTva avtoTviTmc lelebze da transportireba 5 km. manZilze nayarSi	m ³	2	
3	ormoebis da nawiburebis damuSaveba Txevadi bitumiT	t	0,019	
4	ormoebis da nawiburebis aRdgena wvri lmarcvlovani, mkvrivi, RorRovani asfaltbetonis cxeli nareviT, tipi „b" marka II sisqiT 5 sm.	m ²	32	

Seadgina:

j. saZag l iSv i l i

ქ. გორი ყაზბეგის ქუჩის მონაკვეთი ფარნავაზის ქუჩიდან თბილისის ქუჩამდე ორმოული შეკეთების
უწყისი №18-2

№	მონაკვეთის საზღვარი		მონაკვეთის სიგრძე- მ	არსებული გზის ელემენტების მდგომარეობა	დეფექტების აღმოსაფხვრელად დასახული სამუშაოები	განზომილება	რაოდენობა		შუბის რაოდენობა ც	მოგროვილი გრუნტი მ³	ღირსი მ³ სისქით 10 სმ.	მილი გრძმ.
	პკ-დან	პკ-მდე					მონგრევა მ²	მოფრევა მ²				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0+00	1+06	106	არსებულ ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მონგრევა პნევმოჩაქუჩით სისქით 5 სმ. შემდგომი ორმოული შეკეთებით	მ²	32					
	ჯამი						32					

შეადგინა:

ჯ.საძაგლიშვილი



პირობითი აღნიშვნა

პკ 0+00 ● პიკეტი

— ლურჯი ხაზი

ქ. გორში, ასფალტის საფარის ორმოული შეკეთების სამუშაოები.						
დირექტორი		გ. მაზმიშვილი	ვახტანგის ქ. ქუჩა. სიტუაციური გეგმა პიკეტაჟის ჩვენებით.	სტადია	ნახაზი №	ფურცელზე
მთ. ინჟინერი		თ. ნამორაძე		შპ.		1
შეასრულა		ი. ბესიაშვილი		მასშტაბი	1:1000	WGS 84, UTM
შეამოწმა		ჯ. საბაგლიშვილი		შპს. "გ ე ო" 2013 წ.		