

q. gori. Wanturias quCa da samxatvro skol is win mdebare moedani.

samuSaoTa moculobis krebsiT i uwyisi #17-1

#	samuSaos dasaxe leba	ganzomi l eba	raodenoba	SeniSvna
1	2	3	4	5
1	dangreuli asfaltis safaris ormoebis damuSaveba da nawiburebis Camontvrevi pnevmaturi CaquCiT sisqiT 5 sm.	m ³	10	
2	montvreuli nawilebis datvirTva avtoTviTmc lelebze da transportireba 5 km. manZilze nayarSi	m ³	10	
3	ormoebis da nawiburebis damuSaveba Txevadi bitumiT	t	0,118	
4	ormoebis da nawiburebis aRdgena wvri lmarcvlovani, mkvrivi, RorRovani asfaltbetonis cxeli nareviT, tipi „b" marka II sisqiT 5 sm.	m ²	197	

Seadgina:

j. saZag liSvi li

ქ. გორი ჭანტურიას ქუჩის და სამხატვრო სკოლის წინ მდებარე მოედნის ორმოული შეკეთების
უწყისი №17-2

№	მონაკვეთის საზღვარი		მონაკვეთის სიგრძე- მ	არსებული გზის ელემენტების მდგომარეობა	დეფექტების აღმოსაფხვრელად დასახული სამუშაოები	განზომილება	რაოდენობა		შუბის რაოდენობა ც	მოგროვილი გრუნტი მ³	ღირსი მ³ სისქით 10 სმ.	მილი გრძმ.
	პკ-დან	პკ-მდე					მონგრევა მ²	მოფრევა მ²				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0+00	1+59	159	არსებულ ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მონგრევა პნევმოჩაქურით სისქით 5 სმ. შემდგომი ორმოული შეკეთებით	მ²	122					
2	1+59	2+95	136	არსებულ ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მონგრევა პნევმოჩაქურით სისქით 5 სმ. შემდგომი ორმოული შეკეთებით	მ²	53					
3	2+95	5+77	282	არსებულ ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მონგრევა პნევმოჩაქურით სისქით 5 სმ. შემდგომი ორმოული შეკეთებით	მ²	22					
	ჯამი						197					

შეადგინა:

ჯ.საბაგლიშვილი

