

[illegible]

რიგ. №	სამუშაოების და ხარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რ-ბა	ერთეულის ღირებულება დღგ-ს გარეშე	საერთო ღირებულება დღგ-ს გარეშე
1	გასაწმენდია ჰაერშემკრების ზედაპირი ძველი საღებავისაგან და ჟანგისაგან	მ2	38		
	ზუმფარის ქაღალდი	მ2	2		
2	შესაღებია ჰაერშემკრების ზედაპირი	მ2	38		
	გრუნტის საღებავი	კგ	8		
	ანტიკოროზიული საღებავი ფოლადისათვის	კგ	6		
3	შესამოწმებელია მანომეტრი (სპეციალიზირებული ორგანიზაციის მიერ)	ც	1		
	მანომეტრის შემოწმება	ც	1		
4	დასამოწმებელია დამცავი სარქველი (სპეციალიზირებული ორგანიზაციის მიერ)	ც	1		
	დამცავი სარქველის დამოწმება	ც	1		
5	ჩასატარებელია ჰაერშემკრების ჰიდრავლიკური გამოცდა	ც	1		
	ჰაერშემკრების ჰიდრავლიკური გამოცდა	ც	1		

დეფექტური ქმანი

სამტრედიის სავაგონო დეპოს ბაღანსზე რიცხული ჰაერშემკრების (ინვ.#250604) შეკეთების

რიგ. №	სამუშაოს და ხარჯების დასახელება	განზომილება	რ-ბა	ერთეულის ღირებულება დღგ-ს გარეშე	საერთო ღირებულება დღგ-ს გარეშე
1	შეკეთებული იქნას დამცავი სარქველი და მოხდეს დამოწმება	ცალი	1		
2	დამონტაჟდეს ახალი შემოწმებული მანომეტრი 10ატმ.	ცალი	1		
2.1	მანომეტრი 10ატმ	ცალი	1		
3	მოხდეს ჰაერშემკრების ჰიდრავლიკური გამოცდა	ცალი	1		
4	შეიღებოს ჰაერშემკრები ზეთოვანი საღებავით ორ ფენად	ცალი	1		
4.1	ზეთოვანი საღებავი (ფერი-დამკვეთთან შეთანხმებით)	კგ	10		

დეფექტური ქმანი

სამტრედიის სავაგონო დეპოს ბაღანსზე რიცხული ჰაერშემკრების (ინვ.#250605) შეკეთების

რიგ. №	სამუშაოს და ხარჯების დასახელება	განზომილება	რ-ბა	ერთეულის ღირებულება დღგ-ს გარეშე	საერთო ღირებულება დღგ-ს გარეშე
1	შეკეთებული იქნას დამცავი სარქველი და მოხდეს დამოწმება	ცალი	1		
2	დამონტაჟდეს ახალი შემოწმებული მანომეტრი 10ატმ.	ცალი	1		
2.1	მანომეტრი 10ატმ	ცალი	1		
3	მოხდეს ჰაერშემკრების ჰიდრავლიკური გამოცდა	ცალი	1		
4	შეიღებოს ჰაერშემკრები ზეთოვანი საღებავით ორ ფენად	ცალი	1		
4.1	ზეთოვანი საღებავი (ფერი-დამკვეთთან შეთანხმებით)	კგ	10		

დეფექტური ქმანი

სამტრედიის სავაგონო დეპოს ბაღანსზე რიცხული ჰაერშემკრების (ინვ.#250606) შეკეთების

რიგ. №	სამუშაოს და ხარჯების დასახელება	განზომილება	რ-ბა	ერთეულის ღირებულება დღგ-ს გარეშე	საერთო ღირებულება დღგ-ს გარეშე
1	შეკეთებული იქნას დამცავი სარქველი და მოხდეს დამოწმება	ცალი	1		
2	დამონტაჟდეს ახალი შემოწმებული მანომეტრი 10ატმ.	ცალი	1		
2.1	მანომეტრი 10ატმ	ცალი	1		
3	მოხდეს ჰაერშემკრების ჰიდრავლიკური გამოცდა	ცალი	1		
4	შეიღებოს ჰაერშემკრები ზეთოვანი საღებავით ორ ფენად	ცალი	1		

4.1	ზეთოვანი საღებავი (ფერი-დამკვეთთან შეთანხმებით)	კპ	10		
დეფექტური ქმანი ხაშურის სავაგონო დეპოს ბალანსზე რიცხული ჰაერშემკვრები B-5.6 საინვ N 43289 მიმდინარე შეკეთების					
რიგ №	სამუშაოების დასახელება	განზ-ბა	რ-ბა	ერთეულის ღირებულება დღგ-ს გარეშე	საერთო ღირებულება დღგ-ს გარეშე
1	მანომეტრის შემოწმება	ცალი	1		
2	დამცავი სარქველის დამოწმება	ცალი	1		
3	ჰიდრაულიკური გამოცდა	ცალი	1		
დეფექტური ქმანი ხაშურის სავაგონო დეპოს ბალანსზე რიცხული ჰაერშემკვრები B-10 საინვ N 43291 მიმდინარე შეკეთების					
რიგ №	სამუშაოების დასახელება	განზ-ბა	რ-ბა	ერთეულის ღირებულება დღგ-ს გარეშე	საერთო ღირებულება დღგ-ს გარეშე
1	მანომეტრის შემოწმება	ცალი	1		
2	დამცავი სარქველის დამოწმება	ცალი	1		
3	ჰიდრაულიკური გამოცდა	ცალი	1		
დეფექტური ქმანი ხაშურის სავაგონო დეპოს ბალანსზე რიცხული ჰაერშემკვრები B-10 საინვ N 43291/1 მიმდინარე შეკეთების					
№	სამუშაოების დასახელება	განზ-ბა	რ-ბა	ერთეულის ღირებულება დღგ-ს გარეშე	საერთო ღირებულება დღგ-ს გარეშე
1	მანომეტრის შემოწმება	ცალი	1		
2	დამცავი სარქველის დამოწმება	ცალი	1		
3	ჰიდრაულიკური გამოცდა	ცალი	1		
4	ტექნიკური დოკუმენტაციის დამზადება	კომპლექტი	1		
დეფექტური ქმანი ხაშურის სავაგონო დეპოს ბალანსზე რიცხული ჰაერშემკვრები B-6.3 საინვ N 43290 მიმდინარე შეკეთების					
რიგ №	სამუშაოების დასახელება	განზ-ბა	რ-ბა	ერთეულის ღირებულება დღგ-ს გარეშე	საერთო ღირებულება დღგ-ს გარეშე
1	მანომეტრის შემოწმება	ცალი	1		
2	დამცავი სარქველის დამოწმება	ცალი	1		
3	ჰიდრაულიკური გამოცდა	ცალი	1		
4	ტექნიკური დოკუმენტაციის აღდგენა	კომპლექტი	1		
დეფექტური ქმანი ხაშურის სავაგონო დეპოს ბალანსზე რიცხული ჰაერშემკვრები B-10 საინვ N 335583 მიმდინარე შეკეთების					
რიგ №	სამუშაოების დასახელება	განზ-ბა	რ-ბა	ერთეულის ღირებულება დღგ-ს გარეშე	საერთო ღირებულება დღგ-ს გარეშე
1	შეიღებოს ჰაერშემკვრების ზედაპირი	მ²	38		
1.1	ზუმფარის ქაღალდი (შკურკა)	მ²	2		
1.2	გრუნტის საღებავი	კპ	8		
1.3	ანტიკოროზიული საღებავი ფოლადისათვის	კპ	6		
2	მანომეტრის შემოწმება	ცალი	1		
3	დამცავი სარქველის დამოწმება	ცალი	1		
4	ტექნიკური დოკუმენტაციის აღდგენა	კომპლექტი	1		

5	ჰიდრავლიკური გამოცდა	ცალი	1		
დეფექტური ქმანი					
თბილისის ვაგონების სარემონტო დეპოს ბალანსზე რიცხული ჰაერშემკვრების (ინგ. N34688) შეკეთების.					
რიგ №	სამუშაოების და ხარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რ-ბა	ერთეულის ღირებულება დღგ-ს გარეშე	საერთო ღირებულება დღგ-ს გარეშე
1	ჰაერშემკვრების ზედაპირის დამუშავება და შეღებვა:	ც.	1		
	*ჰაერშემკვრების ზედაპირის გასუფთავება ძველი საღებავისგან;	ც.	1		
	*ჰაერშემკვრების ზედაპირის დაგრუნტვა გრუნტის საღებავით;	კვ.	3		
	*ჰაერშემკვრების ზედაპირის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით;	კვ.	4		
	*სამღებრო ფუნჯი;	ც.	2		
	*ზუმფარა;	კვ.მ.	1.5		
2	წნევის მაჩვენებელი მანომეტრის დიაგნოსტიკა და წითელი ხაზის დატანა მაქსიმალურ წნევაზე:	ც.	1		
	*მანომეტრის დემონტაჟი, შემოწმება, მონტაჟი;	ც	1		
3	დამცავი სარქველის დემონტაჟი, დიაგნოსტიკა-შემოწმება და მონტაჟი:	ც.	1		
	*დამცავი სარქველის დემონტაჟი - შემოწმება-მონტაჟი;	ც.	1		
4	ჰაერშემკვრები ჭურჭელის ჰიდროგამოცდა დამცავ არმატურასთან ერთად და დოკუმენტალური გაფორმება:	ც.	1		
5	ჰაერშემკვრები ჭურჭლის ტექნიკური დოკუმენტაციის აღდგენა:	კომპ.	1		
დეფექტური ქმანი					
თბილისი-მახარისხების ვაგონების მიმდინარე-ახსნითი შეკეთების საამქროს ბალანსზე რიცხული 5 კ.მ ჰაერშემკვრების (ინგ. N41988) შეკეთების.					
რიგ №	სამუშაოების დასახელება	განზ. ერთ.	რ-ბა	ერთეულის ღირებულება დღგ-ს გარეშე	საერთო ღირებულება დღგ-ს გარეშე
1	ზედაპირის ანტიკოროზიული დამუშავება	კვ.მ.	15		
2	მანომეტრის შემოწმება	ცალი	1		
3	დამცავი სარქველის დამოწმება	ცალი	1		
4	ჰაერშემკვრების პნევმატური ან ჰიდრავლიკური შემოწმება	ცალი	1		
5	ჰაერშემკვრების პასპორტის აღდგენა	ცალი	1		