

არსებულ მცენარეთა ინვენტარიზაცია

№	მცენარის დასახელება	ზომა	მდგომარეობა	ჩასატარებელი ღონისძიება
1	ჭადარი აღმოსავლეთის Platanus orientalis	18.00	ქარგი	შენარჩუნდეს
2	ირმის რქა (12 ცალი) Lagerstroemia indica rosea	1.20-1.50	ქარგი	შენარჩუნდეს
3	ბზა ჩვეულებრივი (7ცალი) Buxsus sempervirens	∅ 1.00	ქარგი	შენარჩუნდეს
4	ბზა ჩვეულებრივი Buxsus sempervirens	0.70	ცუდი	შეიცვალოს

მცენარეთა ექსპლიკაცია

№	მცენარის დასახელება	რაოდენობა	კონტ.მოცულ.	ზომა (მეტრი)
1	ირმის რქა ნაგალა Lagerstroemia nana "petit pink"	90	clt.30	1.25-1.50
2	მულჩა აგურისფერი	2.8კუბ.მ		
3	მულჩა ჩვეულებრივი შეფერილობის	10.5კუბ.მ		


სამუშაოთა მოცულობა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	შენიშვნა
1	არსებული მცენარეების ამოღება	ცალი	1	
2	მიწის 20 სმ მოხსნა და გატანა (105 კვ.მეტრ ფართობზე)	კუბ.მეტრი	21.0	
3	ნოყიერი მიწის ფენის შეტანა (15სმ.სისქის ფართობზე)	კუბ.მეტრი	15.7	
4	ბუჩქების დარგვა	ცალი	90	
5	მულჩის საფარის დაყრა 10სმ. სისქის	კუბ.მეტრი	13.3	




ირმის რქა ნაგალა


თარგის არსებული მცენარეული საფარი №11 58.891 m²




თარგი №11 დენდროლოგიური გეგმა



თარგის არსებული მცენარეული საფარი №12 51.303 m²



თარგი №12 დენდროლოგიური გეგმა



დამკვეთი: ქ.თბილისის მერია		2013 წ.	ფ/პ. ლია ქერციყიძე			
		1:200	თარგები № 11,12			
ხელმძღვანელი	ლ. ქერციყიძე		ქ.თბილისი. ჭავჭავაძის გამზირზე არსებული თარგების და გამწვანებული ტერიტორიების დენდროპროექტი	სტადია	ფურც.	სულ.
პრ.ავტორი	ლ. ქერციყიძე			პრ.	7	55
შეასრულა	ს.ბუზარიაშვილი					