


არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა



შპს-ს მფლობელები:

გზიშტეტი:

ქედის სატყუო
აღმონებრაციის
შენიშნის რეაბილიტაცია

ფრეზიკა

დაგვიხმად

სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტო“

დაკვეთა №

დღიწმტორი			
შეცდომა			
შეცდომა			

არქიტექტურული
ნაწილი

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მკ	ა-4	12

ፎክሎር:

ფოტომასალა