

ს კ ე ც ი უ ი კ ა ც ი ა				
№	აღნიშვნა	სამუშაოს დასახელება	ბანზ. პრთ.	რაოდ.
1		სახანძრო სიგნალიზაციის პანელი Signal 99	ც	1
2		სამისამართო გოლის დეტექტორი	ც	11
3		სამისამართო ხელის დილაკიანი დეტექტორი	ც	1
4		სირენა	ც	1
5		სახანძრო კაბელო JYSTY 2X2X0.8	მ	200

განმარტებითი ბარათი

ხულოს სატყეო ადმინისტრაციის შენობის რეაბილიტაციისას შენობაში გათვალისწინებულია სახანძრო სიგნალიზაციის ქსელების მოწყობა.

სახანძრო საშიშროების დროულად აღმოჩენისა და საჭიროების შემთხვევაში, განგაშის ატეხვის მიზნით, შენობის ყველა სათავსოში გარდა სველი წერტილებისა ჯერზე დამონტაჟდება სამისამართო ოპტიკური კვამლმაუწყებლები

კიბის უჯრედთან 1,5 მ-ზე იატაკიდან დაიდგმება ხელის მაუწყებელი, აქვე იატაკიდან 2,2 მ-ზე დაიდგმება საგანგაშო სირენა. მაუწყებლები და სირენა ჩაირთვება შენობის II სართულზე დამონტაჟებულ მართვის პულტში.

ქსელი შემსრულებულია JYSTY ტიპის კაბელით.

შენარჩუნდეს არსებული სახანძრო სტენდი.

შენობის სახანძრო სიგნალიზაციის ქსელების პროექტი შემსრულებულია მოქმედი ნორმებისა და წესების თანახმად.

შენიშვნები :

იბეიმტი:

ხულოს სატყეო ადმინისტრაციის შენობის რეაბილიტაცია

დამკვეთი

სსიპ „თავის სატყეო სააგენტო“

დამკვეთი №

მუნიციპალიტეტი	რაიონი	საგარეო	საგარეო			

სუსტი დენები		
სტანდარტი	ფორმული	ფორმული
მკ	სს-3	

ნახაზი :

სპეციფიკაცია. განმარტებითი ბარათი

გათუში
2014